



## REPORTE DE PRODUCTO DAÑADO

Fecha: 13/11/2024

### Información de producto

Nombre del producto: Escalera de Paso de Fibra de Vidrio 6

Descripción: Escalera de paso de fibra de vidrio de 6 pies, id

### Información del proveedor

Nombre: Luis Lopez

Teléfono: 2298745683

Correo: zS21016338@estudiantes.uv.mx

RFC: ASDDSA23123K2

Dirección: Recinto #20, Col. Roa, Xalapa

### Descripción del reporte:

Hola, esta es la descripción

*Evidencia de producto recibido con daño*

[https://encrypted-tbn3.gstatic.com/shopping?q=tbn:ANd9GcQ8Ak2rZHgnqIVVeycvCNRCeNGHawddkquyfL2i5Zk242ispxaFFyPRd--rtpnLEpcAosow9GSCq7clLEiXbLU64I\\_8VYQZXj-SCDIkR9wdNm5Soz1rilxR5odjq-fLNYCuHPIt7A1SKg&usqp=CAc](https://encrypted-tbn3.gstatic.com/shopping?q=tbn:ANd9GcQ8Ak2rZHgnqIVVeycvCNRCeNGHawddkquyfL2i5Zk242ispxaFFyPRd--rtpnLEpcAosow9GSCq7clLEiXbLU64I_8VYQZXj-SCDIkR9wdNm5Soz1rilxR5odjq-fLNYCuHPIt7A1SKg&usqp=CAc)