

## 每日[平常日]給排水設備巡查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 03 月 01 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	一門診1F 污水馬達 EB1A2-3	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 09:57:19	
2	一門診1F 污水馬達 EB1A2-4	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 09:57:20	
3	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 09:57:17	
4	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 09:57:18	
5	一門診B1F 廢水馬達-空調 機房內	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 09:59:39	
6	一門診B1F 廢水馬達-檔案 室內	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 09:59:38	
7	一門診B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 10:03:56	
8	二門診B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 10:03:57	
9	二門診B1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 10:03:55	
10	二門診B1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 10:03:55	
11	一門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 10:04:54	
12	二門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 10:04:55	
13	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 10:04:52	
14	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 10:04:53	
15	一門診B1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 10:34:45	
16	三門診R1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 10:34:46	
17	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 11:06:46	
18	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 11:06:47	
19	一門診B1F 廢水馬達 EPB1G-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 11:06:48	
20	三門診B1F 廢水馬達 EPB1G-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 11:06:49	
21	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 10:19:27	
22	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 10:19:27	

23	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 10:16:44	
24	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 10:16:45	
25	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 10:16:46	
26	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 10:16:46	
27	一門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 10:19:28	
28	三門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 10:19:29	
29	一門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 10:16:47	
30	三門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 10:16:48	
31	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 10:19:22	
32	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 10:19:23	
33	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 10:19:23	
34	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 10:19:24	
35	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 10:19:25	
36	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 10:19:26	
37	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 10:16:43	
38	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 10:16:44	
39	一門診B3F 廢水馬達 EPB3I-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 10:17:56	
40	三門診B3F 廢水馬達 EPB3I-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 10:17:57	
41	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
42	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
43	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
44	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	

45	中正樓B1F 直上型馬達 PA1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
46	中正樓B1F 直上型馬達 PA2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
47	中正樓B1F 直上型馬達 PA3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
48	中正樓B1F 直上型馬達 PA4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
49	中正樓B1F 燭光型馬達 PT1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
50	中正樓B1F 燭光型馬達 PT2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
51	中正樓B1F 燭光型馬達 PT3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
52	中正樓B1F 燭光型馬達 PT4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
53	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
54	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
55	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
56	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
57	中正樓B3F 廚餘馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
58	中正樓B3F 廚餘馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
59	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
60	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
61	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
62	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
63	介壽堂B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
64	介壽堂B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
65	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
66	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
67	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
68	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
69	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	

70	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
71	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
72	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
73	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
74	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
75	托兒所大樓1F 污水馬達-廁所 內-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 08:57:20	
76	托兒所大樓 B1F 污水馬達-廁所 內-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 08:57:21	
77	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 08:57:17	
78	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 08:57:18	
79	托兒所大樓1F 廢水馬達-消防 室內-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 08:57:18	
80	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-消防 室內-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 08:57:19	
81	技警宿舍1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 09:27:19	
82	技警宿舍1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 09:27:20	
83	身障中心B1F 廢水馬達PP1-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 14:12:34	
84	身障中心B1F 廢水馬達PP1-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 14:12:35	
85	身障中心B1F 廢水馬達PP2-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 14:12:37	
86	身障中心B1F 廢水馬達PP2-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 14:12:39	
87	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 14:12:36	
88	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 14:12:37	
89	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 14:13:46	
90	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	

91	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 14:19:45	
92	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 14:19:46	
93	身障中心B1F 廢水馬達PP3- 1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 14:18:24	
94	身障中心B1F 廢水馬達PP3- 2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 14:18:27	
95	身障中心B1F 污水馬達PP4- 1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 14:18:27	
96	身障中心B1F 污水馬達PP4- 2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 14:18:32	
97	身障中心B1F 廢水馬達PP5- 1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 14:16:25	
98	身障中心B1F 廢水馬達PP5- 2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 14:16:26	
99	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
100	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
101	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
102	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
103	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
104	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
105	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 08:45:40	
106	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 08:45:41	
107	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 08:45:38	
108	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 08:45:39	
109	思源樓1F	藥水高度		53	謝承翰	2022-03-01 08:42:46	
	污水加藥設備 後方	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 08:41:52	
110	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月上	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	

111	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月中	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
112	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月下	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
113	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月上	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
114	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月中	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
115	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月下	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
116	思源樓B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
117	思源樓B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
118	思源樓B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
119	思源樓B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
120	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 13:59:00	
121	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 13:59:01	
122	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 14:01:40	
123	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 14:01:41	
124	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 13:57:19	
125	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 13:57:21	
126	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 14:04:28	
127	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 14:04:29	
128	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 14:05:26	
129	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 14:05:26	
130	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 14:05:27	
131	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 14:05:28	
132	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 14:04:26	
133	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 14:04:27	

134	致德樓B1F 污水馬達PP6-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 14:09:17	
135	致德樓B1F 污水馬達PP6-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 14:09:18	
136	致德樓B1F 廢水馬達PP8-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 14:10:23	
137	致德樓B1F 廢水馬達PP8-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 14:10:24	
138	致德樓B1F 廢水馬達PP9-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 14:10:25	
139	致德樓B1F 廢水馬達PP9-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 14:10:26	
140	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 14:10:19	
141	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 14:10:20	
142	致德樓B1F 廢水馬達 PP13-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 14:10:21	
143	致德樓B1F 廢水馬達 PP13-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 14:10:22	
144	致德樓B1F 廢水馬達 PP16-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 14:06:43	
145	致德樓B1F 廢水馬達 PP16-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 14:06:44	
146	致德樓RF 加壓馬達1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 13:53:54	
147	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 09:19:49	
148	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 09:19:50	
149	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 09:19:51	
150	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 09:19:51	
151	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 09:19:52	
152	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 09:19:53	
153	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 09:19:54	
154	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 09:19:55	
155	迴旋加速中心 B2F 恆壓馬達1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 09:15:36	
156	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	

157	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
158	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
159	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
160	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
161	動力中心B1F 低層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
162	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
163	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
164	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
165	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
166	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
167	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
168	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
169	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
170	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
171	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
172	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
173	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
174	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
175	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
176	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
177	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 09:53:07	
178	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 09:53:07	
179	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 09:53:04	
180	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 09:53:04	
181	地下連通道 B1F 中廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
182	地下連通道 B1F 中廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
183	地下連通道 B1F 中揚水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	



184	地下連通道 B1F 中揚水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
185	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
186	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
187	地下連通道 B1F 油槽污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
188	地下連通道 B1F 油槽污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
189	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
190	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
191	精神樓1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 09:09:04	
192	精神樓1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 09:09:05	
193	精神樓1F 廢水馬達-運動間	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
194	精神樓1F 廢水馬達-樓梯下	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
195	舊資訊室B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 08:52:20	
196	舊資訊室B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 08:52:21	
197	中繼水池山坡 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 09:24:06	
198	中繼水池山坡 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 09:24:07	
199	護士宿舍B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 09:53:08	
200	護士宿舍B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 09:53:09	
201	護士宿舍B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 09:53:05	
202	護士宿舍B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 09:53:06	
203	介壽堂1F 噴水馬達左	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
204	介壽堂1F 噴水馬達右	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
205	介壽堂1F 噴水馬達中	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
206	思源樓B1F 廢水馬達藥局內	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
備註:							
改善措施:							

## 每日[平常日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政  
2022/03/02 09:18:33

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/03/02 15:05:08

承辦工程司：黃睿楷  
2022/03/07 12:01:31

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 03 月 02 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註

1	一門診1F 污水馬達 EB1A2-3	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 10:01:07	
2	一門診1F 污水馬達 EB1A2-4	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 10:01:09	
3	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 10:01:04	
4	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 10:01:05	
5	一門診B1F 廢水馬達-空調 機房內	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 10:04:06	
6	一門診B1F 廢水馬達-檔案 室內	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 10:04:05	
7	一門診B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 10:19:56	
8	二門診B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 10:19:58	
9	二門診B1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 10:19:54	
10	二門診B1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 10:19:55	
11	一門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 10:21:14	
12	二門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 10:21:15	
13	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 10:21:10	
14	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 10:21:12	
15	一門診B1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 09:48:09	
16	三門診R1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 09:48:11	
17	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 09:35:30	
18	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 09:35:31	
19	一門診B1F 廢水馬達 EPB1G-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 09:35:33	
20	三門診B1F 廢水馬達 EPB1G-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 09:35:35	
21	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 09:28:08	
22	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 09:28:10	
23	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 09:22:20	

24	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 09:22:22	
25	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 09:22:26	
26	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 09:22:28	
27	一門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 09:28:12	
28	三門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 09:28:14	
29	一門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 09:22:29	
30	三門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 09:22:31	
31	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 09:27:56	
32	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 09:27:58	
33	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 09:28:00	
34	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 09:28:02	
35	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 09:28:04	
36	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 09:28:06	
37	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 09:22:17	
38	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 09:22:19	
39	一門診B3F 廢水馬達 EPB3I-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 09:25:19	
40	三門診B3F 廢水馬達 EPB3I-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 09:25:20	
41	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
42	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
43	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
44	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
45	中正樓B1F 直上型馬達 PA1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	

46	中正樓B1F 直上型馬達 PA2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
47	中正樓B1F 直上型馬達 PA3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
48	中正樓B1F 直上型馬達 PA4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
49	中正樓B1F 燭光型馬達 PT1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
50	中正樓B1F 燭光型馬達 PT2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
51	中正樓B1F 燭光型馬達 PT3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
52	中正樓B1F 燭光型馬達 PT4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
53	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
54	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
55	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
56	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
57	中正樓B3F 廚餘馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
58	中正樓B3F 廚餘馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
59	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
60	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
61	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
62	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
63	介壽堂B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 09:10:48	
64	介壽堂B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 09:10:51	
65	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
66	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
67	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
68	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
69	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
70	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	

71	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
72	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
73	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
74	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
75	托兒所大樓1F 污水馬達-廁所 內-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 14:49:13	
76	托兒所大樓 B1F 污水馬達-廁所 內-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 14:49:14	
77	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 14:49:05	
78	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 14:49:06	
79	托兒所大樓1F 廢水馬達-消防 室內-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 14:49:09	
80	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-消防 室內-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 14:49:10	
81	技警宿舍1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 13:50:46	
82	技警宿舍1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 13:50:48	
83	身障中心B1F 廢水馬達PP1-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 08:38:22	
84	身障中心B1F 廢水馬達PP1-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 08:38:24	
85	身障中心B1F 廢水馬達PP2-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 08:38:29	
86	身障中心B1F 廢水馬達PP2-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 08:38:31	
87	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 08:38:26	
88	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 08:38:28	
89	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 08:41:04	
90	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
91	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 08:46:31	

92	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 08:46:32	
93	身障中心B1F 廢水馬達PP3-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 08:48:04	
94	身障中心B1F 廢水馬達PP3-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 08:48:06	
95	身障中心B1F 污水馬達PP4-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 08:48:09	
96	身障中心B1F 污水馬達PP4-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 08:48:11	
97	身障中心B1F 廢水馬達PP5-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 08:43:26	
98	身障中心B1F 廢水馬達PP5-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 08:43:28	
99	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
100	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
101	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
102	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
103	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
104	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
105	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 13:40:01	
106	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 13:40:05	
107	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 13:39:56	
108	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 13:39:58	
109	思源樓1F 污水加藥設備 後方	設備狀況 藥水高度	目視	正常 115	連景雲	2022-03-02 13:37:23 2022-03-02 13:37:39	
110	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月上	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
111	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月中	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	

112	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月下	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
113	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月上	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
114	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月中	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
115	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月下	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
116	思源樓B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 10:34:05	
117	思源樓B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 10:34:07	
118	思源樓B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 10:34:11	
119	思源樓B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 10:34:13	
120	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 08:31:45	
121	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 08:31:47	
122	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 08:26:47	
123	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 08:26:48	
124	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 08:20:54	
125	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 08:20:58	
126	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 08:29:05	
127	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 08:29:09	
128	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 08:24:04	
129	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 08:24:06	
130	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 08:24:07	
131	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 08:24:09	
132	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 08:29:01	
133	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 08:29:03	
134	致德樓B1F 污水馬達PP6- 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 08:34:17	
135	致德樓B1F 污水馬達PP6- 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 08:34:20	

136	致德樓B1F 廢水馬達PP8-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 08:35:23	
137	致德樓B1F 廢水馬達PP8-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 08:35:26	
138	致德樓B1F 廢水馬達PP9-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 08:35:28	
139	致德樓B1F 廢水馬達PP9-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 08:35:29	
140	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 08:35:07	
141	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 08:35:11	
142	致德樓B1F 廢水馬達 PP13-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 08:35:18	
143	致德樓B1F 廢水馬達 PP13-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 08:35:20	
144	致德樓B1F 廢水馬達 PP16-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 09:06:31	
145	致德樓B1F 廢水馬達 PP16-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 09:06:34	
146	致德樓RF 加壓馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 08:16:47	
147	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 14:20:52	
148	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 14:20:53	
149	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 14:20:54	
150	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 14:20:59	
151	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 14:21:02	
152	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 14:21:04	
153	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 14:21:06	
154	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 14:21:07	
155	迴旋加速中心 B2F 恆壓馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 14:15:40	
156	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
157	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
158	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
159	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	



160	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
161	動力中心B1F 低層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
162	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
163	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
164	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
165	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
166	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
167	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
168	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
169	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
170	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
171	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
172	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
173	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
174	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
175	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
176	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
177	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 10:45:20	
178	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 10:45:22	
179	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 10:45:13	
180	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 10:45:15	
181	地下連通道 B1F 中廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
182	地下連通道 B1F 中廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
183	地下連通道 B1F 中揚水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
184	地下連通道 B1F 中揚水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
185	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	

186	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
187	地下連通道 B1F 油槽污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
188	地下連通道 B1F 油槽污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
189	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
190	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
191	精神樓1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 14:12:58	
192	精神樓1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 14:13:00	
193	精神樓1F 廢水馬達-運動間	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
194	精神樓1F 廢水馬達-樓梯下	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
195	舊資訊室B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 14:53:53	
196	舊資訊室B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 14:53:55	
197	中繼水池山坡 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 14:06:41	
198	中繼水池山坡 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 14:06:42	
199	護士宿舍B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 10:45:23	
200	護士宿舍B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 10:45:24	
201	護士宿舍B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 10:45:18	
202	護士宿舍B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 10:45:19	
203	介壽堂1F 噴水馬達左	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 09:10:47	
204	介壽堂1F 噴水馬達右	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 09:10:44	
205	介壽堂1F 噴水馬達中	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 09:10:43	
206	思源樓B1F 廢水馬達藥局內	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 10:34:09	
備註:							
改善措施:							

## 每日[平常日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政  
2022/03/02 16:53:38

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/03/03 16:16:43

承辦工程司：黃睿楷  
2022/03/07 11:55:40

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 03 月 03 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	一門診1F 污水馬達 EB1A2-3	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 10:01:22	
2	一門診1F 污水馬達 EB1A2-4	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 10:01:23	

3	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 10:01:21	
4	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 10:01:21	
5	一門診B1F 廢水馬達-空調 機房內	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 10:03:51	
6	一門診B1F 廢水馬達-檔案 室內	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 10:03:49	
7	一門診B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 10:07:16	
8	二門診B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 10:07:16	
9	二門診B1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 10:07:14	
10	二門診B1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 10:07:15	
11	一門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 10:08:23	
12	二門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 10:08:26	
13	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 10:08:22	
14	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 10:08:22	
15	一門診B1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 10:57:16	
16	三門診R1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 10:57:17	
17	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 10:31:03	
18	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 10:31:05	
19	一門診B1F 廢水馬達 EPB1G-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 10:31:06	
20	三門診B1F 廢水馬達 EPB1G-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 10:31:08	
21	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 10:27:07	
22	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 10:27:08	
23	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 10:23:42	
24	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 10:23:43	
25	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 10:23:44	

26	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 10:23:44	
27	一門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 10:27:09	
28	三門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 10:27:16	
29	一門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 10:23:45	
30	三門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 10:23:47	
31	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 10:27:01	
32	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 10:27:04	
33	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 10:27:05	
34	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 10:27:05	
35	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 10:27:06	
36	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 10:27:07	
37	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 10:23:40	
38	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 10:23:41	
39	一門診B3F 廢水馬達 EPB3I-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 10:24:39	
40	三門診B3F 廢水馬達 EPB3I-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 10:24:42	
41	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
42	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
43	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
44	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
45	中正樓B1F 直上型馬達 PA1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
46	中正樓B1F 直上型馬達 PA2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
47	中正樓B1F 直上型馬達 PA3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	

48	中正樓B1F 直上型馬達 PA4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
49	中正樓B1F 燭光型馬達 PT1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
50	中正樓B1F 燭光型馬達 PT2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
51	中正樓B1F 燭光型馬達 PT3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
52	中正樓B1F 燭光型馬達 PT4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
53	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
54	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
55	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
56	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
57	中正樓B3F 廚餘馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
58	中正樓B3F 廚餘馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
59	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
60	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
61	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
62	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
63	介壽堂B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
64	介壽堂B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
65	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
66	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
67	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
68	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
69	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
70	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
71	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑- 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
72	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑- 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	

73	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
74	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
75	托兒所大樓1F 污水馬達-廁所 內-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 08:55:11	
76	托兒所大樓 B1F 污水馬達-廁所 內-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 08:55:11	
77	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁 1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 08:55:07	
78	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁 2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 08:55:08	
79	托兒所大樓1F 廢水馬達-消防 室內-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 08:55:09	
80	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-消防 室內-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 08:55:10	
81	技警宿舍1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 09:26:31	
82	技警宿舍1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 09:26:32	
83	身障中心B1F 廢水馬達PP1- 1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 14:39:43	
84	身障中心B1F 廢水馬達PP1- 2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 14:39:44	
85	身障中心B1F 廢水馬達PP2- 1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 14:39:47	
86	身障中心B1F 廢水馬達PP2- 2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 14:39:48	
87	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 14:39:45	
88	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 14:39:46	
89	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 14:42:03	
90	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
91	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 14:47:37	
92	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 14:47:38	
93	身障中心B1F 廢水馬達PP3- 1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 14:46:10	

94	身障中心B1F 廢水馬達PP3-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 14:46:11	
95	身障中心B1F 污水馬達PP4-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 14:46:12	
96	身障中心B1F 污水馬達PP4-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 14:46:13	
97	身障中心B1F 廢水馬達PP5-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 14:44:23	
98	身障中心B1F 廢水馬達PP5-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 14:44:25	
99	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
100	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
101	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
102	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
103	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
104	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
105	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 09:02:50	
106	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 09:02:56	
107	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 09:02:48	
108	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 09:02:49	
109	思源樓1F 污水加藥設備 後方	設備狀況 藥水高度	目視	正常 115	喀召阿外 喀召阿外	2022-03-03 08:59:32 2022-03-03 09:00:25	
110	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月上	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
111	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月中	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
112	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月下	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
113	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月上	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	

114	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月中	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
115	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月下	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
116	思源樓B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
117	思源樓B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
118	思源樓B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
119	思源樓B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
120	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 14:27:20	
121	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 14:27:21	
122	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 14:23:48	
123	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 14:23:53	
124	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 14:33:51	
125	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 14:33:54	
126	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 14:20:28	
127	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 14:20:29	
128	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 14:19:22	
129	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 14:19:23	
130	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 14:19:24	
131	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 14:19:26	
132	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 14:20:26	
133	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 14:20:27	
134	致德樓B1F 污水馬達PP6- 1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 14:36:01	
135	致德樓B1F 污水馬達PP6- 2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 14:36:03	
136	致德樓B1F 廢水馬達PP8- 1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 14:36:54	



137	致德樓B1F 廢水馬達PP8-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 14:36:55	
138	致德樓B1F 廢水馬達PP9-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 14:36:55	
139	致德樓B1F 廢水馬達PP9-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 14:36:57	
140	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 14:36:50	
141	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 14:36:51	
142	致德樓B1F 廢水馬達 PP13-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 14:36:52	
143	致德樓B1F 廢水馬達 PP13-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 14:36:53	
144	致德樓B1F 廢水馬達 PP16-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 14:17:48	
145	致德樓B1F 廢水馬達 PP16-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 14:17:49	
146	致德樓RF 加壓馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 14:30:02	
147	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 09:12:53	
148	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 09:12:54	
149	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 09:12:55	
150	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 09:12:56	
151	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 09:12:58	
152	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 09:12:59	
153	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 09:13:00	
154	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 09:13:02	
155	迴旋加速中心 B2F 恆壓馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 09:15:39	
156	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
157	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
158	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
159	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
160	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
161	動力中心B1F 低層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	

162	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
163	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
164	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
165	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
166	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
167	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
168	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
169	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
170	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
171	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
172	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
173	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
174	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
175	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
176	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
177	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 09:57:00	
178	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 09:57:01	
179	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 09:56:56	
180	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 09:56:57	
181	地下連通道 B1F 中廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
182	地下連通道 B1F 中廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
183	地下連通道 B1F 中揚水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
184	地下連通道 B1F 中揚水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
185	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
186	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	

187	地下連通道 B1F 油槽污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
188	地下連通道 B1F 油槽污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
189	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
190	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
191	精神樓1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 09:18:41	
192	精神樓1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 09:18:43	
193	精神樓1F 廢水馬達-運動間	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
194	精神樓1F 廢水馬達-樓梯下	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
195	舊資訊室B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 08:50:42	
196	舊資訊室B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 08:50:45	
197	中繼水池山坡 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 09:23:57	
198	中繼水池山坡 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 09:23:58	
199	護士宿舍B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 09:57:02	
200	護士宿舍B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 09:57:04	
201	護士宿舍B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 09:56:58	
202	護士宿舍B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 09:56:59	
203	介壽堂1F 噴水馬達左	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
204	介壽堂1F 噴水馬達右	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
205	介壽堂1F 噴水馬達中	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
206	思源樓B1F 廢水馬達藥局內	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
備註:							
改善措施:							

## 每日[平常日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政  
2022/03/03 16:43:33

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/03/03 16:47:55

承辦工程司：黃睿楷  
2022/03/07 11:54:47

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 03 月 04 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	一門診1F 污水馬達 EB1A2-3	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 09:16:46	
2	一門診1F 污水馬達 EB1A2-4	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 09:16:47	
3	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 09:16:44	

4	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 09:16:45	
5	一門診B1F 廢水馬達-空調 機房內	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 09:18:48	
6	一門診B1F 廢水馬達-檔案 室內	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 09:18:47	
7	一門診B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 09:21:45	
8	二門診B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 09:21:46	
9	二門診B1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 09:21:43	
10	二門診B1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 09:21:44	
11	一門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 09:22:40	
12	二門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 09:22:41	
13	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 09:22:38	
14	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 09:22:39	
15	一門診B1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 09:45:48	
16	三門診R1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 09:45:49	
17	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 09:36:07	
18	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 09:36:08	
19	一門診B1F 廢水馬達 EPB1G-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 09:36:09	
20	三門診B1F 廢水馬達 EPB1G-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 09:36:11	
21	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 09:41:19	
22	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 09:41:20	
23	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 09:38:53	
24	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 09:38:54	
25	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 09:38:55	
26	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 09:38:55	
27	一門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 09:41:21	

28	三門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 09:41:22	
29	一門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 09:38:56	
30	三門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 09:38:57	
31	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 09:41:12	
32	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 09:41:13	
33	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 09:41:14	
34	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 09:41:15	
35	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 09:41:16	
36	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 09:41:18	
37	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 09:38:51	
38	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 09:38:52	
39	一門診B3F 廢水馬達 EPB3I-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 09:39:45	
40	三門診B3F 廢水馬達 EPB3I-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 09:39:46	
41	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
42	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
43	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
44	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
45	中正樓B1F 直上型馬達 PA1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
46	中正樓B1F 直上型馬達 PA2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
47	中正樓B1F 直上型馬達 PA3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
48	中正樓B1F 直上型馬達 PA4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
49	中正樓B1F 燭光型馬達 PT1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	

50	中正樓B1F 燭光型馬達 PT2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
51	中正樓B1F 燭光型馬達 PT3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
52	中正樓B1F 燭光型馬達 PT4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
53	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
54	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
55	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
56	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
57	中正樓B3F 廚餘馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
58	中正樓B3F 廚餘馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
59	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
60	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
61	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
62	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
63	介壽堂B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
64	介壽堂B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
65	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
66	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
67	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
68	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
69	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
70	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
71	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑- 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
72	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑- 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
73	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	

74	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
75	托兒所大樓1F 污水馬達-廁所 內-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 08:14:56	
76	托兒所大樓 B1F 污水馬達-廁所 內-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 08:14:57	
77	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁 1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 08:14:52	
78	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁 2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 08:14:53	
79	托兒所大樓1F 廢水馬達-消防 室內-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 08:14:54	
80	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-消防 室內-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 08:14:55	
81	技警宿舍1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 08:56:27	
82	技警宿舍1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 08:56:28	
83	身障中心B1F 廢水馬達PP1- 1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 10:33:34	
84	身障中心B1F 廢水馬達PP1- 2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 10:33:35	
85	身障中心B1F 廢水馬達PP2- 1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 10:33:38	
86	身障中心B1F 廢水馬達PP2- 2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 10:33:39	
87	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 10:33:36	
88	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 10:33:37	
89	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 10:34:35	
90	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
91	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 10:39:01	
92	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 10:39:02	
93	身障中心B1F 廢水馬達PP3- 1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 10:37:51	
94	身障中心B1F 廢水馬達PP3- 2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 10:37:52	
95	身障中心B1F 污水馬達PP4- 1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 10:37:54	

96	身障中心B1F 污水馬達PP4-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 10:37:54	
97	身障中心B1F 廢水馬達PP5-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 10:36:18	
98	身障中心B1F 廢水馬達PP5-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 10:36:19	
99	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
100	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
101	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
102	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
103	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
104	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
105	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 08:22:46	
106	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 08:22:47	
107	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 08:22:44	
108	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 08:22:45	
109	思源樓1F	藥水高度		115	倪鵬凱	2022-03-04 08:19:18	
	污水加藥設備 後方	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 08:18:46	
110	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月上	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
111	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月中	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
112	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月下	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
113	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月上	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
114	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月中	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
115	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月下	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	



116	思源樓B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
117	思源樓B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
118	思源樓B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
119	思源樓B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
120	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 10:24:37	
121	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 10:24:38	
122	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 10:19:32	
123	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 10:19:33	
124	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 10:25:55	
125	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 10:25:56	
126	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 10:23:14	
127	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 10:23:15	
128	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 10:22:23	
129	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 10:22:24	
130	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 10:22:24	
131	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 10:22:25	
132	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 10:23:12	
133	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 10:23:13	
134	致德樓B1F 污水馬達PP6- 1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 10:30:59	
135	致德樓B1F 污水馬達PP6- 2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 10:31:00	
136	致德樓B1F 廢水馬達PP8- 1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 10:31:41	
137	致德樓B1F 廢水馬達PP8- 2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 10:31:42	
138	致德樓B1F 廢水馬達PP9- 1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 10:31:43	
139	致德樓B1F 廢水馬達PP9- 2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 10:31:44	

140	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 10:31:37	
141	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 10:31:39	
142	致德樓B1F 廢水馬達 PP13-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 10:31:40	
143	致德樓B1F 廢水馬達 PP13-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 10:31:41	
144	致德樓B1F 廢水馬達 PP16-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 10:15:05	
145	致德樓B1F 廢水馬達 PP16-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 10:15:06	
146	致德樓RF 加壓馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 10:27:38	
147	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 08:43:27	
148	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 08:43:28	
149	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 08:43:29	
150	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 08:43:30	
151	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 08:43:31	
152	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 08:43:33	
153	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 08:43:33	
154	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 08:43:34	
155	迴旋加速中心 B2F 恆壓馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 08:46:29	
156	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
157	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
158	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
159	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
160	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
161	動力中心B1F 低層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
162	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
163	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
164	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
165	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	

166	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
167	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
168	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
169	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
170	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
171	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
172	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
173	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
174	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
175	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
176	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
177	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 09:13:30	
178	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 09:13:31	
179	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 09:13:24	
180	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 09:13:25	
181	地下連通道 B1F 中廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
182	地下連通道 B1F 中廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
183	地下連通道 B1F 中揚水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
184	地下連通道 B1F 中揚水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
185	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
186	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
187	地下連通道 B1F 油槽污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
188	地下連通道 B1F 油槽污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
189	地下連通道 B1F 污水馬達PS1- 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	

190	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
191	精神樓1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 08:40:53	
192	精神樓1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 08:40:54	
193	精神樓1F 廢水馬達-運動間	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
194	精神樓1F 廢水馬達-樓梯下	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
195	舊資訊室B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 08:11:30	
196	舊資訊室B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 08:11:31	
197	中繼水池山坡 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 08:36:40	
198	中繼水池山坡 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 08:36:41	
199	護士宿舍B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 09:13:33	
200	護士宿舍B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 09:13:34	
201	護士宿舍B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 09:13:27	
202	護士宿舍B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 09:13:29	
203	介壽堂1F 噴水馬達左	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
204	介壽堂1F 噴水馬達右	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
205	介壽堂1F 噴水馬達中	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
206	思源樓B1F 廢水馬達藥局內	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
備註:							
改善措施:							

## 每日[平常日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政  
 2022/03/11 10:27:05
 承商駐院主任：謝濱隆  
 2022/03/14 09:37:08

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 03 月 05 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

## 每日[平常日]給排水設備巡查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 03 月 06 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

## 每日[平常日]給排水設備巡查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 03 月 07 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	一門診1F 污水馬達 EB1A2-3	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-07 10:26:43	
2	一門診1F 污水馬達 EB1A2-4	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-07 10:26:45	

3	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-07 10:26:41	
4	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-07 10:26:42	
5	一門診B1F 廢水馬達-空調 機房內	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-07 10:29:25	
6	一門診B1F 廢水馬達-檔案 室內	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-07 10:29:23	
7	一門診B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-07 10:43:16	
8	二門診B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-07 10:43:17	
9	二門診B1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-07 10:43:14	
10	二門診B1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-07 10:43:15	
11	一門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-07 10:44:06	
12	二門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-07 10:44:08	
13	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-07 10:44:04	
14	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-07 10:44:05	
15	一門診B1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-07 10:56:45	
16	三門診R1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-07 10:56:46	
17	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-07 11:45:16	
18	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-07 11:45:17	
19	一門診B1F 廢水馬達 EPB1G-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-07 11:45:18	
20	三門診B1F 廢水馬達 EPB1G-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-07 11:45:19	
21	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-07 11:36:06	
22	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-07 11:36:07	
23	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-07 11:33:17	
24	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-07 11:33:18	
25	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-07 11:33:23	
26	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-07 11:33:28	

27	一門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-07 11:36:08	
28	三門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-07 11:36:09	
29	一門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-07 11:33:29	
30	三門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-07 11:33:31	
31	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-07 11:35:59	
32	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-07 11:36:00	
33	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-07 11:36:01	
34	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-07 11:36:02	
35	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-07 11:36:04	
36	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-07 11:36:05	
37	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-07 11:33:14	
38	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-07 11:33:15	
39	一門診B3F 廢水馬達 EPB3I-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-07 11:37:47	
40	三門診B3F 廢水馬達 EPB3I-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-07 11:37:48	
41	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
42	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
43	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
44	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
45	中正樓B1F 直上型馬達 PA1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
46	中正樓B1F 直上型馬達 PA2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
47	中正樓B1F 直上型馬達 PA3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
48	中正樓B1F 直上型馬達 PA4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	

49	中正樓B1F 燭光型馬達 PT1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
50	中正樓B1F 燭光型馬達 PT2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
51	中正樓B1F 燭光型馬達 PT3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
52	中正樓B1F 燭光型馬達 PT4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
53	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
54	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
55	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
56	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
57	中正樓B3F 廚餘馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
58	中正樓B3F 廚餘馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
59	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
60	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
61	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
62	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
63	介壽堂B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-03-07 10:00:48	
64	介壽堂B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-03-07 10:00:49	
65	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-03-07 10:12:49	
66	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-03-07 10:12:52	
67	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 1	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-03-07 10:12:46	
68	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 2	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-03-07 10:12:48	
69	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-03-07 10:14:25	
70	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-03-07 10:14:26	
71	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑- 1	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-03-07 10:14:22	
72	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑- 2	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-03-07 10:14:22	

73	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-03-07 10:14:23	
74	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-03-07 10:14:24	
75	托兒所大樓1F 污水馬達-廁所 內-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-07 08:58:45	
76	托兒所大樓 B1F 污水馬達-廁所 內-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-07 08:58:46	
77	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁 1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-07 08:58:39	
78	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁 2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-07 08:58:41	
79	托兒所大樓1F 廢水馬達-消防 室內-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-07 08:58:42	
80	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-消防 室內-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-07 08:58:44	
81	技警宿舍1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-07 10:04:53	
82	技警宿舍1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-07 10:04:55	
83	身障中心B1F 廢水馬達PP1- 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
84	身障中心B1F 廢水馬達PP1- 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
85	身障中心B1F 廢水馬達PP2- 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
86	身障中心B1F 廢水馬達PP2- 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
87	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
88	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
89	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
90	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
91	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
92	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
93	身障中心B1F 廢水馬達PP3- 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
94	身障中心B1F 廢水馬達PP3- 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	



95	身障中心B1F 污水馬達PP4-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
96	身障中心B1F 污水馬達PP4-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
97	身障中心B1F 廢水馬達PP5-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
98	身障中心B1F 廢水馬達PP5-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
99	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
100	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
101	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
102	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
103	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
104	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
105	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
106	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
107	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
108	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
109	思源樓1F 污水加藥設備 後方	藥水高度		未到位		(2022-03-07 00:00)	
		設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
110	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月上	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
111	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月中	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
112	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月下	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
113	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月上	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
114	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月中	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	

115	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月下	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
116	思源樓B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
117	思源樓B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
118	思源樓B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
119	思源樓B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
120	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
121	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
122	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
123	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
124	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
125	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
126	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
127	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
128	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
129	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
130	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
131	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
132	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
133	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
134	致德樓B1F 污水馬達PP6- 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
135	致德樓B1F 污水馬達PP6- 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
136	致德樓B1F 廢水馬達PP8- 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
137	致德樓B1F 廢水馬達PP8- 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
138	致德樓B1F 廢水馬達PP9- 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	

139	致德樓B1F 廢水馬達PP9-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
140	身障中心B1F 廢水馬達PP12-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
141	身障中心B1F 廢水馬達PP12-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
142	致德樓B1F 廢水馬達PP13-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
143	致德樓B1F 廢水馬達PP13-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
144	致德樓B1F 廢水馬達PP16-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
145	致德樓B1F 廢水馬達PP16-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
146	致德樓RF 加壓馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
147	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-07 09:40:07	
148	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-07 09:40:08	
149	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-07 09:40:10	
150	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-07 09:40:11	
151	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-07 09:40:13	
152	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-07 09:40:14	
153	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-07 09:40:15	
154	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-07 09:40:17	
155	迴旋加速中心 B2F 恆壓馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-07 09:21:37	
156	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
157	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
158	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
159	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
160	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
161	動力中心B1F 低層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
162	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
163	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	

164	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
165	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
166	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
167	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
168	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
169	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
170	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
171	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
172	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
173	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
174	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
175	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
176	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
177	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-07 10:20:46	
178	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-07 10:20:48	
179	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-07 10:20:42	
180	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-07 10:20:43	
181	地下連通道 B1F 中廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
182	地下連通道 B1F 中廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
183	地下連通道 B1F 中揚水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
184	地下連通道 B1F 中揚水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
185	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
186	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
187	地下連通道 B1F 油槽污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
188	地下連通道 B1F 油槽污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	

189	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
190	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
191	精神樓1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-07 09:19:20	
192	精神樓1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-07 09:19:21	
193	精神樓1F 廢水馬達-運動間	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
194	精神樓1F 廢水馬達-樓梯下	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
195	舊資訊室B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-07 08:53:10	
196	舊資訊室B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-07 08:53:12	
197	中繼水池山坡 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-07 09:46:38	
198	中繼水池山坡 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-07 09:46:39	
199	護士宿舍B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-07 10:20:49	
200	護士宿舍B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-07 10:20:51	
201	護士宿舍B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-07 10:20:44	
202	護士宿舍B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-07 10:20:45	
203	介壽堂1F 噴水馬達左	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-03-07 10:00:47	
204	介壽堂1F 噴水馬達右	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-03-07 10:00:46	
205	介壽堂1F 噴水馬達中	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-03-07 10:00:46	
206	思源樓B1F 廢水馬達藥局內	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
備註:							
改善措施:							

## 每日[平常日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政  
 2022/03/11 10:26:36
 承商駐院主任：謝濱隆  
 2022/03/14 09:37:31

單位 項號	給排水 檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 03 月 08 日		
				檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	一門診1F 污水馬達 EB1A2-3	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 09:35:56	
2	一門診1F 污水馬達 EB1A2-4	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 09:35:58	
3	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 09:35:53	
4	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 09:35:55	
5	一門診B1F 廢水馬達-空調 機房內	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 09:38:27	

6	一門診B1F 廢水馬達-檔案 室內	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 09:38:26	
7	一門診B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 09:41:40	
8	二門診B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 09:41:41	
9	二門診B1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 09:41:38	
10	二門診B1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 09:41:39	
11	一門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 09:42:57	
12	二門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 09:42:58	
13	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 09:42:53	
14	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 09:42:56	
15	一門診B1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 09:57:46	
16	三門診R1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 09:57:47	
17	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 10:11:16	
18	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 10:11:17	
19	一門診B1F 廢水馬達 EPB1G-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 10:11:18	
20	三門診B1F 廢水馬達 EPB1G-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 10:11:19	
21	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 10:16:13	
22	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 10:16:14	
23	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 10:14:14	
24	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 10:14:15	
25	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 10:14:16	
26	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 10:14:17	
27	一門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 10:16:15	
28	三門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 10:16:16	

29	一門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 10:14:18	
30	三門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 10:14:20	
31	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 10:16:07	
32	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 10:16:07	
33	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 10:16:09	
34	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 10:16:09	
35	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 10:16:11	
36	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 10:16:12	
37	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 10:14:12	
38	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 10:14:13	
39	一門診B3F 廢水馬達 EPB3I-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 10:14:57	
40	三門診B3F 廢水馬達 EPB3I-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 10:14:59	
41	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
42	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
43	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
44	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
45	中正樓B1F 直上型馬達 PA1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
46	中正樓B1F 直上型馬達 PA2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
47	中正樓B1F 直上型馬達 PA3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
48	中正樓B1F 直上型馬達 PA4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
49	中正樓B1F 燭光型馬達 PT1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
50	中正樓B1F 燭光型馬達 PT2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	

51	中正樓B1F 燭光型馬達 PT3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
52	中正樓B1F 燭光型馬達 PT4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
53	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
54	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
55	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
56	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
57	中正樓B3F 廚餘馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
58	中正樓B3F 廚餘馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
59	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
60	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
61	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
62	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
63	介壽堂B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
64	介壽堂B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
65	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
66	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
67	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
68	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
69	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
70	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
71	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑- 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
72	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑- 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
73	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
74	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
75	托兒所大樓1F 污水馬達-廁所 內-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 08:44:44	



76	托兒所大樓 B1F 污水馬達-廁所 內-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 08:44:46	
77	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 08:44:38	
78	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 08:44:39	
79	托兒所大樓1F 廢水馬達-消防 室內-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 08:44:40	
80	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-消防 室內-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 08:44:42	
81	技警宿舍1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 09:10:34	
82	技警宿舍1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 09:10:36	
83	身障中心B1F 廢水馬達PP1- 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 14:41:09	
84	身障中心B1F 廢水馬達PP1- 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 14:41:10	
85	身障中心B1F 廢水馬達PP2- 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 14:41:13	
86	身障中心B1F 廢水馬達PP2- 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 14:41:14	
87	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 14:41:11	
88	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 14:41:12	
89	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 14:43:05	
90	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
91	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 14:50:29	
92	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 14:50:29	
93	身障中心B1F 廢水馬達PP3- 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 14:48:54	
94	身障中心B1F 廢水馬達PP3- 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 14:48:56	
95	身障中心B1F 污水馬達PP4- 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 14:49:05	
96	身障中心B1F 污水馬達PP4- 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 14:49:06	

97	身障中心B1F 廢水馬達PP5-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 14:44:55	
98	身障中心B1F 廢水馬達PP5-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 14:44:56	
99	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
100	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
101	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
102	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
103	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
104	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
105	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 08:51:09	
106	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 08:51:11	
107	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 08:51:06	
108	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 08:51:08	
109	思源樓1F	藥水高度		94	詹斯強	2022-03-08 08:49:25	
	污水加藥設備 後方	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 08:49:07	
110	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月上	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
111	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月中	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
112	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月下	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
113	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月上	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
114	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月中	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
115	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月下	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
116	思源樓B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
117	思源樓B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	

118	思源樓B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
119	思源樓B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
120	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 14:24:53	
121	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 14:24:54	
122	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 14:32:07	
123	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 14:32:08	
124	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 14:27:22	
125	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 14:27:23	
126	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 14:36:30	
127	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 14:36:31	
128	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 14:29:16	
129	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 14:29:17	
130	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 14:29:18	
131	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 14:29:19	
132	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 14:36:27	
133	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 14:36:29	
134	致德樓B1F 污水馬達PP6- 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 14:38:36	
135	致德樓B1F 污水馬達PP6- 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 14:38:37	
136	致德樓B1F 廢水馬達PP8- 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 14:39:23	
137	致德樓B1F 廢水馬達PP8- 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 14:39:25	
138	致德樓B1F 廢水馬達PP9- 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 14:39:26	
139	致德樓B1F 廢水馬達PP9- 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 14:39:27	
140	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 14:39:19	

141	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 14:39:20	
142	致德樓B1F 廢水馬達 PP13-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 14:39:21	
143	致德樓B1F 廢水馬達 PP13-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 14:39:22	
144	致德樓B1F 廢水馬達 PP16-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 14:46:08	
145	致德樓B1F 廢水馬達 PP16-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 14:46:09	
146	致德樓RF 加壓馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 14:21:37	
147	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 08:57:11	
148	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 08:57:12	
149	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 08:57:14	
150	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 08:57:15	
151	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 08:57:16	
152	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 08:57:17	
153	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 08:57:18	
154	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 08:57:19	
155	迴旋加速中心 B2F 恆壓馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 09:00:32	
156	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
157	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
158	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
159	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
160	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
161	動力中心B1F 低層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
162	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
163	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
164	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
165	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
166	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	

167	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
168	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
169	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
170	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
171	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
172	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
173	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
174	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
175	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
176	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
177	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 09:32:02	
178	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 09:32:02	
179	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 09:31:58	
180	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 09:31:59	
181	地下連通道 B1F 中廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
182	地下連通道 B1F 中廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
183	地下連通道 B1F 中揚水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
184	地下連通道 B1F 中揚水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
185	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
186	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
187	地下連通道 B1F 油槽污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
188	地下連通道 B1F 油槽污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
189	地下連通道 B1F 污水馬達PS1- 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	

190	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
191	精神樓1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 09:04:50	
192	精神樓1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 09:04:51	
193	精神樓1F 廢水馬達-運動間	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
194	精神樓1F 廢水馬達-樓梯下	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
195	舊資訊室B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 08:40:01	
196	舊資訊室B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 08:40:03	
197	中繼水池山坡 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 09:07:43	
198	中繼水池山坡 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 09:07:45	
199	護士宿舍B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 09:32:04	
200	護士宿舍B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 09:32:05	
201	護士宿舍B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 09:32:00	
202	護士宿舍B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 09:32:01	
203	介壽堂1F 噴水馬達左	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
204	介壽堂1F 噴水馬達右	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
205	介壽堂1F 噴水馬達中	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
206	思源樓B1F 廢水馬達藥局內	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
備註:							
改善措施:							

## 每日[平常日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政  
 2022/03/11 10:26:05
 承商駐院主任：謝濱隆  
 2022/03/14 09:37:48

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 03 月 09 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	一門診1F 污水馬達 EB1A2-3	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 09:41:22	
2	一門診1F 污水馬達 EB1A2-4	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 09:41:23	
3	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 09:41:20	
4	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 09:41:21	
5	一門診B1F 廢水馬達-空調 機房內	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 09:44:59	
6	一門診B1F 廢水馬達-檔案 室內	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 09:44:58	
7	一門診B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 09:48:22	

8	二門診B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 09:48:23	
9	二門診B1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 09:48:20	
10	二門診B1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 09:48:21	
11	一門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 09:49:10	
12	二門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 09:49:11	
13	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 09:49:08	
14	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 09:49:09	
15	一門診B1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 10:18:18	
16	三門診R1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 10:18:19	
17	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 11:12:11	
18	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 11:12:11	
19	一門診B1F 廢水馬達 EPB1G-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 11:12:12	
20	三門診B1F 廢水馬達 EPB1G-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 11:12:13	
21	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 10:13:29	
22	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 10:13:29	
23	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 10:10:11	
24	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 10:10:12	
25	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 10:10:12	
26	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 10:10:13	
27	一門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 10:13:30	
28	三門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 10:13:32	
29	一門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 10:10:14	
30	三門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 10:10:16	

31	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 10:13:24	
32	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 10:13:25	
33	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 10:13:26	
34	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 10:13:26	
35	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 10:13:27	
36	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 10:13:28	
37	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 10:10:10	
38	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 10:10:11	
39	一門診B3F 廢水馬達 EPB3I-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 10:11:38	
40	三門診B3F 廢水馬達 EPB3I-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 10:11:39	
41	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
42	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
43	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
44	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
45	中正樓B1F 直上型馬達 PA1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
46	中正樓B1F 直上型馬達 PA2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
47	中正樓B1F 直上型馬達 PA3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
48	中正樓B1F 直上型馬達 PA4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
49	中正樓B1F 燭光型馬達 PT1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
50	中正樓B1F 燭光型馬達 PT2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
51	中正樓B1F 燭光型馬達 PT3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
52	中正樓B1F 燭光型馬達 PT4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	



53	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
54	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
55	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
56	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
57	中正樓B3F 廚餘馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
58	中正樓B3F 廚餘馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
59	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
60	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
61	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
62	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
63	介壽堂B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-03-09 15:15:25	
64	介壽堂B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-03-09 15:15:27	
65	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-03-09 15:08:18	
66	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-03-09 15:08:20	
67	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-03-09 15:08:15	
68	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-03-09 15:08:16	
69	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-03-09 15:05:37	
70	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-03-09 15:05:38	
71	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-03-09 15:05:32	
72	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-03-09 15:05:33	
73	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-03-09 15:05:35	
74	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-03-09 15:05:36	
75	托兒所大樓1F 污水馬達-廁所內-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 08:26:57	
76	托兒所大樓 B1F 污水馬達-廁所內-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 08:26:58	

77	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁 1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 08:26:54	
78	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁 2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 08:26:55	
79	托兒所大樓1F 廢水馬達-消防 室內-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 08:26:55	
80	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-消防 室內-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 08:26:56	
81	技警宿舍1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 09:01:44	
82	技警宿舍1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 09:01:46	
83	身障中心B1F 廢水馬達PP1- 1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 14:20:35	
84	身障中心B1F 廢水馬達PP1- 2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 14:20:36	
85	身障中心B1F 廢水馬達PP2- 1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 14:20:38	
86	身障中心B1F 廢水馬達PP2- 2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 14:20:39	
87	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 14:20:36	
88	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 14:20:37	
89	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 14:21:49	
90	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
91	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 14:29:49	
92	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 14:29:50	
93	身障中心B1F 廢水馬達PP3- 1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 14:26:16	
94	身障中心B1F 廢水馬達PP3- 2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 14:26:18	
95	身障中心B1F 污水馬達PP4- 1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 14:26:19	
96	身障中心B1F 污水馬達PP4- 2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 14:26:20	
97	身障中心B1F 廢水馬達PP5- 1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 14:24:17	
98	身障中心B1F 廢水馬達PP5- 2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 14:24:18	

99	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
100	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
101	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
102	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
103	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
104	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
105	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 08:39:10	
106	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 08:39:14	
107	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 08:39:07	
108	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 08:39:09	
109	思源樓1F 污水加藥設備 後方	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 08:36:24	
		藥水高度		87	謝承翰	2022-03-09 08:36:31	
110	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月上	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
111	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月中	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
112	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月下	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
113	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月上	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
114	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月中	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
115	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月下	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
116	思源樓B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
117	思源樓B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
118	思源樓B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
119	思源樓B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
120	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 14:05:58	

121	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 14:06:00	
122	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 14:08:48	
123	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 14:08:49	
124	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 13:59:49	
125	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 13:59:50	
126	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 14:04:41	
127	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 14:04:42	
128	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 14:01:38	
129	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 14:01:39	
130	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 14:01:40	
131	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 14:01:41	
132	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 14:04:38	
133	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 14:04:39	
134	致德樓B1F 污水馬達PP6- 1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 14:15:19	
135	致德樓B1F 污水馬達PP6- 2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 14:15:21	
136	致德樓B1F 廢水馬達PP8- 1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 14:16:11	
137	致德樓B1F 廢水馬達PP8- 2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 14:16:12	
138	致德樓B1F 廢水馬達PP9- 1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 14:16:13	
139	致德樓B1F 廢水馬達PP9- 2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 14:16:14	
140	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 14:16:07	
141	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 14:16:08	
142	致德樓B1F 廢水馬達 PP13-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 14:16:09	

143	致德樓B1F 廢水馬達 PP13-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 14:16:10	
144	致德樓B1F 廢水馬達 PP16-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 14:13:04	
145	致德樓B1F 廢水馬達 PP16-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 14:13:05	
146	致德樓RF 加壓馬達1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 13:57:00	
147	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 08:55:19	
148	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 08:55:20	
149	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 08:55:23	
150	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 08:55:24	
151	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 08:55:25	
152	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 08:55:26	
153	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 08:55:28	
154	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 08:55:29	
155	迴旋加速中心 B2F 恆壓馬達1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 08:52:44	
156	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
157	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
158	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
159	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
160	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
161	動力中心B1F 低層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
162	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
163	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
164	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
165	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
166	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
167	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
168	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	

169	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
170	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
171	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
172	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
173	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
174	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
175	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
176	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
177	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 09:36:31	
178	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 09:36:31	
179	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 09:36:27	
180	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 09:36:28	
181	地下連通道 B1F 中廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
182	地下連通道 B1F 中廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
183	地下連通道 B1F 中揚水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
184	地下連通道 B1F 中揚水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
185	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
186	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
187	地下連通道 B1F 油槽污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
188	地下連通道 B1F 油槽污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
189	地下連通道 B1F 污水馬達PS1- 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
190	地下連通道 B1F 污水馬達PS1- 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
191	精神樓1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 08:45:00	

192	精神樓1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 08:45:01	
193	精神樓1F 廢水馬達-運動 間	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
194	精神樓1F 廢水馬達-樓梯 下	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
195	舊資訊室B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 08:22:11	
196	舊資訊室B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 08:22:12	
197	中繼水池山坡 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 08:59:13	
198	中繼水池山坡 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 08:59:14	
199	護士宿舍B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 09:36:32	
200	護士宿舍B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 09:36:33	
201	護士宿舍B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 09:36:29	
202	護士宿舍B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 09:36:30	
203	介壽堂1F 噴水馬達左	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-03-09 15:15:24	
204	介壽堂1F 噴水馬達右	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-03-09 15:15:22	
205	介壽堂1F 噴水馬達中	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-03-09 15:15:21	
206	思源樓B1F 廢水馬達藥局 內	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
備註:							
改善措施:							

## 每日[平常日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政  
 2022/03/11 10:23:08
 承商駐院主任：謝濟隆  
 2022/03/14 09:38:09

單位 項號	給排水 檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 03 月 10 日		
				檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	一門診1F 污水馬達 EB1A2-3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
2	一門診1F 污水馬達 EB1A2-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
3	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
4	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
5	一門診B1F 廢水馬達-空調 機房內	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
6	一門診B1F 廢水馬達-檔案 室內	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
7	一門診B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
8	二門診B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
9	二門診B1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
10	二門診B1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	

11	一門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
12	二門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
13	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
14	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
15	一門診B1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
16	三門診R1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
17	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
18	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
19	一門診B1F 廢水馬達 EPB1G-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
20	三門診B1F 廢水馬達 EPB1G-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
21	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
22	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
23	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
24	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
25	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
26	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
27	一門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
28	三門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
29	一門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
30	三門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
31	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
32	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	



33	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
34	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
35	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
36	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
37	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
38	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
39	一門診B3F 廢水馬達 EPB3I-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
40	三門診B3F 廢水馬達 EPB3I-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
41	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
42	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
43	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
44	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
45	中正樓B1F 直上型馬達 PA1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
46	中正樓B1F 直上型馬達 PA2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
47	中正樓B1F 直上型馬達 PA3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
48	中正樓B1F 直上型馬達 PA4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
49	中正樓B1F 燭光型馬達 PT1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
50	中正樓B1F 燭光型馬達 PT2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
51	中正樓B1F 燭光型馬達 PT3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
52	中正樓B1F 燭光型馬達 PT4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
53	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
54	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
55	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	

56	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
57	中正樓B3F 廚餘馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
58	中正樓B3F 廚餘馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
59	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
60	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
61	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
62	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
63	介壽堂B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
64	介壽堂B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
65	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
66	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
67	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
68	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
69	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
70	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
71	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑- 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
72	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑- 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
73	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
74	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
75	托兒所大樓1F 污水馬達-廁所 內-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
76	托兒所大樓 B1F 污水馬達-廁所 內-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
77	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁- 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
78	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁- 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	

79	托兒所大樓1F 廢水馬達-消防 室內-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
80	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-消防 室內-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
81	技警宿舍1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
82	技警宿舍1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
83	身障中心B1F 廢水馬達PP1- 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
84	身障中心B1F 廢水馬達PP1- 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
85	身障中心B1F 廢水馬達PP2- 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
86	身障中心B1F 廢水馬達PP2- 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
87	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
88	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
89	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
90	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
91	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
92	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
93	身障中心B1F 廢水馬達PP3- 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
94	身障中心B1F 廢水馬達PP3- 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
95	身障中心B1F 污水馬達PP4- 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
96	身障中心B1F 污水馬達PP4- 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
97	身障中心B1F 廢水馬達PP5- 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
98	身障中心B1F 廢水馬達PP5- 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
99	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
100	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	

101	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
102	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
103	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
104	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
105	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
106	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
107	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
108	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
109	思源樓1F 藥水高度			未到位		(2022-03-10 00:00)	
	污水加藥設備 後方	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
110	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月上	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
111	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月中	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
112	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月下	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
113	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月上	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
114	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月中	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
115	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月下	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
116	思源樓B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
117	思源樓B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
118	思源樓B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
119	思源樓B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
120	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
121	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
122	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	

123	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
124	致德樓B1F 廢水馬達PP7-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
125	致德樓B1F 廢水馬達PP7-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
126	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
127	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
128	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
129	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
130	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
131	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
132	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
133	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
134	致德樓B1F 污水馬達PP6-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
135	致德樓B1F 污水馬達PP6-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
136	致德樓B1F 廢水馬達PP8-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
137	致德樓B1F 廢水馬達PP8-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
138	致德樓B1F 廢水馬達PP9-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
139	致德樓B1F 廢水馬達PP9-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
140	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
141	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
142	致德樓B1F 廢水馬達 PP13-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
143	致德樓B1F 廢水馬達 PP13-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
144	致德樓B1F 廢水馬達 PP16-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	

145	致德樓B1F 廢水馬達 PP16-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
146	致德樓RF 加壓馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
147	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
148	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
149	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
150	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
151	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
152	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
153	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
154	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
155	迴旋加速中心 B2F 恆壓馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
156	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
157	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
158	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
159	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
160	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
161	動力中心B1F 低層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
162	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
163	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
164	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
165	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
166	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
167	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
168	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
169	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
170	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
171	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	

172	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
173	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
174	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
175	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
176	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
177	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
178	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
179	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
180	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
181	地下連通道 B1F 中廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
182	地下連通道 B1F 中廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
183	地下連通道 B1F 中揚水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
184	地下連通道 B1F 中揚水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
185	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
186	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
187	地下連通道 B1F 油槽污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
188	地下連通道 B1F 油槽污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
189	地下連通道 B1F 污水馬達PS1- 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
190	地下連通道 B1F 污水馬達PS1- 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
191	精神樓1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
192	精神樓1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
193	精神樓1F 廢水馬達-運動 間	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
194	精神樓1F 廢水馬達-樓梯 下	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
195	舊資訊室B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	

196	舊資訊室B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
197	中繼水池山坡 揚水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
198	中繼水池山坡 揚水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
199	護士宿舍B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
200	護士宿舍B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
201	護士宿舍B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
202	護士宿舍B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
203	介壽堂1F 噴水馬達左	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
204	介壽堂1F 噴水馬達右	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
205	介壽堂1F 噴水馬達中	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
206	思源樓B1F 廢水馬達藥局 內	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]給排水設備巡查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 03 月 11 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	一門診1F	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:11:24	
	污水馬達 EB1A2-3	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:11:25	
2	一門診1F	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:11:26	
	污水馬達 EB1A2-4	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:11:26	
3	一門診1F	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:11:23	
	廢水馬達 EB1A2-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:11:23	
4	一門診1F	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:11:24	
	廢水馬達 EB1A2-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:11:24	
5	一門診B1F	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:14:12	
	廢水馬達-空調 機房內	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:14:12	
6	一門診B1F	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:14:10	
	廢水馬達-檔案 室內	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:14:10	
7	一門診B1F	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:17:54	
	污水馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:17:54	
8	二門診B1F	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:17:55	
	污水馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:17:55	
9	二門診B1F	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:17:52	
	揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:17:52	
10	二門診B1F	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:17:53	
	揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:17:53	
11	一門診B1F	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:18:50	
	廢水馬達-高壓 旁-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:18:50	
12	二門診B1F	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:18:51	
	廢水馬達-高壓 旁-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:18:51	
13	二門診B1F	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:18:49	
	廢水馬達-樓梯 下-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:18:49	
	二門診B1F	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:18:49	



14	廢水馬達-樓梯下-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:18:49	
15	一門診B1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:52:57	
		設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:52:57	
16	三門診R1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:52:59	
		設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:52:59	
17	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:34:58	
		設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:34:58	
18	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:34:59	
		設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:34:59	
19	一門診B1F 廢水馬達 EPB1G-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:35:00	
		設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:35:00	
20	三門診B1F 廢水馬達 EPB1G-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:35:01	
		設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:35:01	
21	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:41:21	
		設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:41:21	
22	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:41:22	
		設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:41:22	
23	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:38:54	
		設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:38:54	
24	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:38:55	
		設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:38:55	
25	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:38:56	
		設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:38:56	
26	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:38:57	
		設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:38:57	
27	一門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:41:23	
		設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:41:23	
28	三門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:41:24	
		設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:41:24	
29	一門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:38:57	
		設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:38:57	
30	三門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:38:59	
		設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:38:59	
31	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:41:16	
		設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:41:16	
32	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:41:17	
		設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:41:17	
33	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:41:18	
		設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:41:18	
34	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:41:19	
		設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:41:19	
35	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:41:20	
		設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:41:20	
36	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:41:20	
		設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:41:20	

37	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:38:53	
		設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:38:53	
38	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:38:53	
		設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:38:53	
39	一門診B3F 廢水馬達 EPB3I-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:39:50	
		設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:39:50	
40	三門診B3F 廢水馬達 EPB3I-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:39:51	
		設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:39:51	
41	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
42	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
43	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
44	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
45	中正樓B1F 直上型馬達 PA1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
46	中正樓B1F 直上型馬達 PA2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
47	中正樓B1F 直上型馬達 PA3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
48	中正樓B1F 直上型馬達 PA4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
49	中正樓B1F 燭光型馬達 PT1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
50	中正樓B1F 燭光型馬達 PT2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
51	中正樓B1F 燭光型馬達 PT3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
52	中正樓B1F 燭光型馬達 PT4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
53	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
54	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
55	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
56	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
57	中正樓B3F 廚餘馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
58	中正樓B3F 廚餘馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
59	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
60	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
61	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	

62	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
63	介壽堂B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
64	介壽堂B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
65	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
66	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
67	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
68	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
69	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
70	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
71	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
72	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
73	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
74	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
75	托兒所大樓1F 污水馬達-廁所內-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 09:11:21	
		設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 09:11:21	
76	托兒所大樓 B1F 污水馬達-廁所內-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 09:11:22	
		設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 09:11:22	
77	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 09:11:03	
		設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 09:11:03	
78	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 09:11:04	
		設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 09:11:04	
79	托兒所大樓1F 廢水馬達-消防室內-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 09:11:05	
		設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 09:11:05	
80	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-消防室內-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 09:11:20	
		設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 09:11:20	
81	技警宿舍1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 09:41:18	
		設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 09:41:17	
82	技警宿舍1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 09:41:19	
		設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 09:41:19	
	身障中心B1F	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 15:08:03	

83	廢水馬達PP1-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 15:08:03	
84	身障中心B1F 廢水馬達PP1-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 15:08:04	
		設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 15:08:04	
85	身障中心B1F 廢水馬達PP2-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 15:08:07	
		設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 15:08:07	
86	身障中心B1F 廢水馬達PP2-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 15:08:08	
		設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 15:08:08	
87	身障中心B1F 廢水馬達PP12-1-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 15:08:05	
		設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 15:08:05	
88	身障中心B1F 廢水馬達PP12-1-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 15:08:06	
		設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 15:08:06	
89	身障中心B1F 廢水馬達PP10-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 15:10:41	
		設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 15:10:41	
90	身障中心B1F 廢水馬達PP10-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
91	身障中心B1F 廢水馬達PP11-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 15:17:27	
		設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 15:17:27	
92	身障中心B1F 廢水馬達PP11-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 15:17:28	
		設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 15:17:28	
93	身障中心B1F 廢水馬達PP3-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 15:15:18	
		設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 15:15:18	
94	身障中心B1F 廢水馬達PP3-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 15:15:19	
		設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 15:15:19	
95	身障中心B1F 污水馬達PP4-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 15:15:19	
		設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 15:15:20	
96	身障中心B1F 污水馬達PP4-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 15:15:21	
		設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 15:15:21	
97	身障中心B1F 廢水馬達PP5-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 15:12:47	
		設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 15:12:47	
98	身障中心B1F 廢水馬達PP5-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 15:12:49	
		設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 15:12:49	
99	法定停車場B3F 污水馬達B3SPB-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
100	法定停車場B3F 污水馬達B3SPB-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
101	法定停車場B3F 廢水馬達B3WP1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
102	法定停車場B3F 廢水馬達B3WP1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
103	法定停車場B3F 廢水馬達B3WP2-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	

104	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
105	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 09:18:05	
		設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 09:18:05	
106	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 09:18:07	
		設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 09:18:07	
107	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 09:18:03	
		設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 09:18:03	
108	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 09:18:04	
		設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 09:18:04	
109	思源樓1F 污水加藥設備 後方	藥水高度		74	喀召阿外	2022-03-11 09:16:04	
		設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 09:15:55	
		設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 09:15:55	
		藥水高度		74	喀召阿外	2022-03-11 09:16:05	
110	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月上	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
111	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月中	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
112	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月下	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
113	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月上	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
114	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月中	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
115	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月下	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
116	思源樓B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
117	思源樓B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
118	思源樓B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
119	思源樓B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
120	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 14:57:04	
		設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 14:57:04	
121	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 14:57:06	
		設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 14:57:06	
122	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 14:53:01	
		設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 14:53:00	
123	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 14:53:02	
		設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 14:53:02	
124	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 15:02:53	
		設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 15:02:53	
125	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 15:02:54	
		設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 15:02:54	
126	致德樓B1F 飲用馬達-致德	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 14:55:30	

	屋頂-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 14:55:30	
127	致德樓B1F 飲用馬達-致德	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 14:55:31	
	屋頂-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 14:55:31	
128	致德樓B1F	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 14:50:22	
	沖洗馬達-宿舍-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 14:50:22	
129	致德樓B1F	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 14:50:23	
	沖洗馬達-宿舍-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 14:50:23	
130	致德樓B1F	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 14:50:23	
	沖洗馬達-致德-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 14:50:23	
131	致德樓B1F	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 14:50:26	
	沖洗馬達-致德-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 14:50:26	
132	致德樓B1F	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 14:55:28	
	飲用馬達-宿舍-3	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 14:55:28	
133	致德樓B1F	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 14:55:29	
	飲用馬達-宿舍-4	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 14:55:29	
134	致德樓B1F	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 15:04:36	
	污水馬達PP6-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 15:04:36	
135	致德樓B1F	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 15:04:37	
	污水馬達PP6-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 15:04:37	
136	致德樓B1F	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 15:05:50	
	廢水馬達PP8-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 15:05:50	
137	致德樓B1F	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 15:05:51	
	廢水馬達PP8-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 15:05:51	
138	致德樓B1F	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 15:05:52	
	廢水馬達PP9-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 15:05:52	
139	致德樓B1F	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 15:05:53	
	廢水馬達PP9-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 15:05:53	
140	身障中心B1F	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 15:05:47	
	廢水馬達PP12-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 15:05:47	
141	身障中心B1F	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 15:05:48	
	廢水馬達PP12-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 15:05:48	
142	致德樓B1F	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 15:05:49	
	廢水馬達PP13-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 15:05:49	
143	致德樓B1F	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 15:05:50	
	廢水馬達PP13-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 15:05:50	
144	致德樓B1F	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 14:48:49	
	廢水馬達PP16-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 14:48:49	
145	致德樓B1F	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 14:48:53	
	廢水馬達PP16-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 14:48:53	
146	致德樓RF	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 15:00:13	
	加壓馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 15:00:13	
147	迴旋加速中心B2F	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 09:25:13	
	污水馬達1號-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 09:25:13	
148	迴旋加速中心B2F	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 09:25:18	
	污水馬達1號-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 09:25:18	
	迴旋加速中心	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 09:25:19	

149	B2F 污水馬達2號-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 09:25:19	
150	迴旋加速中心 B2F	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 09:25:20	
	污水馬達2號-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 09:25:20	
151	迴旋加速中心 B2F	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 09:25:21	
	污水馬達3號-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 09:25:20	
152	迴旋加速中心 B2F	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 09:25:21	
	污水馬達3號-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 09:25:21	
153	迴旋加速中心 B2F	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 09:25:22	
	污水馬達4號-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 09:25:22	
154	迴旋加速中心 B2F	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 09:25:24	
	污水馬達4號-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 09:25:24	
155	迴旋加速中心 B2F	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 09:27:48	
	恆壓馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 09:27:48	
156	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
157	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
158	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
159	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
160	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
161	動力中心B1F 低層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
162	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
163	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
164	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
165	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
166	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
167	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
168	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
169	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
170	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
171	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
172	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
173	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
174	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
175	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	



176	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
177	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:06:48	
		設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:06:48	
178	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:06:48	
		設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:06:48	
179	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:06:44	
		設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:06:44	
180	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:06:45	
		設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:06:45	
181	地下連通道 B1F 中廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
182	地下連通道 B1F 中廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
183	地下連通道 B1F 中揚水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
184	地下連通道 B1F 中揚水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
185	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
186	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
187	地下連通道 B1F 油槽污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
188	地下連通道 B1F 油槽污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
189	地下連通道 B1F 污水馬達PS1- 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
190	地下連通道 B1F 污水馬達PS1- 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
191	精神樓1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
192	精神樓1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
193	精神樓1F 廢水馬達-運動 間	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
194	精神樓1F 廢水馬達-樓梯 下	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
195	舊資訊室B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 09:06:45	
		設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 09:06:45	
196	舊資訊室B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 09:06:48	
		設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 09:06:48	
197	中繼水池山坡 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 09:38:56	
		設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 09:38:56	
198	中繼水池山坡 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 09:38:57	
		設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 09:38:57	
199	護士宿舍B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:06:49	
		設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:06:49	
200	護士宿舍B1F	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:06:53	



	污水馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:06:52	
201	護士宿舍B1F	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:06:46	
	廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:06:46	
202	護士宿舍B1F	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:06:47	
	廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:06:47	
203	介壽堂1F 噴水馬達左	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
204	介壽堂1F 噴水馬達右	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
205	介壽堂1F 噴水馬達中	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
206	思源樓B1F						
	廢水馬達藥局 內	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政 承商駐院主任：謝濱隆  
2022/03/15 14:09:30 2022/03/15 16:37:21

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 03 月 12 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]給排水設備巡查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 03 月 13 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]給排水設備巡查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 03 月 14 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	一門診1F	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 09:46:03	
	污水馬達 EB1A2-3	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 09:46:03	
2	一門診1F	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 09:46:04	
	污水馬達 EB1A2-4	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 09:46:04	
3	一門診1F	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 09:46:01	
	廢水馬達 EB1A2-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 09:46:01	
4	一門診1F	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 09:46:02	
	廢水馬達 EB1A2-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 09:46:02	
5	一門診B1F	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 09:48:03	
	廢水馬達-空調 機房內	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 09:48:03	
6	一門診B1F	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 09:48:02	
	廢水馬達-檔案 室內	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 09:48:02	
7	一門診B1F	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 09:51:04	
	污水馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 09:51:04	
8	二門診B1F	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 09:51:05	
	污水馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 09:51:05	
9	二門診B1F	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 09:51:02	
	揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 09:51:02	
10	二門診B1F	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 09:51:03	
	揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 09:51:03	
11	一門診B1F	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 09:51:58	
	廢水馬達-高壓 旁-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 09:51:58	
12	二門診B1F	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 09:51:59	
	廢水馬達-高壓 旁-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 09:51:59	

13	二門診B1F 廢水馬達-樓梯下-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 09:51:55	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 09:51:55	
14	二門診B1F 廢水馬達-樓梯下-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 09:51:56	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 09:51:56	
15	一門診B1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:18:54	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:18:53	
16	三門診R1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:18:55	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:18:55	
17	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:06:53	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:06:53	
18	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:06:54	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:06:54	
19	一門診B1F 廢水馬達 EPB1G-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:06:56	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:06:55	
20	三門診B1F 廢水馬達 EPB1G-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:06:57	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:06:57	
21	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:13:31	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:13:31	
22	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:13:33	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:13:33	
23	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:10:07	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:10:07	
24	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:10:08	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:10:08	
25	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:10:09	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:10:09	
26	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:10:10	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:10:10	
27	一門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:13:41	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:13:41	
28	三門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:13:42	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:13:42	
29	一門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:10:11	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:10:11	
30	三門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:10:13	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:10:13	
31	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓型-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:13:24	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:13:24	
32	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓型-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:13:25	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:13:25	
33	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:13:27	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:13:27	
34	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:13:28	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:13:28	
	三門診B3F	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:13:29	

35	廢水馬達 EPB3G-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:13:29	
36	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:13:30	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:13:30	
37	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:10:05	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:10:05	
38	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:10:06	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:10:06	
39	一門診B3F 廢水馬達 EPB3I-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:11:50	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:11:50	
40	三門診B3F 廢水馬達 EPB3I-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:11:51	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:11:51	
41	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
42	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
43	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
44	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
45	中正樓B1F 直上型馬達 PA1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
46	中正樓B1F 直上型馬達 PA2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
47	中正樓B1F 直上型馬達 PA3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
48	中正樓B1F 直上型馬達 PA4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
49	中正樓B1F 燭光型馬達 PT1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
50	中正樓B1F 燭光型馬達 PT2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
51	中正樓B1F 燭光型馬達 PT3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
52	中正樓B1F 燭光型馬達 PT4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
53	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
54	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
55	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
56	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
57	中正樓B3F 廚餘馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
58	中正樓B3F 廚餘馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
59	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	

60	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
61	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
62	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
63	介壽堂B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
64	介壽堂B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
65	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
66	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
67	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
68	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
69	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
70	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
71	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
72	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
73	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
74	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
75	托兒所大樓1F 污水馬達-廁所內-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 08:32:37	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 08:32:37	
76	托兒所大樓 B1F	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 08:32:38	
	污水馬達-廁所內-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 08:32:38	
77	托兒所大樓 B1F	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 08:32:32	
	廢水馬達-床旁-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 08:32:32	
78	托兒所大樓 B1F	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 08:32:33	
	廢水馬達-床旁-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 08:32:33	
79	托兒所大樓1F 廢水馬達-消防室內-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 08:32:35	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 08:32:34	
80	托兒所大樓 B1F	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 08:32:36	
	廢水馬達-消防室內-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 08:32:35	
81	技警宿舍1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 09:24:13	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 09:24:13	

82	技警宿舍1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 09:24:14	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 09:24:14	
83	身障中心B1F 廢水馬達PP1-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 11:00:19	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 11:00:19	
84	身障中心B1F 廢水馬達PP1-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 11:00:20	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 11:00:20	
85	身障中心B1F 廢水馬達PP2-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 11:00:23	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 11:00:23	
86	身障中心B1F 廢水馬達PP2-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 11:00:25	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 11:00:25	
87	身障中心B1F 廢水馬達PP12-1-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 11:00:21	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 11:00:21	
88	身障中心B1F 廢水馬達PP12-1-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 11:00:22	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 11:00:22	
89	身障中心B1F 廢水馬達PP10-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 11:01:21	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 11:01:21	
90	身障中心B1F 廢水馬達PP10-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
91	身障中心B1F 廢水馬達PP11-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 11:07:01	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 11:07:01	
92	身障中心B1F 廢水馬達PP11-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 11:07:02	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 11:07:02	
93	身障中心B1F 廢水馬達PP3-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 11:05:28	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 11:05:28	
94	身障中心B1F 廢水馬達PP3-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 11:05:30	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 11:05:30	
95	身障中心B1F 污水馬達PP4-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 11:05:31	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 11:05:31	
96	身障中心B1F 污水馬達PP4-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 11:05:32	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 11:05:32	
97	身障中心B1F 廢水馬達PP5-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 11:03:23	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 11:03:23	
98	身障中心B1F 廢水馬達PP5-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 11:03:24	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 11:03:24	
99	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
100	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
101	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
102	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	

103	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
104	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
105	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 08:41:09	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 08:41:09	
106	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 08:41:10	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 08:41:10	
107	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 08:41:07	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 08:41:07	
108	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 08:41:08	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 08:41:08	
109	思源樓1F 污水加藥設備 後方	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 08:37:01	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 08:37:01	
		藥水高度		60	倪鵬凱	2022-03-14 08:37:19	
		藥水高度		60	倪鵬凱	2022-03-14 08:37:19	
110	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月上	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
111	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月中	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
112	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月下	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
113	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月上	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
114	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月中	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
115	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月下	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
116	思源樓B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
117	思源樓B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
118	思源樓B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
119	思源樓B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
120	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:51:34	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:51:34	
121	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:51:35	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:51:35	
122	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:46:55	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:46:55	
123	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:46:56	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:46:56	
124	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:52:50	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:52:50	
125	致德樓B1F 廢水馬達PP7-	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:52:51	



	2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:52:51	
126	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:50:12	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:50:12	
127	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:50:13	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:50:13	
128	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍- 1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:49:24	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:49:24	
129	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍- 2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:49:25	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:49:25	
130	致德樓B1F 沖洗馬達-致德- 1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:49:26	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:49:26	
131	致德樓B1F 沖洗馬達-致德- 2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:49:27	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:49:27	
132	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍- 3	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:50:10	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:50:10	
133	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍- 4	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:50:11	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:50:11	
134	致德樓B1F 污水馬達PP6- 1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:57:32	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:57:32	
135	致德樓B1F 污水馬達PP6- 2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:57:34	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:57:34	
136	致德樓B1F 廢水馬達PP8- 1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:58:36	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:58:36	
137	致德樓B1F 廢水馬達PP8- 2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:58:37	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:58:37	
138	致德樓B1F 廢水馬達PP9- 1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:58:38	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:58:38	
139	致德樓B1F 廢水馬達PP9- 2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:58:39	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:58:39	
140	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:58:31	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:58:32	
141	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:58:32	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:58:32	
142	致德樓B1F 廢水馬達 PP13-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:58:33	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:58:33	
143	致德樓B1F 廢水馬達 PP13-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:58:35	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:58:35	
144	致德樓B1F 廢水馬達 PP16-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:44:47	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:44:47	
145	致德樓B1F 廢水馬達 PP16-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:44:48	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:44:48	
146	致德樓RF 加壓馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:54:35	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:54:35	
147	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 09:11:14	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 09:11:15	

148	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 09:11:16	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 09:11:16	
149	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 09:11:17	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 09:11:17	
150	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 09:11:18	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 09:11:18	
151	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 09:11:19	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 09:11:19	
152	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 09:11:20	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 09:11:20	
153	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 09:11:21	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 09:11:21	
154	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 09:11:24	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 09:11:24	
155	迴旋加速中心 B2F 恆壓馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 09:14:00	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 09:14:00	
156	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
157	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
158	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
159	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
160	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
161	動力中心B1F 低層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
162	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
163	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
164	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
165	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
166	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
167	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
168	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
169	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
170	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
171	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
172	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
173	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
174	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	



175	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
176	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
177	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 09:42:11	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 09:42:11	
178	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 09:42:12	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 09:42:12	
179	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 09:42:06	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 09:42:06	
180	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 09:42:07	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 09:42:07	
181	地下連通道 B1F 中廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
182	地下連通道 B1F 中廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
183	地下連通道 B1F 中揚水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
184	地下連通道 B1F 中揚水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
185	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
186	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
187	地下連通道 B1F 油槽污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
188	地下連通道 B1F 油槽污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
189	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
190	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
191	精神樓1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
192	精神樓1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
193	精神樓1F 廢水馬達-運動間	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
194	精神樓1F 廢水馬達-樓梯下	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
195	舊資訊室B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 08:28:42	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 08:28:41	
196	舊資訊室B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 08:28:43	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 08:28:43	
197	中繼水池山坡 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 08:56:33	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 08:56:32	
198	中繼水池山坡 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 08:56:34	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 08:56:34	

199	護士宿舍B1F	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 09:42:13	
	污水馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 09:42:13	
200	護士宿舍B1F	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 09:42:14	
	污水馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 09:42:14	
201	護士宿舍B1F	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 09:42:09	
	廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 09:42:08	
202	護士宿舍B1F	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 09:42:10	
	廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 09:42:10	
203	介壽堂1F	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
204	噴水馬達左						
204	噴水馬達右	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
205	介壽堂1F	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
205	噴水馬達中						
206	思源樓B1F	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
	廢水馬達藥局內						
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政 承商駐院主任：謝濱隆  
2022/03/15 14:09:17 2022/03/15 16:37:44

單位 項號	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 03 月 15 日		
	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	一門診1F 污水馬達 EB1A2-3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
2	一門診1F 污水馬達 EB1A2-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
3	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
4	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
5	一門診B1F 廢水馬達-空調 機房內	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
6	一門診B1F 廢水馬達-檔案 室內	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
7	一門診B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
8	二門診B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
9	二門診B1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
10	二門診B1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
11	一門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
12	二門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
13	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
14	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
15	一門診B1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	

16	三門診R1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
17	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
18	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
19	一門診B1F 廢水馬達 EPB1G-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
20	三門診B1F 廢水馬達 EPB1G-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
21	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
22	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
23	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
24	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
25	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
26	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
27	一門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
28	三門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
29	一門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
30	三門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
31	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
32	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
33	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
34	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
35	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
36	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
37	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	

38	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
39	一門診B3F 廢水馬達 EPB3I-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
40	三門診B3F 廢水馬達 EPB3I-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
41	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
42	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
43	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
44	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
45	中正樓B1F 直上型馬達 PA1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
46	中正樓B1F 直上型馬達 PA2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
47	中正樓B1F 直上型馬達 PA3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
48	中正樓B1F 直上型馬達 PA4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
49	中正樓B1F 燭光型馬達 PT1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
50	中正樓B1F 燭光型馬達 PT2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
51	中正樓B1F 燭光型馬達 PT3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
52	中正樓B1F 燭光型馬達 PT4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
53	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
54	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
55	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
56	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
57	中正樓B3F 廚餘馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
58	中正樓B3F 廚餘馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
59	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
60	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
61	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
62	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
63	介壽堂B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	

64	介壽堂B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
65	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
66	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
67	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
68	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
69	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
70	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
71	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑- 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
72	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑- 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
73	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
74	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
75	托兒所大樓1F 污水馬達-廁所 內-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
76	托兒所大樓 B1F 污水馬達-廁所 內-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
77	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
78	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
79	托兒所大樓1F 廢水馬達-消防 室內-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
80	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-消防 室內-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
81	技警宿舍1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
82	技警宿舍1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
83	身障中心B1F 廢水馬達PP1- 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
84	身障中心B1F 廢水馬達PP1- 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	

85	身障中心B1F 廢水馬達PP2-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
86	身障中心B1F 廢水馬達PP2-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
87	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
88	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
89	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
90	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
91	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
92	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
93	身障中心B1F 廢水馬達PP3-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
94	身障中心B1F 廢水馬達PP3-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
95	身障中心B1F 污水馬達PP4-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
96	身障中心B1F 污水馬達PP4-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
97	身障中心B1F 廢水馬達PP5-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
98	身障中心B1F 廢水馬達PP5-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
99	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
100	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
101	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
102	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
103	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
104	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	

105	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
106	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
107	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
108	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
109	思源樓1F 污水加藥設備 後方	藥水高度		未到位		(2022-03-15 00:00)	
		設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
110	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月上	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
111	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月中	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
112	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月下	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
113	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月上	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
114	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月中	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
115	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月下	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
116	思源樓B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
117	思源樓B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
118	思源樓B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
119	思源樓B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
120	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
121	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
122	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
123	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
124	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
125	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
126	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
127	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	

128	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
129	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
130	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
131	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
132	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
133	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
134	致德樓B1F 污水馬達PP6- 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
135	致德樓B1F 污水馬達PP6- 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
136	致德樓B1F 廢水馬達PP8- 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
137	致德樓B1F 廢水馬達PP8- 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
138	致德樓B1F 廢水馬達PP9- 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
139	致德樓B1F 廢水馬達PP9- 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
140	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
141	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
142	致德樓B1F 廢水馬達 PP13-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
143	致德樓B1F 廢水馬達 PP13-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
144	致德樓B1F 廢水馬達 PP16-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
145	致德樓B1F 廢水馬達 PP16-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
146	致德樓RF 加壓馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
147	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
148	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
149	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
150	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	



151	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
152	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
153	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
154	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
155	迴旋加速中心 B2F 恆壓馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
156	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
157	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
158	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
159	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
160	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
161	動力中心B1F 低層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
162	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
163	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
164	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
165	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
166	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
167	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
168	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
169	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
170	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
171	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
172	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
173	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
174	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
175	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
176	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
177	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	

178	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
179	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
180	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
181	地下連通道 B1F 中廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
182	地下連通道 B1F 中廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
183	地下連通道 B1F 中揚水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
184	地下連通道 B1F 中揚水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
185	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
186	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
187	地下連通道 B1F 油槽污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
188	地下連通道 B1F 油槽污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
189	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
190	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
191	精神樓1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
192	精神樓1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
193	精神樓1F 廢水馬達-運動間	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
194	精神樓1F 廢水馬達-樓梯下	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
195	舊資訊室B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
196	舊資訊室B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
197	中繼水池山坡 揚水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
198	中繼水池山坡 揚水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
199	護士宿舍B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
200	護士宿舍B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
201	護士宿舍B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
202	護士宿舍B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	

203	介壽堂1F 噴水馬達左	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
204	介壽堂1F 噴水馬達右	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
205	介壽堂1F 噴水馬達中	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
206	思源樓B1F 廢水馬達藥局 內	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]給排水設備巡查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 03 月 16 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	一門診1F 污水馬達	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 09:50:39	
	EB1A2-3	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 09:50:39	
2	一門診1F 污水馬達	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 09:50:40	
	EB1A2-4	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 09:50:40	
3	一門診1F 廢水馬達	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 09:50:37	
	EB1A2-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 09:50:36	
4	一門診1F 廢水馬達	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 09:50:38	
	EB1A2-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 09:50:38	
5	一門診B1F 廢水馬達-空調 機房內	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 09:52:47	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 09:52:47	
6	一門診B1F 廢水馬達-檔案 室內	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 09:52:45	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 09:52:45	
7	一門診B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 09:57:04	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 09:57:04	
8	二門診B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 09:57:05	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 09:57:05	
9	二門診B1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 09:57:03	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 09:57:02	
10	二門診B1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 09:57:03	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 09:57:03	
11	一門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 09:56:29	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 09:56:29	
12	二門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 09:56:31	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 09:56:31	
13	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 09:56:27	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 09:56:27	
14	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 09:56:28	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 09:56:28	
15	一門診B1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 10:27:42	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 10:27:42	
16	三門診R1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 10:27:43	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 10:27:43	
17	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 10:15:53	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 10:15:53	
18	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 10:15:54	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 10:15:54	
	一門診B1F	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 10:15:55	

19	廢水馬達 EPB1G-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 10:15:55	
20	三門診B1F 廢水馬達 EPB1G-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 10:15:56	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 10:15:56	
21	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 10:21:15	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 10:21:15	
22	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 10:21:17	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 10:21:17	
23	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 10:18:47	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 10:18:47	
24	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 10:18:48	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 10:18:48	
25	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 10:18:49	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 10:18:49	
26	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 10:18:50	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 10:18:50	
27	一門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 10:21:18	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 10:21:18	
28	三門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 10:21:19	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 10:21:19	
29	一門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 10:18:51	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 10:18:51	
30	三門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 10:18:52	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 10:18:52	
31	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 10:21:08	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 10:21:08	
32	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 10:21:09	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 10:21:09	
33	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 10:21:11	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 10:21:10	
34	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 10:21:12	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 10:21:12	
35	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 10:21:13	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 10:21:13	
36	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 10:21:14	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 10:21:14	
37	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 10:18:44	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 10:18:44	
38	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 10:18:46	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 10:18:46	
39	一門診B3F 廢水馬達 EPB3I-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 10:19:44	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 10:19:44	
40	三門診B3F 廢水馬達 EPB3I-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 10:19:45	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 10:19:45	
41	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	

42	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
43	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
44	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
45	中正樓B1F 直上型馬達 PA1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
46	中正樓B1F 直上型馬達 PA2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
47	中正樓B1F 直上型馬達 PA3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
48	中正樓B1F 直上型馬達 PA4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
49	中正樓B1F 燭光型馬達 PT1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
50	中正樓B1F 燭光型馬達 PT2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
51	中正樓B1F 燭光型馬達 PT3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
52	中正樓B1F 燭光型馬達 PT4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
53	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
54	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
55	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
56	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
57	中正樓B3F 廚餘馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
58	中正樓B3F 廚餘馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
59	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
60	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
61	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
62	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
63	介壽堂B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
64	介壽堂B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
65	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
66	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
67	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	

68	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
69	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
70	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
71	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
72	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
73	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
74	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
75	托兒所大樓1F 污水馬達-廁所內-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 08:51:24	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 08:51:24	
76	托兒所大樓 B1F 污水馬達-廁所內-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 08:51:25	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 08:51:25	
77	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 08:51:20	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 08:51:20	
78	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 08:51:20	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 08:51:20	
79	托兒所大樓1F 廢水馬達-消防室內-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 08:51:22	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 08:51:22	
80	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-消防室內-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 08:51:23	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 08:51:23	
81	技警宿舍1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 09:23:00	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 09:23:00	
82	技警宿舍1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 09:23:01	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 09:23:01	
83	身障中心B1F 廢水馬達PP1-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 14:14:39	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 14:14:39	
84	身障中心B1F 廢水馬達PP1-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 14:14:40	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 14:14:40	
85	身障中心B1F 廢水馬達PP2-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 14:14:43	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 14:14:43	
86	身障中心B1F 廢水馬達PP2-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 14:14:45	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 14:14:44	
87	身障中心B1F 廢水馬達PP12-1-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 14:14:41	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 14:14:41	
	身障中心B1F	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 14:14:42	

88	廢水馬達 PP12-1-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 14:14:42	
89	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 14:15:58	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 14:15:58	
90	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
91	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 14:21:10	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 14:21:10	
92	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 14:21:11	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 14:21:11	
93	身障中心B1F 廢水馬達PP3-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 14:19:43	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 14:19:43	
94	身障中心B1F 廢水馬達PP3-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 14:19:44	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 14:19:44	
95	身障中心B1F 污水馬達PP4-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 14:19:45	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 14:19:45	
96	身障中心B1F 污水馬達PP4-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 14:19:46	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 14:19:46	
97	身障中心B1F 廢水馬達PP5-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 14:09:33	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 14:09:33	
98	身障中心B1F 廢水馬達PP5-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 14:09:34	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 14:09:34	
99	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
100	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
101	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
102	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
103	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
104	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
105	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 08:58:51	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 08:58:51	
106	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 08:58:52	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 08:58:52	
107	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 08:58:49	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 08:58:49	
108	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 08:58:50	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 08:58:50	



109	思源樓1F 污水加藥設備 後方	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 08:56:18	
		藥水高度		75	詹斯強	2022-03-16 08:56:59	
		藥水高度		75	詹斯強	2022-03-16 08:56:59	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 08:56:18	
110	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月上	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
111	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月中	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
112	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月下	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
113	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月上	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
114	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月中	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
115	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月下	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
116	思源樓B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
117	思源樓B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
118	思源樓B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
119	思源樓B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
120	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 13:58:01	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 13:58:00	
121	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 13:58:02	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 13:58:02	
122	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 14:05:17	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 14:05:17	
123	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 14:05:18	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 14:05:18	
124	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 13:59:44	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 13:59:44	
125	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 13:59:46	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 13:59:46	
126	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 14:02:49	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 14:02:49	
127	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 14:02:50	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 14:02:50	
128	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍- 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 14:01:42	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 14:01:42	
129	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍- 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 14:01:43	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 14:01:43	
130	致德樓B1F 沖洗馬達-致德- 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 14:01:44	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 14:01:44	
131	致德樓B1F 沖洗馬達-致德- 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 14:01:46	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 14:01:46	
	致德樓B1F	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 14:02:46	



132	飲用馬達-宿舍-3	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 14:02:46	
133	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍-4	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 14:02:47	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 14:02:47	
134	致德樓B1F 污水馬達PP6-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 14:11:58	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 14:11:58	
135	致德樓B1F 污水馬達PP6-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 14:12:00	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 14:12:00	
136	致德樓B1F 廢水馬達PP8-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 14:12:53	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 14:12:53	
137	致德樓B1F 廢水馬達PP8-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 14:12:54	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 14:12:54	
138	致德樓B1F 廢水馬達PP9-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 14:12:55	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 14:12:55	
139	致德樓B1F 廢水馬達PP9-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 14:12:57	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 14:12:56	
140	身障中心B1F 廢水馬達PP12-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 14:12:47	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 14:12:47	
141	身障中心B1F 廢水馬達PP12-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 14:12:49	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 14:12:49	
142	致德樓B1F 廢水馬達PP13-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 14:12:50	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 14:12:50	
143	致德樓B1F 廢水馬達PP13-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 14:12:52	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 14:12:51	
144	致德樓B1F 廢水馬達PP16-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 14:08:16	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 14:08:16	
145	致德樓B1F 廢水馬達PP16-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 14:08:18	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 14:08:18	
146	致德樓RF 加壓馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 13:54:14	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 13:54:14	
147	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 09:05:35	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 09:05:34	
148	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 09:05:36	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 09:05:36	
149	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 09:05:37	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 09:05:37	
150	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 09:05:39	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 09:05:39	
151	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 09:05:41	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 09:05:41	
152	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 09:05:42	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 09:05:42	
153	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 09:05:44	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 09:05:43	
154	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 09:05:45	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 09:05:45	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 09:08:04	

155	迴旋加速中心 B2F 恆壓馬達1						
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 09:08:03	
156	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
157	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
158	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
159	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
160	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
161	動力中心B1F 低層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
162	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
163	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
164	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
165	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
166	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
167	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
168	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
169	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
170	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
171	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
172	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
173	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
174	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
175	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
176	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
177	婦幼水庫1F	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 09:46:10	
	後山水庫馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 09:46:10	
178	婦幼水庫1F	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 09:46:11	
	後山水庫馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 09:46:11	
179	婦幼水庫1F	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 09:46:04	
	二門診屋頂馬 達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 09:46:04	
180	婦幼水庫1F	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 09:46:05	
	二門診屋頂馬 達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 09:46:05	
181	地下連通道 B1F 中廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	



# 每日[平常日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政 承商駐院主任：謝濱隆  
2022/03/16 16:41:42 2022/04/14 12:50:12

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 03 月 17 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	一門診1F	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:08:30	
	污水馬達 EB1A2-3	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:08:30	
2	一門診1F	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:08:31	
	污水馬達 EB1A2-4	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:08:31	
3	一門診1F	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:08:28	
	廢水馬達 EB1A2-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:08:28	
4	一門診1F	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:08:29	
	廢水馬達 EB1A2-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:08:29	
5	一門診B1F	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:10:51	
	廢水馬達-空調 機房內	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:10:51	
6	一門診B1F	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:10:50	
	廢水馬達-檔案 室內	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:10:50	
7	一門診B1F	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:13:47	
	污水馬達1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:13:48	
8	二門診B1F	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:13:49	
	污水馬達2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:13:49	
9	二門診B1F	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:13:46	
	揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:13:46	
10	二門診B1F	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:13:47	
	揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:13:47	
11	一門診B1F	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:14:38	
	廢水馬達-高壓 旁-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:14:38	
12	二門診B1F	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:14:40	
	廢水馬達-高壓 旁-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:14:40	
13	二門診B1F	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:14:36	
	廢水馬達-樓梯 下-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:14:36	
14	二門診B1F	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:14:37	
	廢水馬達-樓梯 下-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:14:37	
15	一門診B1F	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:32:19	
	沖洗揚水馬達 EPR1C-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:32:19	
16	三門診R1F	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:32:21	
	沖洗揚水馬達 EPR1C-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:32:20	
17	三門診B1F	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 11:27:21	
	廢水馬達 EPB1F-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 11:27:21	
18	三門診B1F	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 11:27:23	
	廢水馬達 EPB1F-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 11:27:22	
19	一門診B1F	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 11:27:23	
	廢水馬達 EPB1G-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 11:27:24	
20	三門診B1F	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 11:27:25	
	廢水馬達 EPB1G-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 11:27:25	
21	三門診B3F	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:28:52	
	污水馬達 EPB3J-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:28:52	
22	三門診B3F	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:28:53	
	污水馬達 EPB3J-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:28:53	
	三門診B3F	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:26:24	

23	污水馬達 EPB3K-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:26:24	
24	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:26:25	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:26:25	
25	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:26:26	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:26:26	
26	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:26:27	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:26:27	
27	一門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:28:54	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:28:54	
28	三門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:28:56	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:28:56	
29	一門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:26:28	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:26:28	
30	三門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:26:29	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:26:29	
31	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:28:47	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:28:47	
32	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:28:48	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:28:48	
33	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:28:49	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:28:49	
34	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:28:50	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:28:50	
35	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:28:50	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:28:50	
36	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:28:51	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:28:51	
37	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:26:22	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:26:22	
38	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:26:23	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:26:23	
39	一門診B3F 廢水馬達 EPB3I-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:27:34	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:27:35	
40	三門診B3F 廢水馬達 EPB3I-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:27:36	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:27:36	
41	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
42	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
43	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
44	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
45	中正樓B1F 直上型馬達 PA1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	

46	中正樓B1F 直上型馬達 PA2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
47	中正樓B1F 直上型馬達 PA3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
48	中正樓B1F 直上型馬達 PA4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
49	中正樓B1F 燭光型馬達 PT1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
50	中正樓B1F 燭光型馬達 PT2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
51	中正樓B1F 燭光型馬達 PT3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
52	中正樓B1F 燭光型馬達 PT4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
53	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
54	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
55	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
56	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
57	中正樓B3F 廚餘馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
58	中正樓B3F 廚餘馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
59	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
60	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
61	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
62	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
63	介壽堂B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
64	介壽堂B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
65	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
66	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
67	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
68	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
69	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
70	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	



71	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
72	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
73	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
74	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
75	托兒所大樓1F 污水馬達-廁所 內-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 08:46:05	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 08:46:05	
76	托兒所大樓 B1F 污水馬達-廁所 內-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 08:46:06	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 08:46:06	
77	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 08:46:02	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 08:46:02	
78	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 08:46:03	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 08:46:03	
79	托兒所大樓1F 廢水馬達-消防 室內-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 08:46:03	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 08:46:03	
80	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-消防 室內-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 08:46:04	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 08:46:04	
81	技警宿舍1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 09:39:54	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 09:39:54	
82	技警宿舍1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 09:39:55	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 09:39:55	
83	身障中心B1F 廢水馬達PP1-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 14:02:42	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 14:02:42	
84	身障中心B1F 廢水馬達PP1-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 14:02:43	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 14:02:43	
85	身障中心B1F 廢水馬達PP2-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 14:02:46	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 14:02:46	
86	身障中心B1F 廢水馬達PP2-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 14:02:47	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 14:02:47	
87	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 14:02:44	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 14:02:44	
88	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 14:02:45	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 14:02:45	
89	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 14:03:55	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 14:03:55	
90	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
91	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 14:08:09	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 14:08:09	
	身障中心B1F	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 14:08:10	

92	廢水馬達 PP11-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 14:08:10	
93	身障中心B1F 廢水馬達PP3-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 14:09:29	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 14:09:29	
94	身障中心B1F 廢水馬達PP3-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 14:09:31	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 14:09:31	
95	身障中心B1F 污水馬達PP4-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 14:09:33	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 14:09:32	
96	身障中心B1F 污水馬達PP4-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 14:09:34	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 14:09:34	
97	身障中心B1F 廢水馬達PP5-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 14:06:03	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 14:06:03	
98	身障中心B1F 廢水馬達PP5-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 14:06:04	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 14:06:04	
99	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
100	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
101	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
102	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
103	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
104	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
105	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 09:08:43	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 09:08:43	
106	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 09:08:44	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 09:08:44	
107	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 09:08:42	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 09:08:42	
108	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 09:08:43	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 09:08:43	
109	思源樓1F 污水加藥設備 後方	藥水高度		115	謝承翰	2022-03-17 09:05:09	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 09:05:03	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 09:05:03	
		藥水高度		115	謝承翰	2022-03-17 09:05:09	
110	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月上	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
111	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月中	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	



112	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月下	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
113	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月上	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
114	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月中	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
115	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月下	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
116	思源樓B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
117	思源樓B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
118	思源樓B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
119	思源樓B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
120	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 13:52:29	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 13:52:29	
121	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 13:52:30	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 13:52:30	
122	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 13:54:50	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 13:54:50	
123	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 13:54:51	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 13:54:51	
124	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 13:48:15	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 13:48:15	
125	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 13:48:16	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 13:48:16	
126	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 13:50:36	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 13:50:36	
127	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 13:50:37	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 13:50:37	
128	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍- 1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 13:49:34	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 13:49:34	
129	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍- 2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 13:49:35	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 13:49:35	
130	致德樓B1F 沖洗馬達-致德- 1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 13:49:36	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 13:49:36	
131	致德樓B1F 沖洗馬達-致德- 2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 13:49:37	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 13:49:37	
132	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍- 3	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 13:50:35	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 13:50:35	
133	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍- 4	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 13:50:35	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 13:50:35	
134	致德樓B1F 污水馬達PP6- 1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 13:59:55	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 13:59:55	
	致德樓B1F	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 14:00:00	

135	污水馬達PP6-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 13:59:59	
136	致德樓B1F 廢水馬達PP8-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 14:00:41	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 14:00:41	
137	致德樓B1F 廢水馬達PP8-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 14:00:42	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 14:00:42	
138	致德樓B1F 廢水馬達PP9-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 14:00:43	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 14:00:43	
139	致德樓B1F 廢水馬達PP9-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 14:00:45	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 14:00:44	
140	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 14:00:38	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 14:00:38	
141	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 14:00:39	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 14:00:39	
142	致德樓B1F 廢水馬達 PP13-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 14:00:40	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 14:00:40	
143	致德樓B1F 廢水馬達 PP13-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 14:00:40	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 14:00:40	
144	致德樓B1F 廢水馬達 PP16-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 13:57:46	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 13:57:46	
145	致德樓B1F 廢水馬達 PP16-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 13:57:47	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 13:57:47	
146	致德樓RF 加壓馬達1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 13:44:20	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 13:44:19	
147	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 09:32:58	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 09:32:58	
148	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 09:32:59	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 09:32:59	
149	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 09:33:01	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 09:33:00	
150	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 09:33:02	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 09:33:02	
151	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 09:33:03	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 09:33:03	
152	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 09:33:04	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 09:33:04	
153	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 09:33:05	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 09:33:05	
154	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 09:33:06	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 09:33:06	
155	迴旋加速中心 B2F 恆壓馬達1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 09:26:02	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 09:26:02	
156	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
157	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
158	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	

159	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
160	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
161	動力中心B1F 低層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
162	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
163	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
164	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
165	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
166	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
167	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
168	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
169	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
170	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
171	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
172	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
173	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
174	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
175	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
176	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
177	婦幼水庫1F	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:04:07	
	後山水庫馬達1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:04:07	
178	婦幼水庫1F	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:04:08	
	後山水庫馬達2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:04:08	
179	婦幼水庫1F	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:04:02	
	二門診屋頂馬 達1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:04:02	
180	婦幼水庫1F	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:04:04	
	二門診屋頂馬 達2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:04:04	
181	地下連通道 B1F 中廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
182	地下連通道 B1F 中廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
183	地下連通道 B1F 中揚水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
184	地下連通道 B1F 中揚水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	

185	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
186	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
187	地下連通道 B1F 油槽污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
188	地下連通道 B1F 油槽污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
189	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
190	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
191	精神樓1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
192	精神樓1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
193	精神樓1F 廢水馬達-運動間	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
194	精神樓1F 廢水馬達-樓梯下	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
195	舊資訊室B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 08:41:30	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 08:41:29	
196	舊資訊室B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 08:41:31	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 08:41:31	
197	中繼水池山坡 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 09:37:06	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 09:37:06	
198	中繼水池山坡 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 09:37:07	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 09:37:07	
199	護士宿舍B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:04:10	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:04:10	
200	護士宿舍B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:04:11	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:04:11	
201	護士宿舍B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:04:05	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:04:05	
202	護士宿舍B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:04:06	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:04:06	
203	介壽堂1F 噴水馬達左	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
204	介壽堂1F 噴水馬達右	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
205	介壽堂1F 噴水馬達中	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
206	思源樓B1F 廢水馬達藥局內	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
備註:							
改善措施:							

## 每日[平常日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政  
 2022/03/18 16:35:36
 承商駐院主任：謝濱隆  
 2022/04/14 12:55:11

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 03 月 18 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	一門診1F 污水馬達 EB1A2-3	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 13:55:43	

2	一門診1F 污水馬達 EB1A2-4	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 13:55:44	
3	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 13:55:40	
4	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 13:55:41	
5	一門診B1F 廢水馬達-空調 機房內	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 13:53:14	
6	一門診B1F 廢水馬達-檔案 室內	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 13:53:12	
7	一門診B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 14:07:21	
8	二門診B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 14:07:23	
9	二門診B1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 14:07:17	
10	二門診B1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 14:07:19	
11	一門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 14:09:37	
12	二門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 14:09:43	
13	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 14:09:34	
14	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 14:09:35	
15	一門診B1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 10:52:59	
16	三門診R1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 10:53:01	
17	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 10:45:35	
18	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 10:45:36	
19	一門診B1F 廢水馬達 EPB1G-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 10:45:38	
20	三門診B1F 廢水馬達 EPB1G-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 10:45:39	
21	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 10:29:12	
22	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 10:29:15	
23	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 10:33:31	
24	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 10:33:33	
25	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 10:33:35	

26	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 10:33:36	
27	一門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 10:29:17	
28	三門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 10:29:19	
29	一門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 10:33:37	
30	三門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 10:33:40	
31	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 10:28:48	
32	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 10:29:03	
33	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 10:29:05	
34	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 10:29:07	
35	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 10:29:08	
36	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 10:29:10	
37	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 10:33:28	
38	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 10:33:30	
39	一門診B3F 廢水馬達 EPB3I-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 10:31:52	
40	三門診B3F 廢水馬達 EPB3I-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 10:31:53	
41	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
42	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
43	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
44	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
45	中正樓B1F 直上型馬達 PA1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
46	中正樓B1F 直上型馬達 PA2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
47	中正樓B1F 直上型馬達 PA3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	

48	中正樓B1F 直上型馬達 PA4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
49	中正樓B1F 燭光型馬達 PT1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
50	中正樓B1F 燭光型馬達 PT2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
51	中正樓B1F 燭光型馬達 PT3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
52	中正樓B1F 燭光型馬達 PT4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
53	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
54	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
55	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
56	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
57	中正樓B3F 廚餘馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
58	中正樓B3F 廚餘馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
59	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
60	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
61	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
62	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
63	介壽堂B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 15:56:47	
64	介壽堂B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 15:56:49	
65	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
66	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
67	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
68	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
69	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
70	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
71	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑- 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
72	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑- 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	



73	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
74	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
75	托兒所大樓1F 污水馬達-廁所 內-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 09:27:36	
76	托兒所大樓 B1F 污水馬達-廁所 內-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 09:27:38	
77	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 09:27:29	
78	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 09:27:31	
79	托兒所大樓1F 廢水馬達-消防 室內-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 09:27:33	
80	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-消防 室內-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 09:27:35	
81	技警宿舍1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 14:47:42	
82	技警宿舍1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 14:47:43	
83	身障中心B1F 廢水馬達PP1- 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 08:40:06	
84	身障中心B1F 廢水馬達PP1- 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 08:40:07	
85	身障中心B1F 廢水馬達PP2- 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 08:40:13	
86	身障中心B1F 廢水馬達PP2- 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 08:40:15	
87	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 08:40:10	
88	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 08:40:12	
89	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 08:43:04	
90	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 08:43:06	
91	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 09:01:02	
92	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 09:01:03	
93	身障中心B1F 廢水馬達PP3- 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 08:58:56	
94	身障中心B1F 廢水馬達PP3- 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 08:58:58	



95	身障中心B1F 污水馬達PP4-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 08:58:59	
96	身障中心B1F 污水馬達PP4-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 08:59:01	
97	身障中心B1F 廢水馬達PP5-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 08:54:20	
98	身障中心B1F 廢水馬達PP5-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 08:54:22	
99	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
100	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
101	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
102	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
103	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
104	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
105	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 14:35:32	
106	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 14:35:34	
107	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 14:35:28	
108	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 14:35:30	
109	思源樓1F 污水加藥設備 後方	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 14:32:53	
		藥水高度		115	連景雲	2022-03-18 14:33:10	
110	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月上	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
111	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月中	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
112	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月下	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
113	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月上	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
114	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月中	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	

115	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月下	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
116	思源樓B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 15:27:42	
117	思源樓B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 15:27:43	
118	思源樓B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 15:27:55	
119	思源樓B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 15:27:57	
120	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
121	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
122	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 08:34:14	
123	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 08:34:16	
124	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 08:30:34	
125	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 08:30:36	
126	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 08:49:13	
127	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 08:49:15	
128	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 08:47:35	
129	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 08:47:37	
130	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 08:47:39	
131	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 08:47:41	
132	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 08:49:10	
133	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 08:49:11	
134	致德樓B1F 污水馬達PP6- 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 08:45:24	
135	致德樓B1F 污水馬達PP6- 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 08:45:30	
136	致德樓B1F 廢水馬達PP8- 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 08:37:18	
137	致德樓B1F 廢水馬達PP8- 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 08:37:20	
138	致德樓B1F 廢水馬達PP9- 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 08:37:22	

139	致德樓B1F 廢水馬達PP9-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 08:37:24	
140	身障中心B1F 廢水馬達PP12-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 08:37:09	
141	身障中心B1F 廢水馬達PP12-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 08:37:11	
142	致德樓B1F 廢水馬達PP13-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 08:37:13	
143	致德樓B1F 廢水馬達PP13-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 08:37:17	
144	致德樓B1F 廢水馬達PP16-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 15:49:44	
145	致德樓B1F 廢水馬達PP16-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 15:49:45	
146	致德樓RF 加壓馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 08:26:50	
147	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 15:18:00	
148	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 15:18:03	
149	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 15:18:06	
150	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 15:18:16	
151	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 15:18:17	
152	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 15:18:22	
153	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 15:18:24	
154	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 15:18:25	
155	迴旋加速中心 B2F 恆壓馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 15:11:11	
156	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
157	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
158	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
159	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
160	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
161	動力中心B1F 低層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
162	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
163	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	

164	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
165	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
166	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
167	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
168	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
169	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
170	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
171	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
172	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
173	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
174	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
175	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
176	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
177	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 14:24:28	
178	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 14:24:30	
179	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 14:24:22	
180	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 14:24:24	
181	地下連通道 B1F 中廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
182	地下連通道 B1F 中廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
183	地下連通道 B1F 中揚水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
184	地下連通道 B1F 中揚水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
185	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
186	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
187	地下連通道 B1F 油槽污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
188	地下連通道 B1F 油槽污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	

189	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
190	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
191	精神樓1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 15:05:11	
192	精神樓1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 15:05:13	
193	精神樓1F 廢水馬達-運動間	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
194	精神樓1F 廢水馬達-樓梯下	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
195	舊資訊室B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 09:36:14	
196	舊資訊室B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 09:36:15	
197	中繼水池山坡 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 15:36:57	
198	中繼水池山坡 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 15:36:59	
199	護士宿舍B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 14:24:31	
200	護士宿舍B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 14:24:33	
201	護士宿舍B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 14:24:26	
202	護士宿舍B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 14:24:27	
203	介壽堂1F 噴水馬達左	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 15:56:45	
204	介壽堂1F 噴水馬達右	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 15:56:43	
205	介壽堂1F 噴水馬達中	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 15:56:42	
206	思源樓B1F 廢水馬達藥局內	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 15:27:54	
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政    承商駐院主任：謝濱隆  
 2022/03/18 16:35:38    2022/04/14 12:55:08

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 03 月 19 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]給排水設備巡查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 03 月 20 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]給排水設備巡查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 03 月 21 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	一門診1F 污水馬達 EB1A2-3	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 10:22:57	

2	一門診1F 污水馬達 EB1A2-4	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 10:22:58	
3	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 10:22:56	
4	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 10:22:57	
5	一門診B1F 廢水馬達-空調 機房內	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 10:25:38	
6	一門診B1F 廢水馬達-檔案 室內	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 10:25:37	
7	一門診B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 10:31:53	
8	二門診B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 10:31:54	
9	二門診B1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 10:31:52	
10	二門診B1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 10:31:52	
11	一門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 10:32:49	
12	二門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 10:32:50	
13	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 10:32:48	
14	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 10:32:49	
15	一門診B1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 11:09:47	
16	三門診R1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 11:09:49	
17	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 11:00:04	
18	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 11:00:05	
19	一門診B1F 廢水馬達 EPB1G-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 11:00:06	
20	三門診B1F 廢水馬達 EPB1G-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 11:00:07	
21	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 10:54:08	
22	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 10:54:09	
23	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 10:51:47	
24	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 10:51:47	

25	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 10:51:48	
26	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 10:51:49	
27	一門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 10:54:10	
28	三門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 10:54:11	
29	一門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 10:51:50	
30	三門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 10:51:50	
31	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 10:54:04	
32	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 10:54:05	
33	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 10:54:05	
34	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 10:54:06	
35	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 10:54:07	
36	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 10:54:07	
37	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 10:51:45	
38	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 10:51:46	
39	一門診B3F 廢水馬達 EPB3I-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 10:52:35	
40	三門診B3F 廢水馬達 EPB3I-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 10:52:36	
41	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
42	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
43	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
44	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
45	中正樓B1F 直上型馬達 PA1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
46	中正樓B1F 直上型馬達 PA2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	

47	中正樓B1F 直上型馬達 PA3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
48	中正樓B1F 直上型馬達 PA4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
49	中正樓B1F 燭光型馬達 PT1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
50	中正樓B1F 燭光型馬達 PT2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
51	中正樓B1F 燭光型馬達 PT3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
52	中正樓B1F 燭光型馬達 PT4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
53	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
54	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
55	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
56	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
57	中正樓B3F 廚餘馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
58	中正樓B3F 廚餘馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
59	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
60	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
61	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
62	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
63	介壽堂B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
64	介壽堂B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
65	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
66	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
67	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
68	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
69	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
70	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
71	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑- 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	



72	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑- 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
73	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
74	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
75	托兒所大樓1F 污水馬達-廁所 內-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 09:14:15	
76	托兒所大樓 B1F 污水馬達-廁所 內-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 09:14:16	
77	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁- 1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 09:14:12	
78	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁- 2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 09:14:13	
79	托兒所大樓1F 廢水馬達-消防 室內-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 09:14:13	
80	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-消防 室內-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 09:14:14	
81	技警宿舍1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 09:45:52	
82	技警宿舍1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 09:45:53	
83	身障中心B1F 廢水馬達PP1- 1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 15:08:52	
84	身障中心B1F 廢水馬達PP1- 2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 15:08:52	
85	身障中心B1F 廢水馬達PP2- 1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 15:08:54	
86	身障中心B1F 廢水馬達PP2- 2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 15:08:55	
87	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 15:08:53	
88	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 15:08:54	
89	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 15:11:01	
90	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 15:11:02	
91	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 15:17:31	
92	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 15:17:32	

93	身障中心B1F 廢水馬達PP3-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 15:15:13	
94	身障中心B1F 廢水馬達PP3-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 15:15:14	
95	身障中心B1F 污水馬達PP4-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 15:15:15	
96	身障中心B1F 污水馬達PP4-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 15:15:15	
97	身障中心B1F 廢水馬達PP5-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 15:13:12	
98	身障中心B1F 廢水馬達PP5-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 15:13:13	
99	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
100	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
101	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
102	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
103	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
104	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
105	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 09:22:50	
106	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 09:22:51	
107	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 09:22:49	
108	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 09:22:49	
109	思源樓1F 污水加藥設備 後方	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 09:19:28	
		藥水高度		109	喀召阿外	2022-03-21 09:19:37	
110	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月上	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
111	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月中	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
112	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月下	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	

113	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月上	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
114	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月中	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
115	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月下	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
116	思源樓B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
117	思源樓B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
118	思源樓B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
119	思源樓B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
120	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 14:56:53	
121	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 14:56:54	
122	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 14:53:29	
123	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 14:53:31	
124	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 15:03:47	
125	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 15:03:48	
126	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 14:51:26	
127	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 14:51:27	
128	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 14:50:32	
129	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 14:50:33	
130	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 14:50:33	
131	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 14:50:34	
132	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 14:51:24	
133	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 14:51:25	
134	致德樓B1F 污水馬達PP6- 1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 15:05:34	
135	致德樓B1F 污水馬達PP6- 2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 15:05:36	

136	致德樓B1F 廢水馬達PP8-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 15:06:25	
137	致德樓B1F 廢水馬達PP8-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 15:06:25	
138	致德樓B1F 廢水馬達PP9-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 15:06:26	
139	致德樓B1F 廢水馬達PP9-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 15:06:28	
140	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 15:06:22	
141	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 15:06:23	
142	致德樓B1F 廢水馬達 PP13-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 15:06:23	
143	致德樓B1F 廢水馬達 PP13-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 15:06:24	
144	致德樓B1F 廢水馬達 PP16-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 14:49:11	
145	致德樓B1F 廢水馬達 PP16-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 14:49:12	
146	致德樓RF 加壓馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 15:01:08	
147	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 09:31:20	
148	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 09:31:20	
149	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 09:31:21	
150	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 09:31:22	
151	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 09:31:22	
152	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 09:31:23	
153	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 09:31:24	
154	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 09:31:25	
155	迴旋加速中心 B2F 恆壓馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 09:34:58	
156	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
157	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
158	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
159	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	

160	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
161	動力中心B1F 低層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
162	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
163	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
164	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
165	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
166	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
167	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
168	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
169	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
170	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
171	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
172	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
173	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
174	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
175	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
176	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
177	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 10:18:20	
178	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 10:18:21	
179	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 10:18:17	
180	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 10:18:18	
181	地下連通道 B1F 中廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
182	地下連通道 B1F 中廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
183	地下連通道 B1F 中揚水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
184	地下連通道 B1F 中揚水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
185	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	

186	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
187	地下連通道 B1F 油槽污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
188	地下連通道 B1F 油槽污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
189	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
190	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
191	精神樓1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 09:38:12	
192	精神樓1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 09:38:12	
193	精神樓1F 廢水馬達-運動間	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
194	精神樓1F 廢水馬達-樓梯下	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
195	舊資訊室B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 09:01:02	
196	舊資訊室B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 09:01:04	
197	中繼水池山坡 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 09:43:19	
198	中繼水池山坡 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 09:43:20	
199	護士宿舍B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 10:18:21	
200	護士宿舍B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 10:18:23	
201	護士宿舍B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 10:18:19	
202	護士宿舍B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 10:18:19	
203	介壽堂1F 噴水馬達左	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
204	介壽堂1F 噴水馬達右	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
205	介壽堂1F 噴水馬達中	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
206	思源樓B1F 廢水馬達藥局內	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
備註:							
改善措施:							

## 每日[平常日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政  
 2022/03/25 16:25:18

承商駐院主任：謝濱隆  
 2022/04/14 12:35:21

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 03 月 22 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	一門診1F 污水馬達 EB1A2-3	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 09:25:12	
2	一門診1F 污水馬達 EB1A2-4	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 09:25:13	

3	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 09:25:10	
4	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 09:25:11	
5	一門診B1F 廢水馬達-空調 機房內	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 09:27:14	
6	一門診B1F 廢水馬達-檔案 室內	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 09:27:13	
7	一門診B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 09:30:20	
8	二門診B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 09:30:21	
9	二門診B1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 09:30:18	
10	二門診B1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 09:30:19	
11	一門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 09:31:13	
12	二門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 09:31:14	
13	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 09:31:11	
14	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 09:31:12	
15	一門診B1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 09:51:24	
16	三門診R1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 09:51:25	
17	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 09:43:41	
18	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 09:43:42	
19	一門診B1F 廢水馬達 EPB1G-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 09:43:43	
20	三門診B1F 廢水馬達 EPB1G-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 09:43:44	
21	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 09:48:55	
22	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 09:48:56	
23	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 09:46:51	
24	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 09:46:52	
25	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 09:46:53	
26	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 09:46:54	

27	一門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 09:48:57	
28	三門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 09:48:58	
29	一門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 09:46:55	
30	三門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 09:46:56	
31	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 09:48:29	
32	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 09:48:48	
33	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 09:48:50	
34	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 09:48:51	
35	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 09:48:53	
36	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 09:48:54	
37	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 09:46:48	
38	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 09:46:50	
39	一門診B3F 廢水馬達 EPB3I-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 09:47:17	
40	三門診B3F 廢水馬達 EPB3I-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 09:47:18	
41	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	
42	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	
43	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	
44	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	
45	中正樓B1F 直上型馬達 PA1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	
46	中正樓B1F 直上型馬達 PA2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	
47	中正樓B1F 直上型馬達 PA3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	
48	中正樓B1F 直上型馬達 PA4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	



49	中正樓B1F 燭光型馬達 PT1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	
50	中正樓B1F 燭光型馬達 PT2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	
51	中正樓B1F 燭光型馬達 PT3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	
52	中正樓B1F 燭光型馬達 PT4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	
53	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	
54	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	
55	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	
56	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	
57	中正樓B3F 廚餘馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	
58	中正樓B3F 廚餘馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	
59	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	
60	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	
61	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	
62	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	
63	介壽堂B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-03-22 09:37:54	
64	介壽堂B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-03-22 09:37:56	
65	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-03-22 09:25:09	
66	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-03-22 09:25:10	
67	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 1	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-03-22 09:25:06	
68	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 2	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-03-22 09:25:07	
69	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-03-22 09:26:30	
70	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-03-22 09:26:32	
71	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑- 1	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-03-22 09:26:27	
72	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑- 2	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-03-22 09:26:28	

73	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-03-22 09:26:29	
74	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-03-22 09:26:29	
75	托兒所大樓1F 污水馬達-廁所 內-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 08:28:31	
76	托兒所大樓 B1F 污水馬達-廁所 內-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 08:28:32	
77	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁 1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 08:28:27	
78	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁 2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 08:28:28	
79	托兒所大樓1F 廢水馬達-消防 室內-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 08:28:29	
80	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-消防 室內-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 08:28:30	
81	技警宿舍1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 08:58:57	
82	技警宿舍1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 08:58:58	
83	身障中心B1F 廢水馬達PP1- 1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 10:37:49	
84	身障中心B1F 廢水馬達PP1- 2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 10:37:50	
85	身障中心B1F 廢水馬達PP2- 1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 10:37:53	
86	身障中心B1F 廢水馬達PP2- 2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 10:37:54	
87	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 10:37:51	
88	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 10:37:52	
89	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 10:38:51	
90	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 10:38:53	
91	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 10:43:59	
92	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 10:44:00	
93	身障中心B1F 廢水馬達PP3- 1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 10:42:36	
94	身障中心B1F 廢水馬達PP3- 2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 10:42:37	

95	身障中心B1F 污水馬達PP4-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 10:42:38	
96	身障中心B1F 污水馬達PP4-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 10:42:39	
97	身障中心B1F 廢水馬達PP5-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 10:40:54	
98	身障中心B1F 廢水馬達PP5-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 10:40:55	
99	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	
100	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	
101	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	
102	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	
103	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	
104	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	
105	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 08:36:31	
106	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 08:36:32	
107	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 08:36:29	
108	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 08:36:30	
109	思源樓1F 污水加藥設備 後方	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 08:32:55	
		藥水高度		105	倪鵬凱	2022-03-22 08:33:09	
110	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月上	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	
111	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月中	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	
112	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月下	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	
113	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月上	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	
114	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月中	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	

115	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月下	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	
116	思源樓B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	
117	思源樓B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	
118	思源樓B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	
119	思源樓B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	
120	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 10:22:43	
121	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 10:22:44	
122	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 10:18:34	
123	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 10:18:35	
124	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 10:23:53	
125	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 10:23:54	
126	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 10:21:34	
127	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 10:21:35	
128	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 10:20:55	
129	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 10:20:56	
130	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 10:20:57	
131	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 10:20:58	
132	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 10:21:33	
133	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 10:21:34	
134	致德樓B1F 污水馬達PP6- 1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 10:35:18	
135	致德樓B1F 污水馬達PP6- 2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 10:35:19	
136	致德樓B1F 廢水馬達PP8- 1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 10:36:10	
137	致德樓B1F 廢水馬達PP8- 2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 10:36:11	
138	致德樓B1F 廢水馬達PP9- 1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 10:36:11	

139	致德樓B1F 廢水馬達PP9-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 10:36:12	
140	身障中心B1F 廢水馬達PP12-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 10:36:07	
141	身障中心B1F 廢水馬達PP12-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 10:36:07	
142	致德樓B1F 廢水馬達PP13-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 10:36:08	
143	致德樓B1F 廢水馬達PP13-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 10:36:09	
144	致德樓B1F 廢水馬達PP16-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 10:16:39	
145	致德樓B1F 廢水馬達PP16-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 10:16:40	
146	致德樓RF 加壓馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 10:26:45	
147	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 08:45:22	
148	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 08:45:23	
149	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 08:45:24	
150	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 08:45:25	
151	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 08:45:26	
152	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 08:45:27	
153	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 08:45:28	
154	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 08:45:29	
155	迴旋加速中心 B2F 恆壓馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 08:48:22	
156	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	
157	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	
158	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	
159	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	
160	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	
161	動力中心B1F 低層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	
162	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	
163	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	

164	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	
165	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	
166	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	
167	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	
168	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	
169	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	
170	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	
171	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	
172	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	
173	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	
174	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	
175	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	
176	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	
177	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 09:20:47	
178	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 09:20:49	
179	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 09:20:38	
180	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 09:20:39	
181	地下連通道 B1F 中廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	
182	地下連通道 B1F 中廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	
183	地下連通道 B1F 中揚水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	
184	地下連通道 B1F 中揚水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	
185	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	
186	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	
187	地下連通道 B1F 油槽污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	
188	地下連通道 B1F 油槽污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	

189	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	
190	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	
191	精神樓1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 08:51:08	
192	精神樓1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 08:51:09	
193	精神樓1F 廢水馬達-運動間	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	
194	精神樓1F 廢水馬達-樓梯下	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	
195	舊資訊室B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 08:24:34	
196	舊資訊室B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 08:24:35	
197	中繼水池山坡 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 08:56:38	
198	中繼水池山坡 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 08:56:41	
199	護士宿舍B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 09:20:50	
200	護士宿舍B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 09:20:51	
201	護士宿舍B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 09:20:40	
202	護士宿舍B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 09:20:46	
203	介壽堂1F 噴水馬達左	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-03-22 09:37:53	
204	介壽堂1F 噴水馬達右	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-03-22 09:37:52	
205	介壽堂1F 噴水馬達中	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-03-22 09:37:51	
206	思源樓B1F 廢水馬達藥局內	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	
備註:							
改善措施:							

## 每日[平常日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政  
 2022/03/25 16:25:01

承商駐院主任：謝濱隆  
 2022/04/14 12:35:26

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 03 月 23 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	一門診1F 污水馬達 EB1A2-3	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 14:07:42	
2	一門診1F 污水馬達 EB1A2-4	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 14:07:44	
3	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 14:07:40	
4	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 14:07:41	
5	一門診B1F 廢水馬達-空調 機房內	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 14:10:09	

6	一門診B1F 廢水馬達-檔案 室內	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 14:10:08	
7	一門診B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 14:13:22	
8	二門診B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 14:13:24	
9	二門診B1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 14:13:20	
10	二門診B1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 14:13:21	
11	一門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 14:14:15	
12	二門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 14:14:16	
13	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 14:14:12	
14	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 14:14:14	
15	一門診B1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 14:42:23	
16	三門診R1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 14:42:25	
17	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 15:28:37	
18	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 15:28:39	
19	一門診B1F 廢水馬達 EPB1G-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 15:28:41	
20	三門診B1F 廢水馬達 EPB1G-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 15:28:42	
21	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 15:22:42	
22	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 15:22:43	
23	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 15:19:53	
24	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 15:19:54	
25	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 15:19:55	
26	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 15:19:56	
27	一門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 15:22:44	
28	三門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 15:22:46	



29	一門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 15:19:57	
30	三門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 15:19:58	
31	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 15:22:36	
32	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 15:22:37	
33	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 15:22:38	
34	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 15:22:39	
35	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 15:22:40	
36	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 15:22:41	
37	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 15:19:51	
38	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 15:19:52	
39	一門診B3F 廢水馬達 EPB3I-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 15:21:06	
40	三門診B3F 廢水馬達 EPB3I-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 15:21:07	
41	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
42	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
43	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
44	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
45	中正樓B1F 直上型馬達 PA1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
46	中正樓B1F 直上型馬達 PA2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
47	中正樓B1F 直上型馬達 PA3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
48	中正樓B1F 直上型馬達 PA4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
49	中正樓B1F 燭光型馬達 PT1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
50	中正樓B1F 燭光型馬達 PT2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	

51	中正樓B1F 燭光型馬達 PT3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
52	中正樓B1F 燭光型馬達 PT4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
53	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
54	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
55	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
56	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
57	中正樓B3F 廚餘馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
58	中正樓B3F 廚餘馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
59	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
60	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
61	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
62	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
63	介壽堂B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
64	介壽堂B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
65	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
66	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
67	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
68	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
69	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
70	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
71	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑- 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
72	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑- 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
73	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
74	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
75	托兒所大樓1F 污水馬達-廁所 內-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 09:19:43	

76	托兒所大樓 B1F 污水馬達-廁所 內-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 09:19:44	
77	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁 1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 09:19:37	
78	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁 2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 09:19:39	
79	托兒所大樓1F 廢水馬達-消防 室內-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 09:19:40	
80	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-消防 室內-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 09:19:41	
81	技警宿舍1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 10:29:56	
82	技警宿舍1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 10:29:57	
83	身障中心B1F 廢水馬達PP1- 1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 16:25:08	
84	身障中心B1F 廢水馬達PP1- 2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 16:25:09	
85	身障中心B1F 廢水馬達PP2- 1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 16:25:13	
86	身障中心B1F 廢水馬達PP2- 2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 16:25:14	
87	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 16:25:10	
88	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 16:25:12	
89	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 16:24:03	
90	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 16:24:04	
91	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 16:29:58	
92	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 16:30:00	
93	身障中心B1F 廢水馬達PP3- 1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 16:28:15	
94	身障中心B1F 廢水馬達PP3- 2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 16:28:16	
95	身障中心B1F 污水馬達PP4- 1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 16:28:17	
96	身障中心B1F 污水馬達PP4- 2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 16:28:18	

97	身障中心B1F 廢水馬達PP5-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 16:32:07	
98	身障中心B1F 廢水馬達PP5-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 16:32:09	
99	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
100	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
101	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
102	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
103	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
104	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
105	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
106	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
107	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
108	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
109	思源樓1F	藥水高度		未到位		(2022-03-23 00:00)	
	污水加藥設備 後方	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
110	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月上	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
111	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月中	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
112	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月下	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
113	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月上	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
114	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月中	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
115	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月下	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
116	思源樓B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
117	思源樓B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	

118	思源樓B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
119	思源樓B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
120	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 16:00:02	
121	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 16:00:04	
122	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 16:03:40	
123	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 16:03:41	
124	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 16:14:09	
125	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 16:14:10	
126	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 16:15:49	
127	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 16:15:50	
128	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 16:17:24	
129	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 16:17:25	
130	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 16:17:26	
131	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 16:17:28	
132	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 16:15:46	
133	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 16:15:48	
134	致德樓B1F 污水馬達PP6- 1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 16:19:55	
135	致德樓B1F 污水馬達PP6- 2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 16:19:56	
136	致德樓B1F 廢水馬達PP8- 1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 16:21:58	
137	致德樓B1F 廢水馬達PP8- 2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 16:22:00	
138	致德樓B1F 廢水馬達PP9- 1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 16:22:01	
139	致德樓B1F 廢水馬達PP9- 2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 16:22:02	
140	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 16:21:53	

141	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 16:21:54	
142	致德樓B1F 廢水馬達 PP13-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 16:21:55	
143	致德樓B1F 廢水馬達 PP13-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 16:21:57	
144	致德樓B1F 廢水馬達 PP16-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 16:33:27	
145	致德樓B1F 廢水馬達 PP16-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 16:33:28	
146	致德樓RF 加壓馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 15:55:51	
147	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 09:58:28	
148	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 09:58:30	
149	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 09:58:31	
150	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 09:58:32	
151	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 09:58:33	
152	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 09:58:34	
153	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 09:58:35	
154	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 09:58:36	
155	迴旋加速中心 B2F 恆壓馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 09:54:59	
156	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
157	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
158	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
159	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
160	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
161	動力中心B1F 低層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
162	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
163	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
164	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
165	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
166	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	

167	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
168	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
169	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
170	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
171	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
172	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
173	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
174	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
175	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
176	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
177	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 10:49:08	
178	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 10:49:09	
179	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 10:49:04	
180	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 10:49:05	
181	地下連通道 B1F 中廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
182	地下連通道 B1F 中廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
183	地下連通道 B1F 中揚水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
184	地下連通道 B1F 中揚水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
185	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
186	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
187	地下連通道 B1F 油槽污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
188	地下連通道 B1F 油槽污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
189	地下連通道 B1F 污水馬達PS1- 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	

190	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
191	精神樓1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 09:38:31	
192	精神樓1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 09:38:33	
193	精神樓1F 廢水馬達-運動間	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
194	精神樓1F 廢水馬達-樓梯下	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
195	舊資訊室B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 09:13:10	
196	舊資訊室B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 09:13:13	
197	中繼水池山坡 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 10:27:39	
198	中繼水池山坡 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 10:27:41	
199	護士宿舍B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 10:49:11	
200	護士宿舍B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 10:49:12	
201	護士宿舍B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 10:49:06	
202	護士宿舍B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 10:49:07	
203	介壽堂1F 噴水馬達左	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
204	介壽堂1F 噴水馬達右	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
205	介壽堂1F 噴水馬達中	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
206	思源樓B1F 廢水馬達藥局內	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
備註:							
改善措施:							

## 每日[平常日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政  
 2022/03/25 16:24:59

承商駐院主任：謝濱隆  
 2022/04/14 12:35:28

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 03 月 24 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	一門診1F 污水馬達 EB1A2-3	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 09:40:07	
2	一門診1F 污水馬達 EB1A2-4	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 09:40:08	
3	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 09:40:05	
4	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 09:40:06	
5	一門診B1F 廢水馬達-空調 機房內	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 09:42:05	
6	一門診B1F 廢水馬達-檔案 室內	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 09:42:04	
7	一門診B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 09:46:07	



8	二門診B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 09:46:08	
9	二門診B1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 09:46:05	
10	二門診B1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 09:46:06	
11	一門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 09:45:34	
12	二門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 09:45:35	
13	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 09:45:31	
14	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 09:45:32	
15	一門診B1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 10:18:08	
16	三門診R1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 10:18:09	
17	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 09:59:04	
18	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 09:59:06	
19	一門診B1F 廢水馬達 EPB1G-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 09:59:08	
20	三門診B1F 廢水馬達 EPB1G-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 09:59:09	
21	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 10:03:31	
22	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 10:03:32	
23	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 10:01:17	
24	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 10:01:18	
25	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 10:01:19	
26	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 10:01:20	
27	一門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 10:03:33	
28	三門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 10:03:34	
29	一門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 10:01:21	
30	三門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 10:01:22	

31	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 10:03:25	
32	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 10:03:26	
33	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 10:03:27	
34	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 10:03:28	
35	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 10:03:29	
36	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 10:03:30	
37	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 10:01:15	
38	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 10:01:16	
39	一門診B3F 廢水馬達 EPB3I-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 10:02:16	
40	三門診B3F 廢水馬達 EPB3I-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 10:02:18	
41	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
42	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
43	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
44	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
45	中正樓B1F 直上型馬達 PA1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
46	中正樓B1F 直上型馬達 PA2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
47	中正樓B1F 直上型馬達 PA3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
48	中正樓B1F 直上型馬達 PA4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
49	中正樓B1F 燭光型馬達 PT1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
50	中正樓B1F 燭光型馬達 PT2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
51	中正樓B1F 燭光型馬達 PT3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
52	中正樓B1F 燭光型馬達 PT4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
53	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	

54	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
55	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
56	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
57	中正樓B3F 廚餘馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
58	中正樓B3F 廚餘馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
59	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
60	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
61	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
62	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
63	介壽堂B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
64	介壽堂B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
65	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
66	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
67	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
68	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
69	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
70	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
71	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑- 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
72	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑- 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
73	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
74	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
75	托兒所大樓1F 污水馬達-廁所 內-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 08:44:28	
76	托兒所大樓 B1F 污水馬達-廁所 內-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 08:44:29	
77	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁- 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 08:44:23	

78	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 08:44:24	
79	托兒所大樓1F 廢水馬達-消防 室內-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 08:44:25	
80	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-消防 室內-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 08:44:26	
81	技警宿舍1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 09:14:06	
82	技警宿舍1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 09:14:07	
83	身障中心B1F 廢水馬達PP1- 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 14:35:24	
84	身障中心B1F 廢水馬達PP1- 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 14:35:25	
85	身障中心B1F 廢水馬達PP2- 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 14:35:28	
86	身障中心B1F 廢水馬達PP2- 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 14:35:29	
87	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 14:35:26	
88	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 14:35:27	
89	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 14:37:06	
90	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 14:37:07	
91	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 14:48:20	
92	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 14:48:21	
93	身障中心B1F 廢水馬達PP3- 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 14:46:51	
94	身障中心B1F 廢水馬達PP3- 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 14:46:53	
95	身障中心B1F 污水馬達PP4- 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 14:46:54	
96	身障中心B1F 污水馬達PP4- 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 14:46:55	
97	身障中心B1F 廢水馬達PP5- 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 14:09:44	
98	身障中心B1F 廢水馬達PP5- 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 14:09:46	
99	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	

100	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
101	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
102	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
103	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
104	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
105	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 08:50:21	
106	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 08:50:22	
107	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 08:50:19	
108	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 08:50:20	
109	思源樓1F	藥水高度		97	詹斯強	2022-03-24 08:52:54	
	污水加藥設備 後方	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 08:52:33	
110	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月上	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
111	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月中	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
112	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月下	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
113	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月上	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
114	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月中	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
115	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月下	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
116	思源樓B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
117	思源樓B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
118	思源樓B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
119	思源樓B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
120	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 14:28:34	
121	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 14:28:35	

122	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 14:23:41	
123	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 14:23:42	
124	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 14:30:19	
125	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 14:30:20	
126	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 14:26:17	
127	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 14:26:18	
128	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 14:21:31	
129	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 14:21:32	
130	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 14:21:33	
131	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 14:21:34	
132	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 14:26:15	
133	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 14:26:16	
134	致德樓B1F 污水馬達PP6- 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 14:32:29	
135	致德樓B1F 污水馬達PP6- 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 14:32:30	
136	致德樓B1F 廢水馬達PP8- 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 14:33:23	
137	致德樓B1F 廢水馬達PP8- 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 14:33:24	
138	致德樓B1F 廢水馬達PP9- 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 14:33:26	
139	致德樓B1F 廢水馬達PP9- 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 14:33:27	
140	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 14:33:19	
141	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 14:33:20	
142	致德樓B1F 廢水馬達 PP13-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 14:33:21	
143	致德樓B1F 廢水馬達 PP13-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 14:33:22	

144	致德樓B1F 廢水馬達 PP16-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 14:08:32	
145	致德樓B1F 廢水馬達 PP16-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 14:08:33	
146	致德樓RF 加壓馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 14:41:40	
147	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 09:01:29	
148	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 09:01:31	
149	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 09:01:32	
150	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 09:01:33	
151	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 09:01:34	
152	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 09:01:35	
153	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 09:01:36	
154	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 09:01:38	
155	迴旋加速中心 B2F 恆壓馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 09:03:51	
156	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
157	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
158	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
159	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
160	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
161	動力中心B1F 低層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
162	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
163	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
164	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
165	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
166	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
167	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
168	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
169	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	

170	動力中心B1F 後山水庫馬達C	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
171	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
172	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
173	動力中心B1F 廢水馬達SDP1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
174	動力中心B1F 廢水馬達SDP1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
175	動力中心B1F 廢水馬達SDP1-3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
176	動力中心B1F 廢水馬達SDP1-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
177	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 09:36:26	
178	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 09:36:27	
179	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 09:36:23	
180	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 09:36:23	
181	地下連通道 B1F 中廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
182	地下連通道 B1F 中廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
183	地下連通道 B1F 中揚水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
184	地下連通道 B1F 中揚水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
185	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
186	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
187	地下連通道 B1F 油槽污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
188	地下連通道 B1F 油槽污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
189	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
190	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
191	精神樓1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 09:07:01	
192	精神樓1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 09:07:02	



193	精神樓1F 廢水馬達-運動間	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
194	精神樓1F 廢水馬達-樓梯下	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
195	舊資訊室B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 08:39:35	
196	舊資訊室B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 08:39:36	
197	中繼水池山坡 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 09:11:41	
198	中繼水池山坡 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 09:11:42	
199	護士宿舍B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 09:36:28	
200	護士宿舍B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 09:36:29	
201	護士宿舍B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 09:36:24	
202	護士宿舍B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 09:36:25	
203	介壽堂1F 噴水馬達左	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
204	介壽堂1F 噴水馬達右	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
205	介壽堂1F 噴水馬達中	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
206	思源樓B1F 廢水馬達藥局內	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
備註:							
改善措施:							

## 每日[平常日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政 承商駐院主任：謝濱隆  
2022/03/25 16:24:57 2022/04/14 12:35:56

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 03 月 25 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	一門診1F 污水馬達 EB1A2-3	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 09:45:03	
2	一門診1F 污水馬達 EB1A2-4	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 09:45:03	
3	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 09:45:01	
4	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 09:45:02	
5	一門診B1F 廢水馬達-空調 機房內	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 09:52:09	
6	一門診B1F 廢水馬達-檔案 室內	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 09:52:08	
7	一門診B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 09:54:49	
8	二門診B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 09:54:50	
9	二門診B1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 09:54:48	
10	二門診B1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 09:54:48	
11	一門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 09:55:29	

12	二門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 09:55:30	
13	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 09:55:27	
14	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 09:55:28	
15	一門診B1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 10:18:02	
16	三門診R1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 10:18:03	
17	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 10:58:13	
18	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 10:58:14	
19	一門診B1F 廢水馬達 EPB1G-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 10:58:15	
20	三門診B1F 廢水馬達 EPB1G-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 10:58:16	
21	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 10:14:35	
22	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 10:14:36	
23	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 10:11:45	
24	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 10:11:46	
25	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 10:11:46	
26	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 10:11:47	
27	一門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 10:14:37	
28	三門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 10:14:38	
29	一門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 10:11:48	
30	三門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 10:11:49	
31	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 10:14:30	
32	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 10:14:31	
33	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 10:14:32	

34	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 10:14:33	
35	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 10:14:34	
36	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 10:14:34	
37	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 10:11:44	
38	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 10:11:44	
39	一門診B3F 廢水馬達 EPB3I-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 10:12:57	
40	三門診B3F 廢水馬達 EPB3I-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 10:12:58	
41	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
42	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
43	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
44	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
45	中正樓B1F 直上型馬達 PA1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
46	中正樓B1F 直上型馬達 PA2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
47	中正樓B1F 直上型馬達 PA3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
48	中正樓B1F 直上型馬達 PA4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
49	中正樓B1F 燭光型馬達 PT1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
50	中正樓B1F 燭光型馬達 PT2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
51	中正樓B1F 燭光型馬達 PT3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
52	中正樓B1F 燭光型馬達 PT4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
53	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
54	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
55	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
56	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
57	中正樓B3F 廚餘馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	

58	中正樓B3F 廚餘馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
59	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
60	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
61	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
62	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
63	介壽堂B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
64	介壽堂B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
65	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
66	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
67	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
68	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
69	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
70	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
71	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
72	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
73	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
74	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
75	托兒所大樓1F 污水馬達-廁所 內-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 08:48:29	
76	托兒所大樓 B1F 污水馬達-廁所 內-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 08:48:30	
77	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 08:48:26	
78	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 08:48:27	
79	托兒所大樓1F 廢水馬達-消防 室內-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 08:48:28	

80	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-消防 室內-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 08:48:29	
81	技警宿舍1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 09:22:35	
82	技警宿舍1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 09:22:36	
83	身障中心B1F 廢水馬達PP1- 1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 14:16:05	
84	身障中心B1F 廢水馬達PP1- 2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 14:16:06	
85	身障中心B1F 廢水馬達PP2- 1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 14:16:09	
86	身障中心B1F 廢水馬達PP2- 2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 14:16:10	
87	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 14:16:07	
88	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 14:16:08	
89	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 14:17:19	
90	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 14:17:21	
91	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 14:21:43	
92	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 14:21:44	
93	身障中心B1F 廢水馬達PP3- 1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 14:23:05	
94	身障中心B1F 廢水馬達PP3- 2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 14:23:06	
95	身障中心B1F 污水馬達PP4- 1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 14:23:07	
96	身障中心B1F 污水馬達PP4- 2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 14:23:08	
97	身障中心B1F 廢水馬達PP5- 1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 14:19:39	
98	身障中心B1F 廢水馬達PP5- 2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 14:19:47	
99	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
100	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
101	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	

102	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
103	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
104	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
105	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 08:56:59	
106	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 08:57:01	
107	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 08:56:57	
108	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 08:56:58	
109	思源樓1F 污水加藥設備 後方	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 08:54:19	
		藥水高度		93	謝承翰	2022-03-25 08:54:25	
110	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月上	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
111	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月中	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
112	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月下	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
113	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月上	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
114	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月中	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
115	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月下	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
116	思源樓B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
117	思源樓B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
118	思源樓B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
119	思源樓B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
120	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 14:09:29	
121	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 14:09:30	
122	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 14:03:58	
123	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 14:03:59	

124	致德樓B1F 廢水馬達PP7-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 13:57:32	
125	致德樓B1F 廢水馬達PP7-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 13:57:32	
126	致德樓B1F 飲用馬達-致德屋頂-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 14:00:00	
127	致德樓B1F 飲用馬達-致德屋頂-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 14:00:01	
128	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 13:58:48	
129	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 13:58:49	
130	致德樓B1F 沖洗馬達-致德1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 13:58:49	
131	致德樓B1F 沖洗馬達-致德2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 13:58:50	
132	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍3	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 13:59:59	
133	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍4	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 13:59:59	
134	致德樓B1F 污水馬達PP6-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 14:13:05	
135	致德樓B1F 污水馬達PP6-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 14:13:06	
136	致德樓B1F 廢水馬達PP8-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 14:13:53	
137	致德樓B1F 廢水馬達PP8-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 14:13:54	
138	致德樓B1F 廢水馬達PP9-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 14:13:55	
139	致德樓B1F 廢水馬達PP9-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 14:13:56	
140	身障中心B1F 廢水馬達PP12-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 14:13:50	
141	身障中心B1F 廢水馬達PP12-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 14:13:51	
142	致德樓B1F 廢水馬達PP13-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 14:13:52	
143	致德樓B1F 廢水馬達PP13-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 14:13:53	
144	致德樓B1F 廢水馬達PP16-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 14:11:11	
145	致德樓B1F 廢水馬達PP16-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 14:11:13	
146	致德樓RF 加壓馬達1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 13:55:03	

147	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 09:13:53	
148	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 09:13:53	
149	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 09:13:55	
150	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 09:13:56	
151	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 09:13:57	
152	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 09:13:58	
153	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 09:13:59	
154	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 09:14:00	
155	迴旋加速中心 B2F 恆壓馬達1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 09:11:08	
156	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
157	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
158	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
159	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
160	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
161	動力中心B1F 低層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
162	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
163	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
164	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
165	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
166	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
167	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
168	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
169	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
170	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
171	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
172	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
173	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	



174	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
175	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
176	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
177	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 09:41:14	
178	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 09:41:15	
179	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 09:41:11	
180	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 09:41:12	
181	地下連通道 B1F 中廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
182	地下連通道 B1F 中廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
183	地下連通道 B1F 中揚水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
184	地下連通道 B1F 中揚水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
185	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
186	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
187	地下連通道 B1F 油槽污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
188	地下連通道 B1F 油槽污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
189	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
190	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
191	精神樓1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 09:04:14	
192	精神樓1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 09:04:15	
193	精神樓1F 廢水馬達-運動間	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
194	精神樓1F 廢水馬達-樓梯下	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
195	舊資訊室B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 08:38:21	
196	舊資訊室B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 08:38:22	
197	中繼水池山坡 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 09:20:09	

198	中繼水池山坡揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 09:20:10	
199	護士宿舍B1F污水馬達1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 09:41:15	
200	護士宿舍B1F污水馬達2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 09:41:16	
201	護士宿舍B1F廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 09:41:12	
202	護士宿舍B1F廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 09:41:13	
203	介壽堂1F噴水馬達左	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
204	介壽堂1F噴水馬達右	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
205	介壽堂1F噴水馬達中	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
206	思源樓B1F廢水馬達藥局內	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政 承商駐院主任：謝濱隆  
2022/03/25 16:30:25 2022/04/14 12:34:29

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 03 月 26 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]給排水設備巡查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 03 月 27 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]給排水設備巡查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 03 月 28 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	一門診1F污水馬達EB1A2-3	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 10:05:08	
2	一門診1F污水馬達EB1A2-4	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 10:05:09	
3	一門診1F廢水馬達EB1A2-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 10:05:04	
4	一門診1F廢水馬達EB1A2-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 10:05:06	
5	一門診B1F廢水馬達-空調機房內	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 10:02:35	
6	一門診B1F廢水馬達-檔案室內	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 10:02:34	
7	一門診B1F污水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 09:56:48	
8	二門診B1F污水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 09:56:49	
9	二門診B1F揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 09:56:45	
10	二門診B1F揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 09:56:46	

11	一門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 09:57:39	
12	二門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 09:57:40	
13	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 09:57:34	
14	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 09:57:36	
15	一門診B1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 09:41:44	
16	三門診R1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 09:41:45	
17	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 15:29:03	
18	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 15:29:04	
19	一門診B1F 廢水馬達 EPB1G-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 15:29:05	
20	三門診B1F 廢水馬達 EPB1G-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 15:29:07	
21	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 15:34:09	
22	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 15:34:10	
23	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 09:26:24	
24	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 09:26:25	
25	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 09:26:27	
26	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 09:26:29	
27	一門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 15:34:12	
28	三門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 15:34:13	
29	一門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 09:26:30	
30	三門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 09:26:31	
31	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 15:34:01	
32	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 15:34:02	

33	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 15:34:03	
34	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 15:34:05	
35	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 15:34:06	
36	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 15:34:08	
37	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 09:26:14	
38	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 09:26:21	
39	一門診B3F 廢水馬達 EPB3I-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 09:28:17	
40	三門診B3F 廢水馬達 EPB3I-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 09:28:19	
41	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
42	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
43	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
44	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
45	中正樓B1F 直上型馬達 PA1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
46	中正樓B1F 直上型馬達 PA2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
47	中正樓B1F 直上型馬達 PA3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
48	中正樓B1F 直上型馬達 PA4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
49	中正樓B1F 燭光型馬達 PT1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
50	中正樓B1F 燭光型馬達 PT2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
51	中正樓B1F 燭光型馬達 PT3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
52	中正樓B1F 燭光型馬達 PT4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
53	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
54	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
55	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	

56	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
57	中正樓B3F 廚餘馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
58	中正樓B3F 廚餘馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
59	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
60	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
61	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
62	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
63	介壽堂B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 09:12:46	
64	介壽堂B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 09:12:48	
65	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
66	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
67	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
68	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
69	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
70	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
71	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑- 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
72	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑- 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
73	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
74	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
75	托兒所大樓1F 污水馬達-廁所 內-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 15:13:14	
76	托兒所大樓 B1F 污水馬達-廁所 內-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 15:13:16	
77	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁- 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 15:13:00	
78	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁- 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 15:13:01	

79	托兒所大樓1F 廢水馬達-消防 室內-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 15:13:10	
80	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-消防 室內-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 15:13:12	
81	技警宿舍1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 13:51:41	
82	技警宿舍1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 13:51:42	
83	身障中心B1F 廢水馬達PP1- 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 08:40:46	
84	身障中心B1F 廢水馬達PP1- 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 08:40:47	
85	身障中心B1F 廢水馬達PP2- 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 08:40:51	
86	身障中心B1F 廢水馬達PP2- 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 08:40:53	
87	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 08:40:49	
88	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 08:40:50	
89	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 08:43:26	
90	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 08:43:27	
91	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 08:51:29	
92	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 08:51:30	
93	身障中心B1F 廢水馬達PP3- 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 08:52:48	
94	身障中心B1F 廢水馬達PP3- 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 08:52:49	
95	身障中心B1F 污水馬達PP4- 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 08:52:51	
96	身障中心B1F 污水馬達PP4- 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 08:52:52	
97	身障中心B1F 廢水馬達PP5- 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 08:49:11	
98	身障中心B1F 廢水馬達PP5- 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 08:49:12	
99	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
100	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	

101	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
102	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
103	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
104	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
105	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 10:42:18	
106	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 10:42:20	
107	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 10:42:14	
108	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 10:42:16	
109	思源樓1F	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 10:37:43	
	污水加藥設備 後方	藥水高度		83	連景雲	2022-03-28 10:38:30	
110	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月上	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
111	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月中	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
112	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月下	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
113	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月上	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
114	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月中	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
115	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月下	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
116	思源樓B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 10:46:09	
117	思源樓B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 10:46:11	
118	思源樓B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 10:46:15	
119	思源樓B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 10:46:17	
120	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 08:30:40	
121	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 08:30:41	
122	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 08:26:44	

123	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 08:26:45	
124	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 08:22:57	
125	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 08:22:58	
126	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 08:32:50	
127	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 08:32:51	
128	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 08:34:19	
129	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 08:34:20	
130	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 08:34:23	
131	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 08:34:24	
132	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 08:32:47	
133	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 08:32:48	
134	致德樓B1F 污水馬達PP6- 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 08:37:04	
135	致德樓B1F 污水馬達PP6- 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 08:37:05	
136	致德樓B1F 廢水馬達PP8- 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 08:38:11	
137	致德樓B1F 廢水馬達PP8- 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 08:38:13	
138	致德樓B1F 廢水馬達PP9- 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 08:38:14	
139	致德樓B1F 廢水馬達PP9- 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 08:38:15	
140	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 08:38:04	
141	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 08:38:07	
142	致德樓B1F 廢水馬達 PP13-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 08:38:09	
143	致德樓B1F 廢水馬達 PP13-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 08:38:10	
144	致德樓B1F 廢水馬達 PP16-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 10:54:10	



145	致德樓B1F 廢水馬達 PP16-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 10:54:11	
146	致德樓RF 加壓馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 08:19:41	
147	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 14:11:39	
148	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 14:11:42	
149	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 14:11:45	
150	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 14:12:00	
151	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 14:12:02	
152	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 14:12:03	
153	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 14:12:05	
154	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 14:12:07	
155	迴旋加速中心 B2F 恆壓馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 14:13:39	
156	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
157	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
158	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
159	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
160	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
161	動力中心B1F 低層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
162	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
163	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
164	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
165	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
166	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
167	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
168	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
169	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
170	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
171	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	

172	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
173	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
174	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
175	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
176	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
177	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 10:11:22	
178	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 10:11:23	
179	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 10:11:16	
180	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 10:11:17	
181	地下連通道 B1F 中廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
182	地下連通道 B1F 中廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
183	地下連通道 B1F 中揚水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
184	地下連通道 B1F 中揚水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
185	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
186	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
187	地下連通道 B1F 油槽污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
188	地下連通道 B1F 油槽污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
189	地下連通道 B1F 污水馬達PS1- 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
190	地下連通道 B1F 污水馬達PS1- 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
191	精神樓1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 13:59:43	
192	精神樓1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 14:16:22	
193	精神樓1F 廢水馬達-運動 間	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
194	精神樓1F 廢水馬達-樓梯 下	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
195	舊資訊室B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 15:17:21	

196	舊資訊室B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 15:17:22	
197	中繼水池山坡 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 13:57:28	
198	中繼水池山坡 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 13:57:29	
199	護士宿舍B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 10:11:25	
200	護士宿舍B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 10:11:26	
201	護士宿舍B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 10:11:19	
202	護士宿舍B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 10:11:21	
203	介壽堂1F 噴水馬達左	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 09:12:44	
204	介壽堂1F 噴水馬達右	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 09:12:43	
205	介壽堂1F 噴水馬達中	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 09:12:41	
206	思源樓B1F 廢水馬達藥局 內	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 10:46:14	
備註:							
改善措施:							

## 每日[平常日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政 承商駐院主任：謝濱隆  
 2022/03/29 16:50:46 2022/04/14 12:31:23

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 03 月 29 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	一門診1F 污水馬達 EB1A2-3	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 10:13:45	
2	一門診1F 污水馬達 EB1A2-4	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 10:13:46	
3	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 10:13:44	
4	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 10:13:45	
5	一門診B1F 廢水馬達-空調 機房內	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 10:16:03	
6	一門診B1F 廢水馬達-檔案 室內	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 10:16:02	
7	一門診B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 10:19:51	
8	二門診B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 10:19:51	
9	二門診B1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 10:19:49	
10	二門診B1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 10:19:50	
11	一門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 10:20:46	
12	二門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 10:20:47	
13	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 10:20:43	

14	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 10:20:45	
15	一門診B1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 11:04:45	
16	三門診R1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 11:04:46	
17	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 10:53:48	
18	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 10:53:48	
19	一門診B1F 廢水馬達 EPB1G-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 10:53:49	
20	三門診B1F 廢水馬達 EPB1G-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 10:53:50	
21	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 10:49:16	
22	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 10:49:17	
23	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 10:46:42	
24	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 10:46:43	
25	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 10:46:44	
26	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 10:46:44	
27	一門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 10:49:18	
28	三門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 10:49:19	
29	一門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 10:46:45	
30	三門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 10:46:46	
31	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 10:49:12	
32	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 10:49:13	
33	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 10:49:13	
34	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 10:49:14	
35	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 10:49:15	

36	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 10:49:15	
37	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 10:46:40	
38	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 10:46:41	
39	一門診B3F 廢水馬達 EPB3I-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 10:47:46	
40	三門診B3F 廢水馬達 EPB3I-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 10:47:47	
41	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
42	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
43	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
44	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
45	中正樓B1F 直上型馬達 PA1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
46	中正樓B1F 直上型馬達 PA2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
47	中正樓B1F 直上型馬達 PA3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
48	中正樓B1F 直上型馬達 PA4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
49	中正樓B1F 燭光型馬達 PT1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
50	中正樓B1F 燭光型馬達 PT2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
51	中正樓B1F 燭光型馬達 PT3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
52	中正樓B1F 燭光型馬達 PT4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
53	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
54	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
55	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
56	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
57	中正樓B3F 廚餘馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
58	中正樓B3F 廚餘馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
59	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
60	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	

61	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
62	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
63	介壽堂B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
64	介壽堂B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
65	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
66	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
67	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
68	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
69	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
70	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
71	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
72	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
73	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
74	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
75	托兒所大樓1F 污水馬達-廁所內-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 09:09:21	
76	托兒所大樓 B1F 污水馬達-廁所內-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 09:09:22	
77	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 09:09:18	
78	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 09:09:19	
79	托兒所大樓1F 廢水馬達-消防室內-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 09:09:20	
80	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-消防室內-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 09:09:20	
81	技警宿舍1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 09:40:50	
82	技警宿舍1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 09:40:51	

83	身障中心B1F 廢水馬達PP1-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 15:07:17	
84	身障中心B1F 廢水馬達PP1-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 15:07:18	
85	身障中心B1F 廢水馬達PP2-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 15:07:20	
86	身障中心B1F 廢水馬達PP2-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 15:07:21	
87	身障中心B1F 廢水馬達PP12-1-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 15:07:19	
88	身障中心B1F 廢水馬達PP12-1-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 15:07:19	
89	身障中心B1F 廢水馬達PP10-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 15:09:20	
90	身障中心B1F 廢水馬達PP10-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 15:09:21	
91	身障中心B1F 廢水馬達PP11-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 15:15:18	
92	身障中心B1F 廢水馬達PP11-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 15:15:19	
93	身障中心B1F 廢水馬達PP3-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 15:13:16	
94	身障中心B1F 廢水馬達PP3-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 15:13:17	
95	身障中心B1F 污水馬達PP4-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 15:13:18	
96	身障中心B1F 污水馬達PP4-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 15:13:19	
97	身障中心B1F 廢水馬達PP5-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 15:11:23	
98	身障中心B1F 廢水馬達PP5-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 15:11:32	
99	法定停車場B3F 污水馬達B3SPB-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
100	法定停車場B3F 污水馬達B3SPB-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
101	法定停車場B3F 廢水馬達B3WP1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
102	法定停車場B3F 廢水馬達B3WP1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
103	法定停車場B3F 廢水馬達B3WP2-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	

104	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
105	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 09:17:09	
106	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 09:17:11	
107	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 09:17:07	
108	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 09:17:08	
109	思源樓1F 污水加藥設備 後方	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 09:14:21	
		藥水高度		80	喀召阿外	2022-03-29 09:14:28	
110	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月上	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
111	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月中	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
112	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月下	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
113	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月上	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
114	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月中	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
115	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月下	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
116	思源樓B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
117	思源樓B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
118	思源樓B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
119	思源樓B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
120	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 14:52:10	
121	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 14:52:11	
122	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 14:49:14	
123	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 14:49:16	
124	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 15:01:02	
125	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 15:01:04	
126	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 14:47:12	



127	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 14:47:13	
128	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 14:46:03	
129	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 14:46:04	
130	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 14:46:05	
131	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 14:46:06	
132	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 14:47:11	
133	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 14:47:12	
134	致德樓B1F 污水馬達PP6- 1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 15:03:13	
135	致德樓B1F 污水馬達PP6- 2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 15:03:14	
136	致德樓B1F 廢水馬達PP8- 1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 15:04:53	
137	致德樓B1F 廢水馬達PP8- 2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 15:04:54	
138	致德樓B1F 廢水馬達PP9- 1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 15:04:55	
139	致德樓B1F 廢水馬達PP9- 2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 15:04:56	
140	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 15:04:50	
141	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 15:04:51	
142	致德樓B1F 廢水馬達 PP13-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 15:04:52	
143	致德樓B1F 廢水馬達 PP13-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 15:04:52	
144	致德樓B1F 廢水馬達 PP16-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 14:44:41	
145	致德樓B1F 廢水馬達 PP16-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 14:44:43	
146	致德樓RF 加壓馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 14:54:33	
147	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 09:27:14	
148	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 09:27:15	
149	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 09:27:17	

150	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 09:27:18	
151	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 09:27:19	
152	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 09:27:20	
153	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 09:27:20	
154	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 09:27:23	
155	迴旋加速中心 B2F 恆壓馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 09:29:55	
156	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
157	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
158	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
159	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
160	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
161	動力中心B1F 低層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
162	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
163	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
164	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
165	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
166	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
167	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
168	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
169	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
170	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
171	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
172	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
173	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
174	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
175	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
176	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	

177	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 10:09:18	
178	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 10:09:18	
179	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 10:09:15	
180	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 10:09:15	
181	地下連通道 B1F 中廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
182	地下連通道 B1F 中廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
183	地下連通道 B1F 中揚水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
184	地下連通道 B1F 中揚水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
185	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
186	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
187	地下連通道 B1F 油槽污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
188	地下連通道 B1F 油槽污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
189	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
190	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
191	精神樓1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 09:33:46	
192	精神樓1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 09:33:48	
193	精神樓1F 廢水馬達-運動間	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
194	精神樓1F 廢水馬達-樓梯下	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
195	舊資訊室B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 09:04:07	
196	舊資訊室B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 09:04:09	
197	中繼水池山坡 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 09:38:29	
198	中繼水池山坡 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 09:38:30	
199	護士宿舍B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 10:09:19	
200	護士宿舍B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 10:09:20	
201	護士宿舍B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 10:09:16	

202	護士宿舍B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 10:09:17	
203	介壽堂1F 噴水馬達左	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
204	介壽堂1F 噴水馬達右	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
205	介壽堂1F 噴水馬達中	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
206	思源樓B1F 廢水馬達藥局 內	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政 承商駐院主任：謝濱隆  
2022/03/29 16:50:43 2022/04/14 12:31:27

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 03 月 30 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	一門診1F 污水馬達 EB1A2-3	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 09:26:38	
2	一門診1F 污水馬達 EB1A2-4	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 09:26:39	
3	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 09:26:36	
4	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 09:26:37	
5	一門診B1F 廢水馬達-空調 機房內	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 09:28:32	
6	一門診B1F 廢水馬達-檔案 室內	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 09:28:31	
7	一門診B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 09:31:48	
8	二門診B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 09:31:49	
9	二門診B1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 09:31:46	
10	二門診B1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 09:31:47	
11	一門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 09:32:38	
12	二門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 09:32:39	
13	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 09:32:36	
14	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 09:32:37	
15	一門診B1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 09:57:18	
16	三門診R1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 09:57:19	
17	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 09:47:13	

18	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 09:47:14	
19	一門診B1F 廢水馬達 EPB1G-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 09:47:15	
20	三門診B1F 廢水馬達 EPB1G-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 09:47:16	
21	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 09:52:22	
22	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 09:52:23	
23	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 09:49:57	
24	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 09:49:58	
25	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 09:49:59	
26	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 09:50:00	
27	一門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 09:52:24	
28	三門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 09:52:25	
29	一門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 09:50:01	
30	三門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 09:50:02	
31	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 09:52:16	
32	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 09:52:18	
33	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 09:52:19	
34	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 09:52:19	
35	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 09:52:20	
36	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 09:52:21	
37	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 09:49:56	
38	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 09:49:57	
39	一門診B3F 廢水馬達 EPB3I-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 09:50:56	

40	三門診B3F 廢水馬達 EPB3I-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 09:50:57	
41	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
42	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
43	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
44	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
45	中正樓B1F 直上型馬達 PA1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
46	中正樓B1F 直上型馬達 PA2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
47	中正樓B1F 直上型馬達 PA3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
48	中正樓B1F 直上型馬達 PA4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
49	中正樓B1F 燭光型馬達 PT1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
50	中正樓B1F 燭光型馬達 PT2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
51	中正樓B1F 燭光型馬達 PT3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
52	中正樓B1F 燭光型馬達 PT4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
53	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
54	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
55	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
56	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
57	中正樓B3F 廚餘馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
58	中正樓B3F 廚餘馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
59	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
60	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
61	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
62	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
63	介壽堂B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
64	介壽堂B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
65	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	

66	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
67	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
68	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
69	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
70	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
71	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
72	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
73	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
74	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
75	托兒所大樓1F 污水馬達-廁所 內-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 08:24:27	
76	托兒所大樓 B1F 污水馬達-廁所 內-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 08:24:28	
77	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 08:24:23	
78	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 08:24:24	
79	托兒所大樓1F 廢水馬達-消防 室內-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 08:24:24	
80	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-消防 室內-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 08:24:26	
81	技警宿舍1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 08:55:41	
82	技警宿舍1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 08:55:42	
83	身障中心B1F 廢水馬達PP1-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 10:52:44	
84	身障中心B1F 廢水馬達PP1-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 10:52:45	
85	身障中心B1F 廢水馬達PP2-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 10:52:48	

86	身障中心B1F 廢水馬達PP2-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 10:52:48	
87	身障中心B1F 廢水馬達PP12-1-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 10:52:46	
88	身障中心B1F 廢水馬達PP12-1-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 10:52:47	
89	身障中心B1F 廢水馬達PP10-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 10:53:52	
90	身障中心B1F 廢水馬達PP10-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 10:53:53	
91	身障中心B1F 廢水馬達PP11-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 10:59:06	
92	身障中心B1F 廢水馬達PP11-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 10:59:07	
93	身障中心B1F 廢水馬達PP3-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 10:57:37	
94	身障中心B1F 廢水馬達PP3-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 10:57:38	
95	身障中心B1F 污水馬達PP4-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 10:57:39	
96	身障中心B1F 污水馬達PP4-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 10:57:40	
97	身障中心B1F 廢水馬達PP5-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 10:55:48	
98	身障中心B1F 廢水馬達PP5-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 10:55:48	
99	法定停車場B3F 污水馬達B3SPB-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
100	法定停車場B3F 污水馬達B3SPB-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
101	法定停車場B3F 廢水馬達B3WP1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
102	法定停車場B3F 廢水馬達B3WP1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
103	法定停車場B3F 廢水馬達B3WP2-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
104	法定停車場B3F 廢水馬達B3WP2-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
105	思源樓1F 迴旋揚水馬達1F後方-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 08:31:47	



106	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 08:31:48	
107	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 08:31:45	
108	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 08:31:46	
109	思源樓1F 污水加藥設備 後方	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 08:29:15	
		藥水高度		75	倪鵬凱	2022-03-30 08:29:32	
110	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月上	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
111	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月中	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
112	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月下	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
113	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月上	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
114	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月中	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
115	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月下	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
116	思源樓B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
117	思源樓B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
118	思源樓B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
119	思源樓B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
120	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 10:39:08	
121	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 10:39:09	
122	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 10:34:52	
123	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 10:34:53	
124	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 10:40:38	
125	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 10:40:39	
126	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 10:37:47	
127	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 10:37:48	
128	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 10:37:00	
129	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 10:37:01	

130	致德樓B1F 沖洗馬達-致德-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 10:37:02	
131	致德樓B1F 沖洗馬達-致德-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 10:37:03	
132	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍-3	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 10:37:45	
133	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍-4	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 10:37:46	
134	致德樓B1F 污水馬達PP6-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 10:50:14	
135	致德樓B1F 污水馬達PP6-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 10:50:15	
136	致德樓B1F 廢水馬達PP8-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 10:51:11	
137	致德樓B1F 廢水馬達PP8-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 10:51:12	
138	致德樓B1F 廢水馬達PP9-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 10:51:13	
139	致德樓B1F 廢水馬達PP9-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 10:51:14	
140	身障中心B1F 廢水馬達PP12-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 10:51:06	
141	身障中心B1F 廢水馬達PP12-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 10:51:07	
142	致德樓B1F 廢水馬達PP13-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 10:51:08	
143	致德樓B1F 廢水馬達PP13-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 10:51:10	
144	致德樓B1F 廢水馬達PP16-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 10:32:54	
145	致德樓B1F 廢水馬達PP16-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 10:32:55	
146	致德樓RF 加壓馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 10:44:44	
147	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 08:39:31	
148	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 08:39:32	
149	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 08:39:33	
150	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 08:39:34	
151	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 08:39:35	

152	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 08:39:36	
153	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 08:39:37	
154	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 08:39:38	
155	迴旋加速中心 B2F 恆壓馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 08:42:27	
156	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
157	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
158	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
159	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
160	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
161	動力中心B1F 低層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
162	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
163	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
164	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
165	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
166	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
167	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
168	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
169	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
170	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
171	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
172	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
173	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
174	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
175	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
176	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
177	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 09:22:32	
178	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 09:22:34	

179	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 09:22:25	
180	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 09:22:29	
181	地下連通道 B1F 中廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
182	地下連通道 B1F 中廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
183	地下連通道 B1F 中揚水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
184	地下連通道 B1F 中揚水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
185	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
186	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
187	地下連通道 B1F 油槽污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
188	地下連通道 B1F 油槽污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
189	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
190	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
191	精神樓1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 08:45:44	
192	精神樓1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 08:45:45	
193	精神樓1F 廢水馬達-運動間	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
194	精神樓1F 廢水馬達-樓梯下	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
195	舊資訊室B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 08:19:21	
196	舊資訊室B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 08:19:22	
197	中繼水池山坡 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 08:51:20	
198	中繼水池山坡 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 08:51:21	
199	護士宿舍B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 09:22:34	
200	護士宿舍B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 09:22:36	
201	護士宿舍B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 09:22:30	
202	護士宿舍B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 09:22:31	
203	介壽堂1F 噴水馬達左	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	

204	介壽堂1F 噴水馬達右	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
205	介壽堂1F 噴水馬達中	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
206	思源樓B1F 廢水馬達藥局 內	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
備註:							
改善措施:							

## 每日[平常日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政  
 2022/03/31 11:14:44

承商駐院主任：謝濱隆  
 2022/04/14 12:31:21

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 03 月 31 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	一門診1F 污水馬達 EB1A2-3	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 14:16:38	
2	一門診1F 污水馬達 EB1A2-4	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 14:16:39	
3	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 14:16:36	
4	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 14:16:37	
5	一門診B1F 廢水馬達-空調 機房內	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 14:18:58	
6	一門診B1F 廢水馬達-檔案 室內	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 14:18:56	
7	一門診B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
8	二門診B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
9	二門診B1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
10	二門診B1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
11	一門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
12	二門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
13	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
14	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
15	一門診B1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 14:42:41	
16	三門診R1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 14:42:42	
17	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 15:01:06	
18	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 15:01:07	
19	一門診B1F 廢水馬達 EPB1G-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 15:01:08	

20	三門診B1F 廢水馬達 EPB1G-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 15:01:09	
21	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 14:57:01	
22	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 14:57:02	
23	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 14:53:51	
24	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 14:53:52	
25	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 14:53:53	
26	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 14:53:55	
27	一門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 14:57:03	
28	三門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 14:57:05	
29	一門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 14:53:57	
30	三門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 14:53:58	
31	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 14:56:55	
32	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 14:56:56	
33	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 14:56:57	
34	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 14:56:58	
35	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 14:56:59	
36	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 14:57:00	
37	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 14:53:49	
38	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 14:53:50	
39	一門診B3F 廢水馬達 EPB3I-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 14:55:19	
40	三門診B3F 廢水馬達 EPB3I-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 14:55:20	
41	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	

42	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
43	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
44	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
45	中正樓B1F 直上型馬達 PA1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
46	中正樓B1F 直上型馬達 PA2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
47	中正樓B1F 直上型馬達 PA3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
48	中正樓B1F 直上型馬達 PA4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
49	中正樓B1F 燭光型馬達 PT1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
50	中正樓B1F 燭光型馬達 PT2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
51	中正樓B1F 燭光型馬達 PT3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
52	中正樓B1F 燭光型馬達 PT4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
53	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
54	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
55	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
56	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
57	中正樓B3F 廚餘馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
58	中正樓B3F 廚餘馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
59	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
60	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
61	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
62	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
63	介壽堂B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
64	介壽堂B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
65	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
66	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
67	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	

68	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
69	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
70	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
71	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑- 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
72	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑- 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
73	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
74	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
75	托兒所大樓1F 污水馬達-廁所 內-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
76	托兒所大樓 B1F 污水馬達-廁所 內-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
77	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁- 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
78	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁- 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
79	托兒所大樓1F 廢水馬達-消防 室內-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
80	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-消防 室內-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
81	技警宿舍1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 11:03:31	
82	技警宿舍1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 11:03:32	
83	身障中心B1F 廢水馬達PP1- 1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 15:39:06	
84	身障中心B1F 廢水馬達PP1- 2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 15:39:07	
85	身障中心B1F 廢水馬達PP2- 1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 15:39:11	
86	身障中心B1F 廢水馬達PP2- 2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 15:39:13	
87	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 15:39:09	
88	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 15:39:10	



89	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 15:37:59	
90	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 15:38:01	
91	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 15:47:50	
92	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 15:47:52	
93	身障中心B1F 廢水馬達PP3- 1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 15:46:03	
94	身障中心B1F 廢水馬達PP3- 2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 15:46:04	
95	身障中心B1F 污水馬達PP4- 1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 15:46:06	
96	身障中心B1F 污水馬達PP4- 2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 15:46:07	
97	身障中心B1F 廢水馬達PP5- 1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 15:49:59	
98	身障中心B1F 廢水馬達PP5- 2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 15:50:02	
99	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
100	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
101	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
102	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
103	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
104	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
105	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 09:33:11	
106	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 09:33:13	
107	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 09:33:09	
108	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 09:33:10	
	思源樓1F	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 09:36:42	

109	污水加藥設備 後方	藥水高度		73	林柏辰	2022-03-31 09:37:22	
110	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月上	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
111	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月中	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
112	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月下	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
113	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月上	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
114	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月中	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
115	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月下	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
116	思源樓B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
117	思源樓B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
118	思源樓B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
119	思源樓B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
120	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 15:20:50	
121	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 15:20:51	
122	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 15:23:35	
123	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 15:23:36	
124	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 15:19:26	
125	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 15:19:27	
126	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 15:26:46	
127	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 15:26:47	
128	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 15:28:03	
129	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 15:28:05	
130	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 15:28:06	
131	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 15:28:07	
132	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 15:26:44	

133	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍4	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 15:26:45	
134	致德樓B1F 污水馬達PP6-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 15:30:06	
135	致德樓B1F 污水馬達PP6-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 15:30:08	
136	致德樓B1F 廢水馬達PP8-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 15:33:32	
137	致德樓B1F 廢水馬達PP8-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 15:33:33	
138	致德樓B1F 廢水馬達PP9-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 15:33:34	
139	致德樓B1F 廢水馬達PP9-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 15:33:35	
140	身障中心B1F 廢水馬達PP12-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 15:33:27	
141	身障中心B1F 廢水馬達PP12-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 15:33:28	
142	致德樓B1F 廢水馬達PP13-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 15:33:29	
143	致德樓B1F 廢水馬達PP13-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 15:33:30	
144	致德樓B1F 廢水馬達PP16-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 15:51:16	
145	致德樓B1F 廢水馬達PP16-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 15:51:17	
146	致德樓RF 加壓馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 15:16:59	
147	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 10:22:45	
148	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 10:22:46	
149	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 10:22:48	
150	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 10:22:49	
151	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 10:22:50	
152	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 10:22:51	
153	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 10:22:53	
154	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 10:22:54	
155	迴旋加速中心 B2F 恆壓馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 10:19:27	

156	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
157	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
158	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
159	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
160	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
161	動力中心B1F 低層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
162	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
163	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
164	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
165	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
166	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
167	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
168	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
169	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
170	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
171	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
172	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
173	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
174	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
175	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
176	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
177	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 14:12:14	
178	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 14:12:15	
179	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 14:12:09	
180	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 14:12:11	
181	地下連通道 B1F 中廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
182	地下連通道 B1F 中廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	

183	地下連通道 B1F 中揚水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
184	地下連通道 B1F 中揚水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
185	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
186	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
187	地下連通道 B1F 油槽污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
188	地下連通道 B1F 油槽污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
189	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
190	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
191	精神樓1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 10:14:50	
192	精神樓1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 10:14:51	
193	精神樓1F 廢水馬達-運動間	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
194	精神樓1F 廢水馬達-樓梯下	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
195	舊資訊室B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 09:01:31	
196	舊資訊室B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 09:01:33	
197	中繼水池山坡 揚水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
198	中繼水池山坡 揚水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
199	護士宿舍B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 14:12:16	
200	護士宿舍B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 14:12:17	
201	護士宿舍B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 14:12:12	
202	護士宿舍B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 14:12:13	
203	介壽堂1F 噴水馬達左	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
204	介壽堂1F 噴水馬達右	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
205	介壽堂1F 噴水馬達中	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
206	思源樓B1F 廢水馬達藥局內	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	

備註:

改善措施: