

餘氯紀錄檢查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 01 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	二門診RF 屋頂水池	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-06-14 10:44:53	
2	三門診R2F 屋頂沖洗水池-A	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-06-14 10:38:23	
3	三門診R2F 屋頂沖洗水池-B	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-06-14 10:38:27	
4	三門診B3F 飲用水池A	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-06-14 10:38:40	
5	三門診B3F 飲用水池B	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-06-14 10:38:47	
6	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-06-14 08:27:10	
7	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-06-14 08:27:16	
8	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-06-14 08:26:34	
9	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-06-14 08:26:47	
10	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-06-14 08:26:51	
11	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-06-14 08:26:55	
12	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-06-14 08:26:59	
13	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-06-14 08:27:02	
14	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-06-14 08:25:57	
15	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-06-14 08:26:11	
16	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-06-14 08:26:15	
17	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-06-14 08:26:21	
18	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-06-14 08:25:37	
19	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-06-14 08:25:46	
20	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-06-14 08:27:06	
21	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1.4	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-06-14 08:26:30	

22	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-06-14 08:25:51	
23	井水處理廠 B1F 原水水池1	設備狀況	目視	.3	王財華	2022-06-14 14:00:52	
24	井水處理廠 B1F 中間水池1	設備狀況	目視	3	王財華	2022-06-14 14:00:45	
25	井水處理廠 B1F 清水水池1	設備狀況	目視	.75	王財華	2022-06-14 14:01:14	
26	井水處理廠 B1F 清水水池2	設備狀況	目視	.75	王財華	2022-06-14 14:01:22	
27	托兒所大樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-06-14 08:53:02	
28	技警宿舍RF 屋頂水池	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-06-14 08:39:58	
29	身障中心RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-06-14 14:23:45	
30	身障中心RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-06-14 14:23:41	
31	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-06-14 08:58:25	
32	思源樓1F 山坡水池—樓 後方	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-06-14 08:49:20	
33	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-06-14 08:49:11	
34	迴旋加速中心 RF 頂樓水池	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-06-14 08:40:18	
35	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-06-14 08:33:52	
36	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-06-14 08:33:56	
37	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-06-14 08:33:38	
38	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-06-14 08:34:05	
39	婦幼水庫地面 下 婦幼地面下水 池	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-06-14 10:44:47	
40	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-06-14 08:58:34	
41	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-06-14 08:58:30	
42	精神樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-06-14 08:40:07	
43	臨床訓練中心 RF 屋頂水池	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-06-14 08:40:03	
44	中繼水池山坡 山坡水池	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-06-14 08:40:11	
45	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-06-14 14:00:57	
46	立體停車場 B2F 水池B2F	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-06-14 14:01:04	
47	一門診1F 廁所	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-06-14 10:45:01	

48	三門診R2F 屋頂飲用水池-A	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-06-14 10:38:31	
49	三門診R2F 屋頂飲用水池-B	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-06-14 10:38:36	
50	介壽堂1F 廁所	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-06-14 08:53:08	
51	孝威樓1F 廁所	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-06-14 14:23:37	
52	醫學科技大樓 RF 屋頂飲用水池-A	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-06-14 14:11:51	
53	醫學科技大樓 RF 屋頂飲用水池-B	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-06-14 14:11:56	
54	醫學科技大樓 11F 沖洗水池-A	設備狀況	目視	.5	王財華	2022-06-14 14:12:01	
55	醫學科技大樓 11F 沖洗水池-B	設備狀況	目視	.5	王財華	2022-06-14 14:12:06	
56	醫學科技大樓 B3F 飲用水池-A	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-06-14 14:12:13	
57	醫學科技大樓 B3F 飲用水池-B	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-06-14 14:12:18	
58	致德樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-06-14 14:23:33	
59	室外1F 廁所	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-06-14 08:53:13	
60	女醫生宿舍1F 廁所	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-06-14 10:45:04	
61	湖畔門診2F 屋頂水池	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-06-14 10:44:57	
62	舊資訊室1F 廁所	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-06-14 08:53:18	
63	護士宿舍1F 廁所	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-06-14 10:45:09	
64	動力中心B1F 飲用水池1-5	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-06-14 08:34:01	
65	動力中心RF 屋頂水池	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-06-14 08:33:46	
66	湖畔門診2F 廁所	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-06-14 10:45:12	
備註:							
改善措施:							

餘氯紀錄檢查

承商工程師：蕭獻政
2022/06/14 14:46:58

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/14 19:00:31

承辦工程司：黃睿楷
2022/06/15 08:51:51

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 02 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

餘氯紀錄檢查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 03 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

餘氯紀錄檢查

單位	給排水	判定基準	検査方法	検査日期	2022 年 06 月 04 日		
項號	検査項目			検査結果	検査員	検査時間	備註
備註:							
改善措施:							

餘氯紀錄検査

單位	給排水	判定基準	検査方法	検査日期	2022 年 06 月 05 日		
項號	検査項目			検査結果	検査員	検査時間	備註
備註:							
改善措施:							

餘氯紀錄検査

單位	給排水	判定基準	検査方法	検査日期	2022 年 06 月 06 日		
項號	検査項目			検査結果	検査員	検査時間	備註
備註:							
改善措施:							

餘氯紀錄検査

單位	給排水	判定基準	検査方法	検査日期	2022 年 06 月 07 日		
項號	検査項目			検査結果	検査員	検査時間	備註
備註:							
改善措施:							

餘氯紀錄検査

單位	給排水	判定基準	検査方法	検査日期	2022 年 06 月 08 日		
項號	検査項目			検査結果	検査員	検査時間	備註
備註:							
改善措施:							

餘氯紀錄検査

單位	給排水	判定基準	検査方法	検査日期	2022 年 06 月 09 日		
項號	検査項目			検査結果	検査員	検査時間	備註
備註:							
改善措施:							

餘氯紀錄検査

單位	給排水	判定基準	検査方法	検査日期	2022 年 06 月 10 日		
項號	検査項目			検査結果	検査員	検査時間	備註
備註:							
改善措施:							

餘氯紀錄検査

單位	給排水	判定基準	検査方法	検査日期	2022 年 06 月 11 日		
項號	検査項目			検査結果	検査員	検査時間	備註
備註:							
改善措施:							

餘氯紀錄検査

單位	給排水	判定基準	検査方法	検査日期	2022 年 06 月 12 日		
項號	検査項目			検査結果	検査員	検査時間	備註
備註:							
改善措施:							

餘氯紀錄検査

單位	給排水	判定基準	検査方法	検査日期	2022 年 06 月 13 日		
項號	検査項目			検査結果	検査員	検査時間	備註
備註:							
改善措施:							

餘氯紀錄検査

餘氯紀錄檢查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 24 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

餘氯紀錄檢查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 25 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

餘氯紀錄檢查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 26 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

餘氯紀錄檢查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 27 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

餘氯紀錄檢查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 28 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

餘氯紀錄檢查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 29 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

餘氯紀錄檢查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 30 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							