

法定停車場發電機400KW每日檢查

| 單位 項號 | 電力 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 01 日 | | |
|----------|--------------------------|-------------------------|------|------|------------------|---------------------|----|
| | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 法定停車場 B1F 400KW發電機 | 發電機部份-溫度表是否功能正常 | 目視 | N/A | 朱忠正 | 2022-06-01 10:19:01 | |
| | | 發電機部份-壓力表是否漏油 | 目視 | 正常 | 朱忠正 | 2022-06-01 10:16:04 | |
| | | 主控盤部份-充電機是否正常 | 目視 | 正常 | 朱忠正 | 2022-06-01 10:16:03 | |
| | | 主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上) | 目視 | 26.1 | 朱忠正 | 2022-06-01 10:16:02 | |
| | | 主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置 | 目視 | 正常 | 朱忠正 | 2022-06-01 10:15:55 | |
| | | 主控盤部份-各指示燈是否正常 | 目視 | 正常 | 朱忠正 | 2022-06-01 10:15:54 | |
| | | 主控盤部份-各式泵是否置於自動位置 | 目視 | 正常 | 朱忠正 | 2022-06-01 10:15:53 | |
| | | 供水部份-進、出水管是否洩漏 | 目視 | 正常 | 朱忠正 | 2022-06-01 10:15:53 | |
| | | 供水部份-散熱水箱是否正常 | 目視 | 正常 | 朱忠正 | 2022-06-01 10:15:52 | |
| | | 供油部份-油水分離器外觀是否正常 | 目視 | 正常 | 朱忠正 | 2022-06-01 10:15:51 | |
| | | 供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置 | 目視 | 正常 | 朱忠正 | 2022-06-01 10:15:51 | |
| | | 供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏 | 目視 | 正常 | 朱忠正 | 2022-06-01 10:15:49 | |
| | | 供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上) | 目視 | 95 | 朱忠正 | 2022-06-01 10:15:43 | |
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |
| | | | | | | | |

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
 2022/06/01 16:24:41 2022/06/01 19:00:24 2022/06/09 14:37:59

| 巡檢照片 | |
|---|--|
|  | |

法定停車場發電機400KW每日檢查

| 單位 項號 | 電力 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 02 日 | | |
|----------|--------------------------|-------------------------|------|------|------------------|---------------------|----|
| | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 法定停車場 B1F 400KW發電機 | 發電機部份-溫度表是否功能正常 | 目視 | 正常 | 董家圻 | 2022-06-02 10:47:36 | |
| | | 發電機部份-壓力表是否漏油 | 目視 | 正常 | 董家圻 | 2022-06-02 10:47:35 | |
| | | 主控盤部份-充電機是否正常 | 目視 | 正常 | 董家圻 | 2022-06-02 10:47:34 | |
| | | 主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上) | 目視 | 26.2 | 董家圻 | 2022-06-02 10:47:33 | |
| | | 主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置 | 目視 | 正常 | 董家圻 | 2022-06-02 10:47:30 | |
| | | 主控盤部份-各指示燈是否正常 | 目視 | 正常 | 董家圻 | 2022-06-02 10:47:29 | |
| | | 主控盤部份-各式泵是否置於自動位置 | 目視 | 正常 | 董家圻 | 2022-06-02 10:47:28 | |
| | | 供水部份-進、出水管是否洩漏 | 目視 | 正常 | 董家圻 | 2022-06-02 10:47:28 | |
| | | 供水部份-散熱水箱是否正常 | 目視 | 正常 | 董家圻 | 2022-06-02 10:47:27 | |
| | | 供油部份-油水分離器外觀是否正常 | 目視 | 正常 | 董家圻 | 2022-06-02 10:47:25 | |
| | | 供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置 | 目視 | 正常 | 董家圻 | 2022-06-02 10:47:24 | |
| | | 供油部份-供油管<油槽至發電機>是否有漏 | 目視 | 正常 | 董家圻 | 2022-06-02 10:47:23 | |
| | | 供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上) | 目視 | 90 | 董家圻 | 2022-06-02 10:47:22 | |
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |
| | | | | | | | |

法定停車場發電機400KW每日檢查

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁

| 單位 | 電力 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 03 日 | | |
|-------|--------------------------|-------------------------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 法定停車場 B1F 400KW發電機 | 發電機部份-溫度表是否功能正常 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-03 14:09:41 | |
| | | 發電機部份-壓力表是否漏油 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-03 14:09:39 | |
| | | 主控盤部份-充電機是否正常 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-03 14:09:38 | |
| | | 主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上) | 目視 | 26 | 廖學智 | 2022-06-03 14:09:36 | |
| | | 主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-03 14:09:33 | |
| | | 主控盤部份-各指示燈是否正常 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-03 14:09:32 | |
| | | 主控盤部份-各式泵是否置於自動位置 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-03 14:09:31 | |
| | | 供水部份-進、出水管是否洩漏 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-03 14:09:30 | |
| | | 供水部份-散熱水箱是否正常 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-03 14:09:29 | |
| | | 供油部份-油水分離器外觀是否正常 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-03 14:09:27 | |
| | | 供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-03 14:09:26 | |
| | | 供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-03 14:09:25 | |
| | | 供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上) | 目視 | 90 | 廖學智 | 2022-06-03 14:09:24 | |
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |

法定停車場發電機400KW每日檢查

承商工程師：李中榮 2022/06/04 09:52:42
 承商駐院主任：謝濟隆 2022/06/04 09:56:17
 承辦工程司：倪銘仁 2022/06/09 14:36:31

| 單位 | 電力 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 04 日 | | |
|-------|--------------------------|-------------------------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 法定停車場 B1F 400KW發電機 | 發電機部份-溫度表是否功能正常 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-04 14:15:30 | |
| | | 發電機部份-壓力表是否漏油 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-04 14:15:28 | |
| | | 主控盤部份-充電機是否正常 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-04 14:15:28 | |
| | | 主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上) | 目視 | 26 | 辛祖元 | 2022-06-04 14:15:26 | |
| | | 主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-04 14:15:23 | |
| | | 主控盤部份-各指示燈是否正常 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-04 14:15:22 | |
| | | 主控盤部份-各式泵是否置於自動位置 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-04 14:15:21 | |
| | | 供水部份-進、出水管是否洩漏 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-04 14:15:20 | |
| | | 供水部份-散熱水箱是否正常 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-04 14:15:19 | |
| | | 供油部份-油水分離器外觀是否正常 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-04 14:15:18 | |
| | | 供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-04 14:15:17 | |
| | | 供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-04 14:15:17 | |
| | | 供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上) | 目視 | 90 | 辛祖元 | 2022-06-04 14:15:15 | |
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |

法定停車場發電機400KW每日檢查

承商工程師：李中榮 2022/06/04 19:53:48
 承商駐院主任：謝濟隆 2022/06/04 19:56:49
 承辦工程司：倪銘仁 2022/06/09 14:36:06

| 單位 | 電力 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 05 日 | | |
|----|--------------------------|---------------------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 法定停車場 B1F 400KW發電機 | 發電機部份-溫度表是否功能正常 | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-05 10:36:04 | |
| | | 發電機部份-壓力表是否漏油 | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-05 10:36:02 | |
| | | 主控盤部份-充電機是否正常 | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-05 10:36:00 | |
| | | 主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上) | 目視 | 26 | 陳志洋 | 2022-06-05 10:35:59 | |
| | | 主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置 | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-05 10:35:50 | |
| | | 主控盤部份-各指示燈是否正常 | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-05 10:35:49 | |
| | | 主控盤部份-各式泵是否置於自動位置 | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-05 10:35:47 | |
| | | 供水部份-進、出水管是否洩漏 | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-05 10:35:46 | |
| | | 供水部份-散熱水箱是否正常 | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-05 10:35:45 | |
| | | 供油部份-油水分離器外觀是否正常 | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-05 10:35:43 | |
| | | 供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置 | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-05 10:35:42 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|--|-------------------------|----|----|-----|---------------------|--|
| | | 供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏 | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-05 10:35:41 | |
| | | 供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上) | 目視 | 90 | 陳志洋 | 2022-06-05 10:35:39 | |
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |

法定停車場發電機400KW每日檢查

承商駐院主任：陳詩經 承辦工程司：倪銘仁
2022/06/05 12:40:45 2022/06/09 14:36:06

| 單位 | 電力 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 06 日 | | |
|-------|--------------------------|-------------------------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 法定停車場 B1F 400KW發電機 | 發電機部份-溫度表是否功能正常 | 目視 | 正常 | 郭國儀 | 2022-06-06 11:09:37 | |
| | | 發電機部份-壓力表是否漏油 | 目視 | 正常 | 郭國儀 | 2022-06-06 11:09:36 | |
| | | 主控盤部份-充電機是否正常 | 目視 | 正常 | 郭國儀 | 2022-06-06 11:09:35 | |
| | | 主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上) | 目視 | 26 | 郭國儀 | 2022-06-06 11:09:33 | |
| | | 主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置 | 目視 | 正常 | 郭國儀 | 2022-06-06 11:09:26 | |
| | | 主控盤部份-各指示燈是否正常 | 目視 | 正常 | 郭國儀 | 2022-06-06 11:09:25 | |
| | | 主控盤部份-各式泵是否置於自動位置 | 目視 | 正常 | 郭國儀 | 2022-06-06 11:09:24 | |
| | | 供水部份-進、出水管是否洩漏 | 目視 | 正常 | 郭國儀 | 2022-06-06 11:09:22 | |
| | | 供水部份-散熱水箱是否正常 | 目視 | 正常 | 郭國儀 | 2022-06-06 11:09:21 | |
| | | 供油部份-油水分離器外觀是否正常 | 目視 | 正常 | 郭國儀 | 2022-06-06 11:09:20 | |
| | | 供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置 | 目視 | 正常 | 郭國儀 | 2022-06-06 11:09:18 | |
| | | 供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏 | 目視 | 正常 | 郭國儀 | 2022-06-06 11:09:17 | |
| | | 供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上) | 目視 | 90 | 郭國儀 | 2022-06-06 11:09:15 | |
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |
| | | | | | | | |

法定停車場發電機400KW每日檢查

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濟隆 承辦工程司：倪銘仁
2022/06/06 19:06:31 2022/06/06 19:07:58 2022/06/09 14:35:20

| 單位 | 電力 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 07 日 | | |
|-------|--------------------------|-------------------------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 法定停車場 B1F 400KW發電機 | 發電機部份-溫度表是否功能正常 | 目視 | 正常 | 曾俊豪 | 2022-06-07 10:07:35 | |
| | | 發電機部份-壓力表是否漏油 | 目視 | 正常 | 曾俊豪 | 2022-06-07 10:07:32 | |
| | | 主控盤部份-充電機是否正常 | 目視 | 正常 | 曾俊豪 | 2022-06-07 10:07:29 | |
| | | 主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上) | 目視 | 26.1 | 曾俊豪 | 2022-06-07 10:07:28 | |
| | | 主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置 | 目視 | 正常 | 曾俊豪 | 2022-06-07 10:07:17 | |
| | | 主控盤部份-各指示燈是否正常 | 目視 | 正常 | 曾俊豪 | 2022-06-07 10:07:17 | |
| | | 主控盤部份-各式泵是否置於自動位置 | 目視 | 正常 | 曾俊豪 | 2022-06-07 10:07:10 | |
| | | 供水部份-進、出水管是否洩漏 | 目視 | 正常 | 曾俊豪 | 2022-06-07 10:07:09 | |
| | | 供水部份-散熱水箱是否正常 | 目視 | 正常 | 曾俊豪 | 2022-06-07 10:07:08 | |
| | | 供油部份-油水分離器外觀是否正常 | 目視 | 正常 | 曾俊豪 | 2022-06-07 10:07:08 | |
| | | 供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置 | 目視 | 正常 | 曾俊豪 | 2022-06-07 10:07:07 | |
| | | 供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏 | 目視 | 正常 | 曾俊豪 | 2022-06-07 10:07:06 | |
| | | 供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上) | 目視 | 90 | 曾俊豪 | 2022-06-07 10:07:02 | |
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |
| | | | | | | | |

法定停車場發電機400KW每日檢查

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濟隆 承辦工程司：倪銘仁
2022/06/07 13:57:09 2022/06/07 19:34:20 2022/06/09 14:34:52

| 單位 | 電力 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 08 日 | | |
|----|------|---------------------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| | | 發電機部份-溫度表是否功能正常 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-08 09:03:35 | |
| | | 發電機部份-壓力表是否漏油 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-08 09:03:33 | |
| | | 主控盤部份-充電機是否正常 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-08 09:03:32 | |
| | | 主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上) | 目視 | 26 | 廖學智 | 2022-06-08 09:03:31 | |
| | | 主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-08 09:03:20 | |

| | | | | | | | |
|-------|--------------------------|-------------------------|----|----|-----|---------------------|--|
| 1 | 法定停車場 B1F 400KW發電機 | 主控盤部份-各指示燈是否正常 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-08 09:03:19 | |
| | | 主控盤部份-各式泵是否置於自動位置 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-08 09:03:18 | |
| | | 供水部份-進、出水管是否洩漏 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-08 09:03:17 | |
| | | 供水部份-散熱水箱是否正常 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-08 09:03:16 | |
| | | 供油部份-油水分離器外觀是否正常 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-08 09:03:15 | |
| | | 供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-08 09:03:14 | |
| | | 供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-08 09:03:13 | |
| | | 供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上) | 目視 | 90 | 廖學智 | 2022-06-08 09:03:11 | |
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |
| | | | | | | | |

法定停車場發電機400KW每日檢查

承商工程師：李中榮
2022/06/08 15:48:48

承商駐院主任：謝濟隆
2022/06/08 19:13:59

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/09 14:34:48

| 單位 | 電力 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 09 日 | | |
|-------|--------------------------|-------------------------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 法定停車場 B1F 400KW發電機 | 發電機部份-溫度表是否功能正常 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-09 09:28:33 | |
| | | 發電機部份-壓力表是否漏油 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-09 09:28:31 | |
| | | 主控盤部份-充電機是否正常 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-09 09:28:30 | |
| | | 主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上) | 目視 | 26 | 辛祖元 | 2022-06-09 09:28:29 | |
| | | 主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-09 09:28:25 | |
| | | 主控盤部份-各指示燈是否正常 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-09 09:28:24 | |
| | | 主控盤部份-各式泵是否置於自動位置 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-09 09:28:23 | |
| | | 供水部份-進、出水管是否洩漏 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-09 09:28:22 | |
| | | 供水部份-散熱水箱是否正常 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-09 09:28:21 | |
| | | 供油部份-油水分離器外觀是否正常 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-09 09:28:20 | |
| | | 供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-09 09:28:19 | |
| | | 供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-09 09:28:18 | |
| | | 供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上) | 目視 | 90 | 辛祖元 | 2022-06-09 09:28:17 | |
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |
| | | | | | | | |

法定停車場發電機400KW每日檢查

承商工程師：李中榮
2022/06/09 15:31:38

承商駐院主任：謝濟隆
2022/06/09 20:32:48

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/13 12:08:11

| 單位 | 電力 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 10 日 | | |
|-------|--------------------------|-------------------------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 法定停車場 B1F 400KW發電機 | 發電機部份-溫度表是否功能正常 | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-10 10:27:32 | |
| | | 發電機部份-壓力表是否漏油 | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-10 10:27:31 | |
| | | 主控盤部份-充電機是否正常 | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-10 10:27:29 | |
| | | 主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上) | 目視 | 26 | 陳志洋 | 2022-06-10 10:27:27 | |
| | | 主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置 | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-10 10:27:21 | |
| | | 主控盤部份-各指示燈是否正常 | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-10 10:27:18 | |
| | | 主控盤部份-各式泵是否置於自動位置 | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-10 10:27:17 | |
| | | 供水部份-進、出水管是否洩漏 | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-10 10:27:16 | |
| | | 供水部份-散熱水箱是否正常 | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-10 10:27:14 | |
| | | 供油部份-油水分離器外觀是否正常 | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-10 10:27:13 | |
| | | 供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置 | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-10 10:27:12 | |
| | | 供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏 | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-10 10:27:11 | |
| | | 供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上) | 目視 | 90 | 陳志洋 | 2022-06-10 10:27:09 | |
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |
| | | | | | | | |

法定停車場發電機400KW每日檢查

承商工程師：李中榮
2022/06/10 11:21:22

承商駐院主任：謝濟隆
2022/06/10 19:56:02

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/13 12:08:03

| 單位 | 電力 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 11 日 | | |
|----|------|------|------|------|------------------|------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |

| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
|-------|--------------------------|-------------------------|----|------|-----|---------------------|----|
| 1 | 法定停車場 B1F 400KW發電機 | 發電機部份-溫度表是否功能正常 | 目視 | 正常 | 王德全 | 2022-06-11 09:44:26 | |
| | | 發電機部份-壓力表是否漏油 | 目視 | 正常 | 王德全 | 2022-06-11 09:44:25 | |
| | | 主控盤部份-充電機是否正常 | 目視 | 正常 | 王德全 | 2022-06-11 09:44:24 | |
| | | 主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上) | 目視 | 29.8 | 王德全 | 2022-06-11 09:44:23 | |
| | | 主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置 | 目視 | 正常 | 王德全 | 2022-06-11 09:44:15 | |
| | | 主控盤部份-各指示燈是否正常 | 目視 | 正常 | 王德全 | 2022-06-11 09:44:14 | |
| | | 主控盤部份-各式泵是否置於自動位置 | 目視 | 正常 | 王德全 | 2022-06-11 09:44:13 | |
| | | 供水部份-進、出水管是否洩漏 | 目視 | 正常 | 王德全 | 2022-06-11 09:44:12 | |
| | | 供水部份-散熱水箱是否正常 | 目視 | 正常 | 王德全 | 2022-06-11 09:44:12 | |
| | | 供油部份-油水分離器外觀是否正常 | 目視 | 正常 | 王德全 | 2022-06-11 09:44:11 | |
| | | 供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置 | 目視 | 正常 | 王德全 | 2022-06-11 09:44:10 | |
| | | 供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏 | 目視 | 正常 | 王德全 | 2022-06-11 09:44:09 | |
| | | 供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上) | 目視 | 90 | 王德全 | 2022-06-11 09:44:08 | |
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |
| | | | | | | | |

法定停車場發電機400KW每日檢查

承商工程師：李中榮
2022/06/13 09:50:42

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/14 09:09:29

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/17 16:58:39

| 單位 | 電力 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 12 日 | | |
|-------|--------------------------|-------------------------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 法定停車場 B1F 400KW發電機 | 發電機部份-溫度表是否功能正常 | 目視 | 正常 | 董家圻 | 2022-06-12 10:58:06 | |
| | | 發電機部份-壓力表是否漏油 | 目視 | 正常 | 董家圻 | 2022-06-12 10:58:05 | |
| | | 主控盤部份-充電機是否正常 | 目視 | 正常 | 董家圻 | 2022-06-12 10:58:05 | |
| | | 主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上) | 目視 | 26.2 | 董家圻 | 2022-06-12 10:58:04 | |
| | | 主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置 | 目視 | 正常 | 董家圻 | 2022-06-12 10:58:00 | |
| | | 主控盤部份-各指示燈是否正常 | 目視 | 正常 | 董家圻 | 2022-06-12 10:58:00 | |
| | | 主控盤部份-各式泵是否置於自動位置 | 目視 | 正常 | 董家圻 | 2022-06-12 10:57:59 | |
| | | 供水部份-進、出水管是否洩漏 | 目視 | 正常 | 董家圻 | 2022-06-12 10:57:58 | |
| | | 供水部份-散熱水箱是否正常 | 目視 | 正常 | 董家圻 | 2022-06-12 10:57:57 | |
| | | 供油部份-油水分離器外觀是否正常 | 目視 | 正常 | 董家圻 | 2022-06-12 10:57:56 | |
| | | 供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置 | 目視 | 正常 | 董家圻 | 2022-06-12 10:57:56 | |
| | | 供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏 | 目視 | 正常 | 董家圻 | 2022-06-12 10:57:55 | |
| | | 供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上) | 目視 | 90 | 董家圻 | 2022-06-12 10:57:54 | |
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |
| | | | | | | | |

法定停車場發電機400KW每日檢查

承商工程師：李中榮
2022/06/13 09:40:47

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/14 09:14:56

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/17 16:58:32

| 單位 | 電力 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 13 日 | | |
|----|--------------------------|----------------------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 法定停車場 B1F 400KW發電機 | 發電機部份-溫度表是否功能正常 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-13 14:31:19 | |
| | | 發電機部份-壓力表是否漏油 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-13 14:31:18 | |
| | | 主控盤部份-充電機是否正常 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-13 14:31:17 | |
| | | 主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上) | 目視 | 26 | 廖學智 | 2022-06-13 14:31:16 | |
| | | 主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-13 14:31:09 | |
| | | 主控盤部份-各指示燈是否正常 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-13 14:31:08 | |
| | | 主控盤部份-各式泵是否置於自動位置 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-13 14:31:07 | |
| | | 供水部份-進、出水管是否洩漏 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-13 14:31:06 | |
| | | 供水部份-散熱水箱是否正常 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-13 14:31:05 | |
| | | 供油部份-油水分離器外觀是否正常 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-13 14:31:04 | |
| | | 供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-13 14:31:03 | |
| | | 供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-13 14:31:02 | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|--|-------------------------|----|----|-----|---------------------|--|
| | | 供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上) | 目視 | 90 | 廖學智 | 2022-06-13 14:31:00 | |
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |
| | | | | | | | |

法定停車場發電機400KW每日檢查

承商工程師：李中榮 2022/06/13 15:09:10 承商駐院主任：謝濱隆 2022/06/14 09:07:57 承辦工程司：倪銘仁 2022/06/17 16:58:36

| 單位 | 電力 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 14 日 | | |
|----|--------------------------|-------------------------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 法定停車場 B1F 400KW發電機 | 發電機部份-溫度表是否功能正常 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-14 14:13:38 | |
| | | 發電機部份-壓力表是否漏油 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-14 14:13:36 | |
| | | 主控盤部份-充電機是否正常 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-14 14:13:35 | |
| | | 主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上) | 目視 | 26 | 辛祖元 | 2022-06-14 14:13:34 | |
| | | 主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-14 14:13:30 | |
| | | 主控盤部份-各指示燈是否正常 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-14 14:13:29 | |
| | | 主控盤部份-各式泵是否置於自動位置 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-14 14:13:28 | |
| | | 供水部份-進、出水管是否洩漏 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-14 14:13:27 | |
| | | 供水部份-散熱水箱是否正常 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-14 14:13:26 | |
| | | 供油部份-油水分離器外觀是否正常 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-14 14:13:25 | |
| | | 供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-14 14:13:24 | |
| | | 供油部份-供油管<油槽至發電機>是否有漏 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-14 14:13:23 | |
| | | 供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上) | 目視 | 90 | 辛祖元 | 2022-06-14 14:13:22 | |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |
| | | | | | | | |

法定停車場發電機400KW每日檢查

承商工程師：李中榮 2022/06/15 08:51:20 承商駐院主任：謝濱隆 2022/06/15 20:21:23 承辦工程司：倪銘仁 2022/06/17 16:58:02

| 單位 | 電力 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 15 日 | | |
|----|--------------------------|-------------------------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 法定停車場 B1F 400KW發電機 | 發電機部份-溫度表是否功能正常 | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-15 10:21:35 | |
| | | 發電機部份-壓力表是否漏油 | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-15 10:21:33 | |
| | | 主控盤部份-充電機是否正常 | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-15 10:21:32 | |
| | | 主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上) | 目視 | 26 | 陳志洋 | 2022-06-15 10:21:31 | |
| | | 主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置 | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-15 10:21:24 | |
| | | 主控盤部份-各指示燈是否正常 | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-15 10:21:22 | |
| | | 主控盤部份-各式泵是否置於自動位置 | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-15 10:21:21 | |
| | | 供水部份-進、出水管是否洩漏 | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-15 10:21:19 | |
| | | 供水部份-散熱水箱是否正常 | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-15 10:21:18 | |
| | | 供油部份-油水分離器外觀是否正常 | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-15 10:21:16 | |
| | | 供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置 | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-15 10:21:15 | |
| | | 供油部份-供油管<油槽至發電機>是否有漏 | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-15 10:21:14 | |
| | | 供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上) | 目視 | 90 | 陳志洋 | 2022-06-15 10:21:12 | |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |
| | | | | | | | |

法定停車場發電機400KW每日檢查

承商工程師：李中榮 2022/06/15 16:25:22 承商駐院主任：謝濱隆 2022/06/15 19:59:37 承辦工程司：倪銘仁 2022/06/17 16:58:20

| 單位 | 電力 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 16 日 | | |
|----|-------|---------------------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| | 法定停車場 | 發電機部份-溫度表是否功能正常 | 目視 | 正常 | 王德全 | 2022-06-16 10:22:01 | |
| | | 發電機部份-壓力表是否漏油 | 目視 | 正常 | 王德全 | 2022-06-16 10:22:00 | |
| | | 主控盤部份-充電機是否正常 | 目視 | 正常 | 王德全 | 2022-06-16 10:21:59 | |
| | | 主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上) | 目視 | 29.6 | 王德全 | 2022-06-16 10:21:58 | |
| | | 主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置 | 目視 | 正常 | 王德全 | 2022-06-16 10:21:35 | |
| | | 主控盤部份-各指示燈是否正常 | 目視 | 正常 | 王德全 | 2022-06-16 10:21:34 | |
| | | 主控盤部份-各式泵是否置於自動位置 | 目視 | 正常 | 王德全 | 2022-06-16 10:21:32 | |

| | | | | | | | |
|---|-----------------|-------------------------|----|----|-----|---------------------|--|
| 1 | B1F 400KW發電機 | 供水部份-進、出水管是否洩漏 | 目視 | 正常 | 王德全 | 2022-06-16 10:21:31 | |
| | | 供水部份-散熱水箱是否正常 | 目視 | 正常 | 王德全 | 2022-06-16 10:21:30 | |
| | | 供油部份-油水分離器外觀是否正常 | 目視 | 正常 | 王德全 | 2022-06-16 10:21:29 | |
| | | 供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置 | 目視 | 正常 | 王德全 | 2022-06-16 10:21:28 | |
| | | 供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏 | 目視 | 正常 | 王德全 | 2022-06-16 10:21:25 | |
| | | 供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上) | 目視 | 90 | 王德全 | 2022-06-16 10:21:17 | |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |

法定停車場發電機400KW每日檢查

承商工程師：李中榮 2022/06/16 17:21:41
 承商駐院主任：謝濱隆 2022/06/16 19:41:47
 承辦工程司：倪銘仁 2022/06/17 16:57:46

| 單位 | 電力 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 17 日 | | |
|----|--------------------------|-------------------------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 法定停車場 B1F 400KW發電機 | 發電機部份-溫度表是否功能正常 | 目視 | 正常 | 曾俊豪 | 2022-06-17 09:30:26 | |
| | | 發電機部份-壓力表是否漏油 | 目視 | 正常 | 曾俊豪 | 2022-06-17 09:30:23 | |
| | | 主控盤部份-充電機是否正常 | 目視 | 正常 | 曾俊豪 | 2022-06-17 09:30:21 | |
| | | 主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上) | 目視 | 26.1 | 曾俊豪 | 2022-06-17 09:30:20 | |
| | | 主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置 | 目視 | 正常 | 曾俊豪 | 2022-06-17 09:30:15 | |
| | | 主控盤部份-各指示燈是否正常 | 目視 | 正常 | 曾俊豪 | 2022-06-17 09:30:14 | |
| | | 主控盤部份-各式泵是否置於自動位置 | 目視 | 正常 | 曾俊豪 | 2022-06-17 09:30:13 | |
| | | 供水部份-進、出水管是否洩漏 | 目視 | 正常 | 曾俊豪 | 2022-06-17 09:30:12 | |
| | | 供水部份-散熱水箱是否正常 | 目視 | 正常 | 曾俊豪 | 2022-06-17 09:30:11 | |
| | | 供油部份-油水分離器外觀是否正常 | 目視 | 正常 | 曾俊豪 | 2022-06-17 09:30:10 | |
| | | 供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置 | 目視 | 正常 | 曾俊豪 | 2022-06-17 09:30:07 | |
| | | 供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏 | 目視 | 正常 | 曾俊豪 | 2022-06-17 09:30:06 | |
| | | 供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上) | 目視 | 90 | 曾俊豪 | 2022-06-17 09:30:04 | |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |

法定停車場發電機400KW每日檢查

承商工程師：李中榮 2022/06/17 17:26:01
 承商駐院主任：謝濱隆 2022/06/17 19:23:37
 承辦工程司：倪銘仁 2022/06/22 16:23:40

| 單位 | 電力 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 18 日 | | |
|----|--------------------------|-------------------------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 法定停車場 B1F 400KW發電機 | 發電機部份-溫度表是否功能正常 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-18 14:31:20 | |
| | | 發電機部份-壓力表是否漏油 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-18 14:31:18 | |
| | | 主控盤部份-充電機是否正常 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-18 14:31:17 | |
| | | 主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上) | 目視 | 26 | 廖學智 | 2022-06-18 14:31:15 | |
| | | 主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-18 14:31:11 | |
| | | 主控盤部份-各指示燈是否正常 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-18 14:31:10 | |
| | | 主控盤部份-各式泵是否置於自動位置 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-18 14:31:09 | |
| | | 供水部份-進、出水管是否洩漏 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-18 14:31:08 | |
| | | 供水部份-散熱水箱是否正常 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-18 14:31:06 | |
| | | 供油部份-油水分離器外觀是否正常 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-18 14:31:05 | |
| | | 供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-18 14:31:04 | |
| | | 供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-18 14:31:03 | |
| | | 供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上) | 目視 | 90 | 廖學智 | 2022-06-18 14:31:02 | |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |

法定停車場發電機400KW每日檢查

承商工程師：李中榮 2022/06/20 09:38:26
 承商駐院主任：謝濱隆 2022/06/20 20:27:00
 承辦工程司：倪銘仁 2022/06/22 16:23:39

| 單位 | 電力 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 19 日 | | |
|----|------|-----------------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| | | 發電機部份-溫度表是否功能正常 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-19 14:34:07 | |
| | | 發電機部份-壓力表是否漏油 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-19 14:34:04 | |

| | | | | | | | |
|-------|--------------------------|-------------------------|----|----|-----|---------------------|--|
| 1 | 法定停車場 B1F 400KW發電機 | 主控盤部份-充電機是否正常 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-19 14:34:04 | |
| | | 主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上) | 目視 | 26 | 辛祖元 | 2022-06-19 14:34:02 | |
| | | 主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-19 14:33:59 | |
| | | 主控盤部份-各指示燈是否正常 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-19 14:33:57 | |
| | | 主控盤部份-各式泵是否置於自動位置 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-19 14:33:56 | |
| | | 供水部份-進、出水管是否洩漏 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-19 14:33:55 | |
| | | 供水部份-散熱水箱是否正常 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-19 14:33:54 | |
| | | 供油部份-油水分離器外觀是否正常 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-19 14:33:52 | |
| | | 供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-19 14:33:51 | |
| | | 供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-19 14:33:50 | |
| | | 供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上) | 目視 | 90 | 辛祖元 | 2022-06-19 14:33:49 | |
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |

| 單位 項號 | 電力 檢查項目 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 20 日 | | |
|----------|--------------------------|-------------------------|------|------|------------------|---------------------|----|
| | | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 法定停車場 B1F 400KW發電機 | 發電機部份-溫度表是否功能正常 | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-20 09:51:20 | |
| | | 發電機部份-壓力表是否漏油 | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-20 09:51:19 | |
| | | 主控盤部份-充電機是否正常 | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-20 09:51:17 | |
| | | 主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上) | 目視 | 26 | 陳志洋 | 2022-06-20 09:51:15 | |
| | | 主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置 | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-20 09:51:10 | |
| | | 主控盤部份-各指示燈是否正常 | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-20 09:51:09 | |
| | | 主控盤部份-各式泵是否置於自動位置 | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-20 09:51:08 | |
| | | 供水部份-進、出水管是否洩漏 | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-20 09:51:07 | |
| | | 供水部份-散熱水箱是否正常 | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-20 09:51:05 | |
| | | 供油部份-油水分離器外觀是否正常 | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-20 09:51:03 | |
| | | 供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置 | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-20 09:51:02 | |
| | | 供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏 | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-20 09:51:00 | |
| | | 供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上) | 目視 | 90 | 陳志洋 | 2022-06-20 09:50:59 | |
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |

法定停車場發電機400KW每日檢查

承商工程師：李中榮
2022/06/21 16:54:00

承商駐院主任：謝濟隆
2022/06/21 19:51:05

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/22 16:23:18

| 單位 | 電力 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 22 日 | | |
|-------|--------------------------|-------------------------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 法定停車場 B1F 400KW發電機 | 發電機部份-溫度表是否功能正常 | 目視 | 正常 | 董家圻 | 2022-06-22 11:05:10 | |
| | | 發電機部份-壓力表是否漏油 | 目視 | 正常 | 董家圻 | 2022-06-22 11:05:08 | |
| | | 主控盤部份-充電機是否正常 | 目視 | 正常 | 董家圻 | 2022-06-22 11:05:08 | |
| | | 主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上) | 目視 | 26.3 | 董家圻 | 2022-06-22 11:05:07 | |
| | | 主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置 | 目視 | 正常 | 董家圻 | 2022-06-22 11:05:03 | |
| | | 主控盤部份-各指示燈是否正常 | 目視 | 正常 | 董家圻 | 2022-06-22 11:05:02 | |
| | | 主控盤部份-各式泵是否置於自動位置 | 目視 | 正常 | 董家圻 | 2022-06-22 11:05:02 | |
| | | 供水部份-進、出水管是否洩漏 | 目視 | 正常 | 董家圻 | 2022-06-22 11:05:01 | |
| | | 供水部份-散熱水箱是否正常 | 目視 | 正常 | 董家圻 | 2022-06-22 11:05:00 | |
| | | 供油部份-油水分離器外觀是否正常 | 目視 | 正常 | 董家圻 | 2022-06-22 11:04:59 | |
| | | 供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置 | 目視 | 正常 | 董家圻 | 2022-06-22 11:04:58 | |
| | | 供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏 | 目視 | 正常 | 董家圻 | 2022-06-22 11:04:58 | |
| | | 供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上) | 目視 | 90 | 董家圻 | 2022-06-22 11:04:57 | |
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |
| | | | | | | | |

法定停車場發電機400KW每日檢查

承商工程師：李中榮
2022/06/23 09:09:31

承商駐院主任：謝濟隆
2022/06/23 20:03:27

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/30 12:42:13

| 單位 | 電力 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 23 日 | | |
|-------|--------------------------|-------------------------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 法定停車場 B1F 400KW發電機 | 發電機部份-溫度表是否功能正常 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-23 15:08:54 | |
| | | 發電機部份-壓力表是否漏油 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-23 15:08:51 | |
| | | 主控盤部份-充電機是否正常 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-23 15:08:49 | |
| | | 主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上) | 目視 | 26 | 廖學智 | 2022-06-23 15:08:47 | |
| | | 主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-23 15:08:39 | |
| | | 主控盤部份-各指示燈是否正常 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-23 15:08:38 | |
| | | 主控盤部份-各式泵是否置於自動位置 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-23 15:08:37 | |
| | | 供水部份-進、出水管是否洩漏 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-23 15:08:36 | |
| | | 供水部份-散熱水箱是否正常 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-23 15:08:35 | |
| | | 供油部份-油水分離器外觀是否正常 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-23 15:08:33 | |
| | | 供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-23 15:08:32 | |
| | | 供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-23 15:08:31 | |
| | | 供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上) | 目視 | 90 | 廖學智 | 2022-06-23 15:08:29 | |
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |
| | | | | | | | |

法定停車場發電機400KW每日檢查

承商工程師：李中榮
2022/06/24 09:27:05

承商駐院主任：謝濟隆
2022/06/24 09:30:11

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/30 12:42:24

| 單位 | 電力 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 24 日 | | |
|----|--------------------------|---------------------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 法定停車場 B1F 400KW發電機 | 發電機部份-溫度表是否功能正常 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-24 14:33:35 | |
| | | 發電機部份-壓力表是否漏油 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-24 14:33:33 | |
| | | 主控盤部份-充電機是否正常 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-24 14:33:33 | |
| | | 主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上) | 目視 | 26 | 辛祖元 | 2022-06-24 14:33:31 | |
| | | 主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-24 14:33:28 | |
| | | 主控盤部份-各指示燈是否正常 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-24 14:33:27 | |
| | | 主控盤部份-各式泵是否置於自動位置 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-24 14:33:26 | |
| | | 供水部份-進、出水管是否洩漏 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-24 14:33:25 | |
| | | 供水部份-散熱水箱是否正常 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-24 14:33:24 | |
| | | 供油部份-油水分離器外觀是否正常 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-24 14:33:24 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|--|-------------------------|----|----|-----|---------------------|--|
| | | 供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-24 14:33:23 | |
| | | 供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-24 14:33:22 | |
| | | 供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上) | 目視 | 90 | 辛祖元 | 2022-06-24 14:33:20 | |
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |

法定停車場發電機400KW每日檢查

承商工程師：李中榮
2022/06/24 20:35:44

承商駐院主任：謝濟隆
2022/06/24 20:39:07

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/30 11:17:38

| 單位 | 電力 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 25 日 | | |
|-------|--------------------------|-------------------------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 法定停車場 B1F 400KW發電機 | 發電機部份-溫度表是否功能正常 | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-25 08:43:36 | |
| | | 發電機部份-壓力表是否漏油 | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-25 08:43:34 | |
| | | 主控盤部份-充電機是否正常 | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-25 08:43:33 | |
| | | 主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上) | 目視 | 26 | 陳志洋 | 2022-06-25 08:43:32 | |
| | | 主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置 | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-25 08:43:26 | |
| | | 主控盤部份-各指示燈是否正常 | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-25 08:43:25 | |
| | | 主控盤部份-各式泵是否置於自動位置 | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-25 08:43:24 | |
| | | 供水部份-進、出水管是否洩漏 | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-25 08:43:23 | |
| | | 供水部份-散熱水箱是否正常 | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-25 08:43:21 | |
| | | 供油部份-油水分離器外觀是否正常 | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-25 08:43:20 | |
| | | 供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置 | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-25 08:43:19 | |
| | | 供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏 | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-25 08:43:18 | |
| | | 供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上) | 目視 | 90 | 陳志洋 | 2022-06-25 08:43:16 | |
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |

法定停車場發電機400KW每日檢查

承商工程師：李中榮
2022/06/25 17:32:39

承商駐院主任：謝濟隆
2022/06/25 17:35:22

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/30 11:17:31

| 單位 | 電力 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 26 日 | | |
|-------|--------------------------|-------------------------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 法定停車場 B1F 400KW發電機 | 發電機部份-溫度表是否功能正常 | 目視 | 正常 | 郭國儀 | 2022-06-26 10:25:03 | |
| | | 發電機部份-壓力表是否漏油 | 目視 | 正常 | 郭國儀 | 2022-06-26 10:25:02 | |
| | | 主控盤部份-充電機是否正常 | 目視 | 正常 | 郭國儀 | 2022-06-26 10:25:01 | |
| | | 主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上) | 目視 | 26 | 郭國儀 | 2022-06-26 10:24:59 | |
| | | 主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置 | 目視 | 正常 | 郭國儀 | 2022-06-26 10:24:53 | |
| | | 主控盤部份-各指示燈是否正常 | 目視 | 正常 | 郭國儀 | 2022-06-26 10:24:52 | |
| | | 主控盤部份-各式泵是否置於自動位置 | 目視 | 正常 | 郭國儀 | 2022-06-26 10:24:50 | |
| | | 供水部份-進、出水管是否洩漏 | 目視 | 正常 | 郭國儀 | 2022-06-26 10:24:49 | |
| | | 供水部份-散熱水箱是否正常 | 目視 | 正常 | 郭國儀 | 2022-06-26 10:24:48 | |
| | | 供油部份-油水分離器外觀是否正常 | 目視 | 正常 | 郭國儀 | 2022-06-26 10:24:46 | |
| | | 供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置 | 目視 | 正常 | 郭國儀 | 2022-06-26 10:24:45 | |
| | | 供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏 | 目視 | 正常 | 郭國儀 | 2022-06-26 10:24:44 | |
| | | 供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上) | 目視 | 90 | 郭國儀 | 2022-06-26 10:24:42 | |
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |
| | | | | | | | |

法定停車場發電機400KW每日檢查

承商工程師：李中榮
2022/06/27 09:18:08

承商駐院主任：謝濟隆
2022/06/27 20:10:56

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/30 10:33:44

| 單位 | 電力 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 27 日 | | |
|----|------|---------------------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| | | 發電機部份-溫度表是否功能正常 | 目視 | 正常 | 曾俊豪 | 2022-06-27 09:23:13 | |
| | | 發電機部份-壓力表是否漏油 | 目視 | 正常 | 曾俊豪 | 2022-06-27 09:23:10 | |
| | | 主控盤部份-充電機是否正常 | 目視 | 正常 | 曾俊豪 | 2022-06-27 09:23:09 | |
| | | 主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上) | 目視 | 26.1 | 曾俊豪 | 2022-06-27 09:23:07 | |

| | | | | | | | |
|-------|--------------------------|-------------------------|----|----|-----|---------------------|--|
| 1 | 法定停車場 B1F 400KW發電機 | 主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置 | 目視 | 正常 | 曾俊豪 | 2022-06-27 09:23:01 | |
| | | 主控盤部份-各指示燈是否正常 | 目視 | 正常 | 曾俊豪 | 2022-06-27 09:23:00 | |
| | | 主控盤部份-各式泵是否置於自動位置 | 目視 | 正常 | 曾俊豪 | 2022-06-27 09:22:59 | |
| | | 供水部份-進、出水管是否洩漏 | 目視 | 正常 | 曾俊豪 | 2022-06-27 09:22:58 | |
| | | 供水部份-散熱水箱是否正常 | 目視 | 正常 | 曾俊豪 | 2022-06-27 09:22:57 | |
| | | 供油部份-油水分離器外觀是否正常 | 目視 | 正常 | 曾俊豪 | 2022-06-27 09:22:56 | |
| | | 供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置 | 目視 | 正常 | 曾俊豪 | 2022-06-27 09:22:56 | |
| | | 供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏 | 目視 | 正常 | 曾俊豪 | 2022-06-27 09:22:54 | |
| | | 供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上) | 目視 | 90 | 曾俊豪 | 2022-06-27 09:22:53 | |
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |

法定停車場發電機400KW每日檢查

承商工程師：李中榮
2022/06/27 16:41:44

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/27 19:47:41

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/30 11:15:58

| 單位 | 電力 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 28 日 | | |
|-------|--------------------------|-------------------------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 法定停車場 B1F 400KW發電機 | 發電機部份-溫度表是否功能正常 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-28 14:32:26 | |
| | | 發電機部份-壓力表是否漏油 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-28 14:32:25 | |
| | | 主控盤部份-充電機是否正常 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-28 14:32:23 | |
| | | 主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上) | 目視 | 26 | 廖學智 | 2022-06-28 14:32:22 | |
| | | 主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-28 14:32:18 | |
| | | 主控盤部份-各指示燈是否正常 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-28 14:32:16 | |
| | | 主控盤部份-各式泵是否置於自動位置 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-28 14:32:15 | |
| | | 供水部份-進、出水管是否洩漏 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-28 14:32:14 | |
| | | 供水部份-散熱水箱是否正常 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-28 14:32:12 | |
| | | 供油部份-油水分離器外觀是否正常 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-28 14:32:11 | |
| | | 供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-28 14:32:10 | |
| | | 供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-28 14:32:09 | |
| | | 供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上) | 目視 | 90 | 廖學智 | 2022-06-28 14:32:07 | |
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |
| | | | | | | | |

法定停車場發電機400KW每日檢查

承商工程師：李中榮
2022/06/28 20:54:30

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/28 20:59:54

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/30 10:28:00

| 單位 項號 | 電力 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 29 日 | | |
|----------|--------------------------|-------------------------|------|------|------------------|---------------------|----|
| | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 法定停車場 B1F 400KW發電機 | 發電機部份-溫度表是否功能正常 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-29 14:51:03 | |
| | | 發電機部份-壓力表是否漏油 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-29 14:51:00 | |
| | | 主控盤部份-充電機是否正常 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-29 14:51:00 | |
| | | 主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上) | 目視 | 26 | 辛祖元 | 2022-06-29 14:50:59 | |
| | | 主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-29 14:50:55 | |
| | | 主控盤部份-各指示燈是否正常 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-29 14:50:54 | |
| | | 主控盤部份-各式泵是否置於自動位置 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-29 14:50:53 | |
| | | 供水部份-進、出水管是否洩漏 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-29 14:50:52 | |
| | | 供水部份-散熱水箱是否正常 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-29 14:50:51 | |
| | | 供油部份-油水分離器外觀是否正常 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-29 14:50:50 | |
| | | 供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-29 14:50:50 | |
| | | 供油部份-供油管<油槽至發電機>是否有漏 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-29 14:50:49 | |
| | | 供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上) | 目視 | 90 | 辛祖元 | 2022-06-29 14:50:47 | |
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |
| | | | | | | | |

法定停車場發電機400KW每日檢查

承商工程師：李中榮

承商駐院主任：謝濱隆

| 單位 項號 | 電力 檢查項目 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 30 日 | | |
|----------|--------------------------|-------------------------|------|------|------------------|---------------------|----|
| | | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 法定停車場 B1F 400KW發電機 | 發電機部份-溫度表是否功能正常 | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-30 08:51:44 | |
| | | 發電機部份-壓力表是否漏油 | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-30 08:51:43 | |
| | | 主控盤部份-充電機是否正常 | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-30 08:51:41 | |
| | | 主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上) | 目視 | 26 | 陳志洋 | 2022-06-30 08:51:40 | |
| | | 主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置 | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-30 08:51:34 | |
| | | 主控盤部份-各指示燈是否正常 | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-30 08:51:33 | |
| | | 主控盤部份-各式泵是否置於自動位置 | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-30 08:51:32 | |
| | | 供水部份-進、出水管是否洩漏 | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-30 08:51:31 | |
| | | 供水部份-散熱水箱是否正常 | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-30 08:51:29 | |
| | | 供油部份-油水分離器外觀是否正常 | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-30 08:51:28 | |
| | | 供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置 | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-30 08:51:27 | |
| | | 供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏 | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-30 08:51:26 | |
| | | 供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上) | 目視 | 90 | 陳志洋 | 2022-06-30 08:51:24 | |
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆
 2022/06/30 15:54:50 2022/06/30 19:20:59