

二門診避難器具(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	第二門診2F 救助袋-S-02-01	收藏狀況	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		避難器具燈	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:48:53	
		固定部	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:48:51	
		固定架	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:48:51	
		本體	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:48:50	
2	第二門診3F 救助袋-S-03-01	收藏狀況	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		避難器具燈	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:44:37	
		固定部	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:44:35	
		固定架	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:44:34	
		本體	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:44:33	
3	第二門診4F 救助袋-S-04-01	收藏狀況	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		避難器具燈	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:40:45	
		固定部	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:40:43	
		固定架	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:40:42	
		本體	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:40:42	
4	第二門診5F 救助袋-S-05-01	收藏狀況	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		避難器具燈	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:36:19	
		固定部	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:36:17	
		固定架	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:36:16	
		本體	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:36:15	
5	第二門診6F 救助袋-S-06-01	收藏狀況	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		避難器具燈	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:31:01	
		固定部	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:30:59	
		固定架	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:30:58	
		本體	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:30:58	
6	第二門診7F 救助袋-S-07-01	收藏狀況	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		避難器具燈	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:12:35	
		固定部	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:12:33	
		固定架	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:12:33	
		本體	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:12:32	
7	第二門診8F 救助袋-S-08-01	收藏狀況	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		避難器具燈	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:20:11	
		固定部	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:19:42	
		固定架	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:19:42	
		本體	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:19:41	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2022/06/24 12:33:56

承商駐院主任：謝濟隆
2022/06/24 20:25:54

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/30 11:47:54