

每日[平常日]水池檢查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 03 月 01 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	二門診RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 10:09:57	
2	三門診R2F 屋頂沖洗水池-A	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 10:36:53	
3	三門診R2F 屋頂沖洗水池-B	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 10:36:54	
4	三門診B3F 飲用水池A	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 10:16:59	
5	三門診B3F 飲用水池B	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 10:17:02	
6	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
7	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
8	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
9	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
10	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
11	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
12	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
13	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
14	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
15	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
16	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
17	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
18	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
19	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
20	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
21	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	

22	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
23	井水處理廠 B1F 原水水池1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
24	井水處理廠 B1F 中間水池1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
25	井水處理廠 B1F 清水水池1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
26	井水處理廠 B1F 清水水池2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
27	立體停車場 B2F 停車場水池- B2F	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
28	托兒所大樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 08:57:22	
29	技警宿舍RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 09:33:05	
30	身障中心RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 14:24:52	
31	身障中心RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 14:24:51	
32	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
33	後山水庫山坡 水池-低水池	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 09:45:14	
34	後山水庫山坡 水池-高水池	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 09:45:15	
35	山上學苑山坡 水池-山坡	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 09:43:21	
36	思源樓1F 山坡水池—樓 後方	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 08:45:15	
37	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
38	致德樓RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 13:54:04	
39	致德樓RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 13:54:03	
40	迴旋加速中心 RF 頂樓水池	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 09:16:37	
41	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
42	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
43	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
44	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
45	動力中心B1F 沖洗水池 PWTB1-1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
46	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
47	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	

48	婦幼水庫地下 婦幼地下水池	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 09:52:53	
49	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
50	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
51	精神樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 09:10:57	
52	臨床訓練中心 RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 09:33:06	
53	中繼水池山坡 山坡水池	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 09:23:57	
54	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-01 00:00)	
55	三門診R2F 屋頂飲用水池-A	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 10:36:55	
56	三門診R2F 屋頂飲用水池-B	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-01 10:36:56	
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]水池檢查

承商工程師：蕭獻政 2022/03/02 09:18:32
 承商駐院主任：謝濱隆 2022/03/02 15:05:08
 承辦工程司：黃睿楷 2022/03/07 12:01:31

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 03 月 02 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	二門診RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 10:11:40	
2	三門診R2F 屋頂沖洗水池-A	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 09:50:22	
3	三門診R2F 屋頂沖洗水池-B	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 09:50:23	
4	三門診B3F 飲用水池A	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 09:22:44	
5	三門診B3F 飲用水池B	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 09:22:47	
6	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
7	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
8	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
9	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
10	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
11	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
12	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
13	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	

14	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
15	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
16	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
17	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
18	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
19	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
20	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
21	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
22	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
23	井水處理廠 B1F 原水水池1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
24	井水處理廠 B1F 中間水池1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
25	井水處理廠 B1F 清水水池1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
26	井水處理廠 B1F 清水水池2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
27	立體停車場 B2F 停車場水池- B2F	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
28	托兒所大樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 14:49:16	
29	技警宿舍RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 14:01:11	
30	身障中心RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 08:52:31	
31	身障中心RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 08:52:29	
32	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
33	後山水庫山坡 水池-低水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 14:35:25	
34	後山水庫山坡 水池-高水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 14:35:27	
35	山上學苑山坡 水池-山坡	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 14:37:41	
36	思源樓1F 山坡水池-一樓 後方	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 13:39:25	
37	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	

38	致德樓RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 08:17:04	
39	致德樓RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 08:17:02	
40	迴旋加速中心 RF 頂樓水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 14:17:14	
41	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
42	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
43	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
44	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
45	動力中心B1F 沖洗水池 PWTB1-1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
46	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
47	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
48	婦幼水庫地面 下 婦幼地下水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 10:44:59	
49	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
50	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
51	精神樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 14:10:52	
52	臨床訓練中心 RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 14:01:13	
53	中繼水池山坡 山坡水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 14:06:27	
54	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-02 00:00)	
55	三門診R2F 屋頂飲用水池-A	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 09:50:24	
56	三門診R2F 屋頂飲用水池-B	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 09:50:26	

備註:	
改善措施:	

每日[平常日]水池檢查

承商工程師：蕭獻政
 2022/03/02 16:53:30
 承商駐院主任：謝濱隆
 2022/03/03 16:16:26
 承辦工程司：黃睿楷
 2022/03/07 11:55:40

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 03 月 03 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	二門診RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 10:17:32	
2	三門診R2F 屋頂沖洗水池-A	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 10:59:53	
3	三門診R2F 屋頂沖洗水池-B	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 10:59:54	
4	三門診B3F 飲用水池A	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 10:23:56	
5	三門診B3F 飲用水池B	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 10:23:57	

6	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
7	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
8	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
9	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
10	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
11	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
12	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
13	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
14	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
15	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
16	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
17	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
18	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
19	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
20	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
21	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
22	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
23	井水處理廠 B1F 原水水池1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
24	井水處理廠 B1F 中間水池1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
25	井水處理廠 B1F 清水水池1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
26	井水處理廠 B1F 清水水池2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
27	立體停車場 B2F 停車場水池- B2F	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	

28	托兒所大樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 08:55:13	
29	技警宿舍RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 09:30:46	
30	身障中心RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 14:51:52	
31	身障中心RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 14:51:32	
32	法定停車場地面下 二號門地面下水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
33	後山水庫山坡 水池-低水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 09:40:54	
34	後山水庫山坡 水池-高水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 09:40:55	
35	山上學苑山坡 水池-山坡	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 09:43:06	
36	思源樓1F 山坡水池-一樓 後方	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 09:02:15	
37	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
38	致德樓RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 14:30:13	
39	致德樓RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 14:30:11	
40	迴旋加速中心 RF 頂樓水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 09:16:27	
41	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
42	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
43	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
44	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
45	動力中心B1F 沖洗水池 PWTB1-1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
46	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
47	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
48	婦幼水庫地面 下 婦幼地面下水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 09:56:47	
49	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
50	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	
51	精神樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 09:20:09	
52	臨床訓練中心 RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 09:30:48	
53	中繼水池山坡 山坡水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 09:23:49	
54	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-03 00:00)	

55	三門診R2F 屋頂飲用水池-A	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 10:59:55	
56	三門診R2F 屋頂飲用水池-B	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-03 11:00:01	
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]水池檢查

承商工程師：蕭獻政
2022/03/03 16:43:32

承商駐院主任：謝濱隆
2022/03/04 15:28:16

承辦工程司：黃睿楷
2022/03/07 11:54:46

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 03 月 04 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	二門診RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 09:30:00	
2	三門診R2F 屋頂沖洗水池-A	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 09:47:10	
3	三門診R2F 屋頂沖洗水池-B	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 09:47:11	
4	三門診B3F 飲用水池A	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 09:39:06	
5	三門診B3F 飲用水池B	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 09:39:07	
6	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
7	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
8	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
9	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
10	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
11	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
12	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
13	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
14	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
15	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
16	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
17	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
18	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
19	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	

20	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
21	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
22	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
23	井水處理廠 B1F 原水水池1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
24	井水處理廠 B1F 中間水池1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
25	井水處理廠 B1F 清水水池1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
26	井水處理廠 B1F 清水水池2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
27	立體停車場 B2F 停車場水池- B2F	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
28	托兒所大樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 08:14:58	
29	技警宿舍RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 08:32:06	
30	身障中心RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 10:42:32	
31	身障中心RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 10:42:31	
32	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
33	後山水庫山坡 水池-低水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 09:01:12	
34	後山水庫山坡 水池-高水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 09:01:13	
35	山上學苑山坡 水池-山坡	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 09:03:07	
36	思源樓1F 山坡水池--樓 後方	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 08:22:19	
37	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
38	致德樓RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 10:27:46	
39	致德樓RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 10:27:45	
40	迴旋加速中心 RF 頂樓水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 08:47:14	
41	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
42	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
43	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
44	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
45	動力中心B1F 沖洗水池 PWTB1-1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	

46	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
47	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
48	婦幼水庫地面 下 婦幼地面下水 池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 09:13:16	
49	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
50	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
51	精神樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 08:39:37	
52	臨床訓練中心 RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 08:32:07	
53	中繼水池山坡 山坡水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 08:36:31	
54	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-04 00:00)	
55	三門診R2F 屋頂飲用水池- A	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 09:47:12	
56	三門診R2F 屋頂飲用水池- B	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-04 09:47:13	
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]水池檢查

承商工程師：蕭獻政 承商駐院主任：謝濱隆
2022/03/11 10:27:05 2022/03/14 09:37:09

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 03 月 05 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]水池檢查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 03 月 06 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]水池檢查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 03 月 07 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	二門診RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-07 10:36:15	
2	三門診R2F 屋頂沖洗水池- A	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-07 11:00:02	
3	三門診R2F 屋頂沖洗水池- B	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-07 11:00:04	
4	三門診B3F 飲用水池A	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-07 11:32:57	
5	三門診B3F 飲用水池B	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-07 11:32:59	
6	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	

7	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
8	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
9	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
10	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
11	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
12	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
13	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
14	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
15	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
16	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
17	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
18	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
19	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
20	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
21	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
22	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
23	井水處理廠 B1F 原水水池1	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-03-07 10:06:59	
24	井水處理廠 B1F 中間水池1	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-03-07 10:06:58	
25	井水處理廠 B1F 清水水池1	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-03-07 10:07:01	
26	井水處理廠 B1F 清水水池2	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-03-07 10:07:02	
27	立體停車場 B2F 停車場水池- B2F	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-03-07 10:14:39	
28	托兒所大樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-07 08:58:48	
29	技警宿舍RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-07 10:11:52	

30	身障中心RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
31	身障中心RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
32	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
33	後山水庫山坡 水池-低水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-07 09:55:54	
34	後山水庫山坡 水池-高水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-07 09:55:56	
35	山上學苑山坡 水池-山坡	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-07 09:58:09	
36	思源樓1F 山坡水池--一樓 後方	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
37	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
38	致德樓RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
39	致德樓RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
40	迴旋加速中心 RF 頂樓水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-07 09:23:19	
41	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
42	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
43	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
44	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
45	動力中心B1F 沖洗水池 PWTB1-1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
46	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
47	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
48	婦幼水庫地面 下 婦幼地面下水 池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-07 10:21:11	
49	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
50	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-07 00:00)	
51	精神樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-07 09:17:27	
52	臨床訓練中心 RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-07 10:11:53	
53	中繼水池山坡 山坡水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-07 09:46:24	
54	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-03-07 10:17:54	
55	三門診R2F 屋頂飲用水池- A	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-07 11:00:05	
56	三門診R2F 屋頂飲用水池- B	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-07 11:00:06	

備註:
改善措施:

每日[平常日]水池檢查

承商工程師：蕭獻政 承商駐院主任：謝濟隆
 2022/03/11 10:26:36 2022/03/14 09:37:31

單位 項號	給排水 檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查日期 檢查結果	2022 年 03 月 08 日		
					檢查員	檢查時間	備註
1	二門診RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 09:47:49	
2	三門診R2F 屋頂沖洗水池-A	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 10:00:00	
3	三門診R2F 屋頂沖洗水池-B	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 10:00:01	
4	三門診B3F 飲用水池A	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 10:13:58	
5	三門診B3F 飲用水池B	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 10:13:59	
6	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
7	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	蕭獻政	2022-03-08 14:33:36	
8	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
9	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	蕭獻政	2022-03-08 14:33:33	
10	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
11	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
12	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
13	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
14	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
15	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
16	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
17	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
18	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
19	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
20	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
21	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	

22	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
23	井水處理廠 B1F 原水水池1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
24	井水處理廠 B1F 中間水池1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
25	井水處理廠 B1F 清水水池1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
26	井水處理廠 B1F 清水水池2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
27	立體停車場 B2F 停車場水池- B2F	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
28	托兒所大樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 08:44:48	
29	技警宿舍RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 09:14:35	
30	身障中心RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 14:54:55	
31	身障中心RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 14:54:54	
32	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
33	後山水庫山坡 水池-低水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 09:21:42	
34	後山水庫山坡 水池-高水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 09:21:43	
35	山上學苑山坡 水池-山坡	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 09:23:28	
36	思源樓1F 山坡水池—樓 後方	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 08:50:46	
37	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
38	致德樓RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 15:33:03	
39	致德樓RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 15:33:02	
40	迴旋加速中心 RF 頂樓水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 09:01:47	
41	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
42	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
43	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
44	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
45	動力中心B1F 沖洗水池 PWTB1-1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
46	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
47	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	

48	婦幼水庫地下 婦幼地下水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 09:31:49	
49	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
50	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
51	精神樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 13:58:19	
52	臨床訓練中心 RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 09:14:37	
53	中繼水池山坡 山坡水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 09:07:35	
54	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-08 00:00)	
55	三門診R2F 屋頂飲用水池-A	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 10:00:02	
56	三門診R2F 屋頂飲用水池-B	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-08 10:00:03	
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]水池檢查

承商駐院主任：謝濱隆 承商駐院主任：謝濱隆
2022/03/08 14:38:32 2022/03/14 09:37:49

承商工程師：蕭獻政
2022/03/11 10:26:05

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 03 月 09 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	二門診RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 10:00:30	
2	三門診R2F 屋頂沖洗水池-A	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 10:20:06	
3	三門診R2F 屋頂沖洗水池-B	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 10:20:07	
4	三門診B3F 飲用水池A	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 10:10:25	
5	三門診B3F 飲用水池B	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 10:10:26	
6	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
7	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
8	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
9	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
10	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
11	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
12	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
13	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	

14	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
15	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
16	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
17	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
18	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
19	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
20	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
21	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
22	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
23	井水處理廠 B1F 原水水池1	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-03-09 15:13:25	
24	井水處理廠 B1F 中間水池1	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-03-09 15:13:24	
25	井水處理廠 B1F 清水水池1	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-03-09 15:13:26	
26	井水處理廠 B1F 清水水池2	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-03-09 15:13:28	
27	立體停車場 B2F 停車場水池- B2F	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-03-09 15:05:58	
28	托兒所大樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 08:26:59	
29	技警宿舍RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 09:07:10	
30	身障中心RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 14:33:40	
31	身障中心RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 14:33:39	
32	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
33	後山水庫山坡 水池-低水池	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 09:20:24	
34	後山水庫山坡 水池-高水池	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 09:20:25	
35	山上學苑山坡 水池-山坡	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 09:18:30	
36	思源樓1F 山坡水池—樓 後方	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 08:38:40	
37	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	

38	致德樓RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 13:57:10	
39	致德樓RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 13:57:09	
40	迴旋加速中心 RF 頂樓水池	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 08:51:42	
41	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
42	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
43	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
44	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
45	動力中心B1F 沖洗水池 PWTB1-1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
46	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
47	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
48	婦幼水庫地面 下 婦幼地下面水池	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 09:36:18	
49	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
50	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
51	精神樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 08:46:56	
52	臨牀訓練中心 RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 09:07:11	
53	中繼水池山坡 山坡水池	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 08:59:04	
54	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-09 00:00)	
55	三門診R2F 屋頂飲用水池-A	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 10:20:07	
56	三門診R2F 屋頂飲用水池-B	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-09 10:20:09	
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]水池檢查

承商工程師：蕭獻政 2022/03/11 10:22:55
 承商駐院主任：謝濱隆 2022/03/14 09:38:10

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 03 月 10 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	二門診RF 屋頂水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
2	三門診R2F 屋頂沖洗水池-A	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
3	三門診R2F 屋頂沖洗水池-B	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
4	三門診B3F 飲用水池A	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
5	三門診B3F 飲用水池B	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	

6	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
7	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
8	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
9	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
10	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
11	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
12	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
13	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
14	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
15	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
16	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
17	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
18	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
19	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
20	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
21	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
22	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
23	井水處理廠 B1F 原水水池1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
24	井水處理廠 B1F 中間水池1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
25	井水處理廠 B1F 清水水池1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
26	井水處理廠 B1F 清水水池2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
27	立體停車場 B2F 停車場水池- B2F	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	

28	托兒所大樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
29	技警宿舍RF 屋頂水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
30	身障中心RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
31	身障中心RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
32	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
33	後山水庫山坡 水池-低水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
34	後山水庫山坡 水池-高水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
35	山上學苑山坡 水池-山坡	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
36	思源樓1F 山坡水池—樓 後方	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
37	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
38	致德樓RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
39	致德樓RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
40	迴旋加速中心 RF 頂樓水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
41	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
42	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
43	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
44	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
45	動力中心B1F 沖洗水池 PWTB1-1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
46	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
47	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
48	婦幼水庫地面 下 婦幼地面下水 池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
49	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
50	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
51	精神樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
52	臨床訓練中心 RF 屋頂水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
53	中繼水池山坡 山坡水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
54	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	

55	三門診R2F 屋頂飲用水池-A	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
56	三門診R2F 屋頂飲用水池-B	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-10 00:00)	
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]水池檢查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 03 月 11 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	二門診RF	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:26:07	
	屋頂水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:26:07	
2	三門診R2F	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:54:54	
	屋頂沖洗水池-A	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:54:54	
3	三門診R2F	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:54:55	
	屋頂沖洗水池-B	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:54:55	
4	三門診B3F	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:38:43	
	飲用水池A	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:38:43	
5	三門診B3F	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:38:43	
	飲用水池B	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:38:43	
6	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
7	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
8	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
9	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
10	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
11	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
12	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
13	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
14	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
15	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
16	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
17	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
18	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
19	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	

20	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
21	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
22	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
23	井水處理廠 B1F 原水水池1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
24	井水處理廠 B1F 中間水池1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
25	井水處理廠 B1F 清水水池1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
26	井水處理廠 B1F 清水水池2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
27	立體停車場 B2F 停車場水池- B2F	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
28	托兒所大樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 09:11:23	
		設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 09:11:23	
29	技警宿舍RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 09:44:45	
		設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 09:44:45	
30	身障中心RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 15:22:31	
		設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 15:22:31	
31	身障中心RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 15:22:29	
		設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 15:22:29	
32	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
33	後山水庫山坡 水池-低水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 09:52:36	
		設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 09:52:36	
34	後山水庫山坡 水池-高水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 09:52:37	
		設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 09:52:37	
35	山上學苑山坡 水池-山坡	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 09:54:50	
		設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 09:54:50	
36	思源樓1F 山坡水池—樓 後方	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 09:17:34	
		設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 09:17:34	
37	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
38	致德樓RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 15:00:27	
		設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 15:00:27	
39	致德樓RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 15:00:25	
		設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 15:00:25	
40	迴旋加速中心 RF 頂樓水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 09:28:31	
		設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 09:28:31	
41	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
42	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
43	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
44	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	

45	動力中心B1F 沖洗水池 PWTB1-1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
46	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
47	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
48	婦幼水庫地面 下	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:06:30	
	婦幼地面下水 池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:06:30	
49	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
50	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
51	精神樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
52	臨床訓練中心 RF	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 09:44:48	
	屋頂水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 09:44:48	
53	中繼水池山坡	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 09:38:45	
	山坡水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 09:38:45	
54	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-11 00:00)	
55	三門診R2F	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:54:56	
	屋頂飲用水池- A	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:54:56	
56	三門診R2F	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:54:57	
	屋頂飲用水池- B	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-11 10:54:57	
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]水池檢查

承商工程師：蕭獻政 承商駐院主任：謝濟隆
 2022/03/15 14:09:19 2022/03/15 16:37:22

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 03 月 12 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]水池檢查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 03 月 13 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]水池檢查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 03 月 14 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	二門診RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 09:59:06	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 09:59:06	
2	三門診R2F 屋頂沖洗水池- A	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:20:53	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:20:52	
3	三門診R2F 屋頂沖洗水池- B	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:20:55	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:20:55	
4	三門診B3F 飲用水池A	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:10:24	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:10:24	
5	三門診B3F 飲用水池B	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:10:25	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:10:25	
6	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	

7	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
8	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
9	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
10	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
11	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
12	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
13	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
14	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
15	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
16	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
17	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
18	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
19	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
20	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
21	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
22	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
23	井水處理廠 B1F 原水水池1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
24	井水處理廠 B1F 中間水池1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
25	井水處理廠 B1F 清水水池1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
26	井水處理廠 B1F 清水水池2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
27	立體停車場 B2F 停車場水池- B2F	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
	托兒所大樓RF	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 08:32:39	

28	屋頂水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 08:32:39	
29	技警宿舍RF	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 08:51:39	
	屋頂水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 08:51:39	
30	身障中心RF	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 11:10:39	
	飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 11:10:39	
31	身障中心RF	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 11:10:38	
	沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 11:10:38	
32	法定停車場地面下 二號門地面下水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
33	後山水庫山坡水池-低水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 09:29:42	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 09:29:42	
34	後山水庫山坡水池-高水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 09:29:43	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 09:29:43	
35	山上學苑山坡水池-山坡	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 09:31:51	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 09:31:51	
36	思源樓1F山坡水池--一樓後方	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 08:40:47	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 08:40:47	
37	思源樓RF屋頂水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
38	致德樓RF	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:54:45	
	飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:54:44	
39	致德樓RF	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:54:43	
	沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:54:43	
40	迴旋加速中心RF	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 09:14:40	
	頂樓水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 09:14:40	
41	動力中心RF沖洗水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
42	動力中心RF飲用水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
43	動力中心1F受水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
44	動力中心B1F沖洗水池FWTB1-1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
45	動力中心B1F沖洗水池PWTB1-1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
46	動力中心B1F飲用水池PWTB1-5	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
47	動力中心B1F飲用水池PWTB1-1-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
48	婦幼水庫地面下	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 09:41:56	
	婦幼地面下水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 09:41:56	
49	地下連通道1F飲用水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
50	地下連通道1F沖洗水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
51	精神樓RF屋頂水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
52	臨床訓練中心RF	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 08:51:40	
	屋頂水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 08:51:40	
53	中繼水池山坡	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 08:56:23	
	山坡水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 08:56:23	
54	立體停車場RF屋頂水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-14 00:00)	
	三門診R2F	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:20:56	

55	屋頂飲用水池-A	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:20:56	
56	三門診R2F	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:20:57	
	屋頂飲用水池-B	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-14 10:20:57	
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]水池檢查

承商工程師：蕭獻政
 2022/03/15 14:09:16

承商駐院主任：謝濱隆
 2022/03/15 16:37:45

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 03 月 15 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	二門診RF 屋頂水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
2	三門診R2F 屋頂沖洗水池-A	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
3	三門診R2F 屋頂沖洗水池-B	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
4	三門診B3F 飲用水池A	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
5	三門診B3F 飲用水池B	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
6	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
7	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
8	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
9	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
10	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
11	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
12	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
13	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
14	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
15	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
16	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
17	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
18	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
19	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	

20	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
21	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
22	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
23	井水處理廠 B1F 原水水池1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
24	井水處理廠 B1F 中間水池1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
25	井水處理廠 B1F 清水水池1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
26	井水處理廠 B1F 清水水池2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
27	立體停車場 B2F 停車場水池- B2F	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
28	托兒所大樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
29	技警宿舍RF 屋頂水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
30	身障中心RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
31	身障中心RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
32	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
33	後山水庫山坡 水池-低水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
34	後山水庫山坡 水池-高水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
35	山上學苑山坡 水池-山坡	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
36	思源樓1F 山坡水池--樓 後方	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
37	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
38	致德樓RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
39	致德樓RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
40	迴旋加速中心 RF 頂樓水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
41	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
42	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
43	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
44	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
45	動力中心B1F 沖洗水池 PWTB1-1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	

46	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
47	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
48	婦幼水庫地面 下 婦幼地面下水 池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
49	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
50	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
51	精神樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
52	臨床訓練中心 RF 屋頂水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
53	中繼水池山坡 山坡水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
54	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
55	三門診R2F 屋頂飲用水池- A	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
56	三門診R2F 屋頂飲用水池- B	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-15 00:00)	
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]水池檢查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 03 月 16 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	二門診RF	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 10:05:15	
	屋頂水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 10:05:14	
2	三門診R2F	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 10:29:38	
	屋頂沖洗水池- A	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 10:29:38	
3	三門診R2F	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 10:29:39	
	屋頂沖洗水池- B	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 10:29:39	
4	三門診B3F	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 10:18:33	
	飲用水池A	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 10:18:33	
5	三門診B3F	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 10:18:34	
	飲用水池B	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 10:18:34	
6	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
7	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
8	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
9	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
10	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
11	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	

12	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
13	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
14	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
15	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
16	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
17	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
18	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
19	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
20	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
21	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
22	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
23	井水處理廠 B1F 原水水池1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
24	井水處理廠 B1F 中間水池1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
25	井水處理廠 B1F 清水水池1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
26	井水處理廠 B1F 清水水池2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
27	立體停車場 B2F 停車場水池- B2F	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
28	托兒所大樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 08:51:26	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 08:51:26	
29	技警宿舍RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 09:28:34	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 09:28:34	
30	身障中心RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 14:25:10	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 14:25:10	
31	身障中心RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 14:25:08	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 14:25:08	
32	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
33	後山水庫山坡 水池-低水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 09:34:55	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 09:34:54	
34	後山水庫山坡 水池-高水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 09:34:56	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 09:34:56	
35	山上學苑山坡 水池-山坡	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 09:36:35	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 09:36:35	

36	思源樓1F 山坡水池-一樓 後方	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 08:58:28	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 08:58:28	
37	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
38	致德樓RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 13:54:24	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 13:54:24	
39	致德樓RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 13:54:23	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 13:54:23	
40	迴旋加速中心 RF 頂樓水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 09:09:13	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 09:09:13	
41	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
42	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
43	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
44	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
45	動力中心B1F 沖洗水池 PWTB1-1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
46	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
47	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
48	婦幼水庫地面 下 婦幼地面下水 池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 09:45:50	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 09:45:50	
49	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
50	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
51	精神樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
52	臨床訓練中心 RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 09:28:35	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 09:28:35	
53	中繼水池山坡 山坡水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 09:19:00	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 09:19:00	
54	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-16 00:00)	
55	三門診R2F 屋頂飲用水池- A	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 10:29:40	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 10:29:40	
56	三門診R2F 屋頂飲用水池- B	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 10:29:41	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-16 10:29:41	
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]水池檢查

承商工程師：蕭獻政
 2022/03/16 16:41:43

承商駐院主任：謝濱隆
 2022/04/14 12:50:13

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 03 月 17 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	二門診RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:18:16	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:18:16	
2	三門診R2F 屋頂沖洗水池-A	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:33:50	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:33:50	
	三門診R2F	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:33:50	

3	屋頂沖洗水池-B	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:33:50	
4	三門診B3F 飲用水池A	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:26:40	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:26:39	
5	三門診B3F 飲用水池B	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:26:41	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:26:40	
6	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
7	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
8	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
9	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
10	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
11	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
12	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
13	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
14	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
15	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
16	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
17	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
18	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
19	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
20	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
21	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
22	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
23	井水處理廠 B1F 原水水池1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
24	井水處理廠 B1F 中間水池1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
25	井水處理廠 B1F 清水水池1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	

26	井水處理廠 B1F 清水水池2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
27	立體停車場 B2F 停車場水池- B2F	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
28	托兒所大樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
29	技警宿舍RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 09:45:11	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 09:45:11	
30	身障中心RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 14:14:33	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 14:14:33	
31	身障中心RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 14:14:32	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 14:14:32	
32	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
33	後山水庫山坡 水池-低水池	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 09:55:44	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 09:55:44	
34	後山水庫山坡 水池-高水池	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 09:55:45	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 09:55:45	
35	山上學苑山坡 水池-山坡	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 09:53:59	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 09:53:59	
36	思源樓1F 山坡水池--一樓 後方	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 09:08:13	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 09:08:13	
37	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
38	致德樓RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 13:44:31	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 13:44:31	
39	致德樓RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 13:44:30	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 13:44:30	
40	迴旋加速中心 RF 頂樓水池	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 09:26:47	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 09:26:47	
41	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
42	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
43	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
44	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
45	動力中心B1F 沖洗水池 PWTB1-1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
46	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
47	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
48	婦幼水庫地面 下 婦幼地面下水 池	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:03:52	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:03:52	
49	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
50	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
51	精神樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
	臨床訓練中心	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 09:45:12	

52	RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 09:45:12	
53	中繼水池山坡 山坡水池	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 09:36:57	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 09:36:57	
54	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-17 00:00)	
55	三門診R2F 屋頂飲用水池-A	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:33:51	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:33:51	
56	三門診R2F 屋頂飲用水池-B	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:33:52	
		設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-17 10:33:52	
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]水池檢查

承商工程師：蕭獻政
 承商駐院主任：謝濱隆

2022/03/18 16:35:37
 2022/04/14 12:55:12

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 03 月 18 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	二門診RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 14:02:25	
2	三門診R2F 屋頂沖洗水池-A	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 10:56:35	
3	三門診R2F 屋頂沖洗水池-B	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 10:56:36	
4	三門診B3F 飲用水池A	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 10:33:56	
5	三門診B3F 飲用水池B	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 10:33:58	
6	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
7	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
8	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
9	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
10	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
11	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
12	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
13	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
14	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
15	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
16	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
17	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	

18	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
19	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
20	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
21	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
22	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
23	井水處理廠 B1F 原水水池1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
24	井水處理廠 B1F 中間水池1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
25	井水處理廠 B1F 清水水池1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
26	井水處理廠 B1F 清水水池2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
27	立體停車場 B2F 停車場水池- B2F	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
28	托兒所大樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 09:27:39	
29	技警宿舍RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 14:44:09	
30	身障中心RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 09:16:24	
31	身障中心RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 09:16:22	
32	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
33	後山水庫山坡 水池-低水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 14:54:48	
34	後山水庫山坡 水池-高水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 14:54:50	
35	山上學苑山坡 水池-山坡	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 14:56:50	
36	思源樓1F 山坡水池-一樓 後方	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 14:34:56	
37	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
38	致德樓RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 08:27:06	
39	致德樓RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 08:27:05	
40	迴旋加速中心 RF 頂樓水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 15:12:03	
41	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
42	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
43	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	

44	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
45	動力中心B1F 沖洗水池 PWTB1-1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
46	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
47	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
48	婦幼水庫地面 下 婦幼地面下水 池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 14:24:03	
49	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
50	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
51	精神樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 15:07:41	
52	臨床訓練中心 RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 14:44:11	
53	中繼水池山坡 山坡水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 15:36:46	
54	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-18 00:00)	
55	三門診R2F 屋頂飲用水池- A	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 10:56:38	
56	三門診R2F 屋頂飲用水池- B	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 10:56:40	
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]水池檢查

承商工程師：蕭獻政 承商駐院主任：謝濱隆
2022/03/18 16:35:38 2022/04/14 12:55:09

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 03 月 19 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]水池檢查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 03 月 20 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]水池檢查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 03 月 21 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	二門診RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 10:40:48	
2	三門診R2F 屋頂沖洗水池- A	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 11:12:23	
3	三門診R2F 屋頂沖洗水池- B	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 11:12:24	
4	三門診B3F 飲用水池A	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 10:51:36	
5	三門診B3F 飲用水池B	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 10:51:37	

6	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
7	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
8	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
9	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
10	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
11	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
12	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
13	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
14	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
15	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
16	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
17	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
18	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
19	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
20	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
21	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
22	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
23	井水處理廠 B1F 原水水池1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
24	井水處理廠 B1F 中間水池1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
25	井水處理廠 B1F 清水水池1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
26	井水處理廠 B1F 清水水池2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
27	立體停車場 B2F 停車場水池- B2F	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	

28	托兒所大樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 09:14:17	
29	技警宿舍RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 09:50:18	
30	身障中心RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 15:22:11	
31	身障中心RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 15:22:10	
32	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
33	後山水庫山坡 水池-低水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 09:58:52	
34	後山水庫山坡 水池-高水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 09:58:53	
35	山上學苑山坡 水池-山坡	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 10:01:17	
36	思源樓1F 山坡水池—樓 後方	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 09:22:16	
37	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
38	致德樓RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 15:01:18	
39	致德樓RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 15:01:17	
40	迴旋加速中心 RF 頂樓水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 09:35:56	
41	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
42	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
43	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
44	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
45	動力中心B1F 沖洗水池 PWTB1-1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
46	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
47	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
48	婦幼水庫地面 下 婦幼地面下水 池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 10:18:08	
49	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
50	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	
51	精神樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 09:39:48	
52	臨床訓練中心 RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 09:50:19	
53	中繼水池山坡 山坡水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 09:43:10	
54	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-21 00:00)	

55	三門診R2F 屋頂飲用水池-A	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 11:12:25	
56	三門診R2F 屋頂飲用水池-B	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-21 11:12:26	
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]水池檢查

承商工程師：蕭獻政
 2022/03/25 16:25:17
 承商駐院主任：謝濱隆
 2022/04/14 12:35:23

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 03 月 22 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	二門診RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 09:37:46	
2	三門診R2F 屋頂沖洗水池-A	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 09:52:58	
3	三門診R2F 屋頂沖洗水池-B	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 09:53:05	
4	三門診B3F 飲用水池A	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 09:46:25	
5	三門診B3F 飲用水池B	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 09:46:26	
6	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	
7	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	
8	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	
9	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	
10	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	
11	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	
12	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	
13	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	
14	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	
15	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	
16	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	
17	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	
18	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	
19	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	

20	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	
21	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	
22	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	
23	井水處理廠 B1F 原水水池1	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-03-22 09:14:34	
24	井水處理廠 B1F 中間水池1	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-03-22 09:14:32	
25	井水處理廠 B1F 清水水池1	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-03-22 09:14:36	
26	井水處理廠 B1F 清水水池2	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-03-22 09:14:37	
27	立體停車場 B2F 停車場水池- B2F	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-03-22 09:26:49	
28	托兒所大樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 08:28:33	
29	技警宿舍RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 09:03:51	
30	身障中心RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 10:47:57	
31	身障中心RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 10:47:56	
32	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	
33	後山水庫山坡 水池-低水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 09:10:54	
34	後山水庫山坡 水池-高水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 09:10:55	
35	山上學苑山坡 水池-山坡	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 09:12:55	
36	思源樓1F 山坡水池--樓 後方	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 08:37:15	
37	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	
38	致德樓RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 10:26:55	
39	致德樓RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 10:26:54	
40	迴旋加速中心 RF 頂樓水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 08:49:07	
41	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	
42	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	
43	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	
44	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	
45	動力中心B1F 沖洗水池 PWTB1-1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	

46	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	
47	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	
48	婦幼水庫地面 下 婦幼地面下水 池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 09:20:28	
49	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	
50	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-22 00:00)	
51	精神樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 08:53:32	
52	臨床訓練中心 RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 09:03:52	
53	中繼水池山坡 山坡水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 08:56:27	
54	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-03-22 09:23:41	
55	三門診R2F 屋頂飲用水池- A	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 09:53:07	
56	三門診R2F 屋頂飲用水池- B	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-22 09:53:08	
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]水池檢查

承商工程師：蕭獻政
 2022/03/25 16:25:01

承商駐院主任：謝濱隆
 2022/04/14 12:35:27

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 03 月 23 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	二門診RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 14:33:35	
2	三門診R2F 屋頂沖洗水池- A	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 14:44:11	
3	三門診R2F 屋頂沖洗水池- B	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 14:44:12	
4	三門診B3F 飲用水池A	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 15:20:10	
5	三門診B3F 飲用水池B	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 15:20:11	
6	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
7	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
8	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
9	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
10	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
11	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	

12	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
13	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
14	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
15	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
16	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
17	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
18	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
19	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
20	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
21	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
22	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
23	井水處理廠 B1F 原水水池1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
24	井水處理廠 B1F 中間水池1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
25	井水處理廠 B1F 清水水池1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
26	井水處理廠 B1F 清水水池2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
27	立體停車場 B2F 停車場水池- B2F	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
28	托兒所大樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 09:19:45	
29	技警宿舍RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 10:34:41	
30	身障中心RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 16:40:04	
31	身障中心RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 16:40:03	
32	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
33	後山水庫山坡 水池-低水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 10:17:39	
34	後山水庫山坡 水池-高水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 10:17:40	
35	山上學苑山坡 水池-山坡	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 10:20:14	

36	思源樓1F 山坡水池—一樓 後方	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
37	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
38	致德樓RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 15:56:05	
39	致德樓RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 15:56:04	
40	迴旋加速中心 RF 頂樓水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 09:51:38	
41	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
42	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
43	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
44	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
45	動力中心B1F 沖洗水池 PWTB1-1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
46	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
47	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
48	婦幼水庫地面 下 婦幼地面下水 池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 10:48:54	
49	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
50	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
51	精神樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 09:40:28	
52	臨床訓練中心 RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 10:34:42	
53	中繼水池山坡 山坡水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 10:27:29	
54	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-23 00:00)	
55	三門診R2F 屋頂飲用水池- A	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 14:44:13	
56	三門診R2F 屋頂飲用水池- B	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-23 14:44:14	
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]水池檢查

承商工程師：蕭獻政 承商駐院主任：謝濱隆
 2022/03/25 16:24:58 2022/04/14 12:35:55

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 03 月 24 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	二門診RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 09:51:16	
2	三門診R2F 屋頂沖洗水池- A	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 10:19:58	

3	三門診R2F 屋頂沖洗水池-B	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 10:19:59	
4	三門診B3F 飲用水池A	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 10:01:31	
5	三門診B3F 飲用水池B	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 10:01:32	
6	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
7	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
8	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
9	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
10	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
11	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
12	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
13	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
14	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
15	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
16	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
17	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
18	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
19	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
20	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
21	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
22	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
23	井水處理廠 B1F 原水水池1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
24	井水處理廠 B1F 中間水池1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
25	井水處理廠 B1F 清水水池1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	

26	井水處理廠 B1F 清水水池2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
27	立體停車場 B2F 停車場水池- B2F	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
28	托兒所大樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 08:44:30	
29	技警宿舍RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 09:19:13	
30	身障中心RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 14:53:05	
31	身障中心RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 14:53:04	
32	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
33	後山水庫山坡 水池-低水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 09:26:12	
34	後山水庫山坡 水池-高水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 09:26:13	
35	山上學苑山坡 水池-山坡	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 09:28:06	
36	思源樓1F 山坡水池-一樓 後方	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 08:50:00	
37	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
38	致德樓RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 14:41:49	
39	致德樓RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 14:41:48	
40	迴旋加速中心 RF 頂樓水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 09:04:54	
41	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
42	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
43	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
44	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
45	動力中心B1F 沖洗水池 PWTB1-1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
46	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
47	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
48	婦幼水庫地面 下 婦幼地面下水 池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 09:36:15	
49	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
50	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
51	精神樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 09:08:29	

52	臨床訓練中心 RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 09:19:14	
53	中繼水池山坡 山坡水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 09:11:31	
54	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-24 00:00)	
55	三門診R2F 屋頂飲用水池-A	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 10:20:00	
56	三門診R2F 屋頂飲用水池-B	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-03-24 10:20:00	
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]水池檢查

承商工程師：蕭獻政 承商駐院主任：謝濟隆
2022/03/25 16:24:57 2022/04/14 12:35:57

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 03 月 25 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	二門診RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 10:02:33	
2	三門診R2F 屋頂沖洗水池-A	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 10:20:01	
3	三門診R2F 屋頂沖洗水池-B	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 10:20:01	
4	三門診B3F 飲用水池A	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 10:11:32	
5	三門診B3F 飲用水池B	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 10:11:33	
6	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
7	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
8	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
9	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
10	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
11	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
12	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
13	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
14	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
15	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
16	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
17	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	

18	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
19	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
20	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
21	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
22	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
23	井水處理廠 B1F 原水水池1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
24	井水處理廠 B1F 中間水池1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
25	井水處理廠 B1F 清水水池1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
26	井水處理廠 B1F 清水水池2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
27	立體停車場 B2F 停車場水池- B2F	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
28	托兒所大樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 08:48:32	
29	技警宿舍RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 09:26:09	
30	身障中心RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 14:28:05	
31	身障中心RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 14:28:04	
32	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
33	後山水庫山坡 水池-低水池	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 09:34:59	
34	後山水庫山坡 水池-高水池	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 09:35:00	
35	山上學苑山坡 水池-山坡	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 09:33:19	
36	思源樓1F 山坡水池-一樓 後方	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 08:58:33	
37	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
38	致德樓RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 13:55:13	
39	致德樓RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 13:55:12	
40	迴旋加速中心 RF 頂樓水池	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 09:10:25	
41	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
42	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
43	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	

44	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
45	動力中心B1F 沖洗水池 PWTB1-1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
46	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
47	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
48	婦幼水庫地面 下 婦幼地面下水 池	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 09:41:02	
49	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
50	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
51	精神樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 09:06:17	
52	臨床訓練中心 RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 09:26:10	
53	中繼水池山坡 山坡水池	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 09:19:58	
54	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-25 00:00)	
55	三門診R2F 屋頂飲用水池- A	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 10:20:02	
56	三門診R2F 屋頂飲用水池- B	設備狀況	目視	正常	謝承翰	2022-03-25 10:20:03	
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]水池檢查

承商工程師：蕭獻政 承商駐院主任：謝濱隆
2022/03/25 16:30:25 2022/04/14 12:34:30

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 03 月 26 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]水池檢查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 03 月 27 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]水池檢查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 03 月 28 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	二門診RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 15:43:55	
2	三門診R2F 屋頂沖洗水池- A	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 09:43:42	
3	三門診R2F 屋頂沖洗水池- B	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 09:43:43	
4	三門診B3F 飲用水池A	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 09:26:51	
5	三門診B3F 飲用水池B	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 09:26:53	

6	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
7	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
8	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
9	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
10	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
11	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
12	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
13	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
14	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
15	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
16	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
17	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
18	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
19	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
20	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
21	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
22	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
23	井水處理廠 B1F 原水水池1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
24	井水處理廠 B1F 中間水池1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
25	井水處理廠 B1F 清水水池1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
26	井水處理廠 B1F 清水水池2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
27	立體停車場 B2F 停車場水池- B2F	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	

28	托兒所大樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 15:13:17	
29	技警宿舍RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 14:39:26	
30	身障中心RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 08:57:17	
31	身障中心RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 08:57:16	
32	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
33	後山水庫山坡 水池-低水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 14:24:38	
34	後山水庫山坡 水池-高水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 14:24:40	
35	山上學苑山坡 水池-山坡	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 14:27:10	
36	思源樓1F 山坡水池-一樓 後方	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 10:41:17	
37	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 15:00:40	
38	致德樓RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 08:19:55	
39	致德樓RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 08:19:53	
40	迴旋加速中心 RF 頂樓水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 14:05:21	
41	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
42	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
43	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
44	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
45	動力中心B1F 沖洗水池 PWTB1-1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
46	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
47	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
48	婦幼水庫地面 下 婦幼地面下水 池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 10:11:01	
49	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
50	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	
51	精神樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 14:01:15	
52	臨床訓練中心 RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 14:39:27	
53	中繼水池山坡 山坡水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 13:57:14	
54	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-28 00:00)	

55	三門診R2F 屋頂飲用水池-A	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 09:43:44	
56	三門診R2F 屋頂飲用水池-B	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-28 09:43:46	
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]水池檢查

承商工程師：蕭獻政
 2022/03/29 16:50:45

承商駐院主任：謝濱隆
 2022/04/14 12:31:25

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 03 月 29 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	二門診RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 10:34:48	
2	三門診R2F 屋頂沖洗水池-A	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 11:07:17	
3	三門診R2F 屋頂沖洗水池-B	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 11:07:18	
4	三門診B3F 飲用水池A	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 10:46:56	
5	三門診B3F 飲用水池B	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 10:46:57	
6	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
7	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
8	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
9	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
10	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
11	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
12	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
13	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
14	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
15	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
16	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
17	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
18	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
19	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	

20	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
21	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
22	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
23	井水處理廠 B1F 原水水池1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
24	井水處理廠 B1F 中間水池1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
25	井水處理廠 B1F 清水水池1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
26	井水處理廠 B1F 清水水池2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
27	立體停車場 B2F 停車場水池- B2F	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
28	托兒所大樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 09:09:23	
29	技警宿舍RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 09:44:24	
30	身障中心RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 15:19:46	
31	身障中心RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 15:19:45	
32	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
33	後山水庫山坡 水池-低水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 09:53:14	
34	後山水庫山坡 水池-高水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 09:53:15	
35	山上學苑山坡 水池-山坡	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 09:55:37	
36	思源樓1F 山坡水池--樓 後方	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 09:16:37	
37	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
38	致德樓RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 14:54:44	
39	致德樓RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 14:54:43	
40	迴旋加速中心 RF 頂樓水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 09:31:24	
41	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
42	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
43	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
44	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
45	動力中心B1F 沖洗水池 PWTB1-1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	

46	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
47	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
48	婦幼水庫地面 下 婦幼地面下水 池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 10:09:06	
49	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
50	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
51	精神樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 09:35:17	
52	臨床訓練中心 RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 09:44:26	
53	中繼水池山坡 山坡水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 09:38:20	
54	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-29 00:00)	
55	三門診R2F 屋頂飲用水池- A	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 11:07:18	
56	三門診R2F 屋頂飲用水池- B	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-03-29 11:07:20	
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]水池檢查

承商工程師：蕭獻政 承商駐院主任：謝濱隆
2022/03/29 16:50:42 2022/04/14 12:33:02

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 03 月 30 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	二門診RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 09:39:41	
2	三門診R2F 屋頂沖洗水池- A	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 09:58:50	
3	三門診R2F 屋頂沖洗水池- B	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 09:58:51	
4	三門診B3F 飲用水池A	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 09:50:11	
5	三門診B3F 飲用水池B	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 09:50:12	
6	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
7	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
8	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
9	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
10	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
11	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	

12	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
13	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
14	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
15	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
16	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
17	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
18	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
19	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
20	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
21	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
22	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
23	井水處理廠 B1F 原水水池1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
24	井水處理廠 B1F 中間水池1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
25	井水處理廠 B1F 清水水池1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
26	井水處理廠 B1F 清水水池2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
27	立體停車場 B2F 停車場水池- B2F	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
28	托兒所大樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 08:24:29	
29	技警宿舍RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 09:00:20	
30	身障中心RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 11:02:59	
31	身障中心RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 11:02:59	
32	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
33	後山水庫山坡 水池-低水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 09:09:44	
34	後山水庫山坡 水池-高水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 09:09:45	
35	山上學苑山坡 水池-山坡	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 09:11:57	

36	思源樓1F 山坡水池—一樓 後方	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 08:31:07	
37	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
38	致德樓RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 10:44:54	
39	致德樓RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 10:44:53	
40	迴旋加速中心 RF 頂樓水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 08:43:15	
41	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
42	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
43	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
44	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
45	動力中心B1F 沖洗水池 PWTB1-1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
46	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
47	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
48	婦幼水庫地面 下 婦幼地面下水 池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 09:22:14	
49	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
50	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
51	精神樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 08:47:15	
52	臨床訓練中心 RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 09:00:21	
53	中繼水池山坡 山坡水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 08:51:10	
54	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-30 00:00)	
55	三門診R2F 屋頂飲用水池- A	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 09:58:52	
56	三門診R2F 屋頂飲用水池- B	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-03-30 09:58:53	
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]水池檢查

承商工程師：蕭獻政 承商駐院主任：謝濱隆
2022/03/31 11:14:44 2022/04/14 12:31:22

單位 項號	給排水 檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 03 月 31 日		
				檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	二門診RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 14:24:43	
2	三門診R2F 屋頂沖洗水池- A	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 14:47:10	

3	三門診R2F 屋頂沖洗水池-B	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 14:47:11	
4	三門診B3F 飲用水池A	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 14:54:20	
5	三門診B3F 飲用水池B	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 14:54:21	
6	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
7	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
8	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
9	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
10	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
11	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
12	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
13	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
14	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
15	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
16	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
17	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
18	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
19	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
20	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
21	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
22	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
23	井水處理廠 B1F 原水水池1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
24	井水處理廠 B1F 中間水池1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
25	井水處理廠 B1F 清水水池1	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	

26	井水處理廠 B1F 清水水池2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
27	立體停車場 B2F 停車場水池- B2F	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
28	托兒所大樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
29	技警宿舍RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 10:58:08	
30	身障中心RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 15:56:34	
31	身障中心RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 15:56:33	
32	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
33	後山水庫山坡 水池-低水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 10:40:42	
34	後山水庫山坡 水池-高水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 10:40:44	
35	山上學苑山坡 水池-山坡	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 10:42:40	
36	思源樓1F 山坡水池-一樓 後方	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 09:34:03	
37	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
38	致德樓RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 15:17:15	
39	致德樓RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 15:17:14	
40	迴旋加速中心 RF 頂樓水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 10:16:58	
41	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
42	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
43	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
44	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
45	動力中心B1F 沖洗水池 PWTB1-1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
46	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
47	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
48	婦幼水庫地面 下 婦幼地面下水 池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 14:11:59	
49	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
50	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
51	精神樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 10:07:16	

52	臨床訓練中心 RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 10:58:09	
53	中繼水池山坡 山坡水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
54	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-31 00:00)	
55	三門診R2F 屋頂飲用水池-A	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 14:47:12	
56	三門診R2F 屋頂飲用水池-B	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-03-31 14:47:13	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：蕭獻政 2022/04/08 16:31:50
 承商駐院主任：謝濱隆 2022/04/13 17:12:17