

三門診排煙設備(月)檢查

| 單位 | 消防 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 | | |
|-------|-----------------------------|---------|------|------|-------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 第三門診RF 排煙設備-DM- RF-01 | 自動啟動探測器 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-14 09:48:10 | |
| | | 手動啟動裝置 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-14 09:48:09 | |
| | | 排煙閘門 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-14 09:48:08 | |
| | | 控制盤 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-14 09:48:07 | |
| | | 排煙機 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-14 09:48:06 | |
| | | 防煙垂壁 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-14 09:48:12 | |
| 2 | 第三門診RF 排煙設備-DM- RF-02 | 自動啟動探測器 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 14:28:44 | |
| | | 手動啟動裝置 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 14:28:43 | |
| | | 排煙閘門 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 14:28:42 | |
| | | 控制盤 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 14:28:41 | |
| | | 排煙機 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 14:28:40 | |
| | | 防煙垂壁 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 14:28:46 | |
| 3 | 第三門診RF 排煙設備-DM- RF-03 | 防煙垂壁 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-14 09:49:08 | |
| | | 自動啟動探測器 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-14 09:49:06 | |
| | | 手動啟動裝置 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-14 09:49:05 | |
| | | 排煙閘門 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-14 09:49:04 | |
| | | 控制盤 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-14 09:49:03 | |
| | | 排煙機 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-14 09:49:02 | |
| 4 | 第三門診RF 排煙設備-DM- RF-04 | 防煙垂壁 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 14:27:59 | |
| | | 自動啟動探測器 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 14:27:57 | |
| | | 手動啟動裝置 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 14:27:57 | |
| | | 排煙閘門 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 14:27:56 | |
| | | 控制盤 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 14:27:55 | |
| | | 排煙機 | 目視 | 正常 | 吳金龍 | 2022-06-09 14:27:54 | |
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |
| | | | | | | | |

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2022/06/24 13:01:56

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/24 20:26:30

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/30 12:42:43