

動力中心避難方向燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心6F	蓄電池	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:23:23	
	避難方向燈-D-06-03	光源	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:23:22	
		外型	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:23:20	
2	動力中心6F	蓄電池	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:20:41	
	避難方向燈-D-06-01	光源	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:20:40	
		外型	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:20:39	
3	動力中心6F	蓄電池	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:20:43	
	避難方向燈-D-06-02	光源	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:20:42	
		外型	目視	正常	朱忠正	2022-06-09 09:20:41	
4	動力中心4F	蓄電池	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:33:32	
	避難方向燈-D-04-01	光源	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:33:31	
		外型	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:33:30	
5	動力中心4F	蓄電池	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:33:37	
	避難方向燈-D-04-02	光源	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:33:35	
		外型	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 09:33:34	
6	動力中心1F	蓄電池	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 14:25:01	
	避難方向燈-D-1X-01	光源	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 14:25:00	
		外型	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 14:24:59	
7	動力中心1F	蓄電池	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 14:25:06	
	避難方向燈-D-1X-02	光源	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 14:25:04	
		外型	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 14:25:03	
8	動力中心1F	蓄電池	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 14:25:09	
	避難方向燈-D-1X-03	光源	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 14:25:08	
		外型	目視	正常	郭國儀	2022-06-09 14:25:07	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士): 楊文生
2022/06/24 12:37:54

承商駐院主任: 謝濱隆
2022/06/24 20:25:51

承辦工程司: 倪銘仁
2022/06/30 11:30:50