

二門診避難方向燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	第二門診1F	蓄電池	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:59:23	
	避難方向燈-D-01-02	光源	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:59:23	
		外型	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:59:22	
2	第二門診1F	蓄電池	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:59:25	
	避難方向燈-D-01-03	光源	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:59:25	
		外型	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:59:24	
3	第二門診1F	蓄電池	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:05:46	
	避難方向燈-D-01-01	光源	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:05:45	
		外型	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:05:44	
4	第二門診1F	蓄電池	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:02:21	
	避難方向燈-D-01-04	光源	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:02:20	
		外型	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:02:19	
5	第二門診2F	蓄電池	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:40:04	
	避難方向燈-D-02-01	光源	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:40:03	
		外型	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:40:03	
6	第二門診2F	蓄電池	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:40:07	
	避難方向燈-D-02-02	光源	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:40:06	
		外型	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:40:05	
7	第二門診2F	蓄電池	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:40:09	
	避難方向燈-D-02-04	光源	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:40:08	
		外型	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:40:07	
8	第二門診2F	蓄電池	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:47:41	
	避難方向燈-D-02-03	光源	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:47:41	
		外型	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:47:40	
9	第二門診3F	蓄電池	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:34:37	
	避難方向燈-D-03-05	光源	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:34:36	
		外型	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:34:35	
10	第二門診3F	蓄電池	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:34:39	
	避難方向燈-D-03-06	光源	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:34:38	
		外型	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:34:38	
11	第二門診3F	蓄電池	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:29:42	
	避難方向燈-D-03-01	光源	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:29:41	
		外型	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:29:40	
12	第二門診3F	蓄電池	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:29:44	
	避難方向燈-D-03-02	光源	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:29:43	
		外型	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:29:43	
13	第二門診3F	蓄電池	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:29:46	
	避難方向燈-D-03-03	光源	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:29:45	
		外型	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:29:45	
14	第二門診3F	蓄電池	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:29:48	
	避難方向燈-D-03-04	光源	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:29:47	
		外型	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:29:47	
15	第二門診4F	蓄電池	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:25:19	
	避難方向燈-D-04-01	光源	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:25:18	
		外型	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:25:17	
16	第二門診4F	蓄電池	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:22:20	
	避難方向燈-D-04-02	光源	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:22:19	
		外型	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:22:18	
17	第二門診5F	蓄電池	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:17:04	
	避難方向燈-D-05-01	光源	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:17:04	
		外型	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:17:03	
18	第二門診5F	蓄電池	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:17:06	
	避難方向燈-D-05-02	光源	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:17:06	
		外型	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:17:05	
19	第二門診5F	蓄電池	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:17:09	
	避難方向燈-D-05-03	光源	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:17:08	
		外型	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:17:07	
	第二門診5F	蓄電池	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:13:06	

20	避難方向燈-D-05-04	光源	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:13:06	
		外型	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:13:05	
21	第二門診5F	蓄電池	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:13:09	
	避難方向燈-D-05-05	光源	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:13:08	
		外型	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:13:07	
22	第二門診5F	蓄電池	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:15:13	
	避難方向燈-D-05-06	光源	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:15:12	
		外型	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:15:12	
23	第二門診5F	蓄電池	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:15:16	
	避難方向燈-D-05-07	光源	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:15:15	
		外型	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:15:14	
24	第二門診6F	蓄電池	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:05:24	
	避難方向燈-D-06-01	光源	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:05:23	
		外型	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:05:22	
25	第二門診6F	蓄電池	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:05:38	
	避難方向燈-D-06-02	光源	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:05:25	
		外型	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:05:25	
26	第二門診6F	蓄電池	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:09:06	
	避難方向燈-D-06-04	光源	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:09:06	
		外型	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:09:05	
27	第二門診6F	蓄電池	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:09:09	
	避難方向燈-D-06-05	光源	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:09:08	
		外型	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:09:07	
28	第二門診6F	蓄電池	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:09:11	
	避難方向燈-D-06-06	光源	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:09:10	
		外型	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:09:09	
29	第二門診6F	蓄電池	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:07:00	
	避難方向燈-D-06-03	光源	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:06:59	
		外型	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 15:06:59	
30	第二門診8F	蓄電池	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:37:34	
	避難方向燈-D-08-11	光源	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:37:34	
		外型	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:37:33	
31	第二門診8F	蓄電池	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:30:37	
	避難方向燈-D-08-01	光源	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:30:36	
		外型	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:30:35	
32	第二門診8F	蓄電池	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:30:39	
	避難方向燈-D-08-02	光源	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:30:38	
		外型	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:30:37	
33	第二門診8F	蓄電池	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:30:41	
	避難方向燈-D-08-03	光源	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:30:41	
		外型	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:30:40	
34	第二門診8F	蓄電池	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:30:44	
	避難方向燈-D-08-04	光源	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:30:43	
		外型	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:30:42	
35	第二門診8F	蓄電池	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:30:46	
	避難方向燈-D-08-05	光源	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:30:45	
		外型	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:30:45	
36	第二門診8F	蓄電池	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:35:31	
	避難方向燈-D-08-06	光源	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:35:30	
		外型	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:35:29	
37	第二門診8F	蓄電池	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:35:34	
	避難方向燈-D-08-07	光源	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:35:33	
		外型	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:35:32	
38	第二門診8F	蓄電池	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:35:36	
	避難方向燈-D-08-08	光源	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:35:35	
		外型	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:35:34	
39	第二門診8F	蓄電池	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:35:38	
	避難方向燈-D-08-09	光源	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:35:37	
		外型	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:35:37	
40	第二門診8F	蓄電池	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:35:40	
	避難方向燈-D-08-10	光源	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:35:40	
		外型	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:35:39	

41	第二門診B1F	蓄電池	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:24:04	
	避難方向燈-D-B1-04	光源	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:24:03	
		外型	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:24:03	
42	第二門診B1F	蓄電池	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:24:06	
	避難方向燈-D-B1-05	光源	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:24:06	
		外型	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:24:05	
43	第二門診B1F	蓄電池	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:11:33	
	避難方向燈-D-B1-01	光源	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:11:33	
		外型	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 16:11:32	
44	第二門診B1F	蓄電池	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:30:49	
	避難方向燈-D-B1-02	光源	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:30:48	
		外型	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:30:45	
45	第二門診B1F	蓄電池	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:30:52	
	避難方向燈-D-B1-03	光源	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:30:51	
		外型	目視	正常	陳建誌	2022-06-06 15:30:50	
46	第二門診7F	外型	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:58:49	
	避難方向燈-D-07-02	光源	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:58:50	
		蓄電池	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:58:51	
47	第二門診7F	蓄電池	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:56:05	
	避難方向燈-D-07-03	光源	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:56:04	
		外型	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:56:03	
48	第二門診7F	外型	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:48:23	
	避難方向燈-D-07-01	光源	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:48:24	
		蓄電池	目視	正常	陳建誌	2022-06-01 14:48:25	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2022/06/24 12:17:24

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/24 20:08:52

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/30 12:34:23