

每日[例假日]水池檢查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 01 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-01 09:23:25	
2	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-01 08:51:01	
3	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-01 09:23:24	
4	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-01 08:51:00	
5	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-01 09:54:05	
6	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-01 09:58:32	
7	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-01 09:46:33	
8	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-01 09:47:53	
9	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-01 09:54:04	
10	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-01 09:58:30	
11	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-01 09:46:33	
12	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-01 09:47:53	
13	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-01 09:54:04	
14	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-01 09:46:32	
15	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-01 09:30:11	
16	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1.4	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-01 09:30:10	
17	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-01 09:30:09	
18	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-01 16:01:20	
19	思源樓1F 山坡水池—樓 後方	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-01 11:04:44	
20	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-01 11:13:00	
21	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-01 10:45:13	

22	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-01 10:45:16	
23	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-01 10:45:12	
24	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-01 10:45:14	
25	動力中心B1F 沖洗水池 PWTB1-1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-01 00:00)	
26	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-01 10:45:18	
27	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-01 10:45:17	
28	婦幼水庫地面 下 婦幼地面下水 池	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-01 15:06:21	
29	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-01 16:12:17	
30	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-01 16:12:16	
31	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-01 10:15:17	
32	立體停車場 B2F 水池B2F	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-01 10:17:22	
33	動力中心B1F 沖洗水池 RWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-01 10:45:15	
備註:							
改善措施:							

每日[例假日]水池檢查

承商工程師：蕭獻政
2022/05/03 08:22:03

承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/03 12:40:23

承辦工程司：黃睿楷
2022/05/03 14:29:29

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 02 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 11:20:02	
2	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 08:22:03	
3	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 11:20:01	
4	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 08:22:02	
5	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 10:31:32	
6	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 10:39:27	
7	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 10:36:03	
8	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 10:35:10	
9	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 10:31:31	

10	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 10:39:26	
11	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 10:36:02	
12	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 10:35:09	
13	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 10:31:30	
14	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 10:36:01	
15	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 10:48:01	
16	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1-4	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 10:47:59	
17	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 10:47:59	
18	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 13:57:20	
19	思源樓1F 山坡水池—樓 後方	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 09:42:22	
20	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 09:08:32	
21	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 08:23:12	
22	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 08:23:17	
23	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 08:23:11	
24	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 08:23:14	
25	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 08:23:19	
26	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 08:23:18	
27	婦幼水庫地面 下 婦幼地面下水 池	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 09:02:38	
28	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 13:45:15	
29	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 13:45:13	
30	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-02 10:57:37	
31	立體停車場 B2F 水池B2F	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-02 10:44:54	
32	動力中心B1F 沖洗水池 RWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 08:23:15	
備註:							
改善措施:							

每日[例假日]水池檢查

2022/06/02 08:53:31

2022/06/02 10:13:10

2022/06/02 15:24:53

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 03 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

每日[例假日]水池檢查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 04 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 10:08:39	
2	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 10:01:27	
3	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 10:08:38	
4	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 10:01:26	
5	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 10:08:36	
6	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 11:02:48	
7	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-05-04 14:22:52	
備註:							
改善措施:							

每日[例假日]水池檢查

承商工程師：蕭獻政
2022/05/04 16:24:21承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/04 19:48:11承辦工程司：黃睿楷
2022/05/06 14:18:09

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 05 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 09:17:17	
2	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 09:06:59	
3	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 09:17:14	
4	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 09:06:56	
5	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 14:40:32	
6	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 14:42:23	
7	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 14:37:14	
8	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 14:38:20	
9	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 14:40:30	
10	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 14:42:21	

11	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 14:37:12	
12	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 14:38:18	
13	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 14:40:29	
14	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 14:37:11	
15	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 11:11:04	
16	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1.4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 11:11:03	
17	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 11:11:02	
18	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 14:17:15	
19	思源樓1F 山坡水池—樓 後方	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 14:30:44	
20	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:12:12	
21	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 09:59:53	
22	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 09:59:55	
23	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 09:59:53	
24	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 09:59:54	
25	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 09:59:58	
26	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 09:59:56	
27	婦幼水庫地面 下 婦幼地面下水 池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 10:05:28	
28	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 14:20:54	
29	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 14:20:53	
30	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-05-05 11:00:12	
31	立體停車場 B2F 水池B2F	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-05-05 10:51:38	
32	動力中心B1F 沖洗水池 RWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 09:59:55	

備註:							
改善措施:							

每日【例假日】水池檢查

承商工程師：蕭獻政
 2022/05/05 16:03:17
 承商駐院主任：謝濱隆
 2022/05/05 19:40:53
 承辦工程司：黃睿楷
 2022/05/06 14:14:11

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 06 日

項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場RF屋頂水池	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-06 10:01:38	
2	立體停車場B2F水池B2F	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-06 09:59:09	
備註:							
改善措施:							

每日[例假日]水池檢查

承商工程師：蕭獻政 2022/05/06 14:22:53
 承商駐院主任：謝濟隆 2022/05/06 19:54:07
 承辦工程司：黃睿楷 2022/05/10 10:56:30

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 07 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓4F飲用水池PWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 14:45:03	
2	中正樓4F飲用水池PWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 14:47:52	
3	中正樓4F沖洗水池RWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 14:45:01	
4	中正樓4F沖洗水池RWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 14:47:51	
5	中正樓13F飲用水池PWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 14:31:44	
6	中正樓13F飲用水池PWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 14:24:17	
7	中正樓13F飲用水池PWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 14:22:38	
8	中正樓13F飲用水池PWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 14:40:58	
9	中正樓13F沖洗水池RWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 14:31:42	
10	中正樓13F沖洗水池RWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 14:24:13	
11	中正樓13F沖洗水池RWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 14:22:36	
12	中正樓13F沖洗水池RWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 14:40:57	
13	中正樓13F實驗水池LWT13-1.3	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 14:31:40	
14	中正樓13F實驗水池LWT13-2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 14:22:35	
15	中正樓23F飲用水池PWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 14:02:58	
16	中正樓23F沖洗水池RWT23-1.4	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 14:02:56	
17	中正樓23F實驗水池LWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 14:02:54	
18	法定停車場地下二號門地面下水池	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 10:41:46	

19	思源樓1F 山坡水池—一樓 後方	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 09:19:08	
20	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 10:02:37	
21	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 09:10:32	
22	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 09:10:36	
23	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 09:10:30	
24	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 09:10:33	
25	動力中心B1F 沖洗水池 PWTB1-1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-07 00:00)	
26	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 09:10:42	
27	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 09:10:39	
28	婦幼水庫地面 下 婦幼地面下水 池	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 15:36:21	
29	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 10:44:11	
30	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 10:44:09	
31	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-05-07 15:25:25	
32	立體停車場 B2F 水池B2F	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-05-07 15:31:54	
33	動力中心B1F 沖洗水池 RWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 09:10:35	
備註:							
改善措施:							

每日[例假日]水池檢查

承商工程師：蕭獻政
2022/05/09 11:19:49

承商駐院主任：謝濟隆
2022/05/09 20:06:00

承辦工程司：黃睿楷
2022/05/10 11:01:57

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 08 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 14:15:38	
2	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 14:04:40	
3	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 14:15:36	
4	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 14:04:38	
5	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 14:25:18	
6	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 14:23:35	
7	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 14:27:26	

8	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 14:26:39	
9	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 14:25:15	
10	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 14:23:31	
11	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 14:27:22	
12	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 14:26:36	
13	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 14:25:14	
14	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 14:27:20	
15	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 10:18:46	
16	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1.4	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 10:18:43	
17	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 10:18:42	
18	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 09:06:00	
19	思源樓1F 山坡水池—樓 後方	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 09:33:04	
20	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 09:52:00	
21	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 08:31:05	
22	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 08:31:08	
23	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 08:31:04	
24	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 08:31:06	
25	動力中心B1F 沖洗水池 PWTB1-1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-08 00:00)	
26	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 08:31:11	
27	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 08:31:09	
28	婦幼水庫地面 下 婦幼地面下水 池	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 08:39:43	
29	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 09:12:40	
30	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 09:12:38	
31	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-08 14:19:23	

32	立體停車場 B2F 水池B2F	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-08 14:16:47	
33	動力中心B1F 沖洗水池 RWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 08:31:07	
備註:							
改善措施:							

每日[例假日]水池檢查

承商工程師：蕭獻政 2022/05/09 11:19:05
 承商駐院主任：謝濱隆 2022/05/09 20:08:37
 承辦工程司：黃睿楷 2022/05/10 11:02:29

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 09 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-09 09:31:13	
2	立體停車場 B2F 水池B2F	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-09 09:33:11	
備註:							
改善措施:							

每日[例假日]水池檢查

承商工程師：蕭獻政 2022/05/09 11:18:36
 承商駐院主任：謝濱隆 2022/05/09 20:10:49
 承辦工程司：黃睿楷 2022/05/10 11:03:06

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 10 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 11:24:26	
2	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 09:01:49	
		設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 09:01:53	
3	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 11:24:23	
4	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 09:01:50	
5	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 14:35:59	
6	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 14:37:49	
7	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 14:33:26	
8	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 14:34:24	
9	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 14:35:57	
10	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 14:37:46	
11	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 14:33:24	
12	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 14:34:22	
13	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 14:35:56	
14	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 14:33:23	

15	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:58:17	
16	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1-4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:58:15	
17	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:58:14	
18	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 14:12:15	
19	思源樓1F 山坡水池—樓 後方	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 13:01:40	
20	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 09:53:22	
21	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 09:32:58	
22	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 09:33:00	
23	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 09:32:57	
24	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 09:32:59	
25	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 09:33:03	
26	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 09:33:01	
27	婦幼水庫地面 下 婦幼地面下水 池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 13:56:00	
28	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 14:09:31	
29	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 14:09:29	
30	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-05-10 09:46:40	
31	立體停車場 B2F 水池B2F	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-05-10 09:42:51	
32	動力中心B1F 沖洗水池 RWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 09:33:00	
備註:							
改善措施:							

每日[例假日]水池檢查

承商工程師：蕭獻政 2022/05/10 15:38:45
 承商駐院主任：謝濱隆 2022/05/10 19:40:58
 承辦工程司：黃睿楷 2022/05/12 10:32:33

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 11 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

每日[例假日]水池檢查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 12 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 11:05:22	

2	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 08:25:03	
3	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 11:05:21	
4	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 08:25:01	
5	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 16:50:36	
6	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 16:50:40	
7	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 16:50:35	
8	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 16:50:37	
9	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 16:50:45	
10	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 16:50:41	
11	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-05-12 10:22:33	
12	立體停車場 B2F 水池B2F	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-05-12 10:30:34	
13	動力中心B1F 沖洗水池 RWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 16:50:38	
備註:							
改善措施:							

每日[例假日]水池檢查

承商工程師：蕭獻政
2022/05/13 15:25:07

承商駐院主任：謝濟隆
2022/05/13 19:59:09

承辦工程司：黃睿楷
2022/05/16 15:58:26

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 13 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	張玟翊	2022-05-13 16:44:09	
2	立體停車場 B2F 水池B2F	設備狀況	目視	正常	張玟翊	2022-05-13 16:44:45	
備註:							
改善措施:							

每日[例假日]水池檢查

承商工程師：蕭獻政
2022/05/13 16:56:01

承商駐院主任：謝濟隆
2022/05/13 19:58:36

承辦工程司：黃睿楷
2022/05/16 15:58:34

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 14 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 08:52:57	
2	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 08:43:33	
3	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 08:52:55	
4	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 08:43:32	
5	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 09:27:31	

6	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 09:34:42	
7	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 09:23:11	
8	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 09:24:07	
9	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 09:27:30	
10	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 09:34:41	
11	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 09:23:06	
12	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 09:24:06	
13	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 09:27:29	
14	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 09:23:05	
15	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 09:08:37	
16	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1.4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 09:08:35	
17	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 09:08:35	
18	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 13:44:59	
19	思源樓1F 山坡水池--一樓 後方	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 10:01:16	
20	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 10:10:41	
21	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 14:34:21	
22	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 14:34:24	
23	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 14:34:20	
24	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 14:34:22	
25	動力中心B1F 沖洗水池 PWTB1-1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-14 00:00)	
26	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 14:34:26	
27	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 14:34:25	
28	婦幼水庫地面 下 婦幼地面下水 池	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 14:24:58	

29	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 13:42:07	
30	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 13:42:05	
31	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-14 10:16:48	
32	立體停車場 B2F 水池B2F	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-14 10:13:11	
33	動力中心B1F 沖洗水池 RWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 14:34:23	
備註:							
改善措施:							

每日[例假日]水池檢查

承商工程師：蕭獻政
 2022/05/16 08:38:58
 承商駐院主任：謝濱隆
 2022/05/16 21:09:07
 承辦工程司：黃睿楷
 2022/05/17 11:00:11

單位 項號	給排水 檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 15 日		
				檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 15:53:35	
2	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 09:03:18	
3	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 15:53:33	
4	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 09:03:15	
5	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 15:14:15	
6	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 15:12:02	
7	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 15:10:49	
8	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 15:16:58	
9	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 15:14:13	
10	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 15:12:01	
11	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 15:10:48	
12	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 15:16:57	
13	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 15:14:12	
14	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 15:10:47	
15	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 10:51:15	
16	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1.4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 10:51:13	

17	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 10:51:12	
18	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 14:56:06	
19	思源樓1F 山坡水池--一樓 後方	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 14:09:45	
20	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	張玟翊	2022-05-15 08:35:28	
21	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 09:28:33	
22	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 09:28:35	
23	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 09:28:32	
24	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 09:28:33	
25	動力中心B1F 沖洗水池 PWTB1-1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-15 00:00)	
26	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 09:28:38	
27	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 09:28:36	
28	婦幼水庫地面 下 婦幼地面下水 池	設備狀況	目視	正常	張玟翊	2022-05-15 08:33:45	
29	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 15:07:21	
30	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 15:07:19	
31	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	張玟翊	2022-05-15 11:11:50	
32	立體停車場 B2F 水池B2F	設備狀況	目視	正常	張玟翊	2022-05-15 11:14:45	
33	動力中心B1F 沖洗水池 RWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 09:28:34	

備註:
改善措施:

每日[例假日]水池檢查

承商工程師：蕭獻政
 2022/06/02 08:53:23
 承商駐院主任：謝濱隆
 2022/06/02 10:13:12
 承辦工程司：黃睿楷
 2022/06/02 15:24:54

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 16 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 08:42:35	
2	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 08:27:05	
3	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 08:42:34	
4	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 08:27:03	
5	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 15:08:20	

6	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 15:03:32	
7	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 15:02:11	
8	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 15:14:55	
9	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 15:08:16	
10	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 15:03:30	
11	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 15:02:08	
12	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 15:14:53	
13	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 15:08:15	
14	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 15:02:07	
15	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 14:36:57	
16	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1.4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 14:36:55	
17	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 14:36:54	
18	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 09:19:14	
19	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 13:52:37	
20	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 10:19:44	
21	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 10:19:49	
22	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 10:19:43	
23	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 10:19:46	
24	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 10:19:53	
25	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 10:19:51	
26	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 09:02:44	
27	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 09:02:43	
28	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-16 13:56:52	
29	立體停車場 B2F 水池B2F	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-16 13:54:34	

每日[例假日]水池檢查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 19 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-05-19 14:29:04	
2	立體停車場 B2F 水池B2F	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-05-19 14:31:52	
備註:							
改善措施:							

每日[例假日]水池檢查

承商工程師：蕭獻政 承商駐院主任：謝濟隆 承辦工程司：黃睿楷
 2022/05/19 15:58:50 2022/05/19 19:59:24 2022/05/23 14:01:47

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 20 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-05-20 09:40:02	
2	立體停車場 B2F 水池B2F	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-05-20 09:44:31	
備註:							
改善措施:							

每日[例假日]水池檢查

承商工程師：蕭獻政 承商駐院主任：謝濟隆 承辦工程司：黃睿楷
 2022/05/20 17:30:30 2022/05/20 19:19:26 2022/05/23 14:02:28

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 21 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 09:02:48	
2	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 08:54:29	
3	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 09:02:47	
4	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 08:54:27	
5	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 15:00:15	
6	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 14:54:02	
7	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 14:50:21	
8	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 15:04:00	
9	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 15:00:14	
10	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 14:54:01	
11	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 14:50:19	
12	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 15:03:59	
13	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 15:00:13	

14	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 14:50:17	
15	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 14:39:27	
16	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1-4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 14:39:25	
17	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 14:39:23	
18	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 10:32:49	
19	思源樓1F 山坡水池——樓 後方	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 09:28:10	
20	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 10:03:50	
21	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 11:14:41	
22	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 11:14:44	
23	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 11:14:39	
24	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 11:14:42	
25	動力中心B1F 沖洗水池 PWTB1-1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-21 00:00)	
26	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 11:14:47	
27	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 11:14:46	
28	婦幼水庫地面 下 婦幼地面下水 池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 11:04:45	
29	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 10:22:34	
30	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 10:22:32	
31	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-21 09:16:26	
32	立體停車場 B2F 水池B2F	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-21 09:18:43	
33	動力中心B1F 沖洗水池 RWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 11:14:43	
備註:							
改善措施:							

每日[例假日]水池檢查

承商工程師：蕭獻政
2022/05/25 08:12:21

承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/25 20:33:09

承辦工程司：黃睿楷
2022/05/26 14:50:30

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 22 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 10:52:13	
2	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 13:58:33	

3	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 10:52:11	
4	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 13:58:31	
5	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 14:45:37	
6	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 14:39:49	
7	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 14:37:16	
8	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 15:14:23	
9	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 14:45:35	
10	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 14:39:47	
11	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 14:37:14	
12	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 15:14:22	
13	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 14:45:34	
14	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 14:37:14	
15	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 14:26:29	
16	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1.4	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 14:26:27	
17	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 14:26:27	
18	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 10:10:32	
19	思源樓1F 山坡水池—樓 後方	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 09:29:33	
20	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 08:36:30	
21	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 08:25:58	
22	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 08:26:00	
23	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 08:25:58	
24	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 08:25:59	
25	動力中心B1F 沖洗水池 PWTB1-1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-22 00:00)	

26	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 08:26:02	
27	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 08:26:01	
28	婦幼水庫地面 下 婦幼地面下水 池	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 08:41:33	
29	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 10:00:11	
30	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 10:00:10	
31	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-05-22 09:58:53	
32	立體停車場 B2F 水池B2F	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-05-22 10:02:08	
33	動力中心B1F 沖洗水池 RWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 08:26:00	
備註:							
改善措施:							

每日[例假日]水池檢查

承商工程師：蕭獻政 2022/05/25 08:11:11
 承商駐院主任：謝濱隆 2022/05/25 20:34:05
 承辦工程司：黃睿楷 2022/05/26 14:49:38

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 23 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-05-23 10:25:05	
2	立體停車場 B2F 水池B2F	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-05-23 10:17:59	

備註:							
改善措施:							

每日[例假日]水池檢查

承商工程師：蕭獻政 2022/05/25 08:09:19
 承商駐院主任：謝濱隆 2022/05/25 20:35:05
 承辦工程司：黃睿楷 2022/05/26 14:48:26

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 24 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註

備註:							
改善措施:							

每日[例假日]水池檢查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 25 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 11:32:40	
2	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 11:32:38	
3	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 11:22:43	
4	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 11:19:29	
5	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 11:17:08	
6	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 11:28:05	

7	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 11:22:41	
8	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 11:19:27	
9	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 11:17:07	
10	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 11:28:03	
11	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 11:22:41	
12	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 11:17:05	
13	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 16:55:59	
14	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1.4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 16:55:58	
15	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 16:55:57	
16	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 10:18:20	
17	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 16:55:14	
18	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 16:55:17	
19	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 16:55:12	
20	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 16:55:15	
21	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 16:55:20	
22	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 16:55:19	
23	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 14:19:07	
24	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 14:19:05	
25	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-05-25 10:15:12	
26	立體停車場 B2F 水池B2F	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-05-25 10:18:19	
27	動力中心B1F 沖洗水池 RWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 16:55:16	

備註:
改善措施:

每日[例假日]水池檢查

承商工程師：蕭獻政
2022/05/25 17:06:47

承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/25 20:25:46

承辦工程司：黃睿楷
2022/05/26 14:51:19

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 26 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 13:25:47	

2	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 08:15:14	
3	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 13:25:45	
4	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 08:15:12	
5	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 10:50:50	
6	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 10:44:48	
7	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 10:42:05	
8	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 10:52:06	
9	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 10:50:46	
10	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 10:44:47	
11	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 10:42:04	
12	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 10:52:04	
13	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 10:50:45	
14	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 10:42:02	
15	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 10:31:18	
16	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1.4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 10:31:17	
17	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 10:31:16	
18	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 08:49:34	
19	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 09:22:38	
20	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 09:40:59	
21	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 09:41:06	
22	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 09:40:57	
23	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 09:41:00	
24	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 09:41:10	

25	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 09:41:07	
26	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 08:37:29	
27	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 08:37:28	
28	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-26 09:56:11	
29	立體停車場 B2F 水池B2F	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-26 09:53:38	
30	動力中心B1F 沖洗水池 RWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 09:41:05	
備註:							
改善措施:							

每日[例假日]水池檢查

承商工程師：蕭獻政 2022/05/26 15:19:36
 承商駐院主任：謝濟隆 2022/05/26 19:37:04
 承辦工程司：黃睿楷 2022/06/01 11:28:57

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 27 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-05-27 11:02:40	
2	立體停車場 B2F 水池B2F	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-05-27 10:53:14	
備註:							
改善措施:							

每日[例假日]水池檢查

承商工程師：蕭獻政 2022/05/27 16:23:00
 承商駐院主任：謝濟隆 2022/05/27 19:25:47
 承辦工程司：黃睿楷 2022/06/01 11:24:31

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 28 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 11:15:08	
2	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 11:06:21	
3	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 11:15:06	
4	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 11:06:19	
5	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 10:45:11	
6	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 10:43:32	
7	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 10:51:26	
8	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 10:50:35	
9	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 10:45:08	
10	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 10:43:26	
11	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 10:51:23	

12	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 10:50:34	
13	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 10:45:06	
14	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 10:51:22	
15	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 10:31:15	
16	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1-4	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 10:31:12	
17	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 10:31:11	
18	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 09:15:35	
19	思源樓1F 山坡水池—樓 後方	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 09:43:43	
20	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 10:04:17	
21	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 08:50:29	
22	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 08:50:32	
23	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 08:50:28	
24	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 08:50:30	
25	動力中心B1F 沖洗水池 PWTB1-1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-28 00:00)	
26	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 08:50:34	
27	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 08:50:32	
28	婦幼水庫地面 下 婦幼地面下水 池	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 08:54:25	
29	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 09:24:48	
30	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 09:24:46	
31	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-28 14:15:20	
32	立體停車場 B2F 水池B2F	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-28 14:13:15	
33	動力中心B1F 沖洗水池 RWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 08:50:31	

備註:							
改善措施:							

每日【例假日】水池檢查

承商工程師：蕭獻政
 2022/05/30 08:22:12
 承商駐院主任：謝濱隆
 2022/05/30 12:55:37
 承辦工程司：黃睿楷
 2022/06/01 11:34:01

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 29 日		

項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-29 15:32:53	
2	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-29 15:30:24	
3	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-29 15:32:52	
4	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-29 15:30:22	
5	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-29 09:13:16	
6	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-29 09:07:29	
7	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-29 09:19:19	
8	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-29 09:17:50	
9	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-29 09:13:15	
10	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-29 09:07:27	
11	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-29 09:19:17	
12	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-29 09:17:49	
13	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-29 09:13:14	
14	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-29 09:19:16	
15	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-29 08:54:43	
16	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1.4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-29 08:54:42	
17	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-29 08:54:42	
18	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-29 14:19:01	
19	思源樓1F 山坡水池—一樓 後方	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-29 09:42:29	
20	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-29 09:47:53	
21	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-29 14:53:32	
22	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-29 14:53:34	
23	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-29 14:53:31	

24	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-29 14:53:33	
25	動力中心B1F 沖洗水池 PWTB1-1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-29 00:00)	
26	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-29 14:53:36	
27	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-29 14:53:35	
28	婦幼水庫地面 下 婦幼地面下水 池	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-29 08:47:32	
29	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-29 14:05:06	
30	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-29 14:04:50	
31	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-29 09:59:42	
32	立體停車場 B2F 水池B2F	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-29 09:57:23	
33	動力中心B1F 沖洗水池 RWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-29 14:53:33	
備註:							
改善措施:							

每日[例假日]水池檢查

承商工程師：蕭獻政 2022/06/02 08:53:21
 承商駐院主任：謝濱隆 2022/06/02 10:13:25
 承辦工程司：黃睿楷 2022/06/02 15:25:44

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 30 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 14:00:09	
2	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 14:03:15	
3	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 14:03:13	
備註:							
改善措施:							

每日[例假日]水池檢查

承商工程師：蕭獻政 2022/05/30 16:09:23
 承商駐院主任：謝濱隆 2022/05/30 16:49:20
 承辦工程司：黃睿楷 2022/06/01 11:36:42

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 31 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 08:27:44	
2	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 08:18:46	
		設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 08:18:49	
3	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 08:27:42	
4	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 08:18:47	
5	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 10:56:03	
6	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 10:52:45	

7	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 10:49:43	
8	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 16:09:58	
9	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 10:56:02	
10	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 10:52:44	
11	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 10:49:42	
12	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 16:09:56	
13	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 10:56:01	
14	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 10:49:40	
15	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 10:40:29	
16	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1.4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 10:40:27	
17	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 10:40:26	
18	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 10:21:03	
19	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:12:54	
20	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:32:42	
21	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:32:49	
22	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:32:41	
23	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:32:43	
24	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:32:52	
25	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:32:50	
26	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 10:31:45	
27	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 10:31:38	
28	動力中心B1F 沖洗水池 RWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:32:47	

備註:

改善措施: