

### 3號門停車場出口標示燈(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	3號門停車場 1F 出口燈-L-1F-01	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:37:25	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:37:24	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:37:23	
2	3號門停車場 1F 出口燈-L-1F-02	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:37:28	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:37:26	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:37:25	
3	3號門停車場 1F 出口燈-L-1F-03	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:53:16	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:53:05	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:53:05	
4	3號門停車場 B1F 出口燈-L-B1-01	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:55:33	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:55:33	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:55:32	
5	3號門停車場 B1F 出口燈-L-B1-02	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:55:38	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:55:35	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:55:34	
6	3號門停車場 B1F 出口燈-L-B1-03	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:54:14	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:54:13	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:54:13	
7	3號門停車場 B1F 出口燈-L-B1-04	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:54:16	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:54:16	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:54:15	
8	3號門停車場 B1F 出口燈-L-B1-05	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:54:20	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:54:18	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:54:17	
9	3號門停車場 B1F 出口燈-L-B1-06	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:46:14	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:46:13	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:46:12	
10	3號門停車場 B2F 出口燈-L-B2-01	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:06:14	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:06:13	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:06:12	
11	3號門停車場 B2F 出口燈-L-B2-02	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:06:16	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:06:15	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:06:15	
12	3號門停車場 B2F 出口燈-L-B2-03	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:06:20	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:06:18	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:06:17	
13	3號門停車場 B2F 出口燈-L-B2-04	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:12:25	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:12:23	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:12:23	
14	3號門停車場 B3F 出口燈-L-B3-01	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:43:24	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:43:24	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:43:23	
15	3號門停車場 B3F 出口燈-L-B3-02	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:43:27	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:43:26	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:43:25	
16	3號門停車場 B3F	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:43:30	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:43:28	

	出口燈-L-B3-03	外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:43:28	
17	3號門停車場 B3F 出口燈-L-B3-04	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:32:25	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:32:23	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:32:23	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士): 楊文生  
2022/06/27 12:31:10

承商駐院主任: 謝濱隆  
2022/06/27 19:54:03

承辦工程司: 倪銘仁  
2022/06/30 11:09:29