

### 3號門停車場避難方向燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	3號門停車場	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:55:19	
	B1F	光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:55:18	
	避難方向燈-D-B1-01	外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:55:17	
2	3號門停車場	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:55:21	
	B1F	光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:55:21	
	避難方向燈-D-B1-02	外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:55:20	
3	3號門停車場	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:55:24	
	B1F	光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:55:23	
	避難方向燈-D-B1-03	外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:55:22	
4	3號門停車場	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:43:29	
	B1F	光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:43:28	
	避難方向燈-D-B1-06	外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:43:27	
5	3號門停車場	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:53:41	
	B1F	光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:53:40	
	避難方向燈-D-B1-04	外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:53:39	
6	3號門停車場	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:53:43	
	B1F	光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:53:42	
	避難方向燈-D-B1-05	外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:53:42	
7	3號門停車場	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:53:46	
	B1F	光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:53:45	
	避難方向燈-D-B1-10	外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:53:44	
8	3號門停車場	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:53:48	
	B1F	光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:53:47	
	避難方向燈-D-B1-14	外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:53:46	
9	3號門停車場	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:45:40	
	B1F	光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:45:39	
	避難方向燈-D-B1-07	外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:45:39	
10	3號門停車場	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:45:43	
	B1F	光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:45:42	
	避難方向燈-D-B1-08	外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:45:41	
11	3號門停車場	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:45:45	
	B1F	光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:45:44	
	避難方向燈-D-B1-09	外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:45:43	
12	3號門停車場	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:50:43	
	B1F	光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:50:42	
	避難方向燈-D-B1-11	外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:50:41	
13	3號門停車場	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:50:45	
	B1F	光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:50:44	
	避難方向燈-D-B1-12	外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:50:43	
14	3號門停車場	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:50:47	
	B1F	光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:50:47	
	避難方向燈-D-B1-13	外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:50:46	
15	3號門停車場	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:50:50	
	B1F	光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:50:49	
	避難方向燈-D-B1-15	外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:50:48	
16	3號門停車場	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:50:52	
	B1F	光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:50:51	

	避難方向燈-D-B1-16	外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:50:51	
17	3號門停車場B1F	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:50:55	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:50:54	
	避難方向燈-D-B1-17	外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:50:53	
18	3號門停車場B1F	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:57:02	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:57:02	
	避難方向燈-D-B1-18	外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:57:01	
19	3號門停車場B2F	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:08:33	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:08:32	
	避難方向燈-D-B2-01	外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:08:31	
20	3號門停車場B2F	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:08:35	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:08:34	
	避難方向燈-D-B2-02	外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:08:34	
21	3號門停車場B2F	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:08:38	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:08:37	
	避難方向燈-D-B2-03	外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:08:36	
22	3號門停車場B2F	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:05:45	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:05:44	
	避難方向燈-D-B2-08	外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:05:44	
23	3號門停車場B2F	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:12:05	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:12:04	
	避難方向燈-D-B2-04	外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:12:04	
24	3號門停車場B2F	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:12:07	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:12:07	
	避難方向燈-D-B2-05	外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:12:06	
25	3號門停車場B2F	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:14:51	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:14:50	
	避難方向燈-D-B2-06	外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:14:49	
26	3號門停車場B2F	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:14:53	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:14:52	
	避難方向燈-D-B2-07	外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:14:51	
27	3號門停車場B3F	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:27:47	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:27:46	
	避難方向燈-D-B3-01	外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:27:46	
28	3號門停車場B3F	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:27:50	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:27:49	
	避難方向燈-D-B3-02	外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:27:48	
29	3號門停車場B3F	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:27:52	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:27:51	
	避難方向燈-D-B3-03	外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:27:50	
30	3號門停車場B3F	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:42:54	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:42:53	
	避難方向燈-D-B3-05	外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:42:53	
31	3號門停車場B3F	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:32:05	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:32:04	
	避難方向燈-D-B3-04	外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:32:03	
32	3號門停車場B3F	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:32:07	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:32:06	
	避難方向燈-D-B3-06	外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:32:06	
33	3號門停車場B3F	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:35:14	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:35:14	

	避難方向燈-D-B3-07	外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:35:13	
34	3號門停車場 B3F 避難方向燈-D-B3-08	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:35:17	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:35:16	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:35:15	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生  
2022/06/27 12:30:30

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/27 19:54:39

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/30 11:09:23