

致德樓避難器具(月)檢查

| 單位 | 消防 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 | | |
|----|-----------------------|-------|------|------|-------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 致德樓R2F 緩降機-S-R2-01 | 避難器具燈 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-24 10:53:38 | |
| | | 固定部 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-24 10:53:36 | |
| | | 固定架 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-24 10:53:35 | |
| | | 本體 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-24 10:53:33 | |
| 2 | 致德樓R2F 緩降機-S-R1-01 | 避難器具燈 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-24 10:54:56 | |
| | | 固定部 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-24 10:54:55 | |
| | | 固定架 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-24 10:54:54 | |
| | | 本體 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-24 10:54:53 | |
| 3 | 致德樓8F 緩降機-S-08-01 | 避難器具燈 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-24 11:04:51 | |
| | | 固定部 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-24 11:04:50 | |
| | | 固定架 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-24 11:04:49 | |
| | | 本體 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-24 11:04:49 | |
| 4 | 致德樓8F 緩降機-S-08-02 | 避難器具燈 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-24 11:02:35 | |
| | | 固定部 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-24 11:02:34 | |
| | | 固定架 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-24 11:02:33 | |
| | | 本體 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-24 11:02:33 | |
| 5 | 致德樓7F 緩降機-S-07-01 | 避難器具燈 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-24 11:09:20 | |
| | | 固定部 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-24 11:09:19 | |
| | | 固定架 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-24 11:09:18 | |
| | | 本體 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-24 11:09:18 | |
| 6 | 致德樓7F 緩降機-S-07-02 | 避難器具燈 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-24 11:06:28 | |
| | | 固定部 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-24 11:06:27 | |
| | | 固定架 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-24 11:06:26 | |
| | | 本體 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-24 11:06:25 | |
| 7 | 致德樓6F 緩降機-S-06-01 | 避難器具燈 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-24 11:15:33 | |
| | | 固定部 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-24 11:15:33 | |
| | | 固定架 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-24 11:15:32 | |
| | | 本體 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-24 11:15:31 | |
| 8 | 致德樓6F 緩降機-S-06-02 | 避難器具燈 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-24 11:11:59 | |
| | | 固定部 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-24 11:11:58 | |
| | | 固定架 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-24 11:11:57 | |
| | | 本體 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-24 11:11:56 | |
| 9 | 致德樓5F 緩降機-S-05-01 | 避難器具燈 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-24 11:20:18 | |
| | | 固定部 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-24 11:20:17 | |
| | | 固定架 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-24 11:20:16 | |
| | | 本體 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-24 11:20:15 | |
| 10 | 致德樓5F 緩降機-S-05-02 | 避難器具燈 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-24 11:18:14 | |
| | | 固定部 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-24 11:18:13 | |
| | | 固定架 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-24 11:18:12 | |
| | | 本體 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-24 11:18:08 | |
| 11 | 致德樓4F 緩降機-S-04-01 | 避難器具燈 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-24 11:23:02 | |
| | | 固定部 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-24 11:23:01 | |
| | | 固定架 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-24 11:23:00 | |
| | | 本體 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-24 11:22:59 | |
| 12 | 致德樓4F 緩降機-S-04-02 | 避難器具燈 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-24 11:24:15 | |
| | | 固定部 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-24 11:24:14 | |
| | | 固定架 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-24 11:24:13 | |
| | | 本體 | 目視 | 正常 | 錢志瑜 | 2022-06-24 11:24:12 | |
| 13 | 致德樓3F 緩降機-S-03-01 | 避難器具燈 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-24 15:00:40 | |
| | | 固定部 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-24 15:00:38 | |
| | | 固定架 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-24 15:00:37 | |
| | | 本體 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-24 15:00:36 | |
| 14 | 致德樓3F 緩降機-S-03-02 | 避難器具燈 | 目視 | 未到位 | | (2022-06-01 00:00) | |
| | | 固定部 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-27 09:40:37 | |
| | | 固定架 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-27 09:40:36 | |
| | | 本體 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-27 09:40:35 | |
| | 致德樓3F | 避難器具燈 | 目視 | 未到位 | | (2022-06-01 00:00) | |
| | | 固定部 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-27 09:42:06 | |

| | | | | | | | |
|-------|----------------------|-------|----|-----|-----|---------------------|--|
| 15 | 緩降機-S-03-03 | 固定架 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-27 09:42:05 | |
| | | 本體 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-27 09:42:04 | |
| 16 | 致德樓3F 緩降機-S-03-04 | 避難器具燈 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-27 09:44:46 | |
| | | 固定部 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-27 09:44:45 | |
| | | 固定架 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-27 09:44:44 | |
| | | 本體 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-27 09:44:43 | |
| 17 | 致德樓3F 緩降機-S-03-05 | 避難器具燈 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-27 09:46:39 | |
| | | 固定部 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-27 09:46:38 | |
| | | 固定架 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-27 09:46:38 | |
| | | 本體 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-27 09:46:37 | |
| 18 | 致德樓2F 緩降機-S-02-01 | 避難器具燈 | 目視 | 未到位 | | (2022-06-01 00:00) | |
| | | 固定部 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-27 09:22:05 | |
| | | 固定架 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-27 09:22:04 | |
| | | 本體 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-27 09:22:04 | |
| 19 | 致德樓2F 緩降機-S-02-02 | 避難器具燈 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-27 09:31:44 | |
| | | 固定部 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-27 09:31:43 | |
| | | 固定架 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-27 09:31:42 | |
| | | 本體 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-27 09:31:41 | |
| 20 | 致德樓2F 緩降機-S-02-03 | 避難器具燈 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-27 09:27:27 | |
| | | 固定部 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-27 09:27:26 | |
| | | 固定架 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-27 09:27:25 | |
| | | 本體 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-27 09:27:24 | |
| 21 | 致德樓2F 緩降機-S-02-04 | 避難器具燈 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-27 09:27:07 | |
| | | 固定部 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-27 09:27:06 | |
| | | 固定架 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-27 09:27:05 | |
| | | 本體 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-27 09:27:05 | |
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |
| | | | | | | | |

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2022/06/28 11:17:11

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/28 20:48:43

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/30 11:14:54