

思源樓避難器具(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	思源樓10F 救助袋-S-10-01	收藏狀況	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		避難器具燈	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:54:36	
		固定部	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:54:34	
		固定架	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:54:33	
		本體	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:54:32	
2	思源樓5F 救助袋-S-05-01	收藏狀況	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		避難器具燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 10:51:13	
		固定部	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 10:51:12	
		固定架	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 10:51:11	
		本體	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 10:51:07	
3	思源樓6F 救助袋-S-06-01	收藏狀況	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		避難器具燈	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:56:19	
		固定部	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:56:18	
		固定架	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:56:17	
		本體	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:56:16	
4	思源樓7F 救助袋-S-07-01	收藏狀況	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		避難器具燈	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:21:31	
		固定部	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:21:30	
		固定架	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:21:29	
		本體	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:21:28	
5	思源樓8F 救助袋-S-08-01	收藏狀況	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		避難器具燈	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:56:13	
		固定部	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:56:12	
		固定架	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:56:11	
		本體	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:56:10	
6	思源樓9F 救助袋-S-09-01	收藏狀況	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		避難器具燈	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		固定部	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		固定架	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		本體	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士): 楊文生
2022/06/30 15:34:25

承商駐院主任: 謝濱隆
2022/06/30 15:44:27

承辦工程司: 倪銘仁
2022/06/30 11:04:20