

每日[例假日]給排水設備巡查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 01 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
2	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
3	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
4	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
5	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
6	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
7	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
8	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
9	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
10	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
11	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
12	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
13	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
14	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
15	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
16	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
17	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
18	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
19	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
20	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
21	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
22	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	

23	思源樓1F 污水加藥設備 後方	藥水高度	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
24	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
25	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
26	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
27	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
28	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
29	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
30	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
31	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
32	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
33	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
34	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
35	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
36	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
37	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
38	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
39	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
40	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
41	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
42	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
43	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
44	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
45	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
46	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
47	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
48	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	

49	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
50	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
51	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
52	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
53	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
54	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
55	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
備註:							
改善措施:							

每日[例假日]給排水設備巡查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 02 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-02 00:00)	
2	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-02 00:00)	
3	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-02 00:00)	
4	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-02 00:00)	
5	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-02 00:00)	
6	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-02 00:00)	
7	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-02 00:00)	
8	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-02 00:00)	
9	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-02 10:26:58	
10	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-02 10:26:59	
11	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-02 10:26:56	
12	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-02 10:26:57	
13	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-02 10:28:16	
14	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-02 10:28:19	
15	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-02 10:28:13	

16	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	張玗翊	2022-06-02 10:28:14	
17	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	張玗翊	2022-06-02 10:28:15	
18	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	張玗翊	2022-06-02 10:28:15	
19	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-02 00:00)	
20	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-02 00:00)	
21	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-02 00:00)	
22	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-02 00:00)	
23	思源樓1F 污水加藥設備 後方	藥水高度	目視	未到位		(2022-06-02 00:00)	
24	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-02 00:00)	
25	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-02 00:00)	
26	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-02 00:00)	
27	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-02 00:00)	
28	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-02 00:00)	
29	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-02 00:00)	
30	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-02 00:00)	
31	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-02 00:00)	
32	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-02 00:00)	
33	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-02 00:00)	
34	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-02 00:00)	
35	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-02 00:00)	
36	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-02 00:00)	
37	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-02 00:00)	
38	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-02 00:00)	
39	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-02 00:00)	
40	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-02 00:00)	

41	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-02 00:00)	
42	動力中心B1F 後山水庫馬達A	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-02 00:00)	
43	動力中心B1F 後山水庫馬達B	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-02 00:00)	
44	動力中心B1F 後山水庫馬達C	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-02 00:00)	
45	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-02 00:00)	
46	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-02 00:00)	
47	動力中心B1F 廢水馬達SDP1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-02 00:00)	
48	動力中心B1F 廢水馬達SDP1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-02 00:00)	
49	動力中心B1F 廢水馬達SDP1-3	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-02 00:00)	
50	動力中心B1F 廢水馬達SDP1-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-02 00:00)	
51	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-02 00:00)	
52	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-02 00:00)	
53	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-02 00:00)	
54	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-02 00:00)	
備註:							
改善措施:							

每日[例假日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政
2022/06/02 10:48:06

承商駐院主任：謝濟隆
2022/06/02 15:02:41

承辦工程司：黃睿楷
2022/06/02 15:25:49

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 03 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-03 09:02:13	
2	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-03 09:02:15	
3	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-03 09:03:03	
4	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-03 09:03:54	
5	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-03 09:04:10	
6	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-03 09:04:11	
7	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-03 09:09:16	
8	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-03 09:08:10	
9	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-03 09:55:49	
10	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-03 09:55:50	

11	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-03 09:55:47	
12	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-03 09:55:48	
13	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-03 09:57:04	
14	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-03 09:57:05	
15	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-03 09:57:01	
16	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-03 09:57:01	
17	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-03 09:57:02	
18	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-03 09:57:03	
19	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-03 09:58:47	
20	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-03 09:58:49	
21	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-03 09:58:46	
22	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-03 09:58:47	
23	思源樓1F 污水加藥設備 後方	藥水高度	目視	100	廖學智	2022-06-03 10:00:53	
24	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:09:24	
25	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:09:25	
26	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:10:37	
27	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:10:38	
28	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:09:26	
29	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:10:38	
30	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:10:39	
31	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:09:28	
32	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:09:31	
33	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:10:46	
34	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:10:54	
35	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:10:44	

36	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:10:45	
37	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:10:45	
38	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:10:40	
39	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:10:41	
40	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:10:42	
41	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:10:43	
42	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:09:27	
43	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:09:27	
44	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:01:34	
45	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:01:35	
46	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:01:32	
47	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-03 15:01:33	
備註:							
改善措施:							

每日[例假日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政
2022/06/05 08:17:26

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/05 08:19:45

承辦工程司：黃睿楷
2022/06/06 14:19:04

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 04 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 10:56:03	
2	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 10:56:05	
3	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 10:57:03	
4	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 10:57:05	
5	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 10:57:29	
6	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 10:57:31	
7	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 11:01:54	
8	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 11:00:51	
9	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	張玟翊	2022-06-04 14:15:25	
10	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	張玟翊	2022-06-04 14:15:26	
11	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 1	設備狀況	目視	正常	張玟翊	2022-06-04 14:15:23	

12	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	張玗翊	2022-06-04 14:15:24	
13	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	張玗翊	2022-06-04 14:16:48	
14	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	張玗翊	2022-06-04 14:16:49	
15	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	張玗翊	2022-06-04 14:16:44	
16	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	張玗翊	2022-06-04 14:16:45	
17	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	張玗翊	2022-06-04 14:16:46	
18	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	張玗翊	2022-06-04 14:16:47	
19	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:38:16	
20	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:38:17	
21	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:38:14	
22	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:38:15	
23	思源樓1F 污水加藥設備 後方	藥水高度	目視	115	辛祖元	2022-06-04 09:36:13	
24	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	正常	張玗翊	2022-06-04 15:18:31	
25	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	正常	張玗翊	2022-06-04 15:18:32	
26	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	正常	張玗翊	2022-06-04 15:19:29	
27	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	正常	張玗翊	2022-06-04 15:19:30	
28	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	正常	張玗翊	2022-06-04 15:19:31	
29	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2	設備狀況	目視	正常	張玗翊	2022-06-04 15:19:32	
30	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3	設備狀況	目視	正常	張玗翊	2022-06-04 15:18:29	
31	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4	設備狀況	目視	正常	張玗翊	2022-06-04 15:18:30	
32	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:26:46	
33	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:26:46	

34	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:28:02	
35	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:28:03	
36	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:26:47	
37	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:28:04	
38	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:28:04	
39	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:26:49	
40	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:26:51	
41	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:28:10	
42	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:28:12	
43	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:28:08	
44	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:28:09	
45	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:28:09	
46	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:28:05	
47	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:28:06	
48	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:28:07	
49	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:28:07	
50	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:26:48	
51	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:26:48	
52	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 14:21:24	
53	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 14:21:25	
54	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 14:21:23	
55	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 14:21:24	

備註:
改善措施:

每日[例假日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政
 2022/06/05 08:16:43
 承商駐院主任：謝濱隆
 2022/06/05 08:21:13
 承辦工程司：黃睿楷
 2022/06/06 14:20:30

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 05 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 08:41:11	
2	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 08:41:13	
3	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 08:40:19	

4	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 08:40:29	
5	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 08:39:48	
6	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 08:39:55	
7	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:46:34	
8	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:45:37	
9	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-05 09:42:35	
10	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-05 09:42:36	
11	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-05 09:42:34	
12	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-05 09:42:34	
13	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-05 09:43:35	
14	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-05 09:43:36	
15	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-05 09:43:32	
16	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-05 09:43:32	
17	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-05 09:43:33	
18	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-05 09:43:34	
19	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 08:59:13	
20	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 08:59:15	
21	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 08:59:11	
22	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 08:59:12	
23	思源樓1F 污水加藥設備 後方	藥水高度	目視	106	陳志洋	2022-06-05 09:01:48	
24	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-05 08:41:47	
25	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-05 08:41:48	
26	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-05 08:42:09	

27	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-05 08:42:10	
28	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-05 08:42:11	
29	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-05 08:42:13	
30	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-05 08:41:44	
31	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-05 08:41:45	
32	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:46:12	
33	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:46:13	
34	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:47:41	
35	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:47:42	
36	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:46:14	
37	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:47:44	
38	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:47:45	
39	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:46:19	
40	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:46:21	
41	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:47:54	
42	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:47:55	
43	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:47:51	
44	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:47:52	
45	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:47:53	
46	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:47:46	
47	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:47:47	
48	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:47:48	
49	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:47:50	
50	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:46:16	
51	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:46:17	
52	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:07:03	
53	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:07:04	

54	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:07:00	
55	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:07:01	
備註:							
改善措施:							

每日[例假日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政
2022/06/06 08:54:42

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/06 14:13:13

承辦工程司：黃睿楷
2022/06/06 14:22:15

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 06 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-06 00:00)	
2	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-06 00:00)	
3	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-06 00:00)	
4	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-06 00:00)	
5	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-06 00:00)	
6	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-06 00:00)	
7	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-06 00:00)	
8	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-06 00:00)	
9	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-06 09:51:51	
10	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-06 09:51:53	
11	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-06 09:51:49	
12	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-06 09:51:50	
13	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-06 09:54:17	
14	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-06 09:54:20	
15	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-06 09:54:13	
16	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-06 09:54:15	
17	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-06 09:54:15	
18	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-06 09:54:16	
19	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-06 00:00)	

20	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-06 00:00)	
21	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-06 00:00)	
22	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-06 00:00)	
23	思源樓1F 污水加藥設備 後方	藥水高度	目視	未到位		(2022-06-06 00:00)	
24	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-06 10:03:56	
25	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-06 10:03:59	
26	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-06 10:05:36	
27	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-06 10:05:38	
28	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-06 10:05:39	
29	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-06 10:05:41	
30	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-06 10:03:54	
31	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-06 10:03:55	
32	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-06 00:00)	
33	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-06 00:00)	
34	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-06 00:00)	
35	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-06 00:00)	
36	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-06 00:00)	
37	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-06 00:00)	
38	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-06 00:00)	
39	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-06 00:00)	
40	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-06 00:00)	
41	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-06 00:00)	
42	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-06 00:00)	
43	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-06 00:00)	
44	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-06 00:00)	
45	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-06 00:00)	

46	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-06 00:00)	
47	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-06 00:00)	
48	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-06 00:00)	
49	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-06 00:00)	
50	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-06 00:00)	
51	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-06 00:00)	
52	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-06 00:00)	
53	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-06 00:00)	
54	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-06 00:00)	
55	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-06 00:00)	
備註:							
改善措施:							

每日[例假日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政
2022/06/06 14:05:22

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/06 14:11:50

承辦工程司：黃睿楷
2022/06/06 14:21:09

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 07 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
2	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
3	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
4	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
5	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
6	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
7	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
8	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
9	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 10:25:22	
10	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 10:25:24	
11	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 1	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 10:25:20	
12	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 2	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 10:25:21	
13	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 10:26:50	

14	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 10:26:52	
15	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 10:26:44	
16	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 10:26:46	
17	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 10:26:47	
18	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 10:26:49	
19	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
20	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
21	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
22	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
23	思源樓1F 污水加藥設備 後方	藥水高度	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
24	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
25	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
26	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
27	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
28	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
29	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
30	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
31	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
32	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
33	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
34	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
35	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
36	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	

37	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
38	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
39	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
40	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
41	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
42	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
43	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
44	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
45	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
46	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
47	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
48	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
49	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
50	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
51	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
52	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
53	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
54	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
55	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	

備註:
改善措施:

每日[例假日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政
2022/06/07 16:45:22

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/07 19:32:14

承辦工程司：黃睿楷
2022/06/08 09:27:59

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 08 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-08 00:00)	
2	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-08 00:00)	
3	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-08 00:00)	
4	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-08 00:00)	
5	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-08 00:00)	
6	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-08 00:00)	

7	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-08 00:00)	
8	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-08 00:00)	
9	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-08 09:49:02	
10	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-08 09:49:05	
11	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-08 09:48:58	
12	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-08 09:49:00	
13	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-08 09:46:07	
14	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-08 09:46:10	
15	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-08 09:46:02	
16	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-08 09:46:04	
17	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-08 09:46:05	
18	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-08 09:46:06	
19	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-08 00:00)	
20	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-08 00:00)	
21	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-08 00:00)	
22	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-08 00:00)	
23	思源樓1F 污水加藥設備 後方	藥水高度	目視	未到位		(2022-06-08 00:00)	
24	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 14:11:07	
25	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 14:11:08	
26	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 14:10:13	
27	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 14:10:13	
28	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 14:10:14	

29	致德樓B1F 沖洗馬達-致德-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 14:10:18	
30	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍-3	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 14:11:05	
31	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍-4	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 14:11:06	
32	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-08 00:00)	
33	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-08 00:00)	
34	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-08 00:00)	
35	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-08 00:00)	
36	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-08 00:00)	
37	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-08 00:00)	
38	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-08 00:00)	
39	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-08 00:00)	
40	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-08 00:00)	
41	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-08 00:00)	
42	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-08 00:00)	
43	動力中心B1F 後山水庫馬達A	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-08 00:00)	
44	動力中心B1F 後山水庫馬達B	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-08 00:00)	
45	動力中心B1F 後山水庫馬達C	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-08 00:00)	
46	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-08 00:00)	
47	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-08 00:00)	
48	動力中心B1F 廢水馬達SDP1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-08 00:00)	
49	動力中心B1F 廢水馬達SDP1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-08 00:00)	
50	動力中心B1F 廢水馬達SDP1-3	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-08 00:00)	
51	動力中心B1F 廢水馬達SDP1-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-08 00:00)	
52	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 10:15:21	
53	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 10:15:23	
54	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 10:15:20	
55	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 10:15:21	

備註:

改善措施:

每日[例假日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政
 2022/06/08 17:23:38
 承商駐院主任：謝濱隆
 2022/06/08 19:16:27
 承辦工程司：黃睿楷
 2022/06/09 10:45:59

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 09 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 14:24:56	
2	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 14:24:57	
3	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 14:25:35	
4	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 14:25:38	
5	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 14:26:07	
6	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 14:26:09	
7	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 14:34:16	
8	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 14:33:15	
9	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-09 09:06:13	
10	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-09 09:06:15	
11	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-09 09:06:11	
12	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-09 09:06:11	
13	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-09 09:04:42	
14	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-09 09:04:43	
15	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-09 09:04:39	
16	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-09 09:04:39	
17	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-09 09:04:40	
18	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-09 09:04:41	
19	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-09 00:00)	
20	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-09 00:00)	
21	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-09 00:00)	

22	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-09 00:00)	
23	思源樓1F 污水加藥設備 後方	藥水高度	目視	未到位		(2022-06-09 00:00)	
24	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-09 00:00)	
25	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-09 00:00)	
26	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-09 00:00)	
27	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-09 00:00)	
28	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-09 00:00)	
29	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-09 00:00)	
30	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-09 00:00)	
31	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-09 00:00)	
32	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:36:56	
33	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:36:56	
34	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:39:17	
35	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:39:17	
36	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:36:57	
37	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:39:18	
38	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:39:19	
39	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:37:00	
40	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:39:25	
41	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:39:27	
42	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:39:23	
43	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:39:24	
44	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:39:24	
45	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:39:20	
46	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:39:21	
47	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:39:21	

48	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:39:22	
49	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:36:58	
50	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:36:58	
51	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-09 00:00)	
52	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-09 00:00)	
53	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-09 00:00)	
54	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-09 00:00)	
備註:							
改善措施:							

每日[例假日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政
2022/06/09 17:20:08

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/09 20:29:55

承辦工程司：黃睿楷
2022/06/10 08:55:24

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 10 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 08:50:45	
2	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 08:50:47	
3	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 08:49:57	
4	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 08:50:00	
5	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 08:49:24	
6	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 08:49:25	
7	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 10:43:56	
8	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 10:44:41	
9	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-10 00:00)	
10	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-10 00:00)	
11	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-10 00:00)	
12	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-10 00:00)	
13	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-10 00:00)	
14	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-10 00:00)	
15	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-10 00:00)	

16	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑- 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-10 00:00)	
17	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-10 00:00)	
18	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-10 00:00)	
19	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-10 00:00)	
20	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-10 00:00)	
21	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-10 00:00)	
22	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-10 00:00)	
23	思源樓1F 污水加藥設備 後方	藥水高度	目視	未到位		(2022-06-10 00:00)	
24	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:35:35	
25	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:35:37	
26	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:37:08	
27	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:37:18	
28	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:35:38	
29	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:37:20	
30	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:37:27	
31	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:35:47	
32	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:35:49	
33	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:37:36	
34	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:37:38	
35	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:37:33	
36	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:37:34	
37	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:37:35	
38	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:37:29	
39	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:37:30	
40	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:37:31	
41	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:37:32	

42	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:35:44	
43	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:35:46	
44	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-10 00:00)	
45	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-10 00:00)	
46	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-10 00:00)	
47	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-10 00:00)	
備註:							
改善措施:							

每日[例假日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政
 2022/06/10 14:25:21
 承商駐院主任：謝濟隆
 2022/06/10 19:55:07
 承辦工程司：黃睿楷
 2022/06/13 09:48:13

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 11 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-11 09:16:18	
2	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-11 09:16:19	
3	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-11 09:17:42	
4	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-11 09:17:43	
5	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-11 09:18:34	
6	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-11 09:18:34	
7	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-11 15:24:37	
8	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-11 15:23:43	
9	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-11 09:32:21	
10	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-11 09:32:23	
11	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-11 09:32:20	
12	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-11 09:32:20	
13	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-11 09:33:52	
14	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-11 09:33:53	
15	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-11 09:33:48	
16	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-11 09:33:49	

17	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-11 09:33:50	
18	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-11 09:33:51	
19	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-11 14:43:58	
20	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-11 14:43:58	
21	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-11 14:43:56	
22	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-11 14:43:57	
23	思源樓1F 污水加藥設備 後方	藥水高度	目視	61.7	王德全	2022-06-11 14:41:46	
24	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-11 09:43:15	
25	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-11 09:43:19	
26	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-11 09:45:01	
27	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-11 09:45:02	
28	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-11 09:45:03	
29	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-11 09:45:04	
30	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-11 09:43:12	
31	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-11 09:43:13	
32	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-11 10:50:21	
33	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-11 10:50:22	
34	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-11 10:51:19	
35	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-11 10:51:20	
36	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-11 10:50:22	
37	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-11 10:51:20	
38	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-11 10:51:21	
39	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-11 10:50:24	
40	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-11 10:50:25	
41	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-11 10:51:27	
42	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-11 10:51:28	

43	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-11 10:51:25	
44	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-11 10:51:26	
45	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-11 10:51:27	
46	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-11 10:51:22	
47	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-11 10:51:23	
48	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-11 10:51:24	
49	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-11 10:51:24	
50	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-11 10:50:23	
51	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-11 10:50:24	
52	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-11 10:47:00	
53	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-11 10:47:01	
54	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-11 10:46:54	
55	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-11 10:46:59	
備註:							
改善措施:							

每日[例假日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政
2022/06/13 07:48:35

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/14 09:15:58

承辦工程司：黃睿楷
2022/06/14 09:23:52

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 12 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-12 11:25:09	
2	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-12 11:25:09	
3	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-12 11:25:47	
4	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-12 11:25:48	
5	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-12 11:26:23	
6	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-12 11:26:27	
7	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-12 14:28:29	
8	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-12 14:27:16	
9	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-12 09:10:37	
10	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-12 09:10:39	

11	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-12 09:10:35	
12	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-12 09:10:36	
13	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-12 09:14:16	
14	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-12 09:14:19	
15	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-12 09:14:13	
16	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-12 09:14:14	
17	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-12 09:14:15	
18	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-12 09:14:16	
19	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:53:33	
20	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:53:34	
21	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:53:31	
22	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:53:32	
23	思源樓1F 污水加藥設備 後方	藥水高度	目視	58	董家圻	2022-06-12 09:51:31	
24	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-12 09:01:32	
25	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-12 09:01:36	
26	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-12 09:03:59	
27	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-12 09:04:00	
28	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-12 09:04:01	
29	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-12 09:04:06	
30	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-12 09:01:30	
31	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-12 09:01:31	

32	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:19:16	
33	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:19:16	
34	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:20:19	
35	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:20:20	
36	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:19:17	
37	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:20:20	
38	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:20:21	
39	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:19:20	
40	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:19:21	
41	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:20:28	
42	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:20:28	
43	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:20:25	
44	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:20:26	
45	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:20:27	
46	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:20:22	
47	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:20:23	
48	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:20:24	
49	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:20:24	
50	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:19:18	
51	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-12 09:19:19	
52	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-12 11:06:24	
53	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-12 11:06:25	
54	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-12 11:06:22	
55	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-12 11:06:23	
備註:							
改善措施:							

每日[例假日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政
2022/06/13 07:47:59

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/14 09:16:18

承辦工程司：黃睿楷
2022/06/14 09:22:45

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 13 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-13 00:00)	

2	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-13 00:00)	
3	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-13 00:00)	
4	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-13 00:00)	
5	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-13 00:00)	
6	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-13 00:00)	
7	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-13 00:00)	
8	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-13 00:00)	
9	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-13 00:00)	
10	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-13 00:00)	
11	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-13 00:00)	
12	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-13 00:00)	
13	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-13 00:00)	
14	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-13 00:00)	
15	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑- 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-13 00:00)	
16	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑- 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-13 00:00)	
17	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-13 00:00)	
18	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-13 00:00)	
19	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-13 00:00)	
20	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-13 00:00)	
21	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-13 00:00)	
22	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-13 00:00)	
23	思源樓1F 污水加藥設備 後方	藥水高度	目視	未到位		(2022-06-13 00:00)	
24	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-13 00:00)	

25	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-13 00:00)	
26	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-13 00:00)	
27	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-13 00:00)	
28	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-13 00:00)	
29	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-13 00:00)	
30	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-13 00:00)	
31	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-13 00:00)	
32	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-13 00:00)	
33	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-13 00:00)	
34	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-13 00:00)	
35	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-13 00:00)	
36	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-13 00:00)	
37	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-13 00:00)	
38	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-13 00:00)	
39	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-13 00:00)	
40	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-13 00:00)	
41	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-13 00:00)	
42	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-13 00:00)	
43	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-13 00:00)	
44	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-13 00:00)	
45	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-13 00:00)	
46	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-13 00:00)	
47	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-13 00:00)	
48	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-13 00:00)	
49	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-13 00:00)	
50	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-13 00:00)	

51	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-13 00:00)	
52	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-13 00:00)	
53	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-13 00:00)	
54	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-13 00:00)	
55	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-13 00:00)	
備註:							
改善措施:							

每日[例假日]給排水設備巡查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 14 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-14 00:00)	
2	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-14 00:00)	
3	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-14 00:00)	
4	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-14 00:00)	
5	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-14 00:00)	
6	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-14 00:00)	
7	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-14 00:00)	
8	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-14 00:00)	
9	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-14 00:00)	
10	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-14 00:00)	
11	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-14 00:00)	
12	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-14 00:00)	
13	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-14 00:00)	
14	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-14 00:00)	
15	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-14 00:00)	
16	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-14 00:00)	
17	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-14 00:00)	

18	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-14 00:00)	
19	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-14 00:00)	
20	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-14 00:00)	
21	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-14 00:00)	
22	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-14 00:00)	
23	思源樓1F 污水加藥設備 後方	藥水高度	目視	未到位		(2022-06-14 00:00)	
24	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-14 00:00)	
25	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-14 00:00)	
26	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-14 00:00)	
27	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-14 00:00)	
28	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-14 00:00)	
29	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-14 00:00)	
30	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-14 00:00)	
31	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-14 00:00)	
32	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-14 00:00)	
33	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-14 00:00)	
34	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-14 00:00)	
35	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-14 00:00)	
36	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-14 00:00)	
37	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-14 00:00)	
38	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-14 00:00)	
39	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-14 00:00)	
40	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-14 00:00)	
41	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-14 00:00)	
42	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-14 00:00)	
43	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-14 00:00)	

44	動力中心B1F 後山水庫馬達B	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-14 00:00)	
45	動力中心B1F 後山水庫馬達C	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-14 00:00)	
46	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-14 00:00)	
47	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-14 00:00)	
48	動力中心B1F 廢水馬達SDP1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-14 00:00)	
49	動力中心B1F 廢水馬達SDP1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-14 00:00)	
50	動力中心B1F 廢水馬達SDP1-3	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-14 00:00)	
51	動力中心B1F 廢水馬達SDP1-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-14 00:00)	
52	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-14 00:00)	
53	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-14 00:00)	
54	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-14 00:00)	
55	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-14 00:00)	
備註:							
改善措施:							

每日[例假日]給排水設備巡查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 15 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 08:45:39	
2	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 08:45:41	
3	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 08:46:11	
4	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 08:46:12	
5	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 08:46:37	
6	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 08:46:40	
7	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 10:35:07	
8	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 10:34:15	
9	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-06-15 14:11:23	
10	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-06-15 14:11:26	
11	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-06-15 14:11:21	

12	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-06-15 14:11:22	
13	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-06-15 14:13:12	
14	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-06-15 14:13:14	
15	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-06-15 14:13:08	
16	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-06-15 14:13:09	
17	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-06-15 14:13:10	
18	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-06-15 14:13:11	
19	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-15 00:00)	
20	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-15 00:00)	
21	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-15 00:00)	
22	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-15 00:00)	
23	思源樓1F 污水加藥設備 後方	藥水高度	目視	未到位		(2022-06-15 00:00)	
24	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-15 00:00)	
25	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-15 00:00)	
26	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-15 00:00)	
27	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-15 00:00)	
28	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-15 00:00)	
29	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-15 00:00)	
30	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-15 00:00)	
31	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-15 00:00)	
32	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:36:16	
33	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:36:18	

34	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:37:50	
35	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:37:52	
36	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:36:19	
37	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:37:53	
38	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:37:54	
39	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:36:24	
40	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:36:28	
41	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:38:06	
42	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:38:08	
43	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:38:01	
44	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:38:03	
45	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:38:05	
46	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:37:56	
47	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:37:58	
48	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:37:59	
49	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:38:00	
50	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:36:20	
51	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:36:23	
52	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-15 00:00)	
53	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-15 00:00)	
54	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-15 00:00)	
55	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-15 00:00)	
備註:							
改善措施:							

每日[例假日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政 2022/06/15 16:37:17
 承商駐院主任：謝濱隆 2022/06/15 19:04:20
 承辦工程司：黃睿楷 2022/06/16 09:23:29

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 16 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-16 00:00)	
2	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-16 00:00)	
3	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-16 00:00)	

4	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-16 00:00)	
5	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-16 00:00)	
6	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-16 00:00)	
7	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-16 00:00)	
8	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-16 00:00)	
9	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-16 00:00)	
10	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-16 00:00)	
11	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-16 00:00)	
12	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-16 00:00)	
13	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-16 00:00)	
14	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-16 00:00)	
15	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-16 00:00)	
16	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-16 00:00)	
17	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-16 00:00)	
18	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-16 00:00)	
19	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-16 00:00)	
20	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-16 00:00)	
21	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-16 00:00)	
22	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-16 00:00)	
23	思源樓1F 污水加藥設備 後方	藥水高度	目視	未到位		(2022-06-16 00:00)	
24	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-16 00:00)	
25	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-16 00:00)	
26	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-16 00:00)	

27	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-16 00:00)	
28	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-16 00:00)	
29	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-16 00:00)	
30	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-16 00:00)	
31	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-16 00:00)	
32	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-16 00:00)	
33	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-16 00:00)	
34	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-16 00:00)	
35	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-16 00:00)	
36	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-16 00:00)	
37	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-16 00:00)	
38	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-16 00:00)	
39	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-16 00:00)	
40	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-16 00:00)	
41	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-16 00:00)	
42	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-16 00:00)	
43	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-16 00:00)	
44	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-16 00:00)	
45	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-16 00:00)	
46	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-16 00:00)	
47	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-16 00:00)	
48	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-16 00:00)	
49	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-16 00:00)	
50	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-16 00:00)	
51	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-16 00:00)	
52	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-16 00:00)	
53	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-16 00:00)	

54	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-16 00:00)	
備註:							
改善措施:							

每日[例假日]給排水設備巡查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 17 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-17 00:00)	
2	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-17 00:00)	
3	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-17 00:00)	
4	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-17 00:00)	
5	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-17 00:00)	
6	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-17 00:00)	
7	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-17 00:00)	
8	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-17 00:00)	
9	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	張玟翊	2022-06-17 10:35:03	
10	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	張玟翊	2022-06-17 10:35:04	
11	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	張玟翊	2022-06-17 10:35:01	
12	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	張玟翊	2022-06-17 10:35:02	
13	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	張玟翊	2022-06-17 10:36:28	
14	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	張玟翊	2022-06-17 10:36:29	
15	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	張玟翊	2022-06-17 10:36:24	
16	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	張玟翊	2022-06-17 10:36:25	
17	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	張玟翊	2022-06-17 10:36:26	
18	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	張玟翊	2022-06-17 10:36:27	
19	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-17 00:00)	
20	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-17 00:00)	

21	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-17 00:00)	
22	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-17 00:00)	
23	思源樓1F 污水加藥設備 後方	藥水高度	目視	未到位		(2022-06-17 00:00)	
24	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-17 00:00)	
25	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-17 00:00)	
26	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-17 00:00)	
27	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-17 00:00)	
28	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-17 00:00)	
29	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-17 00:00)	
30	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-17 00:00)	
31	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-17 00:00)	
32	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-17 00:00)	
33	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-17 00:00)	
34	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-17 00:00)	
35	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-17 00:00)	
36	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-17 00:00)	
37	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-17 00:00)	
38	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-17 00:00)	
39	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-17 00:00)	
40	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-17 00:00)	
41	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-17 00:00)	
42	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-17 00:00)	
43	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-17 00:00)	
44	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-17 00:00)	
45	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-17 00:00)	
46	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-17 00:00)	
47	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-17 00:00)	

備註:

改善措施:

每日[例假日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政
 2022/06/17 16:22:32

承商駐院主任：謝濱隆
 2022/06/17 19:27:06

承辦工程司：黃睿楷
 2022/06/18 20:18:30

單位 項號	給排水 檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 18 日		
				檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-18 09:00:46	
2	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-18 09:00:47	
3	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-18 09:01:47	
4	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-18 09:01:52	
5	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-18 09:02:52	
6	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-18 09:02:59	
7	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-18 09:10:27	
8	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-18 09:09:31	
9	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-18 09:37:03	
10	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-18 09:37:04	
11	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-18 09:37:01	
12	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-18 09:37:02	
13	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-18 09:38:40	
14	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-18 09:38:41	
15	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-18 09:38:36	
16	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-18 09:38:38	
17	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-18 09:38:38	
18	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-18 09:38:39	
19	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-18 09:58:01	
20	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-18 09:58:04	
21	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-18 09:57:59	

22	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-18 09:58:00	
23	思源樓1F 污水加藥設備 後方	藥水高度	目視	95	廖學智	2022-06-18 10:00:05	
24	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-18 09:51:22	
25	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-18 09:51:23	
26	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-18 09:52:07	
27	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-18 09:52:08	
28	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-18 09:52:09	
29	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-18 09:52:10	
30	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-18 09:51:20	
31	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-18 09:51:21	
32	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-18 15:08:59	
33	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-18 15:09:00	
34	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-18 15:10:29	
35	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-18 15:10:30	
36	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-18 15:09:01	
37	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-18 15:10:31	
38	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-18 15:10:32	
39	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-18 15:09:04	
40	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-18 15:09:07	
41	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-18 15:10:40	
42	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-18 15:10:46	
43	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-18 15:10:37	
44	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-18 15:10:38	
45	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-18 15:10:39	
46	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-18 15:10:34	
47	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-18 15:10:35	

48	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-18 15:10:35	
49	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-18 15:10:36	
50	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-18 15:09:02	
51	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-18 15:09:03	
52	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-18 14:58:10	
53	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-18 14:58:10	
54	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-18 14:58:08	
55	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-18 14:58:09	
備註:							
改善措施:							

每日[例假日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政
2022/06/20 08:15:45

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/20 20:29:27

承辦工程司：黃睿楷
2022/06/21 11:04:29

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 19 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 11:09:38	
2	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 11:09:40	
3	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 11:10:23	
4	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 11:10:25	
5	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 11:10:55	
6	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 11:10:57	
7	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 11:16:03	
8	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 11:15:05	
9	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-19 10:09:20	
10	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-19 10:09:21	
11	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-19 10:09:18	
12	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-19 10:09:19	
13	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-19 10:11:26	
14	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-19 10:11:27	

15	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	張玗翊	2022-06-19 10:11:22	
16	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	張玗翊	2022-06-19 10:11:23	
17	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	張玗翊	2022-06-19 10:11:24	
18	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	張玗翊	2022-06-19 10:11:25	
19	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:09:44	
20	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:09:46	
21	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:09:43	
22	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:09:43	
23	思源樓1F 污水加藥設備 後方	藥水高度	目視	51	辛祖元	2022-06-19 10:06:27	
24	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	正常	張玗翊	2022-06-19 10:52:12	
25	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	正常	張玗翊	2022-06-19 10:52:13	
26	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	正常	張玗翊	2022-06-19 10:53:22	
27	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	正常	張玗翊	2022-06-19 10:53:23	
28	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	正常	張玗翊	2022-06-19 10:53:24	
29	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2	設備狀況	目視	正常	張玗翊	2022-06-19 10:53:25	
30	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3	設備狀況	目視	正常	張玗翊	2022-06-19 10:52:10	
31	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4	設備狀況	目視	正常	張玗翊	2022-06-19 10:52:11	
32	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:00:33	
33	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:00:34	
34	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:01:36	
35	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:01:37	
36	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:00:35	
37	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:01:37	
38	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:01:38	

39	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:00:37	
40	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:00:38	
41	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:01:43	
42	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:01:46	
43	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:01:41	
44	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:01:42	
45	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:01:43	
46	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:01:39	
47	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:01:39	
48	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:01:40	
49	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:01:41	
50	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:00:35	
51	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:00:36	
52	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 14:39:36	
53	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 14:39:37	
54	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 14:39:34	
55	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 14:39:35	
備註:							
改善措施:							

每日[例假日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政
2022/06/20 08:10:36

承商駐院主任：謝濟隆
2022/06/20 20:30:00

承辦工程司：黃睿楷
2022/06/21 11:06:46

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 20 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:21:54	
2	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:21:56	
3	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:21:26	
4	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:21:28	
5	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:20:48	
6	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:20:53	
7	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 10:04:52	
8	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 10:04:00	

9	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-20 00:00)	
10	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-20 00:00)	
11	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-20 00:00)	
12	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-20 00:00)	
13	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-20 00:00)	
14	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-20 00:00)	
15	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-20 00:00)	
16	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-20 00:00)	
17	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-20 00:00)	
18	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-20 00:00)	
19	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-20 00:00)	
20	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-20 00:00)	
21	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-20 00:00)	
22	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-20 00:00)	
23	思源樓1F 污水加藥設備 後方	藥水高度	目視	未到位		(2022-06-20 00:00)	
24	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-20 00:00)	
25	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-20 00:00)	
26	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-20 00:00)	
27	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-20 00:00)	
28	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-20 00:00)	
29	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-20 00:00)	

30	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-20 00:00)	
31	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-20 00:00)	
32	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:11:27	
33	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:11:28	
34	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:12:57	
35	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:12:58	
36	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:11:30	
37	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:12:59	
38	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:13:00	
39	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:11:33	
40	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:11:35	
41	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:13:12	
42	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:13:13	
43	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:13:06	
44	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:13:07	
45	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:13:11	
46	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:13:01	
47	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:13:02	
48	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:13:04	
49	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:13:05	
50	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:11:31	
51	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:11:32	
52	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-20 00:00)	
53	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-20 00:00)	
54	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-20 00:00)	
55	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-20 00:00)	
備註:							
改善措施:							

每日[例假日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：黃睿楷

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 21 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-21 00:00)	
2	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-21 00:00)	
3	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-21 00:00)	
4	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-21 00:00)	
5	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-21 00:00)	
6	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-21 00:00)	
7	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-21 00:00)	
8	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-21 00:00)	
9	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-21 09:26:23	
10	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-21 09:26:26	
11	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-21 09:26:22	
12	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-21 09:26:23	
13	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-21 09:24:30	
14	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-21 09:24:33	
15	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-21 09:24:26	
16	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-21 09:24:27	
17	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-21 09:24:28	
18	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-21 09:24:28	
19	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-21 00:00)	
20	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-21 00:00)	
21	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-21 00:00)	
22	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-21 00:00)	
23	思源樓1F 污水加藥設備 後方	藥水高度	目視	未到位		(2022-06-21 00:00)	

24	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-21 10:29:05	
25	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-21 10:29:07	
26	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-21 10:31:18	
27	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-21 10:31:19	
28	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-21 10:31:20	
29	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-21 10:31:23	
30	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-21 10:29:03	
31	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-21 10:29:04	
32	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-21 00:00)	
33	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-21 00:00)	
34	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-21 00:00)	
35	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-21 00:00)	
36	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-21 00:00)	
37	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-21 00:00)	
38	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-21 00:00)	
39	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-21 00:00)	
40	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-21 00:00)	
41	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-21 00:00)	
42	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-21 00:00)	
43	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-21 00:00)	
44	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-21 00:00)	
45	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-21 00:00)	
46	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-21 00:00)	
47	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-21 00:00)	
48	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-21 00:00)	
49	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-21 00:00)	

50	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-21 00:00)	
51	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-21 00:00)	
52	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-21 00:00)	
53	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-21 00:00)	
54	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-21 00:00)	
55	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-21 00:00)	

備註:
改善措施:

每日[例假日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政 2022/06/21 17:02:00
 承商駐院主任：謝濟隆 2022/06/21 19:50:33
 承辦工程司：黃睿楷 2022/06/22 08:42:03

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 22 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-22 00:00)	
2	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-22 00:00)	
3	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-22 00:00)	
4	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-22 00:00)	
5	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-22 00:00)	
6	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-22 00:00)	
7	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-22 00:00)	
8	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-22 00:00)	
9	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-22 09:03:26	
10	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-22 09:03:27	
11	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-22 09:03:22	
12	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-22 09:03:24	
13	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-22 09:04:58	
14	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-22 09:05:00	
15	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-22 09:04:53	
16	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-22 09:04:54	

17	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-22 09:04:55	
18	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-22 09:04:57	
19	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-22 00:00)	
20	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-22 00:00)	
21	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-22 00:00)	
22	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-22 00:00)	
23	思源樓1F 污水加藥設備 後方	藥水高度	目視	未到位		(2022-06-22 00:00)	
24	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-22 00:00)	
25	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-22 00:00)	
26	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-22 00:00)	
27	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-22 00:00)	
28	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-22 00:00)	
29	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-22 00:00)	
30	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-22 00:00)	
31	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-22 00:00)	
32	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-22 00:00)	
33	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-22 00:00)	
34	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-22 00:00)	
35	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-22 00:00)	
36	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-22 00:00)	
37	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-22 00:00)	
38	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-22 00:00)	
39	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-22 00:00)	
40	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-22 00:00)	
41	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-22 00:00)	
42	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-22 00:00)	

43	動力中心B1F 後山水庫馬達A	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-22 00:00)	
44	動力中心B1F 後山水庫馬達B	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-22 00:00)	
45	動力中心B1F 後山水庫馬達C	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-22 00:00)	
46	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-22 00:00)	
47	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-22 00:00)	
48	動力中心B1F 廢水馬達SDP1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-22 00:00)	
49	動力中心B1F 廢水馬達SDP1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-22 00:00)	
50	動力中心B1F 廢水馬達SDP1-3	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-22 00:00)	
51	動力中心B1F 廢水馬達SDP1-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-22 00:00)	
52	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-22 00:00)	
53	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-22 00:00)	
54	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-22 00:00)	
55	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-22 00:00)	
備註:							
改善措施:							

每日[例假日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政 2022/06/22 16:04:25
 承商駐院主任：謝濱隆 2022/06/22 20:10:31
 承辦工程司：黃睿楷 2022/06/23 15:24:38

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 23 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-23 00:00)	
2	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-23 00:00)	
3	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-23 00:00)	
4	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-23 00:00)	
5	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-23 00:00)	
6	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-23 00:00)	
7	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-23 00:00)	
8	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-23 00:00)	
9	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-23 00:00)	
10	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-23 00:00)	

11	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-23 00:00)	
12	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-23 00:00)	
13	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-23 00:00)	
14	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-23 00:00)	
15	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-23 00:00)	
16	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-23 00:00)	
17	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-23 00:00)	
18	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-23 00:00)	
19	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-23 00:00)	
20	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-23 00:00)	
21	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-23 00:00)	
22	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-23 00:00)	
23	思源樓1F 污水加藥設備 後方	藥水高度	目視	未到位		(2022-06-23 00:00)	
24	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-23 00:00)	
25	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-23 00:00)	
26	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-23 00:00)	
27	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-23 00:00)	
28	致德樓B1F 沖洗馬達-致德-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-23 00:00)	
29	致德樓B1F 沖洗馬達-致德-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-23 00:00)	
30	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍-3	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-23 00:00)	
31	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-23 00:00)	

32	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-23 00:00)	
33	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-23 00:00)	
34	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-23 00:00)	
35	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-23 00:00)	
36	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-23 00:00)	
37	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-23 00:00)	
38	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-23 00:00)	
39	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-23 00:00)	
40	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-23 00:00)	
41	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-23 00:00)	
42	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-23 00:00)	
43	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-23 00:00)	
44	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-23 00:00)	
45	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-23 00:00)	
46	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-23 00:00)	
47	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-23 00:00)	
48	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-23 00:00)	
49	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-23 00:00)	
50	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-23 00:00)	
51	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-23 00:00)	
52	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-23 00:00)	
53	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-23 00:00)	
54	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-23 00:00)	
備註:							
改善措施:							

每日[例假日]給排水設備巡查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 24 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-24 00:00)	
2	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-24 00:00)	

3	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-24 00:00)	
4	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-24 00:00)	
5	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-24 00:00)	
6	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-24 00:00)	
7	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-24 00:00)	
8	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-24 00:00)	
9	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-24 09:49:55	
10	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-24 09:49:58	
11	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-24 09:49:54	
12	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-24 09:49:54	
13	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-24 09:47:56	
14	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-24 09:47:57	
15	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-24 09:47:53	
16	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-24 09:47:54	
17	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-24 09:47:54	
18	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-24 09:47:55	
19	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-24 00:00)	
20	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-24 00:00)	
21	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-24 00:00)	
22	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-24 00:00)	
23	思源樓1F 污水加藥設備 後方	藥水高度	目視	未到位		(2022-06-24 00:00)	
24	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-24 00:00)	
25	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-24 00:00)	
26	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-24 00:00)	

27	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-24 00:00)	
28	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-24 00:00)	
29	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-24 00:00)	
30	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-24 00:00)	
31	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-24 00:00)	
32	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-24 00:00)	
33	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-24 00:00)	
34	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-24 00:00)	
35	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-24 00:00)	
36	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-24 00:00)	
37	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-24 00:00)	
38	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-24 00:00)	
39	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-24 00:00)	
40	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-24 00:00)	
41	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-24 00:00)	
42	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-24 00:00)	
43	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-24 00:00)	
44	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-24 00:00)	
45	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-24 00:00)	
46	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-24 00:00)	
47	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-24 00:00)	
備註:							
改善措施:							

每日[例假日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政
2022/06/24 15:15:35

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/24 19:27:54

承辦工程司：黃睿楷
2022/06/27 09:34:41

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 25 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 07:50:33	
2	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 07:50:34	
3	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 07:49:48	
4	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 07:49:49	

5	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 07:49:25	
6	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 07:49:26	
7	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:46:38	
8	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:45:42	
9	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-25 09:15:19	
10	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-25 09:15:20	
11	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-25 09:15:18	
12	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-25 09:15:19	
13	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-25 09:16:32	
14	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-25 09:16:33	
15	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-25 09:16:30	
16	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-25 09:16:30	
17	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-25 09:16:31	
18	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-25 09:16:32	
19	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 07:43:01	
20	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 07:43:12	
21	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 07:42:55	
22	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 07:43:00	
23	思源樓1F 污水加藥設備 後方	藥水高度	目視	63	陳志洋	2022-06-25 07:44:29	
24	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-25 09:33:24	
25	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-25 09:33:25	
26	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-25 09:32:42	

27	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-25 09:32:43	
28	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-25 09:32:44	
29	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-25 09:32:45	
30	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-25 09:33:22	
31	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-25 09:33:23	
32	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:19:32	
33	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:19:34	
34	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:20:23	
35	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:20:26	
36	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:19:36	
37	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:20:28	
38	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:20:29	
39	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:19:40	
40	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:19:42	
41	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:20:45	
42	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:20:47	
43	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:20:41	
44	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:20:43	
45	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:20:44	
46	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:20:31	
47	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:20:32	
48	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:20:34	
49	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:20:39	
50	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:19:38	
51	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:19:39	
52	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:11:43	
53	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:11:46	

54	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:11:40	
55	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-25 09:11:41	
備註:							
改善措施:							

每日[例假日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政
2022/06/29 07:59:23

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/29 19:09:54

承辦工程司：黃睿楷
2022/06/30 08:56:24

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 26 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 14:48:37	
2	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 14:48:38	
3	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 14:49:23	
4	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 14:49:24	
5	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 14:50:09	
6	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 14:50:10	
7	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 14:59:24	
8	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 14:58:10	
9	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-26 09:46:20	
10	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-26 09:46:22	
11	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-26 09:46:04	
12	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-26 09:46:05	
13	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-26 09:48:09	
14	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-26 09:48:10	
15	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-26 09:48:00	
16	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-26 09:48:06	
17	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-26 09:48:07	
18	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-26 09:48:08	
19	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 09:58:34	

20	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 09:58:35	
21	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 09:58:31	
22	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 09:58:33	
23	思源樓1F 污水加藥設備 後方	藥水高度	目視	62	郭國儀	2022-06-26 09:56:09	
24	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-26 09:54:29	
25	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-26 09:54:30	
26	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-26 09:56:17	
27	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-26 09:56:18	
28	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-26 09:56:20	
29	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-26 09:56:22	
30	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-26 09:54:26	
31	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-26 09:54:27	
32	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 09:02:57	
33	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 09:02:59	
34	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 09:04:54	
35	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 09:04:56	
36	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 09:03:00	
37	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 09:04:57	
38	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 09:04:58	
39	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 09:03:04	
40	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 09:03:05	
41	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 09:05:08	
42	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 09:05:09	
43	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 09:05:04	
44	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 09:05:05	
45	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 09:05:07	

46	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 09:04:59	
47	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 09:05:01	
48	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 09:05:02	
49	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 09:05:03	
50	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 09:03:01	
51	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 09:03:02	
52	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 09:09:31	
53	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 09:09:32	
54	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 09:09:28	
55	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-26 09:09:29	
備註:							
改善措施:							

每日[例假日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政
2022/06/29 07:58:50

承商駐院主任：謝濟隆
2022/06/29 19:10:24

承辦工程司：黃睿楷
2022/06/30 08:54:44

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 27 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-27 00:00)	
2	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-27 00:00)	
3	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-27 00:00)	
4	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-27 00:00)	
5	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-27 00:00)	
6	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-27 00:00)	
7	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-27 00:00)	
8	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-27 00:00)	
9	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-27 10:58:55	
10	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-27 10:58:56	
11	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 1	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-27 10:58:53	
12	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 2	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-27 10:58:54	
13	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-27 11:00:18	

14	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-27 11:00:19	
15	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-27 11:00:14	
16	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-27 11:00:15	
17	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-27 11:00:16	
18	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-27 11:00:17	
19	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-27 00:00)	
20	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-27 00:00)	
21	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-27 00:00)	
22	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-27 00:00)	
23	思源樓1F 污水加藥設備 後方	藥水高度	目視	未到位		(2022-06-27 00:00)	
24	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-27 00:00)	
25	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-27 00:00)	
26	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-27 00:00)	
27	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-27 00:00)	
28	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-27 00:00)	
29	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-27 00:00)	
30	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-27 00:00)	
31	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-27 00:00)	
32	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-27 00:00)	
33	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-27 00:00)	
34	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-27 00:00)	
35	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-27 00:00)	
36	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-27 00:00)	
37	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-27 00:00)	

38	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-27 00:00)	
39	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-27 00:00)	
40	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-27 00:00)	
41	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-27 00:00)	
42	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-27 00:00)	
43	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-27 00:00)	
44	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-27 00:00)	
45	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-27 00:00)	
46	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-27 00:00)	
47	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-27 00:00)	
48	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-27 00:00)	
49	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-27 00:00)	
50	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-27 00:00)	
51	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-27 00:00)	
52	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-27 00:00)	
53	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-27 00:00)	
54	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-27 00:00)	
55	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-27 00:00)	
備註:							
改善措施:							

每日[例假日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政
2022/06/29 07:57:29

承商駐院主任：謝濟隆
2022/06/29 19:10:52

承辦工程司：黃睿楷
2022/06/30 08:54:18

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 28 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-28 00:00)	
2	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-28 00:00)	
3	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-28 00:00)	
4	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-28 00:00)	
5	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-28 00:00)	
6	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-28 00:00)	
7	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-28 00:00)	

8	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-28 00:00)	
9	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-28 00:00)	
10	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-28 00:00)	
11	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-28 00:00)	
12	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-28 00:00)	
13	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-28 00:00)	
14	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-28 00:00)	
15	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-28 00:00)	
16	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-28 00:00)	
17	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-28 00:00)	
18	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-28 00:00)	
19	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-28 00:00)	
20	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-28 00:00)	
21	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-28 00:00)	
22	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-28 00:00)	
23	思源樓1F 污水加藥設備 後方	藥水高度	目視	未到位		(2022-06-28 00:00)	
24	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-28 00:00)	
25	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-28 00:00)	
26	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-28 00:00)	
27	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-28 00:00)	
28	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-28 00:00)	

29	致德樓B1F 沖洗馬達-致德-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-28 00:00)	
30	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍-3	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-28 00:00)	
31	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-28 00:00)	
32	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-28 00:00)	
33	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-28 00:00)	
34	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-28 00:00)	
35	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-28 00:00)	
36	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-28 00:00)	
37	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-28 00:00)	
38	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-28 00:00)	
39	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-28 00:00)	
40	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-28 00:00)	
41	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-28 00:00)	
42	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-28 00:00)	
43	動力中心B1F 後山水庫馬達A	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-28 00:00)	
44	動力中心B1F 後山水庫馬達B	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-28 00:00)	
45	動力中心B1F 後山水庫馬達C	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-28 00:00)	
46	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-28 00:00)	
47	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-28 00:00)	
48	動力中心B1F 廢水馬達SDP1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-28 00:00)	
49	動力中心B1F 廢水馬達SDP1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-28 00:00)	
50	動力中心B1F 廢水馬達SDP1-3	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-28 00:00)	
51	動力中心B1F 廢水馬達SDP1-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-28 00:00)	
52	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-28 00:00)	
53	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-28 00:00)	
54	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-28 00:00)	
55	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-28 00:00)	

備註:
改善措施:

每日[例假日]給排水設備巡查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 29 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-29 00:00)	
2	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-29 00:00)	
3	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-29 00:00)	
4	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-29 00:00)	
5	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-29 00:00)	
6	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-29 00:00)	
7	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-29 00:00)	
8	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-29 00:00)	
9	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-29 00:00)	
10	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-29 00:00)	
11	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-29 00:00)	
12	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-29 00:00)	
13	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-29 00:00)	
14	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-29 00:00)	
15	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-29 00:00)	
16	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-29 00:00)	
17	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-29 00:00)	
18	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-29 00:00)	
19	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-29 00:00)	
20	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-29 00:00)	
21	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-29 00:00)	

22	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-29 00:00)	
23	思源樓1F 污水加藥設備 後方	藥水高度	目視	未到位		(2022-06-29 00:00)	
24	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-29 00:00)	
25	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-29 00:00)	
26	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-29 00:00)	
27	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-29 00:00)	
28	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-29 00:00)	
29	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-29 00:00)	
30	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-29 00:00)	
31	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-29 00:00)	
32	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-29 00:00)	
33	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-29 00:00)	
34	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-29 00:00)	
35	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-29 00:00)	
36	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-29 00:00)	
37	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-29 00:00)	
38	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-29 00:00)	
39	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-29 00:00)	
40	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-29 00:00)	
41	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-29 00:00)	
42	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-29 00:00)	
43	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-29 00:00)	
44	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-29 00:00)	
45	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-29 00:00)	
46	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-29 00:00)	
47	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-29 00:00)	

48	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-29 00:00)	
49	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-29 00:00)	
50	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-29 00:00)	
51	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-29 00:00)	
52	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-29 00:00)	
53	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-29 00:00)	
54	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-29 00:00)	
55	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-29 00:00)	
備註:							
改善措施:							

每日[例假日]給排水設備巡查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 30 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 08:38:15	
2	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 08:38:17	
3	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 08:37:41	
4	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 08:37:42	
5	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 08:37:06	
6	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 08:37:08	
7	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 07:56:27	
8	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 07:56:59	
9	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-30 00:00)	
10	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-30 00:00)	
11	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-30 00:00)	
12	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-30 00:00)	
13	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-30 00:00)	
14	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-30 00:00)	

15	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-30 00:00)	
16	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-30 00:00)	
17	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-30 00:00)	
18	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-30 00:00)	
19	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-30 00:00)	
20	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-30 00:00)	
21	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-30 00:00)	
22	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-30 00:00)	
23	思源樓1F 污水加藥設備 後方	藥水高度	目視	未到位		(2022-06-30 00:00)	
24	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-30 00:00)	
25	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-30 00:00)	
26	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-30 00:00)	
27	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-30 00:00)	
28	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-30 00:00)	
29	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-30 00:00)	
30	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-30 00:00)	
31	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-30 00:00)	
32	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:20:27	
33	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:20:29	
34	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:21:41	
35	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:21:42	
36	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:20:30	
37	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:21:43	
38	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:21:44	

39	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:20:34	
40	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:21:57	
41	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-30 00:00)	
42	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:21:51	
43	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:21:53	
44	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:21:54	
45	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:21:45	
46	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:21:46	
47	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:21:48	
48	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:21:49	
49	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:20:31	
50	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:20:33	
51	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-30 00:00)	
52	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-30 00:00)	
53	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-30 00:00)	
54	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-30 00:00)	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：蕭獻政 2022/06/30 10:50:42
 承商駐院主任：謝濱隆 2022/06/30 15:46:53
 承辦工程司：黃睿楷 2022/07/01 09:01:06