

迴旋加速中心避難方向燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	迴旋加速中心 1F	蓄電池	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:37:06	
	避難方向燈-D-01-01	光源	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:37:05	
		外型	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:37:04	
2	迴旋加速中心 1F	蓄電池	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:42:24	
	避難方向燈-D-01-02	光源	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:42:23	
		外型	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:42:22	
3	迴旋加速中心 2F	蓄電池	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:05:32	
	避難方向燈-D-02-01	光源	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:05:32	
		外型	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:05:30	
4	迴旋加速中心 2F	蓄電池	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:05:35	
	避難方向燈-D-02-02	光源	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:05:34	
		外型	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:05:33	
5	迴旋加速中心 3F	蓄電池	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:57:56	
	避難方向燈-D-03-01	光源	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:57:55	
		外型	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:57:54	
6	迴旋加速中心 3F	蓄電池	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:58:00	
	避難方向燈-D-03-02	光源	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:57:58	
		外型	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:57:57	
7	迴旋加速中心 3F	蓄電池	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:03:25	
	避難方向燈-D-03-03	光源	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:03:24	
		外型	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:03:23	
8	迴旋加速中心 3F	蓄電池	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:03:28	
	避難方向燈-D-03-04	光源	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:03:27	
		外型	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:03:26	
9	迴旋加速中心 4F	蓄電池	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:44:19	
	避難方向燈-D-04-01	光源	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:44:18	
		外型	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:44:17	
10	迴旋加速中心 B1F	蓄電池	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:18:44	
	避難方向燈-D-0B1-01	光源	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:18:43	
		外型	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:18:42	
11	迴旋加速中心 B1F	蓄電池	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:11:28	
	避難方向燈-D-0B1-02	光源	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:11:27	
		外型	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:11:25	
12	迴旋加速中心 B2F	蓄電池	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:15:59	
	避難方向燈-D-B2-01	光源	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:15:58	
		外型	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:15:57	
13	迴旋加速中心 B2F	蓄電池	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:14:08	
	避難方向燈-D-B2-02	光源	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:14:07	
		外型	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:14:06	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士): 楊文生
2022/06/24 12:26:49

承商駐院主任: 謝濱隆
2022/06/24 20:16:47

承辦工程司: 倪銘仁
2022/06/30 11:41:18