

中正樓13樓安全檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 01 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓13F 中正樓13樓安全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	王德全	2022-05-01 09:53:02	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	王德全	2022-05-01 09:53:01	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	王德全	2022-05-01 09:53:01	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	王德全	2022-05-01 09:53:00	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	王德全	2022-05-01 09:52:59	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	王德全	2022-05-01 09:52:58	
		水電.門窗.氣體有無關閉	目視	正常	王德全	2022-05-01 09:52:57	
備註:							
改善措施:							

中正樓13樓安全檢查

承商工程師：李中榮 2022/05/04 11:39:54 承商駐院主任：謝濱隆 2022/05/04 13:14:23 承辦工程司：徐誌輝 2022/05/04 17:46:04

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 02 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓13F 中正樓13樓安全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 10:30:55	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 10:30:53	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 10:30:53	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 10:30:52	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 10:30:51	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 10:30:50	
		水電,門窗,氣體有無關閉	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 10:30:49	
備註:							
改善措施:							

中正樓13樓安全檢查

承商工程師：李中榮 2022/05/04 11:38:30 承商駐院主任：謝濱隆 2022/05/04 13:19:17 承辦工程司：徐誌輝 2022/05/04 17:52:18

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 03 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓13F 中正樓13樓安全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	董家圻	2022-05-03 15:27:02	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	董家圻	2022-05-03 15:27:00	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	董家圻	2022-05-03 15:26:59	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	董家圻	2022-05-03 15:26:58	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 15:26:58	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	董家圻	2022-05-03 15:26:57	
		水電,門窗,氣體有無關閉	目視	正常	董家圻	2022-05-03 15:26:56	
備註:							
改善措施:							

中正樓13樓安全檢查

承商工程師：李中榮 2022/05/04 11:37:13 承商駐院主任：謝濱隆 2022/05/04 13:25:27 承辦工程司：徐誌輝 2022/05/04 17:53:39

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 04 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓13F 中正樓13樓安全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	廖學智	2022-05-04 09:52:13	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	廖學智	2022-05-04 09:52:11	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	廖學智	2022-05-04 09:52:10	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	廖學智	2022-05-04 09:52:09	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 09:52:08	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	廖學智	2022-05-04 09:52:07	
		水電,門窗,氣體有無關閉	目視	正常	廖學智	2022-05-04 09:52:06	
備註:							
改善措施:							

中正樓13樓安全檢查

承商工程師：李中榮 2022/05/04 11:36:25 承商駐院主任：謝濱隆 2022/05/04 13:31:35 承辦工程司：徐誌輝 2022/05/04 17:55:07

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 05 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註

1	中正樓13F 中正樓13樓安全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 11:28:06	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 11:28:04	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 11:28:03	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 11:28:02	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 11:28:02	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 11:28:01	
		水電.門窗.氣體有無關閉	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 11:28:00	
備註:							
改善措施:							

中正樓13樓安全檢查

承商工程師：李中榮
2022/05/06 16:33:55

承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/06 19:48:12

承辦工程司：徐誌輝
2022/05/09 09:19:41

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 06 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓13F 中正樓13樓安全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	王德全	2022-05-06 09:53:33	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	王德全	2022-05-06 09:53:32	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	王德全	2022-05-06 09:53:31	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	王德全	2022-05-06 09:53:30	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 09:53:29	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	王德全	2022-05-06 09:53:29	
		水電.門窗.氣體有無關閉	目視	正常	王德全	2022-05-06 09:53:28	
備註:							
改善措施:							

中正樓13樓安全檢查

承商工程師：李中榮
2022/05/06 16:32:01

承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/06 19:51:38

承辦工程司：徐誌輝
2022/05/09 09:20:58

單位 項號	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 07 日		
	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓13F 中正樓13樓安 全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 14:35:13	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 14:35:12	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 14:35:10	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 14:35:09	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 14:35:07	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或 推銷物品	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 14:35:06	
		水電.門窗.氣體有無關閉	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 14:35:04	
備註:							
改善措施:							

中正樓13樓安全檢查

承商工程師：李中榮
2022/05/10 08:57:45

承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/10 19:31:01

承辦工程司：徐誌輝
2022/05/11 12:16:58

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 08 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓13F 中正樓13樓安全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 10:33:10	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 10:33:08	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 10:33:07	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 10:33:06	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 10:33:05	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 10:33:04	
		水電.門窗.氣體有無關閉	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 10:33:03	
備註:							
改善措施:							

中正樓13樓安全檢查

承商工程師：李中榮
2022/05/10 08:56:48

承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/10 19:27:43

承辦工程司：徐誌輝
2022/05/11 12:16:01

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 09 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓13F 中正樓13樓安全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	廖學智	2022-05-09 10:21:38	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	廖學智	2022-05-09 10:21:37	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	廖學智	2022-05-09 10:21:36	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	廖學智	2022-05-09 10:21:35	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 10:21:33	

中正樓13樓安全檢查

承包商工程師：李中榮
 2022/05/16 11:32:33
 承包商駐院主任：謝濱隆
 2022/05/16 20:37:23
 承辦工程司：徐誌輝
 2022/05/19 09:31:22

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 14 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓13F 中正樓13樓安全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	廖學智	2022-05-14 09:26:46	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	廖學智	2022-05-14 09:26:43	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	廖學智	2022-05-14 09:26:42	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	廖學智	2022-05-14 09:26:41	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 09:26:40	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	廖學智	2022-05-14 09:26:40	
		水電.門窗.氣體有無關閉	目視	正常	廖學智	2022-05-14 09:26:39	
備註:							
改善措施:							

中正樓13樓安全檢查

承包商工程師：李中榮
 2022/05/16 11:25:27
 承包商駐院主任：謝濱隆
 2022/05/16 20:39:54
 承辦工程司：徐誌輝
 2022/05/19 09:31:52

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 15 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓13F 中正樓13樓安全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 11:06:22	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 11:06:20	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 11:06:19	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 11:06:18	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 11:06:17	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 11:06:17	
		水電,門窗,氣體有無關閉	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 11:06:16	
備註:							
改善措施:							

中正樓13樓安全檢查

承包商工程師：李中榮
 2022/05/16 10:08:35
 承包商駐院主任：謝濱隆
 2022/05/16 21:05:25
 承辦工程司：徐誌輝
 2022/05/19 09:33:11

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 16 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓13F 中正樓13樓安全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 15:10:29	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 15:10:27	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 15:10:25	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 15:10:24	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 15:10:22	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 15:10:21	
		水電,門窗,氣體有無關閉	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 15:10:20	
備註:							
改善措施:							

中正樓13樓安全檢查

承包商工程師：李中榮
 2022/05/17 08:05:32
 承包商駐院主任：謝濱隆
 2022/05/17 20:03:01
 承辦工程司：徐誌輝
 2022/05/19 09:34:37

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 17 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓13F 中正樓13樓安全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 15:56:32	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 15:56:31	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 15:56:29	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 15:56:28	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 15:56:26	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 15:56:25	
		水電.門窗.氣體有無關閉	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 15:56:23	
備註:							
改善措施:							

中正樓13樓安全檢查

承包商工程師：李中榮
 2022/05/17 17:18:26
 承包商駐院主任：謝濱隆
 2022/05/17 19:38:01
 承辦工程司：徐誌輝
 2022/05/19 09:34:22

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 18 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註

1	中正樓13F 中正樓13樓安全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 10:46:20	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 10:46:18	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 10:46:17	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 10:46:17	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 10:46:16	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 10:46:15	
		水電.門窗.氣體有無關閉	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 10:46:13	
備註:							
改善措施:							

中正樓13樓安全檢查

承商工程師：李中榮
2022/05/18 11:39:15

承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/18 20:20:51

承辦工程司：徐誌輝
2022/05/19 09:35:51

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 19 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓13F 中正樓13樓安全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	廖學智	2022-05-19 09:44:46	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	廖學智	2022-05-19 09:44:45	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	廖學智	2022-05-19 09:44:44	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	廖學智	2022-05-19 09:44:43	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 09:44:41	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	廖學智	2022-05-19 09:44:40	
		水電.門窗.氣體有無關閉	目視	正常	廖學智	2022-05-19 09:44:38	

備註:							
改善措施:							

中正樓13樓安全檢查

承商工程師：李中榮
2022/05/19 16:07:43

承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/19 19:44:14

承辦工程司：徐誌輝
2022/05/20 12:20:51

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 20 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓13F 中正樓13樓安全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 10:58:41	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 10:58:39	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 10:58:38	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 10:58:38	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 10:58:37	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 10:58:36	
		水電.門窗.氣體有無關閉	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 10:58:36	

備註:							
改善措施:							

中正樓13樓安全檢查

承商工程師：李中榮
2022/05/20 16:55:24

承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/20 19:25:05

承辦工程司：徐誌輝
2022/05/24 09:07:48

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 21 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓13F 中正樓13樓安全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 15:02:15	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 15:02:14	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 15:02:13	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 15:02:12	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 15:02:11	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 15:02:10	
		水電.門窗.氣體有無關閉	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 15:02:09	

備註:							
改善措施:							

中正樓13樓安全檢查

承商工程師：李中榮
2022/05/24 15:54:48

承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/24 19:49:06

承辦工程司：徐誌輝
2022/05/25 12:51:56

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 22 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓13F 中正樓13樓安全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 14:44:59	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 14:44:58	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 14:44:57	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 14:44:56	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 14:44:56	

中正樓13樓安全檢查

承商工程師：李中榮
 2022/05/26 14:16:21
 承商駐院主任：謝濱隆
 2022/05/26 19:40:33
 承辦工程司：徐誌輝
 2022/05/27 11:57:25

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 27 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓13F 中正樓13樓安全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 15:22:37	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 15:22:36	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 15:22:34	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 15:22:33	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 15:22:31	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 15:22:29	
		水電.門窗.氣體有無關閉	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 15:22:28	
備註:							
改善措施:							

中正樓13樓安全檢查

承商工程師：李中榮
 2022/05/30 14:33:32
 承商駐院主任：謝濱隆
 2022/05/30 14:37:24
 承辦工程司：徐誌輝
 2022/05/30 16:49:59

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 28 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓13F 中正樓13樓安全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 10:46:48	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 10:46:46	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 10:46:45	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 10:46:44	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 10:46:43	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 10:46:42	
		水電,門窗,氣體有無關閉	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 10:46:41	
備註:							
改善措施:							

中正樓13樓安全檢查

承商工程師：李中榮
 2022/05/30 14:32:21
 承商駐院主任：謝濱隆
 2022/05/30 14:38:33
 承辦工程司：徐誌輝
 2022/05/30 16:51:33

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 29 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓13F 中正樓13樓安全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	廖學智	2022-05-29 09:12:26	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	廖學智	2022-05-29 09:12:23	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	廖學智	2022-05-29 09:12:22	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	廖學智	2022-05-29 09:12:21	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-29 09:12:21	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	廖學智	2022-05-29 09:12:20	
		水電,門窗,氣體有無關閉	目視	正常	廖學智	2022-05-29 09:12:18	
備註:							
改善措施:							

中正樓13樓安全檢查

承商工程師：李中榮
 2022/05/30 13:49:55
 承商駐院主任：謝濱隆
 2022/05/30 14:39:15
 承辦工程司：徐誌輝
 2022/05/30 16:52:03

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 30 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓13F 中正樓13樓安全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 10:53:57	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 10:53:55	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 10:53:54	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 10:53:53	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 10:53:52	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 10:53:52	
		水電,門窗,氣體有無關閉	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 10:53:51	
備註:							
改善措施:							

中正樓13樓安全檢查

承商工程師：李中榮
 2022/05/30 13:47:39
 承商駐院主任：謝濱隆
 2022/05/30 14:41:32
 承辦工程司：徐誌輝
 2022/05/30 16:53:21

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 31 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		消防器材是否堪用	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 11:01:40	

1	中正樓13F 中正樓13樓安全檢查	責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 11:01:37	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 11:01:35	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 11:01:34	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 11:01:33	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 11:01:32	
		水電.門窗.氣體有無關閉	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 11:01:31	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮
 2022/05/31 13:40:37

承商駐院主任：謝濱隆
 2022/05/31 13:43:55

承辦工程司：徐誌輝
 2022/05/31 16:08:57