

護士宿舍ABC火警自動警報設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	護士宿舍 ABC1F R型受信總機- 電源盤	電池電壓(23.5-27.0V)	目視	26.5	吳金龍	2022-06-23 14:42:28	
		開關定位	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:52:38	
		電壓表	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:52:37	
2	護士宿舍 ABC1F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-1	非定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:02:47	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:02:46	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:02:45	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:02:45	
3	護士宿舍 ABC1F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-3	非定址式火警探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:01:55	
		音響裝置	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:01:52	
		火警標示燈	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:01:52	
		手動報警機	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:01:50	
4	護士宿舍 ABC1F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-21	非定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:05:56	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:05:55	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:05:54	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:05:53	
5	護士宿舍 ABC1F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-23	非定址式火警探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:06:07	
		音響裝置	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:06:05	
		火警標示燈	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:06:04	
		手動報警機	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:06:03	
6	護士宿舍 ABC1F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-41	非定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:09:16	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:09:15	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:09:15	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:09:14	
7	護士宿舍 ABC1F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-43	非定址式火警探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:09:22	
		音響裝置	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:09:21	
		火警標示燈	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:09:20	
		手動報警機	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:09:19	
8	護士宿舍 ABC2F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-5	非定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:21:02	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:21:01	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:21:00	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:20:59	
9	護士宿舍 ABC2F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-7	非定址式火警探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:20:45	
		音響裝置	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:20:43	
		火警標示燈	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:20:42	
		手動報警機	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:20:41	
10	護士宿舍 ABC2F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-25	非定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:17:20	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:17:19	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:17:18	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:17:17	
11	護士宿舍 ABC2F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-27	非定址式火警探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:16:59	
		音響裝置	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:16:57	
		火警標示燈	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:16:56	
		手動報警機	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:16:56	
12	護士宿舍 ABC2F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-45	非定址式火警探測器	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		音響裝置	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		火警標示燈	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		手動報警機	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
13	護士宿舍 ABC2F 火警綜合盤及 火警探測器-	非定址式火警探測器	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		音響裝置	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		火警標示燈	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	

	M1-47	手動報警機	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
14	護士宿舍 ABC3F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-9	非定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:24:37	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:24:36	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:24:35	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:24:34	
15	護士宿舍 ABC3F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-11	非定址式火警探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:24:25	
		音響裝置	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:24:23	
		火警標示燈	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:24:22	
		手動報警機	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:24:22	
16	護士宿舍 ABC3F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-29	非定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:27:11	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:27:10	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:27:09	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:27:08	
17	護士宿舍 ABC3F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-31	非定址式火警探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:26:43	
		音響裝置	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:26:41	
		火警標示燈	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:26:40	
		手動報警機	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:26:40	
18	護士宿舍 ABC3F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-49	非定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:29:14	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:29:13	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:29:12	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:29:12	
19	護士宿舍 ABC3F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-51	非定址式火警探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:29:05	
		音響裝置	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:29:03	
		火警標示燈	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:29:02	
		手動報警機	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:29:02	
20	護士宿舍 ABC4F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-13	非定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:36:40	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:36:39	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:36:38	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:36:37	
21	護士宿舍 ABC4F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-15	非定址式火警探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:36:25	
		音響裝置	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:36:24	
		火警標示燈	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:36:23	
		手動報警機	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:36:22	
22	護士宿舍 ABC4F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-33	非定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:34:14	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:34:13	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:34:12	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:34:11	
23	護士宿舍 ABC4F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-35	非定址式火警探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:34:11	
		音響裝置	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:34:09	
		火警標示燈	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:34:09	
		手動報警機	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:34:08	
24	護士宿舍 ABC4F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-53	非定址式火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:31:59	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:31:58	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:31:57	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:31:57	
25	護士宿舍 ABC4F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-55	非定址式火警探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:31:57	
		音響裝置	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:31:55	
		火警標示燈	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:31:54	
		手動報警機	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:31:54	
26	護士宿舍 ABCB1F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-39	非定址式火警探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:12:24	
		音響裝置	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:12:23	
		火警標示燈	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:12:22	
		手動報警機	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:12:21	
備註:							
改善措施:							

