

思源樓安全檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 01 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	思源樓B1F 思源樓B1F安全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 09:33:28	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 09:33:26	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 09:33:26	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 09:33:25	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 09:33:24	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 09:33:24	
		水電.門窗.氣體有無關閉	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 09:33:23	
備註:							
改善措施:							

思源樓安全檢查

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：徐誌輝
2022/06/01 16:24:21 2022/06/01 18:59:51 2022/06/02 08:59:07

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 02 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	思源樓B1F 思源樓B1F安全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:34:07	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:34:06	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:34:05	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:34:04	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:34:04	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:34:03	
		水電.門窗.氣體有無關閉	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:34:02	
備註:							
改善措施:							

思源樓安全檢查

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/02 16:44:06 2022/06/02 19:22:08

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 03 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	思源樓B1F 思源樓B1F安全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	廖學智	2022-06-03 10:25:56	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	廖學智	2022-06-03 10:25:54	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	廖學智	2022-06-03 10:25:52	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	廖學智	2022-06-03 10:25:52	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-03 10:25:51	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	廖學智	2022-06-03 10:25:50	
		水電.門窗.氣體有無關閉	目視	正常	廖學智	2022-06-03 10:25:49	
備註:							
改善措施:							

思源樓安全檢查

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：徐誌輝
2022/06/04 09:53:22 2022/06/04 09:55:44 2022/06/10 08:50:59

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 04 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	思源樓B1F 思源樓B1F安全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:54:51	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:54:48	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:54:48	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:54:47	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:54:46	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:54:46	
		水電,門窗,氣體有無關閉	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:54:45	
備註:							
改善措施:							

思源樓安全檢查

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：徐誌輝
2022/06/04 19:53:55 2022/06/04 19:56:42 2022/06/10 08:52:09

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 05 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註

1	思源樓B1F 思源樓B1F安全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:19:17	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:19:15	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:19:14	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:19:13	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:19:12	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:19:10	
		水電.門窗.氣體有無關閉	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:19:09	
		備註:					
改善措施:							

思源樓安全檢查

承商駐院主任：陳詩經 承辦工程司：徐誌輝
2022/06/05 12:40:46 2022/06/10 08:52:22

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 06 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	思源樓B1F 思源樓B1F安全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 10:36:04	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 10:36:01	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 10:36:00	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 10:35:58	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 10:35:56	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 10:35:55	
		水電,門窗,氣體有無關閉	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 10:35:53	
備註:							
改善措施:							

思源樓安全檢查

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濟隆 承辦工程司：徐誌輝
2022/06/06 19:05:54 2022/06/06 19:10:12 2022/06/10 08:54:14

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 07 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	思源樓B1F 思源樓B1F安全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 09:11:23	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 09:11:20	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 09:11:19	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 09:11:18	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 09:11:17	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 09:11:16	
		水電.門窗.氣體有無關閉	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 09:11:14	
備註:							
改善措施:							

思源樓安全檢查

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濟隆 承辦工程司：徐誌輝
2022/06/07 13:57:03 2022/06/07 19:34:23 2022/06/10 08:55:05

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 08 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	思源樓B1F 思源樓B1F安全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	廖學智	2022-06-08 15:11:20	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	廖學智	2022-06-08 15:11:19	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	廖學智	2022-06-08 15:11:18	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	廖學智	2022-06-08 15:11:17	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 15:11:16	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	廖學智	2022-06-08 15:11:15	
		水電.門窗.氣體有無關閉	目視	正常	廖學智	2022-06-08 15:11:14	
備註:							
改善措施:							

思源樓安全檢查

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：陳詩經 承辦工程司：徐誌輝
2022/06/08 22:07:56 2022/06/08 22:10:41 2022/06/10 08:56:23

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 09 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	思源樓B1F 思源樓B1F安全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:18:36	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:18:34	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:18:33	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:18:33	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:18:32	

思源樓安全檢查

承商工程師：李中榮
2022/06/13 15:09:54承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/14 09:07:20承辦工程司：徐誌輝
2022/06/14 12:31:17

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 14 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	思源樓B1F 思源樓B1F安全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 10:08:41	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 10:08:38	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 10:08:37	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 10:08:37	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 10:08:36	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 10:08:35	
		水電.門窗.氣體有無關閉	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 10:08:35	
備註:							
改善措施:							

思源樓安全檢查

承商工程師：李中榮
2022/06/14 13:54:24承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/14 19:02:32承辦工程司：徐誌輝
2022/06/16 08:29:09

單位 項號	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 15 日		
	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	思源樓B1F 思源樓B1F安 全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:11:12	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:11:10	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:11:10	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:11:08	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:11:06	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或 推銷物品	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:11:05	
		水電.門窗.氣體有無關閉	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:11:04	
備註:							
改善措施:							

思源樓安全檢查

承商工程師：李中榮
2022/06/15 16:25:12承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/15 20:19:04承辦工程司：徐誌輝
2022/06/16 08:29:51

單位 項號	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 16 日		
	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	思源樓B1F 思源樓B1F安 全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	王德全	2022-06-16 11:16:54	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	王德全	2022-06-16 11:16:53	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	王德全	2022-06-16 11:16:52	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	王德全	2022-06-16 11:16:51	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 11:16:51	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	王德全	2022-06-16 11:16:50	
		水電.門窗.氣體有無關閉	目視	正常	王德全	2022-06-16 11:16:49	
備註:							
改善措施:							

思源樓安全檢查

承商工程師：李中榮
2022/06/16 17:21:14承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/16 19:42:18承辦工程司：徐誌輝
2022/06/17 12:16:54

單位 項號	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 17 日		
	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	思源樓B1F 思源樓B1F安全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 10:09:41	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 10:09:39	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 10:09:38	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 10:09:37	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 10:09:37	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 10:09:35	
		水電.門窗.氣體有無關閉	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 10:09:33	
備註:							
改善措施:							

思源樓安全檢查

承商工程師：李中榮
2022/06/17 17:25:35承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/17 19:26:16承辦工程司：徐誌輝
2022/06/21 12:07:45

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 18 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註

1	思源樓B1F 思源樓B1F安全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	廖學智	2022-06-18 10:29:48	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	廖學智	2022-06-18 10:29:47	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	廖學智	2022-06-18 10:29:46	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	廖學智	2022-06-18 10:29:45	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-18 10:29:44	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	廖學智	2022-06-18 10:29:43	
		水電.門窗.氣體有無關閉	目視	正常	廖學智	2022-06-18 10:29:42	
		備註:					
改善措施:							

思源樓安全檢查

承商工程師：李中榮
2022/06/20 09:39:01

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/20 20:26:01

承辦工程司：徐誌輝
2022/06/21 12:17:14

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 19 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	思源樓B1F 思源樓B1F安全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:26:18	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:26:17	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:26:16	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:26:15	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:26:15	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:26:14	
		水電.門窗.氣體有無關閉	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 10:26:13	

備註:							
改善措施:							

思源樓安全檢查

承商工程師：李中榮
2022/06/20 09:34:53

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/20 20:28:11

承辦工程司：徐誌輝
2022/06/21 12:19:33

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 20 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	思源樓B1F 思源樓B1F安全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:04:01	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:03:59	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:03:58	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:03:57	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:03:56	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:03:55	
		水電.門窗.氣體有無關閉	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:03:44	

備註:							
改善措施:							

思源樓安全檢查

承商工程師：李中榮
2022/06/20 12:06:41

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/20 20:25:28

承辦工程司：徐誌輝
2022/06/21 12:10:44

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 21 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	思源樓B1F 思源樓B1F安全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:37:51	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:37:50	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:37:49	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:37:48	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:37:48	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:37:47	
		水電.門窗.氣體有無關閉	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:37:46	

備註:							
改善措施:							

思源樓安全檢查

承商工程師：李中榮
2022/06/21 16:53:37

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/21 19:52:18

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 22 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	思源樓B1F 思源樓B1F安全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:47:26	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:47:25	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:47:24	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:47:23	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:47:22	

思源樓安全檢查

承包商工程師：李中榮
2022/06/27 08:47:41承包商駐院主任：謝濱隆
2022/06/27 19:10:18承包商工程司：徐誌輝
2022/06/30 13:30:47

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 27 日		
	項號			檢查項目	檢查結果	檢查員	檢查時間
1	思源樓B1F 思源樓B1F安 全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 10:06:35	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 10:06:32	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 10:06:31	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 10:06:31	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 10:06:30	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 10:06:28	
		水電.門窗.氣體有無關閉	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 10:06:27	
備註:							
改善措施:							

思源樓安全檢查

承包商工程師：李中榮
2022/06/27 16:41:37承包商駐院主任：謝濱隆
2022/06/27 19:48:13承包商工程司：徐誌輝
2022/06/30 13:31:33

單位 項號	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 28 日		
	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	思源樓B1F 思源樓B1F安 全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	廖學智	2022-06-28 09:51:00	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	廖學智	2022-06-28 09:50:59	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	廖學智	2022-06-28 09:50:58	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	廖學智	2022-06-28 09:50:57	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 09:50:56	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	廖學智	2022-06-28 09:50:54	
		水電.門窗.氣體有無關閉	目視	正常	廖學智	2022-06-28 09:50:53	
備註:							
改善措施:							

思源樓安全檢查

承包商工程師：李中榮
2022/06/28 20:56:16承包商駐院主任：謝濱隆
2022/06/28 20:58:55承包商工程司：徐誌輝
2022/06/30 15:25:52

單位 項號	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 29 日		
	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	思源樓B1F 思源樓B1F安 全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 09:40:54	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 09:40:52	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 09:40:51	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 09:40:50	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 09:40:50	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 09:40:49	
		水電.門窗.氣體有無關閉	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 09:40:48	
備註:							
改善措施:							

思源樓安全檢查

承包商工程師：李中榮
2022/06/30 15:56:25承包商駐院主任：謝濱隆
2022/06/30 19:18:37承包商工程司：徐誌輝
2022/07/01 11:37:27

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 30 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	思源樓B1F 思源樓B1F安 全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:54:33	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:54:31	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:54:30	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:54:28	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:54:25	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或 推銷物品	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:54:24	
		水電.門窗.氣體有無關閉	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:54:20	
備註:							
改善措施:							

承包商工程師：李中榮
2022/06/30 15:54:42承包商駐院主任：謝濱隆
2022/06/30 19:21:30承包商工程司：徐誌輝
2022/07/01 11:39:46