

思源樓自動撒水設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	思源樓10F 自動撒水設備- 10F-1	撒水頭	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 10:35:57	
		末端查驗管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 10:52:06	
		閥類	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 10:52:06	
		蜂鳴器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 10:52:05	
		壓力表	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 10:52:04	
		壓力開關	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 10:51:58	
		自動警報逆止閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 10:51:58	
2	思源樓10F 自動撒水設備- 10F-2	撒水頭	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 10:37:50	
		末端查驗管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 10:37:49	
		閥類	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 10:37:48	
		蜂鳴器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 10:37:48	
		壓力表	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 10:37:47	
		壓力開關	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 10:37:46	
		自動警報逆止閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 10:37:45	
3	思源樓11F 自動撒水設備- 11F-1	撒水頭	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 14:20:30	
		末端查驗管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 10:59:21	
		閥類	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 10:59:21	
		蜂鳴器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 10:59:20	
		壓力表	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 10:59:19	
		壓力開關	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 10:59:19	
		自動警報逆止閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 10:59:18	
4	思源樓11F 自動撒水設備- 11F-2	撒水頭	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 14:18:47	
		末端查驗管	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 14:18:46	
		閥類	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 14:18:46	
		蜂鳴器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 14:18:45	
		壓力表	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 14:18:44	
		壓力開關	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 14:18:43	
		自動警報逆止閥	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 14:18:43	
5	思源樓1F 自動撒水設備- 1F-1	撒水頭	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:48:26	
		末端查驗管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:48:24	
		閥類	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:48:23	
		蜂鳴器	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:48:22	
		壓力表	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:48:21	
		壓力開關	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:48:20	
		自動警報逆止閥	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:48:19	
6	思源樓1F 自動撒水設備- 1F-2	撒水頭	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 15:00:39	
		末端查驗管	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 15:00:38	
		閥類	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 15:00:37	
		蜂鳴器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 15:00:37	
		壓力表	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 15:00:36	
		壓力開關	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 15:00:35	
		自動警報逆止閥	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 15:00:34	
7	思源樓2F 自動撒水設備- 2F-1	撒水頭	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:24:30	
		末端查驗管	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:24:28	
		閥類	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:24:27	
		蜂鳴器	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:24:26	
		壓力表	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:24:25	
		壓力開關	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:24:24	
		自動警報逆止閥	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:24:24	
8	思源樓2F 自動撒水設備- 2F-2	撒水頭	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:52:08	
		末端查驗管	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:52:07	
		閥類	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:52:06	
		蜂鳴器	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:52:05	
		壓力表	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:52:04	
		壓力開關	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:52:04	
		自動警報逆止閥	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 14:52:03	
		撒水頭	目視	正常	董家圻	2022-06-11 09:02:37	
		末端查驗管	目視	正常	董家圻	2022-06-11 09:02:37	

9	思源樓3F 自動撒水設備- 3F-1	閥類	目視	正常	董家圻	2022-06-11 09:02:36	
		蜂鳴器	目視	正常	董家圻	2022-06-11 09:02:34	
		壓力表	目視	正常	董家圻	2022-06-11 09:02:31	
		壓力開關	目視	正常	董家圻	2022-06-11 09:02:30	
		自動警報逆止閥	目視	正常	董家圻	2022-06-11 09:02:29	
10	思源樓3F 自動撒水設備- 3F-2	撒水頭	目視	正常	董家圻	2022-06-11 09:15:00	
		末端查驗管	目視	正常	董家圻	2022-06-11 09:14:59	
		閥類	目視	正常	董家圻	2022-06-11 09:14:59	
		蜂鳴器	目視	正常	董家圻	2022-06-11 09:14:58	
		壓力表	目視	正常	董家圻	2022-06-11 09:14:57	
		壓力開關	目視	正常	董家圻	2022-06-11 09:14:56	
11	思源樓4F 自動撒水設備- 4F-1	自動警報逆止閥	目視	正常	董家圻	2022-06-11 09:14:56	
		撒水頭	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 14:52:06	
		末端查驗管	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 14:52:05	
		閥類	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 14:52:04	
		蜂鳴器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 14:52:03	
		壓力表	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 14:52:02	
		壓力開關	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 14:51:54	
12	思源樓4F 自動撒水設備- 4F-2	自動警報逆止閥	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 14:51:53	
		撒水頭	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 14:48:34	
		末端查驗管	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 14:48:33	
		閥類	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 14:48:32	
		蜂鳴器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 14:48:31	
		壓力表	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 14:48:30	
		壓力開關	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 14:48:30	
13	思源樓5F 自動撒水設備- 5F-1	自動警報逆止閥	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 14:48:29	
		撒水頭	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 10:54:26	
		末端查驗管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 10:54:25	
		閥類	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 10:54:24	
		蜂鳴器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 10:54:23	
		壓力表	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 10:54:23	
		壓力開關	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 10:54:22	
14	思源樓5F 自動撒水設備- 5F-2	自動警報逆止閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 10:54:21	
		撒水頭	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 10:55:21	
		末端查驗管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 10:55:20	
		閥類	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 10:55:16	
		蜂鳴器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 10:55:14	
		壓力表	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 10:55:13	
		壓力開關	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 10:55:12	
15	思源樓6F 自動撒水設備- 6F-1	自動警報逆止閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 10:55:09	
		撒水頭	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:55:35	
		末端查驗管	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:55:33	
		閥類	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:55:32	
		蜂鳴器	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:55:31	
		壓力表	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:55:31	
		壓力開關	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:55:30	
16	思源樓6F 自動撒水設備- 6F-2	自動警報逆止閥	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:55:29	
		撒水頭	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 16:33:37	
		末端查驗管	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 16:33:34	
		閥類	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 16:33:34	
		蜂鳴器	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 16:33:33	
		壓力表	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 16:33:32	
		壓力開關	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 16:33:31	
17	思源樓7F 自動撒水設備- 7F-1	自動警報逆止閥	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 16:33:30	
		撒水頭	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:20:45	
		末端查驗管	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:20:44	
		閥類	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:20:43	
		蜂鳴器	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:20:42	
		壓力表	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:20:41	
		壓力開關	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:20:40	
		自動警報逆止閥	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:20:39	
		撒水頭	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:06:46	

18	思源樓7F 自動撒水設備- 7F-2	末端查驗管	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:06:45	
		閥類	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:06:44	
		蜂鳴器	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:06:43	
		壓力表	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:06:43	
		壓力開關	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:06:42	
		自動警報逆止閥	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:06:41	
19	思源樓8F 自動撒水設備- 8F-1	撒水頭	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:09:40	
		末端查驗管	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:09:40	
		閥類	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:09:39	
		蜂鳴器	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:09:37	
		壓力表	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:09:36	
		壓力開關	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:09:35	
20	思源樓8F 自動撒水設備- 8F-2	自動警報逆止閥	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:09:34	
		撒水頭	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:49:37	
		末端查驗管	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:49:36	
		閥類	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:49:35	
		蜂鳴器	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:49:34	
		壓力表	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:49:34	
21	思源樓9F 自動撒水設備- 9F-1	壓力開關	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:49:33	
		自動警報逆止閥	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 10:49:32	
		撒水頭	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 10:15:53	
		末端查驗管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 10:15:50	
		閥類	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 10:15:46	
		蜂鳴器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 10:15:45	
22	思源樓9F 自動撒水設備- 9F-2	壓力表	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 10:15:42	
		壓力開關	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 10:15:41	
		自動警報逆止閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 10:15:40	
		撒水頭	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 10:30:03	
		末端查驗管	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 10:30:02	
		閥類	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 10:29:59	
23	思源樓B1F 自動撒水設備- B1F-1	蜂鳴器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 10:29:58	
		壓力表	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 10:29:57	
		壓力開關	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 10:29:56	
		自動警報逆止閥	目視	正常	曾耀緯	2022-06-29 10:29:55	
		撒水頭	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 15:08:51	
		末端查驗管	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 15:08:50	
24	思源樓B1F 自動撒水設備- B1F-2	閥類	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 15:08:49	
		蜂鳴器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 15:08:48	
		壓力表	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 15:08:48	
		壓力開關	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 15:08:47	
		自動警報逆止閥	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 15:08:46	
		撒水頭	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 15:09:05	
24	思源樓B1F 自動撒水設備- B1F-2	末端查驗管	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 15:09:03	
		閥類	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 15:09:03	
		蜂鳴器	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 15:09:02	
		壓力表	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 15:09:01	
		壓力開關	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 15:09:00	
		自動警報逆止閥	目視	正常	錢志瑜	2022-06-28 15:09:00	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2022/06/30 15:34:27

承商駐院主任：謝濟隆
2022/06/30 15:44:25

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/30 12:43:13