

## 三門診避難器具(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	第三門診3F 救助袋-S-03-01	避難器具燈	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 15:14:30	
		固定部	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 15:14:29	
		固定架	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 15:14:28	
		本體	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 15:14:27	
2	第三門診4F 救助袋-S-04-01	避難器具燈	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:48:26	
		固定部	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:48:24	
		固定架	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:48:23	
		本體	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:48:23	
3	第三門診5F 救助袋-S-05-01	避難器具燈	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:40:30	
		固定部	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:40:28	
		固定架	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:40:27	
		本體	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:40:26	
4	第三門診6F 救助袋-S-06-01	避難器具燈	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 14:57:14	
		固定部	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 14:57:13	
		固定架	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 14:57:12	
		本體	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 14:57:11	
5	第三門診7F 救助袋-S-07-01	避難器具燈	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 14:47:29	
		固定部	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 14:47:27	
		固定架	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 14:47:27	
		本體	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 14:47:26	
6	第三門診8F 自走式避難梯-AE2	避難器具燈	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 14:43:58	
		進出口安全門（火警連動開啟）	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 14:43:56	
		踏板迴轉	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 14:43:55	
		緊急停止	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 14:43:54	
		踏板	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 14:43:52	
		軌道	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 14:43:51	
		傳動鍊條	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 14:43:50	
		剎車鋼索	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 14:43:49	
7	第三門診8F 救助袋-S-08-01	支固架	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 14:43:48	
		避難器具燈	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 14:39:27	
		固定部	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 14:39:26	
		固定架	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 14:39:25	
8	第三門診8F 救助袋-S-08-02	本體	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 14:39:24	
		避難器具燈	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 14:39:44	
		固定部	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 14:39:42	
		固定架	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 14:39:41	
9	第三門診8F 救助袋-S-08-03	本體	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 14:39:40	
		避難器具燈	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 14:39:59	
		固定部	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 14:39:57	
		固定架	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 14:39:56	
10	第三門診8F 救助袋-S-08-04	本體	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 14:39:56	
		避難器具燈	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 14:40:15	
		固定部	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 14:40:12	
		固定架	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 14:40:12	
11	第三門診9F 救助袋-S-09-01	本體	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 14:40:11	
		避難器具燈	目視	正常	吳金龍	2022-06-14 09:44:24	
		固定部	目視	正常	吳金龍	2022-06-14 09:44:23	
		固定架	目視	正常	吳金龍	2022-06-14 09:44:22	
12	第三門診9F 救助袋-S-09-02	本體	目視	正常	吳金龍	2022-06-14 09:44:21	
		避難器具燈	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 14:30:32	
		固定部	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 14:30:29	
		固定架	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 14:30:28	
13	第三門診B1F 避難梯-S-B1-01	本體	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 14:30:27	
		避難器具燈	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:34:14	
		固定部	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:34:12	
		固定架	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:34:12	
		本體	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:34:11	
		避難器具燈	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:31:14	

14	第三門診R1F 自走式避難梯- AE1	玻璃磁力拉門（火警連動開啟）	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:31:12	
		踏板迴轉	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:31:11	
		緊急停止	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:31:11	
		踏板	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:31:10	
		軌道	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:31:09	
		傳動鍊條	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:31:08	
		剎車鋼索	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:31:08	
		支固架	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:31:07	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生  
 2022/06/24 13:01:58

承商駐院主任：謝濱隆  
 2022/06/24 20:30:42

承辦工程司：倪銘仁  
 2022/06/30 12:42:42