

介壽堂室內消防栓檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	介壽堂1F	瞄子	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:42:01	
	消防栓-F-01-01	水帶	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:42:00	
		消防栓	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:41:59	
2	介壽堂1F	瞄子	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:39:58	
	消防栓-F-01-02	水帶	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:39:57	
		消防栓	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:39:56	
3	介壽堂2F	瞄子	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:43:00	
	消防栓-F-02-01	水帶	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:42:59	
		消防栓	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:42:59	
4	介壽堂2F	瞄子	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:44:18	
	消防栓-F-02-02	水帶	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:44:17	
		消防栓	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:44:16	
5	介壽堂2F	瞄子	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:47:08	
	消防栓-F-02-03	水帶	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:47:07	
		消防栓	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:47:07	
6	介壽堂2F	瞄子	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:47:53	
	消防栓-F-02-04	水帶	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:47:52	
		消防栓	目視	正常	錢志浩	2022-06-14 09:47:51	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2022/06/27 12:18:12

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/27 20:08:58

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/30 10:35:14