

護士宿舍ABC出口標示燈(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	護士宿舍 ABC1F 出口燈-L-01-01	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:03:12	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:03:10	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:03:09	
2	護士宿舍 ABC1F 出口燈-L-01-03	蓄電池	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:02:15	
		光源	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:02:14	
		外型	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:02:13	
3	護士宿舍 ABC2F 出口燈-L-02-01	蓄電池	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:21:06	
		光源	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:21:04	
		外型	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:21:03	
4	護士宿舍 ABC2F 出口燈-L-02-02	蓄電池	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:17:17	
		光源	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:17:15	
		外型	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:17:15	
5	護士宿舍 ABC2F 出口燈-L-02-03	蓄電池	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		光源	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		外型	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
6	護士宿舍 ABC3F 出口燈-L-03-01	蓄電池	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:24:43	
		光源	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:24:42	
		外型	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:24:41	
7	護士宿舍 ABC3F 出口燈-L-03-02	蓄電池	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:27:02	
		光源	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:27:01	
		外型	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:27:00	
8	護士宿舍 ABC3F 出口燈-L-03-03	蓄電池	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:29:28	
		光源	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:29:27	
		外型	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:29:26	
9	護士宿舍 ABC4F 出口燈-L-04-01	蓄電池	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:36:47	
		光源	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:36:45	
		外型	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:36:45	
10	護士宿舍 ABC4F 出口燈-L-04-02	蓄電池	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:34:29	
		光源	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:34:26	
		外型	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:34:26	
11	護士宿舍 ABC4F 出口燈-L-04-03	蓄電池	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:32:17	
		光源	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:32:15	
		外型	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:32:14	
12	護士宿舍 ABCB1F 出口燈-L-B1-01	蓄電池	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:12:45	
		光源	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:12:44	
		外型	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:12:43	
13	護士宿舍 ABC1F 緊急照明燈-E-01-07	蓄電池	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		光源	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		外型	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
14	護士宿舍 ABC1F 出口燈-L-01-02	蓄電池	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:06:33	
		光源	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:06:32	
		外型	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:06:31	
15	護士宿舍 ABC1F 出口燈-L-01-05	外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 15:48:33	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 15:48:35	
		蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-28 15:48:37	
16	護士宿舍 ABC1F	蓄電池	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:09:49	
		光源	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:09:47	

	出口燈-L-01-03	外型	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:09:46	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生 2022/06/28 15:41:24
承商駐院主任：謝濱隆 2022/06/28 20:49:55
承辦工程司：倪銘仁 2022/06/30 11:13:28