

每日【例假日】水池檢查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 03 月 01 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

每日【例假日】水池檢查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 03 月 02 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	思源樓1F 山坡水池—樓後方	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 13:41:15	
2	婦幼水庫地面下 婦幼地面下水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-02 10:45:33	
備註:							
改善措施:							

每日【例假日】水池檢查

承商工程師：蕭獻政 2022/03/02 16:53:29 承商駐院主任：謝濱隆 2022/03/03 16:16:44 承辦工程司：黃睿楷 2022/03/07 11:55:06

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 03 月 03 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

每日【例假日】水池檢查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 03 月 04 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

每日【例假日】水池檢查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 03 月 05 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-05 00:00)	
2	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-05 00:00)	
3	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-05 00:00)	
4	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-05 00:00)	
5	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-05 00:00)	
6	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-05 00:00)	
7	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-05 00:00)	
8	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-05 00:00)	
9	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-05 00:00)	

10	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-05 00:00)	
11	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-05 00:00)	
12	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-05 00:00)	
13	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-05 00:00)	
14	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-05 00:00)	
15	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-05 00:00)	
16	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-05 00:00)	
17	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-05 00:00)	
18	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-05 00:00)	
19	思源樓1F 山坡水池--一樓 後方	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-05 00:00)	
20	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-05 00:00)	
21	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-05 00:00)	
22	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-05 00:00)	
23	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-05 00:00)	
24	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-05 00:00)	
25	動力中心B1F 沖洗水池 PWTB1-1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-05 00:00)	
26	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-05 00:00)	
27	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-05 00:00)	
28	婦幼水庫地面 下 婦幼地面下水 池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-05 00:00)	
29	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-05 00:00)	
30	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-05 00:00)	
31	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-05 00:00)	
32	立體停車場 B2F 水池B2F	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-05 00:00)	
33	動力中心B1F 沖洗水池 RWTB1-1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-05 00:00)	

備註:
改善措施:

每日【例假日】水池檢查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 03 月 06 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-06 00:00)	
2	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-06 00:00)	
3	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-06 00:00)	
4	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-06 00:00)	
5	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-06 00:00)	
6	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-06 00:00)	
7	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-06 00:00)	
8	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-06 00:00)	
9	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-06 00:00)	
10	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-06 00:00)	
11	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-06 00:00)	
12	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-06 00:00)	
13	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-06 00:00)	
14	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-06 00:00)	
15	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-06 00:00)	
16	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-06 00:00)	
17	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-06 00:00)	
18	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-06 00:00)	
19	思源樓1F 山坡水池—樓 後方	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-06 00:00)	
20	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-06 00:00)	

21	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-06 00:00)	
22	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-06 00:00)	
23	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-06 00:00)	
24	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-06 00:00)	
25	動力中心B1F 沖洗水池 PWTB1-1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-06 00:00)	
26	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-06 00:00)	
27	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-06 00:00)	
28	婦幼水庫地面 下 婦幼地面下水 池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-06 00:00)	
29	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-06 00:00)	
30	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-06 00:00)	
31	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-06 00:00)	
32	立體停車場 B2F 水池B2F	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-06 00:00)	
33	動力中心B1F 沖洗水池 RWTB1-1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-06 00:00)	
備註:							
改善措施:							

毎日【例假日】水池検査

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 03 月 07 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

毎日【例假日】水池検査

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 03 月 08 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

毎日【例假日】水池検査

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 03 月 09 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場 B2F 水池B2F	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-03-09 15:06:00	
備註:							
改善措施:							

毎日【例假日】水池検査

承商工程師：蕭獻政
 2022/03/11 10:22:39

承商駐院主任：謝濱隆
 2022/03/14 09:38:09

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 03 月 10 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

每日[例假日]水池檢查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 03 月 11 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

每日[例假日]水池檢查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 03 月 12 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-12 00:00)	
2	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-12 00:00)	
3	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-12 00:00)	
4	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-12 00:00)	
5	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-12 00:00)	
6	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-12 00:00)	
7	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-12 00:00)	
8	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-12 00:00)	
9	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-12 00:00)	
10	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-12 00:00)	
11	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-12 00:00)	
12	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-12 00:00)	
13	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-12 00:00)	
14	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-12 00:00)	
15	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-12 00:00)	
16	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-12 00:00)	
17	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-12 00:00)	
18	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-12 00:00)	

19	思源樓1F 山坡水池—一樓 後方	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-12 00:00)	
20	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-12 00:00)	
21	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-12 00:00)	
22	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-12 00:00)	
23	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-12 00:00)	
24	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-12 00:00)	
25	動力中心B1F 沖洗水池 PWTB1-1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-12 00:00)	
26	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-12 00:00)	
27	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-12 00:00)	
28	婦幼水庫地面 下 婦幼地面下水 池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-12 00:00)	
29	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-12 00:00)	
30	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-12 00:00)	
31	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-12 00:00)	
32	立體停車場 B2F 水池B2F	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-12 00:00)	
33	動力中心B1F 沖洗水池 RWTB1-1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-12 00:00)	
備註:							
改善措施:							

每日【例假日】水池檢查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 03 月 13 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-13 00:00)	
2	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-13 00:00)	
3	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-13 00:00)	
4	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-13 00:00)	
5	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-13 00:00)	
6	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-13 00:00)	
7	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-13 00:00)	

8	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-13 00:00)	
9	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-13 00:00)	
10	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-13 00:00)	
11	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-13 00:00)	
12	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-13 00:00)	
13	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-13 00:00)	
14	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-13 00:00)	
15	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-13 00:00)	
16	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-13 00:00)	
17	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-13 00:00)	
18	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-13 00:00)	
19	思源樓1F 山坡水池—一樓 後方	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-13 00:00)	
20	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-13 00:00)	
21	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-13 00:00)	
22	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-13 00:00)	
23	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-13 00:00)	
24	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-13 00:00)	
25	動力中心B1F 沖洗水池 PWTB1-1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-13 00:00)	
26	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-13 00:00)	
27	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-13 00:00)	
28	婦幼水庫地面 下 婦幼地面下水 池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-13 00:00)	
29	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-13 00:00)	
30	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-13 00:00)	
31	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-13 00:00)	

32	立體停車場 B2F 水池B2F	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-13 00:00)	
33	動力中心B1F 沖洗水池 RWTB1-1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-13 00:00)	
備註:							
改善措施:							

每日[例假日]水池檢查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 03 月 14 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

每日[例假日]水池檢查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 03 月 15 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

每日[例假日]水池檢查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 03 月 16 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

每日[例假日]水池檢查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 03 月 17 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

每日[例假日]水池檢查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 03 月 18 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	思源樓1F 山坡水池——樓 後方	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 14:34:58	
2	婦幼水庫地面 下 婦幼地面下水 池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-03-18 14:24:46	
備註:							
改善措施:							

每日[例假日]水池檢查

承商工程師：蕭獻政 承商駐院主任：謝濟隆
2022/03/18 16:35:37 2022/04/14 12:55:10

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 03 月 19 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-19 00:00)	
2	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-19 00:00)	
3	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-19 00:00)	
4	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-19 00:00)	

5	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-19 00:00)	
6	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-19 00:00)	
7	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-19 00:00)	
8	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-19 00:00)	
9	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-19 00:00)	
10	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-19 00:00)	
11	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-19 00:00)	
12	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-19 00:00)	
13	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-19 00:00)	
14	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-19 00:00)	
15	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-19 00:00)	
16	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-19 00:00)	
17	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-19 00:00)	
18	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-19 00:00)	
19	思源樓1F 山坡水池—一樓 後方	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-19 00:00)	
20	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-19 00:00)	
21	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-19 00:00)	
22	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-19 00:00)	
23	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-19 00:00)	
24	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-19 00:00)	
25	動力中心B1F 沖洗水池 PWTB1-1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-19 00:00)	
26	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-19 00:00)	
27	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-19 00:00)	

28	婦幼水庫地面下 婦幼地面下水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-19 00:00)	
29	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-19 00:00)	
30	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-19 00:00)	
31	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-19 00:00)	
32	立體停車場 B2F 水池B2F	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-19 00:00)	
33	動力中心B1F 沖洗水池 RWTB1-1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-19 00:00)	
備註:							
改善措施:							

每日【例假日】水池檢查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 03 月 20 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-20 00:00)	
2	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-20 00:00)	
3	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-20 00:00)	
4	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-20 00:00)	
5	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-20 00:00)	
6	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-20 00:00)	
7	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-20 00:00)	
8	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-20 00:00)	
9	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-20 00:00)	
10	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-20 00:00)	
11	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-20 00:00)	
12	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-20 00:00)	
13	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-20 00:00)	
14	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-20 00:00)	

15	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-20 00:00)	
16	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-20 00:00)	
17	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-20 00:00)	
18	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-20 00:00)	
19	思源樓1F 山坡水池-一樓 後方	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-20 00:00)	
20	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-20 00:00)	
21	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-20 00:00)	
22	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-20 00:00)	
23	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-20 00:00)	
24	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-20 00:00)	
25	動力中心B1F 沖洗水池 PWTB1-1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-20 00:00)	
26	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-20 00:00)	
27	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-20 00:00)	
28	婦幼水庫地面 下 婦幼地面下水 池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-20 00:00)	
29	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-20 00:00)	
30	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-20 00:00)	
31	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-20 00:00)	
32	立體停車場 B2F 水池B2F	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-20 00:00)	
33	動力中心B1F 沖洗水池 RWTB1-1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-20 00:00)	
備註:							
改善措施:							

毎日【例假日】水池検査

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 03 月 22 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

每日【例假日】水池檢查							
單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 03 月 23 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

每日【例假日】水池檢查							
單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 03 月 24 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

每日【例假日】水池檢查							
單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 03 月 25 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

每日【例假日】水池檢查							
單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 03 月 26 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-26 00:00)	
2	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-26 00:00)	
3	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-26 00:00)	
4	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-26 00:00)	
5	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-26 00:00)	
6	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-26 00:00)	
7	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-26 00:00)	
8	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-26 00:00)	
9	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-26 00:00)	
10	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-26 00:00)	
11	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-26 00:00)	
12	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-26 00:00)	
13	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-26 00:00)	
14	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-26 00:00)	

15	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-26 00:00)	
16	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-26 00:00)	
17	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-26 00:00)	
18	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-26 00:00)	
19	思源樓1F 山坡水池--一樓 後方	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-26 00:00)	
20	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-26 00:00)	
21	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-26 00:00)	
22	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-26 00:00)	
23	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-26 00:00)	
24	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-26 00:00)	
25	動力中心B1F 沖洗水池 PWTB1-1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-26 00:00)	
26	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-26 00:00)	
27	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-26 00:00)	
28	婦幼水庫地面 下 婦幼地面下水 池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-26 00:00)	
29	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-26 00:00)	
30	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-26 00:00)	
31	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-26 00:00)	
32	立體停車場 B2F 水池B2F	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-26 00:00)	
33	動力中心B1F 沖洗水池 RWTB1-1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-26 00:00)	
備註:							
改善措施:							

每日【例假日】水池檢查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 03 月 27 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-27 00:00)	
2	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-27 00:00)	

3	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-27 00:00)	
4	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-27 00:00)	
5	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-27 00:00)	
6	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-27 00:00)	
7	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-27 00:00)	
8	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-27 00:00)	
9	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-27 00:00)	
10	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-27 00:00)	
11	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-27 00:00)	
12	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-27 00:00)	
13	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-27 00:00)	
14	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-27 00:00)	
15	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-27 00:00)	
16	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-27 00:00)	
17	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-27 00:00)	
18	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-27 00:00)	
19	思源樓1F 山坡水池——樓 後方	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-27 00:00)	
20	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-27 00:00)	
21	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-27 00:00)	
22	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-27 00:00)	
23	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-27 00:00)	
24	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-27 00:00)	
25	動力中心B1F 沖洗水池 PWTB1-1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-03-27 00:00)	

