

## 一門診避難方向燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	第一門診2F	蓄電池	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
	避難方向燈-D-02-01	光源	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		外型	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
2	第一門診2F	蓄電池	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
	避難方向燈-D-02-02	光源	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		外型	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
3	第一門診3F	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:57:01	
	避難方向燈-D-03-01	光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:57:01	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:57:00	
4	第一門診3F	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:57:03	
	避難方向燈-D-03-04	光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:57:03	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:57:02	
5	第一門診3F	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:57:06	
	避難方向燈-D-03-05	光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:57:05	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:57:04	
6	第一門診3F	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:57:08	
	避難方向燈-D-03-06	光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:57:07	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:57:07	
7	第一門診3F	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:57:11	
	避難方向燈-D-03-07	光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:57:10	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:57:09	
8	第一門診3F	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:57:13	
	避難方向燈-D-03-08	光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:57:12	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:57:11	
9	第一門診3F	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:58:52	
	避難方向燈-D-03-02	光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:58:51	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:58:50	
10	第一門診3F	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:58:54	
	避難方向燈-D-03-03	光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:58:53	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:58:53	
11	第一門診4F	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:53:35	
	避難方向燈-D-04-01	光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:53:35	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:53:34	
12	第一門診4F	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:53:38	
	避難方向燈-D-04-05	光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:53:37	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:53:36	
13	第一門診4F	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:53:40	
	避難方向燈-D-04-06	光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:53:39	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:53:38	
14	第一門診4F	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:53:42	
	避難方向燈-D-04-08	光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:53:42	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:53:41	
15	第一門診4F	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:51:02	
	避難方向燈-D-04-02	光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:51:01	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:51:01	
16	第一門診4F	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:51:04	
	避難方向燈-D-04-03	光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:51:04	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:51:03	
17	第一門診4F	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:51:07	
	避難方向燈-D-04-04	光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:51:06	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:51:05	
18	第一門診4F	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:51:09	
	避難方向燈-D-04-07	光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:51:08	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:51:08	
19	第一門診B1F	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:26:20	
	避難方向燈-D-B1-01	光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:26:19	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:26:18	
	第一門診B1F	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:26:22	

20	避難方向燈-D-B1-04	光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:26:21	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:26:21	
21	第一門診B1F	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:26:24	
	避難方向燈-D-B1-05	光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:26:24	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:26:23	
22	第一門診B1F	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:26:27	
	避難方向燈-D-B1-06	光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:26:26	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:26:25	
23	第一門診B1F	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:26:29	
	避難方向燈-D-B1-07	光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:26:28	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:26:27	
24	第一門診B1F	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:26:31	
	避難方向燈-D-B1-08	光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:26:30	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:26:30	
25	第一門診B1F	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:46:02	
	避難方向燈-D-B1-02	光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:46:01	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:46:00	
26	第一門診B1F	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:46:04	
	避難方向燈-D-B1-03	光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:46:03	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:46:02	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生  
2022/06/24 09:51:02

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/24 19:36:49

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/30 12:35:15