

每日[平常日]水池檢查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 01 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	二門診RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 11:00:00	
2	三門診R2F 屋頂沖洗水池-A	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 11:17:36	
3	三門診R2F 屋頂沖洗水池-B	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 11:17:37	
4	三門診B3F 飲用水池A	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 11:09:04	
5	三門診B3F 飲用水池B	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 11:09:05	
6	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 11:20:16	
7	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:29:12	
8	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 11:20:15	
9	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:29:11	
10	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 14:31:00	
11	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 14:24:31	
12	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 14:20:48	
13	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 16:08:25	
14	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 14:30:58	
15	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 14:24:30	
16	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 14:20:46	
17	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 16:08:25	
18	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 14:30:58	
19	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 14:20:45	
20	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 10:48:27	
21	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1.4	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 10:48:26	

22	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 10:48:25	
23	井水處理廠 B1F 原水水池1	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-01 10:13:48	
24	井水處理廠 B1F 中間水池1	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-01 10:13:47	
25	井水處理廠 B1F 清水水池1	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-01 10:13:49	
26	井水處理廠 B1F 清水水池2	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-01 10:13:50	
27	立體停車場 B2F 停車場水池- B2F	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-01 10:05:45	
28	托兒所大樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 09:51:41	
29	技警宿舍RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 10:18:04	
30	身障中心RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 14:44:30	
31	身障中心RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 14:44:29	
32	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 10:10:31	
33	後山水庫山坡 水池-低水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 10:25:49	
34	後山水庫山坡 水池-高水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 10:25:51	
35	山上學苑山坡 水池-山坡	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 10:27:51	
36	思源樓1F 山坡水池—樓 後方	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 09:56:27	
37	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 09:06:00	
38	致德樓RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 14:27:07	
39	致德樓RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 14:27:06	
40	迴旋加速中心 RF 頂樓水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 10:04:05	
41	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:38:41	
42	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:38:43	
43	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:54:24	
44	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:54:25	
45	動力中心B1F 沖洗水池 PWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:54:27	
46	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:57:08	
47	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:57:07	

48	婦幼水庫地下 婦幼地下水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 10:35:52	
49	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 10:28:39	
50	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 10:28:38	
51	精神樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 10:09:26	
52	臨床訓練中心 RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 10:18:05	
53	中繼水池山坡 山坡水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 10:12:06	
54	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-01 10:08:38	
55	三門診R2F 屋頂飲用水池-A	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 11:17:38	
56	三門診R2F 屋頂飲用水池-B	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 11:17:39	
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]水池檢查

承商工程師：蕭獻政 2022/06/01 16:42:58
 承商駐院主任：謝濱隆 2022/06/01 19:01:02
 承辦工程司：黃睿楷 2022/06/02 15:23:57

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 02 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	二門診RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 09:40:32	
2	三門診R2F 屋頂沖洗水池-A	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 09:27:29	
3	三門診R2F 屋頂沖洗水池-B	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 09:27:30	
4	三門診B3F 飲用水池A	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 09:08:48	
5	三門診B3F 飲用水池B	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 09:08:49	
6	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 16:03:02	
7	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 16:31:30	
8	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 16:03:01	
9	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 16:31:29	
10	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 15:54:32	
11	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 14:48:40	
12	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 15:58:58	
13	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 15:58:03	

14	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 15:54:31	
15	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 14:48:39	
16	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 15:58:57	
17	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 15:58:02	
18	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 15:54:30	
19	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 15:58:56	
20	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 14:31:56	
21	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1.4	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 14:31:55	
22	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 14:31:54	
23	井水處理廠 B1F 原水水池1	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-02 10:38:09	
24	井水處理廠 B1F 中間水池1	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-02 10:38:08	
25	井水處理廠 B1F 清水水池1	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-02 10:38:10	
26	井水處理廠 B1F 清水水池2	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-02 10:38:11	
27	立體停車場 B2F 停車場水池- B2F	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-02 10:28:31	
28	托兒所大樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 10:47:55	
29	技警宿舍RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 10:26:55	
30	身障中心RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 08:40:13	
31	身障中心RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 08:40:10	
32	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 10:22:02	
33	後山水庫山坡 水池-低水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 10:33:15	
34	後山水庫山坡 水池-高水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 10:33:17	
35	山上學苑山坡 水池-山坡	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 10:35:07	
36	思源樓1F 山坡水池-一樓 後方	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 10:10:02	
37	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:41:26	

38	致德樓RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 08:07:37	
39	致德樓RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 08:07:35	
40	迴旋加速中心 RF 頂樓水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 10:16:43	
41	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 08:52:29	
42	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 08:52:30	
43	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:19:34	
44	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:19:35	
45	動力中心B1F 沖洗水池 PWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:19:36	
46	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:20:08	
47	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:20:07	
48	婦幼水庫地面 下 婦幼地下水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 09:54:46	
49	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 10:41:28	
50	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 10:41:26	
51	精神樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 13:50:23	
52	臨床訓練中心 RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 10:26:56	
53	中繼水池山坡 山坡水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 10:21:04	
54	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	張玗翊	2022-06-02 10:22:54	
55	三門診R2F 屋頂飲用水池-A	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 09:27:31	
56	三門診R2F 屋頂飲用水池-B	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 09:27:33	
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]水池檢查

承商工程師：蕭獻政
2022/06/02 16:28:12

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/02 19:23:17

承辦工程司：黃睿楷
2022/06/06 14:15:48

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 03 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	二門診RF 屋頂水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
2	三門診R2F 屋頂沖洗水池-A	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
3	三門診R2F 屋頂沖洗水池-B	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
4	三門診B3F 飲用水池A	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
5	三門診B3F 飲用水池B	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	

6	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
7	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
8	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
9	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
10	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
11	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
12	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
13	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
14	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
15	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
16	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
17	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
18	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
19	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
20	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
21	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1.4	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
22	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
23	井水處理廠 B1F 原水水池1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
24	井水處理廠 B1F 中間水池1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
25	井水處理廠 B1F 清水水池1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
26	井水處理廠 B1F 清水水池2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
27	立體停車場 B2F 停車場水池- B2F	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	

28	托兒所大樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
29	技警宿舍RF 屋頂水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
30	身障中心RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
31	身障中心RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
32	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
33	後山水庫山坡 水池-低水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
34	後山水庫山坡 水池-高水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
35	山上學苑山坡 水池-山坡	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
36	思源樓1F 山坡水池-一樓 後方	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
37	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
38	致德樓RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
39	致德樓RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
40	迴旋加速中心 RF 頂樓水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
41	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
42	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
43	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
44	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
45	動力中心B1F 沖洗水池 PWTB1-1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
46	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
47	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
48	婦幼水庫地面 下 婦幼地面下水 池	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
49	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
50	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
51	精神樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
52	臨床訓練中心 RF 屋頂水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
53	中繼水池山坡 山坡水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
54	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	

55	三門診R2F 屋頂飲用水池-A	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
56	三門診R2F 屋頂飲用水池-B	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]水池檢查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 04 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 11:25:06	
2	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:03:06	
3	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 11:25:05	
4	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:03:05	
5	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 11:16:56	
6	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 11:13:52	
7	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 11:11:34	
8	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 11:22:01	
9	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 11:16:55	
10	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 11:13:51	
11	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 11:11:34	
12	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 11:22:00	
13	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 11:16:54	
14	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 11:11:33	
15	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 11:00:31	
16	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1.4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 11:00:30	
17	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 11:00:30	
18	井水處理廠 B1F 原水水池1	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-04 14:20:04	

19	井水處理廠 B1F 中間水池1	設備狀況	目視	正常	張玟翊	2022-06-04 14:20:03	
20	井水處理廠 B1F 清水水池1	設備狀況	目視	正常	張玟翊	2022-06-04 14:20:05	
21	井水處理廠 B1F 清水水池2	設備狀況	目視	正常	張玟翊	2022-06-04 14:20:06	
22	立體停車場 B2F 停車場水池- B2F	設備狀況	目視	正常	張玟翊	2022-06-04 14:16:27	
23	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 14:06:40	
24	思源樓1F 山坡水池--一樓 後方	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:37:41	
25	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 10:07:19	
26	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:27:25	
27	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:27:24	
28	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 14:18:58	
29	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 14:18:57	
30	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	張玟翊	2022-06-04 14:13:07	
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]水池檢查

承商工程師：蕭獻政
2022/06/05 08:16:42

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/05 08:21:11

承辦工程司：黃睿楷
2022/06/06 14:20:28

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 05 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	二門診RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 09:26:51	
2	三門診R2F 屋頂沖洗水池- A	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 09:42:33	
3	三門診R2F 屋頂沖洗水池- B	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 09:42:34	
4	三門診B3F 飲用水池A	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 09:34:16	
5	三門診B3F 飲用水池B	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 09:34:16	
6	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 07:54:05	
7	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 08:30:04	
8	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 07:54:03	
9	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 08:30:03	
10	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 11:02:23	

11	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:56:13	
12	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:53:21	
13	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 11:03:46	
14	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 11:02:22	
15	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:56:11	
16	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:53:20	
17	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 11:03:45	
18	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 11:02:19	
19	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:53:18	
20	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:45:17	
21	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1.4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:45:16	
22	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:45:15	
23	托兒所大樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 08:26:24	
24	技警宿舍RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 08:54:59	
25	身障中心RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 10:46:41	
26	身障中心RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 10:46:40	
27	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:31:21	
28	後山水庫山坡 水池-低水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 09:01:27	
29	後山水庫山坡 水池-高水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 09:01:28	
30	山上學苑山坡 水池-山坡	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 09:03:18	
31	思源樓1F 山坡水池—樓 後方	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 08:58:35	
32	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:27:56	
33	致德樓RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 10:31:51	
34	致德樓RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 10:31:50	
35	迴旋加速中心 RF 頂樓水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 08:42:30	

36	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:48:51	
37	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:48:52	
38	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:45:44	
39	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:45:46	
40	動力中心B1F 沖洗水池 PWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:45:48	
41	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:46:40	
42	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:46:39	
43	婦幼水庫地面 下 婦幼地面下水 池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 09:10:16	
44	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 07:48:58	
45	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 07:48:56	
46	精神樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 08:46:11	
47	臨床訓練中心 RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 08:55:00	
48	中繼水池山坡 山坡水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 08:48:57	
49	三門診R2F 屋頂飲用水池- A	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 09:42:35	
50	三門診R2F 屋頂飲用水池- B	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 09:42:36	

備註:
改善措施:

每日[平常日]水池檢查

承商工程師：蕭獻政 2022/06/07 16:45:02
 承商駐院主任：謝濱隆 2022/06/07 19:32:41
 承辦工程司：黃睿楷 2022/06/08 09:28:02

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 06 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	二門診RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 14:51:54	
2	三門診R2F 屋頂沖洗水池- A	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 15:01:55	
3	三門診R2F 屋頂沖洗水池- B	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 15:01:57	
4	三門診B3F 飲用水池A	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 09:58:01	
5	三門診B3F 飲用水池B	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 09:58:03	
6	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 08:58:58	
7	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 08:37:53	
8	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 08:58:55	

9	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 08:37:51	
10	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 15:07:53	
11	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 15:03:07	
12	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 14:58:58	
13	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 15:15:54	
14	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 15:07:52	
15	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 15:03:05	
16	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 14:58:56	
17	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 15:15:51	
18	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 15:07:50	
19	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 14:58:55	
20	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 14:41:49	
21	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1.4	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 14:41:48	
22	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 14:41:46	
23	井水處理廠 B1F 原水水池1	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-06 09:45:01	
24	井水處理廠 B1F 中間水池1	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-06 09:44:59	
25	井水處理廠 B1F 清水水池1	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-06 09:45:02	
26	井水處理廠 B1F 清水水池2	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-06 09:45:05	
27	立體停車場 B2F 停車場水池- B2F	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-06 09:53:39	
28	托兒所大樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 09:03:00	
29	技警宿舍RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 10:22:30	
30	身障中心RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 16:08:30	
31	身障中心RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 16:08:28	

32	法定停車場地面下二號門地面下水池	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 11:03:29	
33	後山水庫山坡水池-低水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 10:33:06	
34	後山水庫山坡水池-高水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 10:33:07	
35	山上學苑山坡水池-山坡	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 10:35:21	
36	思源樓1F山坡水池--一樓後方	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 09:09:11	
37	思源樓RF屋頂水池	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:49:28	
38	致德樓RF飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 15:49:44	
39	致德樓RF沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 15:49:43	
40	迴旋加速中心RF頂樓水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 09:35:20	
41	動力中心RF沖洗水池	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:04:53	
42	動力中心RF飲用水池	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:04:56	
43	動力中心1F受水池	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:33:56	
44	動力中心B1F沖洗水池FWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:33:57	
45	動力中心B1F沖洗水池PWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:33:59	
46	動力中心B1F飲用水池PWTB1-5	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:34:31	
47	動力中心B1F飲用水池PWTB1-1-4	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:34:29	
48	婦幼水庫地面下婦幼地面下水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 10:43:55	
49	地下連通道1F飲用水池	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 11:16:32	
50	地下連通道1F沖洗水池	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 11:16:29	
51	精神樓RF屋頂水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 09:21:38	
52	臨床訓練中心RF屋頂水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 10:22:31	
53	中繼水池山坡山坡水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 10:13:02	
54	立體停車場RF屋頂水池	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-06 09:57:10	
55	三門診R2F屋頂飲用水池-A	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 15:01:58	
56	三門診R2F屋頂飲用水池-B	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 15:01:59	
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]水池檢查

承商工程師：蕭獻政 承商駐院主任：謝濟隆 承辦工程司：黃睿楷

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 07 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	二門診RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-07 10:16:51	
2	三門診R2F 屋頂沖洗水池-A	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-07 10:16:23	
3	三門診R2F 屋頂沖洗水池-B	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-07 10:16:24	
4	三門診B3F 飲用水池A	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-07 10:16:36	
5	三門診B3F 飲用水池B	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-07 10:16:37	
6	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 14:20:34	
7	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 14:10:42	
8	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 14:20:30	
9	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 14:10:39	
10	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 14:35:09	
11	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 14:28:37	
12	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 14:25:48	
13	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 14:39:21	
14	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 14:35:06	
15	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 14:28:33	
16	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 14:25:45	
17	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 14:39:19	
18	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 14:35:05	
19	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 14:25:44	
20	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 10:59:33	
21	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1.4	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 10:59:29	
22	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 10:59:28	

23	井水處理廠 B1F 原水水池1	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 10:09:46	
24	井水處理廠 B1F 中間水池1	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 10:09:45	
25	井水處理廠 B1F 清水水池1	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 10:09:48	
26	井水處理廠 B1F 清水水池2	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 10:09:49	
27	立體停車場 B2F 停車場水池- B2F	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 10:26:20	
28	托兒所大樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-07 10:18:00	
29	技警宿舍RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-07 10:18:47	
30	身障中心RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-07 10:19:10	
31	身障中心RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-07 10:19:08	
32	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 10:12:16	
33	後山水庫山坡 水池-低水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-07 10:17:31	
34	後山水庫山坡 水池-高水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-07 10:17:32	
35	山上學苑山坡 水池-山坡	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-07 10:17:19	
36	思源樓1F 山坡水池—樓 後方	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-07 10:17:46	
37	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 09:18:57	
38	致德樓RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-07 10:18:59	
39	致德樓RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-07 10:18:57	
40	迴旋加速中心 RF 頂樓水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-07 10:19:18	
41	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:29:19	
42	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:29:22	
43	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:46:26	
44	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:46:27	
45	動力中心B1F 沖洗水池 PWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:46:30	
46	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:47:07	
47	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:47:04	

48	婦幼水庫地下 婦幼地下水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-07 10:17:06	
49	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 10:01:19	
50	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 10:01:16	
51	精神樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-07 10:18:13	
52	臨床訓練中心 RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-07 10:18:49	
53	中繼水池山坡 山坡水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-07 10:18:38	
54	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 10:23:02	
55	三門診R2F 屋頂飲用水池-A	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-07 10:16:25	
56	三門診R2F 屋頂飲用水池-B	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-07 10:16:26	
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]水池檢查

承商工程師：蕭獻政 2022/06/30 10:50:57
 承商駐院主任：謝濱隆 2022/06/30 15:46:49
 承辦工程司：黃睿楷 2022/07/01 09:00:33

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 08 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	二門診RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 10:36:15	
2	三門診R2F 屋頂沖洗水池-A	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 11:00:58	
3	三門診R2F 屋頂沖洗水池-B	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 11:00:59	
4	三門診B3F 飲用水池A	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 10:45:35	
5	三門診B3F 飲用水池B	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 10:45:38	
6	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 08:47:27	
7	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 08:37:37	
8	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 08:47:26	
9	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 08:37:36	
10	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 13:59:57	
11	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:04:18	
12	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 13:48:27	
13	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 13:49:19	

14	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 13:59:55	
15	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:04:16	
16	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 13:48:27	
17	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 13:49:17	
18	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 13:59:54	
19	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 13:48:26	
20	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 10:31:09	
21	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1.4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 10:31:08	
22	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 10:31:07	
23	井水處理廠 B1F 原水水池1	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-08 10:16:26	
24	井水處理廠 B1F 中間水池1	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-08 10:16:25	
25	井水處理廠 B1F 清水水池1	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-08 10:16:27	
26	井水處理廠 B1F 清水水池2	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-08 10:16:30	
27	立體停車場 B2F 停車場水池- B2F	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-08 09:46:23	
28	托兒所大樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 09:09:53	
29	技警宿舍RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 09:46:58	
30	身障中心RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 14:47:37	
31	身障中心RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 14:47:35	
32	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 09:10:40	
33	後山水庫山坡 水池-低水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 10:01:15	
34	後山水庫山坡 水池-高水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 10:01:16	
35	山上學苑山坡 水池-山坡	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 10:04:28	
36	思源樓1F 山坡水池--一樓 後方	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 09:18:10	
37	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 15:19:53	

38	致德樓RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 14:20:15	
39	致德樓RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 14:20:14	
40	迴旋加速中心 RF 頂樓水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 09:29:02	
41	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:13:33	
42	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:13:35	
43	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:46:06	
44	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:46:06	
45	動力中心B1F 沖洗水池 PWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:46:09	
46	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:42:27	
47	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:42:26	
48	婦幼水庫地面 下 婦幼地下面水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 10:15:07	
49	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 08:55:14	
50	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 08:55:12	
51	精神樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 09:32:46	
52	臨床訓練中心 RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 09:46:59	
53	中繼水池山坡 山坡水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 09:36:30	
54	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-08 09:41:42	
55	三門診R2F 屋頂飲用水池-A	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 11:01:00	
56	三門診R2F 屋頂飲用水池-B	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 11:01:01	
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]水池檢查

承商工程師：蕭獻政
2022/06/08 17:24:31

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/08 19:15:25

承辦工程司：黃睿楷
2022/06/09 10:45:55

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 09 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	二門診RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 10:12:29	
2	三門診R2F 屋頂沖洗水池-A	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 10:34:16	
3	三門診R2F 屋頂沖洗水池-B	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 10:34:17	
4	三門診B3F 飲用水池A	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 10:20:41	
5	三門診B3F 飲用水池B	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 10:20:42	

6	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 11:07:31	
7	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 11:05:23	
8	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 11:07:30	
9	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 11:05:22	
10	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 14:46:50	
11	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 14:52:12	
12	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 14:53:20	
13	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 14:43:20	
14	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 14:46:49	
15	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 14:52:11	
16	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 14:53:20	
17	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 14:43:19	
18	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 14:46:48	
19	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 14:53:19	
20	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 14:32:56	
21	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1.4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 14:32:55	
22	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 14:32:55	
23	井水處理廠 B1F 原水水池1	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-09 09:13:52	
24	井水處理廠 B1F 中間水池1	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-09 09:13:51	
25	井水處理廠 B1F 清水水池1	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-09 09:13:53	
26	井水處理廠 B1F 清水水池2	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-09 09:13:54	
27	立體停車場 B2F 停車場水池- B2F	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-09 09:04:19	

28	托兒所大樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 09:10:56	
29	技警宿舍RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 09:38:04	
30	身障中心RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 14:57:22	
31	身障中心RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 14:57:21	
32	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 09:19:14	
33	後山水庫山坡 水池-低水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 09:44:44	
34	後山水庫山坡 水池-高水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 09:44:45	
35	山上學苑山坡 水池-山坡	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 09:46:48	
36	思源樓1F 山坡水池--樓 後方	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 09:15:55	
37	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 09:59:51	
38	致德樓RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 14:38:02	
39	致德樓RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 14:38:01	
40	迴旋加速中心 RF 頂樓水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 09:23:48	
41	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:42:01	
42	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:42:02	
43	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:37:25	
44	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:37:26	
45	動力中心B1F 沖洗水池 PWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:37:27	
46	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:38:09	
47	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:38:09	
48	婦幼水庫地面 下 婦幼地面下水 池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 09:56:17	
49	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 09:21:34	
50	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 09:21:32	
51	精神樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 09:27:38	
52	臨床訓練中心 RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 09:38:05	
53	中繼水池山坡 山坡水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 09:30:54	
54	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-09 09:07:35	

55	三門診R2F 屋頂飲用水池-A	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 10:34:18	
56	三門診R2F 屋頂飲用水池-B	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 10:34:19	
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]水池檢查

承商工程師：蕭獻政
2022/06/09 17:19:56

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/09 20:29:56

承辦工程司：黃睿楷
2022/06/10 08:55:24

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 10 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	二門診RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 10:06:22	
2	三門診R2F 屋頂沖洗水池-A	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 09:58:38	
3	三門診R2F 屋頂沖洗水池-B	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 09:58:40	
4	三門診B3F 飲用水池A	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 09:33:33	
5	三門診B3F 飲用水池B	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 09:33:34	
6	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 07:55:38	
7	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 08:34:35	
8	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 07:55:36	
9	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 08:34:33	
10	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 11:05:39	
11	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 11:02:01	
12	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 10:59:21	
13	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 11:11:07	
14	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 11:05:38	
15	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 11:02:00	
16	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 10:59:20	
17	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 11:11:06	
18	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 11:05:36	
19	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 10:59:19	

20	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 10:45:13	
21	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1-4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 10:45:06	
22	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 10:45:01	
23	井水處理廠 B1F 原水水池1	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-10 10:32:27	
24	井水處理廠 B1F 中間水池1	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-10 10:32:26	
25	井水處理廠 B1F 清水水池1	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-10 10:32:28	
26	井水處理廠 B1F 清水水池2	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-10 10:32:31	
27	立體停車場 B2F 停車場水池- B2F	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-10 10:44:33	
28	托兒所大樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 14:55:06	
29	技警宿舍RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 13:53:45	
30	身障中心RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 09:00:28	
31	身障中心RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 09:00:25	
32	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 10:22:14	
33	後山水庫山坡 水池-低水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 14:31:34	
34	後山水庫山坡 水池-高水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 14:31:36	
35	山上學苑山坡 水池-山坡	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 14:33:56	
36	思源樓1F 山坡水池—樓 後方	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 14:46:57	
37	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:17:22	
38	致德樓RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 08:32:16	
39	致德樓RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 08:32:15	
40	迴旋加速中心 RF 頂樓水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 14:09:22	
41	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:40:06	
42	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:40:08	
43	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:35:01	
44	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:35:02	
45	動力中心B1F 沖洗水池 PWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:35:03	

46	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:36:17	
47	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:36:16	
48	婦幼水庫地面 下 婦幼地面下水 池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 10:25:35	
49	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 10:32:38	
50	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 10:32:37	
51	精神樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 14:04:10	
52	臨床訓練中心 RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 13:53:46	
53	中繼水池山坡 山坡水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 14:00:03	
54	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-10 10:40:00	
55	三門診R2F 屋頂飲用水池- A	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 09:58:41	
56	三門診R2F 屋頂飲用水池- B	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 09:58:42	
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]水池檢查

承商工程師：蕭獻政 2022/06/10 15:32:02
 承商駐院主任：謝濱隆 2022/06/10 19:55:32
 承辦工程司：黃睿楷 2022/06/13 09:49:21

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 11 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]水池檢查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 12 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]水池檢查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 13 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	二門診RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 10:18:27	
2	三門診R2F 屋頂沖洗水池- A	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 09:46:09	
3	三門診R2F 屋頂沖洗水池- B	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 09:46:09	
4	三門診B3F 飲用水池A	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 09:28:19	
5	三門診B3F 飲用水池B	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 09:28:20	
6	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-13 09:23:57	
7	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-13 09:15:57	

8	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-13 09:23:52	
9	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-13 09:15:55	
10	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-13 14:15:57	
11	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-13 14:19:59	
12	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-13 14:09:01	
13	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-13 14:09:53	
14	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-13 14:15:56	
15	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-13 14:19:58	
16	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-13 14:09:00	
17	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-13 14:09:52	
18	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-13 14:15:55	
19	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-13 14:08:58	
20	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-13 13:52:38	
21	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1.4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-13 13:52:37	
22	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-13 13:52:36	
23	井水處理廠 B1F 原水水池1	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-13 10:16:30	
24	井水處理廠 B1F 中間水池1	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-13 10:16:28	
25	井水處理廠 B1F 清水水池1	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-13 10:16:31	
26	井水處理廠 B1F 清水水池2	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-13 10:16:33	
27	立體停車場 B2F 停車場水池- B2F	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-13 09:50:46	
28	托兒所大樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 15:28:22	
29	技警宿舍RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 11:00:53	
30	身障中心RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 15:04:24	

每日[平常日]水池檢查

承商工程師：蕭獻政
2022/06/13 16:03:35

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/14 09:09:27

承辦工程司：黃睿楷
2022/06/14 09:23:46

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 14 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	二門診RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 09:28:48	
2	三門診R2F 屋頂沖洗水池-A	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 09:45:56	
3	三門診R2F 屋頂沖洗水池-B	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 09:45:58	
4	三門診B3F 飲用水池A	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 09:36:55	
5	三門診B3F 飲用水池B	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 09:36:56	
6	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 10:25:43	
7	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:18:34	
8	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 10:25:41	
9	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:18:32	
10	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 11:10:30	
11	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 11:06:49	
12	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 11:02:12	
13	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 11:13:57	
14	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 11:10:28	
15	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 11:06:47	
16	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 11:02:10	
17	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 11:13:56	
18	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 11:10:28	
19	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 11:02:09	
20	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 10:51:21	
21	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1-4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 10:51:19	

22	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 10:51:18	
23	井水處理廠 B1F 原水水池1	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-14 10:22:30	
24	井水處理廠 B1F 中間水池1	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-14 10:22:29	
25	井水處理廠 B1F 清水水池1	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-14 10:22:31	
26	井水處理廠 B1F 清水水池2	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-14 10:22:32	
27	立體停車場 B2F 停車場水池- B2F	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-14 10:15:16	
28	托兒所大樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 08:28:22	
29	技警宿舍RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 08:53:21	
30	身障中心RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 11:01:42	
31	身障中心RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 11:01:41	
32	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 08:58:19	
33	後山水庫山坡 水池-低水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 09:00:01	
34	後山水庫山坡 水池-高水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 09:00:03	
35	山上學苑山坡 水池-山坡	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 09:02:12	
36	思源樓1F 山坡水池—樓 後方	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 08:33:43	
37	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 10:31:39	
38	致德樓RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 10:46:20	
39	致德樓RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 10:46:17	
40	迴旋加速中心 RF 頂樓水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 08:39:35	
41	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:31:05	
42	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:31:07	
43	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:46:20	
44	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:46:21	
45	動力中心B1F 沖洗水池 PWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:46:23	
46	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:46:53	
47	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:46:51	

48	婦幼水庫地下 婦幼地下水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 09:09:48	
49	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:01:20	
50	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:01:18	
51	精神樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 08:42:47	
52	臨床訓練中心 RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 08:53:22	
53	中繼水池山坡 山坡水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 08:45:21	
54	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-14 10:12:22	
55	三門診R2F 屋頂飲用水池-A	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 09:45:58	
56	三門診R2F 屋頂飲用水池-B	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 09:46:00	
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]水池檢查

承商工程師：蕭獻政 2022/06/30 10:50:56
 承商駐院主任：謝濱隆 2022/06/30 15:46:50
 承辦工程司：黃睿楷 2022/07/01 09:00:34

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 15 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	二門診RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 15:45:37	
2	三門診R2F 屋頂沖洗水池-A	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 16:24:20	
3	三門診R2F 屋頂沖洗水池-B	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 16:24:21	
4	三門診B3F 飲用水池A	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 16:32:29	
5	三門診B3F 飲用水池B	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 16:32:31	
6	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 07:55:44	
7	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 08:38:07	
8	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 07:55:42	
9	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 08:38:05	
10	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 10:55:24	
11	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 10:49:16	
12	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 10:46:49	
13	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 10:52:29	

14	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 10:55:23	
15	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 10:49:14	
16	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 10:46:48	
17	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 10:52:28	
18	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 10:55:21	
19	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 10:46:47	
20	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 10:34:30	
21	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1.4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 10:34:29	
22	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 10:34:27	
23	井水處理廠 B1F 原水水池1	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-06-15 14:22:46	
24	井水處理廠 B1F 中間水池1	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-06-15 14:22:45	
25	井水處理廠 B1F 清水水池1	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-06-15 14:22:47	
26	井水處理廠 B1F 清水水池2	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-06-15 14:22:50	
27	立體停車場 B2F 停車場水池- B2F	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-06-15 14:13:27	
28	托兒所大樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 13:59:32	
29	技警宿舍RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 14:42:56	
30	身障中心RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 11:07:37	
31	身障中心RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 11:07:36	
32	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 10:16:07	
33	後山水庫山坡 水池-低水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 14:49:29	
34	後山水庫山坡 水池-高水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 14:49:30	
35	山上學苑山坡 水池-山坡	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 14:51:12	
36	思源樓1F 山坡水池—樓 後方	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 14:18:46	
37	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:18:03	

38	致德樓RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 17:24:35	
39	致德樓RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 17:24:33	
40	迴旋加速中心 RF 頂樓水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 14:12:51	
41	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:40:01	
42	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:40:03	
43	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:35:47	
44	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:35:48	
45	動力中心B1F 沖洗水池 PWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:35:49	
46	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:36:42	
47	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:36:41	
48	婦幼水庫地面 下 婦幼地面下水 池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 15:33:45	
49	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 07:50:52	
50	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 07:50:50	
51	精神樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 14:08:57	
52	臨床訓練中心 RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 14:42:57	
53	中繼水池山坡 山坡水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 14:35:55	
54	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-06-15 14:16:27	
55	三門診R2F 屋頂飲用水池- A	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 16:24:22	
56	三門診R2F 屋頂飲用水池- B	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 16:24:23	
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]水池檢查

承商工程師：蕭獻政
2022/06/15 17:31:55

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/15 19:04:21

承辦工程司：黃睿楷
2022/06/16 09:23:31

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 16 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	二門診RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 11:05:48	
2	三門診R2F 屋頂沖洗水池- A	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 11:19:19	
3	三門診R2F 屋頂沖洗水池- B	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 11:19:20	
4	三門診B3F 飲用水池A	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 11:12:33	
5	三門診B3F 飲用水池B	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 11:12:34	

6	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 09:13:58	
7	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 08:33:12	
8	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 09:13:56	
9	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 08:33:11	
10	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 16:40:37	
11	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 16:29:16	
12	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 16:32:22	
13	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 16:33:45	
14	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 16:40:35	
15	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 16:29:16	
16	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 16:32:20	
17	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 16:33:44	
18	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 16:40:34	
19	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 16:32:19	
20	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 16:12:27	
21	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1.4	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 16:12:27	
22	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 16:12:26	
23	井水處理廠 B1F 原水水池1	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-16 10:12:58	
24	井水處理廠 B1F 中間水池1	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-16 10:12:57	
25	井水處理廠 B1F 清水水池1	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-16 10:12:59	
26	井水處理廠 B1F 清水水池2	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-16 10:13:00	
27	立體停車場 B2F 停車場水池- B2F	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-16 10:01:27	

28	托兒所大樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 10:12:06	
29	技警宿舍RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 10:35:11	
30	身障中心RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 14:30:44	
31	身障中心RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 14:30:43	
32	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 10:29:17	
33	後山水庫山坡 水池-低水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 10:41:46	
34	後山水庫山坡 水池-高水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 10:41:49	
35	山上學苑山坡 水池-山坡	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 10:43:42	
36	思源樓1F 山坡水池—樓 後方	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 10:16:13	
37	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 10:47:31	
38	致德樓RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 14:14:15	
39	致德樓RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 14:14:14	
40	迴旋加速中心 RF 頂樓水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 10:23:58	
41	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 13:55:23	
42	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 13:55:24	
43	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:27:41	
44	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:27:41	
45	動力中心B1F 沖洗水池 PWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:27:42	
46	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:28:40	
47	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:28:40	
48	婦幼水庫地面 下 婦幼地面下水 池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 10:51:04	
49	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 10:14:09	
50	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 10:14:08	
51	精神樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 10:26:52	
52	臨床訓練中心 RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 10:35:12	
53	中繼水池山坡 山坡水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 10:29:23	
54	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-16 10:04:09	

55	三門診R2F 屋頂飲用水池-A	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 11:19:21	
56	三門診R2F 屋頂飲用水池-B	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 11:19:22	
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]水池檢查

承商工程師：蕭獻政 2022/06/16 17:06:14
承商駐院主任：謝濱隆 2022/06/16 19:43:46
承辦工程司：黃睿楷 2022/06/17 10:20:32

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 17 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	二門診RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 10:12:52	
2	三門診R2F 屋頂沖洗水池-A	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 09:38:05	
3	三門診R2F 屋頂沖洗水池-B	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 09:38:07	
4	三門診B3F 飲用水池A	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 09:26:26	
5	三門診B3F 飲用水池B	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 09:26:27	
6	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 14:37:43	
7	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 14:29:35	
8	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 14:37:40	
9	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 14:29:32	
10	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 14:02:50	
11	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 13:58:57	
12	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 14:09:57	
13	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 14:08:54	
14	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 14:02:43	
15	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 13:58:53	
16	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 14:09:53	
17	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 14:08:51	
18	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 14:02:42	
19	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 14:09:52	

20	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 10:55:39	
21	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1-4	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 10:55:36	
22	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 10:55:35	
23	井水處理廠 B1F 原水水池1	設備狀況	目視	正常	張珣翊	2022-06-17 10:25:52	
24	井水處理廠 B1F 中間水池1	設備狀況	目視	正常	張珣翊	2022-06-17 10:25:51	
25	井水處理廠 B1F 清水水池1	設備狀況	目視	正常	張珣翊	2022-06-17 10:25:52	
26	井水處理廠 B1F 清水水池2	設備狀況	目視	正常	張珣翊	2022-06-17 10:25:53	
27	立體停車場 B2F 停車場水池- B2F	設備狀況	目視	正常	張珣翊	2022-06-17 10:36:06	
28	托兒所大樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 14:58:28	
29	技警宿舍RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 13:49:37	
30	身障中心RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 08:59:00	
31	身障中心RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 08:58:58	
32	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 09:25:11	
33	後山水庫山坡 水池-低水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 14:18:44	
34	後山水庫山坡 水池-高水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 14:18:46	
35	山上學苑山坡 水池-山坡	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 14:21:16	
36	思源樓1F 山坡水池--樓 後方	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 10:34:03	
37	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 10:19:17	
38	致德樓RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 08:34:19	
39	致德樓RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 08:34:18	
40	迴旋加速中心 RF 頂樓水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 14:09:56	
41	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:28:42	
42	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:28:48	
43	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:45:48	
44	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:45:48	
45	動力中心B1F 沖洗水池 PWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:45:51	

46	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:46:41	
47	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:46:36	
48	婦幼水庫地面 下 婦幼地面下水 池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 10:24:38	
49	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 09:37:02	
50	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 09:36:59	
51	精神樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 14:06:11	
52	臨床訓練中心 RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 13:49:40	
53	中繼水池山坡 山坡水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 14:02:29	
54	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	張玗翊	2022-06-17 10:32:32	
55	三門診R2F 屋頂飲用水池- A	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 09:38:08	
56	三門診R2F 屋頂飲用水池- B	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 09:38:09	
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]水池檢查

承商工程師：蕭獻政 2022/06/17 16:22:30
 承商駐院主任：謝濱隆 2022/06/17 19:28:40
 承辦工程司：黃睿楷 2022/06/18 20:18:29

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 18 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]水池檢查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 19 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]水池檢查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 20 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	二門診RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 15:44:49	
2	三門診R2F 屋頂沖洗水池- A	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 16:07:42	
3	三門診R2F 屋頂沖洗水池- B	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 16:07:43	
4	三門診B3F 飲用水池A	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 15:50:38	
5	三門診B3F 飲用水池B	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 15:50:39	
6	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:16:00	
7	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:08:33	

8	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:15:59	
9	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:08:31	
10	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 10:19:53	
11	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 10:22:51	
12	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:59:55	
13	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 10:14:35	
14	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 10:19:52	
15	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 10:22:49	
16	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:59:54	
17	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 10:14:33	
18	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 10:19:51	
19	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:59:53	
20	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 10:04:17	
21	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1.4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 10:04:15	
22	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 10:04:14	
23	井水處理廠 B1F 原水水池1	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-20 09:36:23	
24	井水處理廠 B1F 中間水池1	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-20 09:36:22	
25	井水處理廠 B1F 清水水池1	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-20 09:36:23	
26	井水處理廠 B1F 清水水池2	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-20 09:36:27	
27	立體停車場 B2F 停車場水池- B2F	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-20 09:41:46	
28	托兒所大樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 10:08:12	
29	技警宿舍RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 14:57:49	
30	身障中心RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 09:29:57	

31	身障中心RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 09:29:56	
32	法定停車場地面下 二號門地面下水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:46:18	
33	後山水庫山坡水池-低水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 15:10:19	
34	後山水庫山坡水池-高水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 15:10:20	
35	山上學苑山坡水池-山坡	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 15:12:27	
36	思源樓1F 山坡水池-一樓後方	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 10:16:08	
37	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 10:29:09	
38	致德樓RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 09:12:20	
39	致德樓RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 09:12:19	
40	迴旋加速中心RF 頂樓水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 10:26:44	
41	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:14:35	
42	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:14:37	
43	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:11:02	
44	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:11:03	
45	動力中心B1F 沖洗水池 PWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:11:05	
46	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:11:53	
47	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:11:50	
48	婦幼水庫地面下 婦幼地面下水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 15:27:00	
49	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:56:15	
50	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:56:14	
51	精神樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 10:31:21	
52	臨床訓練中心RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 14:57:50	
53	中繼水池山坡 山坡水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 14:50:32	
54	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-20 09:45:07	
55	三門診R2F 屋頂飲用水池-A	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 16:07:43	
56	三門診R2F 屋頂飲用水池-B	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 16:07:45	

備註:

改善措施:

每日[平常日]水池檢查

承商工程師：蕭獻政 2022/06/20 16:34:12
 承商駐院主任：謝濱隆 2022/06/20 20:23:29
 承辦工程司：黃睿楷 2022/06/21 11:03:07

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 21 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	二門診RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 09:28:19	
2	三門診R2F 屋頂沖洗水池-A	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 09:44:33	
3	三門診R2F 屋頂沖洗水池-B	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 09:44:34	
4	三門診B3F 飲用水池A	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 09:36:09	
5	三門診B3F 飲用水池B	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 09:36:10	
6	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 11:28:09	
7	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:26:58	
8	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 11:28:08	
9	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:26:57	
10	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 14:30:21	
11	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 14:21:42	
12	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 14:18:29	
13	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 15:44:44	
14	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 14:30:20	
15	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 14:21:40	
16	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 14:18:27	
17	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 15:44:42	
18	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 14:30:19	
19	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 14:18:27	
20	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 10:48:30	
21	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1-4	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 10:48:29	
22	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 10:48:28	

23	井水處理廠 B1F 原水水池1	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-21 09:19:12	
24	井水處理廠 B1F 中間水池1	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-21 09:19:11	
25	井水處理廠 B1F 清水水池1	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-21 09:19:14	
26	井水處理廠 B1F 清水水池2	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-21 09:19:16	
27	立體停車場 B2F 停車場水池- B2F	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-21 09:24:46	
28	托兒所大樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 08:27:11	
29	技警宿舍RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 08:53:35	
30	身障中心RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 10:35:47	
31	身障中心RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 10:35:46	
32	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 10:18:56	
33	後山水庫山坡 水池-低水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 09:00:33	
34	後山水庫山坡 水池-高水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 09:00:34	
35	山上學苑山坡 水池-山坡	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 09:02:45	
36	思源樓1F 山坡水池-一樓 後方	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 08:33:42	
37	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:11:33	
38	致德樓RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 10:20:40	
39	致德樓RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 10:20:40	
40	迴旋加速中心 RF 頂樓水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 08:39:53	
41	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:50:53	
42	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:50:54	
43	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:55:43	
44	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:55:43	
45	動力中心B1F 沖洗水池 PWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:55:46	
46	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:56:38	

47	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:56:36	
48	婦幼水庫地面 下 婦幼地面下水 池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 09:11:31	
49	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 10:29:24	
50	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 10:29:22	
51	精神樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 08:43:26	
52	臨床訓練中心 RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 08:53:36	
53	中繼水池山坡 山坡水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 08:47:17	
54	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-21 09:28:54	
55	三門診R2F 屋頂飲用水池- A	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 09:44:35	
56	三門診R2F 屋頂飲用水池- B	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 09:44:36	
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]水池檢查

承商工程師：蕭獻政
2022/06/21 17:05:36

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/21 19:50:37

承辦工程司：黃睿楷
2022/06/22 08:42:39

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 22 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	二門診RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 15:57:49	
2	三門診R2F 屋頂沖洗水池- A	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 16:08:24	
3	三門診R2F 屋頂沖洗水池- B	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 16:08:25	
4	三門診B3F 飲用水池A	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 16:31:13	
5	三門診B3F 飲用水池B	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 16:31:15	
6	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 08:38:37	
7	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 08:36:26	
8	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 08:38:36	
9	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 08:36:25	
10	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 16:09:32	
11	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 16:16:26	
12	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 16:14:01	

13	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 16:12:59	
14	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 16:09:31	
15	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 16:16:25	
16	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 16:14:00	
17	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 16:12:58	
18	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 16:09:30	
19	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 16:13:59	
20	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 14:43:42	
21	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1-4	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 14:43:40	
22	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 14:43:39	
23	井水處理廠 B1F 原水水池1	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-22 09:12:49	
24	井水處理廠 B1F 中間水池1	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-22 09:12:47	
25	井水處理廠 B1F 清水水池1	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-22 09:12:50	
26	井水處理廠 B1F 清水水池2	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-22 09:12:52	
27	立體停車場 B2F 停車場水池- B2F	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-22 09:04:31	
28	托兒所大樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 14:10:52	
29	技警宿舍RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 15:07:41	
30	身障中心RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 10:17:39	
31	身障中心RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 10:17:38	
32	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 11:02:15	
33	後山水庫山坡 水池-低水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 15:18:00	
34	後山水庫山坡 水池-高水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 15:18:01	
35	山上學苑山坡 水池-山坡	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 15:20:15	
36	思源樓1F 山坡水池—樓 後方	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 14:24:56	

37	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:58:31	
38	致德樓RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 09:17:07	
39	致德樓RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 09:17:05	
40	迴旋加速中心 RF 頂樓水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 14:44:05	
41	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:15:38	
42	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:15:40	
43	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:32:12	
44	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:32:13	
45	動力中心B1F 沖洗水池 PWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:32:14	
46	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:32:44	
47	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:32:43	
48	婦幼水庫地面 下 婦幼地面下水 池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 15:37:18	
49	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 11:00:37	
50	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 11:00:36	
51	精神樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 14:50:46	
52	臨床訓練中心 RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 15:07:42	
53	中繼水池山坡 山坡水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 17:04:25	
54	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-22 09:01:37	
55	三門診R2F 屋頂飲用水池- A	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 16:08:27	
56	三門診R2F 屋頂飲用水池- B	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 16:08:28	
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]水池檢查

承商工程師：蕭獻政
2022/06/22 17:12:15

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/22 20:10:32

承辦工程司：黃睿楷
2022/06/23 15:25:21

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 23 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	二門診RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 11:04:41	
2	三門診R2F 屋頂沖洗水池- A	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 11:22:02	
3	三門診R2F 屋頂沖洗水池- B	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 11:22:03	

4	三門診B3F 飲用水池A	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 11:15:04	
5	三門診B3F 飲用水池B	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 11:15:05	
6	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 08:49:01	
7	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 08:35:02	
8	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 08:49:00	
9	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 08:34:59	
10	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 14:24:28	
11	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 14:19:00	
12	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 14:29:40	
13	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 14:28:15	
14	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 14:24:27	
15	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 14:18:59	
16	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 14:29:38	
17	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 14:28:14	
18	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 14:24:26	
19	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 14:29:36	
20	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 14:02:51	
21	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1.4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 14:02:49	
22	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 14:02:47	
23	井水處理廠 B1F 原水水池1	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-23 09:50:01	
24	井水處理廠 B1F 中間水池1	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-23 09:50:00	
25	井水處理廠 B1F 清水水池1	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-23 09:50:02	
26	井水處理廠 B1F 清水水池2	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-23 09:50:03	

27	立體停車場 B2F 停車場水池- B2F	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-23 09:44:24	
28	托兒所大樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 08:32:33	
29	技警宿舍RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 08:57:54	
30	身障中心RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 14:24:23	
31	身障中心RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 14:24:22	
32	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 15:03:20	
33	後山水庫山坡 水池-低水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 09:03:56	
34	後山水庫山坡 水池-高水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 09:03:57	
35	山上學苑山坡 水池-山坡	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 09:05:34	
36	思源樓1F 山坡水池--樓 後方	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 08:36:55	
37	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 09:35:54	
38	致德樓RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 14:07:49	
39	致德樓RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 14:07:48	
40	迴旋加速中心 RF 頂樓水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 08:45:46	
41	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:42:51	
42	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:42:54	
43	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:16:43	
44	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:16:45	
45	動力中心B1F 沖洗水池 PWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:16:47	
46	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:17:47	
47	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:17:45	
48	婦幼水庫地面 下 婦幼地面下水 池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 09:12:29	
49	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 15:22:33	
50	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 15:22:32	
51	精神樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 08:48:52	
52	臨床訓練中心 RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 08:57:55	
53	中繼水池山坡 山坡水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 08:51:34	

54	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-23 09:42:09	
55	三門診R2F 屋頂飲用水池-A	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 11:22:04	
56	三門診R2F 屋頂飲用水池-B	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 11:22:05	
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]水池檢查

承商工程師：蕭獻政 2022/06/23 16:29:06
 承商駐院主任：謝濱隆 2022/06/23 20:01:07
 承辦工程司：黃睿楷 2022/06/24 09:38:36

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 24 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	二門診RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 10:01:50	
2	三門診R2F 屋頂沖洗水池-A	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 09:23:29	
3	三門診R2F 屋頂沖洗水池-B	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 09:23:30	
4	三門診B3F 飲用水池A	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 09:36:55	
5	三門診B3F 飲用水池B	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 09:36:57	
6	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 14:02:56	
7	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 08:59:52	
8	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 14:02:54	
9	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 08:59:50	
10	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 13:58:06	
11	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 13:49:21	
12	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 13:46:56	
13	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 13:54:33	
14	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 13:58:04	
15	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 13:49:19	
16	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 13:46:54	
17	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 13:54:31	
18	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 13:58:04	

19	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 13:46:54	
20	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 10:53:33	
21	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1.4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 10:53:31	
22	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 10:53:30	
23	井水處理廠 B1F 原水水池1	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-24 09:54:52	
24	井水處理廠 B1F 中間水池1	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-24 09:54:51	
25	井水處理廠 B1F 清水水池1	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-24 09:54:53	
26	井水處理廠 B1F 清水水池2	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-24 09:54:54	
27	立體停車場 B2F 停車場水池- B2F	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-24 09:47:34	
28	托兒所大樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 14:47:32	
29	技警宿舍RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 10:18:44	
30	身障中心RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 08:55:32	
31	身障中心RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 08:55:30	
32	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 14:11:04	
33	後山水庫山坡 水池-低水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 14:22:39	
34	後山水庫山坡 水池-高水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 14:22:40	
35	山上學苑山坡 水池-山坡	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 14:24:09	
36	思源樓1F 山坡水池--一樓 後方	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 10:28:03	
37	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:58:54	
38	致德樓RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 08:28:55	
39	致德樓RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 08:28:54	
40	迴旋加速中心 RF 頂樓水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 13:55:09	
41	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:11:02	
42	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:11:04	
43	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:26:33	

44	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:26:34	
45	動力中心B1F 沖洗水池 PWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:26:35	
46	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:27:06	
47	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:27:04	
48	婦幼水庫地面 下 婦幼地面下水 池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 10:11:52	
49	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 14:12:49	
50	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 14:12:46	
51	精神樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 13:48:41	
52	臨床訓練中心 RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 10:18:45	
53	中繼水池山坡 山坡水池	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 13:44:57	
54	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-24 09:51:11	
55	三門診R2F 屋頂飲用水池- A	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 09:23:31	
56	三門診R2F 屋頂飲用水池- B	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 09:23:32	
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]水池檢查

承商工程師：蕭獻政 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：黃睿楷

2022/06/24 16:45:52 2022/06/24 19:28:01 2022/06/27 09:35:19

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 25 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]水池檢查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 26 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]水池檢查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 27 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	二門診RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 10:33:44	
2	三門診R2F 屋頂沖洗水池- A	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 10:55:52	
3	三門診R2F 屋頂沖洗水池- B	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 10:55:53	
4	三門診B3F 飲用水池A	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 10:40:23	
5	三門診B3F 飲用水池B	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 10:40:24	

6	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 14:21:05	
7	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 14:11:27	
8	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 14:21:00	
9	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 14:11:23	
10	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 14:29:32	
11	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 14:25:36	
12	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 14:35:59	
13	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 14:35:04	
14	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 14:29:25	
15	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 14:25:33	
16	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 14:35:56	
17	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 14:35:01	
18	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 14:29:24	
19	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 14:35:55	
20	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 10:48:24	
21	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1.4	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 10:48:20	
22	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 10:48:19	
23	井水處理廠 B1F 原水水池1	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-27 10:53:17	
24	井水處理廠 B1F 中間水池1	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-27 10:53:15	
25	井水處理廠 B1F 清水水池1	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-27 10:53:18	
26	井水處理廠 B1F 清水水池2	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-27 10:53:20	
27	立體停車場 B2F 停車場水池- B2F	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-27 10:59:54	

28	托兒所大樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 09:16:56	
29	技警宿舍RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 09:45:57	
30	身障中心RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 15:14:43	
31	身障中心RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 15:14:42	
32	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 09:20:24	
33	後山水庫山坡 水池-低水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 09:54:15	
34	後山水庫山坡 水池-高水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 09:54:17	
35	山上學苑山坡 水池-山坡	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 09:56:34	
36	思源樓1F 山坡水池--一樓 後方	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 09:26:26	
37	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 10:15:49	
38	致德樓RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 14:48:16	
39	致德樓RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 14:48:14	
40	迴旋加速中心 RF 頂樓水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 09:34:05	
41	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:32:28	
42	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:32:35	
43	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:49:20	
44	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:49:22	
45	動力中心B1F 沖洗水池 PWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:49:26	
46	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:49:58	
47	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:49:52	
48	婦幼水庫地面 下 婦幼地面下水 池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 10:13:17	
49	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 09:31:46	
50	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 09:31:42	
51	精神樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 09:37:18	
52	臨床訓練中心 RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 09:45:58	
53	中繼水池山坡 山坡水池	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 09:39:55	
54	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-27 10:56:52	

55	三門診R2F 屋頂飲用水池-A	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 10:55:53	
56	三門診R2F 屋頂飲用水池-B	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 10:55:54	
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]水池檢查

承商工程師：蕭獻政 2022/06/29 07:57:15
承商駐院主任：謝濱隆 2022/06/29 19:11:00
承辦工程司：黃睿楷 2022/06/30 08:53:38

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 28 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	二門診RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 15:20:03	
2	三門診R2F 屋頂沖洗水池-A	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 15:31:00	
3	三門診R2F 屋頂沖洗水池-B	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 15:31:02	
4	三門診B3F 飲用水池A	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 15:55:47	
5	三門診B3F 飲用水池B	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 15:55:49	
6	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 08:27:08	
7	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 08:19:47	
8	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 08:27:07	
9	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 08:19:46	
10	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 13:59:17	
11	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 13:55:28	
12	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 14:06:08	
13	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 14:04:56	
14	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 13:59:15	
15	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 13:55:25	
16	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 14:06:07	
17	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 14:04:55	
18	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 13:59:14	
19	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 14:06:04	

20	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 13:42:46	
21	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1-4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 13:42:45	
22	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 13:42:44	
23	井水處理廠 B1F 原水水池1	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-28 10:05:15	
24	井水處理廠 B1F 中間水池1	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-28 10:05:14	
25	井水處理廠 B1F 清水水池1	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-28 10:05:16	
26	井水處理廠 B1F 清水水池2	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-28 10:05:19	
27	立體停車場 B2F 停車場水池- B2F	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-28 09:57:53	
28	托兒所大樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 13:59:03	
29	技警宿舍RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 14:39:26	
30	身障中心RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 10:40:45	
31	身障中心RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 10:40:43	
32	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 08:36:03	
33	後山水庫山坡 水池-低水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 14:48:26	
34	後山水庫山坡 水池-高水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 14:48:28	
35	山上學苑山坡 水池-山坡	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 14:50:24	
36	思源樓1F 山坡水池—樓 後方	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 14:05:08	
37	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 09:00:59	
38	致德樓RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 09:18:53	
39	致德樓RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 09:18:52	
40	迴旋加速中心 RF 頂樓水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 14:18:43	
41	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:12:25	
42	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:12:27	
43	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:08:16	
44	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:08:19	
45	動力中心B1F 沖洗水池 PWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:08:22	

46	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:09:05	
47	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:09:04	
48	婦幼水庫地面 下 婦幼地面下水 池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 15:00:22	
49	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 08:34:23	
50	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 08:34:22	
51	精神樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 14:15:09	
52	臨床訓練中心 RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 14:39:27	
53	中繼水池山坡 山坡水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 14:31:24	
54	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-28 09:52:07	
55	三門診R2F 屋頂飲用水池- A	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 15:31:03	
56	三門診R2F 屋頂飲用水池- B	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 15:31:04	
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]水池檢查

承商工程師：蕭獻政 2022/06/29 07:55:47
 承商駐院主任：謝濟隆 2022/06/29 19:12:00
 承辦工程司：黃睿楷 2022/06/30 08:59:44

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 29 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	二門診RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 15:38:15	
2	三門診R2F 屋頂沖洗水池- A	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 16:00:08	
3	三門診R2F 屋頂沖洗水池- B	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 16:00:09	
4	三門診B3F 飲用水池A	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 16:11:25	
5	三門診B3F 飲用水池B	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 16:11:26	
6	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:28:49	
7	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 14:06:12	
8	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:28:47	
9	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 14:06:10	
10	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 11:12:27	
11	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 11:04:32	

12	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 11:02:14	
13	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 11:13:53	
14	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 11:12:25	
15	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 11:04:30	
16	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 11:02:12	
17	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 11:13:52	
18	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 11:12:24	
19	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 11:02:11	
20	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:50:09	
21	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1.4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:50:08	
22	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:50:07	
23	井水處理廠 B1F 原水水池1	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-29 09:45:43	
24	井水處理廠 B1F 中間水池1	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-29 09:45:42	
25	井水處理廠 B1F 清水水池1	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-29 09:45:44	
26	井水處理廠 B1F 清水水池2	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-29 09:45:46	
27	立體停車場 B2F 停車場水池- B2F	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-29 09:37:51	
28	托兒所大樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 14:04:35	
29	技警宿舍RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 14:33:01	
30	身障中心RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 10:22:06	
31	身障中心RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 10:22:05	
32	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 14:43:36	
33	後山水庫山坡 水池-低水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 14:40:09	
34	後山水庫山坡 水池-高水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 14:40:10	
35	山上學苑山坡 水池-山坡	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 14:41:48	

36	思源樓1F 山坡水池—一樓 後方	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 14:12:26	
37	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 09:47:30	
38	致德樓RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 09:27:42	
39	致德樓RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 09:27:41	
40	迴旋加速中心 RF 頂樓水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 14:23:26	
41	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:10:32	
42	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:10:34	
43	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:05:36	
44	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:05:37	
45	動力中心B1F 沖洗水池 PWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:05:39	
46	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:06:08	
47	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:06:06	
48	婦幼水庫地面 下 婦幼地面下水 池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 15:01:29	
49	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 14:45:21	
50	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 14:45:20	
51	精神樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 14:20:19	
52	臨床訓練中心 RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 14:33:02	
53	中繼水池山坡 山坡水池	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 14:26:23	
54	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-29 09:34:45	
55	三門診R2F 屋頂飲用水池- A	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 16:00:11	
56	三門診R2F 屋頂飲用水池- B	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 16:00:18	
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]水池檢查

承商工程師：蕭獻政 2022/06/29 16:41:06
 承商駐院主任：謝濱隆 2022/06/29 19:08:52
 承辦工程司：黃睿楷 2022/06/30 08:59:51

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 30 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	二門診RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 09:55:08	
2	三門診R2F 屋頂沖洗水池- A	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 10:16:15	

3	三門診R2F 屋頂沖洗水池-B	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 10:16:16	
4	三門診B3F 飲用水池A	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 10:02:09	
5	三門診B3F 飲用水池B	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 10:02:09	
6	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 08:05:26	
7	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 08:28:02	
8	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 08:05:25	
9	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 08:28:01	
10	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 10:20:15	
11	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 10:17:21	
12	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 10:14:46	
13	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 10:23:36	
14	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 10:20:13	
15	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 10:17:19	
16	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 10:14:44	
17	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 10:23:34	
18	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 10:20:12	
19	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 10:14:42	
20	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 07:57:21	
21	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1-4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 07:57:20	
22	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 07:57:18	
23	井水處理廠 B1F 原水水池1	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-30 09:36:20	
24	井水處理廠 B1F 中間水池1	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-30 09:36:20	
25	井水處理廠 B1F 清水水池1	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-30 09:36:21	

26	井水處理廠 B1F 清水水池2	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-30 09:36:24	
27	立體停車場 B2F 停車場水池- B2F	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-30 09:43:26	
28	托兒所大樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 08:49:12	
29	技警宿舍RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 09:23:58	
30	身障中心RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 14:30:08	
31	身障中心RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 14:30:07	
32	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 08:55:14	
33	後山水庫山坡 水池-低水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 09:31:02	
34	後山水庫山坡 水池-高水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 09:31:03	
35	山上學苑山坡 水池-山坡	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 09:32:46	
36	思源樓1F 山坡水池-一樓 後方	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 08:53:31	
37	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 10:01:40	
38	致德樓RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 14:15:25	
39	致德樓RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 14:15:24	
40	迴旋加速中心 RF 頂樓水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 09:05:09	
41	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:24:33	
42	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:24:34	
43	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:19:53	
44	動力中心B1F 沖洗水池 FWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:19:54	
45	動力中心B1F 沖洗水池 PWTB1-1-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:19:56	
46	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:20:59	
47	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-1-4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:20:53	
48	婦幼水庫地面 下 婦幼地面下水 池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 09:40:49	
49	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 08:45:44	
50	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 08:45:43	
51	精神樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 09:15:02	

52	臨床訓練中心 RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 09:23:59	
53	中繼水池山坡 山坡水池	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 09:17:49	
54	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-30 09:40:50	
55	三門診R2F 屋頂飲用水池-A	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 10:16:17	
56	三門診R2F 屋頂飲用水池-B	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 10:16:18	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：蕭獻政 2022/06/30 16:22:56
 承商駐院主任：謝濱隆 2022/06/30 19:18:08
 承辦工程司：黃睿楷 2022/07/01 09:01:12