

## 餘氯紀錄檢查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 01 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	二門診RF 屋頂水池	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-05-16 14:42:47	
2	三門診R2F 屋頂沖洗水池-A	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-05-16 14:20:00	
3	三門診R2F 屋頂沖洗水池-B	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-05-16 14:20:04	
4	三門診B3F 飲用水池A	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-05-16 14:20:18	
5	三門診B3F 飲用水池B	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-05-16 14:20:22	
6	中正樓4F 飲用水池 PWT4-1.3	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-05-16 08:52:21	
7	中正樓4F 飲用水池 PWT4-2.4	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-05-16 08:52:31	
8	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-1.3	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-05-16 08:51:45	
9	中正樓4F 沖洗水池 RWT4-2.4	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-05-16 08:51:49	
10	中正樓13F 飲用水池 PWT13-1.2	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-05-16 08:51:54	
11	中正樓13F 飲用水池 PWT13-3.4	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-05-16 08:51:59	
12	中正樓13F 飲用水池 PWT13-5.6	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-05-16 08:52:07	
13	中正樓13F 飲用水池 PWT13-7.8	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-05-16 08:52:11	
14	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-1.2	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-05-16 08:51:22	
15	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-3.4	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-05-16 08:51:27	
16	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-5.6	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-05-16 08:51:32	
17	中正樓13F 沖洗水池 RWT13-7.8	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-05-16 08:51:36	
18	中正樓13F 實驗水池 LWT13-1.3	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-05-16 08:51:06	
19	中正樓13F 實驗水池 LWT13-2	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-05-16 08:51:13	
20	中正樓23F 飲用水池 PWT23-1.2	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-05-16 08:52:17	
21	中正樓23F 沖洗水池 RWT23-1.4	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-05-16 08:51:41	

22	中正樓23F 實驗水池 LWT23-1.2	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-05-16 08:51:17	
23	井水處理廠 B1F 原水水池1	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-05-16 11:03:42	
24	井水處理廠 B1F 中間水池1	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-05-16 11:03:33	
25	井水處理廠 B1F 清水水池1	設備狀況	目視	.8	王財華	2022-05-16 11:04:29	
26	井水處理廠 B1F 清水水池2	設備狀況	目視	.8	王財華	2022-05-16 11:05:04	
27	托兒所大樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-05-16 09:53:59	
28	技警宿舍RF 屋頂水池	設備狀況	目視	.3	陳明德	2022-05-24 10:20:51	
29	身障中心RF 飲用水池-屋頂	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-05-16 10:13:43	
30	身障中心RF 沖洗水池-屋頂	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-05-16 10:13:35	
31	法定停車場地 面下 二號門地面下 水池	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-05-16 11:15:09	
32	思源樓1F 山坡水池—樓 後方	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-05-16 09:28:56	
33	思源樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-05-16 09:28:50	
34	迴旋加速中心 RF 頂樓水池	設備狀況	目視	.3	陳明德	2022-05-24 10:23:10	
35	動力中心RF 沖洗水池	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-05-16 09:00:24	
36	動力中心RF 飲用水池	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-05-16 09:00:28	
37	動力中心1F 受水池	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-05-16 09:00:16	
38	動力中心B1F 飲用水池 PWTB1-5	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-05-16 09:00:39	
39	婦幼水庫地面 下 婦幼地面下水 池	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-05-16 14:42:41	
40	地下連通道1F 飲用水池	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-05-16 11:15:21	
41	地下連通道1F 沖洗水池	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-05-16 11:15:14	
42	精神樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	.3	陳明德	2022-05-24 10:22:33	
43	臨床訓練中心 RF 屋頂水池	設備狀況	目視	.3	陳明德	2022-05-24 10:22:21	
44	中繼水池山坡 山坡水池	設備狀況	目視	.3	陳明德	2022-05-24 10:27:48	
45	立體停車場RF 屋頂水池	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-05-16 11:03:53	
46	立體停車場 B2F 水池B2F	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-05-16 11:04:14	
47	一門診1F 廁所	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-05-16 14:42:57	

48	三門診R2F 屋頂飲用水池-A	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-05-16 14:20:09	
49	三門診R2F 屋頂飲用水池-B	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-05-16 14:20:14	
50	介壽堂1F 廁所	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-05-16 09:54:05	
51	孝威樓1F 廁所	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-05-16 10:13:28	
52	醫學科技大樓 RF 屋頂飲用水池-A	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-05-16 10:46:04	
53	醫學科技大樓 RF 屋頂飲用水池-B	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-05-16 10:46:09	
54	醫學科技大樓 11F 沖洗水池-A	設備狀況	目視	.5	王財華	2022-05-16 10:46:14	
55	醫學科技大樓 11F 沖洗水池-B	設備狀況	目視	.5	王財華	2022-05-16 10:46:22	
56	醫學科技大樓 B3F 飲用水池-A	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-05-16 10:46:28	
57	醫學科技大樓 B3F 飲用水池-B	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-05-16 10:46:34	
58	致德樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-05-16 10:13:23	
59	室外1F 廁所	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-05-16 09:54:10	
60	女醫生宿舍1F 廁所	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-05-16 14:43:02	
61	湖畔門診2F 屋頂水池	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-05-16 14:42:53	
62	舊資訊室1F 廁所	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-05-16 09:54:16	
63	護士宿舍1F 廁所	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-05-16 14:43:07	
64	動力中心B1F 飲用水池1-5	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-05-16 09:00:34	
65	動力中心RF 屋頂水池	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-05-16 09:00:20	
66	湖畔門診2F 廁所	設備狀況	目視	.2	王財華	2022-05-16 14:43:12	

備註:

改善措施:

餘氯紀錄檢查

承商工程師：蕭獻政  
2022/05/16 16:02:30

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/05/16 19:32:48

承辦工程司：黃睿楷  
2022/05/17 10:57:21

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 02 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

餘氯紀錄檢查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 03 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

餘氯紀錄檢查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 04 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

餘氯紀錄検査

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 05 日			
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間		備註
備註:								
改善措施:								

餘氯紀錄検査

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 06 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

餘氯紀錄検査

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 07 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

餘氯紀錄検査

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 08 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

餘氯紀錄検査

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 09 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

餘氯紀錄検査

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 10 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

餘氯紀錄検査

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 11 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

餘氯紀錄検査

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 12 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

餘氯紀錄検査

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 13 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

餘氯紀錄検査



餘氯紀錄檢查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 24 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

餘氯紀錄檢查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 25 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

餘氯紀錄檢查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 26 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

餘氯紀錄檢查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 27 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

餘氯紀錄檢查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 28 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

餘氯紀錄檢查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 29 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

餘氯紀錄檢查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 30 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

餘氯紀錄檢查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 31 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							