

## 思源樓樓層指示燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	思源樓10F 樓層指示燈- LT-10-01	蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:48:14	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:48:13	
		外型	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:48:12	
2	思源樓11F 樓層指示燈- LT-11-01	蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:44:23	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:44:21	
		外型	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 09:44:20	
3	思源樓1F 樓層指示燈- LT-01-01	蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:33:33	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:33:33	
		外型	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 14:33:32	
4	思源樓2F 樓層指示燈- LT-02-01	蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:19:22	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:19:21	
		外型	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:19:20	
5	思源樓3F 樓層指示燈- LT-03-01	蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 16:04:47	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 16:04:47	
		外型	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 16:04:46	
6	思源樓4F 樓層指示燈- LT-04-01	蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:43:16	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:43:15	
		外型	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:43:14	
7	思源樓5F 樓層指示燈- LT-05-01	蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:37:14	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:37:13	
		外型	目視	正常	林琮凱	2022-06-09 15:37:11	
8	思源樓6F 樓層指示燈- LT-06-01	蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:29:05	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:29:04	
		外型	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 15:29:03	
9	思源樓7F 樓層指示燈- LT-07-01	蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 13:58:06	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 13:58:05	
		外型	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 13:58:04	
10	思源樓8F 樓層指示燈- LT-08-01	蓄電池	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:45:35	
		光源	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:45:34	
		外型	目視	正常	林琮凱	2022-06-15 14:45:34	
11	思源樓9F 樓層指示燈- LT-09-01	蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 11:09:55	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 11:09:55	
		外型	目視	正常	徐永誠	2022-06-15 11:09:54	
12	思源樓R1F 樓層指示燈- LT-RF-01	蓄電池	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:42:25	
		光源	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:42:25	
		外型	目視	正常	徐永誠	2022-06-29 09:42:24	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生  
2022/06/29 15:26:21

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/29 19:07:14

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/30 11:27:30