

## 每日[平常日]給排水設備巡查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 01 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	一門診1F 污水馬達 EB1A2-3	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 10:43:09	
2	一門診1F 污水馬達 EB1A2-4	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 10:43:10	
3	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 10:43:07	
4	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 10:43:08	
5	一門診B1F 廢水馬達-空調 機房內	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 10:46:33	
6	一門診B1F 廢水馬達-檔案 室內	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 10:46:32	
7	一門診B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 10:53:07	
8	二門診B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 10:53:08	
9	二門診B1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 10:53:05	
10	二門診B1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 10:53:06	
11	一門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 10:51:40	
12	二門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 10:51:41	
13	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 10:51:38	
14	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 10:51:39	
15	一門診B1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 11:16:12	
16	三門診R1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 11:16:13	
17	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 11:06:36	
18	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 11:06:38	
19	一門診B1F 廢水馬達 EPB1G-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 11:06:39	
20	三門診B1F 廢水馬達 EPB1G-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 11:06:39	
21	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 11:11:21	
22	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 11:11:22	

23	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 11:08:51	
24	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 11:08:52	
25	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 11:08:53	
26	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 11:08:53	
27	一門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 11:11:23	
28	三門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 11:11:25	
29	一門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 11:08:54	
30	三門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 11:08:55	
31	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 11:11:16	
32	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 11:11:17	
33	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 11:11:18	
34	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 11:11:19	
35	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 11:11:19	
36	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 11:11:20	
37	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 11:08:49	
38	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 11:08:50	
39	一門診B3F 廢水馬達 EPB3I-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 11:09:46	
40	三門診B3F 廢水馬達 EPB3I-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 11:09:48	
41	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 10:34:44	
42	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 10:34:45	
43	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC3	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 10:34:46	
44	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC4	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 10:34:47	

45	中正樓B1F 直上型馬達 PA1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 10:34:50	
46	中正樓B1F 直上型馬達 PA2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 10:34:51	
47	中正樓B1F 直上型馬達 PA3	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 10:34:51	
48	中正樓B1F 直上型馬達 PA4	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 10:34:54	
49	中正樓B1F 燭光型馬達 PT1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 10:34:48	
50	中正樓B1F 燭光型馬達 PT2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 10:34:48	
51	中正樓B1F 燭光型馬達 PT3	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 10:34:49	
52	中正樓B1F 燭光型馬達 PT4	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 10:34:49	
53	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 10:40:48	
54	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 10:40:49	
55	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 10:41:18	
56	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 10:41:20	
57	中正樓B3F 廚餘馬達1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 10:41:16	
58	中正樓B3F 廚餘馬達2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 10:41:17	
59	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 10:42:02	
60	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 10:42:04	
61	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 10:49:55	
62	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 10:48:38	
63	介壽堂B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-01 10:17:02	
64	介壽堂B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-01 10:17:03	
65	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-01 10:04:00	
66	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-01 10:04:01	
67	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 1	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-01 10:03:59	
68	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 2	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-01 10:03:59	
69	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-01 10:05:33	

70	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-01 10:05:34	
71	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-01 10:05:29	
72	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-01 10:05:30	
73	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-01 10:05:31	
74	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-01 10:05:32	
75	托兒所大樓1F 污水馬達-廁所 內-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 09:51:39	
76	托兒所大樓 B1F 污水馬達-廁所 內-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 09:51:40	
77	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 09:51:35	
78	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 09:51:36	
79	托兒所大樓1F 廢水馬達-消防 室內-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 09:51:37	
80	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-消防 室內-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 09:51:38	
81	技警宿舍1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 10:14:21	
82	技警宿舍1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 10:14:22	
83	身障中心B1F 廢水馬達PP1-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 14:33:37	
84	身障中心B1F 廢水馬達PP1-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 14:33:38	
85	身障中心B1F 廢水馬達PP2-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 14:33:41	
86	身障中心B1F 廢水馬達PP2-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 14:33:42	
87	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 14:33:39	
88	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 14:33:40	
89	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 14:34:56	
90	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 14:34:57	

91	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 14:40:15	
92	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 14:40:16	
93	身障中心B1F 廢水馬達PP3- 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 14:38:24	
94	身障中心B1F 廢水馬達PP3- 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 14:38:25	
95	身障中心B1F 污水馬達PP4- 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 14:38:26	
96	身障中心B1F 污水馬達PP4- 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 14:38:27	
97	身障中心B1F 廢水馬達PP5- 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 14:15:05	
98	身障中心B1F 廢水馬達PP5- 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 14:15:06	
99	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 10:12:45	
100	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 10:12:47	
101	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 10:12:42	
102	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 10:12:43	
103	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 10:12:44	
104	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 10:12:44	
105	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 09:56:47	
106	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 09:56:48	
107	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 09:56:44	
108	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 09:56:46	
109	思源樓1F	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 09:58:14	
	污水加藥設備 後方	藥水高度		115	詹斯強	2022-06-01 09:58:23	
110	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月上	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 09:23:29	

111	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月中	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 09:23:31	
112	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月下	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 09:23:29	
113	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月上	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 09:23:27	
114	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月中	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 09:23:28	
115	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月下	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 09:23:27	
116	思源樓B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 09:21:12	
117	思源樓B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 09:21:14	
118	思源樓B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 09:21:16	
119	思源樓B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 09:21:19	
120	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 14:24:32	
121	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 14:24:34	
122	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 14:22:00	
123	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 14:22:01	
124	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 14:28:59	
125	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 14:29:00	
126	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 14:20:17	
127	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 14:20:18	
128	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 14:16:55	
129	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 14:16:55	
130	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 14:16:57	
131	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 14:16:58	
132	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 14:20:14	
133	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 14:20:16	

134	致德樓B1F 污水馬達PP6-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 14:30:57	
135	致德樓B1F 污水馬達PP6-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 14:30:58	
136	致德樓B1F 廢水馬達PP8-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 14:31:43	
137	致德樓B1F 廢水馬達PP8-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 14:31:44	
138	致德樓B1F 廢水馬達PP9-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 14:31:45	
139	致德樓B1F 廢水馬達PP9-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 14:31:46	
140	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 14:31:39	
141	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 14:31:40	
142	致德樓B1F 廢水馬達 PP13-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 14:31:41	
143	致德樓B1F 廢水馬達 PP13-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 14:31:42	
144	致德樓B1F 廢水馬達 PP16-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 14:13:47	
145	致德樓B1F 廢水馬達 PP16-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 14:13:49	
146	致德樓RF 加壓馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 14:26:58	
147	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 10:03:14	
148	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 10:03:16	
149	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 10:03:17	
150	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 10:03:18	
151	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 10:03:19	
152	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 10:03:20	
153	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 10:03:20	
154	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 10:03:21	
155	迴旋加速中心 B2F 恆壓馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 10:03:13	
156	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:54:41	

157	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:54:41	
158	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:55:55	
159	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:55:56	
160	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:54:42	
161	動力中心B1F 低層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:54:45	
162	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:55:57	
163	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:55:58	
164	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:54:47	
165	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:54:49	
166	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:56:04	
167	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:56:06	
168	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:56:02	
169	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:56:02	
170	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:56:03	
171	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:55:59	
172	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:55:59	
173	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:56:00	
174	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:56:01	
175	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:54:45	
176	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 08:54:46	
177	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 10:36:05	
178	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 10:36:06	
179	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 10:36:00	
180	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 10:36:01	
181	地下連通道 B1F 中廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 10:25:25	
182	地下連通道 B1F 中廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 10:25:25	
183	地下連通道 B1F 中揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 10:25:26	



184	地下連通道 B1F 中揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 10:25:27	
185	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 10:25:28	
186	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 10:25:28	
187	地下連通道 B1F 油槽污水馬達1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 10:25:29	
188	地下連通道 B1F 油槽污水馬達2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 10:25:31	
189	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 10:26:30	
190	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 10:26:31	
191	精神樓1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 10:06:31	
192	精神樓1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 10:06:32	
193	精神樓1F 廢水馬達-運動間	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 10:06:30	
194	精神樓1F 廢水馬達-樓梯下	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 10:06:29	
195	舊資訊室B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 09:47:27	
196	舊資訊室B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 09:47:28	
197	中繼水池山坡 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 10:12:15	
198	中繼水池山坡 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 10:12:16	
199	護士宿舍B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 10:36:07	
200	護士宿舍B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 10:36:08	
201	護士宿舍B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 10:36:02	
202	護士宿舍B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-01 10:36:04	
203	介壽堂1F 噴水馬達左	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-01 10:17:01	
204	介壽堂1F 噴水馬達右	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-01 10:17:00	
205	介壽堂1F 噴水馬達中	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-01 10:16:59	
206	思源樓B1F 廢水馬達藥局內	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 09:21:16	
備註:							
改善措施:							

## 每日[平常日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政  
2022/06/01 16:42:59

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/01 19:01:01

承辦工程司：黃睿楷  
2022/06/02 15:23:57

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 02 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註

1	一門診1F 污水馬達 EB1A2-3	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 09:59:05	
2	一門診1F 污水馬達 EB1A2-4	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 09:59:06	
3	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 09:59:02	
4	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 09:59:03	
5	一門診B1F 廢水馬達-空調 機房內	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 09:49:33	
6	一門診B1F 廢水馬達-檔案 室內	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 09:49:32	
7	一門診B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 13:40:08	
8	二門診B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 13:40:10	
9	二門診B1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 13:40:02	
10	二門診B1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 13:40:07	
11	一門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 09:44:34	
12	二門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 09:44:36	
13	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 09:44:31	
14	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 09:44:33	
15	一門診B1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 09:25:40	
16	三門診R1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 09:25:41	
17	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 09:17:08	
18	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 09:17:16	
19	一門診B1F 廢水馬達 EPB1G-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 09:17:17	
20	三門診B1F 廢水馬達 EPB1G-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 09:17:18	
21	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 09:11:16	
22	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 09:11:18	
23	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 09:08:32	

24	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 09:08:33	
25	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 09:08:34	
26	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 09:08:35	
27	一門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 09:11:19	
28	三門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 09:11:20	
29	一門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 09:08:36	
30	三門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 09:08:37	
31	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 09:11:09	
32	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 09:11:11	
33	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 09:11:12	
34	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 09:11:13	
35	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 09:11:14	
36	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 09:11:15	
37	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 09:08:29	
38	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 09:08:30	
39	一門診B3F 廢水馬達 EPB3I-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 09:09:39	
40	三門診B3F 廢水馬達 EPB3I-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 09:09:40	
41	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 14:19:36	
42	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 14:19:37	
43	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC3	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 14:19:38	
44	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC4	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 14:19:39	
45	中正樓B1F 直上型馬達 PA1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 14:19:43	

46	中正樓B1F 直上型馬達 PA2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 14:19:44	
47	中正樓B1F 直上型馬達 PA3	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 14:19:45	
48	中正樓B1F 直上型馬達 PA4	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 14:19:47	
49	中正樓B1F 燭光型馬達 PT1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 14:19:40	
50	中正樓B1F 燭光型馬達 PT2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 14:19:40	
51	中正樓B1F 燭光型馬達 PT3	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 14:19:41	
52	中正樓B1F 燭光型馬達 PT4	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 14:19:42	
53	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 14:25:31	
54	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 14:25:32	
55	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 14:26:16	
56	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 14:26:17	
57	中正樓B3F 廚餘馬達1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 14:26:14	
58	中正樓B3F 廚餘馬達2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 14:26:15	
59	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 14:26:55	
60	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 14:26:57	
61	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 14:33:21	
62	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 14:32:09	
63	介壽堂B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 08:58:35	
64	介壽堂B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 08:58:36	
65	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-02 10:26:54	
66	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-02 10:26:55	
67	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 1	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-02 10:26:52	
68	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 2	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-02 10:26:53	
69	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-02 10:28:11	
70	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-02 10:28:12	

71	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑- 1	設備狀況	目視	正常	張珣翊	2022-06-02 10:28:07	
72	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑- 2	設備狀況	目視	正常	張珣翊	2022-06-02 10:28:09	
73	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	張珣翊	2022-06-02 10:28:09	
74	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	張珣翊	2022-06-02 10:28:10	
75	托兒所大樓1F 污水馬達-廁所 內-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 10:47:50	
76	托兒所大樓 B1F 污水馬達-廁所 內-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 10:47:52	
77	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁- 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 10:47:37	
78	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁- 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 10:47:47	
79	托兒所大樓1F 廢水馬達-消防 室內-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 10:47:48	
80	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-消防 室內-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 10:47:49	
81	技警宿舍1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 10:23:59	
82	技警宿舍1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 10:24:00	
83	身障中心B1F 廢水馬達PP1- 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 08:24:46	
84	身障中心B1F 廢水馬達PP1- 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 08:24:47	
85	身障中心B1F 廢水馬達PP2- 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 08:24:52	
86	身障中心B1F 廢水馬達PP2- 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 08:24:54	
87	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 08:24:49	
88	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 08:24:51	
89	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 08:26:01	
90	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 08:26:02	
91	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 08:33:27	

92	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 08:33:29	
93	身障中心B1F 廢水馬達PP3-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 08:34:53	
94	身障中心B1F 廢水馬達PP3-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 08:35:03	
95	身障中心B1F 污水馬達PP4-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 08:35:05	
96	身障中心B1F 污水馬達PP4-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 08:35:06	
97	身障中心B1F 廢水馬達PP5-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 08:31:11	
98	身障中心B1F 廢水馬達PP5-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 08:31:13	
99	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 10:49:41	
100	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 10:49:42	
101	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 10:49:38	
102	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 10:49:38	
103	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 10:49:39	
104	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 10:49:40	
105	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 10:10:44	
106	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 10:10:46	
107	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 10:10:40	
108	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 10:10:43	
109	思源樓1F 污水加藥設備 後方	設備狀況 藥水高度	目視	正常 115	連景雲	2022-06-02 10:07:29 2022-06-02 10:07:50	
110	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月上	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:35:13	
111	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月中	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:35:14	

112	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月下	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:35:13	
113	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月上	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:35:10	
114	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月中	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:35:12	
115	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月下	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:35:11	
116	思源樓B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:37:02	
117	思源樓B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:37:03	
118	思源樓B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:37:05	
119	思源樓B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:37:06	
120	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 08:20:01	
121	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 08:20:02	
122	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 08:16:24	
123	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 08:16:32	
124	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 08:10:02	
125	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 08:10:04	
126	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 08:14:04	
127	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 08:14:06	
128	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 08:12:50	
129	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 08:12:52	
130	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 08:12:53	
131	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 08:12:55	
132	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 08:14:00	
133	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 08:14:03	
134	致德樓B1F 污水馬達PP6- 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 08:29:03	
135	致德樓B1F 污水馬達PP6- 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 08:29:05	

136	致德樓B1F 廢水馬達PP8-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 08:22:17	
137	致德樓B1F 廢水馬達PP8-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 08:22:20	
138	致德樓B1F 廢水馬達PP9-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 08:22:23	
139	致德樓B1F 廢水馬達PP9-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 08:22:24	
140	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 08:22:05	
141	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 08:22:12	
142	致德樓B1F 廢水馬達 PP13-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 08:22:14	
143	致德樓B1F 廢水馬達 PP13-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 08:22:16	
144	致德樓B1F 廢水馬達 PP16-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 08:54:01	
145	致德樓B1F 廢水馬達 PP16-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 08:54:02	
146	致德樓RF 加壓馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 08:07:25	
147	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 10:16:04	
148	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 10:16:05	
149	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 10:16:06	
150	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 10:16:09	
151	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 10:16:10	
152	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 10:16:12	
153	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 10:16:13	
154	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 10:16:14	
155	迴旋加速中心 B2F 恆壓馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 10:16:02	
156	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:19:23	
157	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:19:24	
158	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:20:23	
159	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:20:24	



160	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:19:25	
161	動力中心B1F 低層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:19:26	
162	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:20:25	
163	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:20:26	
164	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:19:28	
165	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:19:29	
166	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:20:32	
167	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:20:33	
168	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:20:30	
169	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:20:31	
170	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:20:31	
171	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:20:27	
172	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:20:27	
173	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:20:28	
174	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:20:29	
175	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:19:26	
176	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:19:27	
177	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 09:55:26	
178	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 09:55:28	
179	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 09:54:56	
180	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 09:55:22	
181	地下連通道 B1F 中廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 10:43:58	
182	地下連通道 B1F 中廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 10:43:59	
183	地下連通道 B1F 中揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 10:44:00	
184	地下連通道 B1F 中揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 10:44:01	
185	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 10:44:02	

186	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 10:44:02	
187	地下連通道 B1F 油槽污水馬達1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 10:44:03	
188	地下連通道 B1F 油槽污水馬達2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 10:44:05	
189	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 10:53:13	
190	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 10:53:14	
191	精神樓1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 10:18:33	
192	精神樓1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 10:18:34	
193	精神樓1F 廢水馬達-運動間	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 10:18:31	
194	精神樓1F 廢水馬達-樓梯下	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 10:18:30	
195	舊資訊室B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 10:52:00	
196	舊資訊室B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 10:52:01	
197	中繼水池山坡 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 10:21:21	
198	中繼水池山坡 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 10:21:22	
199	護士宿舍B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 09:55:31	
200	護士宿舍B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 09:55:33	
201	護士宿舍B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 09:55:23	
202	護士宿舍B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 09:55:25	
203	介壽堂1F 噴水馬達左	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 08:58:33	
204	介壽堂1F 噴水馬達右	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 08:58:31	
205	介壽堂1F 噴水馬達中	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-02 08:58:29	
206	思源樓B1F 廢水馬達藥局內	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 09:37:04	
備註:							
改善措施:							

## 每日[平常日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政  
2022/06/02 16:17:59

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/02 19:23:16

承辦工程司：黃睿楷  
2022/06/06 14:15:47

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 03 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	一門診1F 污水馬達 EB1A2-3	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
2	一門診1F 污水馬達 EB1A2-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	

3	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
4	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
5	一門診B1F 廢水馬達-空調 機房內	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
6	一門診B1F 廢水馬達-檔案 室內	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
7	一門診B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
8	二門診B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
9	二門診B1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
10	二門診B1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
11	一門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
12	二門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
13	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
14	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
15	一門診B1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
16	三門診R1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
17	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
18	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
19	一門診B1F 廢水馬達 EPB1G-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
20	三門診B1F 廢水馬達 EPB1G-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
21	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
22	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
23	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
24	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
25	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	

26	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
27	一門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
28	三門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
29	一門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
30	三門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
31	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
32	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
33	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
34	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
35	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
36	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
37	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
38	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
39	一門診B3F 廢水馬達 EPB3I-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
40	三門診B3F 廢水馬達 EPB3I-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
41	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
42	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
43	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC3	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
44	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC4	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
45	中正樓B1F 直上型馬達 PA1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
46	中正樓B1F 直上型馬達 PA2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
47	中正樓B1F 直上型馬達 PA3	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	

48	中正樓B1F 直上型馬達 PA4	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
49	中正樓B1F 燭光型馬達 PT1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
50	中正樓B1F 燭光型馬達 PT2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
51	中正樓B1F 燭光型馬達 PT3	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
52	中正樓B1F 燭光型馬達 PT4	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
53	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
54	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
55	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
56	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
57	中正樓B3F 廚餘馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
58	中正樓B3F 廚餘馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
59	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
60	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
61	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
62	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
63	介壽堂B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
64	介壽堂B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
65	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
66	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
67	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
68	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
69	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
70	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
71	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑- 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
72	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑- 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	

73	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
74	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
75	托兒所大樓1F 污水馬達-廁所 內-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
76	托兒所大樓 B1F 污水馬達-廁所 內-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
77	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
78	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
79	托兒所大樓1F 廢水馬達-消防 室內-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
80	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-消防 室內-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
81	技警宿舍1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
82	技警宿舍1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
83	身障中心B1F 廢水馬達PP1- 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
84	身障中心B1F 廢水馬達PP1- 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
85	身障中心B1F 廢水馬達PP2- 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
86	身障中心B1F 廢水馬達PP2- 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
87	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
88	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
89	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
90	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
91	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
92	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
93	身障中心B1F 廢水馬達PP3- 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	

94	身障中心B1F 廢水馬達PP3-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
95	身障中心B1F 污水馬達PP4-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
96	身障中心B1F 污水馬達PP4-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
97	身障中心B1F 廢水馬達PP5-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
98	身障中心B1F 廢水馬達PP5-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
99	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
100	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
101	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
102	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
103	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
104	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
105	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
106	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
107	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
108	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
109	思源樓1F 污水加藥設備 後方	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
		藥水高度		未到位		(2022-06-03 00:00)	
110	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月上	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
111	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月中	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
112	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月下	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
113	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月上	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	

114	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月中	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
115	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月下	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
116	思源樓B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
117	思源樓B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
118	思源樓B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
119	思源樓B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
120	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
121	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
122	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
123	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
124	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
125	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
126	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-03 10:13:12	
127	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-03 10:13:13	
128	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-03 10:15:19	
129	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-03 10:15:20	
130	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-03 10:15:21	
131	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-03 10:15:22	
132	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-03 10:13:10	
133	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-03 10:13:11	
134	致德樓B1F 污水馬達PP6- 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
135	致德樓B1F 污水馬達PP6- 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
136	致德樓B1F 廢水馬達PP8- 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	



137	致德樓B1F 廢水馬達PP8-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
138	致德樓B1F 廢水馬達PP9-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
139	致德樓B1F 廢水馬達PP9-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
140	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
141	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
142	致德樓B1F 廢水馬達 PP13-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
143	致德樓B1F 廢水馬達 PP13-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
144	致德樓B1F 廢水馬達 PP16-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
145	致德樓B1F 廢水馬達 PP16-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
146	致德樓RF 加壓馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
147	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
148	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
149	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
150	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
151	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
152	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
153	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
154	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
155	迴旋加速中心 B2F 恆壓馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
156	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
157	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
158	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
159	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
160	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
161	動力中心B1F 低層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	

162	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
163	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
164	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
165	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
166	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
167	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
168	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
169	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
170	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
171	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
172	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
173	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
174	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
175	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
176	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
177	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
178	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
179	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
180	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
181	地下連通道 B1F 中廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
182	地下連通道 B1F 中廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
183	地下連通道 B1F 中揚水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
184	地下連通道 B1F 中揚水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
185	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
186	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	

187	地下連通道 B1F 油槽污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
188	地下連通道 B1F 油槽污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
189	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
190	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
191	精神樓1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
192	精神樓1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
193	精神樓1F 廢水馬達-運動間	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
194	精神樓1F 廢水馬達-樓梯下	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
195	舊資訊室B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
196	舊資訊室B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
197	中繼水池山坡 揚水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
198	中繼水池山坡 揚水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
199	護士宿舍B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
200	護士宿舍B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
201	護士宿舍B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
202	護士宿舍B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
203	介壽堂1F 噴水馬達左	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
204	介壽堂1F 噴水馬達右	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
205	介壽堂1F 噴水馬達中	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
206	思源樓B1F 廢水馬達藥局內	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-03 00:00)	
備註:							
改善措施:							

## 每日[平常日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政  
2022/06/05 08:17:11

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/05 08:19:23

承辦工程司：黃睿楷  
2022/06/06 14:19:02

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 04 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 10:56:02	
2	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 10:56:02	
3	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 10:57:01	
4	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 10:57:02	
5	中正樓B3F 廚餘馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 10:57:00	

6	中正樓B3F 廚餘馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 10:57:00	
7	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 10:57:28	
8	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 10:57:28	
9	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 11:01:51	
10	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 11:00:48	
11	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-04 14:15:21	
12	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-04 14:15:22	
13	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-04 14:15:19	
14	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-04 14:15:20	
15	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-04 14:16:42	
16	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-04 14:16:43	
17	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-04 14:16:38	
18	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-04 14:16:39	
19	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-04 14:16:40	
20	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-04 14:16:41	
21	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:38:13	
22	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:38:14	
23	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:38:12	
24	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:38:12	
25	思源樓1F 污水加藥設備 後方	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:35:34	
		藥水高度		115	辛祖元	2022-06-04 09:35:49	
26	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-04 15:18:28	
27	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-04 15:18:29	
28	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-04 15:19:21	

29	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	正常	張玗翊	2022-06-04 15:19:22	
30	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	正常	張玗翊	2022-06-04 15:19:23	
31	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2	設備狀況	目視	正常	張玗翊	2022-06-04 15:19:24	
32	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3	設備狀況	目視	正常	張玗翊	2022-06-04 15:18:26	
33	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4	設備狀況	目視	正常	張玗翊	2022-06-04 15:18:27	
34	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:26:40	
35	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:26:41	
36	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:27:53	
37	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:27:54	
38	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:26:42	
39	動力中心B1F 低層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:26:42	
40	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:27:55	
41	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:27:55	
42	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:26:44	
43	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:26:45	
44	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:28:01	
45	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:28:02	
46	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:27:59	
47	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:28:00	
48	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:28:00	
49	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:27:56	
50	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:27:57	
51	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:27:58	
52	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:27:58	
53	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:26:43	
54	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 09:26:44	
55	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 14:21:20	

56	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 14:21:21	
57	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 14:21:17	
58	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 14:21:18	
59	護士宿舍B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 14:21:22	
60	護士宿舍B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 14:21:22	
61	護士宿舍B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 14:21:19	
62	護士宿舍B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 14:21:20	
備註:							
改善措施:							

## 每日[平常日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政  
2022/06/05 08:16:43

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/05 08:21:12

承辦工程司：黃睿楷  
2022/06/06 14:20:29

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 05 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	托兒所大樓RF 屋頂水池	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 08:26:24	
2	一門診1F 污水馬達 EB1A2-3	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 09:13:51	
3	一門診1F 污水馬達 EB1A2-4	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 09:13:52	
4	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 09:13:48	
5	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 09:13:49	
6	一門診B1F 廢水馬達-空調 機房內	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 09:16:36	
7	一門診B1F 廢水馬達-檔案 室內	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 09:16:35	
8	一門診B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 09:19:40	
9	二門診B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 09:19:42	
10	二門診B1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 09:19:33	
11	二門診B1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 09:19:34	
12	一門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 09:20:53	
13	二門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 09:20:54	
14	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 09:20:51	
15	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 09:20:52	
16	一門診B1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 09:40:41	

17	三門診R1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 09:40:42	
18	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 09:31:34	
19	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 09:31:35	
20	一門診B1F 廢水馬達 EPB1G-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 09:31:36	
21	三門診B1F 廢水馬達 EPB1G-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 09:31:37	
22	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 09:36:23	
23	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 09:36:25	
24	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 09:34:00	
25	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 09:34:01	
26	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 09:34:02	
27	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 09:34:03	
28	一門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 09:36:26	
29	三門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 09:36:27	
30	一門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 09:34:04	
31	三門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 09:34:05	
32	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 09:36:17	
33	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 09:36:18	
34	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 09:36:20	
35	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 09:36:21	
36	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 09:36:22	
37	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 09:36:23	
38	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 09:33:59	

39	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 09:33:59	
40	一門診B3F 廢水馬達 EPB3I-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 09:34:59	
41	三門診B3F 廢水馬達 EPB3I-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 09:35:00	
42	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 08:41:07	
43	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 08:41:11	
44	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 08:40:18	
45	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 08:40:19	
46	中正樓B3F 廚餘馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 08:40:17	
47	中正樓B3F 廚餘馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 08:40:17	
48	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 08:39:47	
49	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 08:39:47	
50	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:46:33	
51	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:45:35	
52	托兒所大樓1F 污水馬達-廁所 內-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 08:26:28	
53	托兒所大樓 B1F 污水馬達-廁所 內-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 08:26:29	
54	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁 1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 08:26:25	
55	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁 2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 08:26:25	
56	托兒所大樓1F 廢水馬達-消防 室內-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 08:26:26	
57	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-消防 室內-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 08:26:27	
58	技警宿舍1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 08:51:09	
59	技警宿舍1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 08:51:10	
60	身障中心B1F 廢水馬達PP1- 1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 10:37:12	
61	身障中心B1F 廢水馬達PP1- 2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 10:37:13	
62	身障中心B1F 廢水馬達PP2- 1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 10:37:15	
63	身障中心B1F 廢水馬達PP2- 2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 10:37:16	



64	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 10:37:14	
65	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 10:37:14	
66	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 10:38:38	
67	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 10:38:39	
68	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 10:43:15	
69	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 10:43:16	
70	身障中心B1F 廢水馬達PP3- 1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 10:42:03	
71	身障中心B1F 廢水馬達PP3- 2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 10:42:04	
72	身障中心B1F 污水馬達PP4- 1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 10:42:05	
73	身障中心B1F 污水馬達PP4- 2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 10:42:06	
74	身障中心B1F 廢水馬達PP5- 1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 10:40:27	
75	身障中心B1F 廢水馬達PP5- 2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 10:40:28	
76	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:33:35	
77	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:33:37	
78	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:33:31	
79	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:33:32	
80	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:33:33	
81	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:33:34	
82	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 08:33:53	
83	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 08:33:54	

84	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 08:33:51	
85	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 08:33:52	
86	思源樓1F 污水加藥設備 後方	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 08:31:30	
		藥水高度		92	倪鵬凱	2022-06-05 08:31:54	
87	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月上	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:23:21	
88	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月中	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:23:23	
89	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月下	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:23:22	
90	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月上	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:23:18	
91	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月中	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:23:20	
92	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月下	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:23:19	
93	思源樓B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:08:52	
94	思源樓B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:08:54	
95	思源樓B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:08:57	
96	思源樓B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:08:58	
97	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 10:28:09	
98	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 10:28:10	
99	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 10:24:14	
100	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 10:24:16	
101	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 10:29:23	
102	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 10:29:24	
103	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 10:26:37	
104	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 10:26:38	
105	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 10:25:46	
106	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 10:25:47	
107	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 10:25:48	

108	致德樓B1F 沖洗馬達-致德-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 10:25:49	
109	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍-3	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 10:26:35	
110	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍-4	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 10:26:36	
111	致德樓B1F 污水馬達PP6-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 10:35:02	
112	致德樓B1F 污水馬達PP6-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 10:35:03	
113	致德樓B1F 廢水馬達PP8-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 10:35:36	
114	致德樓B1F 廢水馬達PP8-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 10:35:37	
115	致德樓B1F 廢水馬達PP9-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 10:35:38	
116	致德樓B1F 廢水馬達PP9-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 10:35:39	
117	身障中心B1F 廢水馬達PP12-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 10:35:32	
118	身障中心B1F 廢水馬達PP12-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 10:35:33	
119	致德樓B1F 廢水馬達PP13-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 10:35:34	
120	致德樓B1F 廢水馬達PP13-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 10:35:35	
121	致德樓B1F 廢水馬達PP16-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 10:22:34	
122	致德樓B1F 廢水馬達PP16-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 10:22:35	
123	致德樓RF 加壓馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 10:31:40	
124	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 08:41:42	
125	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 08:41:43	
126	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 08:41:45	
127	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 08:41:46	
128	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 08:41:47	
129	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 08:41:48	

130	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 08:41:49	
131	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 08:41:50	
132	迴旋加速中心 B2F 恆壓馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 08:41:39	
133	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:46:02	
134	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:46:03	
135	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:47:13	
136	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:47:15	
137	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:46:04	
138	動力中心B1F 低層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:46:06	
139	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:47:16	
140	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:47:17	
141	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:46:09	
142	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:46:10	
143	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:47:39	
144	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:47:40	
145	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:47:36	
146	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:47:37	
147	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:47:38	
148	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:47:18	
149	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:47:19	
150	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:47:32	
151	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:47:34	
152	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:46:07	
153	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:46:08	
154	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 09:10:30	
155	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 09:10:31	
156	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 09:10:26	

157	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 09:10:27	
158	地下連通道 B1F 中廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:38:42	
159	地下連通道 B1F 中廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:38:43	
160	地下連通道 B1F 中揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:38:44	
161	地下連通道 B1F 中揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:38:45	
162	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:38:47	
163	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:38:48	
164	地下連通道 B1F 油槽污水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:38:49	
165	地下連通道 B1F 油槽污水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:38:51	
166	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:39:30	
167	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:39:31	
168	精神樓1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 08:44:27	
169	精神樓1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 08:44:28	
170	舊資訊室B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 08:21:53	
171	舊資訊室B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 08:21:55	
172	中繼水池山坡 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 08:49:04	
173	中繼水池山坡 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 08:49:05	
174	護士宿舍B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 09:10:32	
175	護士宿舍B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 09:10:33	
176	護士宿舍B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 09:10:28	
177	護士宿舍B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-05 09:10:29	
178	思源樓B1F 廢水馬達藥局內	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 09:08:56	
備註:							
改善措施:							

## 每日[平常日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政  
2022/06/07 16:45:04

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/07 19:32:39

承辦工程司：黃睿楷  
2022/06/08 09:28:00

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 06 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註

1	一門診1F 污水馬達 EB1A2-3	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 10:49:36	
2	一門診1F 污水馬達 EB1A2-4	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 10:49:37	
3	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 10:49:33	
4	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 10:49:34	
5	一門診B1F 廢水馬達-空調 機房內	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 14:31:36	
6	一門診B1F 廢水馬達-檔案 室內	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 14:31:35	
7	一門診B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 14:41:30	
8	二門診B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 14:41:32	
9	二門診B1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 14:41:28	
10	二門診B1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 14:41:29	
11	一門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 14:43:48	
12	二門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 14:43:50	
13	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 14:43:46	
14	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 14:43:48	
15	一門診B1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 15:00:19	
16	三門診R1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 15:00:20	
17	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-06 00:00)	
18	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-06 00:00)	
19	一門診B1F 廢水馬達 EPB1G-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-06 00:00)	
20	三門診B1F 廢水馬達 EPB1G-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-06 00:00)	
21	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-06 00:00)	
22	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-06 00:00)	
23	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-06 00:00)	

24	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-06 00:00)	
25	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-06 00:00)	
26	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-06 00:00)	
27	一門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-06 00:00)	
28	三門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-06 00:00)	
29	一門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-06 00:00)	
30	三門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-06 00:00)	
31	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-06 00:00)	
32	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-06 00:00)	
33	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-06 00:00)	
34	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-06 00:00)	
35	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-06 00:00)	
36	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-06 00:00)	
37	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-06 00:00)	
38	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-06 00:00)	
39	一門診B3F 廢水馬達 EPB3I-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-06 00:00)	
40	三門診B3F 廢水馬達 EPB3I-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-06 00:00)	
41	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 14:21:44	
42	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 14:21:46	
43	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC3	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 14:21:47	
44	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC4	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 14:21:48	
45	中正樓B1F 直上型馬達 PA1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 14:21:56	

46	中正樓B1F 直上型馬達 PA2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 14:21:57	
47	中正樓B1F 直上型馬達 PA3	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 14:21:58	
48	中正樓B1F 直上型馬達 PA4	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 14:22:03	
49	中正樓B1F 燭光型馬達 PT1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 14:21:50	
50	中正樓B1F 燭光型馬達 PT2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 14:21:51	
51	中正樓B1F 燭光型馬達 PT3	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 14:21:53	
52	中正樓B1F 燭光型馬達 PT4	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 14:21:54	
53	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 14:30:21	
54	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 14:30:22	
55	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 14:31:19	
56	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 14:31:20	
57	中正樓B3F 廚餘馬達1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 14:31:16	
58	中正樓B3F 廚餘馬達2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 14:31:17	
59	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 14:32:13	
60	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 14:32:16	
61	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 14:43:06	
62	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 14:42:05	
63	介壽堂B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-06 09:35:34	
64	介壽堂B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-06 09:35:37	
65	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-06 09:51:48	
66	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-06 09:51:49	
67	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 1	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-06 09:51:46	
68	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 2	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-06 09:51:47	
69	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-06 09:54:12	
70	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-06 09:54:13	



71	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-06 09:54:06	
72	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-06 09:54:08	
73	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-06 09:54:09	
74	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-06 09:54:10	
75	托兒所大樓1F 污水馬達-廁所 內-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 09:02:57	
76	托兒所大樓 B1F 污水馬達-廁所 內-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 09:02:59	
77	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 09:02:52	
78	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 09:02:54	
79	托兒所大樓1F 廢水馬達-消防 室內-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 09:02:55	
80	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-消防 室內-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 09:02:56	
81	技警宿舍1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 10:15:52	
82	技警宿舍1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 10:15:53	
83	身障中心B1F 廢水馬達PP1-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 15:58:50	
84	身障中心B1F 廢水馬達PP1-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 15:58:52	
85	身障中心B1F 廢水馬達PP2-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 15:58:56	
86	身障中心B1F 廢水馬達PP2-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 15:58:58	
87	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 15:58:53	
88	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 15:58:54	
89	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 15:57:23	
90	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 15:57:24	
91	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 16:04:51	

92	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 16:04:53	
93	身障中心B1F 廢水馬達PP3-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 16:03:05	
94	身障中心B1F 廢水馬達PP3-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 16:03:08	
95	身障中心B1F 污水馬達PP4-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 16:03:09	
96	身障中心B1F 污水馬達PP4-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 16:03:11	
97	身障中心B1F 廢水馬達PP5-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 16:01:12	
98	身障中心B1F 廢水馬達PP5-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 16:01:13	
99	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 11:05:51	
100	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 11:05:53	
101	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 11:05:45	
102	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 11:05:46	
103	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 11:05:48	
104	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 11:05:49	
105	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 09:09:50	
106	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 09:09:52	
107	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 09:09:47	
108	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 09:09:49	
109	思源樓1F 污水加藥設備 後方	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 09:13:15	
		藥水高度		99	林柏辰	2022-06-06 09:13:38	
110	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月上	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 10:20:08	
111	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月中	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 10:20:11	

112	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月下	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 10:20:09	
113	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月上	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 10:20:04	
114	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月中	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 10:20:07	
115	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月下	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 10:20:05	
116	思源樓B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 10:17:40	
117	思源樓B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 10:17:41	
118	思源樓B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 10:17:45	
119	思源樓B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 10:17:48	
120	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 15:46:32	
121	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 15:46:33	
122	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 15:41:17	
123	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 15:41:18	
124	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 15:52:59	
125	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 15:53:00	
126	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 15:44:56	
127	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 15:44:58	
128	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 15:36:24	
129	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 15:36:25	
130	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 15:36:26	
131	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 15:36:28	
132	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 15:44:54	
133	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 15:44:55	
134	致德樓B1F 污水馬達PP6- 1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 15:54:52	

135	致德樓B1F 污水馬達PP6-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 15:54:53	
136	致德樓B1F 廢水馬達PP8-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 15:55:33	
137	致德樓B1F 廢水馬達PP8-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 15:55:34	
138	致德樓B1F 廢水馬達PP9-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 15:55:36	
139	致德樓B1F 廢水馬達PP9-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 15:55:37	
140	身障中心B1F 廢水馬達PP12-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 15:55:29	
141	身障中心B1F 廢水馬達PP12-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 15:55:30	
142	致德樓B1F 廢水馬達PP13-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 15:55:31	
143	致德樓B1F 廢水馬達PP13-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 15:55:32	
144	致德樓B1F 廢水馬達PP16-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 15:34:54	
145	致德樓B1F 廢水馬達PP16-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 15:34:56	
146	致德樓RF 加壓馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-06 00:00)	
147	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 09:34:42	
148	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 09:34:44	
149	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 09:34:46	
150	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 09:34:47	
151	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 09:34:49	
152	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 09:34:50	
153	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 09:34:51	
154	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 09:34:52	
155	迴旋加速中心 B2F 恆壓馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 09:34:41	
156	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:33:35	
157	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:33:37	

158	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:34:54	
159	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:34:56	
160	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:33:38	
161	動力中心B1F 低層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:33:40	
162	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:34:57	
163	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:34:58	
164	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:33:44	
165	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:33:46	
166	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:35:09	
167	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:35:11	
168	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:35:05	
169	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:35:07	
170	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:35:08	
171	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:35:00	
172	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:35:01	
173	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:35:02	
174	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:35:04	
175	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:33:41	
176	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 09:33:43	
177	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 10:44:10	
178	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 10:44:11	
179	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 10:44:06	
180	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 10:44:07	
181	地下連通道 B1F 中廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 11:13:35	
182	地下連通道 B1F 中廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 11:13:36	
183	地下連通道 B1F 中揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 11:13:38	
184	地下連通道 B1F 中揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 11:13:39	

185	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 11:13:41	
186	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 11:13:42	
187	地下連通道 B1F 油槽污水馬達1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 11:13:43	
188	地下連通道 B1F 油槽污水馬達2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 11:13:46	
189	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 11:14:46	
190	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 11:14:48	
191	精神樓1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 09:19:58	
192	精神樓1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 09:20:00	
193	精神樓1F 廢水馬達-運動間	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 09:19:57	
194	精神樓1F 廢水馬達-樓梯下	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 09:19:56	
195	舊資訊室B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 08:58:13	
196	舊資訊室B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 08:58:15	
197	中繼水池山坡 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 10:13:14	
198	中繼水池山坡 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 10:13:15	
199	護士宿舍B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 10:44:13	
200	護士宿舍B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 10:44:14	
201	護士宿舍B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 10:44:08	
202	護士宿舍B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-06 10:44:09	
203	介壽堂1F 噴水馬達左	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-06 09:35:32	
204	介壽堂1F 噴水馬達右	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-06 09:35:31	
205	介壽堂1F 噴水馬達中	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-06 09:35:30	
206	思源樓B1F 廢水馬達藥局內	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 10:17:43	
備註:							
改善措施:							

## 每日[平常日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政  
2022/06/06 16:29:19

承商駐院主任：謝濟隆  
2022/06/06 19:02:39

承辦工程司：黃睿楷  
2022/06/07 08:59:33

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 07 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	一門診1F 污水馬達 EB1A2-3	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	

2	一門診1F 污水馬達 EB1A2-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
3	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
4	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
5	一門診B1F 廢水馬達-空調 機房內	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
6	一門診B1F 廢水馬達-檔案 室內	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
7	一門診B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
8	二門診B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
9	二門診B1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
10	二門診B1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
11	一門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
12	二門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
13	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
14	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
15	一門診B1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
16	三門診R1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
17	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
18	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
19	一門診B1F 廢水馬達 EPB1G-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
20	三門診B1F 廢水馬達 EPB1G-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
21	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
22	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
23	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
24	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
25	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	

26	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
27	一門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
28	三門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
29	一門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
30	三門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
31	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
32	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
33	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
34	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
35	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
36	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
37	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
38	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
39	一門診B3F 廢水馬達 EPB3I-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
40	三門診B3F 廢水馬達 EPB3I-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
41	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 10:41:30	
42	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 10:41:30	
43	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC3	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 10:41:31	
44	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC4	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 10:41:32	
45	中正樓B1F 直上型馬達 PA1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 10:41:37	
46	中正樓B1F 直上型馬達 PA2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 10:41:38	
47	中正樓B1F 直上型馬達 PA3	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 10:41:38	



48	中正樓B1F 直上型馬達 PA4	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 10:41:41	
49	中正樓B1F 燭光型馬達 PT1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 10:41:33	
50	中正樓B1F 燭光型馬達 PT2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 10:41:34	
51	中正樓B1F 燭光型馬達 PT3	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 10:41:35	
52	中正樓B1F 燭光型馬達 PT4	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 10:41:36	
53	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 10:47:07	
54	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 10:47:11	
55	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 10:47:45	
56	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 10:47:49	
57	中正樓B3F 廚餘馬達1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 10:47:43	
58	中正樓B3F 廚餘馬達2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 10:47:44	
59	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 10:48:11	
60	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 10:48:16	
61	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 11:00:35	
62	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 10:59:43	
63	介壽堂B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 10:12:47	
64	介壽堂B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 10:12:49	
65	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 10:25:12	
66	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 10:25:15	
67	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 1	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 10:25:08	
68	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 2	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 10:25:10	
69	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 10:26:40	
70	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 10:26:42	
71	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑- 1	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 10:26:34	

72	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 10:26:35	
73	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 10:26:36	
74	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 10:26:38	
75	托兒所大樓1F 污水馬達-廁所 內-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
76	托兒所大樓 B1F 污水馬達-廁所 內-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
77	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
78	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
79	托兒所大樓1F 廢水馬達-消防 室內-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
80	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-消防 室內-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
81	技警宿舍1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
82	技警宿舍1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
83	身障中心B1F 廢水馬達PP1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
84	身障中心B1F 廢水馬達PP1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
85	身障中心B1F 廢水馬達PP2-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
86	身障中心B1F 廢水馬達PP2-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
87	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
88	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
89	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
90	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
91	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
92	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	

93	身障中心B1F 廢水馬達PP3-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
94	身障中心B1F 廢水馬達PP3-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
95	身障中心B1F 污水馬達PP4-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
96	身障中心B1F 污水馬達PP4-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
97	身障中心B1F 廢水馬達PP5-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
98	身障中心B1F 廢水馬達PP5-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
99	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 10:09:43	
100	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 10:09:46	
101	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 10:09:39	
102	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 10:09:41	
103	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 10:09:42	
104	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 10:09:42	
105	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
106	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
107	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
108	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
109	思源樓1F 污水加藥設備 後方	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
		藥水高度		未到位		(2022-06-07 00:00)	
110	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月上	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 09:01:48	
111	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月中	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 09:01:51	
112	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月下	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 09:01:48	

113	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月上	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 09:01:45	
114	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月中	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 09:01:47	
115	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月下	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 09:01:46	
116	思源樓B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 09:00:31	
117	思源樓B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 09:00:32	
118	思源樓B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 09:00:34	
119	思源樓B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 09:00:37	
120	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
121	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
122	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
123	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
124	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
125	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
126	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
127	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
128	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
129	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
130	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
131	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
132	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
133	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
134	致德樓B1F 污水馬達PP6- 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
135	致德樓B1F 污水馬達PP6- 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
136	致德樓B1F 廢水馬達PP8- 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	

137	致德樓B1F 廢水馬達PP8-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
138	致德樓B1F 廢水馬達PP9-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
139	致德樓B1F 廢水馬達PP9-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
140	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
141	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
142	致德樓B1F 廢水馬達 PP13-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
143	致德樓B1F 廢水馬達 PP13-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
144	致德樓B1F 廢水馬達 PP16-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
145	致德樓B1F 廢水馬達 PP16-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
146	致德樓RF 加壓馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
147	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
148	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
149	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
150	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
151	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
152	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
153	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
154	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
155	迴旋加速中心 B2F 恆壓馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
156	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:46:04	
157	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:46:06	
158	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:47:26	
159	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:47:27	
160	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:46:07	

161	動力中心B1F 低層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:46:07	
162	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:47:28	
163	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:47:28	
164	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:46:10	
165	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:46:13	
166	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:47:36	
167	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:47:42	
168	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:47:33	
169	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:47:34	
170	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:47:35	
171	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:47:29	
172	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:47:30	
173	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:47:31	
174	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:47:32	
175	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:46:08	
176	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 08:46:09	
177	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
178	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
179	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
180	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
181	地下連通道 B1F 中廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 10:04:09	
182	地下連通道 B1F 中廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 10:04:11	
183	地下連通道 B1F 中揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 10:04:12	
184	地下連通道 B1F 中揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 10:04:13	
185	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 10:04:15	
186	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 10:04:16	

187	地下連通道 B1F 油槽污水馬達1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 10:04:16	
188	地下連通道 B1F 油槽污水馬達2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 10:04:18	
189	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 10:03:14	
190	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 10:03:18	
191	精神樓1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
192	精神樓1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
193	精神樓1F 廢水馬達-運動間	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
194	精神樓1F 廢水馬達-樓梯下	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
195	舊資訊室B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
196	舊資訊室B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
197	中繼水池山坡 揚水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
198	中繼水池山坡 揚水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
199	護士宿舍B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
200	護士宿舍B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
201	護士宿舍B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
202	護士宿舍B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-06-07 00:00)	
203	介壽堂1F 噴水馬達左	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 10:12:46	
204	介壽堂1F 噴水馬達右	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 10:12:45	
205	介壽堂1F 噴水馬達中	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-07 10:12:44	
206	思源樓B1F 廢水馬達藥局內	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 09:00:33	
備註:							
改善措施:							

## 每日[平常日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政 2022/06/07 16:45:23  
 承商駐院主任：謝濱隆 2022/06/07 19:32:41  
 承辦工程司：黃睿楷 2022/06/08 09:28:02

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 08 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	一門診1F 污水馬達 EB1A2-3	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 10:19:58	
2	一門診1F 污水馬達 EB1A2-4	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 10:20:00	
3	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 10:19:57	

4	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 10:19:58	
5	一門診B1F 廢水馬達-空調 機房內	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 10:22:30	
6	一門診B1F 廢水馬達-檔案 室內	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 10:22:29	
7	一門診B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 10:28:32	
8	二門診B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 10:28:37	
9	二門診B1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 10:28:31	
10	二門診B1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 10:28:32	
11	一門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 10:29:36	
12	二門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 10:29:38	
13	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 10:29:35	
14	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 10:29:35	
15	一門診B1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 10:58:51	
16	三門診R1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 10:58:52	
17	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 10:52:36	
18	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 10:52:37	
19	一門診B1F 廢水馬達 EPB1G-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 10:52:37	
20	三門診B1F 廢水馬達 EPB1G-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 10:52:38	
21	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 10:47:48	
22	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 10:47:49	
23	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 10:45:22	
24	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 10:45:22	
25	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 10:45:23	
26	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 10:45:24	



27	一門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 10:47:50	
28	三門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 10:47:51	
29	一門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 10:45:24	
30	三門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 10:45:25	
31	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 10:47:44	
32	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 10:47:44	
33	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 10:47:45	
34	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 10:47:46	
35	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 10:47:47	
36	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 10:47:48	
37	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 10:45:20	
38	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 10:45:21	
39	一門診B3F 廢水馬達 EPB3I-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 10:46:25	
40	三門診B3F 廢水馬達 EPB3I-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 10:46:26	
41	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 10:17:24	
42	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 10:17:24	
43	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 10:17:25	
44	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 10:17:27	
45	中正樓B1F 直上型馬達 PA1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 10:17:32	
46	中正樓B1F 直上型馬達 PA2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 10:17:33	
47	中正樓B1F 直上型馬達 PA3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 10:17:34	
48	中正樓B1F 直上型馬達 PA4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 10:17:37	

49	中正樓B1F 燭光型馬達 PT1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 10:17:29	
50	中正樓B1F 燭光型馬達 PT2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 10:17:30	
51	中正樓B1F 燭光型馬達 PT3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 10:17:31	
52	中正樓B1F 燭光型馬達 PT4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 10:17:32	
53	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 10:24:26	
54	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 10:24:28	
55	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 10:25:14	
56	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 10:25:16	
57	中正樓B3F 廚餘馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 10:25:12	
58	中正樓B3F 廚餘馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 10:25:13	
59	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 10:26:11	
60	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 10:26:16	
61	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 10:32:18	
62	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 10:31:26	
63	介壽堂B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-08 10:13:04	
64	介壽堂B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-08 10:13:07	
65	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-08 09:48:55	
66	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-08 09:48:57	
67	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 1	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-08 09:48:53	
68	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 2	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-08 09:48:54	
69	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-08 09:46:00	
70	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-08 09:46:01	
71	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑- 1	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-08 09:45:55	
72	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑- 2	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-08 09:45:56	
73	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-08 09:45:57	

74	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-08 09:45:58	
75	托兒所大樓1F 污水馬達-廁所 內-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 09:09:51	
76	托兒所大樓 B1F 污水馬達-廁所 內-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 09:09:51	
77	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁- 1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 09:09:48	
78	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁- 2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 09:09:48	
79	托兒所大樓1F 廢水馬達-消防 室內-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 09:09:49	
80	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-消防 室內-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 09:09:50	
81	技警宿舍1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 09:41:36	
82	技警宿舍1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 09:41:37	
83	身障中心B1F 廢水馬達PP1- 1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 14:33:55	
84	身障中心B1F 廢水馬達PP1- 2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 14:33:56	
85	身障中心B1F 廢水馬達PP2- 1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 14:33:58	
86	身障中心B1F 廢水馬達PP2- 2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 14:33:59	
87	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 14:33:57	
88	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 14:33:57	
89	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 14:35:30	
90	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 14:35:31	
91	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 14:41:23	
92	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 14:41:26	
93	身障中心B1F 廢水馬達PP3- 1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 14:39:41	
94	身障中心B1F 廢水馬達PP3- 2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 14:39:42	
95	身障中心B1F 污水馬達PP4- 1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 14:39:43	

96	身障中心B1F 污水馬達PP4-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 14:39:47	
97	身障中心B1F 廢水馬達PP5-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 14:37:51	
98	身障中心B1F 廢水馬達PP5-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 14:37:52	
99	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 09:06:51	
100	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 09:06:53	
101	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 09:06:48	
102	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 09:06:49	
103	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 09:06:50	
104	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 09:06:51	
105	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 15:34:12	
106	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 15:34:43	
107	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 15:34:10	
108	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 15:34:11	
109	思源樓1F	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 09:15:31	
	污水加藥設備 後方	藥水高度		85	喀召阿外	2022-06-08 09:15:40	
110	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月上	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 15:01:54	
111	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月中	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 15:02:01	
112	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月下	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 15:01:55	
113	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月上	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 15:01:52	
114	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月中	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 15:01:54	
115	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月下	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 15:01:53	
116	思源樓B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:58:59	

117	思源樓B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:59:00	
118	思源樓B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:59:02	
119	思源樓B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:59:11	
120	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 14:15:03	
121	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 14:15:04	
122	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 14:12:59	
123	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 14:13:05	
124	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 14:16:31	
125	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 14:16:32	
126	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 14:11:04	
127	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 14:11:05	
128	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 14:10:10	
129	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 14:10:11	
130	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 14:10:11	
131	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 14:10:12	
132	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 14:11:03	
133	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 14:11:03	
134	致德樓B1F 污水馬達PP6- 1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 14:31:16	
135	致德樓B1F 污水馬達PP6- 2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 14:31:17	
136	致德樓B1F 廢水馬達PP8- 1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 14:31:54	
137	致德樓B1F 廢水馬達PP8- 2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 14:31:55	
138	致德樓B1F 廢水馬達PP9- 1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 14:31:56	
139	致德樓B1F 廢水馬達PP9- 2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 14:31:56	

140	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 14:31:52	
141	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 14:31:52	
142	致德樓B1F 廢水馬達 PP13-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 14:31:53	
143	致德樓B1F 廢水馬達 PP13-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 14:31:54	
144	致德樓B1F 廢水馬達 PP16-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 14:08:49	
145	致德樓B1F 廢水馬達 PP16-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 14:08:50	
146	致德樓RF 加壓馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 14:20:04	
147	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 09:27:58	
148	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 09:27:59	
149	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 09:27:59	
150	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 09:28:00	
151	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 09:28:01	
152	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 09:28:01	
153	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 09:28:02	
154	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 09:28:03	
155	迴旋加速中心 B2F 恆壓馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 09:27:57	
156	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:44:19	
157	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:44:20	
158	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:41:57	
159	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:41:57	
160	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:44:21	
161	動力中心B1F 低層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:44:21	
162	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:41:58	
163	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:41:59	
164	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:44:24	
165	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:44:25	

166	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:42:07	
167	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:42:09	
168	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:42:04	
169	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:42:05	
170	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:42:06	
171	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:42:00	
172	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:42:02	
173	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:42:03	
174	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:42:04	
175	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:44:22	
176	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:44:23	
177	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 10:15:17	
178	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 10:15:18	
179	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 10:15:15	
180	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 10:15:15	
181	地下連通道 B1F 中廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 09:00:07	
182	地下連通道 B1F 中廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 09:00:08	
183	地下連通道 B1F 中揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 09:00:08	
184	地下連通道 B1F 中揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 09:00:09	
185	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 09:00:10	
186	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 09:00:11	
187	地下連通道 B1F 油槽污水馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 09:00:12	
188	地下連通道 B1F 油槽污水馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 09:00:13	
189	地下連通道 B1F 污水馬達PS1- 1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 08:58:20	

190	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 08:58:22	
191	精神樓1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 09:31:15	
192	精神樓1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 09:31:16	
193	精神樓1F 廢水馬達-運動間	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 09:31:15	
194	精神樓1F 廢水馬達-樓梯下	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 09:31:14	
195	舊資訊室B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 09:04:45	
196	舊資訊室B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 09:04:46	
197	中繼水池山坡 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 09:36:39	
198	中繼水池山坡 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 09:36:40	
199	護士宿舍B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 10:15:19	
200	護士宿舍B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 10:15:19	
201	護士宿舍B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 10:15:16	
202	護士宿舍B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-08 10:15:17	
203	介壽堂1F 噴水馬達左	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-08 10:13:03	
204	介壽堂1F 噴水馬達右	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-08 10:13:02	
205	介壽堂1F 噴水馬達中	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-08 10:13:00	
206	思源樓B1F 廢水馬達藥局內	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 14:59:01	
備註:							
改善措施:							

## 每日[平常日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政  
2022/06/08 17:24:31

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/08 19:16:26

承辦工程司：黃睿楷  
2022/06/09 10:45:59

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 09 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	一門診1F 污水馬達 EB1A2-3	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 09:59:40	
2	一門診1F 污水馬達 EB1A2-4	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 09:59:41	
3	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 09:59:38	
4	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 09:59:39	
5	一門診B1F 廢水馬達-空調 機房內	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 10:01:40	
6	一門診B1F 廢水馬達-檔案 室內	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 10:01:39	
7	一門診B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 10:05:52	



8	二門診B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 10:05:53	
9	二門診B1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 10:05:50	
10	二門診B1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 10:05:51	
11	一門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 10:06:49	
12	二門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 10:06:49	
13	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 10:06:47	
14	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 10:06:48	
15	一門診B1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 10:32:11	
16	三門診R1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 10:32:12	
17	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 10:17:56	
18	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 10:17:57	
19	一門診B1F 廢水馬達 EPB1G-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 10:17:58	
20	三門診B1F 廢水馬達 EPB1G-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 10:17:59	
21	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 10:22:56	
22	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 10:22:57	
23	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 10:20:28	
24	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 10:20:29	
25	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 10:20:30	
26	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 10:20:31	
27	一門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 10:22:58	
28	三門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 10:22:59	
29	一門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 10:20:32	
30	三門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 10:20:33	

31	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 10:22:51	
32	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 10:22:52	
33	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 10:22:52	
34	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 10:22:53	
35	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 10:22:54	
36	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 10:22:55	
37	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 10:20:26	
38	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 10:20:27	
39	一門診B3F 廢水馬達 EPB3I-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 10:21:27	
40	三門診B3F 廢水馬達 EPB3I-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 10:21:28	
41	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 14:18:49	
42	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 14:18:50	
43	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 14:18:51	
44	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 14:18:52	
45	中正樓B1F 直上型馬達 PA1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 14:18:55	
46	中正樓B1F 直上型馬達 PA2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 14:18:56	
47	中正樓B1F 直上型馬達 PA3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 14:18:56	
48	中正樓B1F 直上型馬達 PA4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 14:18:58	
49	中正樓B1F 燭光型馬達 PT1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 14:18:52	
50	中正樓B1F 燭光型馬達 PT2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 14:18:53	
51	中正樓B1F 燭光型馬達 PT3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 14:18:54	
52	中正樓B1F 燭光型馬達 PT4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 14:18:54	

53	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 14:24:54	
54	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 14:24:55	
55	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 14:25:34	
56	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 14:25:34	
57	中正樓B3F 廚餘馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 14:25:32	
58	中正樓B3F 廚餘馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 14:25:33	
59	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 14:26:05	
60	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 14:26:06	
61	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 14:34:14	
62	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 14:33:14	
63	介壽堂B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-09 09:17:37	
64	介壽堂B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-09 09:17:37	
65	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-09 09:06:08	
66	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-09 09:06:09	
67	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-09 09:06:07	
68	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-09 09:06:07	
69	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-09 09:04:37	
70	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-09 09:04:38	
71	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-09 09:04:34	
72	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-09 09:04:35	
73	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-09 09:04:35	
74	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-09 09:04:36	
75	托兒所大樓1F 污水馬達-廁所內-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 09:10:54	
76	托兒所大樓 B1F 污水馬達-廁所內-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 09:10:55	

77	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 09:10:42	
78	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 09:10:43	
79	托兒所大樓1F 廢水馬達-消防 室內-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 09:10:52	
80	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-消防 室內-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 09:10:53	
81	技警宿舍1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 09:33:23	
82	技警宿舍1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 09:33:24	
83	身障中心B1F 廢水馬達PP1- 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 14:45:36	
84	身障中心B1F 廢水馬達PP1- 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 14:45:37	
85	身障中心B1F 廢水馬達PP2- 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 14:45:41	
86	身障中心B1F 廢水馬達PP2- 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 14:45:42	
87	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 14:45:38	
88	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 14:45:40	
89	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 14:47:04	
90	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 14:47:05	
91	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 14:53:30	
92	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 14:53:31	
93	身障中心B1F 廢水馬達PP3- 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 14:52:14	
94	身障中心B1F 廢水馬達PP3- 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 14:52:15	
95	身障中心B1F 污水馬達PP4- 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 14:52:16	
96	身障中心B1F 污水馬達PP4- 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 14:52:17	
97	身障中心B1F 廢水馬達PP5- 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 14:27:04	
98	身障中心B1F 廢水馬達PP5- 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 14:27:05	

99	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 09:30:46	
100	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 09:30:48	
101	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 09:30:43	
102	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 09:30:44	
103	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 09:30:45	
104	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 09:30:46	
105	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 09:16:16	
106	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 09:16:17	
107	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 09:16:14	
108	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 09:16:15	
109	思源樓1F	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 09:18:12	
	污水加藥設備 後方	藥水高度		76	詹斯強	2022-06-09 09:18:28	
110	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月上	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:21:36	
111	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月中	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:21:39	
112	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月下	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:21:37	
113	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月上	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:21:34	
114	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月中	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:21:35	
115	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月下	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:21:35	
116	思源樓B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:22:56	
117	思源樓B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:22:56	
118	思源樓B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:22:58	
119	思源樓B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:22:59	
120	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 14:33:27	

121	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 14:33:28	
122	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 14:31:20	
123	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 14:31:21	
124	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 14:34:39	
125	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 14:34:40	
126	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 14:29:46	
127	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 14:29:47	
128	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 14:28:30	
129	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 14:28:31	
130	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 14:28:32	
131	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 14:28:33	
132	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 14:29:44	
133	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 14:29:45	
134	致德樓B1F 污水馬達PP6- 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 14:42:20	
135	致德樓B1F 污水馬達PP6- 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 14:42:21	
136	致德樓B1F 廢水馬達PP8- 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 14:43:34	
137	致德樓B1F 廢水馬達PP8- 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 14:43:35	
138	致德樓B1F 廢水馬達PP9- 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 14:43:36	
139	致德樓B1F 廢水馬達PP9- 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 14:43:37	
140	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 14:43:30	
141	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 14:43:31	
142	致德樓B1F 廢水馬達 PP13-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 14:43:32	

143	致德樓B1F 廢水馬達 PP13-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 14:43:33	
144	致德樓B1F 廢水馬達 PP16-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 14:25:50	
145	致德樓B1F 廢水馬達 PP16-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 14:25:51	
146	致德樓RF 加壓馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 14:37:53	
147	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 09:22:46	
148	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 09:22:47	
149	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 09:22:48	
150	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 09:22:49	
151	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 09:22:50	
152	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 09:22:51	
153	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 09:22:52	
154	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 09:22:54	
155	迴旋加速中心 B2F 恆壓馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 09:22:45	
156	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:36:50	
157	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:36:50	
158	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:39:07	
159	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:39:08	
160	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:36:51	
161	動力中心B1F 低層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:36:52	
162	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:39:09	
163	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:39:09	
164	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:36:54	
165	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:36:55	
166	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:39:15	
167	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:39:16	
168	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:39:13	

169	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:39:14	
170	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:39:14	
171	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:39:10	
172	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:39:11	
173	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:39:11	
174	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:39:12	
175	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:36:53	
176	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:36:53	
177	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 09:56:38	
178	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 09:56:39	
179	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 09:56:24	
180	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 09:56:35	
181	地下連通道 B1F 中廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 09:25:24	
182	地下連通道 B1F 中廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 09:25:25	
183	地下連通道 B1F 中揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 09:25:26	
184	地下連通道 B1F 中揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 09:25:27	
185	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 09:25:27	
186	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 09:25:28	
187	地下連通道 B1F 油槽污水馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 09:25:29	
188	地下連通道 B1F 油槽污水馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 09:25:30	
189	地下連通道 B1F 污水馬達PS1- 1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 09:24:24	
190	地下連通道 B1F 污水馬達PS1- 2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 09:24:27	
191	精神樓1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 09:25:49	



192	精神樓1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 09:25:50	
193	精神樓1F 廢水馬達-運動 間	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 09:25:48	
194	精神樓1F 廢水馬達-樓梯 下	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 09:25:47	
195	舊資訊室B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 09:06:06	
196	舊資訊室B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 09:06:09	
197	中繼水池山坡 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 09:31:03	
198	中繼水池山坡 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 09:31:04	
199	護士宿舍B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 09:56:40	
200	護士宿舍B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 09:56:41	
201	護士宿舍B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 09:56:36	
202	護士宿舍B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-09 09:56:37	
203	介壽堂1F 噴水馬達左	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-09 09:17:36	
204	介壽堂1F 噴水馬達右	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-09 09:17:35	
205	介壽堂1F 噴水馬達中	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-09 09:17:34	
206	思源樓B1F 廢水馬達藥局 內	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 10:22:57	
備註:							
改善措施:							

## 每日[平常日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政  
2022/06/09 17:20:09

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/09 20:29:54

承辦工程司：黃睿楷  
2022/06/10 08:55:23

單位 項號	給排水 檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 10 日		
				檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	一門診1F 污水馬達 EB1A2-3	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 10:19:57	
2	一門診1F 污水馬達 EB1A2-4	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 10:19:59	
3	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 10:19:56	
4	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 10:19:57	
5	一門診B1F 廢水馬達-空調 機房內	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 10:17:30	
6	一門診B1F 廢水馬達-檔案 室內	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 10:17:29	
7	一門診B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 10:12:08	
8	二門診B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 10:12:10	
9	二門診B1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 10:12:06	
10	二門診B1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 10:12:07	

11	一門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 10:13:04	
12	二門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 10:13:04	
13	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 10:13:02	
14	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 10:13:03	
15	一門診B1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 09:55:43	
16	三門診R1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 09:55:44	
17	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 09:42:56	
18	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 09:42:58	
19	一門診B1F 廢水馬達 EPB1G-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 09:43:01	
20	三門診B1F 廢水馬達 EPB1G-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 09:43:05	
21	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 09:37:15	
22	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 09:37:16	
23	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 09:33:16	
24	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 09:33:17	
25	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 09:33:18	
26	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 09:33:19	
27	一門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 09:37:17	
28	三門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 09:37:18	
29	一門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 09:33:20	
30	三門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 09:33:21	
31	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 09:37:08	
32	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 09:37:10	

33	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 09:37:11	
34	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 09:37:13	
35	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 09:37:14	
36	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 09:37:15	
37	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 09:33:13	
38	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 09:33:14	
39	一門診B3F 廢水馬達 EPB3I-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 09:34:51	
40	三門診B3F 廢水馬達 EPB3I-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 09:34:52	
41	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 08:57:53	
42	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 08:57:54	
43	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 08:57:55	
44	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 08:57:58	
45	中正樓B1F 直上型馬達 PA1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 08:58:20	
46	中正樓B1F 直上型馬達 PA2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 08:58:21	
47	中正樓B1F 直上型馬達 PA3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 08:58:22	
48	中正樓B1F 直上型馬達 PA4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 08:58:24	
49	中正樓B1F 燭光型馬達 PT1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 08:57:59	
50	中正樓B1F 燭光型馬達 PT2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 08:58:06	
51	中正樓B1F 燭光型馬達 PT3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 08:58:09	
52	中正樓B1F 燭光型馬達 PT4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 08:58:18	
53	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 08:50:42	
54	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 08:50:44	
55	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 08:49:55	

56	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 08:49:56	
57	中正樓B3F 廚餘馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 08:49:53	
58	中正樓B3F 廚餘馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 08:49:54	
59	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 08:49:17	
60	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 08:49:19	
61	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 10:43:55	
62	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 10:44:40	
63	介壽堂B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 09:19:23	
64	介壽堂B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 09:19:28	
65	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-10 10:43:03	
66	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-10 10:43:05	
67	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-10 10:43:01	
68	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-10 10:43:02	
69	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-10 10:44:20	
70	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-10 10:44:21	
71	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-10 10:44:17	
72	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-10 10:44:17	
73	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-10 10:44:18	
74	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-10 10:44:19	
75	托兒所大樓1F 污水馬達-廁所 內-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 14:55:04	
76	托兒所大樓 B1F 污水馬達-廁所 內-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 14:55:05	
77	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 14:54:51	
78	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 14:55:00	

79	托兒所大樓1F 廢水馬達-消防 室內-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 14:55:01	
80	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-消防 室內-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 14:55:03	
81	技警宿舍1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 13:57:13	
82	技警宿舍1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 13:57:14	
83	身障中心B1F 廢水馬達PP1- 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 08:48:28	
84	身障中心B1F 廢水馬達PP1- 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 08:48:29	
85	身障中心B1F 廢水馬達PP2- 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 08:48:32	
86	身障中心B1F 廢水馬達PP2- 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 08:48:34	
87	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 08:48:31	
88	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 08:48:31	
89	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 08:49:56	
90	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 08:50:01	
91	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 08:53:42	
92	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 08:53:44	
93	身障中心B1F 廢水馬達PP3- 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 08:55:12	
94	身障中心B1F 廢水馬達PP3- 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 08:55:13	
95	身障中心B1F 污水馬達PP4- 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 08:55:14	
96	身障中心B1F 污水馬達PP4- 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 08:55:16	
97	身障中心B1F 廢水馬達PP5- 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 08:52:01	
98	身障中心B1F 廢水馬達PP5- 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 08:52:03	
99	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 10:25:03	
100	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 10:25:08	

101	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 10:24:49	
102	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 10:24:53	
103	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 10:24:55	
104	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 10:24:57	
105	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 14:47:25	
106	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 14:47:26	
107	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 14:47:23	
108	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 14:47:25	
109	思源樓1F 污水加藥設備 後方	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 14:43:59	
		藥水高度		66	連景雲	2022-06-10 14:44:17	
110	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月上	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:03:45	
111	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月中	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:03:47	
112	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月下	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:03:46	
113	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月上	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:03:42	
114	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月中	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:03:44	
115	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月下	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:03:43	
116	思源樓B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:02:34	
117	思源樓B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:02:42	
118	思源樓B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:02:45	
119	思源樓B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:02:46	
120	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 08:43:11	
121	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 08:43:14	
122	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 08:40:36	

123	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 08:40:37	
124	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 08:34:48	
125	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 08:34:50	
126	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 08:38:31	
127	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 08:38:32	
128	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 08:36:41	
129	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 08:36:43	
130	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 08:36:44	
131	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 08:36:45	
132	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 08:38:28	
133	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 08:38:30	
134	致德樓B1F 污水馬達PP6- 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 08:45:30	
135	致德樓B1F 污水馬達PP6- 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 08:45:32	
136	致德樓B1F 廢水馬達PP8- 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 08:46:32	
137	致德樓B1F 廢水馬達PP8- 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 08:46:34	
138	致德樓B1F 廢水馬達PP9- 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 08:46:35	
139	致德樓B1F 廢水馬達PP9- 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 08:46:37	
140	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 08:46:15	
141	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 08:46:19	
142	致德樓B1F 廢水馬達 PP13-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 08:46:28	
143	致德樓B1F 廢水馬達 PP13-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 08:46:30	
144	致德樓B1F 廢水馬達 PP16-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 15:18:22	

145	致德樓B1F 廢水馬達 PP16-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 15:18:23	
146	致德樓RF 加壓馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 08:32:05	
147	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 14:07:34	
148	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 14:07:38	
149	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 14:07:42	
150	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 14:07:44	
151	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 14:07:45	
152	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 14:07:46	
153	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 14:07:48	
154	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 14:07:49	
155	迴旋加速中心 B2F 恆壓馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 14:07:32	
156	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:35:25	
157	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:35:27	
158	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:36:47	
159	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:36:49	
160	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:35:28	
161	動力中心B1F 低層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:35:29	
162	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:36:51	
163	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:36:52	
164	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:35:33	
165	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:35:34	
166	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:37:05	
167	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:37:07	
168	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:37:00	
169	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:37:02	
170	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:37:03	
171	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:36:53	



172	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:36:56	
173	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:36:57	
174	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:36:59	
175	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:35:31	
176	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:35:32	
177	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 10:26:04	
178	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 10:26:05	
179	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 10:25:59	
180	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 10:26:00	
181	地下連通道 B1F 中廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 10:29:36	
182	地下連通道 B1F 中廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 10:29:37	
183	地下連通道 B1F 中揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 10:29:53	
184	地下連通道 B1F 中揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 10:29:55	
185	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 10:29:57	
186	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 10:29:58	
187	地下連通道 B1F 油槽污水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 10:30:00	
188	地下連通道 B1F 油槽污水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 10:30:01	
189	地下連通道 B1F 污水馬達PS1- 1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 10:30:37	
190	地下連通道 B1F 污水馬達PS1- 2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 10:30:38	
191	精神樓1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 14:02:21	
192	精神樓1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 14:02:21	
193	精神樓1F 廢水馬達-運動 間	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 14:02:19	
194	精神樓1F 廢水馬達-樓梯 下	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 14:02:18	
195	舊資訊室B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 15:13:10	

196	舊資訊室B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 15:13:11	
197	中繼水池山坡 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 14:00:18	
198	中繼水池山坡 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 14:00:19	
199	護士宿舍B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 10:26:06	
200	護士宿舍B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 10:26:06	
201	護士宿舍B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 10:26:01	
202	護士宿舍B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 10:26:02	
203	介壽堂1F 噴水馬達左	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 09:19:22	
204	介壽堂1F 噴水馬達右	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 09:19:20	
205	介壽堂1F 噴水馬達中	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-10 09:19:17	
206	思源樓B1F 廢水馬達藥局 內	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-10 09:02:43	

備註:  
改善措施:

## 每日[平常日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政 2022/06/10 15:32:03  
承商駐院主任：謝濟隆 2022/06/10 19:55:32  
承辦工程司：黃睿楷 2022/06/13 09:49:21

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 11 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註

備註:  
改善措施:

## 每日[平常日]給排水設備巡查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 12 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註

備註:  
改善措施:

## 每日[平常日]給排水設備巡查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 13 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註

1	一門診1F 污水馬達 EB1A2-3	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 10:32:15	
2	一門診1F 污水馬達 EB1A2-4	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 10:32:17	
3	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 10:32:14	
4	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 10:32:14	
5	一門診B1F 廢水馬達-空調 機房內	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 10:28:28	
6	一門診B1F 廢水馬達-檔案 室內	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 10:28:27	
7	一門診B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 10:12:01	
8	二門診B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 10:12:02	
9	二門診B1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 10:11:59	

10	二門診B1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 10:12:00	
11	一門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 10:12:45	
12	二門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 10:12:46	
13	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 10:12:43	
14	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 10:12:44	
15	一門診B1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 09:44:18	
16	三門診R1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 09:44:22	
17	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 09:36:52	
18	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 09:36:53	
19	一門診B1F 廢水馬達 EPB1G-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 09:36:54	
20	三門診B1F 廢水馬達 EPB1G-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 09:36:55	
21	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 09:30:21	
22	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 09:30:22	
23	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 09:28:05	
24	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 09:28:06	
25	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 09:28:07	
26	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 09:28:07	
27	一門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 09:30:22	
28	三門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 09:30:23	
29	一門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 09:28:08	
30	三門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 09:28:10	
31	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 09:30:17	

32	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 09:30:18	
33	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 09:30:18	
34	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 09:30:19	
35	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 09:30:19	
36	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 09:30:20	
37	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 09:28:04	
38	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 09:28:05	
39	一門診B3F 廢水馬達 EPB3I-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 09:29:04	
40	三門診B3F 廢水馬達 EPB3I-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 09:29:05	
41	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-13 09:30:18	
42	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-13 09:30:19	
43	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-13 09:30:20	
44	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-13 09:30:21	
45	中正樓B1F 直上型馬達 PA1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-13 09:30:24	
46	中正樓B1F 直上型馬達 PA2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-13 09:30:25	
47	中正樓B1F 直上型馬達 PA3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-13 09:30:26	
48	中正樓B1F 直上型馬達 PA4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-13 09:30:28	
49	中正樓B1F 燭光型馬達 PT1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-13 09:30:21	
50	中正樓B1F 燭光型馬達 PT2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-13 09:30:22	
51	中正樓B1F 燭光型馬達 PT3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-13 09:30:23	
52	中正樓B1F 燭光型馬達 PT4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-13 09:30:23	
53	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-13 09:36:35	
54	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-13 09:36:36	

55	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-13 09:37:17	
56	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-13 09:37:19	
57	中正樓B3F 廚餘馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-13 09:37:15	
58	中正樓B3F 廚餘馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-13 09:37:16	
59	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-13 09:38:05	
60	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-13 09:38:07	
61	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-13 13:54:00	
62	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-13 13:52:57	
63	介壽堂B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-13 10:19:02	
64	介壽堂B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-13 10:19:04	
65	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-13 09:53:52	
66	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-13 09:53:53	
67	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-13 09:53:49	
68	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-13 09:53:51	
69	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-13 09:50:31	
70	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-13 09:50:33	
71	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-13 09:50:26	
72	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-13 09:50:27	
73	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-13 09:50:28	
74	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-13 09:50:29	
75	托兒所大樓1F 污水馬達-廁所 內-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 15:28:19	
76	托兒所大樓 B1F 污水馬達-廁所 內-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 15:28:20	
77	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 15:28:17	

78	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁 2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 15:28:17	
79	托兒所大樓1F 廢水馬達-消防 室內-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 15:28:18	
80	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-消防 室內-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 15:28:19	
81	技警宿舍1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 10:57:05	
82	技警宿舍1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 10:57:06	
83	身障中心B1F 廢水馬達PP1- 1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 14:52:36	
84	身障中心B1F 廢水馬達PP1- 2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 14:52:37	
85	身障中心B1F 廢水馬達PP2- 1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 14:52:39	
86	身障中心B1F 廢水馬達PP2- 2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 14:52:41	
87	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 14:52:37	
88	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 14:52:38	
89	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 14:54:09	
90	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 14:54:11	
91	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 15:00:01	
92	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 15:00:02	
93	身障中心B1F 廢水馬達PP3- 1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 14:58:25	
94	身障中心B1F 廢水馬達PP3- 2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 14:58:26	
95	身障中心B1F 污水馬達PP4- 1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 14:58:26	
96	身障中心B1F 污水馬達PP4- 2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 14:58:28	
97	身障中心B1F 廢水馬達PP5- 1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 14:56:34	
98	身障中心B1F 廢水馬達PP5- 2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 14:56:42	
99	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-13 14:34:57	

100	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-13 14:35:01	
101	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-13 14:34:52	
102	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-13 14:34:53	
103	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-13 14:34:55	
104	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-13 14:34:56	
105	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 11:25:26	
106	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 11:25:27	
107	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 11:25:24	
108	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 11:25:25	
109	思源樓1F 污水加藥設備 後方	設備狀況 藥水高度	目視	正常 54	喀召阿外	2022-06-13 11:23:17 2022-06-13 11:23:29	
110	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月上	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:27:21	
111	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月中	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:27:25	
112	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月下	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:27:22	
113	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月上	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:27:19	
114	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月中	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:27:20	
115	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月下	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:27:19	
116	思源樓B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:26:00	
117	思源樓B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:26:01	
118	思源樓B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:26:02	
119	思源樓B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:26:04	
120	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 14:31:51	
121	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 14:31:52	

122	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 14:38:31	
123	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 14:38:32	
124	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 14:42:30	
125	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 14:42:31	
126	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 14:28:27	
127	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 14:28:29	
128	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 14:27:34	
129	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 14:27:34	
130	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 14:27:35	
131	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 14:27:36	
132	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 14:28:26	
133	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 14:28:27	
134	致德樓B1F 污水馬達PP6- 1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 14:49:33	
135	致德樓B1F 污水馬達PP6- 2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 14:49:34	
136	致德樓B1F 廢水馬達PP8- 1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 14:50:20	
137	致德樓B1F 廢水馬達PP8- 2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 14:50:21	
138	致德樓B1F 廢水馬達PP9- 1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 14:50:21	
139	致德樓B1F 廢水馬達PP9- 2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 14:50:23	
140	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 14:50:17	
141	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 14:50:18	
142	致德樓B1F 廢水馬達 PP13-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 14:50:19	
143	致德樓B1F 廢水馬達 PP13-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 14:50:19	



144	致德樓B1F 廢水馬達 PP16-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 14:26:29	
145	致德樓B1F 廢水馬達 PP16-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 14:26:30	
146	致德樓RF 加壓馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 14:45:16	
147	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 11:15:11	
148	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 11:15:11	
149	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 11:15:12	
150	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 11:15:13	
151	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 11:15:13	
152	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 11:15:14	
153	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 11:15:15	
154	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 11:15:16	
155	迴旋加速中心 B2F 恆壓馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 11:15:10	
156	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:46:23	
157	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:46:23	
158	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:47:44	
159	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:47:45	
160	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:46:24	
161	動力中心B1F 低層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:46:25	
162	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:47:46	
163	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:47:46	
164	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:46:28	
165	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:46:29	
166	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:47:52	
167	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:47:54	
168	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:47:50	
169	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:47:51	

170	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:47:52	
171	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:47:47	
172	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:47:48	
173	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:47:49	
174	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:47:49	
175	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:46:26	
176	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:46:26	
177	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 10:36:54	
178	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 10:36:55	
179	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 10:36:52	
180	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 10:36:52	
181	地下連通道 B1F 中廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-13 14:26:25	
182	地下連通道 B1F 中廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-13 14:26:27	
183	地下連通道 B1F 中揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-13 14:26:28	
184	地下連通道 B1F 中揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-13 14:26:29	
185	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-13 14:26:31	
186	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-13 14:26:32	
187	地下連通道 B1F 油槽污水馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-13 14:26:33	
188	地下連通道 B1F 油槽污水馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-13 14:26:34	
189	地下連通道 B1F 污水馬達PS1- 1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-13 14:24:45	
190	地下連通道 B1F 污水馬達PS1- 2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-13 14:24:47	
191	精神樓1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 11:12:05	
192	精神樓1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 11:12:06	

193	精神樓1F 廢水馬達-運動間	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 11:12:04	
194	精神樓1F 廢水馬達-樓梯下	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 11:12:03	
195	舊資訊室B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 15:22:35	
196	舊資訊室B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 15:22:37	
197	中繼水池山坡 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 11:05:41	
198	中繼水池山坡 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 11:05:42	
199	護士宿舍B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 10:36:56	
200	護士宿舍B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 10:36:57	
201	護士宿舍B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 10:36:53	
202	護士宿舍B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-13 10:36:54	
203	介壽堂1F 噴水馬達左	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-13 10:19:00	
204	介壽堂1F 噴水馬達右	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-13 10:18:59	
205	介壽堂1F 噴水馬達中	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-13 10:18:58	
206	思源樓B1F 廢水馬達藥局內	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-13 10:26:02	

備註:  
改善措施:

## 每日[平常日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政 2022/06/13 16:03:35  
 承商駐院主任：謝濱隆 2022/06/14 09:09:27  
 承辦工程司：黃睿楷 2022/06/14 09:19:45

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 14 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	一門診1F 污水馬達 EB1A2-3	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 09:13:06	
2	一門診1F 污水馬達 EB1A2-4	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 09:13:07	
3	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 09:13:04	
4	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 09:13:05	
5	一門診B1F 廢水馬達-空調 機房內	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 09:16:23	
6	一門診B1F 廢水馬達-檔案 室內	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 09:16:22	
7	一門診B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 09:19:08	
8	二門診B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 09:19:09	
9	二門診B1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 09:19:06	
10	二門診B1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 09:19:07	
11	一門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 09:20:17	

12	二門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 09:20:18	
13	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 09:20:14	
14	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 09:20:16	
15	一門診B1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 09:44:30	
16	三門診R1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 09:44:32	
17	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 09:34:05	
18	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 09:34:06	
19	一門診B1F 廢水馬達 EPB1G-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 09:34:07	
20	三門診B1F 廢水馬達 EPB1G-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 09:34:08	
21	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 09:39:58	
22	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 09:39:59	
23	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 09:36:42	
24	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 09:36:43	
25	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 09:36:44	
26	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 09:36:44	
27	一門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 09:40:00	
28	三門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 09:40:01	
29	一門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 09:36:45	
30	三門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 09:36:46	
31	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 09:39:17	
32	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 09:39:18	
33	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 09:39:21	

34	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 09:39:23	
35	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 09:39:24	
36	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 09:39:57	
37	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 09:36:40	
38	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 09:36:41	
39	一門診B3F 廢水馬達 EPB3I-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 09:37:46	
40	三門診B3F 廢水馬達 EPB3I-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 09:37:47	
41	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 11:22:02	
42	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 11:22:02	
43	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 11:22:03	
44	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 11:22:04	
45	中正樓B1F 直上型馬達 PA1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 11:22:07	
46	中正樓B1F 直上型馬達 PA2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 11:22:08	
47	中正樓B1F 直上型馬達 PA3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 11:22:09	
48	中正樓B1F 直上型馬達 PA4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 11:22:11	
49	中正樓B1F 燭光型馬達 PT1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 11:22:04	
50	中正樓B1F 燭光型馬達 PT2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 11:22:05	
51	中正樓B1F 燭光型馬達 PT3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 11:22:06	
52	中正樓B1F 燭光型馬達 PT4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 11:22:07	
53	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 13:54:24	
54	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 13:54:26	
55	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 13:55:14	
56	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 13:55:16	
57	中正樓B3F 廚餘馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 13:55:12	

58	中正樓B3F 廚餘馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 13:55:13	
59	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 13:55:37	
60	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 13:55:38	
61	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 10:52:45	
62	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 10:51:36	
63	介壽堂B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-14 10:25:18	
64	介壽堂B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-14 10:25:19	
65	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-14 10:14:00	
66	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-14 10:14:01	
67	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 1	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-14 10:13:58	
68	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 2	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-14 10:13:59	
69	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-14 10:15:32	
70	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-14 10:15:33	
71	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑- 1	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-14 10:15:28	
72	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑- 2	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-14 10:15:29	
73	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-14 10:15:30	
74	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-14 10:15:31	
75	托兒所大樓1F 污水馬達-廁所 內-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 08:28:20	
76	托兒所大樓 B1F 污水馬達-廁所 內-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 08:28:21	
77	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁- 1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 08:28:17	
78	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁- 2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 08:28:17	
79	托兒所大樓1F 廢水馬達-消防 室內-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 08:28:18	

80	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-消防 室內-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 08:28:19	
81	技警宿舍1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 08:47:25	
82	技警宿舍1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 08:47:26	
83	身障中心B1F 廢水馬達PP1- 1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 10:52:54	
84	身障中心B1F 廢水馬達PP1- 2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 10:52:55	
85	身障中心B1F 廢水馬達PP2- 1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 10:52:58	
86	身障中心B1F 廢水馬達PP2- 2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 10:52:59	
87	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 10:52:56	
88	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 10:52:57	
89	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 10:52:00	
90	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 10:52:01	
91	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 10:58:15	
92	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 10:58:16	
93	身障中心B1F 廢水馬達PP3- 1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 10:56:53	
94	身障中心B1F 廢水馬達PP3- 2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 10:56:54	
95	身障中心B1F 污水馬達PP4- 1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 10:56:55	
96	身障中心B1F 污水馬達PP4- 2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 10:56:56	
97	身障中心B1F 廢水馬達PP5- 1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 10:55:12	
98	身障中心B1F 廢水馬達PP5- 2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 10:55:13	
99	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 14:16:16	
100	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 14:16:17	
101	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 14:16:13	

102	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 14:16:14	
103	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 14:16:14	
104	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 14:16:15	
105	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 08:34:02	
106	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 08:34:03	
107	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 08:34:00	
108	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 08:34:01	
109	思源樓1F 污水加藥設備 後方	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 08:32:17	
		藥水高度		50	倪鵬凱	2022-06-14 08:32:27	
110	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月上	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 10:12:21	
111	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月中	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 10:12:24	
112	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月下	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 10:12:22	
113	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月上	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 10:12:20	
114	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月中	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 10:12:21	
115	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月下	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 10:12:20	
116	思源樓B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 10:13:40	
117	思源樓B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 10:13:40	
118	思源樓B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 10:13:42	
119	思源樓B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 10:13:44	
120	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 10:34:31	
121	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 10:34:32	
122	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 10:36:51	
123	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 10:36:52	



124	致德樓B1F 廢水馬達PP7-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 10:43:49	
125	致德樓B1F 廢水馬達PP7-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 10:43:50	
126	致德樓B1F 飲用馬達-致德屋頂-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 10:42:59	
127	致德樓B1F 飲用馬達-致德屋頂-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 10:43:00	
128	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 10:42:19	
129	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 10:42:20	
130	致德樓B1F 沖洗馬達-致德1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 10:42:21	
131	致德樓B1F 沖洗馬達-致德2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 10:42:22	
132	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍3	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 10:42:57	
133	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍4	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 10:42:59	
134	致德樓B1F 污水馬達PP6-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 10:49:53	
135	致德樓B1F 污水馬達PP6-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 10:49:54	
136	致德樓B1F 廢水馬達PP8-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 10:50:31	
137	致德樓B1F 廢水馬達PP8-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 10:50:32	
138	致德樓B1F 廢水馬達PP9-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 10:50:32	
139	致德樓B1F 廢水馬達PP9-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 10:50:33	
140	身障中心B1F 廢水馬達PP12-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 10:50:24	
141	身障中心B1F 廢水馬達PP12-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 10:50:27	
142	致德樓B1F 廢水馬達PP13-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 10:50:29	
143	致德樓B1F 廢水馬達PP13-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 10:50:30	
144	致德樓B1F 廢水馬達PP16-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 10:31:30	
145	致德樓B1F 廢水馬達PP16-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 10:31:31	
146	致德樓RF 加壓馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 10:46:09	

147	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 08:39:03	
148	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 08:39:03	
149	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 08:39:04	
150	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 08:39:05	
151	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 08:39:06	
152	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 08:39:08	
153	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 08:39:09	
154	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 08:39:10	
155	迴旋加速中心 B2F 恆壓馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 08:39:02	
156	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:46:02	
157	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:46:03	
158	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:47:12	
159	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:47:12	
160	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:46:04	
161	動力中心B1F 低層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:46:04	
162	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:47:13	
163	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:47:14	
164	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:46:06	
165	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:46:08	
166	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:47:19	
167	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:47:21	
168	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:47:17	
169	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:47:18	
170	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:47:19	
171	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:47:14	
172	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:47:15	
173	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:47:16	

174	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:47:16	
175	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:46:05	
176	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:46:06	
177	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 09:10:07	
178	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 09:10:08	
179	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 09:09:57	
180	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 09:09:57	
181	地下連通道 B1F 中廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 14:09:43	
182	地下連通道 B1F 中廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 14:09:44	
183	地下連通道 B1F 中揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 14:09:44	
184	地下連通道 B1F 中揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 14:09:45	
185	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 14:09:46	
186	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 14:09:46	
187	地下連通道 B1F 油槽污水馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 14:09:47	
188	地下連通道 B1F 油槽污水馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 14:09:49	
189	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:03:26	
190	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 09:03:28	
191	精神樓1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 08:41:28	
192	精神樓1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 08:41:28	
193	精神樓1F 廢水馬達-運動間	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 08:41:27	
194	精神樓1F 廢水馬達-樓梯下	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 08:41:26	
195	舊資訊室B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 08:24:08	
196	舊資訊室B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 08:24:10	
197	中繼水池山坡 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 08:45:31	

198	中繼水池山坡揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 08:45:32	
199	護士宿舍B1F污水馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 09:10:09	
200	護士宿舍B1F污水馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 09:10:10	
201	護士宿舍B1F廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 09:10:05	
202	護士宿舍B1F廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-14 09:10:06	
203	介壽堂1F噴水馬達左	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-14 10:25:17	
204	介壽堂1F噴水馬達右	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-14 10:25:16	
205	介壽堂1F噴水馬達中	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-14 10:25:14	
206	思源樓B1F廢水馬達藥局內	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 10:13:41	
備註:							
改善措施:							

## 每日[平常日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政  
2022/06/15 16:37:20

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/15 19:03:48

承辦工程司：黃睿楷  
2022/06/16 09:23:26

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 15 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	一門診1F污水馬達EB1A2-3	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 15:37:10	
2	一門診1F污水馬達EB1A2-4	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 15:37:11	
3	一門診1F廢水馬達EB1A2-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 15:37:08	
4	一門診1F廢水馬達EB1A2-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 15:37:09	
5	一門診B1F廢水馬達-空調機房內	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 15:38:57	
6	一門診B1F廢水馬達-檔案室內	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 15:38:56	
7	一門診B1F污水馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 15:48:59	
8	二門診B1F污水馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 15:49:00	
9	二門診B1F揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 15:48:50	
10	二門診B1F揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 15:48:58	
11	一門診B1F廢水馬達-高壓旁-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 15:51:00	
12	二門診B1F廢水馬達-高壓旁-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 15:51:02	
13	二門診B1F廢水馬達-樓梯下-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 15:50:57	
14	二門診B1F廢水馬達-樓梯下-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 15:50:58	
15	一門診B1F沖洗揚水馬達EPR1C-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 16:22:57	

16	三門診R1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 16:22:59	
17	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 16:46:06	
18	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 16:46:07	
19	一門診B1F 廢水馬達 EPB1G-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 16:46:09	
20	三門診B1F 廢水馬達 EPB1G-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 16:46:10	
21	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 16:38:04	
22	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 16:38:13	
23	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 16:32:11	
24	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 16:32:12	
25	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 16:32:13	
26	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 16:32:14	
27	一門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 16:38:15	
28	三門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 16:38:16	
29	一門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 16:32:15	
30	三門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 16:32:17	
31	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 16:37:56	
32	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 16:37:58	
33	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 16:37:59	
34	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 16:38:00	
35	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 16:38:01	
36	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 16:38:02	
37	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 16:32:09	

38	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 16:32:10	
39	一門診B3F 廢水馬達 EPB3I-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 16:34:57	
40	三門診B3F 廢水馬達 EPB3I-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 16:34:59	
41	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 08:52:44	
42	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 08:52:47	
43	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 08:52:48	
44	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 08:52:49	
45	中正樓B1F 直上型馬達 PA1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 08:52:56	
46	中正樓B1F 直上型馬達 PA2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 08:52:57	
47	中正樓B1F 直上型馬達 PA3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 08:52:58	
48	中正樓B1F 直上型馬達 PA4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 08:53:02	
49	中正樓B1F 燭光型馬達 PT1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 08:52:51	
50	中正樓B1F 燭光型馬達 PT2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 08:52:52	
51	中正樓B1F 燭光型馬達 PT3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 08:52:53	
52	中正樓B1F 燭光型馬達 PT4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 08:52:54	
53	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 08:45:37	
54	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 08:45:38	
55	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 08:46:01	
56	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 08:46:02	
57	中正樓B3F 廚餘馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 08:45:58	
58	中正樓B3F 廚餘馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 08:46:00	
59	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 08:46:35	
60	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 08:46:36	
61	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 10:35:05	
62	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 10:34:13	
63	介壽堂B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-06-15 14:26:38	

64	介壽堂B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-06-15 14:26:42	
65	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-06-15 14:11:19	
66	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-06-15 14:11:21	
67	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 1	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-06-15 14:11:18	
68	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 2	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-06-15 14:11:19	
69	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-06-15 14:13:04	
70	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-06-15 14:13:07	
71	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑- 1	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-06-15 14:12:59	
72	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑- 2	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-06-15 14:13:00	
73	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-06-15 14:13:01	
74	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-06-15 14:13:02	
75	托兒所大樓1F 污水馬達-廁所 內-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 13:59:29	
76	托兒所大樓 B1F 污水馬達-廁所 內-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 13:59:30	
77	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁- 1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 13:59:25	
78	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁- 2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 13:59:26	
79	托兒所大樓1F 廢水馬達-消防 室內-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 13:59:27	
80	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-消防 室內-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 13:59:28	
81	技警宿舍1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 14:38:04	
82	技警宿舍1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 14:38:05	
83	身障中心B1F 廢水馬達PP1- 1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 10:29:54	
84	身障中心B1F 廢水馬達PP1- 2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 10:29:55	

85	身障中心B1F 廢水馬達PP2-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 10:29:59	
86	身障中心B1F 廢水馬達PP2-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 10:30:00	
87	身障中心B1F 廢水馬達PP12-1-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 10:29:56	
88	身障中心B1F 廢水馬達PP12-1-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 10:29:58	
89	身障中心B1F 廢水馬達PP10-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 10:28:59	
90	身障中心B1F 廢水馬達PP10-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 10:29:00	
91	身障中心B1F 廢水馬達PP11-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 10:58:54	
92	身障中心B1F 廢水馬達PP11-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 10:58:55	
93	身障中心B1F 廢水馬達PP3-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 10:33:52	
94	身障中心B1F 廢水馬達PP3-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 10:33:53	
95	身障中心B1F 污水馬達PP4-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 10:33:54	
96	身障中心B1F 污水馬達PP4-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 10:33:55	
97	身障中心B1F 廢水馬達PP5-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 10:31:59	
98	身障中心B1F 廢水馬達PP5-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 10:32:01	
99	法定停車場B3F 污水馬達B3SPB-1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 10:18:48	
100	法定停車場B3F 污水馬達B3SPB-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 10:18:50	
101	法定停車場B3F 廢水馬達B3WP1-1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 10:18:42	
102	法定停車場B3F 廢水馬達B3WP1-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 10:18:44	
103	法定停車場B3F 廢水馬達B3WP2-1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 10:18:46	
104	法定停車場B3F 廢水馬達B3WP2-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 10:18:47	



105	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 14:19:22	
106	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 14:19:23	
107	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 14:19:19	
108	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 14:19:20	
109	思源樓1F 污水加藥設備 後方	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 14:21:06	
		藥水高度		115	林柏辰	2022-06-15 14:21:26	
110	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月上	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:04:00	
111	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月中	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:04:03	
112	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月下	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:04:02	
113	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月上	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:03:57	
114	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月中	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:03:59	
115	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月下	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:03:58	
116	思源樓B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:02:23	
117	思源樓B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:02:24	
118	思源樓B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:02:27	
119	思源樓B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:02:28	
120	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 10:13:02	
121	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 10:13:04	
122	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 10:22:30	
123	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 10:22:31	
124	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 10:14:43	
125	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 10:14:44	
126	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 10:16:43	
127	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 10:16:44	

128	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 10:20:07	
129	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 10:20:08	
130	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 10:20:09	
131	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 10:20:11	
132	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 10:16:41	
133	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 10:16:42	
134	致德樓B1F 污水馬達PP6- 1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 10:25:48	
135	致德樓B1F 污水馬達PP6- 2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 10:25:49	
136	致德樓B1F 廢水馬達PP8- 1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 10:26:44	
137	致德樓B1F 廢水馬達PP8- 2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 10:26:45	
138	致德樓B1F 廢水馬達PP9- 1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 10:26:46	
139	致德樓B1F 廢水馬達PP9- 2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 10:26:47	
140	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 10:26:39	
141	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 10:26:40	
142	致德樓B1F 廢水馬達 PP13-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 10:26:41	
143	致德樓B1F 廢水馬達 PP13-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 10:26:43	
144	致德樓B1F 廢水馬達 PP16-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 09:58:29	
145	致德樓B1F 廢水馬達 PP16-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 09:58:31	
146	致德樓RF 加壓馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 17:23:45	
147	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 14:12:02	
148	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 14:12:07	
149	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 14:12:08	
150	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 14:12:09	

151	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 14:12:10	
152	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 14:12:11	
153	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 14:12:12	
154	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 14:12:14	
155	迴旋加速中心 B2F 恆壓馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 14:12:00	
156	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:36:05	
157	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:36:07	
158	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:37:35	
159	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:37:36	
160	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:36:08	
161	動力中心B1F 低層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:36:09	
162	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:37:37	
163	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:37:39	
164	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:36:13	
165	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:36:14	
166	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:37:48	
167	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:37:49	
168	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:37:45	
169	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:37:46	
170	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:37:47	
171	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:37:40	
172	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:37:41	
173	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:37:42	
174	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:37:44	
175	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:36:10	
176	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:36:12	
177	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 15:34:06	

178	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 15:34:10	
179	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 15:33:56	
180	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 15:33:58	
181	地下連通道 B1F 中廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 10:24:35	
182	地下連通道 B1F 中廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 10:24:37	
183	地下連通道 B1F 中揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 10:24:38	
184	地下連通道 B1F 中揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 10:24:39	
185	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 10:24:41	
186	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 10:24:42	
187	地下連通道 B1F 油槽污水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 10:24:44	
188	地下連通道 B1F 油槽污水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 10:24:45	
189	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 10:25:18	
190	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 10:25:19	
191	精神樓1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 14:06:59	
192	精神樓1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 14:07:00	
193	精神樓1F 廢水馬達-運動間	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 14:06:57	
194	精神樓1F 廢水馬達-樓梯下	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 14:06:56	
195	舊資訊室B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 13:55:25	
196	舊資訊室B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 13:55:26	
197	中繼水池山坡 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 14:36:05	
198	中繼水池山坡 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 14:36:06	
199	護士宿舍B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 15:34:12	
200	護士宿舍B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 15:34:13	
201	護士宿舍B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 15:34:03	
202	護士宿舍B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-15 15:34:04	

203	介壽堂1F 噴水馬達左	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-06-15 14:26:37	
204	介壽堂1F 噴水馬達右	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-06-15 14:26:36	
205	介壽堂1F 噴水馬達中	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-06-15 14:26:35	
206	思源樓B1F 廢水馬達藥局 內	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 09:02:26	

備註:

改善措施:

## 每日[平常日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政

2022/06/15 17:31:56

承商駐院主任：謝濱隆

2022/06/15 19:04:19

承辦工程司：黃睿楷

2022/06/16 09:23:28

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 16 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	一門診1F 污水馬達 EB1A2-3	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 10:55:24	
2	一門診1F 污水馬達 EB1A2-4	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 10:55:26	
3	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 10:55:22	
4	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 10:55:23	
5	一門診B1F 廢水馬達-空調 機房內	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 10:57:41	
6	一門診B1F 廢水馬達-檔案 室內	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 10:57:40	
7	一門診B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 11:00:36	
8	二門診B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 11:00:37	
9	二門診B1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 11:00:34	
10	二門診B1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 11:00:35	
11	一門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 11:01:12	
12	二門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 11:01:13	
13	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 11:01:10	
14	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 11:01:11	
15	一門診B1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 11:17:50	
16	三門診R1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 11:17:51	
17	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 11:10:39	
18	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 11:10:40	

19	一門診B1F 廢水馬達 EPB1G-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 11:10:41	
20	三門診B1F 廢水馬達 EPB1G-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 11:10:42	
21	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 11:14:56	
22	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 11:14:57	
23	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 11:12:45	
24	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 11:12:46	
25	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 11:12:47	
26	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 11:12:48	
27	一門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 11:14:58	
28	三門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 11:14:59	
29	一門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 11:12:49	
30	三門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 11:12:50	
31	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 11:14:51	
32	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 11:14:52	
33	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 11:14:52	
34	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 11:14:53	
35	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 11:14:54	
36	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 11:14:55	
37	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 11:12:44	
38	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 11:12:44	
39	一門診B3F 廢水馬達 EPB3I-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 11:13:39	
40	三門診B3F 廢水馬達 EPB3I-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 11:13:40	

41	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 09:26:13	
42	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 09:26:14	
43	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC3	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 09:26:15	
44	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC4	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 09:26:16	
45	中正樓B1F 直上型馬達 PA1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 09:26:20	
46	中正樓B1F 直上型馬達 PA2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 09:26:21	
47	中正樓B1F 直上型馬達 PA3	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 09:26:22	
48	中正樓B1F 直上型馬達 PA4	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 09:26:23	
49	中正樓B1F 燭光型馬達 PT1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 09:26:17	
50	中正樓B1F 燭光型馬達 PT2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 09:26:18	
51	中正樓B1F 燭光型馬達 PT3	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 09:26:18	
52	中正樓B1F 燭光型馬達 PT4	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 09:26:19	
53	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 09:29:38	
54	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 09:29:39	
55	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 09:31:06	
56	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 09:31:07	
57	中正樓B3F 廚餘馬達1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 09:31:04	
58	中正樓B3F 廚餘馬達2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 09:31:05	
59	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 09:32:16	
60	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 09:32:17	
61	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 16:14:11	
62	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 16:12:42	
63	介壽堂B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-16 10:16:11	
64	介壽堂B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-16 10:16:12	
65	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-16 09:59:49	
66	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-16 09:59:50	

67	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-16 09:59:48	
68	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-16 09:59:48	
69	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-16 10:01:48	
70	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-16 10:01:49	
71	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-16 10:01:44	
72	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-16 10:01:45	
73	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-16 10:01:46	
74	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-16 10:01:47	
75	托兒所大樓1F 污水馬達-廁所 內-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 10:12:04	
76	托兒所大樓 B1F 污水馬達-廁所 內-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 10:12:05	
77	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 10:11:55	
78	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 10:12:01	
79	托兒所大樓1F 廢水馬達-消防 室內-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 10:12:02	
80	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-消防 室內-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 10:12:03	
81	技警宿舍1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 10:31:45	
82	技警宿舍1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 10:31:46	
83	身障中心B1F 廢水馬達PP1-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 14:20:30	
84	身障中心B1F 廢水馬達PP1-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 14:20:32	
85	身障中心B1F 廢水馬達PP2-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 14:20:35	
86	身障中心B1F 廢水馬達PP2-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 14:20:36	



87	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 14:20:33	
88	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 14:20:34	
89	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 14:21:40	
90	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 14:21:41	
91	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 14:26:43	
92	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 14:26:44	
93	身障中心B1F 廢水馬達PP3- 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 14:25:10	
94	身障中心B1F 廢水馬達PP3- 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 14:25:11	
95	身障中心B1F 污水馬達PP4- 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 14:25:12	
96	身障中心B1F 污水馬達PP4- 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 14:25:13	
97	身障中心B1F 廢水馬達PP5- 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 14:02:21	
98	身障中心B1F 廢水馬達PP5- 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 14:02:22	
99	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 10:26:06	
100	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 10:26:07	
101	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 10:26:02	
102	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 10:26:03	
103	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 10:26:04	
104	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 10:26:05	
105	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 10:16:40	
106	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 10:16:41	

107	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 10:16:38	
108	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 10:16:39	
109	思源樓1F 污水加藥設備 後方	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 10:18:12	
		藥水高度		113	詹斯強	2022-06-16 10:18:26	
110	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月上	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 11:19:26	
111	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月中	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 11:19:27	
112	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月下	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 11:19:26	
113	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月上	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 11:19:23	
114	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月中	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 11:19:25	
115	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月下	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 11:19:24	
116	思源樓B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 11:08:00	
117	思源樓B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 11:08:01	
118	思源樓B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 11:08:03	
119	思源樓B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 11:08:04	
120	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 14:10:17	
121	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 14:10:19	
122	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 14:07:43	
123	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 14:07:47	
124	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 14:12:07	
125	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 14:12:08	
126	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 14:05:29	
127	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 14:05:29	
128	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 14:04:22	
129	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 14:04:23	
130	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 14:04:25	

131	致德樓B1F 沖洗馬達-致德-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 14:04:26	
132	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍-3	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 14:05:26	
133	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍-4	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 14:05:27	
134	致德樓B1F 污水馬達PP6-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 14:17:40	
135	致德樓B1F 污水馬達PP6-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 14:17:41	
136	致德樓B1F 廢水馬達PP8-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 14:18:20	
137	致德樓B1F 廢水馬達PP8-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 14:18:21	
138	致德樓B1F 廢水馬達PP9-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 14:18:23	
139	致德樓B1F 廢水馬達PP9-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 14:18:24	
140	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 14:18:16	
141	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 14:18:17	
142	致德樓B1F 廢水馬達 PP13-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 14:18:18	
143	致德樓B1F 廢水馬達 PP13-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 14:18:19	
144	致德樓B1F 廢水馬達 PP16-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 14:00:29	
145	致德樓B1F 廢水馬達 PP16-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 14:00:30	
146	致德樓RF 加壓馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 14:14:05	
147	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 10:23:18	
148	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 10:23:19	
149	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 10:23:20	
150	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 10:23:21	
151	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 10:23:23	
152	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 10:23:24	

153	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 10:23:25	
154	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 10:23:26	
155	迴旋加速中心 B2F 恆壓馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 10:23:17	
156	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:28:11	
157	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:28:12	
158	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:28:57	
159	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:28:58	
160	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:28:13	
161	動力中心B1F 低層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:28:13	
162	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:28:59	
163	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:29:00	
164	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:28:16	
165	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:28:17	
166	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:29:06	
167	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:29:07	
168	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:29:04	
169	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:29:04	
170	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:29:05	
171	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:29:01	
172	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:29:01	
173	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:29:02	
174	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:29:03	
175	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:28:14	
176	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 14:28:15	
177	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 10:51:15	
178	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 10:51:16	
179	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 10:51:12	

180	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 10:51:13	
181	地下連通道 B1F 中廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 10:17:20	
182	地下連通道 B1F 中廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 10:17:20	
183	地下連通道 B1F 中揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 10:17:21	
184	地下連通道 B1F 中揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 10:17:22	
185	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 10:17:23	
186	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 10:17:24	
187	地下連通道 B1F 油槽污水馬達1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 10:17:25	
188	地下連通道 B1F 油槽污水馬達2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 10:17:26	
189	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 10:16:04	
190	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 10:16:05	
191	精神樓1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 10:25:37	
192	精神樓1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 10:25:39	
193	精神樓1F 廢水馬達-運動間	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 10:25:36	
194	精神樓1F 廢水馬達-樓梯下	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 10:25:34	
195	舊資訊室B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 10:07:24	
196	舊資訊室B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 10:07:25	
197	中繼水池山坡 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 10:29:32	
198	中繼水池山坡 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 10:29:33	
199	護士宿舍B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 10:51:17	
200	護士宿舍B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 10:51:18	
201	護士宿舍B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 10:51:13	
202	護士宿舍B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-16 10:51:14	
203	介壽堂1F 噴水馬達左	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-16 10:16:10	
204	介壽堂1F 噴水馬達右	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-16 10:16:09	
205	介壽堂1F 噴水馬達中	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-06-16 10:16:08	

206	思源樓B1F 廢水馬達藥局 內	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 11:08:02	
備註:							
改善措施:							

## 每日[平常日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政  
2022/06/16 17:06:16

承商駐院主任：謝濟隆  
2022/06/16 19:43:46

承辦工程司：黃睿楷  
2022/06/17 10:20:29

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 17 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	一門診1F 污水馬達 EB1A2-3	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 10:21:03	
2	一門診1F 污水馬達 EB1A2-4	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 10:21:05	
3	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 10:21:00	
4	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 10:21:01	
5	一門診B1F 廢水馬達-空調 機房內	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 10:18:57	
6	一門診B1F 廢水馬達-檔案 室內	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 10:18:54	
7	一門診B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 10:02:28	
8	二門診B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 10:02:30	
9	二門診B1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 10:02:23	
10	二門診B1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 10:02:27	
11	一門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 10:03:37	
12	二門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 10:03:37	
13	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 10:03:35	
14	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 10:03:36	
15	一門診B1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 09:36:37	
16	三門診R1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 09:36:38	
17	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 09:32:22	
18	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 09:32:23	
19	一門診B1F 廢水馬達 EPB1G-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 09:32:25	
20	三門診B1F 廢水馬達 EPB1G-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 09:32:26	

21	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 09:29:19	
22	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 09:29:20	
23	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 09:26:09	
24	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 09:26:10	
25	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 09:26:12	
26	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 09:26:12	
27	一門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 09:29:20	
28	三門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 09:29:22	
29	一門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 09:26:13	
30	三門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 09:26:14	
31	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 09:29:14	
32	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 09:29:14	
33	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 09:29:16	
34	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 09:29:17	
35	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 09:29:18	
36	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 09:29:18	
37	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 09:26:07	
38	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 09:26:08	
39	一門診B3F 廢水馬達 EPB3I-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 09:27:28	
40	三門診B3F 廢水馬達 EPB3I-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 09:27:29	
41	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 10:39:36	
42	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 10:39:37	

43	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC3	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 10:39:38	
44	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC4	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 10:39:39	
45	中正樓B1F 直上型馬達 PA1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 10:39:44	
46	中正樓B1F 直上型馬達 PA2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 10:39:45	
47	中正樓B1F 直上型馬達 PA3	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 10:39:46	
48	中正樓B1F 直上型馬達 PA4	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 10:39:48	
49	中正樓B1F 燭光型馬達 PT1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 10:39:40	
50	中正樓B1F 燭光型馬達 PT2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 10:39:41	
51	中正樓B1F 燭光型馬達 PT3	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 10:39:42	
52	中正樓B1F 燭光型馬達 PT4	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 10:39:43	
53	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 10:45:26	
54	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 10:45:28	
55	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 10:46:08	
56	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 10:46:11	
57	中正樓B3F 廚餘馬達1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 10:46:06	
58	中正樓B3F 廚餘馬達2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 10:46:07	
59	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 10:46:43	
60	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 10:46:53	
61	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 10:56:30	
62	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 10:55:50	
63	介壽堂B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 09:15:27	
64	介壽堂B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 09:15:29	
65	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-17 10:34:59	
66	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-17 10:35:00	
67	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-06-17 10:34:57	



68	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 2	設備狀況	目視	正常	張玟翊	2022-06-17 10:34:58	
69	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	張玟翊	2022-06-17 10:36:22	
70	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	張玟翊	2022-06-17 10:36:23	
71	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑- 1	設備狀況	目視	正常	張玟翊	2022-06-17 10:36:18	
72	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑- 2	設備狀況	目視	正常	張玟翊	2022-06-17 10:36:19	
73	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	張玟翊	2022-06-17 10:36:20	
74	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	張玟翊	2022-06-17 10:36:21	
75	托兒所大樓1F 污水馬達-廁所 內-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 14:58:23	
76	托兒所大樓 B1F 污水馬達-廁所 內-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 14:58:27	
77	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁- 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 14:58:04	
78	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁- 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 14:58:05	
79	托兒所大樓1F 廢水馬達-消防 室內-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 14:58:20	
80	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-消防 室內-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 14:58:22	
81	技警宿舍1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 14:00:23	
82	技警宿舍1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 14:00:24	
83	身障中心B1F 廢水馬達PP1- 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 08:48:22	
84	身障中心B1F 廢水馬達PP1- 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 08:48:23	
85	身障中心B1F 廢水馬達PP2- 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 08:48:28	
86	身障中心B1F 廢水馬達PP2- 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 08:48:30	
87	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 08:48:25	
88	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 08:48:26	

89	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 08:49:23	
90	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 08:49:24	
91	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 08:53:50	
92	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 08:53:54	
93	身障中心B1F 廢水馬達PP3- 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 08:55:07	
94	身障中心B1F 廢水馬達PP3- 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 08:55:09	
95	身障中心B1F 污水馬達PP4- 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 08:55:11	
96	身障中心B1F 污水馬達PP4- 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 08:55:12	
97	身障中心B1F 廢水馬達PP5- 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 08:50:59	
98	身障中心B1F 廢水馬達PP5- 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 08:51:00	
99	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 09:27:38	
100	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 09:27:40	
101	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 09:27:34	
102	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 09:27:35	
103	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 09:27:36	
104	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 09:27:37	
105	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 10:34:29	
106	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 10:34:31	
107	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 10:34:26	
108	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 10:34:27	
	思源樓1F	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 10:28:08	

109	污水加藥設備 後方	藥水高度		103	連景雲	2022-06-17 10:28:34	
110	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月上	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 10:00:19	
111	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月中	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 10:00:24	
112	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月下	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 10:00:21	
113	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月上	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 10:00:14	
114	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月中	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 10:00:18	
115	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月下	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 10:00:16	
116	思源樓B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 09:58:42	
117	思源樓B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 09:58:43	
118	思源樓B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 09:58:46	
119	思源樓B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 09:58:48	
120	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 08:44:20	
121	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 08:44:22	
122	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 08:41:57	
123	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 08:41:59	
124	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 08:37:03	
125	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 08:37:04	
126	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 08:40:22	
127	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 08:40:25	
128	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 08:39:12	
129	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 08:39:14	
130	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 08:39:15	
131	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 08:39:17	
132	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 08:40:12	

133	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍4	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 08:40:16	
134	致德樓B1F 污水馬達PP6-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 08:46:34	
135	致德樓B1F 污水馬達PP6-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 08:46:37	
136	致德樓B1F 廢水馬達PP8-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 08:47:10	
137	致德樓B1F 廢水馬達PP8-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 08:47:12	
138	致德樓B1F 廢水馬達PP9-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 08:47:13	
139	致德樓B1F 廢水馬達PP9-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 08:47:14	
140	身障中心B1F 廢水馬達PP12-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 08:47:03	
141	身障中心B1F 廢水馬達PP12-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 08:47:06	
142	致德樓B1F 廢水馬達PP13-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 08:47:08	
143	致德樓B1F 廢水馬達PP13-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 08:47:09	
144	致德樓B1F 廢水馬達PP16-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 15:08:10	
145	致德樓B1F 廢水馬達PP16-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 15:08:11	
146	致德樓RF 加壓馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 08:34:08	
147	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 14:09:20	
148	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 14:09:22	
149	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 14:09:23	
150	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 14:09:25	
151	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 14:09:26	
152	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 14:09:27	
153	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 14:09:28	
154	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 14:09:30	
155	迴旋加速中心 B2F 恆壓馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 14:09:10	

156	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:45:23	
157	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:45:24	
158	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:46:57	
159	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:46:57	
160	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:45:25	
161	動力中心B1F 低層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:45:26	
162	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:46:58	
163	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:47:00	
164	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:45:29	
165	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:45:32	
166	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:47:08	
167	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:47:11	
168	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:47:05	
169	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:47:06	
170	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:47:07	
171	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:47:01	
172	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:47:02	
173	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:47:03	
174	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:47:04	
175	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:45:27	
176	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 08:45:28	
177	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 10:25:03	
178	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 10:25:05	
179	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 10:24:58	
180	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 10:24:59	
181	地下連通道 B1F 中廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 09:33:01	
182	地下連通道 B1F 中廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 09:33:02	

183	地下連通道 B1F 中揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 09:33:03	
184	地下連通道 B1F 中揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 09:33:04	
185	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 09:33:05	
186	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 09:33:06	
187	地下連通道 B1F 油槽污水馬達1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 09:33:07	
188	地下連通道 B1F 油槽污水馬達2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 09:33:09	
189	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 09:34:27	
190	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 09:34:30	
191	精神樓1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 14:04:25	
192	精神樓1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 14:04:29	
193	精神樓1F 廢水馬達-運動間	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 14:04:25	
194	精神樓1F 廢水馬達-樓梯下	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 14:04:23	
195	舊資訊室B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 15:04:00	
196	舊資訊室B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 15:04:02	
197	中繼水池山坡 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 14:02:38	
198	中繼水池山坡 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 14:02:40	
199	護士宿舍B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 10:25:06	
200	護士宿舍B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 10:25:07	
201	護士宿舍B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 10:25:00	
202	護士宿舍B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 10:25:02	
203	介壽堂1F 噴水馬達左	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 09:15:25	
204	介壽堂1F 噴水馬達右	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 09:15:24	
205	介壽堂1F 噴水馬達中	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-17 09:15:22	
206	思源樓B1F 廢水馬達藥局內	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 09:58:44	
備註:							
改善措施:							

## 每日[平常日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政  
2022/06/17 16:22:50

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/17 19:28:38

承辦工程司：黃睿楷  
2022/06/18 20:18:31

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 18 日
----	-----	------	------	------	------------------



# 每日[平常日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政  
2022/06/20 08:10:37

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/20 20:29:31

承辦工程司：黃睿楷  
2022/06/21 11:06:49

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 20 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	一門診1F 污水馬達 EB1A2-3	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 15:31:34	
2	一門診1F 污水馬達 EB1A2-4	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 15:31:36	
3	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 15:31:33	
4	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 15:31:34	
5	一門診B1F 廢水馬達-空調 機房內	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 15:34:33	
6	一門診B1F 廢水馬達-檔案 室內	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 15:34:32	
7	一門診B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 15:38:55	
8	二門診B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 15:38:56	
9	二門診B1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 15:38:53	
10	二門診B1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 15:38:54	
11	一門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 15:39:54	
12	二門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 15:39:56	
13	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 15:39:52	
14	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 15:39:53	
15	一門診B1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 16:05:52	
16	三門診R1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 16:05:54	
17	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 15:59:38	
18	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 15:59:39	
19	一門診B1F 廢水馬達 EPB1G-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 15:59:39	
20	三門診B1F 廢水馬達 EPB1G-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 15:59:41	
21	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 15:52:42	
22	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 15:52:42	



23	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 15:50:25	
24	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 15:50:26	
25	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 15:50:27	
26	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 15:50:27	
27	一門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 15:52:43	
28	三門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 15:52:44	
29	一門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 15:50:28	
30	三門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 15:50:29	
31	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 15:52:38	
32	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 15:52:38	
33	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 15:52:39	
34	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 15:52:40	
35	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 15:52:40	
36	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 15:52:41	
37	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 15:50:24	
38	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 15:50:24	
39	一門診B3F 廢水馬達 EPB3I-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 15:51:23	
40	三門診B3F 廢水馬達 EPB3I-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 15:51:24	
41	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:28:18	
42	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:28:19	
43	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:28:21	
44	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:28:22	

45	中正樓B1F 直上型馬達 PA1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:28:28	
46	中正樓B1F 直上型馬達 PA2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:28:29	
47	中正樓B1F 直上型馬達 PA3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:28:30	
48	中正樓B1F 直上型馬達 PA4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:28:32	
49	中正樓B1F 燭光型馬達 PT1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:28:23	
50	中正樓B1F 燭光型馬達 PT2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:28:24	
51	中正樓B1F 燭光型馬達 PT3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:28:25	
52	中正樓B1F 燭光型馬達 PT4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:28:26	
53	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:21:52	
54	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:21:53	
55	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:21:17	
56	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:21:18	
57	中正樓B3F 廚餘馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:21:14	
58	中正樓B3F 廚餘馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:21:15	
59	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:20:47	
60	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:20:47	
61	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 10:04:47	
62	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 10:03:59	
63	介壽堂B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-20 09:32:54	
64	介壽堂B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-20 09:32:55	
65	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-20 09:40:15	
66	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-20 09:40:17	
67	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 1	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-20 09:40:14	
68	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 2	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-20 09:40:14	
69	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-20 09:41:31	

70	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-20 09:41:33	
71	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-20 09:41:28	
72	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-20 09:41:29	
73	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-20 09:41:29	
74	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-20 09:41:30	
75	托兒所大樓1F 污水馬達-廁所 內-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 10:08:08	
76	托兒所大樓 B1F 污水馬達-廁所 內-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 10:08:09	
77	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 10:08:05	
78	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 10:08:06	
79	托兒所大樓1F 廢水馬達-消防 室內-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 10:08:07	
80	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-消防 室內-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 10:08:08	
81	技警宿舍1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 15:05:06	
82	技警宿舍1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 15:05:07	
83	身障中心B1F 廢水馬達PP1-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 09:19:11	
84	身障中心B1F 廢水馬達PP1-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 09:19:12	
85	身障中心B1F 廢水馬達PP2-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 09:19:14	
86	身障中心B1F 廢水馬達PP2-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 09:19:15	
87	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 09:19:12	
88	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 09:19:13	
89	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 09:20:23	
90	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 09:20:25	

91	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 09:25:33	
92	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 09:25:35	
93	身障中心B1F 廢水馬達PP3- 1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 09:24:13	
94	身障中心B1F 廢水馬達PP3- 2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 09:24:14	
95	身障中心B1F 污水馬達PP4- 1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 09:24:14	
96	身障中心B1F 污水馬達PP4- 2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 09:24:21	
97	身障中心B1F 廢水馬達PP5- 1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 09:22:24	
98	身障中心B1F 廢水馬達PP5- 2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 09:22:26	
99	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:48:27	
100	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:48:31	
101	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:48:22	
102	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:48:23	
103	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:48:24	
104	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:48:26	
105	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 10:16:32	
106	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 10:16:33	
107	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 10:16:30	
108	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 10:16:31	
109	思源樓1F 污水加藥設備 後方	設備狀況 藥水高度	目視	正常 78	喀召阿外	2022-06-20 10:14:17 2022-06-20 10:14:34	
110	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月上	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:47:22	

111	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月中	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:47:24	
112	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月下	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:47:23	
113	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月上	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:47:19	
114	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月中	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:47:21	
115	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月下	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:47:19	
116	思源樓B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:45:44	
117	思源樓B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:45:46	
118	思源樓B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:45:48	
119	思源樓B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:45:49	
120	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 09:07:08	
121	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 09:07:09	
122	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 09:04:36	
123	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 09:04:38	
124	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 09:08:26	
125	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 09:08:27	
126	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 09:00:35	
127	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 09:00:36	
128	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 08:59:43	
129	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 08:59:44	
130	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 08:59:44	
131	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 08:59:47	
132	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 09:00:33	
133	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 09:00:34	
134	致德樓B1F 污水馬達PP6- 1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 09:16:12	

135	致德樓B1F 污水馬達PP6-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 09:16:13	
136	致德樓B1F 廢水馬達PP8-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 09:16:56	
137	致德樓B1F 廢水馬達PP8-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 09:16:57	
138	致德樓B1F 廢水馬達PP9-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 09:16:58	
139	致德樓B1F 廢水馬達PP9-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 09:17:00	
140	身障中心B1F 廢水馬達PP12-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 09:16:53	
141	身障中心B1F 廢水馬達PP12-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 09:16:54	
142	致德樓B1F 廢水馬達PP13-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 09:16:55	
143	致德樓B1F 廢水馬達PP13-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 09:16:55	
144	致德樓B1F 廢水馬達PP16-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 08:58:44	
145	致德樓B1F 廢水馬達PP16-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 08:58:45	
146	致德樓RF 加壓馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 09:12:08	
147	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 10:26:06	
148	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 10:26:07	
149	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 10:26:07	
150	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 10:26:08	
151	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 10:26:09	
152	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 10:26:09	
153	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 10:26:10	
154	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 10:26:11	
155	迴旋加速中心 B2F 恆壓馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 10:26:05	
156	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:11:18	
157	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:11:19	

158	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:12:20	
159	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:12:30	
160	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:11:20	
161	動力中心B1F 低層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:11:22	
162	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:12:31	
163	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:12:33	
164	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:11:25	
165	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:11:26	
166	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:12:54	
167	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:12:56	
168	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:12:41	
169	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:12:43	
170	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:12:53	
171	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:12:34	
172	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:12:35	
173	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:12:37	
174	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:12:39	
175	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:11:23	
176	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:11:24	
177	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 15:27:13	
178	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 15:27:14	
179	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 15:27:10	
180	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 15:27:11	
181	地下連通道 B1F 中廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:53:31	
182	地下連通道 B1F 中廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:53:32	
183	地下連通道 B1F 中揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:53:34	
184	地下連通道 B1F 中揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:53:35	

185	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:53:37	
186	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:53:38	
187	地下連通道 B1F 油槽污水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:53:40	
188	地下連通道 B1F 油槽污水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:53:42	
189	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:54:08	
190	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 09:54:09	
191	精神樓1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 10:29:08	
192	精神樓1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 10:29:10	
193	精神樓1F 廢水馬達-運動間	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 10:29:08	
194	精神樓1F 廢水馬達-樓梯下	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 10:29:07	
195	舊資訊室B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 10:03:00	
196	舊資訊室B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 10:03:02	
197	中繼水池山坡 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 14:50:41	
198	中繼水池山坡 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 14:50:43	
199	護士宿舍B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 15:27:14	
200	護士宿舍B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 15:27:15	
201	護士宿舍B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 15:27:11	
202	護士宿舍B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-20 15:27:12	
203	介壽堂1F 噴水馬達左	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-20 09:32:53	
204	介壽堂1F 噴水馬達右	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-20 09:32:52	
205	介壽堂1F 噴水馬達中	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-20 09:32:51	
206	思源樓B1F 廢水馬達藥局內	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 08:45:47	
備註:							
改善措施:							

## 每日[平常日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政  
2022/06/20 16:34:13

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/20 20:22:59

承辦工程司：黃睿楷  
2022/06/21 11:03:05

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 21 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	一門診1F 污水馬達 EB1A2-3	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 09:15:18	



2	一門診1F 污水馬達 EB1A2-4	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 09:15:19	
3	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 09:15:17	
4	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 09:15:17	
5	一門診B1F 廢水馬達-空調 機房內	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 09:18:56	
6	一門診B1F 廢水馬達-檔案 室內	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 09:18:55	
7	一門診B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 17:08:02	
8	二門診B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 17:08:04	
9	二門診B1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 17:08:00	
10	二門診B1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 17:08:01	
11	一門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 09:23:04	
12	二門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 09:23:05	
13	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 09:23:01	
14	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 09:23:02	
15	一門診B1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 09:43:08	
16	三門診R1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 09:43:08	
17	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 09:32:21	
18	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 09:32:23	
19	一門診B1F 廢水馬達 EPB1G-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 09:32:24	
20	三門診B1F 廢水馬達 EPB1G-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 09:32:25	
21	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 09:38:26	
22	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 09:38:27	
23	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 09:35:57	
24	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 09:35:58	

25	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 09:35:59	
26	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 09:35:59	
27	一門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 09:38:28	
28	三門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 09:38:29	
29	一門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 09:36:00	
30	三門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 09:36:01	
31	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 09:38:21	
32	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 09:38:22	
33	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 09:38:23	
34	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 09:38:24	
35	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 09:38:25	
36	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 09:38:26	
37	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 09:35:55	
38	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 09:35:56	
39	一門診B3F 廢水馬達 EPB3I-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 09:36:49	
40	三門診B3F 廢水馬達 EPB3I-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 09:36:51	
41	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 10:36:59	
42	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 10:37:00	
43	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC3	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 10:37:00	
44	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC4	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 10:37:01	
45	中正樓B1F 直上型馬達 PA1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 10:37:05	
46	中正樓B1F 直上型馬達 PA2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 10:37:05	

47	中正樓B1F 直上型馬達 PA3	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 10:37:06	
48	中正樓B1F 直上型馬達 PA4	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 10:37:08	
49	中正樓B1F 燭光型馬達 PT1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 10:37:02	
50	中正樓B1F 燭光型馬達 PT2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 10:37:02	
51	中正樓B1F 燭光型馬達 PT3	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 10:37:03	
52	中正樓B1F 燭光型馬達 PT4	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 10:37:04	
53	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 10:42:22	
54	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 10:42:23	
55	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 10:43:08	
56	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 10:43:10	
57	中正樓B3F 廚餘馬達1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 10:43:07	
58	中正樓B3F 廚餘馬達2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 10:43:08	
59	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 10:43:54	
60	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 10:43:56	
61	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 10:49:14	
62	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 10:48:14	
63	介壽堂B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-21 09:10:48	
64	介壽堂B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-21 09:10:50	
65	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-21 09:26:20	
66	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-21 09:26:21	
67	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 1	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-21 09:26:17	
68	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 2	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-21 09:26:18	
69	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-21 09:24:24	
70	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-21 09:24:25	
71	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑- 1	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-21 09:24:21	

72	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑- 2	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-21 09:24:21	
73	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-21 09:24:22	
74	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-21 09:24:23	
75	托兒所大樓1F 污水馬達-廁所 內-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 08:27:10	
76	托兒所大樓 B1F 污水馬達-廁所 內-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 08:27:10	
77	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁- 1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 08:27:06	
78	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁- 2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 08:27:07	
79	托兒所大樓1F 廢水馬達-消防 室內-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 08:27:08	
80	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-消防 室內-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 08:27:09	
81	技警宿舍1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 08:49:30	
82	技警宿舍1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 08:49:31	
83	身障中心B1F 廢水馬達PP1- 1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 10:26:20	
84	身障中心B1F 廢水馬達PP1- 2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 10:26:21	
85	身障中心B1F 廢水馬達PP2- 1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 10:26:24	
86	身障中心B1F 廢水馬達PP2- 2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 10:26:25	
87	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 10:26:22	
88	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 10:26:23	
89	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 10:27:22	
90	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 10:27:23	
91	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 10:32:18	
92	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 10:32:19	

93	身障中心B1F 廢水馬達PP3-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 10:30:52	
94	身障中心B1F 廢水馬達PP3-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 10:30:53	
95	身障中心B1F 污水馬達PP4-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 10:30:54	
96	身障中心B1F 污水馬達PP4-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 10:30:55	
97	身障中心B1F 廢水馬達PP5-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 10:29:16	
98	身障中心B1F 廢水馬達PP5-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 10:29:17	
99	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 10:21:40	
100	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 10:21:41	
101	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 10:21:37	
102	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 10:21:37	
103	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 10:21:38	
104	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 10:21:39	
105	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 08:34:01	
106	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 08:34:02	
107	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 08:33:58	
108	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 08:34:00	
109	思源樓1F 污水加藥設備 後方	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 08:32:09	
		藥水高度		75	倪鵬凱	2022-06-21 08:32:22	
110	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月上	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:41:15	
111	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月中	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:41:18	
112	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月下	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:41:16	

113	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月上	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:41:13	
114	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月中	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:41:15	
115	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月下	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:41:14	
116	思源樓B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:28:54	
117	思源樓B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:28:55	
118	思源樓B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:28:56	
119	思源樓B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:28:58	
120	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 10:17:09	
121	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 10:17:10	
122	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 10:13:15	
123	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 10:13:16	
124	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 10:18:23	
125	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 10:18:24	
126	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-21 10:29:01	
127	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-21 10:29:02	
128	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-21 10:31:13	
129	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-21 10:31:14	
130	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-21 10:31:16	
131	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-21 10:31:17	
132	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-21 10:28:59	
133	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-21 10:29:00	
134	致德樓B1F 污水馬達PP6- 1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 10:23:54	
135	致德樓B1F 污水馬達PP6- 2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 10:23:55	

136	致德樓B1F 廢水馬達PP8-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 10:24:30	
137	致德樓B1F 廢水馬達PP8-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 10:24:31	
138	致德樓B1F 廢水馬達PP9-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 10:24:31	
139	致德樓B1F 廢水馬達PP9-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 10:24:32	
140	身障中心B1F 廢水馬達PP12-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 10:24:26	
141	身障中心B1F 廢水馬達PP12-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 10:24:27	
142	致德樓B1F 廢水馬達PP13-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 10:24:28	
143	致德樓B1F 廢水馬達PP13-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 10:24:29	
144	致德樓B1F 廢水馬達PP16-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 10:11:25	
145	致德樓B1F 廢水馬達PP16-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 10:11:26	
146	致德樓RF 加壓馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 10:20:32	
147	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 08:39:18	
148	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 08:39:19	
149	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 08:39:20	
150	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 08:39:21	
151	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 08:39:22	
152	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 08:39:23	
153	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 08:39:23	
154	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 08:39:24	
155	迴旋加速中心 B2F 恆壓馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 08:39:17	
156	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:55:29	
157	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:55:29	
158	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:56:54	
159	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:56:55	

160	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:55:30	
161	動力中心B1F 低層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:55:31	
162	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:56:55	
163	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:56:56	
164	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:55:33	
165	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:55:34	
166	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:57:02	
167	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:57:04	
168	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:57:00	
169	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:57:00	
170	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:57:01	
171	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:56:57	
172	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:56:57	
173	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:56:58	
174	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:56:59	
175	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:55:31	
176	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 08:55:32	
177	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 09:11:44	
178	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 09:11:45	
179	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 09:11:40	
180	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 09:11:41	
181	地下連通道 B1F 中廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 10:27:01	
182	地下連通道 B1F 中廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 10:27:02	
183	地下連通道 B1F 中揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 10:27:03	
184	地下連通道 B1F 中揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 10:27:03	
185	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 10:27:04	



186	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 10:27:05	
187	地下連通道 B1F 油槽污水馬達1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 10:27:06	
188	地下連通道 B1F 油槽污水馬達2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 10:27:07	
189	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 10:28:09	
190	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 10:28:10	
191	精神樓1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 08:41:44	
192	精神樓1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 08:41:45	
193	精神樓1F 廢水馬達-運動間	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 08:41:43	
194	精神樓1F 廢水馬達-樓梯下	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 08:41:42	
195	舊資訊室B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 08:23:03	
196	舊資訊室B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 08:23:05	
197	中繼水池山坡 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 08:47:26	
198	中繼水池山坡 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 08:47:27	
199	護士宿舍B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 09:11:46	
200	護士宿舍B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 09:11:47	
201	護士宿舍B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 09:11:42	
202	護士宿舍B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-06-21 09:11:43	
203	介壽堂1F 噴水馬達左	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-21 09:10:47	
204	介壽堂1F 噴水馬達右	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-21 09:10:46	
205	介壽堂1F 噴水馬達中	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-06-21 09:10:45	
206	思源樓B1F 廢水馬達藥局內	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 09:28:55	
備註:							
改善措施:							

## 每日[平常日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政  
2022/06/21 17:19:44

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/21 19:50:36

承辦工程司：黃睿楷  
2022/06/22 08:42:38

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 22 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	一門診1F 污水馬達 EB1A2-3	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 15:42:56	
2	一門診1F 污水馬達 EB1A2-4	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 15:42:58	

3	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 15:42:54	
4	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 15:42:55	
5	一門診B1F 廢水馬達-空調 機房內	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 15:48:31	
6	一門診B1F 廢水馬達-檔案 室內	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 15:48:30	
7	一門診B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 15:51:57	
8	二門診B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 15:51:58	
9	二門診B1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 15:51:55	
10	二門診B1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 15:51:56	
11	一門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 15:52:44	
12	二門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 15:52:45	
13	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 15:52:41	
14	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 15:52:43	
15	一門診B1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 16:06:55	
16	三門診R1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 16:06:57	
17	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 16:40:09	
18	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 16:40:11	
19	一門診B1F 廢水馬達 EPB1G-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 16:40:13	
20	三門診B1F 廢水馬達 EPB1G-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 16:40:14	
21	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 16:35:02	
22	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 16:35:03	
23	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 16:30:59	
24	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 16:31:00	
25	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 16:31:01	
26	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 16:31:02	

27	一門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 16:35:04	
28	三門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 16:35:05	
29	一門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 16:31:03	
30	三門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 16:31:04	
31	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 16:34:55	
32	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 16:34:56	
33	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 16:34:58	
34	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 16:34:59	
35	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 16:35:00	
36	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 16:35:01	
37	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 16:30:57	
38	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 16:30:58	
39	一門診B3F 廢水馬達 EPB3I-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 16:33:38	
40	三門診B3F 廢水馬達 EPB3I-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 16:33:39	
41	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 14:33:10	
42	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 14:33:11	
43	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC3	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 14:33:12	
44	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC4	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 14:33:13	
45	中正樓B1F 直上型馬達 PA1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 14:33:17	
46	中正樓B1F 直上型馬達 PA2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 14:33:18	
47	中正樓B1F 直上型馬達 PA3	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 14:33:19	

48	中正樓B1F 直上型馬達 PA4	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 14:33:20	
49	中正樓B1F 燭光型馬達 PT1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 14:33:14	
50	中正樓B1F 燭光型馬達 PT2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 14:33:14	
51	中正樓B1F 燭光型馬達 PT3	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 14:33:15	
52	中正樓B1F 燭光型馬達 PT4	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 14:33:16	
53	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 08:41:51	
54	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 08:41:52	
55	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 08:43:50	
56	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 08:43:51	
57	中正樓B3F 廚餘馬達1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 08:43:42	
58	中正樓B3F 廚餘馬達2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 08:43:45	
59	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 08:44:14	
60	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 08:44:16	
61	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 14:45:36	
62	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 14:43:56	
63	介壽堂B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-22 09:17:07	
64	介壽堂B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-22 09:17:08	
65	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-22 09:03:16	
66	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-22 09:03:20	
67	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 1	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-22 09:03:14	
68	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 2	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-22 09:03:15	
69	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-22 09:04:50	
70	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-22 09:04:52	
71	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑- 1	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-22 09:04:46	
72	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑- 2	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-22 09:04:47	

73	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-22 09:04:48	
74	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-22 09:04:49	
75	托兒所大樓1F 污水馬達-廁所 內-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 14:10:50	
76	托兒所大樓 B1F 污水馬達-廁所 內-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 14:10:51	
77	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁 1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 14:10:45	
78	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁 2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 14:10:46	
79	托兒所大樓1F 廢水馬達-消防 室內-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 14:10:47	
80	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-消防 室內-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 14:10:48	
81	技警宿舍1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 15:00:55	
82	技警宿舍1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 15:00:56	
83	身障中心B1F 廢水馬達PP1- 1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 09:40:25	
84	身障中心B1F 廢水馬達PP1- 2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 09:40:26	
85	身障中心B1F 廢水馬達PP2- 1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 09:40:29	
86	身障中心B1F 廢水馬達PP2- 2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 09:40:30	
87	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 09:40:27	
88	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 09:40:28	
89	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 09:39:15	
90	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 09:39:16	
91	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 09:43:19	
92	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 09:43:20	
93	身障中心B1F 廢水馬達PP3- 1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 10:06:15	
94	身障中心B1F 廢水馬達PP3- 2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 10:06:16	

95	身障中心B1F 污水馬達PP4-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 10:06:17	
96	身障中心B1F 污水馬達PP4-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 10:06:18	
97	身障中心B1F 廢水馬達PP5-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 10:08:19	
98	身障中心B1F 廢水馬達PP5-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 10:08:21	
99	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 11:07:26	
100	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 11:07:27	
101	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 11:07:21	
102	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 11:07:22	
103	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 11:07:24	
104	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 11:07:25	
105	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 14:25:22	
106	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 14:25:23	
107	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 14:25:19	
108	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 14:25:21	
109	思源樓1F 污水加藥設備 後方	設備狀況 藥水高度	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 14:26:36	
				70	林柏辰	2022-06-22 14:26:49	
110	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月上	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 10:18:42	
111	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月中	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 10:18:44	
112	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月下	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 10:18:43	
113	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月上	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 10:18:40	
114	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月中	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 10:18:42	

115	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月下	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 10:18:41	
116	思源樓B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:48:12	
117	思源樓B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:48:13	
118	思源樓B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:48:17	
119	思源樓B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:48:18	
120	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 09:26:15	
121	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 09:26:16	
122	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 09:31:43	
123	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 09:31:44	
124	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 09:27:44	
125	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 09:27:46	
126	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 09:29:19	
127	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 09:29:20	
128	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 09:34:22	
129	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 09:34:23	
130	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 09:34:24	
131	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 09:34:25	
132	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 09:29:17	
133	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 09:29:18	
134	致德樓B1F 污水馬達PP6- 1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 09:36:19	
135	致德樓B1F 污水馬達PP6- 2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 09:36:21	
136	致德樓B1F 廢水馬達PP8- 1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 09:37:21	
137	致德樓B1F 廢水馬達PP8- 2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 09:37:22	
138	致德樓B1F 廢水馬達PP9- 1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 09:37:23	

139	致德樓B1F 廢水馬達PP9-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 09:37:24	
140	身障中心B1F 廢水馬達PP12-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 09:37:16	
141	身障中心B1F 廢水馬達PP12-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 09:37:17	
142	致德樓B1F 廢水馬達PP13-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 09:37:18	
143	致德樓B1F 廢水馬達PP13-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 09:37:19	
144	致德樓B1F 廢水馬達PP16-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 10:10:07	
145	致德樓B1F 廢水馬達PP16-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 10:10:08	
146	致德樓RF 加壓馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 09:16:53	
147	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 14:43:08	
148	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 14:43:09	
149	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 14:43:11	
150	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 14:43:12	
151	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 14:43:13	
152	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 14:43:14	
153	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 14:43:15	
154	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 14:43:16	
155	迴旋加速中心 B2F 恆壓馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 14:43:06	
156	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:32:02	
157	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:32:02	
158	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:32:59	
159	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:33:00	
160	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:32:03	
161	動力中心B1F 低層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:32:04	
162	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:33:00	
163	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:33:01	



164	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:32:06	
165	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:32:07	
166	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:33:08	
167	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:33:09	
168	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:33:05	
169	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:33:06	
170	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:33:07	
171	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:33:02	
172	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:33:03	
173	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:33:04	
174	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:33:04	
175	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:32:05	
176	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:32:05	
177	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 15:37:33	
178	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 15:37:35	
179	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 15:37:27	
180	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 15:37:30	
181	地下連通道 B1F 中廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 11:09:55	
182	地下連通道 B1F 中廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 11:09:56	
183	地下連通道 B1F 中揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 11:09:57	
184	地下連通道 B1F 中揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 11:09:57	
185	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 11:09:58	
186	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 11:09:59	
187	地下連通道 B1F 油槽污水馬達1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 11:10:00	
188	地下連通道 B1F 油槽污水馬達2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 11:10:01	

189	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 11:10:59	
190	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 11:11:00	
191	精神樓1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 14:48:10	
192	精神樓1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 14:48:11	
193	精神樓1F 廢水馬達-運動間	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 14:48:09	
194	精神樓1F 廢水馬達-樓梯下	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 14:48:08	
195	舊資訊室B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 14:00:37	
196	舊資訊室B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 14:00:38	
197	中繼水池山坡 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 17:03:21	
198	中繼水池山坡 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 17:03:22	
199	護士宿舍B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 15:37:36	
200	護士宿舍B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 15:37:37	
201	護士宿舍B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 15:37:31	
202	護士宿舍B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-22 15:37:32	
203	介壽堂1F 噴水馬達左	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-22 09:17:06	
204	介壽堂1F 噴水馬達右	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-22 09:17:04	
205	介壽堂1F 噴水馬達中	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-22 09:16:48	
206	思源樓B1F 廢水馬達藥局內	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 09:48:16	
備註:							
改善措施:							

## 每日[平常日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政  
2022/06/22 17:12:16

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/22 20:10:30

承辦工程司：黃睿楷  
2022/06/23 15:25:19

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 23 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	一門診1F 污水馬達 EB1A2-3	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 08:21:11	
2	一門診1F 污水馬達 EB1A2-4	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 08:21:12	
3	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 08:21:08	
4	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 08:21:10	
5	一門診B1F 廢水馬達-空調 機房內	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 11:09:46	

6	一門診B1F 廢水馬達-檔案 室內	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 11:09:44	
7	一門診B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 11:02:28	
8	二門診B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 11:02:29	
9	二門診B1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 11:02:25	
10	二門診B1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 11:02:27	
11	一門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 11:02:05	
12	二門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 11:02:06	
13	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 11:02:03	
14	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 11:02:04	
15	一門診B1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 11:20:36	
16	三門診R1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 11:20:37	
17	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 11:12:32	
18	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 11:12:33	
19	一門診B1F 廢水馬達 EPB1G-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 11:12:34	
20	三門診B1F 廢水馬達 EPB1G-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 11:12:35	
21	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 11:17:07	
22	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 11:17:08	
23	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 11:14:49	
24	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 11:14:50	
25	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 11:14:51	
26	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 11:14:52	
27	一門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 11:17:09	
28	三門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 11:17:10	
29	一門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 11:14:53	

30	三門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 11:14:54	
31	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 11:17:02	
32	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 11:17:03	
33	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 11:17:03	
34	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 11:17:05	
35	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 11:17:06	
36	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 11:17:06	
37	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 11:14:47	
38	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 11:14:48	
39	一門診B3F 廢水馬達 EPB3I-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 11:15:45	
40	三門診B3F 廢水馬達 EPB3I-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 11:15:46	
41	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 08:53:50	
42	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 08:53:51	
43	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 08:53:51	
44	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 08:53:52	
45	中正樓B1F 直上型馬達 PA1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 08:53:56	
46	中正樓B1F 直上型馬達 PA2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 08:53:57	
47	中正樓B1F 直上型馬達 PA3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 08:53:59	
48	中正樓B1F 直上型馬達 PA4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 08:54:00	
49	中正樓B1F 燭光型馬達 PT1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 08:53:53	
50	中正樓B1F 燭光型馬達 PT2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 08:53:54	
51	中正樓B1F 燭光型馬達 PT3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 08:53:55	

52	中正樓B1F 燭光型馬達 PT4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 08:53:56	
53	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 09:00:00	
54	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 09:00:02	
55	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 09:00:53	
56	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 09:00:57	
57	中正樓B3F 廚餘馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 09:00:43	
58	中正樓B3F 廚餘馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 09:00:44	
59	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 09:01:36	
60	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 09:01:37	
61	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 14:04:30	
62	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 14:03:07	
63	介壽堂B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-23 09:51:58	
64	介壽堂B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-23 09:51:59	
65	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-23 09:43:09	
66	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-23 09:43:10	
67	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 1	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-23 09:43:07	
68	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 2	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-23 09:43:08	
69	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-23 09:44:12	
70	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-23 09:44:13	
71	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑- 1	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-23 09:44:09	
72	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑- 2	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-23 09:44:10	
73	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-23 09:44:11	
74	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-23 09:44:12	
75	托兒所大樓1F 污水馬達-廁所 內-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 08:32:31	

76	托兒所大樓 B1F 污水馬達-廁所 內-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 08:32:32	
77	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 08:32:14	
78	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 08:32:15	
79	托兒所大樓1F 廢水馬達-消防 室內-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 08:32:16	
80	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-消防 室內-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 08:32:30	
81	技警宿舍1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 08:53:39	
82	技警宿舍1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 08:53:40	
83	身障中心B1F 廢水馬達PP1- 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 14:14:47	
84	身障中心B1F 廢水馬達PP1- 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 14:14:48	
85	身障中心B1F 廢水馬達PP2- 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 14:14:51	
86	身障中心B1F 廢水馬達PP2- 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 14:14:52	
87	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 14:14:49	
88	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 14:14:50	
89	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 14:16:01	
90	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 14:16:02	
91	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 14:20:17	
92	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 14:20:18	
93	身障中心B1F 廢水馬達PP3- 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 14:19:05	
94	身障中心B1F 廢水馬達PP3- 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 14:19:06	
95	身障中心B1F 污水馬達PP4- 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 14:19:07	
96	身障中心B1F 污水馬達PP4- 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 14:19:08	
97	身障中心B1F 廢水馬達PP5- 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 13:56:37	

98	身障中心B1F 廢水馬達PP5-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 13:56:38	
99	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 15:05:36	
100	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 15:05:37	
101	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 15:05:32	
102	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 15:05:33	
103	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 15:05:34	
104	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 15:05:35	
105	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 08:37:15	
106	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 08:37:16	
107	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 08:37:13	
108	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 08:37:14	
109	思源樓1F	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 08:38:41	
	污水加藥設備 後方	藥水高度		67	詹斯強	2022-06-23 08:38:57	
110	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月上	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 09:53:02	
111	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月中	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 09:53:04	
112	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月下	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 09:53:03	
113	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月上	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 09:52:59	
114	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月中	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 09:53:01	
115	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月下	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 09:53:00	
116	思源樓B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 09:49:47	
117	思源樓B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 09:49:47	
118	思源樓B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 09:49:49	

119	思源樓B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 09:49:50	
120	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 14:03:08	
121	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 14:03:09	
122	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 14:00:58	
123	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 14:01:00	
124	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 14:04:25	
125	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 14:04:26	
126	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 13:59:11	
127	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 13:59:12	
128	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 13:58:09	
129	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 13:58:10	
130	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 13:58:11	
131	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 13:58:12	
132	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 13:59:10	
133	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 13:59:10	
134	致德樓B1F 污水馬達PP6- 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 14:12:09	
135	致德樓B1F 污水馬達PP6- 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 14:12:10	
136	致德樓B1F 廢水馬達PP8- 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 14:12:59	
137	致德樓B1F 廢水馬達PP8- 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 14:13:00	
138	致德樓B1F 廢水馬達PP9- 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 14:13:01	
139	致德樓B1F 廢水馬達PP9- 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 14:13:02	
140	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 14:12:55	
141	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 14:12:56	



142	致德樓B1F 廢水馬達 PP13-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 14:12:57	
143	致德樓B1F 廢水馬達 PP13-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 14:12:58	
144	致德樓B1F 廢水馬達 PP16-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 13:55:18	
145	致德樓B1F 廢水馬達 PP16-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 13:55:19	
146	致德樓RF 加壓馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 14:07:40	
147	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 08:45:03	
148	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 08:45:04	
149	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 08:45:06	
150	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 08:45:07	
151	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 08:45:08	
152	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 08:45:09	
153	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 08:45:10	
154	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 08:45:11	
155	迴旋加速中心 B2F 恆壓馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 08:45:01	
156	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:14:44	
157	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:14:45	
158	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:18:09	
159	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:18:10	
160	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:14:46	
161	動力中心B1F 低層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:14:47	
162	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:18:11	
163	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:18:12	
164	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:14:53	
165	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:14:56	
166	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:18:22	
167	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:18:23	

168	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:18:18	
169	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:18:19	
170	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:18:21	
171	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:18:13	
172	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:18:15	
173	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:18:16	
174	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:18:17	
175	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:14:47	
176	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 10:14:48	
177	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 09:12:41	
178	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 09:12:42	
179	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 09:12:37	
180	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 09:12:38	
181	地下連通道 B1F 中廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 15:12:16	
182	地下連通道 B1F 中廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 15:12:17	
183	地下連通道 B1F 中揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 15:12:18	
184	地下連通道 B1F 中揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 15:12:19	
185	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 15:12:19	
186	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 15:12:20	
187	地下連通道 B1F 油槽污水馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 15:12:21	
188	地下連通道 B1F 油槽污水馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 15:12:23	
189	地下連通道 B1F 污水馬達PS1- 1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 15:13:22	
190	地下連通道 B1F 污水馬達PS1- 2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 15:13:24	

191	精神樓1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 08:47:32	
192	精神樓1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 08:47:33	
193	精神樓1F 廢水馬達-運動間	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 08:47:31	
194	精神樓1F 廢水馬達-樓梯下	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 08:47:30	
195	舊資訊室B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 08:26:39	
196	舊資訊室B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 08:26:41	
197	中繼水池山坡 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 08:51:43	
198	中繼水池山坡 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 08:51:44	
199	護士宿舍B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 09:12:43	
200	護士宿舍B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 09:12:44	
201	護士宿舍B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 09:12:39	
202	護士宿舍B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-23 09:12:40	
203	介壽堂1F 噴水馬達左	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-23 09:51:57	
204	介壽堂1F 噴水馬達右	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-23 09:51:57	
205	介壽堂1F 噴水馬達中	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-06-23 09:51:56	
206	思源樓B1F 廢水馬達藥局內	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-23 09:49:48	
備註:							
改善措施:							

## 每日[平常日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政  
2022/06/23 16:29:07

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/23 20:01:06

承辦工程司：黃睿楷  
2022/06/24 09:38:37

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 24 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	一門診1F 污水馬達 EB1A2-3	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 09:55:39	
2	一門診1F 污水馬達 EB1A2-4	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 09:55:40	
3	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 09:55:37	
4	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 09:55:38	
5	一門診B1F 廢水馬達-空調 機房內	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 09:52:10	
6	一門診B1F 廢水馬達-檔案 室內	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 09:52:09	
7	一門診B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 09:48:15	
8	二門診B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 09:48:16	
9	二門診B1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 09:48:12	

10	二門診B1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 09:48:14	
11	一門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 09:48:51	
12	二門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 09:48:53	
13	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 09:48:49	
14	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 09:48:50	
15	一門診B1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 09:25:18	
16	三門診R1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 09:25:19	
17	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 09:32:10	
18	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 09:32:11	
19	一門診B1F 廢水馬達 EPB1G-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 09:32:12	
20	三門診B1F 廢水馬達 EPB1G-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 09:32:13	
21	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 09:39:19	
22	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 09:39:21	
23	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 09:36:40	
24	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 09:36:41	
25	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 09:36:42	
26	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 09:36:43	
27	一門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 09:39:22	
28	三門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 09:39:23	
29	一門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 09:36:44	
30	三門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 09:36:45	
31	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 09:39:12	
32	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 09:39:14	

33	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 09:39:15	
34	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 09:39:16	
35	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 09:39:17	
36	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 09:39:18	
37	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 09:36:37	
38	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 09:36:39	
39	一門診B3F 廢水馬達 EPB3I-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 09:37:56	
40	三門診B3F 廢水馬達 EPB3I-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 09:37:58	
41	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 10:38:54	
42	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 10:38:55	
43	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 10:38:55	
44	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 10:38:56	
45	中正樓B1F 直上型馬達 PA1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 10:38:59	
46	中正樓B1F 直上型馬達 PA2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 10:39:00	
47	中正樓B1F 直上型馬達 PA3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 10:39:01	
48	中正樓B1F 直上型馬達 PA4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 10:39:03	
49	中正樓B1F 燭光型馬達 PT1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 10:38:57	
50	中正樓B1F 燭光型馬達 PT2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 10:38:57	
51	中正樓B1F 燭光型馬達 PT3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 10:38:58	
52	中正樓B1F 燭光型馬達 PT4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 10:38:59	
53	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 10:42:43	
54	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 10:42:46	
55	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 10:43:23	

56	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 10:43:26	
57	中正樓B3F 廚餘馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 10:43:21	
58	中正樓B3F 廚餘馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 10:43:22	
59	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 10:43:49	
60	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 10:43:51	
61	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 10:54:47	
62	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 10:53:48	
63	介壽堂B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 09:15:23	
64	介壽堂B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 09:15:24	
65	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-24 09:49:52	
66	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-24 09:49:53	
67	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 1	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-24 09:49:50	
68	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 2	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-24 09:49:51	
69	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-24 09:47:51	
70	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-24 09:47:52	
71	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑- 1	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-24 09:47:48	
72	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑- 2	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-24 09:47:49	
73	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-24 09:47:50	
74	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-06-24 09:47:51	
75	托兒所大樓1F 污水馬達-廁所 內-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 14:47:31	
76	托兒所大樓 B1F 污水馬達-廁所 內-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 14:47:31	
77	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁- 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 14:47:27	
78	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁- 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 14:47:28	

79	托兒所大樓1F 廢水馬達-消防 室內-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 14:47:29	
80	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-消防 室內-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 14:47:29	
81	技警宿舍1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 10:22:13	
82	技警宿舍1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 10:22:15	
83	身障中心B1F 廢水馬達PP1- 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 08:44:52	
84	身障中心B1F 廢水馬達PP1- 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 08:44:53	
85	身障中心B1F 廢水馬達PP2- 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 08:44:57	
86	身障中心B1F 廢水馬達PP2- 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 08:44:59	
87	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 08:44:55	
88	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 08:44:56	
89	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 08:46:17	
90	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 08:46:18	
91	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 08:50:15	
92	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 08:50:16	
93	身障中心B1F 廢水馬達PP3- 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 08:51:32	
94	身障中心B1F 廢水馬達PP3- 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 08:51:34	
95	身障中心B1F 污水馬達PP4- 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 08:51:35	
96	身障中心B1F 污水馬達PP4- 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 08:51:36	
97	身障中心B1F 廢水馬達PP5- 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 08:48:03	
98	身障中心B1F 廢水馬達PP5- 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 08:48:04	
99	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 14:30:21	
100	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 14:30:22	

101	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 14:30:18	
102	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 14:30:19	
103	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 14:30:19	
104	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 14:30:20	
105	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 10:28:26	
106	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 10:28:27	
107	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 10:28:24	
108	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 10:28:25	
109	思源樓1F	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 10:26:23	
	污水加藥設備 後方	藥水高度		65	連景雲	2022-06-24 10:26:37	
110	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月上	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:53:06	
111	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月中	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:53:09	
112	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月下	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:53:07	
113	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月上	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:53:04	
114	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月中	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:53:05	
115	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月下	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:53:05	
116	思源樓B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:54:20	
117	思源樓B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:54:21	
118	思源樓B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:54:23	
119	思源樓B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:54:26	
120	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 08:38:33	
121	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 08:38:34	
122	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 08:36:10	



123	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 08:36:11	
124	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 08:31:36	
125	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 08:31:37	
126	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 08:34:24	
127	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 08:34:25	
128	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 08:33:14	
129	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 08:33:16	
130	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 08:33:17	
131	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 08:33:19	
132	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 08:34:19	
133	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 08:34:20	
134	致德樓B1F 污水馬達PP6- 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 08:41:52	
135	致德樓B1F 污水馬達PP6- 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 08:41:54	
136	致德樓B1F 廢水馬達PP8- 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 08:42:41	
137	致德樓B1F 廢水馬達PP8- 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 08:42:43	
138	致德樓B1F 廢水馬達PP9- 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 08:42:44	
139	致德樓B1F 廢水馬達PP9- 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 08:42:46	
140	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 08:42:36	
141	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 08:42:38	
142	致德樓B1F 廢水馬達 PP13-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 08:42:39	
143	致德樓B1F 廢水馬達 PP13-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 08:42:40	
144	致德樓B1F 廢水馬達 PP16-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 09:12:16	

145	致德樓B1F 廢水馬達 PP16-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 09:12:17	
146	致德樓RF 加壓馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 08:28:41	
147	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 15:19:24	
148	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 15:19:26	
149	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 15:19:27	
150	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 15:19:28	
151	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 15:19:30	
152	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 15:19:31	
153	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 15:19:32	
154	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 15:19:34	
155	迴旋加速中心 B2F 恆壓馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 15:19:22	
156	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:26:16	
157	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:26:16	
158	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:27:26	
159	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:27:26	
160	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:26:17	
161	動力中心B1F 低層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:26:18	
162	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:27:27	
163	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:27:28	
164	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:26:19	
165	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:26:21	
166	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:27:33	
167	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:27:35	
168	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:27:31	
169	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:27:32	
170	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:27:33	
171	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:27:29	

172	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:27:29	
173	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:27:30	
174	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:27:31	
175	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:26:18	
176	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:26:19	
177	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 10:12:11	
178	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 10:12:12	
179	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 10:12:04	
180	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 10:12:06	
181	地下連通道 B1F 中廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 14:27:03	
182	地下連通道 B1F 中廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 14:27:03	
183	地下連通道 B1F 中揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 14:27:04	
184	地下連通道 B1F 中揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 14:27:05	
185	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 14:27:06	
186	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 14:27:07	
187	地下連通道 B1F 油槽污水馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 14:27:07	
188	地下連通道 B1F 油槽污水馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 14:27:09	
189	地下連通道 B1F 污水馬達PS1- 1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 14:14:03	
190	地下連通道 B1F 污水馬達PS1- 2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 14:14:05	
191	精神樓1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 13:47:14	
192	精神樓1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 13:47:16	
193	精神樓1F 廢水馬達-運動 間	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 13:47:13	
194	精神樓1F 廢水馬達-樓梯 下	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 13:47:12	
195	舊資訊室B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 14:54:23	

196	舊資訊室B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 14:54:24	
197	中繼水池山坡 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 13:45:08	
198	中繼水池山坡 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 13:45:09	
199	護士宿舍B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 10:12:13	
200	護士宿舍B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 10:12:14	
201	護士宿舍B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 10:12:08	
202	護士宿舍B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 10:12:09	
203	介壽堂1F 噴水馬達左	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 09:15:21	
204	介壽堂1F 噴水馬達右	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 09:15:19	
205	介壽堂1F 噴水馬達中	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-06-24 09:15:18	
206	思源樓B1F 廢水馬達藥局 內	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-24 09:54:22	
備註:							
改善措施:							

### 每日[平常日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政  
 2022/06/24 16:45:54
 承商駐院主任：謝濱隆  
 2022/06/24 19:28:00
 承辦工程司：黃睿楷  
 2022/06/27 09:35:18

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 25 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

### 每日[平常日]給排水設備巡查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 26 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

### 每日[平常日]給排水設備巡查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 27 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	一門診1F 污水馬達 EB1A2-3	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 10:17:42	
2	一門診1F 污水馬達 EB1A2-4	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 10:17:43	
3	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 10:17:40	
4	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 10:17:41	
5	一門診B1F 廢水馬達-空調 機房內	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 10:21:01	
6	一門診B1F 廢水馬達-檔案 室內	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 10:20:59	
7	一門診B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 10:25:32	
8	二門診B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 10:25:32	
9	二門診B1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 10:25:30	

10	二門診B1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 10:25:31	
11	一門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 10:26:28	
12	二門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 10:26:30	
13	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 10:26:27	
14	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 10:26:27	
15	一門診B1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 10:53:58	
16	三門診R1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 10:53:59	
17	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 10:46:06	
18	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 10:46:07	
19	一門診B1F 廢水馬達 EPB1G-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 10:46:07	
20	三門診B1F 廢水馬達 EPB1G-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 10:46:08	
21	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 10:42:23	
22	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 10:42:24	
23	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 10:40:10	
24	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 10:40:11	
25	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 10:40:12	
26	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 10:40:13	
27	一門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 10:42:25	
28	三門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 10:42:26	
29	一門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 10:40:13	
30	三門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 10:40:15	
31	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 10:42:19	

32	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 10:42:20	
33	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 10:42:20	
34	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 10:42:21	
35	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 10:42:22	
36	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 10:42:23	
37	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 10:40:09	
38	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 10:40:10	
39	一門診B3F 廢水馬達 EPB3I-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 10:41:05	
40	三門診B3F 廢水馬達 EPB3I-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 10:41:06	
41	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 10:35:33	
42	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 10:35:34	
43	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC3	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 10:35:36	
44	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC4	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 10:35:38	
45	中正樓B1F 直上型馬達 PA1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 10:35:57	
46	中正樓B1F 直上型馬達 PA2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 10:35:58	
47	中正樓B1F 直上型馬達 PA3	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 10:35:59	
48	中正樓B1F 直上型馬達 PA4	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 10:36:02	
49	中正樓B1F 燭光型馬達 PT1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 10:35:51	
50	中正樓B1F 燭光型馬達 PT2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 10:35:53	
51	中正樓B1F 燭光型馬達 PT3	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 10:35:54	
52	中正樓B1F 燭光型馬達 PT4	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 10:35:55	
53	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 10:40:41	
54	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 10:41:00	

55	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 10:41:45	
56	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 10:41:49	
57	中正樓B3F 廚餘馬達1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 10:41:42	
58	中正樓B3F 廚餘馬達2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 10:41:43	
59	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 10:42:13	
60	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 10:42:16	
61	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 10:49:27	
62	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 10:48:34	
63	介壽堂B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-27 10:49:15	
64	介壽堂B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-27 10:49:17	
65	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-27 10:58:51	
66	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-27 10:58:52	
67	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-27 10:58:49	
68	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-27 10:58:50	
69	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-27 11:00:12	
70	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-27 11:00:13	
71	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-27 11:00:08	
72	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-27 11:00:09	
73	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-27 11:00:09	
74	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-27 11:00:10	
75	托兒所大樓1F 污水馬達-廁所 內-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 09:16:54	
76	托兒所大樓 B1F 污水馬達-廁所 內-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 09:16:54	
77	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 09:16:51	

78	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁 2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 09:16:51	
79	托兒所大樓1F 廢水馬達-消防 室內-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 09:16:52	
80	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-消防 室內-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 09:16:53	
81	技警宿舍1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 09:42:45	
82	技警宿舍1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 09:42:47	
83	身障中心B1F 廢水馬達PP1- 1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 14:55:44	
84	身障中心B1F 廢水馬達PP1- 2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 14:55:44	
85	身障中心B1F 廢水馬達PP2- 1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 14:55:46	
86	身障中心B1F 廢水馬達PP2- 2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 14:55:50	
87	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 14:55:45	
88	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 14:55:46	
89	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 14:57:04	
90	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 14:57:05	
91	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 15:02:39	
92	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 15:02:41	
93	身障中心B1F 廢水馬達PP3- 1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 15:01:01	
94	身障中心B1F 廢水馬達PP3- 2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 15:01:01	
95	身障中心B1F 污水馬達PP4- 1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 15:01:02	
96	身障中心B1F 污水馬達PP4- 2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 15:01:03	
97	身障中心B1F 廢水馬達PP5- 1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 14:59:03	
98	身障中心B1F 廢水馬達PP5- 2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 14:59:04	
99	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 09:25:34	



100	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 09:25:37	
101	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 09:25:29	
102	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 09:25:31	
103	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 09:25:32	
104	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 09:25:33	
105	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 09:26:53	
106	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 09:26:54	
107	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 09:26:51	
108	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 09:26:52	
109	思源樓1F 污水加藥設備 後方	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 09:24:31	
		藥水高度		115	喀召阿外	2022-06-27 09:24:58	
110	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月上	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 09:56:00	
111	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月中	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 09:56:03	
112	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月下	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 09:56:01	
113	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月上	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 09:55:57	
114	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月中	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 09:55:59	
115	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月下	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 09:55:58	
116	思源樓B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 09:54:28	
117	思源樓B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 09:54:30	
118	思源樓B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 09:54:32	
119	思源樓B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 09:54:35	
120	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 14:44:13	
121	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 14:44:14	

122	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 14:41:37	
123	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 14:41:38	
124	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 14:45:52	
125	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 14:45:53	
126	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 14:38:44	
127	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 14:38:46	
128	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 14:37:30	
129	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 14:37:31	
130	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 14:37:32	
131	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 14:37:33	
132	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 14:38:42	
133	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 14:38:43	
134	致德樓B1F 污水馬達PP6- 1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 14:52:07	
135	致德樓B1F 污水馬達PP6- 2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 14:52:08	
136	致德樓B1F 廢水馬達PP8- 1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 14:52:56	
137	致德樓B1F 廢水馬達PP8- 2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 14:52:57	
138	致德樓B1F 廢水馬達PP9- 1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 14:52:58	
139	致德樓B1F 廢水馬達PP9- 2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 14:52:59	
140	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 14:52:53	
141	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 14:52:54	
142	致德樓B1F 廢水馬達 PP13-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 14:52:55	
143	致德樓B1F 廢水馬達 PP13-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 14:52:55	

144	致德樓B1F 廢水馬達 PP16-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 14:36:15	
145	致德樓B1F 廢水馬達 PP16-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 14:36:16	
146	致德樓RF 加壓馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 14:48:01	
147	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 09:33:10	
148	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 09:33:11	
149	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 09:33:12	
150	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 09:33:13	
151	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 09:33:14	
152	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 09:33:14	
153	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 09:33:15	
154	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 09:33:16	
155	迴旋加速中心 B2F 恆壓馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 09:33:10	
156	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:49:00	
157	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:49:01	
158	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:50:13	
159	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:50:15	
160	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:49:03	
161	動力中心B1F 低層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:49:04	
162	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:50:16	
163	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:50:17	
164	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:49:07	
165	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:49:11	
166	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:50:28	
167	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:50:32	
168	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:50:25	
169	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:50:26	

170	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:50:27	
171	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:50:18	
172	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:50:19	
173	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:50:20	
174	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:50:21	
175	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:49:05	
176	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 08:49:06	
177	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 10:13:34	
178	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 10:13:35	
179	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 10:13:31	
180	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 10:13:32	
181	地下連通道 B1F 中廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 09:29:10	
182	地下連通道 B1F 中廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 09:29:10	
183	地下連通道 B1F 中揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 09:29:12	
184	地下連通道 B1F 中揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 09:29:13	
185	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 09:29:14	
186	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 09:29:15	
187	地下連通道 B1F 油槽污水馬達1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 09:29:16	
188	地下連通道 B1F 油槽污水馬達2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 09:29:18	
189	地下連通道 B1F 污水馬達PS1- 1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 09:30:17	
190	地下連通道 B1F 污水馬達PS1- 2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 09:30:20	
191	精神樓1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 09:35:56	
192	精神樓1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 09:35:57	
193	精神樓1F 廢水馬達-運動 間	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 09:35:55	

194	精神樓1F 廢水馬達-樓梯下	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 09:35:55	
195	舊資訊室B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 09:10:42	
196	舊資訊室B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 09:10:44	
197	中繼水池山坡 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 09:40:05	
198	中繼水池山坡 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 09:40:06	
199	護士宿舍B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 10:13:36	
200	護士宿舍B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 10:13:37	
201	護士宿舍B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 10:13:33	
202	護士宿舍B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-06-27 10:13:34	
203	介壽堂1F 噴水馬達左	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-27 10:49:14	
204	介壽堂1F 噴水馬達右	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-27 10:49:13	
205	介壽堂1F 噴水馬達中	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-06-27 10:49:11	
206	思源樓B1F 廢水馬達藥局內	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 09:54:31	
備註:							
改善措施:							

## 每日[平常日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政  
2022/06/29 07:57:30

承商駐院主任：謝濟隆  
2022/06/29 19:10:59

承辦工程司：黃睿楷  
2022/06/30 08:54:17

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 28 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	一門診1F 污水馬達 EB1A2-3	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 15:03:54	
2	一門診1F 污水馬達 EB1A2-4	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 15:03:55	
3	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 15:03:51	
4	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 15:03:53	
5	一門診B1F 廢水馬達-空調 機房內	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 15:06:57	
6	一門診B1F 廢水馬達-檔案 室內	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 15:06:52	
7	一門診B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 15:10:45	
8	二門診B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 15:10:46	
9	二門診B1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 15:10:35	
10	二門診B1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 15:10:43	
11	一門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 15:11:15	
12	二門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 15:11:16	

13	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 15:11:12	
14	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 15:11:14	
15	一門診B1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 15:28:51	
16	三門診R1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 15:28:52	
17	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 16:08:29	
18	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 16:08:30	
19	一門診B1F 廢水馬達 EPB1G-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 16:08:32	
20	三門診B1F 廢水馬達 EPB1G-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 16:08:33	
21	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 15:58:54	
22	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 15:58:55	
23	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 15:55:29	
24	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 15:55:30	
25	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 15:55:31	
26	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 15:55:32	
27	一門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 15:58:56	
28	三門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 15:58:58	
29	一門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 15:55:33	
30	三門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 15:55:35	
31	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 15:58:46	
32	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 15:58:48	
33	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 15:58:49	
34	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 15:58:51	

35	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 15:58:52	
36	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 15:58:53	
37	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 15:55:27	
38	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 15:55:28	
39	一門診B3F 廢水馬達 EPB3I-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 15:56:42	
40	三門診B3F 廢水馬達 EPB3I-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 15:56:43	
41	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 14:12:09	
42	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 14:12:11	
43	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 14:12:12	
44	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 14:12:13	
45	中正樓B1F 直上型馬達 PA1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 14:12:18	
46	中正樓B1F 直上型馬達 PA2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 14:12:19	
47	中正樓B1F 直上型馬達 PA3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 14:12:20	
48	中正樓B1F 直上型馬達 PA4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 14:12:21	
49	中正樓B1F 燭光型馬達 PT1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 14:12:14	
50	中正樓B1F 燭光型馬達 PT2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 14:12:15	
51	中正樓B1F 燭光型馬達 PT3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 14:12:16	
52	中正樓B1F 燭光型馬達 PT4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 14:12:17	
53	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 14:19:55	
54	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 14:19:56	
55	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 14:20:42	
56	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 14:20:43	
57	中正樓B3F 廚餘馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 14:20:40	
58	中正樓B3F 廚餘馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 14:20:41	
59	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 14:21:20	

60	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 14:21:22	
61	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 13:43:56	
62	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 13:43:03	
63	介壽堂B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-28 10:08:10	
64	介壽堂B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-28 10:08:12	
65	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-28 09:56:17	
66	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-28 09:56:19	
67	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-28 09:56:15	
68	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-28 09:56:16	
69	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-28 09:57:36	
70	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-28 09:57:37	
71	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-28 09:57:33	
72	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-28 09:57:34	
73	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-28 09:57:35	
74	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-28 09:57:35	
75	托兒所大樓1F 污水馬達-廁所 內-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 13:59:01	
76	托兒所大樓 B1F 污水馬達-廁所 內-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 13:59:02	
77	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 13:58:56	
78	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 13:58:57	
79	托兒所大樓1F 廢水馬達-消防 室內-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 13:58:58	
80	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-消防 室內-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 13:59:00	
81	技警宿舍1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 14:33:34	



82	技警宿舍1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 14:33:35	
83	身障中心B1F 廢水馬達PP1-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 09:41:34	
84	身障中心B1F 廢水馬達PP1-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 09:41:35	
85	身障中心B1F 廢水馬達PP2-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 09:41:39	
86	身障中心B1F 廢水馬達PP2-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 09:41:41	
87	身障中心B1F 廢水馬達PP12-1-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 09:41:36	
88	身障中心B1F 廢水馬達PP12-1-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 09:41:37	
89	身障中心B1F 廢水馬達PP10-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 09:40:18	
90	身障中心B1F 廢水馬達PP10-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 09:40:19	
91	身障中心B1F 廢水馬達PP11-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 10:36:58	
92	身障中心B1F 廢水馬達PP11-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 10:36:59	
93	身障中心B1F 廢水馬達PP3-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 10:35:24	
94	身障中心B1F 廢水馬達PP3-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 10:35:27	
95	身障中心B1F 污水馬達PP4-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 10:35:29	
96	身障中心B1F 污水馬達PP4-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 10:35:30	
97	身障中心B1F 廢水馬達PP5-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 10:07:53	
98	身障中心B1F 廢水馬達PP5-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 10:07:54	
99	法定停車場B3F 污水馬達B3SPB-1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 14:34:52	
100	法定停車場B3F 污水馬達B3SPB-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 14:34:53	
101	法定停車場B3F 廢水馬達B3WP1-1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 14:34:47	
102	法定停車場B3F 廢水馬達B3WP1-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 14:34:48	

103	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 14:34:49	
104	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 14:34:50	
105	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 14:05:36	
106	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 14:05:37	
107	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 14:05:33	
108	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 14:05:34	
109	思源樓1F 污水加藥設備 後方	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 14:07:17	
		藥水高度		113	林柏辰	2022-06-28 14:07:26	
110	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月上	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 09:38:33	
111	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月中	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 09:38:36	
112	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月下	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 09:38:34	
113	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月上	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 09:38:30	
114	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月中	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 09:38:32	
115	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月下	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 09:38:31	
116	思源樓B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 09:36:03	
117	思源樓B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 09:36:04	
118	思源樓B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 09:36:07	
119	思源樓B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 09:36:24	
120	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 09:24:57	
121	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 09:24:58	
122	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 09:28:30	
123	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 09:28:31	
124	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 09:23:13	
125	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 09:23:14	

126	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 09:27:07	
127	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 09:27:08	
128	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 09:30:11	
129	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 09:30:12	
130	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 09:30:17	
131	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 09:30:19	
132	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 09:27:04	
133	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 09:27:06	
134	致德樓B1F 污水馬達PP6- 1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 09:32:09	
135	致德樓B1F 污水馬達PP6- 2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 09:32:10	
136	致德樓B1F 廢水馬達PP8- 1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 09:38:05	
137	致德樓B1F 廢水馬達PP8- 2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 09:38:06	
138	致德樓B1F 廢水馬達PP9- 1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 09:38:07	
139	致德樓B1F 廢水馬達PP9- 2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 09:38:08	
140	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 09:38:00	
141	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 09:38:01	
142	致德樓B1F 廢水馬達 PP13-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 09:38:02	
143	致德樓B1F 廢水馬達 PP13-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 09:38:03	
144	致德樓B1F 廢水馬達 PP16-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 10:09:18	
145	致德樓B1F 廢水馬達 PP16-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 10:09:19	
146	致德樓RF 加壓馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 09:18:38	
147	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 14:18:01	

148	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 14:18:03	
149	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 14:18:04	
150	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 14:18:05	
151	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 14:18:07	
152	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 14:18:08	
153	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 14:18:09	
154	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 14:18:10	
155	迴旋加速中心 B2F 恆壓馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 14:18:00	
156	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:07:50	
157	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:07:50	
158	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:09:25	
159	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:09:25	
160	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:07:51	
161	動力中心B1F 低層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:07:52	
162	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:09:26	
163	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:09:27	
164	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:07:54	
165	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:07:56	
166	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:09:34	
167	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:09:35	
168	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:09:31	
169	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:09:32	
170	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:09:33	
171	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:09:28	
172	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:09:29	
173	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:09:30	
174	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:09:31	

175	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:07:53	
176	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 10:07:53	
177	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 15:00:43	
178	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 15:00:44	
179	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 15:00:32	
180	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 15:00:34	
181	地下連通道 B1F 中廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 14:28:19	
182	地下連通道 B1F 中廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 14:28:19	
183	地下連通道 B1F 中揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 14:28:20	
184	地下連通道 B1F 中揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 14:28:21	
185	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 14:28:22	
186	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 14:28:23	
187	地下連通道 B1F 油槽污水馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 14:28:24	
188	地下連通道 B1F 油槽污水馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 14:28:30	
189	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 14:26:16	
190	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 14:26:18	
191	精神樓1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 14:13:41	
192	精神樓1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 14:13:42	
193	精神樓1F 廢水馬達-運動間	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 14:13:40	
194	精神樓1F 廢水馬達-樓梯下	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 14:13:39	
195	舊資訊室B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 13:54:48	
196	舊資訊室B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 13:54:49	
197	中繼水池山坡 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 14:31:33	
198	中繼水池山坡 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 14:31:34	

199	護士宿舍B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 15:00:45	
200	護士宿舍B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 15:00:46	
201	護士宿舍B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 15:00:36	
202	護士宿舍B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-28 15:00:40	
203	介壽堂1F 噴水馬達左	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-28 10:08:09	
204	介壽堂1F 噴水馬達右	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-28 10:08:08	
205	介壽堂1F 噴水馬達中	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-06-28 10:08:07	
206	思源樓B1F 廢水馬達藥局 內	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 09:36:06	
備註:							
改善措施:							

## 每日[平常日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政  
2022/06/29 07:55:48

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/29 19:12:03

承辦工程司：黃睿楷  
2022/06/30 08:53:05

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 29 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	一門診1F 污水馬達 EB1A2-3	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 15:06:51	
2	一門診1F 污水馬達 EB1A2-4	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 15:06:52	
3	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 15:06:48	
4	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 15:06:50	
5	一門診B1F 廢水馬達-空調 機房內	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 15:11:03	
6	一門診B1F 廢水馬達-檔案 室內	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 15:11:02	
7	一門診B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 16:43:26	
8	二門診B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 16:43:28	
9	二門診B1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 16:43:22	
10	二門診B1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 16:43:24	
11	一門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 16:43:51	
12	二門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 16:43:53	
13	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 16:43:49	
14	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 16:43:50	
15	一門診B1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 16:01:26	

16	三門診R1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 16:01:27	
17	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 16:19:20	
18	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 16:19:21	
19	一門診B1F 廢水馬達 EPB1G-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 16:19:23	
20	三門診B1F 廢水馬達 EPB1G-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 16:19:24	
21	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 16:13:29	
22	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 16:13:30	
23	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 16:11:09	
24	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 16:11:10	
25	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 16:11:11	
26	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 16:11:12	
27	一門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 16:13:31	
28	三門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 16:13:32	
29	一門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 16:11:13	
30	三門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 16:11:15	
31	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 16:13:22	
32	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 16:13:23	
33	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 16:13:24	
34	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 16:13:25	
35	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 16:13:26	
36	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 16:13:28	
37	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 16:11:07	

38	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 16:11:08	
39	一門診B3F 廢水馬達 EPB3I-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 16:12:06	
40	三門診B3F 廢水馬達 EPB3I-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 16:12:07	
41	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:34:17	
42	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:34:18	
43	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:34:19	
44	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:34:19	
45	中正樓B1F 直上型馬達 PA1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:34:23	
46	中正樓B1F 直上型馬達 PA2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:34:24	
47	中正樓B1F 直上型馬達 PA3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:34:25	
48	中正樓B1F 直上型馬達 PA4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:34:27	
49	中正樓B1F 燭光型馬達 PT1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:34:20	
50	中正樓B1F 燭光型馬達 PT2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:34:21	
51	中正樓B1F 燭光型馬達 PT3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:34:22	
52	中正樓B1F 燭光型馬達 PT4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:34:22	
53	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:41:10	
54	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:41:12	
55	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:42:40	
56	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:42:41	
57	中正樓B3F 廚餘馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:42:38	
58	中正樓B3F 廚餘馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:42:39	
59	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:43:06	
60	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:43:10	
61	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:51:19	
62	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:50:24	
63	介壽堂B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-29 09:48:43	



64	介壽堂B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-29 09:48:46	
65	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-29 09:36:35	
66	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-29 09:36:38	
67	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 1	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-29 09:36:33	
68	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 2	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-29 09:36:34	
69	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-29 09:38:05	
70	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-29 09:38:07	
71	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑- 1	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-29 09:38:02	
72	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑- 2	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-29 09:38:03	
73	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-29 09:38:04	
74	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-29 09:38:04	
75	托兒所大樓1F 污水馬達-廁所 內-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 14:04:28	
76	托兒所大樓 B1F 污水馬達-廁所 內-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 14:04:30	
77	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁- 1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 14:04:23	
78	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁- 2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 14:04:24	
79	托兒所大樓1F 廢水馬達-消防 室內-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 14:04:25	
80	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-消防 室內-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 14:04:27	
81	技警宿舍1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 14:28:26	
82	技警宿舍1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 14:28:27	
83	身障中心B1F 廢水馬達PP1- 1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 10:12:49	

84	身障中心B1F 廢水馬達PP1-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 10:12:50	
85	身障中心B1F 廢水馬達PP2-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 10:12:53	
86	身障中心B1F 廢水馬達PP2-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 10:12:55	
87	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 10:12:51	
88	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 10:12:52	
89	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 10:11:26	
90	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 10:11:28	
91	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 10:17:28	
92	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 10:17:30	
93	身障中心B1F 廢水馬達PP3-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 10:15:42	
94	身障中心B1F 廢水馬達PP3-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 10:15:44	
95	身障中心B1F 污水馬達PP4-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 10:15:45	
96	身障中心B1F 污水馬達PP4-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 10:15:46	
97	身障中心B1F 廢水馬達PP5-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 09:59:51	
98	身障中心B1F 廢水馬達PP5-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 09:59:53	
99	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 14:53:17	
100	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 14:53:19	
101	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 14:53:14	
102	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 14:53:15	
103	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 14:53:15	

104	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 14:53:16	
105	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 14:12:53	
106	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 14:12:55	
107	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 14:12:51	
108	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 14:12:52	
109	思源樓1F 污水加藥設備 後方	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 14:10:20	
		藥水高度		107	林柏辰	2022-06-29 14:10:35	
110	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月上	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 09:32:05	
111	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月中	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 09:32:07	
112	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月下	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 09:32:05	
113	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月上	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 09:32:02	
114	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月中	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 09:32:04	
115	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月下	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 09:32:03	
116	思源樓B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 09:30:28	
117	思源樓B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 09:30:28	
118	思源樓B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 09:30:30	
119	思源樓B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 09:30:32	
120	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 09:36:14	
121	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 09:36:16	
122	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 09:40:06	
123	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 09:40:16	
124	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 09:34:36	
125	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 09:34:38	
126	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 09:38:19	

127	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 09:38:20	
128	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍- 1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 09:44:37	
129	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍- 2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 09:44:38	
130	致德樓B1F 沖洗馬達-致德- 1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 09:44:39	
131	致德樓B1F 沖洗馬達-致德- 2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 09:44:41	
132	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍- 3	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 09:38:17	
133	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍- 4	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 09:38:18	
134	致德樓B1F 污水馬達PP6- 1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 10:03:11	
135	致德樓B1F 污水馬達PP6- 2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 10:03:12	
136	致德樓B1F 廢水馬達PP8- 1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 10:04:15	
137	致德樓B1F 廢水馬達PP8- 2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 10:04:17	
138	致德樓B1F 廢水馬達PP9- 1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 10:04:19	
139	致德樓B1F 廢水馬達PP9- 2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 10:04:20	
140	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 10:04:10	
141	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 10:04:11	
142	致德樓B1F 廢水馬達 PP13-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 10:04:13	
143	致德樓B1F 廢水馬達 PP13-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 10:04:14	
144	致德樓B1F 廢水馬達 PP16-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 09:58:10	
145	致德樓B1F 廢水馬達 PP16-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 09:58:12	
146	致德樓RF 加壓馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 09:27:29	
147	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 14:24:05	
148	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 14:24:09	
149	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 14:24:14	

150	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 14:24:15	
151	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 14:24:16	
152	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 14:24:17	
153	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 14:24:20	
154	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 14:24:21	
155	迴旋加速中心 B2F 恆壓馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 14:24:03	
156	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:05:18	
157	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:05:18	
158	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:06:24	
159	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:06:25	
160	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:05:19	
161	動力中心B1F 低層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:05:20	
162	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:06:26	
163	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:06:26	
164	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:05:22	
165	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:05:24	
166	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:06:32	
167	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:06:34	
168	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:06:30	
169	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:06:31	
170	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:06:32	
171	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:06:27	
172	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:06:28	
173	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:06:29	
174	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:06:29	
175	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:05:21	
176	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:05:21	

177	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 15:01:47	
178	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 15:01:48	
179	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 15:01:38	
180	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 15:01:42	
181	地下連通道 B1F 中廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 14:47:44	
182	地下連通道 B1F 中廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 14:47:44	
183	地下連通道 B1F 中揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 14:47:45	
184	地下連通道 B1F 中揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 14:47:46	
185	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 14:47:46	
186	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 14:47:47	
187	地下連通道 B1F 油槽污水馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 14:47:48	
188	地下連通道 B1F 油槽污水馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 14:47:50	
189	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 14:46:41	
190	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 14:46:43	
191	精神樓1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 14:18:59	
192	精神樓1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 14:19:01	
193	精神樓1F 廢水馬達-運動間	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 14:18:58	
194	精神樓1F 廢水馬達-樓梯下	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 14:18:57	
195	舊資訊室B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 10:45:18	
196	舊資訊室B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 10:45:19	
197	中繼水池山坡 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 14:26:31	
198	中繼水池山坡 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 14:26:33	
199	護士宿舍B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 15:01:50	
200	護士宿舍B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 15:01:51	
201	護士宿舍B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 15:01:44	

202	護士宿舍B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-06-29 15:01:46	
203	介壽堂1F 噴水馬達左	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-29 09:48:41	
204	介壽堂1F 噴水馬達右	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-29 09:48:40	
205	介壽堂1F 噴水馬達中	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-06-29 09:48:38	
206	思源樓B1F 廢水馬達藥局 內	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 09:30:29	
備註:							
改善措施:							

## 每日[平常日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政  
2022/06/29 17:07:46

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/29 19:08:48

承辦工程司：黃睿楷  
2022/06/30 08:59:51

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 30 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	一門診1F 污水馬達 EB1A2-3	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 09:44:23	
2	一門診1F 污水馬達 EB1A2-4	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 09:44:24	
3	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 09:44:21	
4	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 09:44:22	
5	一門診B1F 廢水馬達-空調 機房內	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 09:46:39	
6	一門診B1F 廢水馬達-檔案 室內	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 09:46:37	
7	一門診B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 09:50:12	
8	二門診B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 09:50:13	
9	二門診B1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 09:49:56	
10	二門診B1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 09:50:10	
11	一門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 09:50:39	
12	二門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 09:50:40	
13	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 09:50:37	
14	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 09:50:38	
15	一門診B1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 10:14:34	
16	三門診R1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 10:14:35	
17	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 09:59:32	
18	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 09:59:33	

19	一門診B1F 廢水馬達 EPB1G-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 09:59:33	
20	三門診B1F 廢水馬達 EPB1G-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 09:59:34	
21	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 10:04:01	
22	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 10:04:02	
23	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 10:01:53	
24	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 10:01:54	
25	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 10:01:55	
26	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 10:01:56	
27	一門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 10:04:03	
28	三門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 10:04:04	
29	一門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 10:01:57	
30	三門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 10:01:58	
31	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 10:03:56	
32	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 10:03:57	
33	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 10:03:58	
34	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 10:03:59	
35	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 10:04:00	
36	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 10:04:00	
37	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 10:01:52	
38	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 10:01:53	
39	一門診B3F 廢水馬達 EPB3I-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 10:02:48	
40	三門診B3F 廢水馬達 EPB3I-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 10:02:48	



41	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 08:43:11	
42	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 08:43:13	
43	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 08:43:14	
44	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 08:43:21	
45	中正樓B1F 直上型馬達 PA1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 08:43:31	
46	中正樓B1F 直上型馬達 PA2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 08:43:32	
47	中正樓B1F 直上型馬達 PA3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 08:43:33	
48	中正樓B1F 直上型馬達 PA4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 08:43:35	
49	中正樓B1F 燭光型馬達 PT1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 08:43:26	
50	中正樓B1F 燭光型馬達 PT2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 08:43:27	
51	中正樓B1F 燭光型馬達 PT3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 08:43:29	
52	中正樓B1F 燭光型馬達 PT4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 08:43:30	
53	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 08:38:12	
54	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 08:38:14	
55	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 08:37:30	
56	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 08:37:40	
57	中正樓B3F 廚餘馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 08:37:28	
58	中正樓B3F 廚餘馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 08:37:29	
59	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 08:37:01	
60	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 08:37:02	
61	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 07:56:25	
62	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 07:56:58	
63	介壽堂B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-30 09:32:45	
64	介壽堂B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-30 09:32:47	
65	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-30 09:39:26	
66	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-30 09:39:29	

67	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-30 09:39:25	
68	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-30 09:39:26	
69	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-30 09:43:40	
70	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-30 09:43:42	
71	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-30 09:43:37	
72	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-30 09:43:38	
73	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-30 09:43:39	
74	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-30 09:43:40	
75	托兒所大樓1F 污水馬達-廁所 內-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 08:49:10	
76	托兒所大樓 B1F 污水馬達-廁所 內-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 08:49:11	
77	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 08:48:57	
78	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 08:48:58	
79	托兒所大樓1F 廢水馬達-消防 室內-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 08:49:08	
80	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-消防 室內-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 08:49:09	
81	技警宿舍1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 09:20:00	
82	技警宿舍1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 09:20:02	
83	身障中心B1F 廢水馬達PP1-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 14:21:01	
84	身障中心B1F 廢水馬達PP1-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 14:21:02	
85	身障中心B1F 廢水馬達PP2-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 14:21:05	
86	身障中心B1F 廢水馬達PP2-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 14:21:06	

87	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 14:21:03	
88	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 14:21:04	
89	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 14:22:19	
90	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 14:22:20	
91	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 14:26:26	
92	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 14:26:27	
93	身障中心B1F 廢水馬達PP3- 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 14:25:22	
94	身障中心B1F 廢水馬達PP3- 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 14:25:23	
95	身障中心B1F 污水馬達PP4- 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 14:25:24	
96	身障中心B1F 污水馬達PP4- 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 14:25:25	
97	身障中心B1F 廢水馬達PP5- 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 14:04:41	
98	身障中心B1F 廢水馬達PP5- 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 14:04:42	
99	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 08:53:59	
100	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 08:54:00	
101	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 08:53:54	
102	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 08:53:55	
103	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 08:53:56	
104	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 08:53:58	
105	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 08:53:55	
106	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 08:53:56	

107	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 08:53:53	
108	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 08:53:54	
109	思源樓1F 污水加藥設備 後方	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 08:55:26	
		藥水高度		105	詹斯強	2022-06-30 08:55:38	
110	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月上	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:44:21	
111	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月中	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:44:24	
112	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月下	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:44:23	
113	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月上	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:44:10	
114	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月中	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:44:12	
115	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月下	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:44:11	
116	思源樓B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:43:15	
117	思源樓B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:43:17	
118	思源樓B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:43:20	
119	思源樓B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:43:21	
120	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 14:11:04	
121	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 14:11:05	
122	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 14:08:49	
123	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 14:08:50	
124	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 14:12:27	
125	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 14:12:28	
126	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 14:07:03	
127	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 14:07:04	
128	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 14:06:07	
129	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 14:06:08	
130	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 14:06:09	

131	致德樓B1F 沖洗馬達-致德-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 14:06:09	
132	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍-3	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 14:07:01	
133	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍-4	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 14:07:02	
134	致德樓B1F 污水馬達PP6-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 14:18:34	
135	致德樓B1F 污水馬達PP6-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 14:18:35	
136	致德樓B1F 廢水馬達PP8-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 14:19:19	
137	致德樓B1F 廢水馬達PP8-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 14:19:20	
138	致德樓B1F 廢水馬達PP9-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 14:19:22	
139	致德樓B1F 廢水馬達PP9-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 14:19:23	
140	身障中心B1F 廢水馬達PP12-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 14:19:15	
141	身障中心B1F 廢水馬達PP12-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 14:19:16	
142	致德樓B1F 廢水馬達PP13-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 14:19:17	
143	致德樓B1F 廢水馬達PP13-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 14:19:19	
144	致德樓B1F 廢水馬達PP16-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 14:02:44	
145	致德樓B1F 廢水馬達PP16-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 14:02:45	
146	致德樓RF 加壓馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 14:15:14	
147	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 09:04:12	
148	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 09:04:13	
149	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 09:04:14	
150	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 09:04:15	
151	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 09:04:16	
152	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 09:04:17	
153	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 09:04:18	

154	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 09:04:19	
155	迴旋加速中心 B2F 恆壓馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 09:04:11	
156	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:20:14	
157	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:20:15	
158	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:21:18	
159	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:21:20	
160	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:20:16	
161	動力中心B1F 低層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:20:17	
162	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:21:22	
163	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:21:23	
164	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:20:21	
165	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:20:25	
166	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:21:39	
167	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:21:40	
168	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:21:35	
169	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:21:36	
170	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:21:37	
171	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:21:24	
172	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:21:26	
173	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:21:31	
174	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:21:33	
175	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:20:19	
176	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:20:20	
177	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 09:41:11	
178	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 09:41:12	
179	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 09:41:06	
180	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 09:41:07	

181	地下連通道 B1F 中廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 08:49:17	
182	地下連通道 B1F 中廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 08:49:18	
183	地下連通道 B1F 中揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 08:49:19	
184	地下連通道 B1F 中揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 08:49:21	
185	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 08:49:22	
186	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 08:49:23	
187	地下連通道 B1F 油槽污水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 08:49:24	
188	地下連通道 B1F 油槽污水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 08:49:26	
189	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 08:47:48	
190	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 08:47:49	
191	精神樓1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 09:13:19	
192	精神樓1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 09:13:20	
193	精神樓1F 廢水馬達-運動間	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 09:13:18	
194	精神樓1F 廢水馬達-樓梯下	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 09:13:17	
195	舊資訊室B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 08:43:21	
196	舊資訊室B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 08:43:23	
197	中繼水池山坡 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 09:17:58	
198	中繼水池山坡 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 09:17:58	
199	護士宿舍B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 09:41:14	
200	護士宿舍B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 09:41:15	
201	護士宿舍B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 09:41:09	
202	護士宿舍B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-06-30 09:41:10	
203	介壽堂1F 噴水馬達左	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-30 09:32:44	
204	介壽堂1F 噴水馬達右	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-30 09:32:44	
205	介壽堂1F 噴水馬達中	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-06-30 09:32:43	
206	思源樓B1F 廢水馬達藥局內	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 09:43:19	

備註:
改善措施:

承商工程師：蕭獻政 2022/06/30 16:22:58	承商駐院主任：謝濱隆 2022/06/30 19:18:07	承辦工程司：黃睿楷 2022/07/01 09:01:11
----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

---