

每日[例假日]給排水設備巡查

| 單位 | 給排水 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 03 月 01 日 | | |
|----|---------------------------|------|------|------|------------------|--------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 中正樓B3F 湧水馬達A-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-01 00:00) | |
| 2 | 中正樓B3F 湧水馬達A-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-01 00:00) | |
| 3 | 中正樓B3F 污水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-01 00:00) | |
| 4 | 中正樓B3F 污水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-01 00:00) | |
| 5 | 中正樓B3F 湧水馬達B-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-01 00:00) | |
| 6 | 中正樓B3F 湧水馬達B-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-01 00:00) | |
| 7 | 中正樓23F 恆壓飲用1.2.3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-01 00:00) | |
| 8 | 中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-01 00:00) | |
| 9 | 立體停車場 B1F 廢水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-01 00:00) | |
| 10 | 立體停車場 B1F 廢水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-01 00:00) | |
| 11 | 立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-01 00:00) | |
| 12 | 立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-01 00:00) | |
| 13 | 立體停車場 B2F 揚水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-01 00:00) | |
| 14 | 立體停車場 B2F 揚水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-01 00:00) | |
| 15 | 立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-01 00:00) | |
| 16 | 立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-01 00:00) | |
| 17 | 立體停車場 B2F 廢水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-01 00:00) | |
| 18 | 立體停車場 B2F 廢水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-01 00:00) | |
| 19 | 思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-01 00:00) | |
| 20 | 思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-01 00:00) | |
| 21 | 思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-01 00:00) | |
| 22 | 思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-01 00:00) | |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------|------|----|-----|--|--------------------|--|
| 23 | 思源樓1F 污水加藥設備 後方 | 藥水高度 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-01 00:00) | |
| 24 | 致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-01 00:00) | |
| 25 | 致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-01 00:00) | |
| 26 | 致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-01 00:00) | |
| 27 | 致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-01 00:00) | |
| 28 | 致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-01 00:00) | |
| 29 | 致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-01 00:00) | |
| 30 | 致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-01 00:00) | |
| 31 | 致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-01 00:00) | |
| 32 | 動力中心B1F 中層沖洗馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-01 00:00) | |
| 33 | 動力中心B1F 中層沖洗馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-01 00:00) | |
| 34 | 動力中心B1F 中層飲用馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-01 00:00) | |
| 35 | 動力中心B1F 中層飲用馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-01 00:00) | |
| 36 | 動力中心B1F 低層沖洗馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-01 00:00) | |
| 37 | 動力中心B1F 低層飲用馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-01 00:00) | |
| 38 | 動力中心B1F 低層飲用馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-01 00:00) | |
| 39 | 動力中心B1F 高層沖洗馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-01 00:00) | |
| 40 | 動力中心B1F 高層沖洗馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-01 00:00) | |
| 41 | 動力中心B1F 高層飲用馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-01 00:00) | |
| 42 | 動力中心B1F 高層飲用馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-01 00:00) | |
| 43 | 動力中心B1F 後山水庫馬達 A | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-01 00:00) | |
| 44 | 動力中心B1F 後山水庫馬達 B | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-01 00:00) | |
| 45 | 動力中心B1F 後山水庫馬達 C | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-01 00:00) | |
| 46 | 動力中心B1F 動力屋頂馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-01 00:00) | |
| 47 | 動力中心B1F 動力屋頂馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-01 00:00) | |
| 48 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-01 00:00) | |

| | | | | | | | |
|-------|---------------------------|------|----|-----|--|--------------------|--|
| 49 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-01 00:00) | |
| 50 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-01 00:00) | |
| 51 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-01 00:00) | |
| 52 | 婦幼水庫1F 後山水庫馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-01 00:00) | |
| 53 | 婦幼水庫1F 後山水庫馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-01 00:00) | |
| 54 | 婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-01 00:00) | |
| 55 | 婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-01 00:00) | |
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |

每日[例假日]給排水設備巡查

| 單位 | 給排水 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 03 月 02 日 | | |
|----|---------------------------|------|------|------|------------------|--------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 中正樓B3F 湧水馬達A-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-02 00:00) | |
| 2 | 中正樓B3F 湧水馬達A-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-02 00:00) | |
| 3 | 中正樓B3F 污水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-02 00:00) | |
| 4 | 中正樓B3F 污水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-02 00:00) | |
| 5 | 中正樓B3F 湧水馬達B-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-02 00:00) | |
| 6 | 中正樓B3F 湧水馬達B-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-02 00:00) | |
| 7 | 中正樓23F 恆壓飲用1.2.3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-02 00:00) | |
| 8 | 中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-02 00:00) | |
| 9 | 立體停車場 B1F 廢水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-02 00:00) | |
| 10 | 立體停車場 B1F 廢水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-02 00:00) | |
| 11 | 立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-02 00:00) | |
| 12 | 立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-02 00:00) | |
| 13 | 立體停車場 B2F 揚水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-02 00:00) | |
| 14 | 立體停車場 B2F 揚水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-02 00:00) | |
| 15 | 立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-02 00:00) | |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------|------|----|-----|-----|---------------------|--|
| 16 | 立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-02 00:00) | |
| 17 | 立體停車場 B2F 廢水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-02 00:00) | |
| 18 | 立體停車場 B2F 廢水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-02 00:00) | |
| 19 | 思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 連景雲 | 2022-03-02 13:40:09 | |
| 20 | 思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 連景雲 | 2022-03-02 13:40:10 | |
| 21 | 思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 連景雲 | 2022-03-02 13:40:06 | |
| 22 | 思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 連景雲 | 2022-03-02 13:40:08 | |
| 23 | 思源樓1F 污水加藥設備 後方 | 藥水高度 | 目視 | 115 | 連景雲 | 2022-03-02 13:37:59 | |
| 24 | 致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 連景雲 | 2022-03-02 08:29:16 | |
| 25 | 致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 連景雲 | 2022-03-02 08:29:18 | |
| 26 | 致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 連景雲 | 2022-03-02 08:24:11 | |
| 27 | 致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 連景雲 | 2022-03-02 08:24:12 | |
| 28 | 致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 連景雲 | 2022-03-02 08:24:14 | |
| 29 | 致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 連景雲 | 2022-03-02 08:24:16 | |
| 30 | 致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 連景雲 | 2022-03-02 08:29:12 | |
| 31 | 致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 連景雲 | 2022-03-02 08:29:14 | |
| 32 | 動力中心B1F 中層沖洗馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-02 00:00) | |
| 33 | 動力中心B1F 中層沖洗馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-02 00:00) | |
| 34 | 動力中心B1F 中層飲用馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-02 00:00) | |
| 35 | 動力中心B1F 中層飲用馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-02 00:00) | |
| 36 | 動力中心B1F 低層沖洗馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-02 00:00) | |
| 37 | 動力中心B1F 低層飲用馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-02 00:00) | |
| 38 | 動力中心B1F 低層飲用馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-02 00:00) | |
| 39 | 動力中心B1F 高層沖洗馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-02 00:00) | |
| 40 | 動力中心B1F 高層沖洗馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-02 00:00) | |

| | | | | | | | |
|-------|---------------------------|------|----|-----|-----|---------------------|--|
| 41 | 動力中心B1F 高層飲用馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-02 00:00) | |
| 42 | 動力中心B1F 高層飲用馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-02 00:00) | |
| 43 | 動力中心B1F 後山水庫馬達 A | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-02 00:00) | |
| 44 | 動力中心B1F 後山水庫馬達 B | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-02 00:00) | |
| 45 | 動力中心B1F 後山水庫馬達 C | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-02 00:00) | |
| 46 | 動力中心B1F 動力屋頂馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-02 00:00) | |
| 47 | 動力中心B1F 動力屋頂馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-02 00:00) | |
| 48 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-02 00:00) | |
| 49 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-02 00:00) | |
| 50 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-02 00:00) | |
| 51 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-02 00:00) | |
| 52 | 婦幼水庫1F 後山水庫馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 連景雲 | 2022-03-02 10:45:30 | |
| 53 | 婦幼水庫1F 後山水庫馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 連景雲 | 2022-03-02 10:45:31 | |
| 54 | 婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達1 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 連景雲 | 2022-03-02 10:45:27 | |
| 55 | 婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達2 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 連景雲 | 2022-03-02 10:45:28 | |
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |

每日[例假日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政
2022/03/02 16:53:29

承商駐院主任：謝濟隆
2022/03/03 16:16:44

承辦工程司：黃睿楷
2022/03/07 11:55:16

| 單位 項號 | 給排水 檢查項目 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 03 月 03 日 | | |
|----------|-----------------------|------|------|------|------------------|--------------------|----|
| | | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 中正樓B3F 湧水馬達A-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-03 00:00) | |
| 2 | 中正樓B3F 湧水馬達A-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-03 00:00) | |
| 3 | 中正樓B3F 污水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-03 00:00) | |
| 4 | 中正樓B3F 污水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-03 00:00) | |
| 5 | 中正樓B3F 湧水馬達B-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-03 00:00) | |
| 6 | 中正樓B3F 湧水馬達B-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-03 00:00) | |
| 7 | 中正樓23F 恆壓飲用1.2.3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-03 00:00) | |
| 8 | 中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-03 00:00) | |
| 9 | 立體停車場 B1F 廢水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-03 00:00) | |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------|------|----|-----|--|--------------------|--|
| 10 | 立體停車場 B1F 廢水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-03 00:00) | |
| 11 | 立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-03 00:00) | |
| 12 | 立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-03 00:00) | |
| 13 | 立體停車場 B2F 揚水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-03 00:00) | |
| 14 | 立體停車場 B2F 揚水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-03 00:00) | |
| 15 | 立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-03 00:00) | |
| 16 | 立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-03 00:00) | |
| 17 | 立體停車場 B2F 廢水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-03 00:00) | |
| 18 | 立體停車場 B2F 廢水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-03 00:00) | |
| 19 | 思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-03 00:00) | |
| 20 | 思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-03 00:00) | |
| 21 | 思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-03 00:00) | |
| 22 | 思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-03 00:00) | |
| 23 | 思源樓1F 污水加藥設備 後方 | 藥水高度 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-03 00:00) | |
| 24 | 致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-03 00:00) | |
| 25 | 致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-03 00:00) | |
| 26 | 致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-03 00:00) | |
| 27 | 致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-03 00:00) | |
| 28 | 致德樓B1F 沖洗馬達-致德-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-03 00:00) | |
| 29 | 致德樓B1F 沖洗馬達-致德-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-03 00:00) | |
| 30 | 致德樓B1F 飲用馬達-宿舍-3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-03 00:00) | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------------------|------|----|-----|--|--------------------|--|
| 31 | 致德樓B1F 飲用馬達-宿舍4 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-03 00:00) | |
| 32 | 動力中心B1F 中層沖洗馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-03 00:00) | |
| 33 | 動力中心B1F 中層沖洗馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-03 00:00) | |
| 34 | 動力中心B1F 中層飲用馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-03 00:00) | |
| 35 | 動力中心B1F 中層飲用馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-03 00:00) | |
| 36 | 動力中心B1F 低層沖洗馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-03 00:00) | |
| 37 | 動力中心B1F 低層飲用馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-03 00:00) | |
| 38 | 動力中心B1F 低層飲用馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-03 00:00) | |
| 39 | 動力中心B1F 高層沖洗馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-03 00:00) | |
| 40 | 動力中心B1F 高層飲用馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-03 00:00) | |
| 41 | 動力中心B1F 高層飲用馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-03 00:00) | |
| 42 | 動力中心B1F 後山水庫馬達A | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-03 00:00) | |
| 43 | 動力中心B1F 後山水庫馬達B | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-03 00:00) | |
| 44 | 動力中心B1F 後山水庫馬達C | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-03 00:00) | |
| 45 | 動力中心B1F 動力屋頂馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-03 00:00) | |
| 46 | 動力中心B1F 動力屋頂馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-03 00:00) | |
| 47 | 動力中心B1F 廢水馬達SDP1-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-03 00:00) | |
| 48 | 動力中心B1F 廢水馬達SDP1-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-03 00:00) | |
| 49 | 動力中心B1F 廢水馬達SDP1-3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-03 00:00) | |
| 50 | 動力中心B1F 廢水馬達SDP1-4 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-03 00:00) | |
| 51 | 婦幼水庫1F 後山水庫馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-03 00:00) | |
| 52 | 婦幼水庫1F 後山水庫馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-03 00:00) | |
| 53 | 婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-03 00:00) | |
| 54 | 婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-03 00:00) | |
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |
| | | | | | | | |

每日[例假日]給排水設備巡查

| 單位 | 給排水 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 03 月 04 日 | | |
|----|-------------------|------|------|------|------------------|--------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 中正樓B3F 湧水馬達A-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-04 00:00) | |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------|------|----|-----|--|--------------------|--|
| 2 | 中正樓B3F 湧水馬達A-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-04 00:00) | |
| 3 | 中正樓B3F 污水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-04 00:00) | |
| 4 | 中正樓B3F 污水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-04 00:00) | |
| 5 | 中正樓B3F 湧水馬達B-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-04 00:00) | |
| 6 | 中正樓B3F 湧水馬達B-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-04 00:00) | |
| 7 | 中正樓23F 恆壓飲用1.2.3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-04 00:00) | |
| 8 | 中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-04 00:00) | |
| 9 | 立體停車場 B1F 廢水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-04 00:00) | |
| 10 | 立體停車場 B1F 廢水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-04 00:00) | |
| 11 | 立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-04 00:00) | |
| 12 | 立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-04 00:00) | |
| 13 | 立體停車場 B2F 揚水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-04 00:00) | |
| 14 | 立體停車場 B2F 揚水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-04 00:00) | |
| 15 | 立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-04 00:00) | |
| 16 | 立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-04 00:00) | |
| 17 | 立體停車場 B2F 廢水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-04 00:00) | |
| 18 | 立體停車場 B2F 廢水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-04 00:00) | |
| 19 | 思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-04 00:00) | |
| 20 | 思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-04 00:00) | |
| 21 | 思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-04 00:00) | |
| 22 | 思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-04 00:00) | |
| 23 | 思源樓1F 污水加藥設備 後方 | 藥水高度 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-04 00:00) | |
| 24 | 動力中心B1F 中層沖洗馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-04 00:00) | |
| 25 | 動力中心B1F 中層沖洗馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-04 00:00) | |

| | | | | | | | |
|-------|---------------------------|------|----|-----|--|--------------------|--|
| 26 | 動力中心B1F 中層飲用馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-04 00:00) | |
| 27 | 動力中心B1F 中層飲用馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-04 00:00) | |
| 28 | 動力中心B1F 低層沖洗馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-04 00:00) | |
| 29 | 動力中心B1F 低層飲用馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-04 00:00) | |
| 30 | 動力中心B1F 低層飲用馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-04 00:00) | |
| 31 | 動力中心B1F 高層沖洗馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-04 00:00) | |
| 32 | 動力中心B1F 高層沖洗馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-04 00:00) | |
| 33 | 動力中心B1F 高層飲用馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-04 00:00) | |
| 34 | 動力中心B1F 高層飲用馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-04 00:00) | |
| 35 | 動力中心B1F 後山水庫馬達 A | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-04 00:00) | |
| 36 | 動力中心B1F 後山水庫馬達 B | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-04 00:00) | |
| 37 | 動力中心B1F 後山水庫馬達 C | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-04 00:00) | |
| 38 | 動力中心B1F 動力屋頂馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-04 00:00) | |
| 39 | 動力中心B1F 動力屋頂馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-04 00:00) | |
| 40 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-04 00:00) | |
| 41 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-04 00:00) | |
| 42 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-04 00:00) | |
| 43 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-04 00:00) | |
| 44 | 婦幼水庫1F 後山水庫馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-04 00:00) | |
| 45 | 婦幼水庫1F 後山水庫馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-04 00:00) | |
| 46 | 婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-04 00:00) | |
| 47 | 婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-04 00:00) | |
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |

每日[例假日]給排水設備巡查

| 單位 | 給排水 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 03 月 05 日 | | |
|----|-------------------|------|------|------|------------------|--------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 中正樓B3F 湧水馬達A-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-05 00:00) | |
| 2 | 中正樓B3F 湧水馬達A-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-05 00:00) | |
| 3 | 中正樓B3F 污水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-05 00:00) | |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------|------|----|-----|--|--------------------|--|
| 4 | 中正樓B3F 污水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-05 00:00) | |
| 5 | 中正樓B3F 湧水馬達B-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-05 00:00) | |
| 6 | 中正樓B3F 湧水馬達B-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-05 00:00) | |
| 7 | 中正樓23F 恆壓飲用1.2.3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-05 00:00) | |
| 8 | 中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-05 00:00) | |
| 9 | 立體停車場 B1F 廢水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-05 00:00) | |
| 10 | 立體停車場 B1F 廢水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-05 00:00) | |
| 11 | 立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-05 00:00) | |
| 12 | 立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-05 00:00) | |
| 13 | 立體停車場 B2F 揚水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-05 00:00) | |
| 14 | 立體停車場 B2F 揚水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-05 00:00) | |
| 15 | 立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-05 00:00) | |
| 16 | 立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-05 00:00) | |
| 17 | 立體停車場 B2F 廢水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-05 00:00) | |
| 18 | 立體停車場 B2F 廢水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-05 00:00) | |
| 19 | 思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-05 00:00) | |
| 20 | 思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-05 00:00) | |
| 21 | 思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-05 00:00) | |
| 22 | 思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-05 00:00) | |
| 23 | 思源樓1F 污水加藥設備 後方 | 藥水高度 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-05 00:00) | |
| 24 | 致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-05 00:00) | |
| 25 | 致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-05 00:00) | |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------|------|----|-----|--|--------------------|--|
| 26 | 致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-05 00:00) | |
| 27 | 致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-05 00:00) | |
| 28 | 致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-05 00:00) | |
| 29 | 致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-05 00:00) | |
| 30 | 致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-05 00:00) | |
| 31 | 致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-05 00:00) | |
| 32 | 動力中心B1F 中層沖洗馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-05 00:00) | |
| 33 | 動力中心B1F 中層沖洗馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-05 00:00) | |
| 34 | 動力中心B1F 中層飲用馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-05 00:00) | |
| 35 | 動力中心B1F 中層飲用馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-05 00:00) | |
| 36 | 動力中心B1F 低層沖洗馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-05 00:00) | |
| 37 | 動力中心B1F 低層飲用馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-05 00:00) | |
| 38 | 動力中心B1F 低層飲用馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-05 00:00) | |
| 39 | 動力中心B1F 高層沖洗馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-05 00:00) | |
| 40 | 動力中心B1F 高層沖洗馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-05 00:00) | |
| 41 | 動力中心B1F 高層飲用馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-05 00:00) | |
| 42 | 動力中心B1F 高層飲用馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-05 00:00) | |
| 43 | 動力中心B1F 後山水庫馬達 A | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-05 00:00) | |
| 44 | 動力中心B1F 後山水庫馬達 B | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-05 00:00) | |
| 45 | 動力中心B1F 後山水庫馬達 C | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-05 00:00) | |
| 46 | 動力中心B1F 動力屋頂馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-05 00:00) | |
| 47 | 動力中心B1F 動力屋頂馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-05 00:00) | |
| 48 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-05 00:00) | |
| 49 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-05 00:00) | |
| 50 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-05 00:00) | |
| 51 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-05 00:00) | |
| 52 | 婦幼水庫1F 後山水庫馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-05 00:00) | |

| | | | | | | | |
|-------|--------------------|------|----|-----|--|--------------------|--|
| 53 | 婦幼水庫1F 後山水庫馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-05 00:00) | |
| 54 | 婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-05 00:00) | |
| 55 | 婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-05 00:00) | |
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |

每日[例假日]給排水設備巡查

| 單位 | 給排水 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 03 月 06 日 | | |
|----|---------------------------|------|------|------|------------------|--------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 中正樓B3F 湧水馬達A-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-06 00:00) | |
| 2 | 中正樓B3F 湧水馬達A-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-06 00:00) | |
| 3 | 中正樓B3F 污水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-06 00:00) | |
| 4 | 中正樓B3F 污水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-06 00:00) | |
| 5 | 中正樓B3F 湧水馬達B-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-06 00:00) | |
| 6 | 中正樓B3F 湧水馬達B-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-06 00:00) | |
| 7 | 中正樓23F 恆壓飲用1.2.3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-06 00:00) | |
| 8 | 中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-06 00:00) | |
| 9 | 立體停車場 B1F 廢水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-06 00:00) | |
| 10 | 立體停車場 B1F 廢水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-06 00:00) | |
| 11 | 立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-06 00:00) | |
| 12 | 立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-06 00:00) | |
| 13 | 立體停車場 B2F 揚水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-06 00:00) | |
| 14 | 立體停車場 B2F 揚水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-06 00:00) | |
| 15 | 立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-06 00:00) | |
| 16 | 立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-06 00:00) | |
| 17 | 立體停車場 B2F 廢水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-06 00:00) | |
| 18 | 立體停車場 B2F 廢水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-06 00:00) | |
| 19 | 思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-06 00:00) | |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------|------|----|-----|--|--------------------|--|
| 20 | 思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-06 00:00) | |
| 21 | 思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-06 00:00) | |
| 22 | 思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-06 00:00) | |
| 23 | 思源樓1F 污水加藥設備 後方 | 藥水高度 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-06 00:00) | |
| 24 | 致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-06 00:00) | |
| 25 | 致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-06 00:00) | |
| 26 | 致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-06 00:00) | |
| 27 | 致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-06 00:00) | |
| 28 | 致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-06 00:00) | |
| 29 | 致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-06 00:00) | |
| 30 | 致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-06 00:00) | |
| 31 | 致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-06 00:00) | |
| 32 | 動力中心B1F 中層沖洗馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-06 00:00) | |
| 33 | 動力中心B1F 中層沖洗馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-06 00:00) | |
| 34 | 動力中心B1F 中層飲用馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-06 00:00) | |
| 35 | 動力中心B1F 中層飲用馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-06 00:00) | |
| 36 | 動力中心B1F 低層沖洗馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-06 00:00) | |
| 37 | 動力中心B1F 低層飲用馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-06 00:00) | |
| 38 | 動力中心B1F 低層飲用馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-06 00:00) | |
| 39 | 動力中心B1F 高層沖洗馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-06 00:00) | |
| 40 | 動力中心B1F 高層沖洗馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-06 00:00) | |
| 41 | 動力中心B1F 高層飲用馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-06 00:00) | |
| 42 | 動力中心B1F 高層飲用馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-06 00:00) | |
| 43 | 動力中心B1F 後山水庫馬達 A | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-06 00:00) | |
| 44 | 動力中心B1F 後山水庫馬達 B | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-06 00:00) | |
| 45 | 動力中心B1F 後山水庫馬達 C | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-06 00:00) | |

| | | | | | | | |
|-------|---------------------------|------|----|-----|--|--------------------|--|
| 46 | 動力中心B1F 動力屋頂馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-06 00:00) | |
| 47 | 動力中心B1F 動力屋頂馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-06 00:00) | |
| 48 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-06 00:00) | |
| 49 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-06 00:00) | |
| 50 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-06 00:00) | |
| 51 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-06 00:00) | |
| 52 | 婦幼水庫1F 後山水庫馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-06 00:00) | |
| 53 | 婦幼水庫1F 後山水庫馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-06 00:00) | |
| 54 | 婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-06 00:00) | |
| 55 | 婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-06 00:00) | |
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |
| | | | | | | | |

每日[例假日]給排水設備巡查

| 單位 | 給排水 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 03 月 07 日 | | |
|----|---------------------------|------|------|------|------------------|--------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 中正樓B3F 湧水馬達A-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-07 00:00) | |
| 2 | 中正樓B3F 湧水馬達A-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-07 00:00) | |
| 3 | 中正樓B3F 污水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-07 00:00) | |
| 4 | 中正樓B3F 污水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-07 00:00) | |
| 5 | 中正樓B3F 湧水馬達B-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-07 00:00) | |
| 6 | 中正樓B3F 湧水馬達B-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-07 00:00) | |
| 7 | 中正樓23F 恆壓飲用1.2.3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-07 00:00) | |
| 8 | 中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-07 00:00) | |
| 9 | 立體停車場 B1F 廢水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-07 00:00) | |
| 10 | 立體停車場 B1F 廢水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-07 00:00) | |
| 11 | 立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-07 00:00) | |
| 12 | 立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-07 00:00) | |
| 13 | 立體停車場 B2F 揚水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-07 00:00) | |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------|------|----|-----|--|--------------------|--|
| 14 | 立體停車場 B2F 揚水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-07 00:00) | |
| 15 | 立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-07 00:00) | |
| 16 | 立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-07 00:00) | |
| 17 | 立體停車場 B2F 廢水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-07 00:00) | |
| 18 | 立體停車場 B2F 廢水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-07 00:00) | |
| 19 | 思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-07 00:00) | |
| 20 | 思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-07 00:00) | |
| 21 | 思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-07 00:00) | |
| 22 | 思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-07 00:00) | |
| 23 | 思源樓1F 污水加藥設備 後方 | 藥水高度 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-07 00:00) | |
| 24 | 致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-07 00:00) | |
| 25 | 致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-07 00:00) | |
| 26 | 致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-07 00:00) | |
| 27 | 致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-07 00:00) | |
| 28 | 致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-07 00:00) | |
| 29 | 致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-07 00:00) | |
| 30 | 致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-07 00:00) | |
| 31 | 致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-07 00:00) | |
| 32 | 動力中心B1F 中層沖洗馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-07 00:00) | |
| 33 | 動力中心B1F 中層沖洗馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-07 00:00) | |
| 34 | 動力中心B1F 中層飲用馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-07 00:00) | |
| 35 | 動力中心B1F 中層飲用馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-07 00:00) | |
| 36 | 動力中心B1F 低層沖洗馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-07 00:00) | |

| | | | | | | | |
|-------|---------------------------|------|----|-----|--|--------------------|--|
| 37 | 動力中心B1F 低層飲用馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-07 00:00) | |
| 38 | 動力中心B1F 低層飲用馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-07 00:00) | |
| 39 | 動力中心B1F 高層沖洗馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-07 00:00) | |
| 40 | 動力中心B1F 高層沖洗馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-07 00:00) | |
| 41 | 動力中心B1F 高層飲用馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-07 00:00) | |
| 42 | 動力中心B1F 高層飲用馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-07 00:00) | |
| 43 | 動力中心B1F 後山水庫馬達 A | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-07 00:00) | |
| 44 | 動力中心B1F 後山水庫馬達 B | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-07 00:00) | |
| 45 | 動力中心B1F 後山水庫馬達 C | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-07 00:00) | |
| 46 | 動力中心B1F 動力屋頂馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-07 00:00) | |
| 47 | 動力中心B1F 動力屋頂馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-07 00:00) | |
| 48 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-07 00:00) | |
| 49 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-07 00:00) | |
| 50 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-07 00:00) | |
| 51 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-07 00:00) | |
| 52 | 婦幼水庫1F 後山水庫馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-07 00:00) | |
| 53 | 婦幼水庫1F 後山水庫馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-07 00:00) | |
| 54 | 婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-07 00:00) | |
| 55 | 婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-07 00:00) | |
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |
| | | | | | | | |

每日[例假日]給排水設備巡查

| 單位 項號 | 給排水 檢查項目 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 03 月 08 日 | | |
|----------|-------------------|------|------|------|------------------|--------------------|----|
| | | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 中正樓B3F 湧水馬達A-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-08 00:00) | |
| 2 | 中正樓B3F 湧水馬達A-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-08 00:00) | |
| 3 | 中正樓B3F 污水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-08 00:00) | |
| 4 | 中正樓B3F 污水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-08 00:00) | |
| 5 | 中正樓B3F 湧水馬達B-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-08 00:00) | |
| 6 | 中正樓B3F 湧水馬達B-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-08 00:00) | |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------|------|----|-----|--|--------------------|--|
| 7 | 中正樓23F 恆壓飲用1.2.3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-08 00:00) | |
| 8 | 中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-08 00:00) | |
| 9 | 立體停車場 B1F 廢水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-08 00:00) | |
| 10 | 立體停車場 B1F 廢水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-08 00:00) | |
| 11 | 立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-08 00:00) | |
| 12 | 立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-08 00:00) | |
| 13 | 立體停車場 B2F 揚水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-08 00:00) | |
| 14 | 立體停車場 B2F 揚水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-08 00:00) | |
| 15 | 立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-08 00:00) | |
| 16 | 立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-08 00:00) | |
| 17 | 立體停車場 B2F 廢水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-08 00:00) | |
| 18 | 立體停車場 B2F 廢水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-08 00:00) | |
| 19 | 思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-08 00:00) | |
| 20 | 思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-08 00:00) | |
| 21 | 思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-08 00:00) | |
| 22 | 思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-08 00:00) | |
| 23 | 思源樓1F 污水加藥設備 後方 | 藥水高度 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-08 00:00) | |
| 24 | 致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-08 00:00) | |
| 25 | 致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-08 00:00) | |
| 26 | 致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-08 00:00) | |
| 27 | 致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-08 00:00) | |
| 28 | 致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-08 00:00) | |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------|------|----|-----|--|--------------------|--|
| 29 | 致德樓B1F 沖洗馬達-致德2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-08 00:00) | |
| 30 | 致德樓B1F 飲用馬達-宿舍3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-08 00:00) | |
| 31 | 致德樓B1F 飲用馬達-宿舍4 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-08 00:00) | |
| 32 | 動力中心B1F 中層沖洗馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-08 00:00) | |
| 33 | 動力中心B1F 中層沖洗馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-08 00:00) | |
| 34 | 動力中心B1F 中層飲用馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-08 00:00) | |
| 35 | 動力中心B1F 中層飲用馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-08 00:00) | |
| 36 | 動力中心B1F 低層沖洗馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-08 00:00) | |
| 37 | 動力中心B1F 低層飲用馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-08 00:00) | |
| 38 | 動力中心B1F 低層飲用馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-08 00:00) | |
| 39 | 動力中心B1F 高層沖洗馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-08 00:00) | |
| 40 | 動力中心B1F 高層沖洗馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-08 00:00) | |
| 41 | 動力中心B1F 高層飲用馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-08 00:00) | |
| 42 | 動力中心B1F 高層飲用馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-08 00:00) | |
| 43 | 動力中心B1F 後山水庫馬達A | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-08 00:00) | |
| 44 | 動力中心B1F 後山水庫馬達B | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-08 00:00) | |
| 45 | 動力中心B1F 後山水庫馬達C | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-08 00:00) | |
| 46 | 動力中心B1F 動力屋頂馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-08 00:00) | |
| 47 | 動力中心B1F 動力屋頂馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-08 00:00) | |
| 48 | 動力中心B1F 廢水馬達SDP1-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-08 00:00) | |
| 49 | 動力中心B1F 廢水馬達SDP1-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-08 00:00) | |
| 50 | 動力中心B1F 廢水馬達SDP1-3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-08 00:00) | |
| 51 | 動力中心B1F 廢水馬達SDP1-4 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-08 00:00) | |
| 52 | 婦幼水庫1F 後山水庫馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-08 00:00) | |
| 53 | 婦幼水庫1F 後山水庫馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-08 00:00) | |
| 54 | 婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-08 00:00) | |
| 55 | 婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-08 00:00) | |

| |
|-------|
| 備註: |
| 改善措施: |
| |

每日[例假日]給排水設備巡查

| 單位 | 給排水 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 03 月 09 日 | | |
|----|---------------------------|------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 中正樓B3F 湧水馬達A-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-09 00:00) | |
| 2 | 中正樓B3F 湧水馬達A-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-09 00:00) | |
| 3 | 中正樓B3F 污水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-09 00:00) | |
| 4 | 中正樓B3F 污水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-09 00:00) | |
| 5 | 中正樓B3F 湧水馬達B-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-09 00:00) | |
| 6 | 中正樓B3F 湧水馬達B-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-09 00:00) | |
| 7 | 中正樓23F 恆壓飲用1.2.3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-09 00:00) | |
| 8 | 中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-09 00:00) | |
| 9 | 立體停車場 B1F 廢水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 黃精忠 | 2022-03-09 15:08:24 | |
| 10 | 立體停車場 B1F 廢水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 黃精忠 | 2022-03-09 15:08:25 | |
| 11 | 立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 黃精忠 | 2022-03-09 15:08:21 | |
| 12 | 立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 黃精忠 | 2022-03-09 15:08:23 | |
| 13 | 立體停車場 B2F 揚水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 黃精忠 | 2022-03-09 15:05:45 | |
| 14 | 立體停車場 B2F 揚水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 黃精忠 | 2022-03-09 15:05:46 | |
| 15 | 立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 黃精忠 | 2022-03-09 15:05:39 | |
| 16 | 立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 黃精忠 | 2022-03-09 15:05:41 | |
| 17 | 立體停車場 B2F 廢水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 黃精忠 | 2022-03-09 15:05:42 | |
| 18 | 立體停車場 B2F 廢水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 黃精忠 | 2022-03-09 15:05:43 | |
| 19 | 思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-09 00:00) | |
| 20 | 思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-09 00:00) | |
| 21 | 思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-09 00:00) | |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------|------|----|-----|--|--------------------|--|
| 22 | 思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-09 00:00) | |
| 23 | 思源樓1F 污水加藥設備 後方 | 藥水高度 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-09 00:00) | |
| 24 | 致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-09 00:00) | |
| 25 | 致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-09 00:00) | |
| 26 | 致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-09 00:00) | |
| 27 | 致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-09 00:00) | |
| 28 | 致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-09 00:00) | |
| 29 | 致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-09 00:00) | |
| 30 | 致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-09 00:00) | |
| 31 | 致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-09 00:00) | |
| 32 | 動力中心B1F 中層沖洗馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-09 00:00) | |
| 33 | 動力中心B1F 中層沖洗馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-09 00:00) | |
| 34 | 動力中心B1F 中層飲用馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-09 00:00) | |
| 35 | 動力中心B1F 中層飲用馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-09 00:00) | |
| 36 | 動力中心B1F 低層沖洗馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-09 00:00) | |
| 37 | 動力中心B1F 低層飲用馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-09 00:00) | |
| 38 | 動力中心B1F 低層飲用馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-09 00:00) | |
| 39 | 動力中心B1F 高層沖洗馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-09 00:00) | |
| 40 | 動力中心B1F 高層沖洗馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-09 00:00) | |
| 41 | 動力中心B1F 高層飲用馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-09 00:00) | |
| 42 | 動力中心B1F 高層飲用馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-09 00:00) | |
| 43 | 動力中心B1F 後山水庫馬達 A | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-09 00:00) | |
| 44 | 動力中心B1F 後山水庫馬達 B | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-09 00:00) | |
| 45 | 動力中心B1F 後山水庫馬達 C | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-09 00:00) | |
| 46 | 動力中心B1F 動力屋頂馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-09 00:00) | |
| 47 | 動力中心B1F 動力屋頂馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-09 00:00) | |

| | | | | | | | |
|-------|---------------------------|------|----|-----|--|--------------------|--|
| 48 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-09 00:00) | |
| 49 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-09 00:00) | |
| 50 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-09 00:00) | |
| 51 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-09 00:00) | |
| 52 | 婦幼水庫1F 後山水庫馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-09 00:00) | |
| 53 | 婦幼水庫1F 後山水庫馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-09 00:00) | |
| 54 | 婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-09 00:00) | |
| 55 | 婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-09 00:00) | |
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |

每日[例假日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政 承商駐院主任：謝濱隆
 2022/03/11 10:22:47 2022/03/14 09:37:51

| 單位 | 給排水 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 03 月 10 日 | | |
|----|---------------------------|------|------|------|------------------|--------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 中正樓B3F 湧水馬達A-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-10 00:00) | |
| 2 | 中正樓B3F 湧水馬達A-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-10 00:00) | |
| 3 | 中正樓B3F 污水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-10 00:00) | |
| 4 | 中正樓B3F 污水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-10 00:00) | |
| 5 | 中正樓B3F 湧水馬達B-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-10 00:00) | |
| 6 | 中正樓B3F 湧水馬達B-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-10 00:00) | |
| 7 | 中正樓23F 恆壓飲用1.2.3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-10 00:00) | |
| 8 | 中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-10 00:00) | |
| 9 | 立體停車場 B1F 廢水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-10 00:00) | |
| 10 | 立體停車場 B1F 廢水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-10 00:00) | |
| 11 | 立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-10 00:00) | |
| 12 | 立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-10 00:00) | |
| 13 | 立體停車場 B2F 揚水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-10 00:00) | |
| 14 | 立體停車場 B2F 揚水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-10 00:00) | |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------|------|----|-----|--|--------------------|--|
| 15 | 立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-10 00:00) | |
| 16 | 立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-10 00:00) | |
| 17 | 立體停車場 B2F 廢水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-10 00:00) | |
| 18 | 立體停車場 B2F 廢水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-10 00:00) | |
| 19 | 思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-10 00:00) | |
| 20 | 思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-10 00:00) | |
| 21 | 思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-10 00:00) | |
| 22 | 思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-10 00:00) | |
| 23 | 思源樓1F 污水加藥設備 後方 | 藥水高度 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-10 00:00) | |
| 24 | 致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-10 00:00) | |
| 25 | 致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-10 00:00) | |
| 26 | 致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-10 00:00) | |
| 27 | 致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-10 00:00) | |
| 28 | 致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-10 00:00) | |
| 29 | 致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-10 00:00) | |
| 30 | 致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-10 00:00) | |
| 31 | 致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-10 00:00) | |
| 32 | 動力中心B1F 中層沖洗馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-10 00:00) | |
| 33 | 動力中心B1F 中層沖洗馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-10 00:00) | |
| 34 | 動力中心B1F 中層飲用馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-10 00:00) | |
| 35 | 動力中心B1F 中層飲用馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-10 00:00) | |
| 36 | 動力中心B1F 低層沖洗馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-10 00:00) | |
| 37 | 動力中心B1F 低層飲用馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-10 00:00) | |
| 38 | 動力中心B1F 低層飲用馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-10 00:00) | |

| | | | | | | | |
|-------|---------------------------|------|----|-----|--|--------------------|--|
| 39 | 動力中心B1F 高層沖洗馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-10 00:00) | |
| 40 | 動力中心B1F 高層飲用馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-10 00:00) | |
| 41 | 動力中心B1F 高層飲用馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-10 00:00) | |
| 42 | 動力中心B1F 後山水庫馬達 A | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-10 00:00) | |
| 43 | 動力中心B1F 後山水庫馬達 B | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-10 00:00) | |
| 44 | 動力中心B1F 後山水庫馬達 C | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-10 00:00) | |
| 45 | 動力中心B1F 動力屋頂馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-10 00:00) | |
| 46 | 動力中心B1F 動力屋頂馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-10 00:00) | |
| 47 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-10 00:00) | |
| 48 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-10 00:00) | |
| 49 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-10 00:00) | |
| 50 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-10 00:00) | |
| 51 | 婦幼水庫1F 後山水庫馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-10 00:00) | |
| 52 | 婦幼水庫1F 後山水庫馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-10 00:00) | |
| 53 | 婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-10 00:00) | |
| 54 | 婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-10 00:00) | |
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |

每日[例假日]給排水設備巡查

| 單位 | 給排水 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 03 月 11 日 | | |
|----|-----------------------|------|------|------|------------------|--------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 中正樓B3F 湧水馬達A-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-11 00:00) | |
| 2 | 中正樓B3F 湧水馬達A-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-11 00:00) | |
| 3 | 中正樓B3F 污水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-11 00:00) | |
| 4 | 中正樓B3F 污水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-11 00:00) | |
| 5 | 中正樓B3F 湧水馬達B-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-11 00:00) | |
| 6 | 中正樓B3F 湧水馬達B-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-11 00:00) | |
| 7 | 中正樓23F 恆壓飲用1.2.3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-11 00:00) | |
| 8 | 中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-11 00:00) | |
| 9 | 立體停車場 B1F 廢水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-11 00:00) | |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------|------|----|-----|--|--------------------|--|
| 10 | 立體停車場 B1F 廢水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-11 00:00) | |
| 11 | 立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-11 00:00) | |
| 12 | 立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-11 00:00) | |
| 13 | 立體停車場 B2F 揚水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-11 00:00) | |
| 14 | 立體停車場 B2F 揚水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-11 00:00) | |
| 15 | 立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-11 00:00) | |
| 16 | 立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-11 00:00) | |
| 17 | 立體停車場 B2F 廢水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-11 00:00) | |
| 18 | 立體停車場 B2F 廢水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-11 00:00) | |
| 19 | 思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-11 00:00) | |
| 20 | 思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-11 00:00) | |
| 21 | 思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-11 00:00) | |
| 22 | 思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-11 00:00) | |
| 23 | 思源樓1F 污水加藥設備 後方 | 藥水高度 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-11 00:00) | |
| 24 | 動力中心B1F 中層沖洗馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-11 00:00) | |
| 25 | 動力中心B1F 中層沖洗馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-11 00:00) | |
| 26 | 動力中心B1F 中層飲用馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-11 00:00) | |
| 27 | 動力中心B1F 中層飲用馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-11 00:00) | |
| 28 | 動力中心B1F 低層沖洗馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-11 00:00) | |
| 29 | 動力中心B1F 低層飲用馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-11 00:00) | |
| 30 | 動力中心B1F 低層飲用馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-11 00:00) | |
| 31 | 動力中心B1F 高層沖洗馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-11 00:00) | |
| 32 | 動力中心B1F 高層沖洗馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-11 00:00) | |
| 33 | 動力中心B1F 高層飲用馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-11 00:00) | |

| | | | | | | | |
|-------|---------------------------|------|----|-----|--|--------------------|--|
| 34 | 動力中心B1F 高層飲用馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-11 00:00) | |
| 35 | 動力中心B1F 後山水庫馬達 A | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-11 00:00) | |
| 36 | 動力中心B1F 後山水庫馬達 B | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-11 00:00) | |
| 37 | 動力中心B1F 後山水庫馬達 C | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-11 00:00) | |
| 38 | 動力中心B1F 動力屋頂馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-11 00:00) | |
| 39 | 動力中心B1F 動力屋頂馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-11 00:00) | |
| 40 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-11 00:00) | |
| 41 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-11 00:00) | |
| 42 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-11 00:00) | |
| 43 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-11 00:00) | |
| 44 | 婦幼水庫1F 後山水庫馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-11 00:00) | |
| 45 | 婦幼水庫1F 後山水庫馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-11 00:00) | |
| 46 | 婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-11 00:00) | |
| 47 | 婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-11 00:00) | |
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |
| | | | | | | | |

每日[例假日]給排水設備巡查

| 單位 | 給排水 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 03 月 12 日 | | |
|----|-----------------------|------|------|------|------------------|--------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 中正樓B3F 湧水馬達A-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-12 00:00) | |
| 2 | 中正樓B3F 湧水馬達A-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-12 00:00) | |
| 3 | 中正樓B3F 污水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-12 00:00) | |
| 4 | 中正樓B3F 污水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-12 00:00) | |
| 5 | 中正樓B3F 湧水馬達B-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-12 00:00) | |
| 6 | 中正樓B3F 湧水馬達B-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-12 00:00) | |
| 7 | 中正樓23F 恆壓飲用1.2.3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-12 00:00) | |
| 8 | 中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-12 00:00) | |
| 9 | 立體停車場 B1F 廢水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-12 00:00) | |
| 10 | 立體停車場 B1F 廢水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-12 00:00) | |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------|------|----|-----|--|--------------------|--|
| 11 | 立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-12 00:00) | |
| 12 | 立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-12 00:00) | |
| 13 | 立體停車場 B2F 揚水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-12 00:00) | |
| 14 | 立體停車場 B2F 揚水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-12 00:00) | |
| 15 | 立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-12 00:00) | |
| 16 | 立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-12 00:00) | |
| 17 | 立體停車場 B2F 廢水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-12 00:00) | |
| 18 | 立體停車場 B2F 廢水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-12 00:00) | |
| 19 | 思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-12 00:00) | |
| 20 | 思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-12 00:00) | |
| 21 | 思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-12 00:00) | |
| 22 | 思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-12 00:00) | |
| 23 | 思源樓1F 污水加藥設備 後方 | 藥水高度 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-12 00:00) | |
| 24 | 致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-12 00:00) | |
| 25 | 致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-12 00:00) | |
| 26 | 致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-12 00:00) | |
| 27 | 致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-12 00:00) | |
| 28 | 致德樓B1F 沖洗馬達-致德-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-12 00:00) | |
| 29 | 致德樓B1F 沖洗馬達-致德-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-12 00:00) | |
| 30 | 致德樓B1F 飲用馬達-宿舍-3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-12 00:00) | |
| 31 | 致德樓B1F 飲用馬達-宿舍-4 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-12 00:00) | |

| | | | | | | | |
|-------|---------------------------|------|----|-----|--|--------------------|--|
| 32 | 動力中心B1F 中層沖洗馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-12 00:00) | |
| 33 | 動力中心B1F 中層沖洗馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-12 00:00) | |
| 34 | 動力中心B1F 中層飲用馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-12 00:00) | |
| 35 | 動力中心B1F 中層飲用馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-12 00:00) | |
| 36 | 動力中心B1F 低層沖洗馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-12 00:00) | |
| 37 | 動力中心B1F 低層飲用馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-12 00:00) | |
| 38 | 動力中心B1F 低層飲用馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-12 00:00) | |
| 39 | 動力中心B1F 高層沖洗馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-12 00:00) | |
| 40 | 動力中心B1F 高層沖洗馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-12 00:00) | |
| 41 | 動力中心B1F 高層飲用馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-12 00:00) | |
| 42 | 動力中心B1F 高層飲用馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-12 00:00) | |
| 43 | 動力中心B1F 後山水庫馬達 A | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-12 00:00) | |
| 44 | 動力中心B1F 後山水庫馬達 B | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-12 00:00) | |
| 45 | 動力中心B1F 後山水庫馬達 C | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-12 00:00) | |
| 46 | 動力中心B1F 動力屋頂馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-12 00:00) | |
| 47 | 動力中心B1F 動力屋頂馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-12 00:00) | |
| 48 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-12 00:00) | |
| 49 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-12 00:00) | |
| 50 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-12 00:00) | |
| 51 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-12 00:00) | |
| 52 | 婦幼水庫1F 後山水庫馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-12 00:00) | |
| 53 | 婦幼水庫1F 後山水庫馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-12 00:00) | |
| 54 | 婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-12 00:00) | |
| 55 | 婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-12 00:00) | |
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |

每日[例假日]給排水設備巡查

| 單位 | 給排水 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 03 月 13 日 | | |
|----|-------------------|------|------|------|------------------|--------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 中正樓B3F 湧水馬達A-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-13 00:00) | |

| | | | | | | | |
|----|-------------------------------|------|----|-----|--|--------------------|--|
| 2 | 中正樓B3F 湧水馬達A-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-13 00:00) | |
| 3 | 中正樓B3F 污水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-13 00:00) | |
| 4 | 中正樓B3F 污水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-13 00:00) | |
| 5 | 中正樓B3F 湧水馬達B-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-13 00:00) | |
| 6 | 中正樓B3F 湧水馬達B-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-13 00:00) | |
| 7 | 中正樓23F 恆壓飲用1.2.3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-13 00:00) | |
| 8 | 中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-13 00:00) | |
| 9 | 立體停車場 B1F 廢水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-13 00:00) | |
| 10 | 立體停車場 B1F 廢水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-13 00:00) | |
| 11 | 立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-13 00:00) | |
| 12 | 立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-13 00:00) | |
| 13 | 立體停車場 B2F 揚水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-13 00:00) | |
| 14 | 立體停車場 B2F 揚水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-13 00:00) | |
| 15 | 立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑- 1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-13 00:00) | |
| 16 | 立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑- 2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-13 00:00) | |
| 17 | 立體停車場 B2F 廢水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-13 00:00) | |
| 18 | 立體停車場 B2F 廢水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-13 00:00) | |
| 19 | 思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-13 00:00) | |
| 20 | 思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-13 00:00) | |
| 21 | 思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-13 00:00) | |
| 22 | 思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-13 00:00) | |
| 23 | 思源樓1F 污水加藥設備 後方 | 藥水高度 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-13 00:00) | |
| 24 | 致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-13 00:00) | |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------|------|----|-----|--|--------------------|--|
| 25 | 致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-13 00:00) | |
| 26 | 致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-13 00:00) | |
| 27 | 致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-13 00:00) | |
| 28 | 致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-13 00:00) | |
| 29 | 致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-13 00:00) | |
| 30 | 致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-13 00:00) | |
| 31 | 致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-13 00:00) | |
| 32 | 動力中心B1F 中層沖洗馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-13 00:00) | |
| 33 | 動力中心B1F 中層沖洗馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-13 00:00) | |
| 34 | 動力中心B1F 中層飲用馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-13 00:00) | |
| 35 | 動力中心B1F 中層飲用馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-13 00:00) | |
| 36 | 動力中心B1F 低層沖洗馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-13 00:00) | |
| 37 | 動力中心B1F 低層飲用馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-13 00:00) | |
| 38 | 動力中心B1F 低層飲用馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-13 00:00) | |
| 39 | 動力中心B1F 高層沖洗馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-13 00:00) | |
| 40 | 動力中心B1F 高層沖洗馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-13 00:00) | |
| 41 | 動力中心B1F 高層飲用馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-13 00:00) | |
| 42 | 動力中心B1F 高層飲用馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-13 00:00) | |
| 43 | 動力中心B1F 後山水庫馬達 A | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-13 00:00) | |
| 44 | 動力中心B1F 後山水庫馬達 B | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-13 00:00) | |
| 45 | 動力中心B1F 後山水庫馬達 C | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-13 00:00) | |
| 46 | 動力中心B1F 動力屋頂馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-13 00:00) | |
| 47 | 動力中心B1F 動力屋頂馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-13 00:00) | |
| 48 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-13 00:00) | |
| 49 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-13 00:00) | |
| 50 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-13 00:00) | |

| | | | | | | | |
|-------|---------------------------|------|----|-----|--|--------------------|--|
| 51 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-13 00:00) | |
| 52 | 婦幼水庫1F 後山水庫馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-13 00:00) | |
| 53 | 婦幼水庫1F 後山水庫馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-13 00:00) | |
| 54 | 婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-13 00:00) | |
| 55 | 婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-13 00:00) | |
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |
| | | | | | | | |

每日[例假日]給排水設備巡查

| 單位 | 給排水 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 03 月 14 日 | | |
|----|---------------------------|------|------|------|------------------|--------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 中正樓B3F 湧水馬達A-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-14 00:00) | |
| 2 | 中正樓B3F 湧水馬達A-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-14 00:00) | |
| 3 | 中正樓B3F 污水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-14 00:00) | |
| 4 | 中正樓B3F 污水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-14 00:00) | |
| 5 | 中正樓B3F 湧水馬達B-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-14 00:00) | |
| 6 | 中正樓B3F 湧水馬達B-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-14 00:00) | |
| 7 | 中正樓23F 恆壓飲用1.2.3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-14 00:00) | |
| 8 | 中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-14 00:00) | |
| 9 | 立體停車場 B1F 廢水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-14 00:00) | |
| 10 | 立體停車場 B1F 廢水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-14 00:00) | |
| 11 | 立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-14 00:00) | |
| 12 | 立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-14 00:00) | |
| 13 | 立體停車場 B2F 揚水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-14 00:00) | |
| 14 | 立體停車場 B2F 揚水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-14 00:00) | |
| 15 | 立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-14 00:00) | |
| 16 | 立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-14 00:00) | |
| 17 | 立體停車場 B2F 廢水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-14 00:00) | |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------|------|----|-----|--|--------------------|--|
| 18 | 立體停車場 B2F 廢水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-14 00:00) | |
| 19 | 思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-14 00:00) | |
| 20 | 思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-14 00:00) | |
| 21 | 思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-14 00:00) | |
| 22 | 思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-14 00:00) | |
| 23 | 思源樓1F 污水加藥設備 後方 | 藥水高度 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-14 00:00) | |
| 24 | 致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-14 00:00) | |
| 25 | 致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-14 00:00) | |
| 26 | 致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-14 00:00) | |
| 27 | 致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-14 00:00) | |
| 28 | 致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-14 00:00) | |
| 29 | 致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-14 00:00) | |
| 30 | 致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-14 00:00) | |
| 31 | 致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-14 00:00) | |
| 32 | 動力中心B1F 中層沖洗馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-14 00:00) | |
| 33 | 動力中心B1F 中層沖洗馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-14 00:00) | |
| 34 | 動力中心B1F 中層飲用馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-14 00:00) | |
| 35 | 動力中心B1F 中層飲用馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-14 00:00) | |
| 36 | 動力中心B1F 低層沖洗馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-14 00:00) | |
| 37 | 動力中心B1F 低層飲用馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-14 00:00) | |
| 38 | 動力中心B1F 低層飲用馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-14 00:00) | |
| 39 | 動力中心B1F 高層沖洗馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-14 00:00) | |
| 40 | 動力中心B1F 高層沖洗馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-14 00:00) | |
| 41 | 動力中心B1F 高層飲用馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-14 00:00) | |
| 42 | 動力中心B1F 高層飲用馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-14 00:00) | |
| 43 | 動力中心B1F 後山水庫馬達 A | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-14 00:00) | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------------------|------|----|-----|--|--------------------|--|
| 44 | 動力中心B1F 後山水庫馬達B | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-14 00:00) | |
| 45 | 動力中心B1F 後山水庫馬達C | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-14 00:00) | |
| 46 | 動力中心B1F 動力屋頂馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-14 00:00) | |
| 47 | 動力中心B1F 動力屋頂馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-14 00:00) | |
| 48 | 動力中心B1F 廢水馬達SDP1-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-14 00:00) | |
| 49 | 動力中心B1F 廢水馬達SDP1-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-14 00:00) | |
| 50 | 動力中心B1F 廢水馬達SDP1-3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-14 00:00) | |
| 51 | 動力中心B1F 廢水馬達SDP1-4 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-14 00:00) | |
| 52 | 婦幼水庫1F 後山水庫馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-14 00:00) | |
| 53 | 婦幼水庫1F 後山水庫馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-14 00:00) | |
| 54 | 婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-14 00:00) | |
| 55 | 婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-14 00:00) | |
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |

每日[例假日]給排水設備巡查

| 單位 | 給排水 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 03 月 15 日 | | |
|----|---------------------------|------|------|------|------------------|--------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 中正樓B3F 湧水馬達A-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-15 00:00) | |
| 2 | 中正樓B3F 湧水馬達A-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-15 00:00) | |
| 3 | 中正樓B3F 污水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-15 00:00) | |
| 4 | 中正樓B3F 污水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-15 00:00) | |
| 5 | 中正樓B3F 湧水馬達B-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-15 00:00) | |
| 6 | 中正樓B3F 湧水馬達B-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-15 00:00) | |
| 7 | 中正樓23F 恆壓飲用1.2.3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-15 00:00) | |
| 8 | 中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-15 00:00) | |
| 9 | 立體停車場 B1F 廢水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-15 00:00) | |
| 10 | 立體停車場 B1F 廢水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-15 00:00) | |
| 11 | 立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-15 00:00) | |

| | | | | | | | |
|----|-------------------------------|------|----|-----|--|--------------------|--|
| 12 | 立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-15 00:00) | |
| 13 | 立體停車場 B2F 揚水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-15 00:00) | |
| 14 | 立體停車場 B2F 揚水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-15 00:00) | |
| 15 | 立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑- 1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-15 00:00) | |
| 16 | 立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑- 2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-15 00:00) | |
| 17 | 立體停車場 B2F 廢水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-15 00:00) | |
| 18 | 立體停車場 B2F 廢水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-15 00:00) | |
| 19 | 思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-15 00:00) | |
| 20 | 思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-15 00:00) | |
| 21 | 思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-15 00:00) | |
| 22 | 思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-15 00:00) | |
| 23 | 思源樓1F 污水加藥設備 後方 | 藥水高度 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-15 00:00) | |
| 24 | 致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-15 00:00) | |
| 25 | 致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-15 00:00) | |
| 26 | 致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-15 00:00) | |
| 27 | 致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-15 00:00) | |
| 28 | 致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-15 00:00) | |
| 29 | 致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-15 00:00) | |
| 30 | 致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-15 00:00) | |
| 31 | 致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-15 00:00) | |
| 32 | 動力中心B1F 中層沖洗馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-15 00:00) | |
| 33 | 動力中心B1F 中層沖洗馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-15 00:00) | |

| | | | | | | | |
|-------|---------------------------|------|----|-----|--|--------------------|--|
| 34 | 動力中心B1F 中層飲用馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-15 00:00) | |
| 35 | 動力中心B1F 中層飲用馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-15 00:00) | |
| 36 | 動力中心B1F 低層沖洗馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-15 00:00) | |
| 37 | 動力中心B1F 低層飲用馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-15 00:00) | |
| 38 | 動力中心B1F 低層飲用馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-15 00:00) | |
| 39 | 動力中心B1F 高層沖洗馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-15 00:00) | |
| 40 | 動力中心B1F 高層沖洗馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-15 00:00) | |
| 41 | 動力中心B1F 高層飲用馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-15 00:00) | |
| 42 | 動力中心B1F 高層飲用馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-15 00:00) | |
| 43 | 動力中心B1F 後山水庫馬達 A | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-15 00:00) | |
| 44 | 動力中心B1F 後山水庫馬達 B | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-15 00:00) | |
| 45 | 動力中心B1F 後山水庫馬達 C | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-15 00:00) | |
| 46 | 動力中心B1F 動力屋頂馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-15 00:00) | |
| 47 | 動力中心B1F 動力屋頂馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-15 00:00) | |
| 48 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-15 00:00) | |
| 49 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-15 00:00) | |
| 50 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-15 00:00) | |
| 51 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-15 00:00) | |
| 52 | 婦幼水庫1F 後山水庫馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-15 00:00) | |
| 53 | 婦幼水庫1F 後山水庫馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-15 00:00) | |
| 54 | 婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-15 00:00) | |
| 55 | 婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-15 00:00) | |
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |

每日[例假日]給排水設備巡查

| 單位 | 給排水 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 03 月 16 日 | | |
|----|-------------------|------|------|------|------------------|--------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 中正樓B3F 湧水馬達A-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-16 00:00) | |
| 2 | 中正樓B3F 湧水馬達A-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-16 00:00) | |
| 3 | 中正樓B3F 污水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-16 00:00) | |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------|------|----|-----|--|--------------------|--|
| 4 | 中正樓B3F 污水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-16 00:00) | |
| 5 | 中正樓B3F 湧水馬達B-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-16 00:00) | |
| 6 | 中正樓B3F 湧水馬達B-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-16 00:00) | |
| 7 | 中正樓23F 恆壓飲用1.2.3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-16 00:00) | |
| 8 | 中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-16 00:00) | |
| 9 | 立體停車場 B1F 廢水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-16 00:00) | |
| 10 | 立體停車場 B1F 廢水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-16 00:00) | |
| 11 | 立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-16 00:00) | |
| 12 | 立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-16 00:00) | |
| 13 | 立體停車場 B2F 揚水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-16 00:00) | |
| 14 | 立體停車場 B2F 揚水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-16 00:00) | |
| 15 | 立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-16 00:00) | |
| 16 | 立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-16 00:00) | |
| 17 | 立體停車場 B2F 廢水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-16 00:00) | |
| 18 | 立體停車場 B2F 廢水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-16 00:00) | |
| 19 | 思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-16 00:00) | |
| 20 | 思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-16 00:00) | |
| 21 | 思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-16 00:00) | |
| 22 | 思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-16 00:00) | |
| 23 | 思源樓1F 污水加藥設備 後方 | 藥水高度 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-16 00:00) | |
| 24 | 致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-16 00:00) | |
| 25 | 致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-16 00:00) | |
| 26 | 致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-16 00:00) | |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------|------|----|-----|--|--------------------|--|
| 27 | 致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-16 00:00) | |
| 28 | 致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-16 00:00) | |
| 29 | 致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-16 00:00) | |
| 30 | 致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-16 00:00) | |
| 31 | 致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-16 00:00) | |
| 32 | 動力中心B1F 中層沖洗馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-16 00:00) | |
| 33 | 動力中心B1F 中層沖洗馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-16 00:00) | |
| 34 | 動力中心B1F 中層飲用馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-16 00:00) | |
| 35 | 動力中心B1F 中層飲用馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-16 00:00) | |
| 36 | 動力中心B1F 低層沖洗馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-16 00:00) | |
| 37 | 動力中心B1F 低層飲用馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-16 00:00) | |
| 38 | 動力中心B1F 低層飲用馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-16 00:00) | |
| 39 | 動力中心B1F 高層沖洗馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-16 00:00) | |
| 40 | 動力中心B1F 高層沖洗馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-16 00:00) | |
| 41 | 動力中心B1F 高層飲用馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-16 00:00) | |
| 42 | 動力中心B1F 高層飲用馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-16 00:00) | |
| 43 | 動力中心B1F 後山水庫馬達 A | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-16 00:00) | |
| 44 | 動力中心B1F 後山水庫馬達 B | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-16 00:00) | |
| 45 | 動力中心B1F 後山水庫馬達 C | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-16 00:00) | |
| 46 | 動力中心B1F 動力屋頂馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-16 00:00) | |
| 47 | 動力中心B1F 動力屋頂馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-16 00:00) | |
| 48 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-16 00:00) | |
| 49 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-16 00:00) | |
| 50 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-16 00:00) | |
| 51 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-16 00:00) | |
| 52 | 婦幼水庫1F 後山水庫馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-16 00:00) | |
| 53 | 婦幼水庫1F 後山水庫馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-16 00:00) | |

| | | | | | | | |
|-------|--------------------|------|----|-----|--|--------------------|--|
| 54 | 婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-16 00:00) | |
| 55 | 婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-16 00:00) | |
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |
| | | | | | | | |

每日[例假日]給排水設備巡查

| 單位 | 給排水 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 03 月 17 日 | | |
|----|---------------------------|------|------|------|------------------|--------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 中正樓B3F 湧水馬達A-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-17 00:00) | |
| 2 | 中正樓B3F 湧水馬達A-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-17 00:00) | |
| 3 | 中正樓B3F 污水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-17 00:00) | |
| 4 | 中正樓B3F 污水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-17 00:00) | |
| 5 | 中正樓B3F 湧水馬達B-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-17 00:00) | |
| 6 | 中正樓B3F 湧水馬達B-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-17 00:00) | |
| 7 | 中正樓23F 恆壓飲用1.2.3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-17 00:00) | |
| 8 | 中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-17 00:00) | |
| 9 | 立體停車場 B1F 廢水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-17 00:00) | |
| 10 | 立體停車場 B1F 廢水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-17 00:00) | |
| 11 | 立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-17 00:00) | |
| 12 | 立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-17 00:00) | |
| 13 | 立體停車場 B2F 揚水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-17 00:00) | |
| 14 | 立體停車場 B2F 揚水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-17 00:00) | |
| 15 | 立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-17 00:00) | |
| 16 | 立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-17 00:00) | |
| 17 | 立體停車場 B2F 廢水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-17 00:00) | |
| 18 | 立體停車場 B2F 廢水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-17 00:00) | |
| 19 | 思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-17 00:00) | |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------|------|----|-----|--|--------------------|--|
| 20 | 思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-17 00:00) | |
| 21 | 思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-17 00:00) | |
| 22 | 思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-17 00:00) | |
| 23 | 思源樓1F 污水加藥設備 後方 | 藥水高度 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-17 00:00) | |
| 24 | 致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-17 00:00) | |
| 25 | 致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-17 00:00) | |
| 26 | 致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-17 00:00) | |
| 27 | 致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-17 00:00) | |
| 28 | 致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-17 00:00) | |
| 29 | 致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-17 00:00) | |
| 30 | 致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-17 00:00) | |
| 31 | 致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-17 00:00) | |
| 32 | 動力中心B1F 中層沖洗馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-17 00:00) | |
| 33 | 動力中心B1F 中層沖洗馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-17 00:00) | |
| 34 | 動力中心B1F 中層飲用馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-17 00:00) | |
| 35 | 動力中心B1F 中層飲用馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-17 00:00) | |
| 36 | 動力中心B1F 低層沖洗馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-17 00:00) | |
| 37 | 動力中心B1F 低層飲用馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-17 00:00) | |
| 38 | 動力中心B1F 低層飲用馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-17 00:00) | |
| 39 | 動力中心B1F 高層沖洗馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-17 00:00) | |
| 40 | 動力中心B1F 高層飲用馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-17 00:00) | |
| 41 | 動力中心B1F 高層飲用馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-17 00:00) | |
| 42 | 動力中心B1F 後山水庫馬達 A | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-17 00:00) | |
| 43 | 動力中心B1F 後山水庫馬達 B | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-17 00:00) | |
| 44 | 動力中心B1F 後山水庫馬達 C | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-17 00:00) | |
| 45 | 動力中心B1F 動力屋頂馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-17 00:00) | |

| | | | | | | | |
|-------|---------------------------|------|----|-----|--|--------------------|--|
| 46 | 動力中心B1F 動力屋頂馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-17 00:00) | |
| 47 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-17 00:00) | |
| 48 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-17 00:00) | |
| 49 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-17 00:00) | |
| 50 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-17 00:00) | |
| 51 | 婦幼水庫1F 後山水庫馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-17 00:00) | |
| 52 | 婦幼水庫1F 後山水庫馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-17 00:00) | |
| 53 | 婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-17 00:00) | |
| 54 | 婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-17 00:00) | |
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |

每日[例假日]給排水設備巡查

| 單位 | 給排水 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 03 月 18 日 | | |
|----|---------------------------|------|------|------|------------------|--------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 中正樓B3F 湧水馬達A-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-18 00:00) | |
| 2 | 中正樓B3F 湧水馬達A-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-18 00:00) | |
| 3 | 中正樓B3F 污水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-18 00:00) | |
| 4 | 中正樓B3F 污水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-18 00:00) | |
| 5 | 中正樓B3F 湧水馬達B-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-18 00:00) | |
| 6 | 中正樓B3F 湧水馬達B-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-18 00:00) | |
| 7 | 中正樓23F 恆壓飲用1.2.3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-18 00:00) | |
| 8 | 中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-18 00:00) | |
| 9 | 立體停車場 B1F 廢水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-18 00:00) | |
| 10 | 立體停車場 B1F 廢水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-18 00:00) | |
| 11 | 立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-18 00:00) | |
| 12 | 立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-18 00:00) | |
| 13 | 立體停車場 B2F 揚水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-18 00:00) | |
| 14 | 立體停車場 B2F 揚水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-18 00:00) | |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------|------|----|-----|-----|---------------------|--|
| 15 | 立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-18 00:00) | |
| 16 | 立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-18 00:00) | |
| 17 | 立體停車場 B2F 廢水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-18 00:00) | |
| 18 | 立體停車場 B2F 廢水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-18 00:00) | |
| 19 | 思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 連景雲 | 2022-03-18 14:35:38 | |
| 20 | 思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 連景雲 | 2022-03-18 14:35:39 | |
| 21 | 思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 連景雲 | 2022-03-18 14:35:35 | |
| 22 | 思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 連景雲 | 2022-03-18 14:35:36 | |
| 23 | 思源樓1F 污水加藥設備 後方 | 藥水高度 | 目視 | 115 | 連景雲 | 2022-03-18 14:33:24 | |
| 24 | 動力中心B1F 中層沖洗馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-18 00:00) | |
| 25 | 動力中心B1F 中層沖洗馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-18 00:00) | |
| 26 | 動力中心B1F 中層飲用馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-18 00:00) | |
| 27 | 動力中心B1F 中層飲用馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-18 00:00) | |
| 28 | 動力中心B1F 低層沖洗馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-18 00:00) | |
| 29 | 動力中心B1F 低層飲用馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-18 00:00) | |
| 30 | 動力中心B1F 低層飲用馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-18 00:00) | |
| 31 | 動力中心B1F 高層沖洗馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-18 00:00) | |
| 32 | 動力中心B1F 高層沖洗馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-18 00:00) | |
| 33 | 動力中心B1F 高層飲用馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-18 00:00) | |
| 34 | 動力中心B1F 高層飲用馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-18 00:00) | |
| 35 | 動力中心B1F 後山水庫馬達 A | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-18 00:00) | |
| 36 | 動力中心B1F 後山水庫馬達 B | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-18 00:00) | |
| 37 | 動力中心B1F 後山水庫馬達 C | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-18 00:00) | |
| 38 | 動力中心B1F 動力屋頂馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-18 00:00) | |
| 39 | 動力中心B1F 動力屋頂馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-18 00:00) | |
| 40 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-18 00:00) | |

| | | | | | | | |
|-------|---------------------------|------|----|-----|-----|---------------------|--|
| 41 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-18 00:00) | |
| 42 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-18 00:00) | |
| 43 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-18 00:00) | |
| 44 | 婦幼水庫1F 後山水庫馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 連景雲 | 2022-03-18 14:24:42 | |
| 45 | 婦幼水庫1F 後山水庫馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 連景雲 | 2022-03-18 14:24:44 | |
| 46 | 婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 連景雲 | 2022-03-18 14:24:40 | |
| 47 | 婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 連景雲 | 2022-03-18 14:24:41 | |
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |

每日[例假日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政
 2022/03/18 16:35:37

承商駐院主任：謝濱隆
 2022/04/14 12:55:10

| 單位 | 給排水 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 03 月 19 日 | | |
|----|---------------------------|------|------|------|------------------|--------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 中正樓B3F 湧水馬達A-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-19 00:00) | |
| 2 | 中正樓B3F 湧水馬達A-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-19 00:00) | |
| 3 | 中正樓B3F 污水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-19 00:00) | |
| 4 | 中正樓B3F 污水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-19 00:00) | |
| 5 | 中正樓B3F 湧水馬達B-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-19 00:00) | |
| 6 | 中正樓B3F 湧水馬達B-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-19 00:00) | |
| 7 | 中正樓23F 恆壓飲用1.2.3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-19 00:00) | |
| 8 | 中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-19 00:00) | |
| 9 | 立體停車場 B1F 廢水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-19 00:00) | |
| 10 | 立體停車場 B1F 廢水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-19 00:00) | |
| 11 | 立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-19 00:00) | |
| 12 | 立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-19 00:00) | |
| 13 | 立體停車場 B2F 揚水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-19 00:00) | |
| 14 | 立體停車場 B2F 揚水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-19 00:00) | |
| 15 | 立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-19 00:00) | |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------|------|----|-----|--|--------------------|--|
| 16 | 立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-19 00:00) | |
| 17 | 立體停車場 B2F 廢水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-19 00:00) | |
| 18 | 立體停車場 B2F 廢水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-19 00:00) | |
| 19 | 思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-19 00:00) | |
| 20 | 思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-19 00:00) | |
| 21 | 思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-19 00:00) | |
| 22 | 思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-19 00:00) | |
| 23 | 思源樓1F 污水加藥設備 後方 | 藥水高度 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-19 00:00) | |
| 24 | 致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-19 00:00) | |
| 25 | 致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-19 00:00) | |
| 26 | 致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-19 00:00) | |
| 27 | 致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-19 00:00) | |
| 28 | 致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-19 00:00) | |
| 29 | 致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-19 00:00) | |
| 30 | 致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-19 00:00) | |
| 31 | 致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-19 00:00) | |
| 32 | 動力中心B1F 中層沖洗馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-19 00:00) | |
| 33 | 動力中心B1F 中層沖洗馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-19 00:00) | |
| 34 | 動力中心B1F 中層飲用馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-19 00:00) | |
| 35 | 動力中心B1F 中層飲用馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-19 00:00) | |
| 36 | 動力中心B1F 低層沖洗馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-19 00:00) | |
| 37 | 動力中心B1F 低層飲用馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-19 00:00) | |
| 38 | 動力中心B1F 低層飲用馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-19 00:00) | |
| 39 | 動力中心B1F 高層沖洗馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-19 00:00) | |
| 40 | 動力中心B1F 高層沖洗馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-19 00:00) | |

| | | | | | | | |
|-------|---------------------------|------|----|-----|--|--------------------|--|
| 41 | 動力中心B1F 高層飲用馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-19 00:00) | |
| 42 | 動力中心B1F 高層飲用馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-19 00:00) | |
| 43 | 動力中心B1F 後山水庫馬達 A | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-19 00:00) | |
| 44 | 動力中心B1F 後山水庫馬達 B | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-19 00:00) | |
| 45 | 動力中心B1F 後山水庫馬達 C | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-19 00:00) | |
| 46 | 動力中心B1F 動力屋頂馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-19 00:00) | |
| 47 | 動力中心B1F 動力屋頂馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-19 00:00) | |
| 48 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-19 00:00) | |
| 49 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-19 00:00) | |
| 50 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-19 00:00) | |
| 51 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-19 00:00) | |
| 52 | 婦幼水庫1F 後山水庫馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-19 00:00) | |
| 53 | 婦幼水庫1F 後山水庫馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-19 00:00) | |
| 54 | 婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-19 00:00) | |
| 55 | 婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-19 00:00) | |
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |

每日[例假日]給排水設備巡查

| 單位 | 給排水 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 03 月 20 日 | | |
|----|-----------------------|------|------|------|------------------|--------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 中正樓B3F 湧水馬達A-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-20 00:00) | |
| 2 | 中正樓B3F 湧水馬達A-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-20 00:00) | |
| 3 | 中正樓B3F 污水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-20 00:00) | |
| 4 | 中正樓B3F 污水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-20 00:00) | |
| 5 | 中正樓B3F 湧水馬達B-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-20 00:00) | |
| 6 | 中正樓B3F 湧水馬達B-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-20 00:00) | |
| 7 | 中正樓23F 恆壓飲用1.2.3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-20 00:00) | |
| 8 | 中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-20 00:00) | |
| 9 | 立體停車場 B1F 廢水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-20 00:00) | |
| 10 | 立體停車場 B1F 廢水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-20 00:00) | |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------|------|----|-----|--|--------------------|--|
| 11 | 立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-20 00:00) | |
| 12 | 立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-20 00:00) | |
| 13 | 立體停車場 B2F 揚水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-20 00:00) | |
| 14 | 立體停車場 B2F 揚水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-20 00:00) | |
| 15 | 立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-20 00:00) | |
| 16 | 立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-20 00:00) | |
| 17 | 立體停車場 B2F 廢水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-20 00:00) | |
| 18 | 立體停車場 B2F 廢水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-20 00:00) | |
| 19 | 思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-20 00:00) | |
| 20 | 思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-20 00:00) | |
| 21 | 思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-20 00:00) | |
| 22 | 思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-20 00:00) | |
| 23 | 思源樓1F 污水加藥設備 後方 | 藥水高度 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-20 00:00) | |
| 24 | 致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-20 00:00) | |
| 25 | 致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-20 00:00) | |
| 26 | 致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-20 00:00) | |
| 27 | 致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-20 00:00) | |
| 28 | 致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-20 00:00) | |
| 29 | 致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-20 00:00) | |
| 30 | 致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-20 00:00) | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------------------|------|----|-----|--|--------------------|--|
| 31 | 致德樓B1F 飲用馬達-宿舍4 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-20 00:00) | |
| 32 | 動力中心B1F 中層沖洗馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-20 00:00) | |
| 33 | 動力中心B1F 中層沖洗馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-20 00:00) | |
| 34 | 動力中心B1F 中層飲用馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-20 00:00) | |
| 35 | 動力中心B1F 中層飲用馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-20 00:00) | |
| 36 | 動力中心B1F 低層沖洗馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-20 00:00) | |
| 37 | 動力中心B1F 低層飲用馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-20 00:00) | |
| 38 | 動力中心B1F 低層飲用馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-20 00:00) | |
| 39 | 動力中心B1F 高層沖洗馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-20 00:00) | |
| 40 | 動力中心B1F 高層沖洗馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-20 00:00) | |
| 41 | 動力中心B1F 高層飲用馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-20 00:00) | |
| 42 | 動力中心B1F 高層飲用馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-20 00:00) | |
| 43 | 動力中心B1F 後山水庫馬達A | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-20 00:00) | |
| 44 | 動力中心B1F 後山水庫馬達B | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-20 00:00) | |
| 45 | 動力中心B1F 後山水庫馬達C | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-20 00:00) | |
| 46 | 動力中心B1F 動力屋頂馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-20 00:00) | |
| 47 | 動力中心B1F 動力屋頂馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-20 00:00) | |
| 48 | 動力中心B1F 廢水馬達SDP1-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-20 00:00) | |
| 49 | 動力中心B1F 廢水馬達SDP1-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-20 00:00) | |
| 50 | 動力中心B1F 廢水馬達SDP1-3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-20 00:00) | |
| 51 | 動力中心B1F 廢水馬達SDP1-4 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-20 00:00) | |
| 52 | 婦幼水庫1F 後山水庫馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-20 00:00) | |
| 53 | 婦幼水庫1F 後山水庫馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-20 00:00) | |
| 54 | 婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-20 00:00) | |
| 55 | 婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-20 00:00) | |
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |
| | | | | | | | |

毎日【例假日】給排水設備巡查

| | | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------------------|------|----|
| 單位 | 給排水 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 03 月 21 日 | | |
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------|------|----|-----|--|--------------------|--|
| 1 | 中正樓B3F 湧水馬達A-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-21 00:00) | |
| 2 | 中正樓B3F 湧水馬達A-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-21 00:00) | |
| 3 | 中正樓B3F 污水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-21 00:00) | |
| 4 | 中正樓B3F 污水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-21 00:00) | |
| 5 | 中正樓B3F 湧水馬達B-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-21 00:00) | |
| 6 | 中正樓B3F 湧水馬達B-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-21 00:00) | |
| 7 | 中正樓23F 恆壓飲用1.2.3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-21 00:00) | |
| 8 | 中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-21 00:00) | |
| 9 | 立體停車場 B1F 廢水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-21 00:00) | |
| 10 | 立體停車場 B1F 廢水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-21 00:00) | |
| 11 | 立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-21 00:00) | |
| 12 | 立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-21 00:00) | |
| 13 | 立體停車場 B2F 揚水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-21 00:00) | |
| 14 | 立體停車場 B2F 揚水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-21 00:00) | |
| 15 | 立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-21 00:00) | |
| 16 | 立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-21 00:00) | |
| 17 | 立體停車場 B2F 廢水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-21 00:00) | |
| 18 | 立體停車場 B2F 廢水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-21 00:00) | |
| 19 | 思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-21 00:00) | |
| 20 | 思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-21 00:00) | |
| 21 | 思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-21 00:00) | |
| 22 | 思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-21 00:00) | |
| 23 | 思源樓1F 污水加藥設備 後方 | 藥水高度 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-21 00:00) | |
| 24 | 致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-21 00:00) | |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------|------|----|-----|--|--------------------|--|
| 25 | 致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-21 00:00) | |
| 26 | 致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-21 00:00) | |
| 27 | 致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-21 00:00) | |
| 28 | 致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-21 00:00) | |
| 29 | 致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-21 00:00) | |
| 30 | 致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-21 00:00) | |
| 31 | 致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-21 00:00) | |
| 32 | 動力中心B1F 中層沖洗馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-21 00:00) | |
| 33 | 動力中心B1F 中層沖洗馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-21 00:00) | |
| 34 | 動力中心B1F 中層飲用馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-21 00:00) | |
| 35 | 動力中心B1F 中層飲用馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-21 00:00) | |
| 36 | 動力中心B1F 低層沖洗馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-21 00:00) | |
| 37 | 動力中心B1F 低層飲用馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-21 00:00) | |
| 38 | 動力中心B1F 低層飲用馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-21 00:00) | |
| 39 | 動力中心B1F 高層沖洗馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-21 00:00) | |
| 40 | 動力中心B1F 高層沖洗馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-21 00:00) | |
| 41 | 動力中心B1F 高層飲用馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-21 00:00) | |
| 42 | 動力中心B1F 高層飲用馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-21 00:00) | |
| 43 | 動力中心B1F 後山水庫馬達 A | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-21 00:00) | |
| 44 | 動力中心B1F 後山水庫馬達 B | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-21 00:00) | |
| 45 | 動力中心B1F 後山水庫馬達 C | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-21 00:00) | |
| 46 | 動力中心B1F 動力屋頂馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-21 00:00) | |
| 47 | 動力中心B1F 動力屋頂馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-21 00:00) | |
| 48 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-21 00:00) | |
| 49 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-21 00:00) | |
| 50 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-21 00:00) | |

| | | | | | | | |
|-------|---------------------------|------|----|-----|--|--------------------|--|
| 51 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-21 00:00) | |
| 52 | 婦幼水庫1F 後山水庫馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-21 00:00) | |
| 53 | 婦幼水庫1F 後山水庫馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-21 00:00) | |
| 54 | 婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-21 00:00) | |
| 55 | 婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-21 00:00) | |
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |
| | | | | | | | |

每日[例假日]給排水設備巡查

| 單位 | 給排水 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 03 月 22 日 | | |
|----|---------------------------|------|------|------|------------------|--------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 中正樓B3F 湧水馬達A-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-22 00:00) | |
| 2 | 中正樓B3F 湧水馬達A-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-22 00:00) | |
| 3 | 中正樓B3F 污水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-22 00:00) | |
| 4 | 中正樓B3F 污水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-22 00:00) | |
| 5 | 中正樓B3F 湧水馬達B-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-22 00:00) | |
| 6 | 中正樓B3F 湧水馬達B-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-22 00:00) | |
| 7 | 中正樓23F 恆壓飲用1.2.3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-22 00:00) | |
| 8 | 中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-22 00:00) | |
| 9 | 立體停車場 B1F 廢水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-22 00:00) | |
| 10 | 立體停車場 B1F 廢水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-22 00:00) | |
| 11 | 立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-22 00:00) | |
| 12 | 立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-22 00:00) | |
| 13 | 立體停車場 B2F 揚水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-22 00:00) | |
| 14 | 立體停車場 B2F 揚水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-22 00:00) | |
| 15 | 立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-22 00:00) | |
| 16 | 立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-22 00:00) | |
| 17 | 立體停車場 B2F 廢水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-22 00:00) | |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------|------|----|-----|--|--------------------|--|
| 18 | 立體停車場 B2F 廢水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-22 00:00) | |
| 19 | 思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-22 00:00) | |
| 20 | 思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-22 00:00) | |
| 21 | 思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-22 00:00) | |
| 22 | 思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-22 00:00) | |
| 23 | 思源樓1F 污水加藥設備 後方 | 藥水高度 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-22 00:00) | |
| 24 | 致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-22 00:00) | |
| 25 | 致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-22 00:00) | |
| 26 | 致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-22 00:00) | |
| 27 | 致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-22 00:00) | |
| 28 | 致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-22 00:00) | |
| 29 | 致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-22 00:00) | |
| 30 | 致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-22 00:00) | |
| 31 | 致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-22 00:00) | |
| 32 | 動力中心B1F 中層沖洗馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-22 00:00) | |
| 33 | 動力中心B1F 中層沖洗馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-22 00:00) | |
| 34 | 動力中心B1F 中層飲用馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-22 00:00) | |
| 35 | 動力中心B1F 中層飲用馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-22 00:00) | |
| 36 | 動力中心B1F 低層沖洗馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-22 00:00) | |
| 37 | 動力中心B1F 低層飲用馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-22 00:00) | |
| 38 | 動力中心B1F 低層飲用馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-22 00:00) | |
| 39 | 動力中心B1F 高層沖洗馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-22 00:00) | |
| 40 | 動力中心B1F 高層沖洗馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-22 00:00) | |
| 41 | 動力中心B1F 高層飲用馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-22 00:00) | |
| 42 | 動力中心B1F 高層飲用馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-22 00:00) | |
| 43 | 動力中心B1F 後山水庫馬達 A | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-22 00:00) | |

| | | | | | | | |
|-------|---------------------------|------|----|-----|--|--------------------|--|
| 44 | 動力中心B1F 後山水庫馬達 B | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-22 00:00) | |
| 45 | 動力中心B1F 後山水庫馬達 C | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-22 00:00) | |
| 46 | 動力中心B1F 動力屋頂馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-22 00:00) | |
| 47 | 動力中心B1F 動力屋頂馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-22 00:00) | |
| 48 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-22 00:00) | |
| 49 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-22 00:00) | |
| 50 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-22 00:00) | |
| 51 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-22 00:00) | |
| 52 | 婦幼水庫1F 後山水庫馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-22 00:00) | |
| 53 | 婦幼水庫1F 後山水庫馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-22 00:00) | |
| 54 | 婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-22 00:00) | |
| 55 | 婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-22 00:00) | |
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |

每日[例假日]給排水設備巡查

| 單位 | 給排水 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 03 月 23 日 | | |
|----|-------------------------------|------|------|------|------------------|--------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 中正樓B3F 湧水馬達A-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-23 00:00) | |
| 2 | 中正樓B3F 湧水馬達A-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-23 00:00) | |
| 3 | 中正樓B3F 污水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-23 00:00) | |
| 4 | 中正樓B3F 污水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-23 00:00) | |
| 5 | 中正樓B3F 湧水馬達B-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-23 00:00) | |
| 6 | 中正樓B3F 湧水馬達B-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-23 00:00) | |
| 7 | 中正樓23F 恆壓飲用1.2.3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-23 00:00) | |
| 8 | 中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-23 00:00) | |
| 9 | 立體停車場 B1F 廢水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-23 00:00) | |
| 10 | 立體停車場 B1F 廢水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-23 00:00) | |
| 11 | 立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-23 00:00) | |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------|------|----|-----|--|--------------------|--|
| 12 | 立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-23 00:00) | |
| 13 | 立體停車場 B2F 揚水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-23 00:00) | |
| 14 | 立體停車場 B2F 揚水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-23 00:00) | |
| 15 | 立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-23 00:00) | |
| 16 | 立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-23 00:00) | |
| 17 | 立體停車場 B2F 廢水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-23 00:00) | |
| 18 | 立體停車場 B2F 廢水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-23 00:00) | |
| 19 | 思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-23 00:00) | |
| 20 | 思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-23 00:00) | |
| 21 | 思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-23 00:00) | |
| 22 | 思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-23 00:00) | |
| 23 | 思源樓1F 污水加藥設備 後方 | 藥水高度 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-23 00:00) | |
| 24 | 致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-23 00:00) | |
| 25 | 致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-23 00:00) | |
| 26 | 致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-23 00:00) | |
| 27 | 致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-23 00:00) | |
| 28 | 致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-23 00:00) | |
| 29 | 致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-23 00:00) | |
| 30 | 致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-23 00:00) | |
| 31 | 致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-23 00:00) | |
| 32 | 動力中心B1F 中層沖洗馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-23 00:00) | |
| 33 | 動力中心B1F 中層沖洗馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-23 00:00) | |

| | | | | | | | |
|-------|---------------------------|------|----|-----|--|--------------------|--|
| 34 | 動力中心B1F 中層飲用馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-23 00:00) | |
| 35 | 動力中心B1F 中層飲用馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-23 00:00) | |
| 36 | 動力中心B1F 低層沖洗馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-23 00:00) | |
| 37 | 動力中心B1F 低層飲用馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-23 00:00) | |
| 38 | 動力中心B1F 低層飲用馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-23 00:00) | |
| 39 | 動力中心B1F 高層沖洗馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-23 00:00) | |
| 40 | 動力中心B1F 高層沖洗馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-23 00:00) | |
| 41 | 動力中心B1F 高層飲用馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-23 00:00) | |
| 42 | 動力中心B1F 高層飲用馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-23 00:00) | |
| 43 | 動力中心B1F 後山水庫馬達 A | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-23 00:00) | |
| 44 | 動力中心B1F 後山水庫馬達 B | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-23 00:00) | |
| 45 | 動力中心B1F 後山水庫馬達 C | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-23 00:00) | |
| 46 | 動力中心B1F 動力屋頂馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-23 00:00) | |
| 47 | 動力中心B1F 動力屋頂馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-23 00:00) | |
| 48 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-23 00:00) | |
| 49 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-23 00:00) | |
| 50 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-23 00:00) | |
| 51 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-23 00:00) | |
| 52 | 婦幼水庫1F 後山水庫馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-23 00:00) | |
| 53 | 婦幼水庫1F 後山水庫馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-23 00:00) | |
| 54 | 婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-23 00:00) | |
| 55 | 婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-23 00:00) | |
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |
| | | | | | | | |

每日[例假日]給排水設備巡查

| 單位 | 給排水 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 03 月 24 日 | | |
|----|-------------------|------|------|------|------------------|--------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 中正樓B3F 湧水馬達A-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-24 00:00) | |
| 2 | 中正樓B3F 湧水馬達A-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-24 00:00) | |
| 3 | 中正樓B3F 污水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-24 00:00) | |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------|------|----|-----|--|--------------------|--|
| 4 | 中正樓B3F 污水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-24 00:00) | |
| 5 | 中正樓B3F 湧水馬達B-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-24 00:00) | |
| 6 | 中正樓B3F 湧水馬達B-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-24 00:00) | |
| 7 | 中正樓23F 恆壓飲用1.2.3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-24 00:00) | |
| 8 | 中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-24 00:00) | |
| 9 | 立體停車場 B1F 廢水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-24 00:00) | |
| 10 | 立體停車場 B1F 廢水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-24 00:00) | |
| 11 | 立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-24 00:00) | |
| 12 | 立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-24 00:00) | |
| 13 | 立體停車場 B2F 揚水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-24 00:00) | |
| 14 | 立體停車場 B2F 揚水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-24 00:00) | |
| 15 | 立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-24 00:00) | |
| 16 | 立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-24 00:00) | |
| 17 | 立體停車場 B2F 廢水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-24 00:00) | |
| 18 | 立體停車場 B2F 廢水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-24 00:00) | |
| 19 | 思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-24 00:00) | |
| 20 | 思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-24 00:00) | |
| 21 | 思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-24 00:00) | |
| 22 | 思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-24 00:00) | |
| 23 | 思源樓1F 污水加藥設備 後方 | 藥水高度 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-24 00:00) | |
| 24 | 致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-24 00:00) | |
| 25 | 致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-24 00:00) | |
| 26 | 致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-24 00:00) | |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------|------|----|-----|--|--------------------|--|
| 27 | 致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-24 00:00) | |
| 28 | 致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-24 00:00) | |
| 29 | 致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-24 00:00) | |
| 30 | 致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-24 00:00) | |
| 31 | 致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-24 00:00) | |
| 32 | 動力中心B1F 中層沖洗馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-24 00:00) | |
| 33 | 動力中心B1F 中層沖洗馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-24 00:00) | |
| 34 | 動力中心B1F 中層飲用馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-24 00:00) | |
| 35 | 動力中心B1F 中層飲用馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-24 00:00) | |
| 36 | 動力中心B1F 低層沖洗馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-24 00:00) | |
| 37 | 動力中心B1F 低層飲用馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-24 00:00) | |
| 38 | 動力中心B1F 低層飲用馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-24 00:00) | |
| 39 | 動力中心B1F 高層沖洗馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-24 00:00) | |
| 40 | 動力中心B1F 高層飲用馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-24 00:00) | |
| 41 | 動力中心B1F 高層飲用馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-24 00:00) | |
| 42 | 動力中心B1F 後山水庫馬達 A | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-24 00:00) | |
| 43 | 動力中心B1F 後山水庫馬達 B | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-24 00:00) | |
| 44 | 動力中心B1F 後山水庫馬達 C | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-24 00:00) | |
| 45 | 動力中心B1F 動力屋頂馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-24 00:00) | |
| 46 | 動力中心B1F 動力屋頂馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-24 00:00) | |
| 47 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-24 00:00) | |
| 48 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-24 00:00) | |
| 49 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-24 00:00) | |
| 50 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-24 00:00) | |
| 51 | 婦幼水庫1F 後山水庫馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-24 00:00) | |
| 52 | 婦幼水庫1F 後山水庫馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-24 00:00) | |

| | | | | | | | |
|-------|--------------------|------|----|-----|--|--------------------|--|
| 53 | 婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-24 00:00) | |
| 54 | 婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-24 00:00) | |
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |
| | | | | | | | |

每日[例假日]給排水設備巡查

| 單位 | 給排水 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 03 月 25 日 | | |
|----|---------------------------|------|------|------|------------------|--------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 中正樓B3F 湧水馬達A-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-25 00:00) | |
| 2 | 中正樓B3F 湧水馬達A-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-25 00:00) | |
| 3 | 中正樓B3F 污水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-25 00:00) | |
| 4 | 中正樓B3F 污水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-25 00:00) | |
| 5 | 中正樓B3F 湧水馬達B-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-25 00:00) | |
| 6 | 中正樓B3F 湧水馬達B-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-25 00:00) | |
| 7 | 中正樓23F 恆壓飲用1.2.3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-25 00:00) | |
| 8 | 中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-25 00:00) | |
| 9 | 立體停車場 B1F 廢水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-25 00:00) | |
| 10 | 立體停車場 B1F 廢水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-25 00:00) | |
| 11 | 立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-25 00:00) | |
| 12 | 立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-25 00:00) | |
| 13 | 立體停車場 B2F 揚水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-25 00:00) | |
| 14 | 立體停車場 B2F 揚水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-25 00:00) | |
| 15 | 立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-25 00:00) | |
| 16 | 立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-25 00:00) | |
| 17 | 立體停車場 B2F 廢水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-25 00:00) | |
| 18 | 立體停車場 B2F 廢水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-25 00:00) | |
| 19 | 思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-25 00:00) | |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------|------|----|-----|--|--------------------|--|
| 20 | 思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-25 00:00) | |
| 21 | 思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-25 00:00) | |
| 22 | 思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-25 00:00) | |
| 23 | 思源樓1F 污水加藥設備 後方 | 藥水高度 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-25 00:00) | |
| 24 | 動力中心B1F 中層沖洗馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-25 00:00) | |
| 25 | 動力中心B1F 中層沖洗馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-25 00:00) | |
| 26 | 動力中心B1F 中層飲用馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-25 00:00) | |
| 27 | 動力中心B1F 中層飲用馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-25 00:00) | |
| 28 | 動力中心B1F 低層沖洗馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-25 00:00) | |
| 29 | 動力中心B1F 低層飲用馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-25 00:00) | |
| 30 | 動力中心B1F 低層飲用馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-25 00:00) | |
| 31 | 動力中心B1F 高層沖洗馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-25 00:00) | |
| 32 | 動力中心B1F 高層沖洗馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-25 00:00) | |
| 33 | 動力中心B1F 高層飲用馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-25 00:00) | |
| 34 | 動力中心B1F 高層飲用馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-25 00:00) | |
| 35 | 動力中心B1F 後山水庫馬達 A | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-25 00:00) | |
| 36 | 動力中心B1F 後山水庫馬達 B | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-25 00:00) | |
| 37 | 動力中心B1F 後山水庫馬達 C | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-25 00:00) | |
| 38 | 動力中心B1F 動力屋頂馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-25 00:00) | |
| 39 | 動力中心B1F 動力屋頂馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-25 00:00) | |
| 40 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-25 00:00) | |
| 41 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-25 00:00) | |
| 42 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-25 00:00) | |
| 43 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-25 00:00) | |
| 44 | 婦幼水庫1F 後山水庫馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-25 00:00) | |
| 45 | 婦幼水庫1F 後山水庫馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-25 00:00) | |
| 46 | 婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-25 00:00) | |

| | | | | | | | |
|-------|--------------------|------|----|-----|--|--------------------|--|
| 47 | 婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-25 00:00) | |
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |
| | | | | | | | |

每日[例假日]給排水設備巡查

| 單位 | 給排水 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 03 月 26 日 | | |
|----|---------------------------|------|------|------|------------------|--------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 中正樓B3F 湧水馬達A-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-26 00:00) | |
| 2 | 中正樓B3F 湧水馬達A-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-26 00:00) | |
| 3 | 中正樓B3F 污水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-26 00:00) | |
| 4 | 中正樓B3F 污水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-26 00:00) | |
| 5 | 中正樓B3F 湧水馬達B-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-26 00:00) | |
| 6 | 中正樓B3F 湧水馬達B-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-26 00:00) | |
| 7 | 中正樓23F 恆壓飲用1.2.3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-26 00:00) | |
| 8 | 中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-26 00:00) | |
| 9 | 立體停車場 B1F 廢水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-26 00:00) | |
| 10 | 立體停車場 B1F 廢水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-26 00:00) | |
| 11 | 立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-26 00:00) | |
| 12 | 立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-26 00:00) | |
| 13 | 立體停車場 B2F 揚水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-26 00:00) | |
| 14 | 立體停車場 B2F 揚水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-26 00:00) | |
| 15 | 立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-26 00:00) | |
| 16 | 立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-26 00:00) | |
| 17 | 立體停車場 B2F 廢水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-26 00:00) | |
| 18 | 立體停車場 B2F 廢水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-26 00:00) | |
| 19 | 思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-26 00:00) | |
| 20 | 思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-26 00:00) | |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------|------|----|-----|--|--------------------|--|
| 21 | 思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-26 00:00) | |
| 22 | 思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-26 00:00) | |
| 23 | 思源樓1F 污水加藥設備 後方 | 藥水高度 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-26 00:00) | |
| 24 | 致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-26 00:00) | |
| 25 | 致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-26 00:00) | |
| 26 | 致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-26 00:00) | |
| 27 | 致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-26 00:00) | |
| 28 | 致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-26 00:00) | |
| 29 | 致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-26 00:00) | |
| 30 | 致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-26 00:00) | |
| 31 | 致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-26 00:00) | |
| 32 | 動力中心B1F 中層沖洗馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-26 00:00) | |
| 33 | 動力中心B1F 中層沖洗馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-26 00:00) | |
| 34 | 動力中心B1F 中層飲用馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-26 00:00) | |
| 35 | 動力中心B1F 中層飲用馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-26 00:00) | |
| 36 | 動力中心B1F 低層沖洗馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-26 00:00) | |
| 37 | 動力中心B1F 低層飲用馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-26 00:00) | |
| 38 | 動力中心B1F 低層飲用馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-26 00:00) | |
| 39 | 動力中心B1F 高層沖洗馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-26 00:00) | |
| 40 | 動力中心B1F 高層沖洗馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-26 00:00) | |
| 41 | 動力中心B1F 高層飲用馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-26 00:00) | |
| 42 | 動力中心B1F 高層飲用馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-26 00:00) | |
| 43 | 動力中心B1F 後山水庫馬達 A | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-26 00:00) | |
| 44 | 動力中心B1F 後山水庫馬達 B | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-26 00:00) | |
| 45 | 動力中心B1F 後山水庫馬達 C | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-26 00:00) | |
| 46 | 動力中心B1F 動力屋頂馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-26 00:00) | |

| | | | | | | | |
|-------|---------------------------|------|----|-----|--|--------------------|--|
| 47 | 動力中心B1F 動力屋頂馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-26 00:00) | |
| 48 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-26 00:00) | |
| 49 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-26 00:00) | |
| 50 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-26 00:00) | |
| 51 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-26 00:00) | |
| 52 | 婦幼水庫1F 後山水庫馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-26 00:00) | |
| 53 | 婦幼水庫1F 後山水庫馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-26 00:00) | |
| 54 | 婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-26 00:00) | |
| 55 | 婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-26 00:00) | |
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |

每日[例假日]給排水設備巡查

| 單位 項號 | 給排水 檢查項目 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 03 月 27 日 | | |
|----------|-------------------------------|------|------|------|------------------|--------------------|----|
| | | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 中正樓B3F 湧水馬達A-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-27 00:00) | |
| 2 | 中正樓B3F 湧水馬達A-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-27 00:00) | |
| 3 | 中正樓B3F 污水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-27 00:00) | |
| 4 | 中正樓B3F 污水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-27 00:00) | |
| 5 | 中正樓B3F 湧水馬達B-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-27 00:00) | |
| 6 | 中正樓B3F 湧水馬達B-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-27 00:00) | |
| 7 | 中正樓23F 恆壓飲用1.2.3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-27 00:00) | |
| 8 | 中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-27 00:00) | |
| 9 | 立體停車場 B1F 廢水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-27 00:00) | |
| 10 | 立體停車場 B1F 廢水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-27 00:00) | |
| 11 | 立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-27 00:00) | |
| 12 | 立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-27 00:00) | |
| 13 | 立體停車場 B2F 揚水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-27 00:00) | |
| 14 | 立體停車場 B2F 揚水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-27 00:00) | |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------|------|----|-----|--|--------------------|--|
| 15 | 立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-27 00:00) | |
| 16 | 立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-27 00:00) | |
| 17 | 立體停車場 B2F 廢水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-27 00:00) | |
| 18 | 立體停車場 B2F 廢水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-27 00:00) | |
| 19 | 思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-27 00:00) | |
| 20 | 思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-27 00:00) | |
| 21 | 思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-27 00:00) | |
| 22 | 思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-27 00:00) | |
| 23 | 思源樓1F 污水加藥設備 後方 | 藥水高度 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-27 00:00) | |
| 24 | 致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-27 00:00) | |
| 25 | 致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-27 00:00) | |
| 26 | 致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-27 00:00) | |
| 27 | 致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-27 00:00) | |
| 28 | 致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-27 00:00) | |
| 29 | 致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-27 00:00) | |
| 30 | 致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-27 00:00) | |
| 31 | 致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-27 00:00) | |
| 32 | 動力中心B1F 中層沖洗馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-27 00:00) | |
| 33 | 動力中心B1F 中層沖洗馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-27 00:00) | |
| 34 | 動力中心B1F 中層飲用馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-27 00:00) | |
| 35 | 動力中心B1F 中層飲用馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-27 00:00) | |
| 36 | 動力中心B1F 低層沖洗馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-27 00:00) | |
| 37 | 動力中心B1F 低層飲用馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-27 00:00) | |
| 38 | 動力中心B1F 低層飲用馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-27 00:00) | |

| | | | | | | | |
|-------|---------------------------|------|----|-----|--|--------------------|--|
| 39 | 動力中心B1F 高層沖洗馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-27 00:00) | |
| 40 | 動力中心B1F 高層沖洗馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-27 00:00) | |
| 41 | 動力中心B1F 高層飲用馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-27 00:00) | |
| 42 | 動力中心B1F 高層飲用馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-27 00:00) | |
| 43 | 動力中心B1F 後山水庫馬達 A | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-27 00:00) | |
| 44 | 動力中心B1F 後山水庫馬達 B | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-27 00:00) | |
| 45 | 動力中心B1F 後山水庫馬達 C | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-27 00:00) | |
| 46 | 動力中心B1F 動力屋頂馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-27 00:00) | |
| 47 | 動力中心B1F 動力屋頂馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-27 00:00) | |
| 48 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-27 00:00) | |
| 49 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-27 00:00) | |
| 50 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-27 00:00) | |
| 51 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-27 00:00) | |
| 52 | 婦幼水庫1F 後山水庫馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-27 00:00) | |
| 53 | 婦幼水庫1F 後山水庫馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-27 00:00) | |
| 54 | 婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-27 00:00) | |
| 55 | 婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-27 00:00) | |
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |

每日[例假日]給排水設備巡查

| 單位 | 給排水 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 03 月 28 日 | | |
|----|---------------------|------|------|------|------------------|--------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 中正樓B3F 湧水馬達A-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-28 00:00) | |
| 2 | 中正樓B3F 湧水馬達A-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-28 00:00) | |
| 3 | 中正樓B3F 污水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-28 00:00) | |
| 4 | 中正樓B3F 污水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-28 00:00) | |
| 5 | 中正樓B3F 湧水馬達B-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-28 00:00) | |
| 6 | 中正樓B3F 湧水馬達B-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-28 00:00) | |
| 7 | 中正樓23F 恆壓飲用1.2.3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-28 00:00) | |
| 8 | 中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-28 00:00) | |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------|------|----|-----|-----|---------------------|--|
| 9 | 立體停車場 B1F 廢水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-28 00:00) | |
| 10 | 立體停車場 B1F 廢水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-28 00:00) | |
| 11 | 立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-28 00:00) | |
| 12 | 立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-28 00:00) | |
| 13 | 立體停車場 B2F 揚水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-28 00:00) | |
| 14 | 立體停車場 B2F 揚水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-28 00:00) | |
| 15 | 立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-28 00:00) | |
| 16 | 立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-28 00:00) | |
| 17 | 立體停車場 B2F 廢水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-28 00:00) | |
| 18 | 立體停車場 B2F 廢水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-28 00:00) | |
| 19 | 思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 連景雲 | 2022-03-28 10:42:32 | |
| 20 | 思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 連景雲 | 2022-03-28 10:42:34 | |
| 21 | 思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 連景雲 | 2022-03-28 10:42:29 | |
| 22 | 思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 連景雲 | 2022-03-28 10:42:31 | |
| 23 | 思源樓1F 污水加藥設備 後方 | 藥水高度 | 目視 | 83 | 連景雲 | 2022-03-28 10:38:40 | |
| 24 | 致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 連景雲 | 2022-03-28 08:32:56 | |
| 25 | 致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 連景雲 | 2022-03-28 08:32:57 | |
| 26 | 致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 連景雲 | 2022-03-28 08:34:26 | |
| 27 | 致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 連景雲 | 2022-03-28 08:34:27 | |
| 28 | 致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 連景雲 | 2022-03-28 08:34:28 | |
| 29 | 致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 連景雲 | 2022-03-28 08:34:29 | |

| | | | | | | | |
|-------|---------------------------|------|----|-----|-----|---------------------|--|
| 30 | 致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 連景雲 | 2022-03-28 08:32:53 | |
| 31 | 致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 連景雲 | 2022-03-28 08:32:54 | |
| 32 | 動力中心B1F 中層沖洗馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-28 00:00) | |
| 33 | 動力中心B1F 中層沖洗馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-28 00:00) | |
| 34 | 動力中心B1F 中層飲用馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-28 00:00) | |
| 35 | 動力中心B1F 中層飲用馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-28 00:00) | |
| 36 | 動力中心B1F 低層沖洗馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-28 00:00) | |
| 37 | 動力中心B1F 低層飲用馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-28 00:00) | |
| 38 | 動力中心B1F 低層飲用馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-28 00:00) | |
| 39 | 動力中心B1F 高層沖洗馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-28 00:00) | |
| 40 | 動力中心B1F 高層沖洗馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-28 00:00) | |
| 41 | 動力中心B1F 高層飲用馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-28 00:00) | |
| 42 | 動力中心B1F 高層飲用馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-28 00:00) | |
| 43 | 動力中心B1F 後山水庫馬達 A | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-28 00:00) | |
| 44 | 動力中心B1F 後山水庫馬達 B | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-28 00:00) | |
| 45 | 動力中心B1F 後山水庫馬達 C | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-28 00:00) | |
| 46 | 動力中心B1F 動力屋頂馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-28 00:00) | |
| 47 | 動力中心B1F 動力屋頂馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-28 00:00) | |
| 48 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-28 00:00) | |
| 49 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-28 00:00) | |
| 50 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-28 00:00) | |
| 51 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-28 00:00) | |
| 52 | 婦幼水庫1F 後山水庫馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 連景雲 | 2022-03-28 10:11:31 | |
| 53 | 婦幼水庫1F 後山水庫馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 連景雲 | 2022-03-28 10:11:32 | |
| 54 | 婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達1 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 連景雲 | 2022-03-28 10:11:28 | |
| 55 | 婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達2 | 設備狀況 | 目視 | 正常 | 連景雲 | 2022-03-28 10:11:30 | |
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |

每日[例假日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政 承商駐院主任：謝濱隆

| 單位 | 給排水 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 03 月 29 日 | | |
|----|---------------------------|------|------|------|------------------|--------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 中正樓B3F 湧水馬達A-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-29 00:00) | |
| 2 | 中正樓B3F 湧水馬達A-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-29 00:00) | |
| 3 | 中正樓B3F 污水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-29 00:00) | |
| 4 | 中正樓B3F 污水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-29 00:00) | |
| 5 | 中正樓B3F 湧水馬達B-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-29 00:00) | |
| 6 | 中正樓B3F 湧水馬達B-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-29 00:00) | |
| 7 | 中正樓23F 恆壓飲用1.2.3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-29 00:00) | |
| 8 | 中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-29 00:00) | |
| 9 | 立體停車場 B1F 廢水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-29 00:00) | |
| 10 | 立體停車場 B1F 廢水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-29 00:00) | |
| 11 | 立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-29 00:00) | |
| 12 | 立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-29 00:00) | |
| 13 | 立體停車場 B2F 揚水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-29 00:00) | |
| 14 | 立體停車場 B2F 揚水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-29 00:00) | |
| 15 | 立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-29 00:00) | |
| 16 | 立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-29 00:00) | |
| 17 | 立體停車場 B2F 廢水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-29 00:00) | |
| 18 | 立體停車場 B2F 廢水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-29 00:00) | |
| 19 | 思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-29 00:00) | |
| 20 | 思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-29 00:00) | |
| 21 | 思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-29 00:00) | |
| 22 | 思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-29 00:00) | |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------|------|----|-----|--|--------------------|--|
| 23 | 思源樓1F 污水加藥設備 後方 | 藥水高度 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-29 00:00) | |
| 24 | 致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-29 00:00) | |
| 25 | 致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-29 00:00) | |
| 26 | 致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-29 00:00) | |
| 27 | 致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-29 00:00) | |
| 28 | 致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-29 00:00) | |
| 29 | 致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-29 00:00) | |
| 30 | 致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-29 00:00) | |
| 31 | 致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-29 00:00) | |
| 32 | 動力中心B1F 中層沖洗馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-29 00:00) | |
| 33 | 動力中心B1F 中層沖洗馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-29 00:00) | |
| 34 | 動力中心B1F 中層飲用馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-29 00:00) | |
| 35 | 動力中心B1F 中層飲用馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-29 00:00) | |
| 36 | 動力中心B1F 低層沖洗馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-29 00:00) | |
| 37 | 動力中心B1F 低層飲用馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-29 00:00) | |
| 38 | 動力中心B1F 低層飲用馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-29 00:00) | |
| 39 | 動力中心B1F 高層沖洗馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-29 00:00) | |
| 40 | 動力中心B1F 高層沖洗馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-29 00:00) | |
| 41 | 動力中心B1F 高層飲用馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-29 00:00) | |
| 42 | 動力中心B1F 高層飲用馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-29 00:00) | |
| 43 | 動力中心B1F 後山水庫馬達 A | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-29 00:00) | |
| 44 | 動力中心B1F 後山水庫馬達 B | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-29 00:00) | |
| 45 | 動力中心B1F 後山水庫馬達 C | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-29 00:00) | |
| 46 | 動力中心B1F 動力屋頂馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-29 00:00) | |
| 47 | 動力中心B1F 動力屋頂馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-29 00:00) | |
| 48 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-29 00:00) | |

| | | | | | | | |
|-------|---------------------------|------|----|-----|--|--------------------|--|
| 49 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-29 00:00) | |
| 50 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-29 00:00) | |
| 51 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-29 00:00) | |
| 52 | 婦幼水庫1F 後山水庫馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-29 00:00) | |
| 53 | 婦幼水庫1F 後山水庫馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-29 00:00) | |
| 54 | 婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-29 00:00) | |
| 55 | 婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-29 00:00) | |
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |

每日[例假日]給排水設備巡查

| 單位 | 給排水 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 03 月 30 日 | | |
|----|---------------------------|------|------|------|------------------|--------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 中正樓B3F 湧水馬達A-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-30 00:00) | |
| 2 | 中正樓B3F 湧水馬達A-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-30 00:00) | |
| 3 | 中正樓B3F 污水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-30 00:00) | |
| 4 | 中正樓B3F 污水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-30 00:00) | |
| 5 | 中正樓B3F 湧水馬達B-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-30 00:00) | |
| 6 | 中正樓B3F 湧水馬達B-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-30 00:00) | |
| 7 | 中正樓23F 恆壓飲用1.2.3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-30 00:00) | |
| 8 | 中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-30 00:00) | |
| 9 | 立體停車場 B1F 廢水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-30 00:00) | |
| 10 | 立體停車場 B1F 廢水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-30 00:00) | |
| 11 | 立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-30 00:00) | |
| 12 | 立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-30 00:00) | |
| 13 | 立體停車場 B2F 揚水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-30 00:00) | |
| 14 | 立體停車場 B2F 揚水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-30 00:00) | |
| 15 | 立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-30 00:00) | |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------|------|----|-----|--|--------------------|--|
| 16 | 立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-30 00:00) | |
| 17 | 立體停車場 B2F 廢水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-30 00:00) | |
| 18 | 立體停車場 B2F 廢水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-30 00:00) | |
| 19 | 思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-30 00:00) | |
| 20 | 思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-30 00:00) | |
| 21 | 思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-30 00:00) | |
| 22 | 思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-30 00:00) | |
| 23 | 思源樓1F 污水加藥設備 後方 | 藥水高度 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-30 00:00) | |
| 24 | 致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-30 00:00) | |
| 25 | 致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-30 00:00) | |
| 26 | 致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-30 00:00) | |
| 27 | 致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-30 00:00) | |
| 28 | 致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-30 00:00) | |
| 29 | 致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-30 00:00) | |
| 30 | 致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-30 00:00) | |
| 31 | 致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-30 00:00) | |
| 32 | 動力中心B1F 中層沖洗馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-30 00:00) | |
| 33 | 動力中心B1F 中層沖洗馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-30 00:00) | |
| 34 | 動力中心B1F 中層飲用馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-30 00:00) | |
| 35 | 動力中心B1F 中層飲用馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-30 00:00) | |
| 36 | 動力中心B1F 低層沖洗馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-30 00:00) | |
| 37 | 動力中心B1F 低層飲用馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-30 00:00) | |
| 38 | 動力中心B1F 低層飲用馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-30 00:00) | |
| 39 | 動力中心B1F 高層沖洗馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-30 00:00) | |
| 40 | 動力中心B1F 高層沖洗馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-30 00:00) | |

| | | | | | | | |
|-------|---------------------------|------|----|-----|--|--------------------|--|
| 41 | 動力中心B1F 高層飲用馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-30 00:00) | |
| 42 | 動力中心B1F 高層飲用馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-30 00:00) | |
| 43 | 動力中心B1F 後山水庫馬達 A | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-30 00:00) | |
| 44 | 動力中心B1F 後山水庫馬達 B | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-30 00:00) | |
| 45 | 動力中心B1F 後山水庫馬達 C | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-30 00:00) | |
| 46 | 動力中心B1F 動力屋頂馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-30 00:00) | |
| 47 | 動力中心B1F 動力屋頂馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-30 00:00) | |
| 48 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-30 00:00) | |
| 49 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-30 00:00) | |
| 50 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-30 00:00) | |
| 51 | 動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-30 00:00) | |
| 52 | 婦幼水庫1F 後山水庫馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-30 00:00) | |
| 53 | 婦幼水庫1F 後山水庫馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-30 00:00) | |
| 54 | 婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-30 00:00) | |
| 55 | 婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-30 00:00) | |
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |
| | | | | | | | |

每日[例假日]給排水設備巡查

| 單位 | 給排水 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 03 月 31 日 | | |
|----|-----------------------|------|------|------|------------------|--------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 中正樓B3F 湧水馬達A-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-31 00:00) | |
| 2 | 中正樓B3F 湧水馬達A-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-31 00:00) | |
| 3 | 中正樓B3F 污水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-31 00:00) | |
| 4 | 中正樓B3F 污水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-31 00:00) | |
| 5 | 中正樓B3F 湧水馬達B-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-31 00:00) | |
| 6 | 中正樓B3F 湧水馬達B-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-31 00:00) | |
| 7 | 中正樓23F 恆壓飲用1.2.3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-31 00:00) | |
| 8 | 中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-31 00:00) | |
| 9 | 立體停車場 B1F 廢水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-31 00:00) | |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------|------|----|-----|--|--------------------|--|
| 10 | 立體停車場 B1F 廢水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-31 00:00) | |
| 11 | 立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-31 00:00) | |
| 12 | 立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-31 00:00) | |
| 13 | 立體停車場 B2F 揚水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-31 00:00) | |
| 14 | 立體停車場 B2F 揚水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-31 00:00) | |
| 15 | 立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-31 00:00) | |
| 16 | 立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-31 00:00) | |
| 17 | 立體停車場 B2F 廢水馬達1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-31 00:00) | |
| 18 | 立體停車場 B2F 廢水馬達2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-31 00:00) | |
| 19 | 思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-31 00:00) | |
| 20 | 思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-31 00:00) | |
| 21 | 思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-31 00:00) | |
| 22 | 思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-31 00:00) | |
| 23 | 思源樓1F 污水加藥設備 後方 | 藥水高度 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-31 00:00) | |
| 24 | 致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-31 00:00) | |
| 25 | 致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-31 00:00) | |
| 26 | 致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-31 00:00) | |
| 27 | 致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-31 00:00) | |
| 28 | 致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-31 00:00) | |
| 29 | 致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-31 00:00) | |
| 30 | 致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3 | 設備狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-03-31 00:00) | |

