

中正樓20樓安全檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 01 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓20F 中正樓20樓安全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 10:59:11	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 10:59:09	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 10:59:08	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 10:59:07	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 10:59:06	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 10:59:06	
		水電,門窗,氣體有無關閉	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 10:59:05	
備註:							
改善措施:							

中正樓20樓安全檢查

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：徐誌輝  
2022/06/01 16:24:21 2022/06/01 18:59:49 2022/06/02 08:59:07

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 02 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓20F 中正樓20樓安全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	董家圻	2022-06-02 14:41:21	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	董家圻	2022-06-02 14:41:20	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	董家圻	2022-06-02 14:41:20	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	董家圻	2022-06-02 14:41:19	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 14:41:18	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	董家圻	2022-06-02 14:41:17	
		水電.門窗.氣體有無關閉	目視	正常	董家圻	2022-06-02 14:41:16	
備註:							
改善措施:							

中正樓20樓安全檢查

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/02 16:44:08 2022/06/02 19:22:06

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 03 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓20F 中正樓20樓安全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	廖學智	2022-06-03 09:16:12	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	廖學智	2022-06-03 09:16:11	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	廖學智	2022-06-03 09:16:10	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	廖學智	2022-06-03 09:16:08	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-03 09:16:07	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	廖學智	2022-06-03 09:16:06	
		水電.門窗.氣體有無關閉	目視	正常	廖學智	2022-06-03 09:16:06	
備註:							
改善措施:							

中正樓20樓安全檢查

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：徐誌輝  
2022/06/04 09:53:23 2022/06/04 09:55:42 2022/06/10 08:50:58

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 04 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓20F 中正樓20樓安全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 11:08:55	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 11:08:53	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 11:08:52	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 11:08:51	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 11:08:51	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 11:08:50	
		水電,門窗,氣體有無關閉	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 11:08:49	
備註:							
改善措施:							

中正樓20樓安全檢查

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：徐誌輝  
2022/06/04 19:54:16 2022/06/04 19:56:24 2022/06/10 08:52:08

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 05 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註

1	中正樓20F 中正樓20樓安全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:51:10	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:51:09	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:51:07	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:51:06	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:51:05	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:51:04	
		水電.門窗.氣體有無關閉	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 10:51:03	
		備註:					
改善措施:							

## 中正樓20樓安全檢查

承商駐院主任：陳詩經 承辦工程司：徐誌輝  
2022/06/05 12:40:47 2022/06/10 08:52:38

單位 項號	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 06 日		
	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓20F 中正樓20樓安全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 14:50:50	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 14:50:48	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 14:50:47	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 14:50:45	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 14:50:43	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 14:50:42	
		水電.門窗.氣體有無關閉	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 14:50:40	
備註:							
改善措施:							

## 中正樓20樓安全檢查

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：徐誌輝  
2022/06/06 19:05:56 2022/06/06 19:10:11 2022/06/10 08:54:13

單位 項號	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 07 日		
	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓20F 中正樓20樓安 全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 11:12:16	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 11:12:14	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 11:12:13	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 11:12:12	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 11:12:11	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 11:12:10	
		水電.門窗.氣體有無關閉	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 11:12:09	
備註:							
改善措施:							

## 中正樓20樓安全檢查

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：徐誌輝  
2022/06/07 13:57:04 2022/06/07 19:34:23 2022/06/10 08:55:05

單位 項號	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 08 日		
	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓20F 中正樓20樓安 全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	廖學智	2022-06-08 10:38:33	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	廖學智	2022-06-08 10:38:32	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	廖學智	2022-06-08 10:38:31	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	廖學智	2022-06-08 10:38:29	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 10:38:28	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	廖學智	2022-06-08 10:38:27	
		水電.門窗.氣體有無關閉	目視	正常	廖學智	2022-06-08 10:38:26	
		備註:					
改善措施:							

## 中正樓20樓安全檢查

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：徐誌輝  
2022/06/08 15:49:29 2022/06/08 19:14:24 2022/06/10 08:55:48

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 09 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓20F 中正樓20樓安全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 14:40:14	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 14:40:13	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 14:40:12	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 14:40:11	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 14:40:10	



中正樓20樓安全檢查

承商工程師：李中榮  
 2022/06/13 15:09:09
 承商駐院主任：謝濱隆  
 2022/06/14 09:07:58
 承辦工程司：徐誌輝  
 2022/06/14 12:32:04

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 14 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓20F 中正樓20樓安全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 10:59:52	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 10:59:50	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 10:59:48	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 10:59:48	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 10:59:47	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 10:59:46	
		水電.門窗.氣體有無關閉	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 10:59:45	
備註:							
改善措施:							

中正樓20樓安全檢查

承商工程師：李中榮  
 2022/06/14 13:54:25
 承商駐院主任：謝濱隆  
 2022/06/14 19:02:31
 承辦工程司：徐誌輝  
 2022/06/16 08:28:22

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 15 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓20F 中正樓20樓安全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 10:45:19	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 10:45:18	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 10:44:55	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 10:44:54	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 10:44:53	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 10:44:52	
		水電,門窗,氣體有無關閉	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 10:44:50	
備註:							
改善措施:							

中正樓20樓安全檢查

承商工程師：李中榮  
 2022/06/15 16:25:14
 承商駐院主任：謝濱隆  
 2022/06/15 20:19:01
 承辦工程司：徐誌輝  
 2022/06/16 08:29:53

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 16 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓20F 中正樓20樓安全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	王德全	2022-06-16 16:23:14	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	王德全	2022-06-16 16:23:13	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	王德全	2022-06-16 16:23:12	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	王德全	2022-06-16 16:23:11	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 16:23:10	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	王德全	2022-06-16 16:23:09	
		水電,門窗,氣體有無關閉	目視	正常	王德全	2022-06-16 16:23:08	
備註:							
改善措施:							

中正樓20樓安全檢查

承商工程師：李中榮  
 2022/06/16 17:21:16
 承商駐院主任：謝濱隆  
 2022/06/16 19:42:16
 承辦工程司：徐誌輝  
 2022/06/17 12:16:52

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 17 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓20F 中正樓20樓安全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 11:03:39	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 11:03:37	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 11:03:36	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 11:03:35	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 11:03:35	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 11:03:34	
		水電.門窗.氣體有無關閉	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 11:03:33	
備註:							
改善措施:							

中正樓20樓安全檢查

承商工程師：李中榮  
 2022/06/17 17:25:34
 承商駐院主任：謝濱隆  
 2022/06/17 19:26:17
 承辦工程司：徐誌輝  
 2022/06/21 12:07:56

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 18 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註

1	中正樓20F 中正樓20樓安全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	廖學智	2022-06-18 09:15:54	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	廖學智	2022-06-18 09:15:52	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	廖學智	2022-06-18 09:15:51	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	廖學智	2022-06-18 09:15:51	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-18 09:15:50	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	廖學智	2022-06-18 09:15:49	
		水電.門窗.氣體有無關閉	目視	正常	廖學智	2022-06-18 09:15:48	
備註:							
改善措施:							

## 中正樓20樓安全檢查

承商工程師：李中榮 2022/06/20 09:39:03  
承商駐院主任：謝濱隆 2022/06/20 20:25:59  
承辦工程司：徐誌輝 2022/06/21 12:17:12

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 19 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓20F 中正樓20樓安全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 11:20:16	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 11:20:14	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 11:20:13	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 11:20:13	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 11:20:12	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 11:20:11	
		水電.門窗.氣體有無關閉	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 11:20:11	

備註:							
改善措施:							

## 中正樓20樓安全檢查

承商工程師：李中榮 2022/06/20 09:34:55  
承商駐院主任：謝濱隆 2022/06/20 20:28:10  
承辦工程司：徐誌輝 2022/06/21 12:21:36

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 20 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓20F 中正樓20樓安全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 10:11:15	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 10:11:13	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 10:11:08	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 10:11:07	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 10:10:54	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 10:10:53	
		水電.門窗.氣體有無關閉	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 10:10:51	

備註:							
改善措施:							

## 中正樓20樓安全檢查

承商工程師：李中榮 2022/06/20 12:06:43  
承商駐院主任：謝濱隆 2022/06/20 20:24:29  
承辦工程司：徐誌輝 2022/06/21 12:10:43

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 21 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓20F 中正樓20樓安全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 10:54:05	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 10:54:03	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 10:54:02	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 10:54:02	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 10:54:01	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 10:54:00	
		水電.門窗.氣體有無關閉	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 10:53:59	

備註:							
改善措施:							

## 中正樓20樓安全檢查

承商工程師：李中榮 2022/06/21 16:53:38  
承商駐院主任：謝濱隆 2022/06/21 19:52:16

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 22 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓20F 中正樓20樓安全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	董家圻	2022-06-22 14:56:48	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	董家圻	2022-06-22 14:56:47	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	董家圻	2022-06-22 14:56:46	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	董家圻	2022-06-22 14:56:46	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 14:56:45	





## 中正樓20樓安全檢查

承商工程師：李中榮  
2022/06/27 08:47:43

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/27 19:10:16

承辦工程司：徐誌輝  
2022/06/30 13:29:47

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 27 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓20F 中正樓20樓安 全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 10:56:01	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 10:55:59	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 10:55:58	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 10:55:57	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 10:55:56	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 10:55:55	
		水電.門窗.氣體有無關閉	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 10:55:54	
備註:							
改善措施:							

## 中正樓20樓安全檢查

承商工程師：李中榮  
2022/06/27 16:41:38

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/27 19:48:12

承辦工程司：徐誌輝  
2022/06/30 13:31:32

單位 項號	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 28 日		
	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓20F 中正樓20樓安 全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	廖學智	2022-06-28 13:50:06	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	廖學智	2022-06-28 13:50:05	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	廖學智	2022-06-28 13:50:04	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	廖學智	2022-06-28 13:50:02	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 13:50:00	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	廖學智	2022-06-28 13:49:59	
		水電.門窗.氣體有無關閉	目視	正常	廖學智	2022-06-28 13:49:58	
備註:							
改善措施:							

## 中正樓20樓安全檢查

承商工程師：李中榮  
2022/06/28 20:54:26

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/28 20:59:57

承辦工程司：徐誌輝  
2022/06/30 15:26:37

單位 項號	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 29 日		
	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓20F 中正樓20樓安全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:59:49	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:59:47	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:59:46	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:59:45	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:59:45	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:59:44	
		水電.門窗.氣體有無關閉	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 10:59:43	
備註:							
改善措施:							

## 中正樓20樓安全檢查

承商工程師：李中榮  
2022/06/30 15:56:26

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/30 19:18:36

承辦工程司：徐誌輝  
2022/07/01 11:37:26

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 30 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓20F 中正樓20樓安全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 07:55:18	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 07:55:15	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 07:55:14	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 07:55:12	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 07:55:10	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 07:55:08	
		水電.門窗.氣體有無關閉	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 07:55:07	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮  
2022/06/30 15:54:59

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/30 19:20:22

承辦工程司：徐誌輝  
2022/07/01 11:39:06