

每日[平常日]給排水設備巡查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 01 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-01 10:20:12	
2	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-01 10:20:13	
3	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-01 10:20:11	
4	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-01 10:20:11	
5	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-01 10:28:05	
6	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-01 10:28:06	
7	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍-1	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-01 10:28:41	
8	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍-2	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-01 10:28:41	
9	致德樓B1F 沖洗馬達-致德-1	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-01 10:28:42	
10	致德樓B1F 沖洗馬達-致德-2	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-01 10:28:42	
11	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍-3	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-01 10:28:03	
12	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍-4	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-01 10:28:04	
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政
2022/05/03 08:22:05

承商駐院主任：謝濟隆
2022/05/03 12:40:19

承辦工程司：黃睿楷
2022/05/03 14:29:31

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 02 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	一門診1F 污水馬達 EB1A2-3	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
2	一門診1F 污水馬達 EB1A2-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
3	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
4	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
5	一門診B1F 廢水馬達-空調 機房內	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	

6	一門診B1F 廢水馬達-檔案 室內	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
7	一門診B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
8	二門診B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
9	二門診B1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
10	二門診B1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
11	一門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
12	二門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
13	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
14	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
15	一門診B1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
16	三門診R1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
17	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
18	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
19	一門診B1F 廢水馬達 EPB1G-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
20	三門診B1F 廢水馬達 EPB1G-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
21	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
22	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
23	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
24	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
25	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
26	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
27	一門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
28	三門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
29	一門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	

30	三門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
31	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
32	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
33	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
34	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
35	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
36	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
37	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
38	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
39	一門診B3F 廢水馬達 EPB3I-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
40	三門診B3F 廢水馬達 EPB3I-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
41	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
42	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
43	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC3	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
44	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC4	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
45	中正樓B1F 直上型馬達 PA1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
46	中正樓B1F 直上型馬達 PA2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
47	中正樓B1F 直上型馬達 PA3	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
48	中正樓B1F 直上型馬達 PA4	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
49	中正樓B1F 燭光型馬達 PT1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
50	中正樓B1F 燭光型馬達 PT2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
51	中正樓B1F 燭光型馬達 PT3	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	

52	中正樓B1F 燭光型馬達 PT4	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
53	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 10:21:26	
54	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 10:21:26	
55	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 10:22:02	
56	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 10:22:03	
57	中正樓B3F 廚餘馬達1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 10:22:01	
58	中正樓B3F 廚餘馬達2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 10:22:02	
59	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 10:22:39	
60	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 10:22:40	
61	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 10:49:21	
62	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 10:48:15	
63	介壽堂B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
64	介壽堂B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
65	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-02 10:42:00	
66	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-02 10:42:01	
67	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 1	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-02 10:41:57	
68	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 2	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-02 10:41:58	
69	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-02 10:53:50	
70	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-02 10:53:51	
71	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑- 1	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-02 10:53:46	
72	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑- 2	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-02 10:53:47	
73	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-02 10:53:48	
74	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-02 10:53:49	
75	托兒所大樓1F 污水馬達-廁所 內-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	

76	托兒所大樓 B1F 污水馬達-廁所 內-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
77	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
78	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
79	托兒所大樓1F 廢水馬達-消防 室內-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
80	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-消防 室內-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
81	技警宿舍1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
82	技警宿舍1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
83	身障中心B1F 廢水馬達PP1- 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
84	身障中心B1F 廢水馬達PP1- 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
85	身障中心B1F 廢水馬達PP2- 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
86	身障中心B1F 廢水馬達PP2- 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
87	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
88	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
89	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
90	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
91	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
92	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
93	身障中心B1F 廢水馬達PP3- 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
94	身障中心B1F 廢水馬達PP3- 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
95	身障中心B1F 污水馬達PP4- 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
96	身障中心B1F 污水馬達PP4- 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
97	身障中心B1F 廢水馬達PP5- 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	

98	身障中心B1F 廢水馬達PP5-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
99	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
100	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
101	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
102	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
103	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
104	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
105	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 09:43:42	
106	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 09:43:43	
107	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 09:43:41	
108	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 09:43:42	
109	思源樓1F 污水加藥設備 後方	藥水高度 設備狀況		80 正常	朱忠正 朱忠正	2022-05-02 09:40:12 2022-05-02 09:40:02	
110	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月上	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
111	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月中	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
112	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月下	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
113	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月上	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
114	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月中	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
115	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月下	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
116	思源樓B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
117	思源樓B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
118	思源樓B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
119	思源樓B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	

120	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
121	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
122	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
123	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
124	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
125	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
126	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-02 15:29:51	
127	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-02 15:29:52	
128	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-02 15:28:57	
129	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-02 15:28:58	
130	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-02 15:28:59	
131	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-02 15:28:59	
132	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-02 15:29:49	
133	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-02 15:29:50	
134	致德樓B1F 污水馬達PP6- 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
135	致德樓B1F 污水馬達PP6- 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
136	致德樓B1F 廢水馬達PP8- 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
137	致德樓B1F 廢水馬達PP8- 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
138	致德樓B1F 廢水馬達PP9- 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
139	致德樓B1F 廢水馬達PP9- 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
140	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	

141	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
142	致德樓B1F 廢水馬達 PP13-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
143	致德樓B1F 廢水馬達 PP13-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
144	致德樓B1F 廢水馬達 PP16-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
145	致德樓B1F 廢水馬達 PP16-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
146	致德樓RF 加壓馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
147	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
148	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
149	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
150	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
151	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
152	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
153	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
154	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
155	迴旋加速中心 B2F 恆壓馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
156	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 08:49:58	
157	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 08:49:59	
158	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 08:51:59	
159	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 08:52:00	
160	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 08:50:00	
161	動力中心B1F 低層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 08:50:01	
162	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 08:52:01	
163	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 08:52:02	
164	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 08:50:03	
165	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 08:50:03	
166	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 08:52:08	

167	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 08:52:08	
168	動力中心B1F 後山水庫馬達A	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 08:52:05	
169	動力中心B1F 後山水庫馬達B	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 08:52:06	
170	動力中心B1F 後山水庫馬達C	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 08:52:07	
171	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 08:52:03	
172	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 08:52:03	
173	動力中心B1F 廢水馬達SDP1-1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 08:52:04	
174	動力中心B1F 廢水馬達SDP1-2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 08:52:05	
175	動力中心B1F 廢水馬達SDP1-3	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 08:50:01	
176	動力中心B1F 廢水馬達SDP1-4	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 08:50:02	
177	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 09:02:21	
178	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 09:02:26	
179	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 09:02:18	
180	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 09:02:19	
181	地下連通道 B1F 中廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
182	地下連通道 B1F 中廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
183	地下連通道 B1F 中揚水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
184	地下連通道 B1F 中揚水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
185	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
186	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
187	地下連通道 B1F 油槽污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
188	地下連通道 B1F 油槽污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
189	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	

190	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
191	精神樓1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
192	精神樓1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
193	精神樓1F 廢水馬達-運動間	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
194	精神樓1F 廢水馬達-樓梯下	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
195	舊資訊室B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
196	舊資訊室B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
197	中繼水池山坡 揚水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
198	中繼水池山坡 揚水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
199	護士宿舍B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 09:02:27	
200	護士宿舍B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 09:02:29	
201	護士宿舍B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 09:02:19	
202	護士宿舍B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 09:02:20	
203	介壽堂1F 噴水馬達左	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
204	介壽堂1F 噴水馬達右	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
205	介壽堂1F 噴水馬達中	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	
206	思源樓B1F 廢水馬達藥局內	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-02 00:00)	

備註:
改善措施:

每日[平常日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政
2022/05/03 08:21:13

承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/03 12:41:46

承辦工程司：黃睿楷
2022/05/03 14:29:00

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 03 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	一門診1F 污水馬達 EB1A2-3	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 15:42:21	
2	一門診1F 污水馬達 EB1A2-4	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 15:42:23	
3	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 15:42:19	
4	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 15:42:20	
5	一門診B1F 廢水馬達-空調 機房內	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 15:44:44	
6	一門診B1F 廢水馬達-檔案 室內	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 15:44:43	
7	一門診B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 15:48:38	

8	二門診B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 15:48:40	
9	二門診B1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 15:48:36	
10	二門診B1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 15:48:37	
11	一門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 15:49:27	
12	二門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 15:49:28	
13	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 15:49:25	
14	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 15:49:26	
15	一門診B1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 15:57:28	
16	三門診R1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 15:57:29	
17	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 16:20:07	
18	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 16:20:08	
19	一門診B1F 廢水馬達 EPB1G-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 16:20:10	
20	三門診B1F 廢水馬達 EPB1G-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 16:20:11	
21	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 16:15:12	
22	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 16:15:13	
23	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 16:11:17	
24	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 16:11:18	
25	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 16:11:19	
26	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 16:11:20	
27	一門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 16:15:14	
28	三門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 16:15:15	
29	一門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 16:11:23	
30	三門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 16:11:24	

31	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 16:15:05	
32	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 16:15:06	
33	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 16:15:08	
34	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 16:15:09	
35	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 16:15:10	
36	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 16:15:11	
37	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 16:11:14	
38	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 16:11:16	
39	一門診B3F 廢水馬達 EPB3I-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 16:13:01	
40	三門診B3F 廢水馬達 EPB3I-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 16:13:03	
41	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 14:33:35	
42	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 14:33:36	
43	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC3	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 14:33:37	
44	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC4	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 14:33:38	
45	中正樓B1F 直上型馬達 PA1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 14:33:42	
46	中正樓B1F 直上型馬達 PA2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 14:33:42	
47	中正樓B1F 直上型馬達 PA3	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 14:33:43	
48	中正樓B1F 直上型馬達 PA4	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 14:33:44	
49	中正樓B1F 燭光型馬達 PT1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 14:33:38	
50	中正樓B1F 燭光型馬達 PT2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 14:33:39	
51	中正樓B1F 燭光型馬達 PT3	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 14:33:40	
52	中正樓B1F 燭光型馬達 PT4	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 14:33:41	
53	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 14:40:12	

54	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 14:40:14	
55	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 14:41:07	
56	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 14:41:08	
57	中正樓B3F 廚餘馬達1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 14:41:06	
58	中正樓B3F 廚餘馬達2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 14:41:06	
59	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 14:41:52	
60	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 14:41:53	
61	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 14:49:55	
62	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 14:48:48	
63	介壽堂B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-05-03 10:06:45	
64	介壽堂B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-05-03 10:06:46	
65	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-05-03 17:21:23	
66	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-05-03 17:21:25	
67	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-05-03 17:21:19	
68	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-05-03 17:21:21	
69	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-05-03 17:21:55	
70	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-05-03 17:21:56	
71	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-05-03 17:21:49	
72	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-05-03 17:21:51	
73	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-05-03 17:21:52	
74	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-05-03 17:21:53	
75	托兒所大樓1F 污水馬達-廁所 內-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 09:11:49	
76	托兒所大樓 B1F 污水馬達-廁所 內-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 09:11:50	
77	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 09:11:44	

78	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁 2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 09:11:45	
79	托兒所大樓1F 廢水馬達-消防 室內-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 09:11:46	
80	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-消防 室內-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 09:11:47	
81	技警宿舍1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 14:53:06	
82	技警宿舍1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 14:53:08	
83	身障中心B1F 廢水馬達PP1- 1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 17:08:40	
84	身障中心B1F 廢水馬達PP1- 2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 17:08:42	
85	身障中心B1F 廢水馬達PP2- 1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 17:08:46	
86	身障中心B1F 廢水馬達PP2- 2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 17:08:47	
87	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 17:08:43	
88	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 17:08:45	
89	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 17:07:27	
90	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 17:07:28	
91	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 17:14:32	
92	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 17:14:33	
93	身障中心B1F 廢水馬達PP3- 1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 17:13:14	
94	身障中心B1F 廢水馬達PP3- 2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 17:13:15	
95	身障中心B1F 污水馬達PP4- 1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 17:13:16	
96	身障中心B1F 污水馬達PP4- 2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 17:13:18	
97	身障中心B1F 廢水馬達PP5- 1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 17:11:33	
98	身障中心B1F 廢水馬達PP5- 2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 17:11:34	
99	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 11:21:57	

100	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 11:21:58	
101	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 11:21:54	
102	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 11:21:55	
103	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 11:21:55	
104	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 11:21:56	
105	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 09:19:32	
106	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 09:19:34	
107	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 09:19:29	
108	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 09:19:31	
109	思源樓1F	藥水高度		77	林柏辰	2022-05-03 09:22:15	
	污水加藥設備 後方	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 09:22:09	
110	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月上	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 10:10:30	
111	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月中	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 10:10:32	
112	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月下	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 10:10:31	
113	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月上	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 10:10:28	
114	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月中	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 10:10:29	
115	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月下	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 10:10:29	
116	思源樓B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 10:16:54	
117	思源樓B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 10:16:55	
118	思源樓B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 10:16:56	
119	思源樓B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 10:16:57	
120	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 16:53:05	
121	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 16:53:06	

122	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 16:57:00	
123	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 16:57:02	
124	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 17:00:24	
125	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 17:00:26	
126	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 17:01:31	
127	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 17:01:32	
128	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 17:03:03	
129	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 17:03:04	
130	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 17:03:05	
131	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 17:03:06	
132	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 17:01:29	
133	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 17:01:30	
134	致德樓B1F 污水馬達PP6- 1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 17:04:36	
135	致德樓B1F 污水馬達PP6- 2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 17:04:37	
136	致德樓B1F 廢水馬達PP8- 1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 17:05:31	
137	致德樓B1F 廢水馬達PP8- 2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 17:05:32	
138	致德樓B1F 廢水馬達PP9- 1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 17:05:34	
139	致德樓B1F 廢水馬達PP9- 2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 17:05:35	
140	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 17:05:24	
141	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 17:05:25	
142	致德樓B1F 廢水馬達 PP13-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 17:05:26	
143	致德樓B1F 廢水馬達 PP13-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 17:05:29	

144	致德樓B1F 廢水馬達 PP16-1	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-05-03 17:36:58	
145	致德樓B1F 廢水馬達 PP16-2	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-05-03 17:37:00	
146	致德樓RF 加壓馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 16:35:45	
147	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 09:56:15	
148	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 09:56:16	
149	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 09:56:18	
150	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 09:56:21	
151	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 09:56:22	
152	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 09:56:24	
153	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 09:56:25	
154	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 09:56:27	
155	迴旋加速中心 B2F 恆壓馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 09:56:12	
156	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 09:50:35	
157	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 09:50:36	
158	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 09:52:54	
159	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 09:52:55	
160	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 09:50:37	
161	動力中心B1F 低層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 09:50:37	
162	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 09:52:56	
163	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 09:52:57	
164	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 09:50:40	
165	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 09:50:41	
166	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 09:53:06	
167	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 09:53:07	
168	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 09:53:01	
169	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 09:53:04	

170	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 09:53:05	
171	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 09:52:57	
172	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 09:52:58	
173	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 09:52:59	
174	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 09:53:00	
175	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 09:50:38	
176	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 09:50:39	
177	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 15:23:34	
178	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 15:23:35	
179	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 15:23:29	
180	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 15:23:30	
181	地下連通道 B1F 中廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 14:26:14	
182	地下連通道 B1F 中廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 14:26:14	
183	地下連通道 B1F 中揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 14:26:15	
184	地下連通道 B1F 中揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 14:26:16	
185	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 14:26:17	
186	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 14:26:18	
187	地下連通道 B1F 油槽污水馬達1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 14:26:18	
188	地下連通道 B1F 油槽污水馬達2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 14:26:19	
189	地下連通道 B1F 污水馬達PS1- 1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 11:26:59	
190	地下連通道 B1F 污水馬達PS1- 2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 11:27:00	
191	精神樓1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-05-03 17:36:12	
192	精神樓1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-05-03 17:36:14	
193	精神樓1F 廢水馬達-運動 間	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-05-03 17:36:10	

194	精神樓1F 廢水馬達-樓梯下	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-05-03 17:36:09	
195	舊資訊室B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 09:06:27	
196	舊資訊室B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 09:06:28	
197	中繼水池山坡 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 14:28:02	
198	中繼水池山坡 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 14:28:03	
199	護士宿舍B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 15:23:36	
200	護士宿舍B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 15:23:37	
201	護士宿舍B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 15:23:31	
202	護士宿舍B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-03 15:23:32	
203	介壽堂1F 噴水馬達左	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-05-03 10:06:44	
204	介壽堂1F 噴水馬達右	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-05-03 10:06:43	
205	介壽堂1F 噴水馬達中	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-05-03 10:06:41	
206	思源樓B1F 廢水馬達藥局內	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 10:16:56	
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政
2022/05/04 08:02:10

承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/04 13:31:37

承辦工程司：黃睿楷
2022/05/06 14:20:15

單位 項號	給排水 檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 04 日		
				檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	一門診1F 污水馬達 EB1A2-3	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 09:18:47	
2	一門診1F 污水馬達 EB1A2-4	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 09:18:48	
3	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 09:18:45	
4	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 09:18:46	
5	一門診B1F 廢水馬達-空調 機房內	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 09:20:54	
6	一門診B1F 廢水馬達-檔案 室內	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 09:20:53	
7	一門診B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 09:25:19	
8	二門診B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 09:25:20	
9	二門診B1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 09:25:17	
10	二門診B1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 09:25:18	
11	一門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 09:24:32	
12	二門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 09:24:33	

13	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 09:24:30	
14	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 09:24:31	
15	一門診B1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 09:56:29	
16	三門診R1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 09:56:30	
17	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 09:43:25	
18	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 09:43:26	
19	一門診B1F 廢水馬達 EPB1G-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 09:43:27	
20	三門診B1F 廢水馬達 EPB1G-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 09:43:28	
21	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 09:48:55	
22	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 09:48:55	
23	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 09:46:28	
24	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 09:46:28	
25	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 09:46:29	
26	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 09:46:30	
27	一門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 09:48:56	
28	三門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 09:48:58	
29	一門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 09:46:31	
30	三門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 09:46:32	
31	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 09:48:48	
32	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 09:48:49	
33	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 09:48:50	
34	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 09:48:51	

35	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 09:48:52	
36	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 09:48:53	
37	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 09:46:25	
38	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 09:46:27	
39	一門診B3F 廢水馬達 EPB3I-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 09:47:35	
40	三門診B3F 廢水馬達 EPB3I-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 09:47:36	
41	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 09:09:00	
42	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 09:09:01	
43	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 09:09:01	
44	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 09:09:02	
45	中正樓B1F 直上型馬達 PA1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 09:09:06	
46	中正樓B1F 直上型馬達 PA2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 09:09:07	
47	中正樓B1F 直上型馬達 PA3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 09:09:07	
48	中正樓B1F 直上型馬達 PA4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 09:09:10	
49	中正樓B1F 燭光型馬達 PT1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 09:09:03	
50	中正樓B1F 燭光型馬達 PT2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 09:09:03	
51	中正樓B1F 燭光型馬達 PT3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 09:09:04	
52	中正樓B1F 燭光型馬達 PT4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 09:09:05	
53	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 09:15:18	
54	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 09:15:20	
55	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 09:16:15	
56	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 09:16:18	
57	中正樓B3F 廚餘馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 09:16:12	
58	中正樓B3F 廚餘馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 09:16:14	

59	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 09:17:00	
60	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 09:17:02	
61	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 09:28:19	
62	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 09:27:07	
63	介壽堂B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-05-04 14:15:30	
64	介壽堂B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-05-04 14:15:34	
65	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-05-04 14:33:11	
66	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-05-04 14:33:12	
67	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-05-04 14:33:09	
68	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-05-04 14:33:10	
69	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-05-04 14:31:00	
70	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-05-04 14:31:01	
71	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-05-04 14:30:55	
72	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-05-04 14:30:56	
73	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-05-04 14:30:57	
74	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-05-04 14:30:59	
75	托兒所大樓1F 污水馬達-廁所 內-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 08:24:56	
76	托兒所大樓 B1F 污水馬達-廁所 內-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 08:24:57	
77	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 08:24:52	
78	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 08:24:53	
79	托兒所大樓1F 廢水馬達-消防 室內-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 08:24:54	
80	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-消防 室內-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 08:24:55	

81	技警宿舍1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 08:51:21	
82	技警宿舍1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 08:51:22	
83	身障中心B1F 廢水馬達PP1-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 14:23:09	
84	身障中心B1F 廢水馬達PP1-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 14:23:11	
85	身障中心B1F 廢水馬達PP2-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 14:23:14	
86	身障中心B1F 廢水馬達PP2-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 14:23:15	
87	身障中心B1F 廢水馬達PP12-1-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 14:23:12	
88	身障中心B1F 廢水馬達PP12-1-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 14:23:13	
89	身障中心B1F 廢水馬達PP10-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 14:24:50	
90	身障中心B1F 廢水馬達PP10-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 14:24:51	
91	身障中心B1F 廢水馬達PP11-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 14:29:21	
92	身障中心B1F 廢水馬達PP11-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 14:29:22	
93	身障中心B1F 廢水馬達PP3-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 14:27:47	
94	身障中心B1F 廢水馬達PP3-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 14:27:48	
95	身障中心B1F 污水馬達PP4-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 14:27:49	
96	身障中心B1F 污水馬達PP4-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 14:27:50	
97	身障中心B1F 廢水馬達PP5-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 14:04:44	
98	身障中心B1F 廢水馬達PP5-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 14:04:46	
99	法定停車場B3F 污水馬達B3SPB-1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 15:09:24	
100	法定停車場B3F 污水馬達B3SPB-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 15:09:45	
101	法定停車場B3F 廢水馬達B3WP1-1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 15:09:14	
102	法定停車場B3F 廢水馬達B3WP1-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 15:09:20	

103	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 15:09:21	
104	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 15:09:23	
105	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 08:30:02	
106	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 08:30:03	
107	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 08:30:00	
108	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 08:30:01	
109	思源樓1F 藥水高度			75	詹斯強	2022-05-04 08:31:55	
	污水加藥設備 後方	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 08:31:42	
110	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月上	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 10:34:59	
111	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月中	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 10:35:02	
112	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月下	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 10:34:59	
113	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月上	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 10:34:56	
114	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月中	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 10:34:58	
115	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月下	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 10:34:57	
116	思源樓B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 10:32:47	
117	思源樓B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 10:32:48	
118	思源樓B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 10:32:51	
119	思源樓B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 10:32:53	
120	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 14:13:51	
121	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 14:13:52	
122	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 14:11:09	
123	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 14:11:11	
124	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 14:18:29	
125	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 14:18:30	

126	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 14:09:00	
127	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 14:09:01	
128	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 14:07:54	
129	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 14:07:55	
130	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 14:07:56	
131	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 14:07:57	
132	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 14:08:58	
133	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 14:08:59	
134	致德樓B1F 污水馬達PP6- 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 14:20:51	
135	致德樓B1F 污水馬達PP6- 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 14:20:52	
136	致德樓B1F 廢水馬達PP8- 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 14:21:26	
137	致德樓B1F 廢水馬達PP8- 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 14:21:27	
138	致德樓B1F 廢水馬達PP9- 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 14:21:28	
139	致德樓B1F 廢水馬達PP9- 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 14:21:29	
140	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 14:21:22	
141	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 14:21:23	
142	致德樓B1F 廢水馬達 PP13-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 14:21:24	
143	致德樓B1F 廢水馬達 PP13-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 14:21:25	
144	致德樓B1F 廢水馬達 PP16-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 14:03:21	
145	致德樓B1F 廢水馬達 PP16-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 14:03:22	
146	致德樓RF 加壓馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 14:16:25	
147	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 08:39:24	
148	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 08:39:27	

149	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 08:39:28	
150	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 08:39:29	
151	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 08:39:31	
152	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 08:39:32	
153	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 08:39:33	
154	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 08:39:35	
155	迴旋加速中心 B2F 恆壓馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 08:39:19	
156	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 14:23:19	
157	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 14:23:20	
158	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 14:21:50	
159	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 14:21:52	
160	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 14:23:21	
161	動力中心B1F 低層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 14:23:22	
162	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 14:21:53	
163	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 14:21:54	
164	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 14:23:25	
165	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 14:23:30	
166	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 14:22:05	
167	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 14:22:10	
168	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 14:22:02	
169	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 14:22:03	
170	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 14:22:04	
171	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 14:21:57	
172	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 14:21:58	
173	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 14:22:00	
174	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 14:22:01	
175	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 14:23:23	

176	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 14:23:24	
177	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 09:15:21	
178	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 09:15:22	
179	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 09:15:17	
180	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 09:15:18	
181	地下連通道 B1F 中廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 15:18:41	
182	地下連通道 B1F 中廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 15:18:42	
183	地下連通道 B1F 中揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 15:18:43	
184	地下連通道 B1F 中揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 15:18:44	
185	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 15:18:45	
186	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 15:18:46	
187	地下連通道 B1F 油槽污水馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 15:18:47	
188	地下連通道 B1F 油槽污水馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 15:18:49	
189	地下連通道 B1F 污水馬達PS1- 1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 15:20:16	
190	地下連通道 B1F 污水馬達PS1- 2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 15:20:17	
191	精神樓1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 08:43:51	
192	精神樓1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 08:43:52	
193	精神樓1F 廢水馬達-運動 間	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 08:43:50	
194	精神樓1F 廢水馬達-樓梯 下	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 08:43:49	
195	舊資訊室B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 08:20:34	
196	舊資訊室B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 08:20:35	
197	中繼水池山坡 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 08:49:18	
198	中繼水池山坡 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 08:49:19	
199	護士宿舍B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 09:15:23	
200	護士宿舍B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 09:15:24	

201	護士宿舍B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 09:15:19	
202	護士宿舍B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-04 09:15:20	
203	介壽堂1F 噴水馬達左	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-05-04 14:15:29	
204	介壽堂1F 噴水馬達右	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-05-04 14:15:27	
205	介壽堂1F 噴水馬達中	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-05-04 14:15:26	
206	思源樓B1F 廢水馬達藥局 內	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 10:32:50	
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政
2022/05/04 16:55:26

承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/04 19:48:13

承辦工程司：黃睿楷
2022/05/06 14:18:55

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 05 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	一門診1F 污水馬達 EB1A2-3	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 09:07:04	
2	一門診1F 污水馬達 EB1A2-4	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 09:07:05	
3	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 09:07:01	
4	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 09:07:02	
5	一門診B1F 廢水馬達-空調 機房內	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 09:09:10	
6	一門診B1F 廢水馬達-檔案 室內	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 09:09:09	
7	一門診B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 09:56:54	
8	二門診B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 09:56:56	
9	二門診B1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 09:56:51	
10	二門診B1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 09:56:53	
11	一門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 09:58:07	
12	二門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 09:58:09	
13	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 09:58:04	
14	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 09:58:06	
15	一門診B1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 09:36:57	
16	三門診R1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 09:37:06	
17	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 09:12:01	

18	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 09:12:03	
19	一門診B1F 廢水馬達 EPB1G-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 09:12:04	
20	三門診B1F 廢水馬達 EPB1G-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 09:12:05	
21	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 09:22:03	
22	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 09:22:04	
23	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 09:17:29	
24	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 09:17:31	
25	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 09:17:32	
26	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 09:17:33	
27	一門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 09:22:06	
28	三門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 09:22:07	
29	一門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 09:17:34	
30	三門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 09:17:36	
31	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 09:21:27	
32	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 09:21:29	
33	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 09:21:32	
34	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 09:22:01	
35	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 09:22:01	
36	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 09:22:02	
37	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 09:17:26	
38	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 09:17:28	
39	一門診B3F 廢水馬達 EPB3I-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 09:19:11	

40	三門診B3F 廢水馬達 EPB3I-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 09:19:12	
41	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:58:30	
42	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:58:30	
43	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:58:31	
44	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:58:32	
45	中正樓B1F 直上型馬達 PA1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:58:35	
46	中正樓B1F 直上型馬達 PA2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:58:36	
47	中正樓B1F 直上型馬達 PA3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:58:37	
48	中正樓B1F 直上型馬達 PA4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:58:39	
49	中正樓B1F 燭光型馬達 PT1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:58:32	
50	中正樓B1F 燭光型馬達 PT2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:58:33	
51	中正樓B1F 燭光型馬達 PT3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:58:34	
52	中正樓B1F 燭光型馬達 PT4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:58:35	
53	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 11:04:12	
54	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 11:04:13	
55	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 11:04:53	
56	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 11:04:54	
57	中正樓B3F 廚餘馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 11:04:51	
58	中正樓B3F 廚餘馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 11:04:51	
59	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 11:05:21	
60	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 11:05:22	
61	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 11:11:58	
62	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 11:10:43	
63	介壽堂B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 09:02:08	
64	介壽堂B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 09:02:10	
65	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-05-05 10:55:14	

66	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-05-05 10:55:15	
67	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-05-05 10:55:12	
68	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-05-05 10:55:13	
69	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-05-05 10:51:55	
70	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-05-05 10:51:56	
71	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-05-05 10:51:52	
72	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-05-05 10:51:53	
73	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-05-05 10:51:54	
74	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-05-05 10:51:55	
75	托兒所大樓1F 污水馬達-廁所 內-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 14:38:35	
76	托兒所大樓 B1F 污水馬達-廁所 內-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 14:38:37	
77	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 14:38:29	
78	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 14:38:31	
79	托兒所大樓1F 廢水馬達-消防 室內-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 14:38:32	
80	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-消防 室內-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 14:38:34	
81	技警宿舍1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 10:13:59	
82	技警宿舍1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 10:14:00	
83	身障中心B1F 廢水馬達PP1-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 08:34:01	
84	身障中心B1F 廢水馬達PP1-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 08:34:18	
85	身障中心B1F 廢水馬達PP2-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 08:34:23	

86	身障中心B1F 廢水馬達PP2-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 08:34:25	
87	身障中心B1F 廢水馬達PP12-1-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 08:34:21	
88	身障中心B1F 廢水馬達PP12-1-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 08:34:22	
89	身障中心B1F 廢水馬達PP10-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 08:36:02	
90	身障中心B1F 廢水馬達PP10-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 08:36:03	
91	身障中心B1F 廢水馬達PP11-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 08:38:57	
92	身障中心B1F 廢水馬達PP11-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 08:38:59	
93	身障中心B1F 廢水馬達PP3-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 08:40:11	
94	身障中心B1F 廢水馬達PP3-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 08:40:14	
95	身障中心B1F 污水馬達PP4-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 08:40:17	
96	身障中心B1F 污水馬達PP4-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 08:40:18	
97	身障中心B1F 廢水馬達PP5-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 08:42:14	
98	身障中心B1F 廢水馬達PP5-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 08:42:16	
99	法定停車場B3F 污水馬達B3SPB-1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 14:30:48	
100	法定停車場B3F 污水馬達B3SPB-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 14:30:49	
101	法定停車場B3F 廢水馬達B3WP1-1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 14:30:44	
102	法定停車場B3F 廢水馬達B3WP1-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 14:30:45	
103	法定停車場B3F 廢水馬達B3WP2-1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 14:30:46	
104	法定停車場B3F 廢水馬達B3WP2-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 14:30:47	
105	思源樓1F 迴旋揚水馬達1F後方-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 14:31:12	

106	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 14:31:13	
107	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 14:31:09	
108	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 14:31:10	
109	思源樓1F	藥水高度		72	連景雲	2022-05-05 14:27:52	
	污水加藥設備 後方	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 14:27:08	
110	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月上	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:29:26	
111	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月中	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:29:30	
112	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月下	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:29:27	
113	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月上	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:29:23	
114	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月中	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:29:25	
115	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月下	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:29:24	
116	思源樓B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:27:30	
117	思源樓B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:27:31	
118	思源樓B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:27:32	
119	思源樓B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:27:34	
120	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 08:22:27	
121	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 08:22:29	
122	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 08:26:09	
123	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 08:26:11	
124	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 08:20:42	
125	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 08:20:43	
126	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 08:24:13	
127	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 08:24:15	
128	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 08:28:25	

129	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 08:28:27	
130	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 08:28:28	
131	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 08:28:30	
132	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 08:24:10	
133	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 08:24:11	
134	致德樓B1F 污水馬達PP6- 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 08:30:59	
135	致德樓B1F 污水馬達PP6- 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 08:31:01	
136	致德樓B1F 廢水馬達PP8- 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 08:32:19	
137	致德樓B1F 廢水馬達PP8- 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 08:32:20	
138	致德樓B1F 廢水馬達PP9- 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 08:32:22	
139	致德樓B1F 廢水馬達PP9- 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 08:32:23	
140	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 08:32:11	
141	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 08:32:12	
142	致德樓B1F 廢水馬達 PP13-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 08:32:15	
143	致德樓B1F 廢水馬達 PP13-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 08:32:17	
144	致德樓B1F 廢水馬達 PP16-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 15:00:07	
145	致德樓B1F 廢水馬達 PP16-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 15:00:09	
146	致德樓RF 加壓馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 08:16:28	
147	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 14:00:33	
148	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 14:00:35	
149	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 14:00:36	
150	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 14:00:37	
151	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 14:00:39	

152	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 14:00:40	
153	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 14:00:41	
154	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 14:00:43	
155	迴旋加速中心 B2F 恆壓馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 14:00:31	
156	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 09:58:37	
157	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 09:58:38	
158	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:00:29	
159	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:00:29	
160	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 09:58:38	
161	動力中心B1F 低層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 09:58:39	
162	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:00:30	
163	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:00:31	
164	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 09:58:41	
165	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 09:58:42	
166	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:00:37	
167	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:00:38	
168	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:00:35	
169	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:00:36	
170	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:00:36	
171	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:00:32	
172	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:00:32	
173	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:00:33	
174	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:00:34	
175	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 09:58:40	
176	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 09:58:41	
177	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 10:05:05	
178	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 10:05:09	

179	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 10:04:51	
180	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 10:04:53	
181	地下連通道 B1F 中廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 14:23:56	
182	地下連通道 B1F 中廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 14:23:57	
183	地下連通道 B1F 中揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 14:23:58	
184	地下連通道 B1F 中揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 14:23:58	
185	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 14:23:59	
186	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 14:24:00	
187	地下連通道 B1F 油槽污水馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 14:24:01	
188	地下連通道 B1F 油槽污水馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 14:24:03	
189	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 14:22:50	
190	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 14:22:52	
191	精神樓1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 13:54:31	
192	精神樓1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 13:54:33	
193	精神樓1F 廢水馬達-運動間	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 13:54:30	
194	精神樓1F 廢水馬達-樓梯下	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 13:54:28	
195	舊資訊室B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 14:48:02	
196	舊資訊室B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 14:48:04	
197	中繼水池山坡 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 13:49:18	
198	中繼水池山坡 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 13:49:20	
199	護士宿舍B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 10:05:11	
200	護士宿舍B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 10:05:12	
201	護士宿舍B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 10:05:01	
202	護士宿舍B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 10:05:03	
203	介壽堂1F 噴水馬達左	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 09:02:07	

204	介壽堂1F 噴水馬達右	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 09:02:05	
205	介壽堂1F 噴水馬達中	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 09:02:04	
206	思源樓B1F 廢水馬達藥局 內	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:27:32	
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政 2022/05/05 16:03:19
 承商駐院主任：謝濱隆 2022/05/05 19:40:50
 承辦工程司：黃睿楷 2022/05/06 14:14:12

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 06 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	一門診1F 污水馬達 EB1A2-3	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 09:49:43	
2	一門診1F 污水馬達 EB1A2-4	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 09:49:44	
3	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 09:49:42	
4	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 09:49:42	
5	一門診B1F 廢水馬達-空調 機房內	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 10:10:10	
6	一門診B1F 廢水馬達-檔案 室內	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 10:10:09	
7	一門診B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 10:14:28	
8	二門診B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 10:14:29	
9	二門診B1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 10:14:27	
10	二門診B1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 10:14:28	
11	一門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 10:15:59	
12	二門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 10:16:02	
13	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 10:15:57	
14	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 10:15:58	
15	一門診B1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 10:44:24	
16	三門診R1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 10:44:25	
17	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 10:35:47	
18	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 10:35:48	
19	一門診B1F 廢水馬達 EPB1G-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 10:35:48	

20	三門診B1F 廢水馬達 EPB1G-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 10:35:49	
21	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 10:30:17	
22	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 10:30:18	
23	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 10:27:50	
24	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 10:27:51	
25	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 10:27:51	
26	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 10:27:52	
27	一門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 10:30:19	
28	三門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 10:30:20	
29	一門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 10:27:53	
30	三門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 10:27:54	
31	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 10:30:09	
32	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 10:30:09	
33	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 10:30:10	
34	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 10:30:11	
35	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 10:30:11	
36	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 10:30:12	
37	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 10:27:49	
38	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 10:27:49	
39	一門診B3F 廢水馬達 EPB3I-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 10:28:44	
40	三門診B3F 廢水馬達 EPB3I-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 10:28:46	
41	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 10:07:03	

42	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 10:07:04	
43	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC3	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 10:07:06	
44	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC4	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 10:07:07	
45	中正樓B1F 直上型馬達 PA1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 10:07:12	
46	中正樓B1F 直上型馬達 PA2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 10:07:13	
47	中正樓B1F 直上型馬達 PA3	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 10:07:14	
48	中正樓B1F 直上型馬達 PA4	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 10:07:15	
49	中正樓B1F 燭光型馬達 PT1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 10:07:08	
50	中正樓B1F 燭光型馬達 PT2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 10:07:08	
51	中正樓B1F 燭光型馬達 PT3	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 10:07:10	
52	中正樓B1F 燭光型馬達 PT4	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 10:07:11	
53	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 10:13:10	
54	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 10:13:11	
55	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 10:14:02	
56	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 10:14:03	
57	中正樓B3F 廚餘馬達1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 10:14:00	
58	中正樓B3F 廚餘馬達2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 10:14:01	
59	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 10:15:01	
60	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 10:15:02	
61	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 09:30:48	
62	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 09:29:41	
63	介壽堂B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-06 10:10:58	
64	介壽堂B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-06 10:11:00	
65	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-06 09:57:39	
66	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-06 09:57:40	
67	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-06 09:57:37	

68	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 2	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-06 09:57:38	
69	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-06 09:58:49	
70	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-06 09:58:50	
71	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑- 1	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-06 09:58:45	
72	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑- 2	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-06 09:58:46	
73	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-06 09:58:47	
74	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-06 09:58:48	
75	托兒所大樓1F 污水馬達-廁所 內-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 08:51:02	
76	托兒所大樓 B1F 污水馬達-廁所 內-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 08:51:03	
77	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁- 1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 08:50:59	
78	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁- 2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 08:51:00	
79	托兒所大樓1F 廢水馬達-消防 室內-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 08:51:01	
80	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-消防 室內-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 08:51:02	
81	技警宿舍1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 09:15:57	
82	技警宿舍1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 09:15:58	
83	身障中心B1F 廢水馬達PP1- 1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 14:52:32	
84	身障中心B1F 廢水馬達PP1- 2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 14:52:32	
85	身障中心B1F 廢水馬達PP2- 1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 14:52:34	
86	身障中心B1F 廢水馬達PP2- 2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 14:52:36	
87	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 14:52:33	

88	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 14:52:34	
89	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 14:54:26	
90	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 14:54:28	
91	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 15:00:34	
92	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 15:00:35	
93	身障中心B1F 廢水馬達PP3- 1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 14:58:34	
94	身障中心B1F 廢水馬達PP3- 2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 14:58:35	
95	身障中心B1F 污水馬達PP4- 1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 14:58:36	
96	身障中心B1F 污水馬達PP4- 2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 14:58:41	
97	身障中心B1F 廢水馬達PP5- 1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 14:56:40	
98	身障中心B1F 廢水馬達PP5- 2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 14:56:41	
99	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 15:09:46	
100	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 15:09:47	
101	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 15:09:43	
102	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 15:09:44	
103	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 15:09:44	
104	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 15:09:45	
105	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 08:58:00	
106	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 08:58:02	
107	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 08:57:59	

108	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 08:58:00	
109	思源樓1F	藥水高度		70	喀召阿外	2022-05-06 08:55:52	
	污水加藥設備 後方	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 08:55:46	
110	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月上	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 11:35:13	
111	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月中	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 11:35:15	
112	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月下	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 11:35:14	
113	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月上	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 11:35:11	
114	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月中	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 11:35:13	
115	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月下	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 11:35:12	
116	思源樓B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 11:08:24	
117	思源樓B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 11:08:25	
118	思源樓B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 11:08:27	
119	思源樓B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 11:08:28	
120	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 14:26:16	
121	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 14:26:18	
122	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 14:23:13	
123	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 14:23:15	
124	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 14:27:52	
125	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 14:27:57	
126	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 14:21:04	
127	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 14:21:04	
128	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 14:19:19	
129	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 14:19:20	
130	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 14:19:21	

131	致德樓B1F 沖洗馬達-致德-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 14:19:21	
132	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍-3	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 14:21:02	
133	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍-4	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 14:21:03	
134	致德樓B1F 污水馬達PP6-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 14:49:23	
135	致德樓B1F 污水馬達PP6-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 14:49:24	
136	致德樓B1F 廢水馬達PP8-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 14:50:23	
137	致德樓B1F 廢水馬達PP8-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 14:50:23	
138	致德樓B1F 廢水馬達PP9-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 14:50:24	
139	致德樓B1F 廢水馬達PP9-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 14:50:25	
140	身障中心B1F 廢水馬達PP12-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 14:50:20	
141	身障中心B1F 廢水馬達PP12-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 14:50:21	
142	致德樓B1F 廢水馬達PP13-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 14:50:21	
143	致德樓B1F 廢水馬達PP13-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 14:50:22	
144	致德樓B1F 廢水馬達PP16-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 14:17:59	
145	致德樓B1F 廢水馬達PP16-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 14:18:00	
146	致德樓RF 加壓馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 14:45:22	
147	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 09:04:49	
148	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 09:04:49	
149	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 09:04:50	
150	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 09:04:51	
151	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 09:04:51	
152	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 09:04:52	
153	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 09:04:53	

154	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 09:04:54	
155	迴旋加速中心 B2F 恆壓馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 09:04:48	
156	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 10:54:11	
157	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 10:54:12	
158	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 10:55:10	
159	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 10:55:11	
160	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 10:54:13	
161	動力中心B1F 低層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 10:54:14	
162	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 10:55:12	
163	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 10:55:13	
164	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 10:54:16	
165	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 10:54:17	
166	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 10:55:19	
167	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 10:55:20	
168	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 10:55:17	
169	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 10:55:18	
170	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 10:55:18	
171	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 10:55:14	
172	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 10:55:15	
173	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 10:55:15	
174	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 10:55:16	
175	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 10:54:15	
176	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 10:54:15	
177	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 09:45:47	
178	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 09:45:47	
179	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 09:45:43	
180	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 09:45:45	

181	地下連通道 B1F 中廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 15:03:29	
182	地下連通道 B1F 中廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 15:03:31	
183	地下連通道 B1F 中揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 15:03:32	
184	地下連通道 B1F 中揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 15:03:33	
185	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 15:03:34	
186	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 15:03:34	
187	地下連通道 B1F 油槽污水馬達1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 15:03:35	
188	地下連通道 B1F 油槽污水馬達2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 15:03:36	
189	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 15:00:55	
190	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 15:00:56	
191	精神樓1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 09:08:16	
192	精神樓1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 09:08:17	
193	精神樓1F 廢水馬達-運動間	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 09:08:13	
194	精神樓1F 廢水馬達-樓梯下	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 09:08:13	
195	舊資訊室B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 08:45:48	
196	舊資訊室B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 08:45:49	
197	中繼水池山坡 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 09:13:26	
198	中繼水池山坡 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 09:13:27	
199	護士宿舍B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 09:45:48	
200	護士宿舍B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 09:45:51	
201	護士宿舍B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 09:45:45	
202	護士宿舍B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-06 09:45:46	
203	介壽堂1F 噴水馬達左	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-06 10:10:57	
204	介壽堂1F 噴水馬達右	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-06 10:10:42	
205	介壽堂1F 噴水馬達中	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-06 10:10:41	
206	思源樓B1F 廢水馬達藥局內	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 11:08:26	

備註:
改善措施:

每日[平常日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政 2022/05/06 16:06:23
 承商駐院主任：謝濟隆 2022/05/06 19:53:37
 承辦工程司：黃睿楷 2022/05/10 10:55:50

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 07 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 13:56:53	
2	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 13:56:55	
3	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 13:57:46	
4	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 13:57:47	
5	中正樓B3F 廚餘馬達1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 13:57:43	
6	中正樓B3F 廚餘馬達2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 13:57:44	
7	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 13:58:59	
8	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 13:59:01	
9	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 14:04:28	
10	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 14:03:16	
11	思源樓1F	藥水高度		68	郭國儀	2022-05-07 09:17:31	
	污水加藥設備 後方	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 09:16:12	
12	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 09:07:34	
13	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 09:07:37	
14	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 09:07:39	
15	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 09:07:40	
16	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 09:07:53	
17	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 09:07:54	
18	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 09:07:49	
19	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 09:07:50	
20	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 09:07:52	
21	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 09:07:42	
22	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 09:07:43	
23	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 09:07:45	
24	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 09:07:47	

備註:
改善措施:

每日[平常日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政 2022/05/09 11:20:13
 承商駐院主任：謝濟隆 2022/05/09 20:05:55
 承辦工程司：黃睿楷 2022/05/10 11:01:51

單位	給排水		檢查日期	2022 年 05 月 08 日
----	-----	--	------	------------------

項號	檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 10:14:29	
2	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 10:14:30	
3	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 10:15:07	
4	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 10:15:08	
5	中正樓B3F 廚餘馬達1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 10:15:04	
6	中正樓B3F 廚餘馬達2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 10:15:05	
7	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 10:16:05	
8	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 10:16:06	
9	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 10:18:56	
10	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 09:33:20	
11	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 09:33:21	
12	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 09:33:18	
13	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 09:33:19	
14	思源樓1F 污水加藥設備 後方	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 09:34:45	
		藥水高度		67	曾俊豪	2022-05-08 09:35:02	
15	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 08:30:22	
16	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 08:30:23	
17	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 08:31:32	
18	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 08:31:33	
19	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 08:30:24	
20	動力中心B1F 低層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 08:30:25	
21	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 08:31:34	
22	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 08:31:35	
23	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 08:30:28	
24	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 08:30:29	
25	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 08:31:41	
26	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 08:31:42	
27	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 08:31:39	
28	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 08:31:40	
29	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 08:31:41	

30	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 08:31:36	
31	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 08:31:36	
32	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 08:31:37	
33	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 08:31:38	
34	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 08:30:26	
35	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 08:30:27	
36	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 08:39:36	
37	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 08:39:37	
38	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 08:39:33	
39	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 08:39:34	
40	護士宿舍B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 08:39:37	
41	護士宿舍B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 08:39:38	
42	護士宿舍B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 08:39:35	
43	護士宿舍B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 08:39:35	

備註:
改善措施:

每日[平常日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政 2022/05/09 11:19:46
 承商駐院主任：謝濟隆 2022/05/09 20:08:32
 承辦工程司：黃睿楷 2022/05/10 11:01:59

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 09 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	一門診1F 污水馬達 EB1A2-3	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 09:24:37	
2	一門診1F 污水馬達 EB1A2-4	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 09:24:38	
3	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 09:24:35	
4	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 09:24:36	
5	一門診B1F 廢水馬達-空調 機房內	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 09:27:25	
6	一門診B1F 廢水馬達-檔案 室內	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 09:27:23	
7	一門診B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 09:31:01	
8	二門診B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 09:31:02	
9	二門診B1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 09:30:59	
10	二門診B1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 09:31:00	

11	一門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 09:31:56	
12	二門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 09:31:58	
13	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 09:31:54	
14	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 09:31:55	
15	一門診B1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 09:54:50	
16	三門診R1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 09:54:51	
17	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 09:45:35	
18	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 09:45:36	
19	一門診B1F 廢水馬達 EPB1G-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 09:45:37	
20	三門診B1F 廢水馬達 EPB1G-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 09:45:38	
21	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 09:50:53	
22	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 09:50:54	
23	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 09:48:12	
24	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 09:48:13	
25	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 09:48:14	
26	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 09:48:14	
27	一門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 09:50:55	
28	三門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 09:50:56	
29	一門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 09:48:15	
30	三門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 09:48:16	
31	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 09:50:27	
32	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 09:50:29	

33	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 09:50:30	
34	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 09:50:30	
35	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 09:50:43	
36	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 09:50:45	
37	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 09:48:10	
38	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 09:48:11	
39	一門診B3F 廢水馬達 EPB3I-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 09:49:09	
40	三門診B3F 廢水馬達 EPB3I-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 09:49:09	
41	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 09:31:53	
42	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 09:31:54	
43	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 09:31:54	
44	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 09:31:55	
45	中正樓B1F 直上型馬達 PA1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 09:31:59	
46	中正樓B1F 直上型馬達 PA2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 09:31:59	
47	中正樓B1F 直上型馬達 PA3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 09:32:00	
48	中正樓B1F 直上型馬達 PA4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 09:32:03	
49	中正樓B1F 燭光型馬達 PT1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 09:31:56	
50	中正樓B1F 燭光型馬達 PT2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 09:31:57	
51	中正樓B1F 燭光型馬達 PT3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 09:31:57	
52	中正樓B1F 燭光型馬達 PT4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 09:31:58	
53	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 09:40:37	
54	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 09:40:42	
55	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 09:41:37	

56	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 09:41:38	
57	中正樓B3F 廚餘馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 09:41:35	
58	中正樓B3F 廚餘馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 09:41:36	
59	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 09:42:29	
60	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 09:42:31	
61	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 09:51:50	
62	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 09:50:13	
63	介壽堂B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-09 09:42:46	
64	介壽堂B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-09 09:42:47	
65	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-09 09:34:48	
66	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-09 09:34:49	
67	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-09 09:34:46	
68	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-09 09:34:47	
69	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-09 09:32:55	
70	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-09 09:32:56	
71	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-09 09:32:52	
72	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-09 09:32:53	
73	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-09 09:32:54	
74	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-09 09:32:54	
75	托兒所大樓1F 污水馬達-廁所內-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 08:35:31	
76	托兒所大樓 B1F 污水馬達-廁所內-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 08:35:32	
77	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 08:35:26	
78	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 08:35:27	

79	托兒所大樓1F 廢水馬達-消防 室內-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 08:35:29	
80	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-消防 室內-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 08:35:30	
81	技警宿舍1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 08:57:45	
82	技警宿舍1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 08:57:47	
83	身障中心B1F 廢水馬達PP1- 1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 15:16:57	
84	身障中心B1F 廢水馬達PP1- 2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 15:16:58	
85	身障中心B1F 廢水馬達PP2- 1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 15:17:01	
86	身障中心B1F 廢水馬達PP2- 2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 15:17:02	
87	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 15:16:59	
88	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 15:17:00	
89	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 15:15:56	
90	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 15:16:01	
91	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 15:22:54	
92	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 15:22:55	
93	身障中心B1F 廢水馬達PP3- 1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 15:21:01	
94	身障中心B1F 廢水馬達PP3- 2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 15:21:02	
95	身障中心B1F 污水馬達PP4- 1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 15:21:04	
96	身障中心B1F 污水馬達PP4- 2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 15:21:04	
97	身障中心B1F 廢水馬達PP5- 1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 15:19:20	
98	身障中心B1F 廢水馬達PP5- 2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 15:19:21	
99	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 14:11:01	
100	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 14:11:04	

101	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 14:10:57	
102	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 14:10:58	
103	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 14:11:00	
104	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 14:11:00	
105	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 08:42:06	
106	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 08:42:07	
107	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 08:42:04	
108	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 08:42:05	
109	思源樓1F 污水加藥設備 後方	藥水高度		65	倪鵬凱	2022-05-09 08:40:09	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 08:39:57	
110	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月上	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 11:10:09	
111	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月中	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 11:10:12	
112	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月下	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 11:10:10	
113	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月上	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 11:10:06	
114	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月中	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 11:10:08	
115	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月下	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 11:10:07	
116	思源樓B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 11:07:34	
117	思源樓B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 11:07:35	
118	思源樓B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 11:07:37	
119	思源樓B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 11:07:40	
120	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 15:06:54	
121	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 15:06:55	
122	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 15:03:03	

123	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 15:03:05	
124	致德樓B1F 廢水馬達PP7-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 15:08:01	
125	致德樓B1F 廢水馬達PP7-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 15:08:02	
126	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 15:05:45	
127	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 15:05:46	
128	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 15:04:55	
129	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 15:04:56	
130	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 15:04:57	
131	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 15:04:58	
132	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 15:05:43	
133	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 15:05:44	
134	致德樓B1F 污水馬達PP6-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 15:13:28	
135	致德樓B1F 污水馬達PP6-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 15:13:29	
136	致德樓B1F 廢水馬達PP8-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 15:14:04	
137	致德樓B1F 廢水馬達PP8-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 15:14:05	
138	致德樓B1F 廢水馬達PP9-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 15:14:06	
139	致德樓B1F 廢水馬達PP9-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 15:14:07	
140	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 15:14:00	
141	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 15:14:01	
142	致德樓B1F 廢水馬達 PP13-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 15:14:02	
143	致德樓B1F 廢水馬達 PP13-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 15:14:03	
144	致德樓B1F 廢水馬達 PP16-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 15:00:53	

145	致德樓B1F 廢水馬達 PP16-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 15:00:54	
146	致德樓RF 加壓馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 15:10:12	
147	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 08:48:00	
148	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 08:48:01	
149	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 08:48:02	
150	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 08:48:03	
151	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 08:48:04	
152	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 08:48:05	
153	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 08:48:06	
154	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 08:48:07	
155	迴旋加速中心 B2F 恆壓馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 08:47:58	
156	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 14:49:44	
157	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 14:49:45	
158	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 14:51:07	
159	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 14:51:08	
160	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 14:49:46	
161	動力中心B1F 低層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 14:49:47	
162	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 14:51:09	
163	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 14:51:10	
164	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 14:49:50	
165	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 14:49:53	
166	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 14:51:17	
167	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 14:51:19	
168	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 14:51:14	
169	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 14:51:15	
170	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 14:51:16	
171	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 14:51:11	

172	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 14:51:12	
173	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 14:51:12	
174	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 14:51:13	
175	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 14:49:48	
176	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 14:49:49	
177	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 09:20:48	
178	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 09:20:50	
179	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 09:20:42	
180	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 09:20:43	
181	地下連通道 B1F 中廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 14:02:41	
182	地下連通道 B1F 中廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 14:02:42	
183	地下連通道 B1F 中揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 14:02:43	
184	地下連通道 B1F 中揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 14:02:44	
185	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 14:02:45	
186	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 14:02:46	
187	地下連通道 B1F 油槽污水馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 14:02:47	
188	地下連通道 B1F 油槽污水馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 14:02:49	
189	地下連通道 B1F 污水馬達PS1- 1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 14:00:34	
190	地下連通道 B1F 污水馬達PS1- 2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 14:00:36	
191	精神樓1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 08:50:46	
192	精神樓1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 08:50:47	
193	精神樓1F 廢水馬達-運動 間	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 08:50:45	
194	精神樓1F 廢水馬達-樓梯 下	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 08:50:44	
195	舊資訊室B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 08:31:22	

196	舊資訊室B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 08:31:24	
197	中繼水池山坡 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 08:55:30	
198	中繼水池山坡 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 08:55:30	
199	護士宿舍B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 09:20:51	
200	護士宿舍B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 09:20:52	
201	護士宿舍B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 09:20:44	
202	護士宿舍B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-09 09:20:46	
203	介壽堂1F 噴水馬達左	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-09 09:42:45	
204	介壽堂1F 噴水馬達右	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-09 09:42:45	
205	介壽堂1F 噴水馬達中	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-09 09:42:44	
206	思源樓B1F 廢水馬達藥局 內	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 11:07:36	

備註:

改善措施:

每日[平常日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政
2022/05/09 17:07:02

承商駐院主任：謝濟隆
2022/05/09 20:10:24

承辦工程司：黃睿楷
2022/05/10 11:03:04

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 10 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	一門診1F 污水馬達 EB1A2-3	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 13:40:00	
2	一門診1F 污水馬達 EB1A2-4	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 13:40:01	
3	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 13:39:57	
4	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 13:39:58	
5	一門診B1F 廢水馬達-空調 機房內	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 13:41:44	
6	一門診B1F 廢水馬達-檔案 室內	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 13:41:43	
7	一門診B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 13:49:40	
8	二門診B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 13:49:41	
9	二門診B1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 13:49:37	
10	二門診B1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 13:49:38	
11	一門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 13:50:35	
12	二門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 13:50:37	
13	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 13:50:31	

14	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 13:50:32	
15	一門診B1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 10:14:05	
16	三門診R1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 10:14:06	
17	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 10:20:47	
18	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 10:20:49	
19	一門診B1F 廢水馬達 EPB1G-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 10:20:50	
20	三門診B1F 廢水馬達 EPB1G-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 10:20:52	
21	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 10:01:21	
22	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 10:01:23	
23	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 09:59:20	
24	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 09:59:22	
25	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 09:59:23	
26	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 09:59:29	
27	一門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 10:01:24	
28	三門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 10:01:25	
29	一門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 09:59:30	
30	三門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 09:59:32	
31	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 10:01:13	
32	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 10:01:15	
33	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 10:01:16	
34	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 10:01:17	
35	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 10:01:18	

36	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 10:01:20	
37	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 09:59:18	
38	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 09:59:19	
39	一門診B3F 廢水馬達 EPB3I-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 14:14:35	
40	三門診B3F 廢水馬達 EPB3I-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 14:14:37	
41	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:37:00	
42	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:37:01	
43	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:37:01	
44	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:37:02	
45	中正樓B1F 直上型馬達 PA1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:37:05	
46	中正樓B1F 直上型馬達 PA2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:37:06	
47	中正樓B1F 直上型馬達 PA3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:37:07	
48	中正樓B1F 直上型馬達 PA4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:37:09	
49	中正樓B1F 燭光型馬達 PT1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:37:03	
50	中正樓B1F 燭光型馬達 PT2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:37:03	
51	中正樓B1F 燭光型馬達 PT3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:37:04	
52	中正樓B1F 燭光型馬達 PT4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:37:05	
53	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:42:40	
54	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:42:41	
55	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:43:29	
56	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:43:30	
57	中正樓B3F 廚餘馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:43:28	
58	中正樓B3F 廚餘馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:43:29	
59	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:43:57	
60	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:43:58	

61	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:59:38	
62	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:58:31	
63	介壽堂B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 09:49:05	
64	介壽堂B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 09:49:06	
65	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-05-10 09:44:56	
66	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-05-10 09:44:57	
67	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-05-10 09:44:54	
68	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-05-10 09:44:55	
69	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-05-10 09:43:12	
70	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-05-10 09:43:13	
71	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-05-10 09:43:07	
72	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-05-10 09:43:08	
73	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-05-10 09:43:09	
74	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-05-10 09:43:10	
75	托兒所大樓1F 污水馬達-廁所 內-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 14:33:10	
76	托兒所大樓 B1F 污水馬達-廁所 內-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 14:33:12	
77	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 14:33:05	
78	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 14:33:07	
79	托兒所大樓1F 廢水馬達-消防 室內-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 14:33:08	
80	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-消防 室內-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 14:33:09	
81	技警宿舍1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 13:08:25	
82	技警宿舍1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 13:08:26	

83	身障中心B1F 廢水馬達PP1-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 09:27:24	
84	身障中心B1F 廢水馬達PP1-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 09:27:26	
85	身障中心B1F 廢水馬達PP2-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 09:27:32	
86	身障中心B1F 廢水馬達PP2-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 09:27:34	
87	身障中心B1F 廢水馬達PP12-1-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 09:27:28	
88	身障中心B1F 廢水馬達PP12-1-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 09:27:30	
89	身障中心B1F 廢水馬達PP10-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 09:28:30	
90	身障中心B1F 廢水馬達PP10-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 09:28:31	
91	身障中心B1F 廢水馬達PP11-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 09:33:17	
92	身障中心B1F 廢水馬達PP11-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 09:33:18	
93	身障中心B1F 廢水馬達PP3-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 09:31:43	
94	身障中心B1F 廢水馬達PP3-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 09:31:45	
95	身障中心B1F 污水馬達PP4-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 09:31:47	
96	身障中心B1F 污水馬達PP4-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 09:31:48	
97	身障中心B1F 廢水馬達PP5-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 09:30:24	
98	身障中心B1F 廢水馬達PP5-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 09:30:26	
99	法定停車場B3F 污水馬達B3SPB-1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 14:15:41	
100	法定停車場B3F 污水馬達B3SPB-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 14:15:43	
101	法定停車場B3F 廢水馬達B3WP1-1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 14:15:36	
102	法定停車場B3F 廢水馬達B3WP1-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 14:15:38	
103	法定停車場B3F 廢水馬達B3WP2-1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 14:15:39	

104	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 14:15:40	
105	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 13:02:02	
106	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 13:02:03	
107	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 13:01:58	
108	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 13:02:00	
109	思源樓1F 污水加藥設備 後方	藥水高度		62	連景雲	2022-05-10 13:00:09	
		設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 12:59:55	
110	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月上	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:16:38	
111	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月中	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:16:41	
112	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月下	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:16:39	
113	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月上	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:16:35	
114	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月中	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:16:37	
115	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月下	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:16:36	
116	思源樓B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:18:20	
117	思源樓B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:18:21	
118	思源樓B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:18:23	
119	思源樓B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:18:25	
120	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 09:15:21	
121	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 09:15:23	
122	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 09:19:12	
123	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 09:19:14	
124	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 09:13:28	
125	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 09:13:30	
126	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 09:17:14	

127	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 09:17:15	
128	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍- 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 09:22:34	
129	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍- 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 09:22:36	
130	致德樓B1F 沖洗馬達-致德- 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 09:22:37	
131	致德樓B1F 沖洗馬達-致德- 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 09:22:39	
132	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍- 3	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 09:17:10	
133	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍- 4	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 09:17:11	
134	致德樓B1F 污水馬達PP6- 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 09:24:44	
135	致德樓B1F 污水馬達PP6- 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 09:24:46	
136	致德樓B1F 廢水馬達PP8- 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 09:25:39	
137	致德樓B1F 廢水馬達PP8- 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 09:25:43	
138	致德樓B1F 廢水馬達PP9- 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 09:25:44	
139	致德樓B1F 廢水馬達PP9- 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 09:25:47	
140	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 09:25:32	
141	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 09:25:33	
142	致德樓B1F 廢水馬達 PP13-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 09:25:35	
143	致德樓B1F 廢水馬達 PP13-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 09:25:37	
144	致德樓B1F 廢水馬達 PP16-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 09:21:13	
145	致德樓B1F 廢水馬達 PP16-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 09:21:14	
146	致德樓RF 加壓馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 09:09:59	
147	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 13:28:42	
148	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 13:28:52	
149	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 13:28:56	

150	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 13:28:57	
151	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 13:28:58	
152	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 13:28:59	
153	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 13:29:01	
154	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 13:29:02	
155	迴旋加速中心 B2F 恆壓馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 13:28:41	
156	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 09:31:49	
157	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 09:31:50	
158	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 09:33:27	
159	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 09:33:28	
160	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 09:31:51	
161	動力中心B1F 低層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 09:31:52	
162	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 09:33:28	
163	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 09:33:29	
164	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 09:31:55	
165	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 09:31:56	
166	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 09:33:35	
167	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 09:33:36	
168	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 09:33:33	
169	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 09:33:34	
170	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 09:33:34	
171	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 09:33:30	
172	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 09:33:31	
173	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 09:33:32	
174	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 09:33:32	
175	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 09:31:53	
176	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 09:31:54	

177	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 13:55:50	
178	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 13:55:52	
179	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 13:55:39	
180	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 13:55:41	
181	地下連通道 B1F 中廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 14:23:53	
182	地下連通道 B1F 中廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 14:23:54	
183	地下連通道 B1F 中揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 14:23:55	
184	地下連通道 B1F 中揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 14:23:56	
185	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 14:23:57	
186	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 14:23:58	
187	地下連通道 B1F 油槽污水馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 14:23:59	
188	地下連通道 B1F 油槽污水馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 14:24:01	
189	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 14:25:17	
190	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 14:25:19	
191	精神樓1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 13:23:36	
192	精神樓1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 13:23:37	
193	精神樓1F 廢水馬達-運動間	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 13:23:34	
194	精神樓1F 廢水馬達-樓梯下	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 13:23:33	
195	舊資訊室B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 14:39:31	
196	舊資訊室B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 14:39:33	
197	中繼水池山坡 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 13:21:48	
198	中繼水池山坡 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 13:21:52	
199	護士宿舍B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 13:55:53	
200	護士宿舍B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 13:55:54	
201	護士宿舍B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 13:55:42	

202	護士宿舍B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 13:55:46	
203	介壽堂1F 噴水馬達左	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 09:49:01	
204	介壽堂1F 噴水馬達右	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 09:48:59	
205	介壽堂1F 噴水馬達中	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 09:48:57	
206	思源樓B1F 廢水馬達藥局 內	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:18:22	
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政
 2022/05/10 15:38:47
 承商駐院主任：謝濱隆
 2022/05/10 19:40:57
 承辦工程司：黃睿楷
 2022/05/12 10:32:36

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 11 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	一門診1F 污水馬達 EB1A2-3	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 09:37:21	
2	一門診1F 污水馬達 EB1A2-4	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 09:37:22	
3	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 09:37:19	
4	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 09:37:20	
5	一門診B1F 廢水馬達-空調 機房內	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 09:39:19	
6	一門診B1F 廢水馬達-檔案 室內	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 09:39:18	
7	一門診B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 09:44:46	
8	二門診B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 09:44:47	
9	二門診B1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 09:44:44	
10	二門診B1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 09:44:45	
11	一門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 09:43:17	
12	二門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 09:43:18	
13	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 09:43:15	
14	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 09:43:16	
15	一門診B1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 10:10:09	
16	三門診R1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 10:10:10	
17	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 09:56:31	
18	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 09:56:32	

19	一門診B1F 廢水馬達 EPB1G-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 09:56:33	
20	三門診B1F 廢水馬達 EPB1G-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 09:56:34	
21	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 10:03:07	
22	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 10:03:08	
23	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 09:59:35	
24	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 09:59:36	
25	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 09:59:37	
26	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 09:59:38	
27	一門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 10:03:09	
28	三門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 10:03:10	
29	一門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 09:59:39	
30	三門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 09:59:40	
31	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 10:03:00	
32	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 10:03:02	
33	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 10:03:03	
34	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 10:03:04	
35	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 10:03:05	
36	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 10:03:06	
37	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 09:59:33	
38	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 09:59:34	
39	一門診B3F 廢水馬達 EPB3I-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 10:00:41	
40	三門診B3F 廢水馬達 EPB3I-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 10:00:42	

41	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 10:30:06	
42	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 10:30:07	
43	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC3	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 10:30:08	
44	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC4	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 10:30:09	
45	中正樓B1F 直上型馬達 PA1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 10:30:13	
46	中正樓B1F 直上型馬達 PA2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 10:30:14	
47	中正樓B1F 直上型馬達 PA3	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 10:30:15	
48	中正樓B1F 直上型馬達 PA4	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 10:30:16	
49	中正樓B1F 燭光型馬達 PT1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 10:30:09	
50	中正樓B1F 燭光型馬達 PT2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 10:30:10	
51	中正樓B1F 燭光型馬達 PT3	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 10:30:11	
52	中正樓B1F 燭光型馬達 PT4	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 10:30:12	
53	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 10:36:26	
54	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 10:36:27	
55	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 10:37:07	
56	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 10:37:08	
57	中正樓B3F 廚餘馬達1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 10:37:06	
58	中正樓B3F 廚餘馬達2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 10:37:07	
59	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 10:37:53	
60	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 10:37:54	
61	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 15:10:35	
62	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 15:08:43	
63	介壽堂B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-05-11 09:41:51	
64	介壽堂B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-05-11 09:41:54	
65	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-05-11 09:55:31	
66	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-05-11 09:55:34	

67	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-05-11 09:55:29	
68	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-05-11 09:55:30	
69	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-05-11 09:53:22	
70	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-05-11 09:53:24	
71	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-05-11 09:53:18	
72	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-05-11 09:53:19	
73	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-05-11 09:53:20	
74	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-05-11 09:53:21	
75	托兒所大樓1F 污水馬達-廁所內-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 08:40:43	
76	托兒所大樓 B1F 污水馬達-廁所內-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 08:40:44	
77	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 08:40:39	
78	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 08:40:40	
79	托兒所大樓1F 廢水馬達-消防室內-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 08:40:41	
80	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-消防室內-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 08:40:42	
81	技警宿舍1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 09:08:22	
82	技警宿舍1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 09:08:23	
83	身障中心B1F 廢水馬達PP1-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 15:00:55	
84	身障中心B1F 廢水馬達PP1-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 15:00:56	
85	身障中心B1F 廢水馬達PP2-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 15:00:59	
86	身障中心B1F 廢水馬達PP2-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 15:00:59	

87	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 15:00:57	
88	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 15:00:58	
89	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 15:02:15	
90	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 15:02:16	
91	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 15:07:50	
92	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 15:07:51	
93	身障中心B1F 廢水馬達PP3- 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 15:05:46	
94	身障中心B1F 廢水馬達PP3- 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 15:05:47	
95	身障中心B1F 污水馬達PP4- 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 15:05:48	
96	身障中心B1F 污水馬達PP4- 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 15:05:49	
97	身障中心B1F 廢水馬達PP5- 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 14:42:45	
98	身障中心B1F 廢水馬達PP5- 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 14:42:46	
99	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 10:56:08	
100	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 10:56:08	
101	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 10:56:04	
102	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 10:56:05	
103	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 10:56:06	
104	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 10:56:07	
105	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 08:47:04	
106	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 08:47:05	

107	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 08:47:02	
108	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 08:47:03	
109	思源樓1F 污水加藥設備 後方	藥水高度		60	詹斯強	2022-05-11 08:50:10	
		設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 08:49:39	
110	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月上	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 09:46:08	
111	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月中	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 09:46:09	
112	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月下	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 09:46:08	
113	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月上	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 09:46:06	
114	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月中	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 09:46:07	
115	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月下	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 09:46:06	
116	思源樓B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 09:33:46	
117	思源樓B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 09:33:47	
118	思源樓B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 09:33:48	
119	思源樓B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 09:33:49	
120	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 14:51:05	
121	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 14:51:06	
122	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 14:48:10	
123	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 14:48:11	
124	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 14:55:39	
125	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 14:55:40	
126	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 14:46:07	
127	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 14:46:08	
128	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 14:44:16	
129	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 14:44:17	
130	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 14:44:18	

131	致德樓B1F 沖洗馬達-致德-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 14:44:19	
132	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍-3	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 14:46:06	
133	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍-4	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 14:46:06	
134	致德樓B1F 污水馬達PP6-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 14:57:45	
135	致德樓B1F 污水馬達PP6-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 14:57:46	
136	致德樓B1F 廢水馬達PP8-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 14:58:55	
137	致德樓B1F 廢水馬達PP8-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 14:58:56	
138	致德樓B1F 廢水馬達PP9-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 14:58:57	
139	致德樓B1F 廢水馬達PP9-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 14:58:58	
140	身障中心B1F 廢水馬達PP12-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 14:58:51	
141	身障中心B1F 廢水馬達PP12-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 14:58:52	
142	致德樓B1F 廢水馬達PP13-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 14:58:53	
143	致德樓B1F 廢水馬達PP13-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 14:58:54	
144	致德樓B1F 廢水馬達PP16-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 14:41:39	
145	致德樓B1F 廢水馬達PP16-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 14:41:40	
146	致德樓RF 加壓馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 14:53:28	
147	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 08:55:47	
148	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 08:55:48	
149	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 08:55:51	
150	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 08:55:52	
151	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 08:55:53	
152	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 08:55:54	
153	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 08:55:55	

154	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 08:55:56	
155	迴旋加速中心 B2F 恆壓馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 08:55:46	
156	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 09:22:37	
157	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 09:22:38	
158	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 09:23:33	
159	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 09:23:34	
160	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 09:22:39	
161	動力中心B1F 低層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 09:22:40	
162	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 09:23:34	
163	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 09:23:35	
164	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 09:22:42	
165	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 09:22:43	
166	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 09:23:41	
167	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 09:23:42	
168	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 09:23:39	
169	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 09:23:39	
170	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 09:23:40	
171	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 09:23:36	
172	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 09:23:37	
173	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 09:23:37	
174	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 09:23:38	
175	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 09:22:41	
176	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 09:22:42	
177	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 09:32:43	
178	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 09:32:44	
179	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 09:32:40	
180	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 09:32:41	

181	地下連通道 B1F 中廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 10:48:00	
182	地下連通道 B1F 中廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 10:48:01	
183	地下連通道 B1F 中揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 10:48:02	
184	地下連通道 B1F 中揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 10:48:03	
185	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 10:48:03	
186	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 10:48:04	
187	地下連通道 B1F 油槽污水馬達1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 10:48:05	
188	地下連通道 B1F 油槽污水馬達2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 10:48:06	
189	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 10:46:44	
190	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 10:46:45	
191	精神樓1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 09:00:35	
192	精神樓1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 09:00:37	
193	精神樓1F 廢水馬達-運動間	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 09:00:34	
194	精神樓1F 廢水馬達-樓梯下	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 09:00:33	
195	舊資訊室B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 08:35:45	
196	舊資訊室B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 08:35:47	
197	中繼水池山坡 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 09:05:16	
198	中繼水池山坡 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 09:05:17	
199	護士宿舍B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 09:32:45	
200	護士宿舍B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 09:32:48	
201	護士宿舍B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 09:32:41	
202	護士宿舍B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-11 09:32:42	
203	介壽堂1F 噴水馬達左	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-05-11 09:41:50	
204	介壽堂1F 噴水馬達右	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-05-11 09:41:50	
205	介壽堂1F 噴水馬達中	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-05-11 09:41:49	
206	思源樓B1F 廢水馬達藥局內	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-11 09:33:47	

備註:

改善措施:

每日[平常日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政
 2022/05/11 16:59:05
 承商駐院主任：謝濟隆
 2022/05/11 19:11:30
 承辦工程司：黃睿楷
 2022/05/12 10:30:46

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 12 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	一門診1F 污水馬達 EB1A2-3	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 09:09:07	
2	一門診1F 污水馬達 EB1A2-4	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 09:09:09	
3	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 09:09:05	
4	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 09:09:06	
5	一門診B1F 廢水馬達-空調 機房內	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 09:11:37	
6	一門診B1F 廢水馬達-檔案 室內	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 09:11:35	
7	一門診B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 09:50:28	
8	二門診B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 09:50:29	
9	二門診B1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 09:50:25	
10	二門診B1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 09:50:27	
11	一門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 09:51:25	
12	二門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 09:51:26	
13	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 09:51:22	
14	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 09:51:24	
15	一門診B1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 09:33:34	
16	三門診R1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 09:33:36	
17	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 09:27:37	
18	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 09:27:39	
19	一門診B1F 廢水馬達 EPB1G-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 09:27:40	
20	三門診B1F 廢水馬達 EPB1G-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 09:27:42	
21	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 09:17:49	

22	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 09:17:51	
23	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 09:15:08	
24	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 09:15:09	
25	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 09:15:11	
26	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 09:15:12	
27	一門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 09:17:53	
28	三門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 09:17:54	
29	一門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 09:15:13	
30	三門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 09:15:14	
31	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 09:17:42	
32	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 09:17:43	
33	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 09:17:44	
34	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 09:17:46	
35	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 09:17:47	
36	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 09:17:48	
37	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 09:15:06	
38	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 09:15:07	
39	一門診B3F 廢水馬達 EPB3I-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 09:16:11	
40	三門診B3F 廢水馬達 EPB3I-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 09:16:12	
41	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 10:49:52	
42	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 10:49:53	
43	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC3	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 10:49:55	

44	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC4	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 10:49:55	
45	中正樓B1F 直上型馬達 PA1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 10:50:00	
46	中正樓B1F 直上型馬達 PA2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 10:50:00	
47	中正樓B1F 直上型馬達 PA3	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 10:50:02	
48	中正樓B1F 直上型馬達 PA4	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 10:50:03	
49	中正樓B1F 燭光型馬達 PT1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 10:49:56	
50	中正樓B1F 燭光型馬達 PT2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 10:49:58	
51	中正樓B1F 燭光型馬達 PT3	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 10:49:58	
52	中正樓B1F 燭光型馬達 PT4	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 10:49:59	
53	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 10:57:07	
54	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 10:57:08	
55	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 10:57:41	
56	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 10:57:42	
57	中正樓B3F 廚餘馬達1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 10:57:37	
58	中正樓B3F 廚餘馬達2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 10:57:37	
59	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 10:58:15	
60	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 10:58:16	
61	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 14:27:11	
62	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 14:26:01	
63	介壽堂B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 09:04:44	
64	介壽堂B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 09:04:45	
65	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-05-12 10:52:44	
66	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-05-12 10:52:45	
67	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 1	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-05-12 10:52:41	
68	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 2	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-05-12 10:52:43	

69	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-05-12 16:27:06	
70	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-05-12 16:27:08	
71	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-05-12 16:26:56	
72	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-05-12 16:26:58	
73	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-05-12 16:27:03	
74	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-05-12 16:27:05	
75	托兒所大樓1F 污水馬達-廁所 內-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 14:38:51	
76	托兒所大樓 B1F 污水馬達-廁所 內-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 14:38:52	
77	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 14:38:46	
78	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 14:38:48	
79	托兒所大樓1F 廢水馬達-消防 室內-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 14:38:49	
80	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-消防 室內-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 14:38:50	
81	技警宿舍1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 13:51:44	
82	技警宿舍1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 13:51:45	
83	身障中心B1F 廢水馬達PP1-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 08:35:38	
84	身障中心B1F 廢水馬達PP1-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 08:35:40	
85	身障中心B1F 廢水馬達PP2-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 08:35:53	
86	身障中心B1F 廢水馬達PP2-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 08:35:55	
87	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 08:35:50	
88	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 08:35:52	
89	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 08:37:12	

90	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 08:37:13	
91	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 08:42:45	
92	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 08:42:47	
93	身障中心B1F 廢水馬達PP3- 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 08:44:05	
94	身障中心B1F 廢水馬達PP3- 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 08:44:07	
95	身障中心B1F 污水馬達PP4- 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 08:44:08	
96	身障中心B1F 污水馬達PP4- 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 08:44:09	
97	身障中心B1F 廢水馬達PP5- 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 08:39:30	
98	身障中心B1F 廢水馬達PP5- 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 08:39:31	
99	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 10:26:03	
100	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 10:26:05	
101	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 10:26:00	
102	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 10:26:01	
103	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 10:26:01	
104	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 10:26:02	
105	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 10:04:17	
106	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 10:04:18	
107	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 10:04:14	
108	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 10:04:15	
109	思源樓1F 污水加藥設備 後方	藥水高度		58.5	連景雲	2022-05-12 10:02:28	
		設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 10:01:47	

110	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月上	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 09:43:15	
111	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月中	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 09:43:17	
112	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月下	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 09:43:16	
113	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月上	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 09:43:13	
114	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月中	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 09:43:14	
115	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月下	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 09:43:14	
116	思源樓B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 09:26:59	
117	思源樓B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 09:27:00	
118	思源樓B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 09:27:01	
119	思源樓B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 09:27:03	
120	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 08:28:46	
121	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 08:28:47	
122	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 08:24:01	
123	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 08:24:03	
124	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 08:21:57	
125	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 08:21:59	
126	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 08:27:32	
127	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 08:27:35	
128	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍- 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 08:30:56	
129	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍- 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 08:30:57	
130	致德樓B1F 沖洗馬達-致德- 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 08:30:59	
131	致德樓B1F 沖洗馬達-致德- 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 08:31:01	
132	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍- 3	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 08:27:29	

133	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍4	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 08:27:31	
134	致德樓B1F 污水馬達PP6-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 08:33:04	
135	致德樓B1F 污水馬達PP6-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 08:33:05	
136	致德樓B1F 廢水馬達PP8-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 08:34:16	
137	致德樓B1F 廢水馬達PP8-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 08:34:17	
138	致德樓B1F 廢水馬達PP9-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 08:34:20	
139	致德樓B1F 廢水馬達PP9-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 08:34:22	
140	身障中心B1F 廢水馬達PP12-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 08:34:02	
141	身障中心B1F 廢水馬達PP12-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 08:34:04	
142	致德樓B1F 廢水馬達PP13-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 08:34:06	
143	致德樓B1F 廢水馬達PP13-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 08:34:10	
144	致德樓B1F 廢水馬達PP16-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 09:00:30	
145	致德樓B1F 廢水馬達PP16-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 09:00:31	
146	致德樓RF 加壓馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 08:19:08	
147	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 14:01:31	
148	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 14:01:32	
149	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 14:01:33	
150	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 14:01:34	
151	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 14:01:36	
152	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 14:01:37	
153	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 14:01:38	
154	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 14:01:40	
155	迴旋加速中心 B2F 恆壓馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 14:01:29	

156	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 08:57:29	
157	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 08:57:29	
158	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 08:58:20	
159	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 08:58:23	
160	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 08:57:30	
161	動力中心B1F 低層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 08:57:31	
162	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 08:58:25	
163	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 08:58:26	
164	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 08:57:33	
165	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 08:57:35	
166	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 08:58:32	
167	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 08:58:34	
168	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 08:58:30	
169	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 08:58:31	
170	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 08:58:32	
171	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 08:58:26	
172	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 08:58:28	
173	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 08:58:28	
174	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 08:58:29	
175	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 08:57:31	
176	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 08:57:32	
177	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 09:58:16	
178	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 09:58:17	
179	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 09:58:09	
180	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 09:58:10	
181	地下連通道 B1F 中廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 10:28:43	
182	地下連通道 B1F 中廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 10:28:45	

183	地下連通道 B1F 中揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 10:28:46	
184	地下連通道 B1F 中揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 10:28:46	
185	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 10:28:47	
186	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 10:28:48	
187	地下連通道 B1F 油槽污水馬達1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 10:28:49	
188	地下連通道 B1F 油槽污水馬達2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 10:28:49	
189	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 10:32:22	
190	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 10:32:23	
191	精神樓1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 13:56:28	
192	精神樓1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 13:56:30	
193	精神樓1F 廢水馬達-運動間	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 13:56:27	
194	精神樓1F 廢水馬達-樓梯下	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 13:56:25	
195	舊資訊室B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 10:07:49	
196	舊資訊室B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 10:07:53	
197	中繼水池山坡 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 13:54:36	
198	中繼水池山坡 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 13:54:38	
199	護士宿舍B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 09:58:18	
200	護士宿舍B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 09:58:19	
201	護士宿舍B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 09:58:12	
202	護士宿舍B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 09:58:15	
203	介壽堂1F 噴水馬達左	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 09:04:40	
204	介壽堂1F 噴水馬達右	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 09:04:39	
205	介壽堂1F 噴水馬達中	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-12 09:04:38	
206	思源樓B1F 廢水馬達藥局內	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 09:27:00	

備註:

改善措施:

每日【平常日】給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政
2022/05/12 16:46:45

承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/12 19:44:45

承辦工程司：黃睿楷
2022/05/13 10:59:38

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 13 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	一門診1F 污水馬達 EB1A2-3	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 10:15:39	
2	一門診1F 污水馬達 EB1A2-4	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 10:15:40	
3	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 10:15:37	
4	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 10:15:38	
5	一門診B1F 廢水馬達-空調 機房內	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 10:17:52	
6	一門診B1F 廢水馬達-檔案 室內	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 10:17:51	
7	一門診B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 10:21:36	
8	二門診B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 10:21:38	
9	二門診B1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 10:21:33	
10	二門診B1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 10:21:34	
11	一門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 10:22:21	
12	二門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 10:22:22	
13	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 10:22:20	
14	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 10:22:21	
15	一門診B1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 10:56:45	
16	三門診R1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 10:56:47	
17	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 10:46:59	
18	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 10:47:00	
19	一門診B1F 廢水馬達 EPB1G-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 10:47:01	
20	三門診B1F 廢水馬達 EPB1G-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 10:47:02	
21	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 10:39:46	
22	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 10:39:46	
23	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 10:37:10	

24	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 10:37:11	
25	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 10:37:12	
26	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 10:37:12	
27	一門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 10:39:47	
28	三門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 10:39:49	
29	一門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 10:37:13	
30	三門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 10:37:15	
31	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 10:39:42	
32	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 10:39:42	
33	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 10:39:43	
34	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 10:39:44	
35	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 10:39:44	
36	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 10:39:45	
37	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 10:37:09	
38	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 10:37:10	
39	一門診B3F 廢水馬達 EPB3I-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 10:38:17	
40	三門診B3F 廢水馬達 EPB3I-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 10:38:18	
41	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 14:00:14	
42	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 14:00:15	
43	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC3	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 14:00:15	
44	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC4	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 14:00:16	
45	中正樓B1F 直上型馬達 PA1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 14:00:20	

46	中正樓B1F 直上型馬達 PA2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 14:00:21	
47	中正樓B1F 直上型馬達 PA3	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 14:00:22	
48	中正樓B1F 直上型馬達 PA4	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 14:00:23	
49	中正樓B1F 燭光型馬達 PT1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 14:00:17	
50	中正樓B1F 燭光型馬達 PT2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 14:00:18	
51	中正樓B1F 燭光型馬達 PT3	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 14:00:19	
52	中正樓B1F 燭光型馬達 PT4	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 14:00:19	
53	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 14:51:25	
54	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 14:51:26	
55	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 14:52:12	
56	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 14:52:13	
57	中正樓B3F 廚餘馬達1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 14:52:10	
58	中正樓B3F 廚餘馬達2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 14:52:11	
59	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 14:52:46	
60	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 14:52:47	
61	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 15:02:54	
62	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 15:01:19	
63	介壽堂B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-05-13 15:21:15	
64	介壽堂B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-05-13 15:21:16	
65	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-05-13 16:41:51	
66	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-05-13 16:41:52	
67	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 1	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-05-13 16:41:48	
68	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 2	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-05-13 16:41:49	
69	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-05-13 16:42:34	
70	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-05-13 16:42:35	

71	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	張珣翊	2022-05-13 16:42:29	
72	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	張珣翊	2022-05-13 16:42:30	
73	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	張珣翊	2022-05-13 16:42:32	
74	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	張珣翊	2022-05-13 16:42:33	
75	托兒所大樓1F 污水馬達-廁所 內-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 09:09:57	
76	托兒所大樓 B1F 污水馬達-廁所 內-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 09:09:58	
77	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 09:09:54	
78	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 09:09:55	
79	托兒所大樓1F 廢水馬達-消防 室內-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 09:09:55	
80	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-消防 室內-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 09:09:56	
81	技警宿舍1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 09:40:16	
82	技警宿舍1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 09:40:17	
83	身障中心B1F 廢水馬達PP1-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 14:46:30	
84	身障中心B1F 廢水馬達PP1-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 14:46:31	
85	身障中心B1F 廢水馬達PP2-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 14:46:33	
86	身障中心B1F 廢水馬達PP2-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 14:46:34	
87	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 14:46:31	
88	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 14:46:32	
89	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 14:48:50	
90	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 14:48:52	
91	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 14:58:16	

92	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 14:58:18	
93	身障中心B1F 廢水馬達PP3-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 14:56:06	
94	身障中心B1F 廢水馬達PP3-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 14:56:07	
95	身障中心B1F 污水馬達PP4-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 14:56:07	
96	身障中心B1F 污水馬達PP4-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 14:56:08	
97	身障中心B1F 廢水馬達PP5-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 14:53:37	
98	身障中心B1F 廢水馬達PP5-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 14:53:37	
99	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 10:43:06	
100	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 10:43:07	
101	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 10:43:02	
102	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 10:43:03	
103	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 10:43:04	
104	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 10:43:05	
105	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 09:21:48	
106	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 09:21:49	
107	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 09:21:47	
108	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 09:21:48	
109	思源樓1F 污水加藥設備 後方	藥水高度		57	喀召阿外	2022-05-13 09:18:12	
		設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 09:18:04	
110	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月上	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 10:00:14	
111	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月中	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 10:00:16	

112	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月下	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 10:00:15	
113	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月上	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 10:00:12	
114	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月中	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 10:00:13	
115	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月下	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 10:00:12	
116	思源樓B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 10:01:41	
117	思源樓B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 10:01:42	
118	思源樓B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 10:01:43	
119	思源樓B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 10:01:44	
120	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 14:33:59	
121	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 14:34:00	
122	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 14:29:10	
123	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 14:29:12	
124	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 14:35:30	
125	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 14:35:31	
126	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 14:26:16	
127	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 14:26:18	
128	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 14:25:20	
129	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 14:25:21	
130	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 14:25:21	
131	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 14:25:22	
132	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 14:26:15	
133	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 14:26:15	
134	致德樓B1F 污水馬達PP6- 1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 14:42:57	

135	致德樓B1F 污水馬達PP6-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 14:42:58	
136	致德樓B1F 廢水馬達PP8-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 14:43:52	
137	致德樓B1F 廢水馬達PP8-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 14:43:53	
138	致德樓B1F 廢水馬達PP9-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 14:43:54	
139	致德樓B1F 廢水馬達PP9-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 14:43:56	
140	身障中心B1F 廢水馬達PP12-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 14:43:49	
141	身障中心B1F 廢水馬達PP12-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 14:43:50	
142	致德樓B1F 廢水馬達PP13-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 14:43:51	
143	致德樓B1F 廢水馬達PP13-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 14:43:52	
144	致德樓B1F 廢水馬達PP16-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 14:23:57	
145	致德樓B1F 廢水馬達PP16-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 14:23:58	
146	致德樓RF 加壓馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 14:38:46	
147	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 09:29:19	
148	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 09:29:20	
149	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 09:29:20	
150	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 09:29:21	
151	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 09:29:22	
152	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 09:29:23	
153	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 09:29:23	
154	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 09:29:24	
155	迴旋加速中心 B2F 恆壓馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 09:29:18	
156	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 09:30:05	
157	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 09:30:05	

158	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 09:31:45	
159	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 09:31:46	
160	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 09:30:06	
161	動力中心B1F 低層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 09:30:07	
162	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 09:31:47	
163	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 09:31:48	
164	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 09:30:09	
165	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 09:30:11	
166	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 09:31:54	
167	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 09:31:56	
168	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 09:31:52	
169	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 09:31:53	
170	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 09:31:54	
171	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 09:31:49	
172	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 09:31:49	
173	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 09:31:50	
174	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 09:31:51	
175	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 09:30:08	
176	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 09:30:09	
177	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 10:11:08	
178	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 10:11:09	
179	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 10:11:05	
180	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 10:11:06	
181	地下連通道 B1F 中廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 10:46:28	
182	地下連通道 B1F 中廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 10:46:29	
183	地下連通道 B1F 中揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 10:46:29	
184	地下連通道 B1F 中揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 10:46:30	

185	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 10:46:31	
186	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 10:46:32	
187	地下連通道 B1F 油槽污水馬達1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 10:46:33	
188	地下連通道 B1F 油槽污水馬達2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 10:46:34	
189	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 10:47:33	
190	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 10:47:34	
191	精神樓1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 09:32:29	
192	精神樓1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 09:32:30	
193	精神樓1F 廢水馬達-運動間	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 09:32:28	
194	精神樓1F 廢水馬達-樓梯下	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 09:32:28	
195	舊資訊室B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 09:04:43	
196	舊資訊室B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 09:04:44	
197	中繼水池山坡 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 09:37:22	
198	中繼水池山坡 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 09:37:23	
199	護士宿舍B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 10:11:10	
200	護士宿舍B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 10:11:11	
201	護士宿舍B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 10:11:07	
202	護士宿舍B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-13 10:11:07	
203	介壽堂1F 噴水馬達左	設備狀況	目視	正常	張玗翊	2022-05-13 15:21:14	
204	介壽堂1F 噴水馬達右	設備狀況	目視	正常	張玗翊	2022-05-13 15:21:13	
205	介壽堂1F 噴水馬達中	設備狀況	目視	正常	張玗翊	2022-05-13 15:21:12	
206	思源樓B1F 廢水馬達藥局內	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-13 10:01:42	
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政
2022/05/13 16:56:03

承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/13 19:59:28

承辦工程司：黃睿楷
2022/05/16 15:58:32

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 14 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 09:02:11	
2	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 09:02:11	

3	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 09:03:06	
4	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 09:03:07	
5	中正樓B3F 廚餘馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 09:03:05	
6	中正樓B3F 廚餘馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 09:03:06	
7	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 09:03:44	
8	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 09:03:45	
9	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 09:09:57	
10	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 09:09:01	
11	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 09:59:33	
12	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 09:59:34	
13	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 09:59:31	
14	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 09:59:32	
15	思源樓1F	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 10:02:58	
	污水加藥設備 後方	藥水高度		55	廖學智	2022-05-14 10:03:42	
16	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 14:33:34	
17	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 14:33:35	
18	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 14:34:59	
19	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 14:35:00	
20	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 14:33:36	
21	動力中心B1F 低層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 14:33:37	
22	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 14:35:01	
23	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 14:35:02	
24	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 14:33:39	
25	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 14:33:40	
26	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 14:35:07	
27	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 14:35:08	
28	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 14:35:05	
29	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 14:35:06	
30	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 14:35:07	
31	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 14:35:02	

32	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 14:35:03	
33	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 14:35:04	
34	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 14:35:05	
35	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 14:33:37	
36	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 14:33:38	
37	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 14:24:47	
38	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 14:24:47	
39	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 14:24:43	
40	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 14:24:44	
41	護士宿舍B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 14:24:48	
42	護士宿舍B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 14:24:49	
43	護士宿舍B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 14:24:44	
44	護士宿舍B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 14:24:45	
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政
2022/05/16 08:39:10

承商駐院主任：謝濟隆
2022/05/16 21:08:25

承辦工程司：黃睿楷
2022/05/17 11:00:08

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 15 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 10:41:29	
2	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 10:41:30	
3	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 10:42:24	
4	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 10:42:25	
5	中正樓B3F 廚餘馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 10:42:23	
6	中正樓B3F 廚餘馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 10:42:23	
7	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 10:42:48	
8	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 10:42:49	
9	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 10:52:13	
10	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 10:50:52	
11	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-05-15 11:13:32	
12	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-05-15 11:13:33	

13	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	張玟翊	2022-05-15 11:13:30	
14	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	張玟翊	2022-05-15 11:13:31	
15	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 14:10:10	
16	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 14:10:11	
17	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 14:10:08	
18	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 14:10:09	
19	思源樓1F 污水加藥設備 後方	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 14:07:24	
		藥水高度		53	辛祖元	2022-05-15 14:07:39	
20	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	正常	張玟翊	2022-05-15 15:39:21	
21	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	正常	張玟翊	2022-05-15 15:39:22	
22	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	正常	張玟翊	2022-05-15 15:38:16	
23	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	正常	張玟翊	2022-05-15 15:38:17	
24	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	正常	張玟翊	2022-05-15 15:38:18	
25	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2	設備狀況	目視	正常	張玟翊	2022-05-15 15:38:19	
26	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3	設備狀況	目視	正常	張玟翊	2022-05-15 15:39:20	
27	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4	設備狀況	目視	正常	張玟翊	2022-05-15 15:39:21	
28	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 09:27:44	
29	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 09:27:45	
30	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 09:29:20	
31	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 09:29:21	
32	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 09:27:46	
33	動力中心B1F 低層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 09:27:47	
34	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 09:29:22	
35	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 09:29:22	
36	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 09:27:49	
37	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 09:27:50	

38	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 09:29:28	
39	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 09:29:29	
40	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 09:29:26	
41	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 09:29:27	
42	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 09:29:27	
43	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 09:29:23	
44	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 09:29:24	
45	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 09:29:25	
46	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 09:29:25	
47	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 09:27:48	
48	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 09:27:48	
49	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 14:24:10	
50	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 14:24:11	
51	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 14:24:07	
52	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 14:24:07	
53	地下連通道 B1F 污水馬達PS1- 1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 14:58:57	
54	地下連通道 B1F 污水馬達PS1- 2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 14:58:59	
55	護士宿舍B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 14:24:12	
56	護士宿舍B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 14:24:13	
57	護士宿舍B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 14:24:08	
58	護士宿舍B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 14:24:09	
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政
2022/05/16 08:28:32

承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/16 21:10:12

承辦工程司：黃睿楷
2022/05/17 11:02:08

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 16 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	一門診1F 污水馬達 EB1A2-3	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 09:17:07	

2	一門診1F 污水馬達 EB1A2-4	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 09:17:08	
3	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 09:17:06	
4	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 09:17:06	
5	一門診B1F 廢水馬達-空調 機房內	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 09:19:21	
6	一門診B1F 廢水馬達-檔案 室內	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 09:19:20	
7	一門診B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 09:22:35	
8	二門診B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 09:22:36	
9	二門診B1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 09:22:28	
10	二門診B1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 09:22:33	
11	一門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 09:23:34	
12	二門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 09:23:35	
13	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 09:23:31	
14	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 09:23:32	
15	一門診B1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 09:55:29	
16	三門診R1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 09:55:30	
17	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 09:47:28	
18	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 09:47:33	
19	一門診B1F 廢水馬達 EPB1G-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 09:47:34	
20	三門診B1F 廢水馬達 EPB1G-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 09:47:35	
21	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 09:52:15	
22	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 09:52:16	
23	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 09:50:18	
24	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 09:50:19	

25	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 09:50:20	
26	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 09:50:21	
27	一門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 09:52:18	
28	三門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 09:52:19	
29	一門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 09:50:22	
30	三門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 09:50:23	
31	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 09:51:58	
32	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 09:52:00	
33	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 09:52:01	
34	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 09:52:02	
35	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 09:52:13	
36	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 09:52:14	
37	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 09:50:16	
38	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 09:50:17	
39	一門診B3F 廢水馬達 EPB3I-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 09:50:47	
40	三門診B3F 廢水馬達 EPB3I-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 09:50:48	
41	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 08:52:01	
42	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 08:52:03	
43	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 08:52:04	
44	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 08:52:05	
45	中正樓B1F 直上型馬達 PA1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 08:52:11	
46	中正樓B1F 直上型馬達 PA2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 08:52:12	

47	中正樓B1F 直上型馬達 PA3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 08:52:14	
48	中正樓B1F 直上型馬達 PA4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 08:52:15	
49	中正樓B1F 燭光型馬達 PT1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 08:52:06	
50	中正樓B1F 燭光型馬達 PT2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 08:52:08	
51	中正樓B1F 燭光型馬達 PT3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 08:52:09	
52	中正樓B1F 燭光型馬達 PT4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 08:52:10	
53	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 08:47:45	
54	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 08:47:46	
55	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 08:46:57	
56	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 08:46:59	
57	中正樓B3F 廚餘馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 08:46:55	
58	中正樓B3F 廚餘馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 08:46:56	
59	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 08:45:56	
60	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 08:45:58	
61	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 14:38:23	
62	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 14:37:15	
63	介壽堂B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-16 14:06:55	
64	介壽堂B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-16 14:06:58	
65	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-16 13:52:54	
66	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-16 13:52:55	
67	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 1	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-16 13:52:52	
68	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 2	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-16 13:52:53	
69	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-16 13:54:12	
70	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-16 13:54:13	
71	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑- 1	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-16 13:54:09	

72	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑- 2	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-16 13:54:10	
73	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-16 13:54:11	
74	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-16 13:54:11	
75	托兒所大樓1F 污水馬達-廁所 內-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 08:22:58	
76	托兒所大樓 B1F 污水馬達-廁所 內-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 08:22:59	
77	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁- 1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 08:22:53	
78	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁- 2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 08:22:54	
79	托兒所大樓1F 廢水馬達-消防 室內-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 08:22:56	
80	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-消防 室內-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 08:22:57	
81	技警宿舍1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 08:51:25	
82	技警宿舍1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 08:51:26	
83	身障中心B1F 廢水馬達PP1- 1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 10:51:32	
84	身障中心B1F 廢水馬達PP1- 2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 10:51:32	
85	身障中心B1F 廢水馬達PP2- 1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 10:51:35	
86	身障中心B1F 廢水馬達PP2- 2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 10:51:36	
87	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 10:51:34	
88	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 10:51:34	
89	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 10:52:35	
90	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 10:52:35	
91	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 10:57:11	
92	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 10:57:12	

93	身障中心B1F 廢水馬達PP3-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 10:55:52	
94	身障中心B1F 廢水馬達PP3-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 10:55:54	
95	身障中心B1F 污水馬達PP4-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 10:55:55	
96	身障中心B1F 污水馬達PP4-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 10:55:55	
97	身障中心B1F 廢水馬達PP5-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 10:54:23	
98	身障中心B1F 廢水馬達PP5-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 10:54:24	
99	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 09:34:35	
100	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 09:34:40	
101	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 09:34:24	
102	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 09:34:30	
103	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 09:34:31	
104	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 09:34:33	
105	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 08:34:26	
106	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 08:34:27	
107	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 08:34:23	
108	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 08:34:24	
109	思源樓1F	藥水高度		52	倪鵬凱	2022-05-16 08:28:35	
	污水加藥設備 後方	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 08:28:17	
110	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月上	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 11:25:34	
111	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月中	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 11:25:36	
112	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月下	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 11:25:35	

113	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月上	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 11:25:31	
114	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月中	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 11:25:33	
115	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月下	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 11:25:32	
116	思源樓B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 11:01:20	
117	思源樓B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 11:01:22	
118	思源樓B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 11:01:24	
119	思源樓B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 11:01:26	
120	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 10:37:11	
121	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 10:37:12	
122	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 10:34:08	
123	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 10:34:09	
124	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 10:38:48	
125	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 10:38:49	
126	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 10:35:52	
127	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 10:35:53	
128	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 10:27:37	
129	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 10:27:38	
130	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 10:27:38	
131	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 10:27:39	
132	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 10:35:50	
133	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 10:35:51	
134	致德樓B1F 污水馬達PP6- 1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 10:49:13	
135	致德樓B1F 污水馬達PP6- 2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 10:49:14	

136	致德樓B1F 廢水馬達PP8-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 10:49:54	
137	致德樓B1F 廢水馬達PP8-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 10:49:57	
138	致德樓B1F 廢水馬達PP9-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 10:49:58	
139	致德樓B1F 廢水馬達PP9-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 10:50:00	
140	身障中心B1F 廢水馬達PP12-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 10:49:50	
141	身障中心B1F 廢水馬達PP12-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 10:49:51	
142	致德樓B1F 廢水馬達PP13-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 10:49:52	
143	致德樓B1F 廢水馬達PP13-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 10:49:53	
144	致德樓B1F 廢水馬達PP16-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 10:26:44	
145	致德樓B1F 廢水馬達PP16-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 10:26:45	
146	致德樓RF 加壓馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 10:44:17	
147	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 08:41:03	
148	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 08:41:04	
149	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 08:41:05	
150	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 08:41:06	
151	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 08:41:07	
152	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 08:41:08	
153	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 08:41:09	
154	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 08:41:09	
155	迴旋加速中心 B2F 恆壓馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 08:41:01	
156	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 10:18:59	
157	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 10:19:01	
158	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 10:20:12	
159	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 10:20:13	

160	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 10:19:02	
161	動力中心B1F 低層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 10:19:03	
162	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 10:20:15	
163	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 10:20:16	
164	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 10:19:07	
165	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 10:19:08	
166	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 10:20:27	
167	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 10:20:28	
168	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 10:20:23	
169	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 10:20:24	
170	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 10:20:25	
171	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 10:20:17	
172	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 10:20:18	
173	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 10:20:20	
174	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 10:20:21	
175	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 10:19:04	
176	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 10:19:05	
177	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 09:12:57	
178	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 09:12:58	
179	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 09:12:53	
180	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 09:12:54	
181	地下連通道 B1F 中廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 14:25:47	
182	地下連通道 B1F 中廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 14:25:48	
183	地下連通道 B1F 中揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 14:25:49	
184	地下連通道 B1F 中揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 14:25:51	
185	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 14:25:53	

186	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 14:25:55	
187	地下連通道 B1F 油槽污水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 14:25:57	
188	地下連通道 B1F 油槽污水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 14:26:00	
189	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 14:22:19	
190	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 14:23:02	
191	精神樓1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 08:43:51	
192	精神樓1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 08:43:52	
193	精神樓1F 廢水馬達-運動間	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 08:43:49	
194	精神樓1F 廢水馬達-樓梯下	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 08:43:48	
195	舊資訊室B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 08:18:32	
196	舊資訊室B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 08:18:34	
197	中繼水池山坡 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 08:48:38	
198	中繼水池山坡 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 08:48:39	
199	護士宿舍B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 09:12:59	
200	護士宿舍B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 09:13:00	
201	護士宿舍B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 09:12:55	
202	護士宿舍B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-16 09:12:56	
203	介壽堂1F 噴水馬達左	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-16 14:06:54	
204	介壽堂1F 噴水馬達右	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-16 14:06:53	
205	介壽堂1F 噴水馬達中	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-16 14:06:52	
206	思源樓B1F 廢水馬達藥局內	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 11:01:23	
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政
2022/05/16 15:58:22

承商駐院主任：謝濟隆
2022/05/16 19:40:12

承辦工程司：黃睿楷
2022/05/17 10:59:17

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 17 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	一門診1F 污水馬達 EB1A2-3	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 15:20:17	
2	一門診1F 污水馬達 EB1A2-4	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 15:20:19	

3	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 15:20:15	
4	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 15:20:16	
5	一門診B1F 廢水馬達-空調 機房內	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 15:22:24	
6	一門診B1F 廢水馬達-檔案 室內	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 15:22:23	
7	一門診B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 15:25:24	
8	二門診B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 15:25:25	
9	二門診B1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 15:25:21	
10	二門診B1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 15:25:22	
11	一門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 15:26:13	
12	二門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 15:26:14	
13	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 15:26:10	
14	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 15:26:11	
15	一門診B1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 15:41:11	
16	三門診R1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 15:41:13	
17	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 16:02:25	
18	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 16:02:27	
19	一門診B1F 廢水馬達 EPB1G-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 16:02:28	
20	三門診B1F 廢水馬達 EPB1G-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 16:02:29	
21	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 15:53:17	
22	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 15:53:18	
23	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 15:50:09	
24	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 15:50:11	
25	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 15:50:12	
26	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 15:50:13	

27	一門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 15:53:19	
28	三門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 15:53:20	
29	一門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 15:50:14	
30	三門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 15:50:15	
31	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 15:53:10	
32	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 15:53:11	
33	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 15:53:12	
34	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 15:53:14	
35	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 15:53:15	
36	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 15:53:16	
37	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 15:50:07	
38	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 15:50:08	
39	一門診B3F 廢水馬達 EPB3I-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 15:51:40	
40	三門診B3F 廢水馬達 EPB3I-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 15:51:41	
41	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 15:00:02	
42	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 15:00:03	
43	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC3	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 15:00:05	
44	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC4	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 15:00:06	
45	中正樓B1F 直上型馬達 PA1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 15:00:13	
46	中正樓B1F 直上型馬達 PA2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 15:00:15	
47	中正樓B1F 直上型馬達 PA3	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 15:00:16	
48	中正樓B1F 直上型馬達 PA4	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 15:00:17	

49	中正樓B1F 燭光型馬達 PT1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 15:00:08	
50	中正樓B1F 燭光型馬達 PT2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 15:00:09	
51	中正樓B1F 燭光型馬達 PT3	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 15:00:10	
52	中正樓B1F 燭光型馬達 PT4	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 15:00:12	
53	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 15:07:56	
54	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 15:07:57	
55	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 15:08:47	
56	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 15:08:48	
57	中正樓B3F 廚餘馬達1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 15:08:43	
58	中正樓B3F 廚餘馬達2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 15:08:45	
59	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 15:09:33	
60	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 15:09:35	
61	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 15:26:52	
62	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 15:25:53	
63	介壽堂B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-17 10:11:28	
64	介壽堂B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-17 10:11:29	
65	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-17 10:52:54	
66	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-17 10:52:54	
67	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 1	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-17 10:52:52	
68	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 2	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-17 10:52:53	
69	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-17 10:50:57	
70	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-17 10:50:58	
71	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑- 1	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-17 10:50:54	
72	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑- 2	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-17 10:50:55	

73	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-17 10:50:56	
74	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-17 10:50:56	
75	托兒所大樓1F 污水馬達-廁所 內-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 14:16:55	
76	托兒所大樓 B1F 污水馬達-廁所 內-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 14:16:56	
77	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁 1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 14:16:50	
78	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁 2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 14:16:52	
79	托兒所大樓1F 廢水馬達-消防 室內-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 14:16:53	
80	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-消防 室內-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 14:16:54	
81	技警宿舍1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 14:49:06	
82	技警宿舍1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 14:49:07	
83	身障中心B1F 廢水馬達PP1- 1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 10:06:16	
84	身障中心B1F 廢水馬達PP1- 2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 10:06:17	
85	身障中心B1F 廢水馬達PP2- 1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 10:06:21	
86	身障中心B1F 廢水馬達PP2- 2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 10:06:22	
87	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 10:06:18	
88	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 10:06:19	
89	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 10:05:05	
90	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 10:05:06	
91	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 09:56:45	
92	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 09:56:46	
93	身障中心B1F 廢水馬達PP3- 1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 09:54:37	
94	身障中心B1F 廢水馬達PP3- 2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 09:54:39	

95	身障中心B1F 污水馬達PP4-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 09:54:41	
96	身障中心B1F 污水馬達PP4-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 09:54:43	
97	身障中心B1F 廢水馬達PP5-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 10:09:18	
98	身障中心B1F 廢水馬達PP5-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 10:09:19	
99	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 14:17:54	
100	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 14:17:57	
101	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 14:17:45	
102	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 14:17:46	
103	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 14:17:49	
104	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 14:17:50	
105	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 14:31:28	
106	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 14:31:29	
107	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 14:31:26	
108	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 14:31:27	
109	思源樓1F	藥水高度		113	林柏辰	2022-05-17 14:28:46	
	污水加藥設備 後方	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 14:28:34	
110	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月上	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 11:10:05	
111	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月中	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 11:10:08	
112	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月下	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 11:10:07	
113	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月上	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 11:10:00	
114	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月中	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 11:10:02	

115	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月下	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 11:10:01	
116	思源樓B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 11:07:30	
117	思源樓B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 11:07:32	
118	思源樓B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 11:07:35	
119	思源樓B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 11:07:38	
120	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 10:20:36	
121	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 10:20:38	
122	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 10:16:43	
123	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 10:16:44	
124	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 10:22:33	
125	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 10:22:34	
126	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 10:13:57	
127	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 10:13:58	
128	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 10:12:24	
129	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 10:12:25	
130	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 10:12:26	
131	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 10:12:28	
132	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 10:13:54	
133	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 10:13:56	
134	致德樓B1F 污水馬達PP6- 1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 10:01:52	
135	致德樓B1F 污水馬達PP6- 2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 10:01:54	
136	致德樓B1F 廢水馬達PP8- 1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 10:03:04	
137	致德樓B1F 廢水馬達PP8- 2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 10:03:06	
138	致德樓B1F 廢水馬達PP9- 1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 10:03:08	

139	致德樓B1F 廢水馬達PP9-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 10:03:10	
140	身障中心B1F 廢水馬達PP12-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 10:02:58	
141	身障中心B1F 廢水馬達PP12-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 10:02:59	
142	致德樓B1F 廢水馬達PP13-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 10:03:01	
143	致德樓B1F 廢水馬達PP13-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 10:03:03	
144	致德樓B1F 廢水馬達PP16-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 10:10:47	
145	致德樓B1F 廢水馬達PP16-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 10:10:49	
146	致德樓RF 加壓馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 10:25:05	
147	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 14:44:22	
148	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 14:44:23	
149	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 14:44:24	
150	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 14:44:29	
151	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 14:44:30	
152	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 14:44:32	
153	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 14:44:33	
154	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 14:44:34	
155	迴旋加速中心 B2F 恆壓馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 14:44:19	
156	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 10:13:55	
157	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 10:13:56	
158	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 10:15:18	
159	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 10:15:20	
160	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 10:14:01	
161	動力中心B1F 低層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 10:14:03	
162	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 10:15:21	
163	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 10:15:23	

164	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 10:14:07	
165	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 10:14:09	
166	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 10:15:34	
167	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 10:15:36	
168	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 10:15:30	
169	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 10:15:31	
170	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 10:15:32	
171	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 10:15:24	
172	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 10:15:25	
173	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 10:15:27	
174	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 10:15:28	
175	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 10:14:04	
176	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 10:14:05	
177	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 15:17:03	
178	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 15:17:04	
179	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 15:16:53	
180	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 15:16:54	
181	地下連通道 B1F 中廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 14:10:33	
182	地下連通道 B1F 中廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 14:10:34	
183	地下連通道 B1F 中揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 14:10:36	
184	地下連通道 B1F 中揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 14:10:37	
185	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 14:10:39	
186	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 14:10:40	
187	地下連通道 B1F 油槽污水馬達1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 14:10:42	
188	地下連通道 B1F 油槽污水馬達2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 14:10:45	

189	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 14:08:13	
190	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 14:08:14	
191	精神樓1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 14:38:26	
192	精神樓1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 14:38:28	
193	精神樓1F 廢水馬達-運動間	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 14:38:24	
194	精神樓1F 廢水馬達-樓梯下	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 14:38:23	
195	舊資訊室B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 14:11:06	
196	舊資訊室B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 14:11:08	
197	中繼水池山坡 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 14:47:08	
198	中繼水池山坡 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 14:47:09	
199	護士宿舍B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 15:17:08	
200	護士宿舍B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 15:17:09	
201	護士宿舍B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 15:16:55	
202	護士宿舍B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-17 15:16:58	
203	介壽堂1F 噴水馬達左	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-17 10:11:27	
204	介壽堂1F 噴水馬達右	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-17 10:11:26	
205	介壽堂1F 噴水馬達中	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-17 10:11:25	
206	思源樓B1F 廢水馬達藥局內	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 11:07:33	
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政
2022/05/17 16:30:39

承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/17 19:48:43

承辦工程司：黃睿楷
2022/05/18 14:11:45

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 18 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	一門診1F 污水馬達 EB1A2-3	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 09:18:52	
2	一門診1F 污水馬達 EB1A2-4	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 09:18:53	
3	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 09:18:51	
4	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 09:18:52	
5	一門診B1F 廢水馬達-空調 機房內	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 09:21:17	

6	一門診B1F 廢水馬達-檔案 室內	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 09:21:16	
7	一門診B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 09:25:56	
8	二門診B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 09:25:57	
9	二門診B1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 09:25:54	
10	二門診B1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 09:25:55	
11	一門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 09:24:43	
12	二門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 09:24:44	
13	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 09:24:41	
14	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 09:24:42	
15	一門診B1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 09:48:32	
16	三門診R1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 09:48:33	
17	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 09:40:40	
18	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 09:40:41	
19	一門診B1F 廢水馬達 EPB1G-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 09:40:42	
20	三門診B1F 廢水馬達 EPB1G-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 09:40:43	
21	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 09:45:07	
22	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 09:45:08	
23	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 09:42:53	
24	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 09:42:54	
25	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 09:42:55	
26	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 09:42:56	
27	一門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 09:45:09	
28	三門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 09:45:10	

29	一門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 09:42:57	
30	三門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 09:42:58	
31	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 09:45:01	
32	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 09:45:02	
33	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 09:45:03	
34	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 09:45:04	
35	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 09:45:05	
36	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 09:45:06	
37	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 09:42:52	
38	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 09:42:53	
39	一門診B3F 廢水馬達 EPB3I-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 09:43:51	
40	三門診B3F 廢水馬達 EPB3I-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 09:43:52	
41	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 10:08:49	
42	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 10:08:50	
43	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC3	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 10:08:51	
44	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC4	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 10:08:52	
45	中正樓B1F 直上型馬達 PA1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 10:08:55	
46	中正樓B1F 直上型馬達 PA2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 10:08:56	
47	中正樓B1F 直上型馬達 PA3	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 10:08:57	
48	中正樓B1F 直上型馬達 PA4	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 10:08:59	
49	中正樓B1F 燭光型馬達 PT1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 10:08:52	
50	中正樓B1F 燭光型馬達 PT2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 10:08:53	

51	中正樓B1F 燭光型馬達 PT3	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 10:08:54	
52	中正樓B1F 燭光型馬達 PT4	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 10:08:54	
53	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 10:13:27	
54	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 10:13:30	
55	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 10:14:04	
56	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 10:14:07	
57	中正樓B3F 廚餘馬達1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 10:14:01	
58	中正樓B3F 廚餘馬達2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 10:14:03	
59	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 10:14:32	
60	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 10:14:34	
61	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 10:23:26	
62	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 10:22:49	
63	介壽堂B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-05-18 09:42:07	
64	介壽堂B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-05-18 09:42:08	
65	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-05-18 16:48:03	
66	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-05-18 16:48:05	
67	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 1	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-05-18 16:48:00	
68	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 2	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-05-18 16:48:02	
69	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-05-18 16:48:32	
70	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-05-18 16:48:33	
71	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑- 1	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-05-18 16:48:27	
72	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑- 2	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-05-18 16:48:28	
73	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-05-18 16:48:30	
74	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-05-18 16:48:31	
75	托兒所大樓1F 污水馬達-廁所 內-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 08:30:58	

76	托兒所大樓 B1F 污水馬達-廁所 內-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 08:30:59	
77	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 08:30:54	
78	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 08:30:55	
79	托兒所大樓1F 廢水馬達-消防 室內-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 08:30:56	
80	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-消防 室內-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 08:30:57	
81	技警宿舍1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 08:52:12	
82	技警宿舍1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 08:52:14	
83	身障中心B1F 廢水馬達PP1- 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 14:21:07	
84	身障中心B1F 廢水馬達PP1- 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 14:21:09	
85	身障中心B1F 廢水馬達PP2- 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 14:21:11	
86	身障中心B1F 廢水馬達PP2- 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 14:21:13	
87	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 14:21:09	
88	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 14:21:10	
89	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 14:22:25	
90	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 14:22:26	
91	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 14:26:28	
92	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 14:26:29	
93	身障中心B1F 廢水馬達PP3- 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 14:25:29	
94	身障中心B1F 廢水馬達PP3- 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 14:25:30	
95	身障中心B1F 污水馬達PP4- 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 14:25:31	
96	身障中心B1F 污水馬達PP4- 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 14:25:32	

97	身障中心B1F 廢水馬達PP5-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 14:03:16	
98	身障中心B1F 廢水馬達PP5-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 14:03:17	
99	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:04:18	
100	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:04:21	
101	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:04:13	
102	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:04:15	
103	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:04:16	
104	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:04:17	
105	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 08:36:05	
106	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 08:36:06	
107	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 08:36:03	
108	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 08:36:04	
109	思源樓1F	藥水高度		106	詹斯強	2022-05-18 08:37:57	
	污水加藥設備 後方	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 08:37:39	
110	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月上	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:33:32	
111	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月中	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:33:35	
112	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月下	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:33:32	
113	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月上	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:33:29	
114	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月中	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:33:31	
115	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月下	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:33:30	
116	思源樓B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:31:51	
117	思源樓B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:31:53	

118	思源樓B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:31:55	
119	思源樓B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:31:58	
120	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 14:10:30	
121	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 14:10:31	
122	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 14:07:58	
123	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 14:07:59	
124	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 14:16:18	
125	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 14:16:19	
126	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 14:05:59	
127	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 14:06:00	
128	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 14:04:45	
129	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 14:04:46	
130	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 14:04:47	
131	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 14:04:48	
132	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 14:05:57	
133	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 14:05:58	
134	致德樓B1F 污水馬達PP6- 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 14:18:03	
135	致德樓B1F 污水馬達PP6- 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 14:18:04	
136	致德樓B1F 廢水馬達PP8- 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 14:18:49	
137	致德樓B1F 廢水馬達PP8- 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 14:18:50	
138	致德樓B1F 廢水馬達PP9- 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 14:18:52	
139	致德樓B1F 廢水馬達PP9- 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 14:18:53	
140	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 14:18:44	

141	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 14:18:45	
142	致德樓B1F 廢水馬達 PP13-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 14:18:47	
143	致德樓B1F 廢水馬達 PP13-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 14:18:48	
144	致德樓B1F 廢水馬達 PP16-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 14:02:06	
145	致德樓B1F 廢水馬達 PP16-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 14:02:07	
146	致德樓RF 加壓馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 14:13:01	
147	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 08:43:09	
148	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 08:43:10	
149	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 08:43:11	
150	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 08:43:12	
151	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 08:43:14	
152	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 08:43:15	
153	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 08:43:16	
154	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 08:43:17	
155	迴旋加速中心 B2F 恆壓馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 08:43:08	
156	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 08:33:38	
157	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 08:33:39	
158	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 08:34:21	
159	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 08:34:22	
160	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 08:33:40	
161	動力中心B1F 低層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 08:33:41	
162	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 08:34:23	
163	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 08:34:24	
164	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 08:33:43	
165	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 08:33:46	
166	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 08:34:32	

167	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 08:34:34	
168	動力中心B1F 後山水庫馬達A	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 08:34:27	
169	動力中心B1F 後山水庫馬達B	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 08:34:30	
170	動力中心B1F 後山水庫馬達C	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 08:34:31	
171	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 08:34:24	
172	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 08:34:25	
173	動力中心B1F 廢水馬達SDP1-1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 08:34:26	
174	動力中心B1F 廢水馬達SDP1-2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 08:34:27	
175	動力中心B1F 廢水馬達SDP1-3	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 08:33:42	
176	動力中心B1F 廢水馬達SDP1-4	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 08:33:42	
177	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 09:14:04	
178	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 09:14:05	
179	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 09:14:00	
180	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 09:14:01	
181	地下連通道 B1F 中廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:10:38	
182	地下連通道 B1F 中廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:10:39	
183	地下連通道 B1F 中揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:10:40	
184	地下連通道 B1F 中揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:10:41	
185	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:10:42	
186	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:10:43	
187	地下連通道 B1F 油槽污水馬達1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:10:44	
188	地下連通道 B1F 油槽污水馬達2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:10:46	
189	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:11:38	

190	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:11:40	
191	精神樓1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 08:46:07	
192	精神樓1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 08:46:08	
193	精神樓1F 廢水馬達-運動間	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 08:46:06	
194	精神樓1F 廢水馬達-樓梯下	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 08:46:05	
195	舊資訊室B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 08:26:49	
196	舊資訊室B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 08:26:50	
197	中繼水池山坡 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 08:50:02	
198	中繼水池山坡 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 08:50:03	
199	護士宿舍B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 09:14:06	
200	護士宿舍B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 09:14:07	
201	護士宿舍B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 09:14:02	
202	護士宿舍B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-18 09:14:03	
203	介壽堂1F 噴水馬達左	設備狀況	目視	正常	張玟翊	2022-05-18 09:42:06	
204	介壽堂1F 噴水馬達右	設備狀況	目視	正常	張玟翊	2022-05-18 09:42:03	
205	介壽堂1F 噴水馬達中	設備狀況	目視	正常	張玟翊	2022-05-18 09:42:02	
206	思源樓B1F 廢水馬達藥局內	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:31:54	
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政
2022/05/18 17:01:15

承商駐院主任：謝濟隆
2022/05/18 20:17:01

承辦工程司：黃睿楷
2022/05/19 15:08:36

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 19 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	一門診1F 污水馬達 EB1A2-3	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 09:52:33	
2	一門診1F 污水馬達 EB1A2-4	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 09:52:36	
3	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 09:52:27	
4	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 09:52:28	
5	一門診B1F 廢水馬達-空調 機房內	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 09:50:49	
6	一門診B1F 廢水馬達-檔案 室內	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 09:50:41	
7	一門診B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 09:46:42	

8	二門診B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 09:46:43	
9	二門診B1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 09:46:39	
10	二門診B1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 09:46:40	
11	一門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 09:48:11	
12	二門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 09:48:13	
13	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 09:48:06	
14	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 09:48:09	
15	一門診B1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 09:18:35	
16	三門診R1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 09:18:37	
17	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 09:22:06	
18	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 09:22:08	
19	一門診B1F 廢水馬達 EPB1G-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 09:22:12	
20	三門診B1F 廢水馬達 EPB1G-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 09:22:13	
21	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 09:32:09	
22	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 09:32:10	
23	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 09:29:21	
24	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 09:29:23	
25	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 09:29:24	
26	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 09:29:25	
27	一門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 09:32:11	
28	三門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 09:32:12	
29	一門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 09:29:26	
30	三門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 09:29:27	

31	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 09:32:02	
32	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 09:32:03	
33	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 09:32:04	
34	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 09:32:05	
35	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 09:32:06	
36	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 09:32:08	
37	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 09:29:19	
38	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 09:29:20	
39	一門診B3F 廢水馬達 EPB3I-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 09:30:42	
40	三門診B3F 廢水馬達 EPB3I-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 09:30:43	
41	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 08:58:07	
42	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 08:58:08	
43	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 08:58:09	
44	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 08:58:09	
45	中正樓B1F 直上型馬達 PA1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 08:58:13	
46	中正樓B1F 直上型馬達 PA2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 08:58:14	
47	中正樓B1F 直上型馬達 PA3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 08:58:15	
48	中正樓B1F 直上型馬達 PA4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 08:58:20	
49	中正樓B1F 燭光型馬達 PT1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 08:58:10	
50	中正樓B1F 燭光型馬達 PT2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 08:58:11	
51	中正樓B1F 燭光型馬達 PT3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 08:58:12	
52	中正樓B1F 燭光型馬達 PT4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 08:58:12	
53	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 09:04:00	

54	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 09:04:01	
55	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 09:04:39	
56	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 09:04:41	
57	中正樓B3F 廚餘馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 09:04:38	
58	中正樓B3F 廚餘馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 09:04:39	
59	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 09:05:22	
60	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 09:05:24	
61	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 09:11:01	
62	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 09:10:09	
63	介壽堂B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 09:02:30	
64	介壽堂B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 09:02:31	
65	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-05-19 14:33:26	
66	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-05-19 14:33:27	
67	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 1	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-05-19 14:33:24	
68	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 2	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-05-19 14:33:25	
69	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-05-19 14:31:26	
70	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-05-19 14:31:28	
71	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑- 1	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-05-19 14:31:21	
72	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑- 2	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-05-19 14:31:22	
73	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-05-19 14:31:23	
74	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-05-19 14:31:25	
75	托兒所大樓1F 污水馬達-廁所 內-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 14:33:38	
76	托兒所大樓 B1F 污水馬達-廁所 內-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 14:33:39	
77	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁- 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 14:33:32	

78	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 14:33:33	
79	托兒所大樓1F 廢水馬達-消防 室內-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 14:33:35	
80	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-消防 室內-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 14:33:36	
81	技警宿舍1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 13:49:33	
82	技警宿舍1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 13:49:34	
83	身障中心B1F 廢水馬達PP1- 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 08:34:24	
84	身障中心B1F 廢水馬達PP1- 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 08:34:27	
85	身障中心B1F 廢水馬達PP2- 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 08:34:32	
86	身障中心B1F 廢水馬達PP2- 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 08:34:34	
87	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 08:34:29	
88	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 08:34:31	
89	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 08:36:02	
90	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 08:36:04	
91	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 08:42:11	
92	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 08:42:13	
93	身障中心B1F 廢水馬達PP3- 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 08:43:37	
94	身障中心B1F 廢水馬達PP3- 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 08:43:41	
95	身障中心B1F 污水馬達PP4- 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 08:43:43	
96	身障中心B1F 污水馬達PP4- 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 08:43:44	
97	身障中心B1F 廢水馬達PP5- 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 08:51:12	
98	身障中心B1F 廢水馬達PP5- 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 08:51:15	
99	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 14:06:23	

100	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 14:06:25	
101	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 14:06:15	
102	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 14:06:16	
103	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 14:06:17	
104	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 14:06:19	
105	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 10:01:06	
106	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 10:01:08	
107	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 10:01:02	
108	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 10:01:04	
109	思源樓1F	藥水高度		99	連景雲	2022-05-19 09:58:54	
	污水加藥設備 後方	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 09:58:37	
110	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月上	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 10:34:23	
111	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月中	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 10:34:26	
112	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月下	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 10:34:24	
113	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月上	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 10:34:21	
114	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月中	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 10:34:22	
115	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月下	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 10:34:22	
116	思源樓B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 10:32:24	
117	思源樓B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 10:32:25	
118	思源樓B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 10:32:30	
119	思源樓B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 10:32:31	
120	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 08:21:57	
121	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 08:22:04	

122	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 08:24:33	
123	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 08:24:34	
124	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 08:20:08	
125	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 08:20:10	
126	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 08:27:52	
127	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 08:27:53	
128	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍- 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 08:29:28	
129	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍- 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 08:29:30	
130	致德樓B1F 沖洗馬達-致德- 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 08:29:31	
131	致德樓B1F 沖洗馬達-致德- 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 08:29:34	
132	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍- 3	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 08:27:49	
133	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍- 4	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 08:27:51	
134	致德樓B1F 污水馬達PP6- 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 08:31:36	
135	致德樓B1F 污水馬達PP6- 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 08:31:39	
136	致德樓B1F 廢水馬達PP8- 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 08:32:36	
137	致德樓B1F 廢水馬達PP8- 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 08:32:38	
138	致德樓B1F 廢水馬達PP9- 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 08:32:40	
139	致德樓B1F 廢水馬達PP9- 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 08:32:43	
140	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 08:32:09	
141	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 08:32:30	
142	致德樓B1F 廢水馬達 PP13-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 08:32:32	
143	致德樓B1F 廢水馬達 PP13-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 08:32:34	

144	致德樓B1F 廢水馬達 PP16-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 10:08:39	
145	致德樓B1F 廢水馬達 PP16-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 10:08:42	
146	致德樓RF 加壓馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 08:16:57	
147	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 13:59:39	
148	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 13:59:40	
149	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 13:59:42	
150	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 13:59:44	
151	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 13:59:45	
152	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 13:59:46	
153	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 13:59:48	
154	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 13:59:50	
155	迴旋加速中心 B2F 恆壓馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 13:59:36	
156	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 14:59:12	
157	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 14:59:13	
158	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 15:00:08	
159	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 15:00:09	
160	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 14:59:14	
161	動力中心B1F 低層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 14:59:15	
162	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 15:00:10	
163	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 15:00:11	
164	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 14:59:17	
165	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 14:59:19	
166	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 15:00:20	
167	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 15:00:22	
168	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 15:00:17	
169	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 15:00:18	

170	動力中心B1F 後山水庫馬達C	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 15:00:19	
171	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 15:00:13	
172	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 15:00:14	
173	動力中心B1F 廢水馬達SDP1-1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 15:00:15	
174	動力中心B1F 廢水馬達SDP1-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 15:00:16	
175	動力中心B1F 廢水馬達SDP1-3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 14:59:16	
176	動力中心B1F 廢水馬達SDP1-4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 14:59:16	
177	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 14:48:54	
178	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 14:48:55	
179	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 14:48:44	
180	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 14:48:45	
181	地下連通道 B1F 中廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 14:13:02	
182	地下連通道 B1F 中廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 14:13:03	
183	地下連通道 B1F 中揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 14:13:03	
184	地下連通道 B1F 中揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 14:13:04	
185	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 14:13:05	
186	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 14:13:06	
187	地下連通道 B1F 油槽污水馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 14:13:07	
188	地下連通道 B1F 油槽污水馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 14:13:09	
189	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 14:15:08	
190	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 14:15:15	
191	精神樓1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 13:53:24	
192	精神樓1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 13:53:25	

193	精神樓1F 廢水馬達-運動間	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 13:53:22	
194	精神樓1F 廢水馬達-樓梯下	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 13:53:20	
195	舊資訊室B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 14:42:40	
196	舊資訊室B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 14:42:41	
197	中繼水池山坡 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 13:51:05	
198	中繼水池山坡 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 13:51:07	
199	護士宿舍B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 14:48:56	
200	護士宿舍B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 14:48:59	
201	護士宿舍B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 14:48:51	
202	護士宿舍B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 14:48:53	
203	介壽堂1F 噴水馬達左	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 09:02:28	
204	介壽堂1F 噴水馬達右	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 09:02:27	
205	介壽堂1F 噴水馬達中	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 09:02:26	
206	思源樓B1F 廢水馬達藥局內	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 10:32:27	

備註:
改善措施:

每日[平常日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政 2022/05/19 16:01:04
 承商駐院主任：謝濱隆 2022/05/19 19:59:29
 承辦工程司：黃睿楷 2022/05/23 14:01:50

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 20 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	一門診1F 污水馬達 EB1A2-3	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 09:55:30	
2	一門診1F 污水馬達 EB1A2-4	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 09:55:32	
3	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 09:55:29	
4	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 09:55:30	
5	一門診B1F 廢水馬達-空調 機房內	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 09:57:49	
6	一門診B1F 廢水馬達-檔案 室內	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 09:57:47	
7	一門診B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 10:03:21	
8	二門診B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 10:03:22	
9	二門診B1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 10:03:20	
10	二門診B1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 10:03:20	
11	一門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 10:04:19	

12	二門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 10:04:20	
13	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 10:04:18	
14	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 10:04:18	
15	一門診B1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 10:32:23	
16	三門診R1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 10:32:24	
17	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 10:24:55	
18	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 10:24:56	
19	一門診B1F 廢水馬達 EPB1G-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 10:24:57	
20	三門診B1F 廢水馬達 EPB1G-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 10:25:02	
21	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 10:18:45	
22	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 10:18:45	
23	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 10:16:05	
24	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 10:16:06	
25	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 10:16:07	
26	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 10:16:07	
27	一門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 10:18:46	
28	三門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 10:18:50	
29	一門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 10:16:08	
30	三門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 10:16:09	
31	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 10:18:41	
32	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 10:18:41	
33	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 10:18:42	

34	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 10:18:43	
35	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 10:18:43	
36	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 10:18:44	
37	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 10:16:04	
38	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 10:16:04	
39	一門診B3F 廢水馬達 EPB3I-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 10:17:16	
40	三門診B3F 廢水馬達 EPB3I-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 10:17:16	
41	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 10:29:08	
42	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 10:29:09	
43	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 10:29:10	
44	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 10:29:10	
45	中正樓B1F 直上型馬達 PA1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 10:29:14	
46	中正樓B1F 直上型馬達 PA2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 10:29:15	
47	中正樓B1F 直上型馬達 PA3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 10:29:15	
48	中正樓B1F 直上型馬達 PA4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 10:29:17	
49	中正樓B1F 燭光型馬達 PT1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 10:29:11	
50	中正樓B1F 燭光型馬達 PT2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 10:29:12	
51	中正樓B1F 燭光型馬達 PT3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 10:29:13	
52	中正樓B1F 燭光型馬達 PT4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 10:29:13	
53	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 10:32:35	
54	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 10:32:37	
55	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 10:34:05	
56	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 10:34:07	
57	中正樓B3F 廚餘馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 10:34:03	

58	中正樓B3F 廚餘馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 10:34:04	
59	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 10:34:34	
60	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 10:34:35	
61	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 10:40:59	
62	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 10:39:59	
63	介壽堂B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-05-20 08:47:41	
64	介壽堂B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-05-20 08:47:45	
65	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-05-20 09:42:25	
66	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-05-20 09:42:26	
67	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 1	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-05-20 09:42:23	
68	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 2	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-05-20 09:42:24	
69	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-05-20 09:44:49	
70	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-05-20 09:44:52	
71	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑- 1	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-05-20 09:44:45	
72	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑- 2	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-05-20 09:44:47	
73	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-05-20 09:44:47	
74	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-05-20 09:44:48	
75	托兒所大樓1F 污水馬達-廁所 內-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 08:41:34	
76	托兒所大樓 B1F 污水馬達-廁所 內-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 08:41:35	
77	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁- 1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 08:41:31	
78	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁- 2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 08:41:32	
79	托兒所大樓1F 廢水馬達-消防 室內-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 08:41:32	

80	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-消防 室內-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 08:41:33	
81	技警宿舍1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 09:18:12	
82	技警宿舍1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 09:18:13	
83	身障中心B1F 廢水馬達PP1- 1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 15:07:23	
84	身障中心B1F 廢水馬達PP1- 2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 15:07:24	
85	身障中心B1F 廢水馬達PP2- 1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 15:07:26	
86	身障中心B1F 廢水馬達PP2- 2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 15:07:30	
87	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 15:07:25	
88	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 15:07:26	
89	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 15:08:28	
90	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 15:08:29	
91	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 15:13:03	
92	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 15:13:04	
93	身障中心B1F 廢水馬達PP3- 1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 15:11:54	
94	身障中心B1F 廢水馬達PP3- 2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 15:11:56	
95	身障中心B1F 污水馬達PP4- 1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 15:11:57	
96	身障中心B1F 污水馬達PP4- 2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 15:11:59	
97	身障中心B1F 廢水馬達PP5- 1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 15:10:19	
98	身障中心B1F 廢水馬達PP5- 2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 15:10:20	
99	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 14:24:42	
100	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 14:24:44	
101	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 14:24:39	

102	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 14:24:40	
103	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 14:24:41	
104	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 14:24:42	
105	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 08:51:00	
106	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 08:51:01	
107	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 08:50:59	
108	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 08:50:59	
109	思源樓1F 藥水高度			95	喀召阿外	2022-05-20 08:48:42	
	污水加藥設備 後方	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 08:48:36	
110	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月上	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 09:52:08	
111	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月中	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 09:52:10	
112	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月下	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 09:52:08	
113	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月上	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 09:52:06	
114	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月中	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 09:52:07	
115	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月下	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 09:52:06	
116	思源樓B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 09:55:39	
117	思源樓B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 09:55:40	
118	思源樓B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 09:55:41	
119	思源樓B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 09:55:42	
120	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 14:58:54	
121	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 14:58:55	
122	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 14:56:58	
123	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 14:56:59	

124	致德樓B1F 廢水馬達PP7-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 15:00:03	
125	致德樓B1F 廢水馬達PP7-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 15:00:04	
126	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 14:55:22	
127	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 14:55:23	
128	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍- 1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 14:54:31	
129	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍- 2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 14:54:32	
130	致德樓B1F 沖洗馬達-致德- 1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 14:54:32	
131	致德樓B1F 沖洗馬達-致德- 2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 14:54:35	
132	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍- 3	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 14:55:20	
133	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍- 4	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 14:55:21	
134	致德樓B1F 污水馬達PP6- 1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 15:04:41	
135	致德樓B1F 污水馬達PP6- 2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 15:04:47	
136	致德樓B1F 廢水馬達PP8- 1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 15:05:19	
137	致德樓B1F 廢水馬達PP8- 2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 15:05:20	
138	致德樓B1F 廢水馬達PP9- 1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 15:05:21	
139	致德樓B1F 廢水馬達PP9- 2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 15:05:22	
140	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 15:05:17	
141	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 15:05:17	
142	致德樓B1F 廢水馬達 PP13-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 15:05:18	
143	致德樓B1F 廢水馬達 PP13-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 15:05:19	
144	致德樓B1F 廢水馬達 PP16-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 14:53:25	
145	致德樓B1F 廢水馬達 PP16-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 14:53:26	
146	致德樓RF 加壓馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 15:01:57	

147	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 08:57:19	
148	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 08:57:20	
149	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 08:57:21	
150	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 08:57:21	
151	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 08:57:22	
152	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 08:57:23	
153	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 08:57:23	
154	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 08:57:25	
155	迴旋加速中心 B2F 恆壓馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 08:57:19	
156	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 09:27:17	
157	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 09:27:18	
158	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 09:28:30	
159	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 09:28:31	
160	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 09:27:18	
161	動力中心B1F 低層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 09:27:19	
162	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 09:28:31	
163	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 09:28:32	
164	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 09:27:21	
165	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 09:27:23	
166	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 09:28:37	
167	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 09:28:39	
168	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 09:28:35	
169	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 09:28:36	
170	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 09:28:37	
171	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 09:28:33	
172	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 09:28:33	
173	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 09:28:34	

174	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 09:28:35	
175	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 09:27:20	
176	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 09:27:20	
177	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 09:51:09	
178	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 09:51:09	
179	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 09:51:06	
180	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 09:51:06	
181	地下連通道 B1F 中廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 14:16:16	
182	地下連通道 B1F 中廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 14:16:16	
183	地下連通道 B1F 中揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 14:16:17	
184	地下連通道 B1F 中揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 14:16:18	
185	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 14:16:18	
186	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 14:16:19	
187	地下連通道 B1F 油槽污水馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 14:16:20	
188	地下連通道 B1F 油槽污水馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 14:16:21	
189	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 14:14:54	
190	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 14:14:56	
191	精神樓1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 09:00:46	
192	精神樓1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 09:00:47	
193	精神樓1F 廢水馬達-運動間	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 09:00:46	
194	精神樓1F 廢水馬達-樓梯下	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 09:00:45	
195	舊資訊室B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 08:36:10	
196	舊資訊室B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 08:36:12	
197	中繼水池山坡 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 09:15:40	

198	中繼水池山坡揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 09:15:41	
199	護士宿舍B1F污水馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 09:51:10	
200	護士宿舍B1F污水馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 09:51:12	
201	護士宿舍B1F廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 09:51:07	
202	護士宿舍B1F廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-20 09:51:08	
203	介壽堂1F噴水馬達左	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-05-20 08:47:39	
204	介壽堂1F噴水馬達右	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-05-20 08:47:38	
205	介壽堂1F噴水馬達中	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-05-20 08:47:37	
206	思源樓B1F廢水馬達藥局內	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 09:55:40	
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政
2022/05/20 17:30:33

承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/20 19:20:32

承辦工程司：黃睿楷
2022/05/23 14:03:05

單位 項號	給排水 檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 21 日		
				檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓23F恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 14:40:17	
2	中正樓23F恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 14:39:02	
3	法定停車場B3F污水馬達B3SPB-1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 10:31:25	
4	法定停車場B3F污水馬達B3SPB-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 10:31:32	
5	法定停車場B3F廢水馬達B3WP1-1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 10:31:05	
6	法定停車場B3F廢水馬達B3WP1-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 10:31:06	
7	法定停車場B3F廢水馬達B3WP2-1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 10:31:07	
8	法定停車場B3F廢水馬達B3WP2-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 10:31:08	
9	思源樓B1F揚水馬達-左單月上	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 09:58:11	
10	思源樓B1F揚水馬達-左單月中	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 09:58:14	
11	思源樓B1F揚水馬達-左單月下	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 09:58:12	
12	思源樓B1F揚水馬達-右單月上	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 09:58:08	

13	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月中	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 09:58:10	
14	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月下	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 09:58:09	
15	思源樓B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 09:59:42	
16	思源樓B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 09:59:44	
17	思源樓B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 09:59:49	
18	思源樓B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 09:59:50	
19	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 11:13:33	
20	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 11:13:34	
21	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 11:15:02	
22	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 11:15:03	
23	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 11:13:36	
24	動力中心B1F 低層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 11:13:37	
25	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 11:15:05	
26	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 11:15:05	
27	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 11:13:40	
28	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 11:13:41	
29	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 11:15:18	
30	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 11:15:24	
31	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 11:15:10	
32	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 11:15:16	
33	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 11:15:17	
34	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 11:15:07	
35	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 11:15:07	
36	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 11:15:08	
37	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 11:15:09	
38	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 11:13:38	
39	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 11:13:39	
40	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 11:04:36	
41	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 11:04:37	

42	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 11:04:32	
43	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 11:04:32	
44	地下連通道 B1F 中廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 10:25:48	
45	地下連通道 B1F 中廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 10:25:48	
46	地下連通道 B1F 中揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 10:25:49	
47	地下連通道 B1F 中揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 10:25:53	
48	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 10:25:54	
49	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 10:25:55	
50	地下連通道 B1F 油槽污水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 10:25:56	
51	地下連通道 B1F 油槽污水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 10:25:57	
52	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 10:24:07	
53	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 10:24:09	
54	護士宿舍B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 11:04:38	
55	護士宿舍B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 11:04:39	
56	護士宿舍B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 11:04:34	
57	護士宿舍B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 11:04:35	
58	思源樓B1F 廢水馬達藥局內	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 09:59:47	

備註:

改善措施:

每日[平常日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政
 2022/05/25 08:11:57

承商駐院主任：謝濱隆
 2022/05/25 20:33:06

承辦工程司：黃睿楷
 2022/05/26 14:50:26

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 22 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]給排水設備巡查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 23 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	一門診1F 污水馬達 EB1A2-3	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 09:09:41	

2	一門診1F 污水馬達 EB1A2-4	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 09:09:42	
3	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 09:09:39	
4	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 09:09:40	
5	一門診B1F 廢水馬達-空調 機房內	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 09:11:45	
6	一門診B1F 廢水馬達-檔案 室內	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 09:11:44	
7	一門診B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 09:14:43	
8	二門診B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 09:14:44	
9	二門診B1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 09:14:41	
10	二門診B1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 09:14:42	
11	一門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 09:15:42	
12	二門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 09:15:43	
13	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 09:15:39	
14	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 09:15:41	
15	一門診B1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 09:33:21	
16	三門診R1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 09:33:22	
17	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 09:25:04	
18	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 09:25:05	
19	一門診B1F 廢水馬達 EPB1G-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 09:25:06	
20	三門診B1F 廢水馬達 EPB1G-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 09:25:07	
21	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 09:30:24	
22	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 09:30:25	
23	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 09:28:06	
24	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 09:28:07	
25	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 09:28:08	

26	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 09:28:09	
27	一門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 09:30:26	
28	三門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 09:30:27	
29	一門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 09:28:10	
30	三門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 09:28:11	
31	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 09:30:18	
32	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 09:30:19	
33	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 09:30:20	
34	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 09:30:21	
35	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 09:30:22	
36	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 09:30:23	
37	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 09:27:59	
38	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 09:28:00	
39	一門診B3F 廢水馬達 EPB3I-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 09:28:56	
40	三門診B3F 廢水馬達 EPB3I-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 09:28:57	
41	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 14:08:30	
42	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 14:08:31	
43	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC3	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 14:08:31	
44	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC4	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 14:08:32	
45	中正樓B1F 直上型馬達 PA1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 14:08:36	
46	中正樓B1F 直上型馬達 PA2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 14:08:37	
47	中正樓B1F 直上型馬達 PA3	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 14:08:38	

48	中正樓B1F 直上型馬達 PA4	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 14:08:39	
49	中正樓B1F 燭光型馬達 PT1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 14:08:33	
50	中正樓B1F 燭光型馬達 PT2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 14:08:34	
51	中正樓B1F 燭光型馬達 PT3	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 14:08:35	
52	中正樓B1F 燭光型馬達 PT4	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 14:08:35	
53	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 14:39:06	
54	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 14:39:07	
55	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 14:39:58	
56	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 14:40:00	
57	中正樓B3F 廚餘馬達1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 14:39:54	
58	中正樓B3F 廚餘馬達2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 14:39:55	
59	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 14:40:25	
60	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 14:40:26	
61	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 14:48:46	
62	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 14:47:38	
63	介壽堂B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-05-23 10:28:27	
64	介壽堂B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-05-23 10:28:28	
65	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-05-23 10:23:18	
66	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-05-23 10:23:19	
67	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 1	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-05-23 10:23:12	
68	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 2	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-05-23 10:23:16	
69	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-05-23 10:18:24	
70	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-05-23 10:18:25	
71	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑- 1	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-05-23 10:18:15	
72	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑- 2	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-05-23 10:18:17	

73	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-05-23 10:18:19	
74	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-05-23 10:18:23	
75	托兒所大樓1F 污水馬達-廁所 內-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 08:20:27	
76	托兒所大樓 B1F 污水馬達-廁所 內-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 08:20:28	
77	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁 1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 08:20:23	
78	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁 2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 08:20:24	
79	托兒所大樓1F 廢水馬達-消防 室內-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 08:20:25	
80	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-消防 室內-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 08:20:26	
81	技警宿舍1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 08:42:57	
82	技警宿舍1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 08:42:58	
83	身障中心B1F 廢水馬達PP1- 1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 10:17:59	
84	身障中心B1F 廢水馬達PP1- 2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 10:18:00	
85	身障中心B1F 廢水馬達PP2- 1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 10:18:03	
86	身障中心B1F 廢水馬達PP2- 2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 10:18:04	
87	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 10:18:01	
88	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 10:18:02	
89	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 10:19:09	
90	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 10:19:10	
91	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 10:23:55	
92	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 10:23:56	
93	身障中心B1F 廢水馬達PP3- 1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 10:22:35	
94	身障中心B1F 廢水馬達PP3- 2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 10:22:37	

95	身障中心B1F 污水馬達PP4-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 10:22:38	
96	身障中心B1F 污水馬達PP4-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 10:22:39	
97	身障中心B1F 廢水馬達PP5-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 10:20:56	
98	身障中心B1F 廢水馬達PP5-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 10:20:57	
99	法定停車場B3F 污水馬達B3SPB-1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 10:30:11	
100	法定停車場B3F 污水馬達B3SPB-2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 10:30:12	
101	法定停車場B3F 廢水馬達B3WP1-1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 10:30:05	
102	法定停車場B3F 廢水馬達B3WP1-2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 10:30:06	
103	法定停車場B3F 廢水馬達B3WP2-1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 10:30:06	
104	法定停車場B3F 廢水馬達B3WP2-2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 10:30:10	
105	思源樓1F 迴旋揚水馬達1F後方-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 08:26:50	
106	思源樓1F 迴旋揚水馬達1F後方-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 08:26:51	
107	思源樓1F 思源揚水馬達1F後方-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 08:26:48	
108	思源樓1F 思源揚水馬達1F後方-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 08:26:49	
109	思源樓1F 污水加藥設備後方	藥水高度		82	倪鵬凱	2022-05-23 08:28:42	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 08:28:31	
110	思源樓B1F 揚水馬達-左單月上	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 09:50:43	
111	思源樓B1F 揚水馬達-左單月中	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 09:50:45	
112	思源樓B1F 揚水馬達-左單月下	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 09:50:43	
113	思源樓B1F 揚水馬達-右單月上	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 09:50:40	
114	思源樓B1F 揚水馬達-右單月中	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 09:50:42	

115	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月下	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 09:50:41	
116	思源樓B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 09:52:05	
117	思源樓B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 09:52:06	
118	思源樓B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 09:52:07	
119	思源樓B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 09:52:08	
120	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 10:08:21	
121	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 10:08:23	
122	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 10:04:32	
123	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 10:04:34	
124	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 10:09:33	
125	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 10:09:34	
126	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 10:07:03	
127	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 10:07:04	
128	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 10:06:22	
129	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 10:06:23	
130	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 10:06:24	
131	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 10:06:25	
132	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 10:07:01	
133	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 10:07:02	
134	致德樓B1F 污水馬達PP6- 1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 10:15:35	
135	致德樓B1F 污水馬達PP6- 2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 10:15:36	
136	致德樓B1F 廢水馬達PP8- 1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 10:16:09	
137	致德樓B1F 廢水馬達PP8- 2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 10:16:10	

138	致德樓B1F 廢水馬達PP9-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 10:16:11	
139	致德樓B1F 廢水馬達PP9-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 10:16:12	
140	身障中心B1F 廢水馬達PP12-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 10:16:04	
141	身障中心B1F 廢水馬達PP12-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 10:16:06	
142	致德樓B1F 廢水馬達PP13-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 10:16:07	
143	致德樓B1F 廢水馬達PP13-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 10:16:08	
144	致德樓B1F 廢水馬達PP16-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 10:02:41	
145	致德樓B1F 廢水馬達PP16-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 10:02:41	
146	致德樓RF 加壓馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 10:11:56	
147	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 08:33:43	
148	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 08:33:44	
149	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 08:33:45	
150	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 08:33:46	
151	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 08:33:47	
152	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 08:33:48	
153	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 08:33:49	
154	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 08:33:50	
155	迴旋加速中心 B2F 恆壓馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 08:33:42	
156	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 09:33:09	
157	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 09:33:10	
158	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 09:34:13	
159	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 09:34:13	
160	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 09:33:11	
161	動力中心B1F 低層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 09:33:11	
162	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 09:34:14	

163	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 09:34:15	
164	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 09:33:14	
165	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 09:33:15	
166	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 09:34:21	
167	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 09:34:22	
168	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 09:34:19	
169	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 09:34:20	
170	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 09:34:21	
171	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 09:34:16	
172	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 09:34:17	
173	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 09:34:17	
174	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 09:34:18	
175	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 09:33:12	
176	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 09:33:13	
177	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 09:05:59	
178	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 09:06:00	
179	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 09:05:49	
180	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 09:05:50	
181	地下連通道 B1F 中廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 10:33:36	
182	地下連通道 B1F 中廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 10:33:37	
183	地下連通道 B1F 中揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 10:33:38	
184	地下連通道 B1F 中揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 10:33:39	
185	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 10:33:40	
186	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 10:33:40	
187	地下連通道 B1F 油槽污水馬達1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 10:33:41	

188	地下連通道 B1F 油槽污水馬達2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 10:33:42	
189	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-1	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 10:34:42	
190	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-2	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 10:34:43	
191	精神樓1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 08:36:16	
192	精神樓1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 08:36:18	
193	精神樓1F 廢水馬達-運動間	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 08:36:16	
194	精神樓1F 廢水馬達-樓梯下	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 08:36:15	
195	舊資訊室B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 08:16:03	
196	舊資訊室B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 08:16:05	
197	中繼水池山坡 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 08:40:36	
198	中繼水池山坡 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 08:40:37	
199	護士宿舍B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 09:06:01	
200	護士宿舍B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 09:06:02	
201	護士宿舍B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 09:05:57	
202	護士宿舍B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-23 09:05:58	
203	介壽堂1F 噴水馬達左	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-05-23 10:28:26	
204	介壽堂1F 噴水馬達右	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-05-23 10:28:24	
205	介壽堂1F 噴水馬達中	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-05-23 10:28:23	
206	思源樓B1F 廢水馬達藥局內	設備狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-23 09:52:07	

備註:
改善措施:

每日[平常日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政
2022/05/25 08:09:21

承商駐院主任：謝濟隆
2022/05/25 20:35:10

承辦工程司：黃睿楷
2022/05/26 14:48:29

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 24 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	一門診1F 污水馬達 EB1A2-3	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 15:45:21	
2	一門診1F 污水馬達 EB1A2-4	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 15:45:22	
3	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 15:45:18	
4	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 15:45:19	

5	一門診B1F 廢水馬達-空調 機房內	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 15:47:30	
6	一門診B1F 廢水馬達-檔案 室內	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 15:47:29	
7	一門診B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 15:50:36	
8	二門診B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 15:50:38	
9	二門診B1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 15:50:26	
10	二門診B1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 15:50:35	
11	一門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 15:51:07	
12	二門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 15:51:08	
13	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 15:51:05	
14	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 15:51:06	
15	一門診B1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 16:10:30	
16	三門診R1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 16:10:31	
17	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 16:38:37	
18	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 16:38:39	
19	一門診B1F 廢水馬達 EPB1G-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 16:38:40	
20	三門診B1F 廢水馬達 EPB1G-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 16:38:41	
21	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 16:30:46	
22	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 16:30:47	
23	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 16:27:31	
24	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 16:27:32	
25	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 16:27:33	
26	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 16:27:34	
27	一門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 16:30:49	

28	三門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 16:30:50	
29	一門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 16:27:35	
30	三門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 16:27:36	
31	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 16:30:39	
32	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 16:30:40	
33	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 16:30:41	
34	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 16:30:42	
35	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 16:30:44	
36	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 16:30:45	
37	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 16:27:29	
38	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 16:27:30	
39	一門診B3F 廢水馬達 EPB3I-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 16:28:58	
40	三門診B3F 廢水馬達 EPB3I-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 16:28:59	
41	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 08:45:27	
42	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 08:45:28	
43	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 08:45:29	
44	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 08:45:32	
45	中正樓B1F 直上型馬達 PA1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 08:45:37	
46	中正樓B1F 直上型馬達 PA2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 08:45:38	
47	中正樓B1F 直上型馬達 PA3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 08:45:39	
48	中正樓B1F 直上型馬達 PA4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 08:45:41	
49	中正樓B1F 燭光型馬達 PT1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 08:45:32	

50	中正樓B1F 燭光型馬達 PT2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 08:45:33	
51	中正樓B1F 燭光型馬達 PT3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 08:45:34	
52	中正樓B1F 燭光型馬達 PT4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 08:45:36	
53	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 08:53:29	
54	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 08:53:32	
55	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 08:54:52	
56	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 08:54:54	
57	中正樓B3F 廚餘馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 08:54:50	
58	中正樓B3F 廚餘馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 08:54:51	
59	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 08:56:36	
60	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 08:56:39	
61	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 09:16:49	
62	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 09:15:26	
63	介壽堂B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-24 09:43:47	
64	介壽堂B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-24 09:43:48	
65	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-24 09:36:02	
66	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-24 09:36:03	
67	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 1	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-24 09:36:01	
68	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 2	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-24 09:36:01	
69	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-24 09:36:57	
70	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-24 09:36:58	
71	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑- 1	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-24 09:36:54	
72	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑- 2	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-24 09:36:54	
73	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-24 09:36:55	
74	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-24 09:36:56	

75	托兒所大樓1F 污水馬達-廁所 內-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 14:03:56	
76	托兒所大樓 B1F 污水馬達-廁所 內-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 14:03:57	
77	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁- 1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 14:03:49	
78	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁- 2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 14:03:50	
79	托兒所大樓1F 廢水馬達-消防 室內-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 14:03:52	
80	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-消防 室內-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 14:03:53	
81	技警宿舍1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 14:39:29	
82	技警宿舍1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 14:39:30	
83	身障中心B1F 廢水馬達PP1- 1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 09:28:04	
84	身障中心B1F 廢水馬達PP1- 2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 09:28:06	
85	身障中心B1F 廢水馬達PP2- 1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 09:28:10	
86	身障中心B1F 廢水馬達PP2- 2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 09:28:12	
87	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 09:28:07	
88	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 09:28:09	
89	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 09:26:43	
90	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 09:26:44	
91	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 09:55:50	
92	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 09:55:52	
93	身障中心B1F 廢水馬達PP3- 1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 09:52:43	
94	身障中心B1F 廢水馬達PP3- 2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 09:52:44	
95	身障中心B1F 污水馬達PP4- 1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 09:52:45	
96	身障中心B1F 污水馬達PP4- 2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 09:52:46	

97	身障中心B1F 廢水馬達PP5-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 09:30:49	
98	身障中心B1F 廢水馬達PP5-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 09:30:53	
99	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 14:04:26	
100	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 14:04:28	
101	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 14:04:22	
102	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 14:04:24	
103	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 14:04:24	
104	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 14:04:25	
105	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 14:11:27	
106	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 14:11:28	
107	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 14:11:24	
108	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 14:11:26	
109	思源樓1F	藥水高度		78	林柏辰	2022-05-24 14:09:10	
	污水加藥設備 後方	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 14:08:48	
110	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月上	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 10:59:48	
111	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月中	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 10:59:51	
112	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月下	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 10:59:49	
113	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月上	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 10:59:46	
114	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月中	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 10:59:47	
115	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月下	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 10:59:46	
116	思源樓B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 10:57:38	

117	思源樓B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 10:57:39	
118	思源樓B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 10:57:41	
119	思源樓B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 10:57:44	
120	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 09:37:33	
121	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 09:37:36	
122	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 09:43:11	
123	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 09:43:12	
124	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 09:40:52	
125	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 09:40:53	
126	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 09:49:32	
127	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 09:49:33	
128	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 09:47:23	
129	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 09:47:25	
130	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 09:47:26	
131	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 09:47:28	
132	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 09:49:29	
133	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 09:49:31	
134	致德樓B1F 污水馬達PP6- 1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 09:22:20	
135	致德樓B1F 污水馬達PP6- 2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 09:22:22	
136	致德樓B1F 廢水馬達PP8- 1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 09:24:05	
137	致德樓B1F 廢水馬達PP8- 2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 09:24:06	
138	致德樓B1F 廢水馬達PP9- 1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 09:24:08	
139	致德樓B1F 廢水馬達PP9- 2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 09:24:09	

140	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 09:24:01	
141	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 09:24:02	
142	致德樓B1F 廢水馬達 PP13-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 09:24:03	
143	致德樓B1F 廢水馬達 PP13-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 09:24:04	
144	致德樓B1F 廢水馬達 PP16-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 09:32:08	
145	致德樓B1F 廢水馬達 PP16-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 09:32:09	
146	致德樓RF 加壓馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 16:27:21	
147	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 14:33:57	
148	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 14:33:59	
149	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 14:34:00	
150	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 14:34:01	
151	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 14:34:03	
152	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 14:34:05	
153	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 14:34:09	
154	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 14:34:11	
155	迴旋加速中心 B2F 恆壓馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 14:33:56	
156	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 14:39:28	
157	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 14:39:30	
158	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 14:40:33	
159	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 14:40:34	
160	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 14:39:31	
161	動力中心B1F 低層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 14:39:32	
162	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 14:40:35	
163	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 14:40:36	
164	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 14:39:35	
165	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 14:39:36	

166	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 14:40:45	
167	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 14:40:46	
168	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 14:40:42	
169	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 14:40:43	
170	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 14:40:44	
171	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 14:40:37	
172	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 14:40:39	
173	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 14:40:40	
174	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 14:40:41	
175	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 14:39:33	
176	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 14:39:34	
177	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 15:41:06	
178	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 15:41:08	
179	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 15:40:59	
180	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 15:41:01	
181	地下連通道 B1F 中廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 13:54:52	
182	地下連通道 B1F 中廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 15:36:55	
183	地下連通道 B1F 中揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 15:36:50	
184	地下連通道 B1F 中揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 15:37:09	
185	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 15:37:10	
186	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 15:37:13	
187	地下連通道 B1F 油槽污水馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 15:37:14	
188	地下連通道 B1F 油槽污水馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 15:37:16	
189	地下連通道 B1F 污水馬達PS1- 1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 13:53:37	

190	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 13:53:40	
191	精神樓1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 14:21:27	
192	精神樓1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 14:21:29	
193	精神樓1F 廢水馬達-運動間	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 14:21:24	
194	精神樓1F 廢水馬達-樓梯下	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 14:21:22	
195	舊資訊室B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 13:59:40	
196	舊資訊室B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 13:59:41	
197	中繼水池山坡 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 14:37:34	
198	中繼水池山坡 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 14:37:35	
199	護士宿舍B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 15:41:12	
200	護士宿舍B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 15:41:14	
201	護士宿舍B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 15:41:02	
202	護士宿舍B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-24 15:41:03	
203	介壽堂1F 噴水馬達左	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-24 09:43:46	
204	介壽堂1F 噴水馬達右	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-24 09:43:45	
205	介壽堂1F 噴水馬達中	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-24 09:43:45	
206	思源樓B1F 廢水馬達藥局內	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-24 10:57:40	
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政
2022/06/01 16:42:48

承商駐院主任：謝濟隆
2022/06/01 19:01:03

承辦工程司：黃睿楷
2022/06/02 15:23:58

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 25 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	一門診1F 污水馬達 EB1A2-3	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 10:22:19	
2	一門診1F 污水馬達 EB1A2-4	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 10:22:20	
3	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 10:22:17	
4	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 10:22:18	
5	一門診B1F 廢水馬達-空調 機房內	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 10:25:14	
6	一門診B1F 廢水馬達-檔案 室內	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 10:25:13	
7	一門診B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 10:30:23	

8	二門診B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 10:30:24	
9	二門診B1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 10:30:21	
10	二門診B1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 10:30:22	
11	一門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 10:28:46	
12	二門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 10:28:47	
13	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 10:28:44	
14	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 10:28:45	
15	一門診B1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 10:50:07	
16	三門診R1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 10:50:08	
17	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 10:41:15	
18	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 10:41:16	
19	一門診B1F 廢水馬達 EPB1G-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 10:41:17	
20	三門診B1F 廢水馬達 EPB1G-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 10:41:18	
21	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 10:46:37	
22	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 10:46:38	
23	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 10:44:10	
24	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 10:44:11	
25	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 10:44:12	
26	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 10:44:13	
27	一門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 10:46:39	
28	三門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 10:46:40	
29	一門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 10:44:14	
30	三門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 10:44:15	

31	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 10:46:32	
32	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 10:46:33	
33	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 10:46:33	
34	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 10:46:34	
35	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 10:46:35	
36	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 10:46:36	
37	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 10:44:09	
38	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 10:44:10	
39	一門診B3F 廢水馬達 EPB3I-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 10:45:08	
40	三門診B3F 廢水馬達 EPB3I-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 10:45:09	
41	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 10:50:39	
42	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 10:50:40	
43	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 10:50:41	
44	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 10:50:42	
45	中正樓B1F 直上型馬達 PA1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 10:50:45	
46	中正樓B1F 直上型馬達 PA2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 10:50:46	
47	中正樓B1F 直上型馬達 PA3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 10:50:46	
48	中正樓B1F 直上型馬達 PA4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 10:50:49	
49	中正樓B1F 燭光型馬達 PT1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 10:50:42	
50	中正樓B1F 燭光型馬達 PT2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 10:50:43	
51	中正樓B1F 燭光型馬達 PT3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 10:50:44	
52	中正樓B1F 燭光型馬達 PT4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 10:50:44	
53	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 10:56:03	

54	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 10:56:04	
55	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 10:56:45	
56	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 10:56:46	
57	中正樓B3F 廚餘馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 10:56:44	
58	中正樓B3F 廚餘馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 10:56:44	
59	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 10:57:25	
60	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 10:57:26	
61	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 11:07:47	
62	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 11:06:43	
63	介壽堂B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-05-25 17:00:03	
64	介壽堂B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-05-25 17:00:05	
65	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-05-25 10:13:06	
66	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-05-25 10:13:07	
67	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-05-25 10:13:04	
68	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-05-25 10:13:05	
69	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-05-25 10:18:33	
70	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-05-25 10:18:34	
71	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-05-25 10:18:30	
72	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-05-25 10:18:31	
73	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-05-25 10:18:31	
74	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-05-25 10:18:32	
75	托兒所大樓1F 污水馬達-廁所內-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 09:29:18	
76	托兒所大樓 B1F 污水馬達-廁所內-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 09:29:19	
77	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 09:29:13	

78	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 09:29:14	
79	托兒所大樓1F 廢水馬達-消防 室內-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 09:29:15	
80	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-消防 室內-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 09:29:17	
81	技警宿舍1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 09:55:43	
82	技警宿舍1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 09:55:44	
83	身障中心B1F 廢水馬達PP1- 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 14:45:46	
84	身障中心B1F 廢水馬達PP1- 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 14:45:47	
85	身障中心B1F 廢水馬達PP2- 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 14:45:50	
86	身障中心B1F 廢水馬達PP2- 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 14:45:51	
87	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 14:45:48	
88	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 14:45:49	
89	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 14:47:00	
90	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 14:47:01	
91	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 14:52:12	
92	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 14:52:13	
93	身障中心B1F 廢水馬達PP3- 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 14:50:50	
94	身障中心B1F 廢水馬達PP3- 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 14:50:51	
95	身障中心B1F 污水馬達PP4- 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 14:50:52	
96	身障中心B1F 污水馬達PP4- 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 14:50:53	
97	身障中心B1F 廢水馬達PP5- 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 14:27:02	
98	身障中心B1F 廢水馬達PP5- 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 14:27:03	
99	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 14:04:36	

100	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 14:04:38	
101	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 14:04:33	
102	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 14:04:34	
103	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 14:04:35	
104	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 14:04:35	
105	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 09:36:44	
106	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 09:36:45	
107	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 09:36:41	
108	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 09:36:43	
109	思源樓1F	藥水高度		76	詹斯強	2022-05-25 09:40:00	
	污水加藥設備 後方	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 09:39:40	
110	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月上	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 10:11:54	
111	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月中	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 10:11:56	
112	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月下	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 10:11:54	
113	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月上	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 10:11:52	
114	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月中	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 10:11:53	
115	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月下	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 10:11:52	
116	思源樓B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 10:13:25	
117	思源樓B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 10:13:26	
118	思源樓B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 10:13:27	
119	思源樓B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 10:13:30	
120	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 14:34:23	
121	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 14:34:25	

122	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 14:31:32	
123	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 14:31:33	
124	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 14:40:45	
125	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 14:40:46	
126	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 14:29:55	
127	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 14:29:56	
128	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 14:28:43	
129	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 14:28:44	
130	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 14:28:46	
131	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 14:28:47	
132	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 14:29:53	
133	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 14:29:54	
134	致德樓B1F 污水馬達PP6- 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 14:42:50	
135	致德樓B1F 污水馬達PP6- 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 14:42:51	
136	致德樓B1F 廢水馬達PP8- 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 14:43:46	
137	致德樓B1F 廢水馬達PP8- 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 14:43:47	
138	致德樓B1F 廢水馬達PP9- 1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 14:43:48	
139	致德樓B1F 廢水馬達PP9- 2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 14:43:50	
140	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 14:43:42	
141	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 14:43:43	
142	致德樓B1F 廢水馬達 PP13-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 14:43:44	
143	致德樓B1F 廢水馬達 PP13-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 14:43:45	

144	致德樓B1F 廢水馬達 PP16-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 14:25:44	
145	致德樓B1F 廢水馬達 PP16-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 14:25:46	
146	致德樓RF 加壓馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 14:38:08	
147	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 09:44:21	
148	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 09:44:23	
149	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 09:44:25	
150	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 09:44:26	
151	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 09:44:33	
152	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 09:44:35	
153	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 09:44:36	
154	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 09:44:37	
155	迴旋加速中心 B2F 恆壓馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 09:44:19	
156	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 16:51:37	
157	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 16:51:38	
158	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 16:53:28	
159	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 16:53:29	
160	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 16:51:40	
161	動力中心B1F 低層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 16:51:41	
162	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 16:53:30	
163	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 16:53:31	
164	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 16:51:45	
165	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 16:51:47	
166	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 16:53:40	
167	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 16:53:42	
168	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 16:53:37	
169	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 16:53:38	

170	動力中心B1F 後山水庫馬達C	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 16:53:39	
171	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 16:53:32	
172	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 16:53:33	
173	動力中心B1F 廢水馬達SDP1-1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 16:53:34	
174	動力中心B1F 廢水馬達SDP1-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 16:53:35	
175	動力中心B1F 廢水馬達SDP1-3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 16:51:42	
176	動力中心B1F 廢水馬達SDP1-4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 16:51:44	
177	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 10:18:26	
178	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 10:18:27	
179	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 10:18:21	
180	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 10:18:23	
181	地下連通道 B1F 中廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 13:59:19	
182	地下連通道 B1F 中廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 13:59:19	
183	地下連通道 B1F 中揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 13:59:20	
184	地下連通道 B1F 中揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 13:59:21	
185	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 13:59:21	
186	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 13:59:22	
187	地下連通道 B1F 油槽污水馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 13:59:23	
188	地下連通道 B1F 油槽污水馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 13:59:25	
189	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 13:56:14	
190	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 13:56:16	
191	精神樓1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 09:48:35	
192	精神樓1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 09:48:36	

193	精神樓1F 廢水馬達-運動間	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 09:48:34	
194	精神樓1F 廢水馬達-樓梯下	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 09:48:33	
195	舊資訊室B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 09:23:31	
196	舊資訊室B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 09:23:32	
197	中繼水池山坡 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 09:53:09	
198	中繼水池山坡 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 09:53:10	
199	護士宿舍B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 10:18:28	
200	護士宿舍B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 10:18:29	
201	護士宿舍B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 10:18:24	
202	護士宿舍B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	詹斯強	2022-05-25 10:18:25	
203	介壽堂1F 噴水馬達左	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-05-25 17:00:02	
204	介壽堂1F 噴水馬達右	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-05-25 17:00:01	
205	介壽堂1F 噴水馬達中	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-05-25 16:59:59	
206	思源樓B1F 廢水馬達藥局內	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 10:13:27	
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政
2022/05/25 17:06:48

承商駐院主任：謝濟隆
2022/05/25 20:25:44

承辦工程司：黃睿楷
2022/05/26 14:51:17

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 26 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	一門診1F 污水馬達 EB1A2-3	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 09:48:11	
2	一門診1F 污水馬達 EB1A2-4	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 09:48:15	
3	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 09:48:00	
4	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 09:48:01	
5	一門診B1F 廢水馬達-空調 機房內	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 10:27:48	
6	一門診B1F 廢水馬達-檔案 室內	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 10:27:47	
7	一門診B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 10:22:38	
8	二門診B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 10:22:40	
9	二門診B1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 10:22:36	
10	二門診B1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 10:22:37	
11	一門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 10:23:30	

12	二門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 10:23:32	
13	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 10:23:26	
14	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 10:23:29	
15	一門診B1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 09:56:43	
16	三門診R1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 09:56:45	
17	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 10:01:11	
18	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 10:01:13	
19	一門診B1F 廢水馬達 EPB1G-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 10:01:16	
20	三門診B1F 廢水馬達 EPB1G-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 10:01:17	
21	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 10:09:14	
22	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 10:09:16	
23	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 10:05:50	
24	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 10:05:51	
25	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 10:05:52	
26	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 10:05:55	
27	一門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 10:09:18	
28	三門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 10:09:20	
29	一門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 10:05:56	
30	三門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 10:05:58	
31	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 10:09:05	
32	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 10:09:07	
33	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 10:09:09	

34	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 10:09:10	
35	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 10:09:11	
36	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 10:09:13	
37	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 10:05:47	
38	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 10:05:48	
39	一門診B3F 廢水馬達 EPB3I-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 10:07:32	
40	三門診B3F 廢水馬達 EPB3I-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 10:07:34	
41	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 08:34:01	
42	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 08:34:02	
43	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 08:34:03	
44	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 08:34:04	
45	中正樓B1F 直上型馬達 PA1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 08:34:35	
46	中正樓B1F 直上型馬達 PA2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 08:34:42	
47	中正樓B1F 直上型馬達 PA3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 08:34:43	
48	中正樓B1F 直上型馬達 PA4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 08:34:44	
49	中正樓B1F 燭光型馬達 PT1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 08:34:05	
50	中正樓B1F 燭光型馬達 PT2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 08:34:06	
51	中正樓B1F 燭光型馬達 PT3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 08:34:07	
52	中正樓B1F 燭光型馬達 PT4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 08:34:10	
53	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 08:27:14	
54	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 08:27:15	
55	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 08:26:21	
56	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 08:26:22	
57	中正樓B3F 廚餘馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 08:26:19	

58	中正樓B3F 廚餘馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 08:26:20	
59	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 08:25:52	
60	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 08:25:53	
61	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 10:32:36	
62	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 10:31:36	
63	介壽堂B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 09:40:50	
64	介壽堂B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 09:40:52	
65	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-26 09:52:03	
66	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-26 09:52:05	
67	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 1	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-26 09:52:02	
68	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 2	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-26 09:52:03	
69	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-26 09:53:15	
70	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-26 09:53:16	
71	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑- 1	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-26 09:53:11	
72	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑- 2	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-26 09:53:12	
73	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-26 09:53:13	
74	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-26 09:53:14	
75	托兒所大樓1F 污水馬達-廁所 內-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 14:46:01	
76	托兒所大樓 B1F 污水馬達-廁所 內-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 14:46:03	
77	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁- 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 14:45:54	
78	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁- 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 14:45:56	
79	托兒所大樓1F 廢水馬達-消防 室內-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 14:45:58	

80	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-消防 室內-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 14:45:59	
81	技警宿舍1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 13:54:43	
82	技警宿舍1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 13:54:44	
83	身障中心B1F 廢水馬達PP1- 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 09:04:13	
84	身障中心B1F 廢水馬達PP1- 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 09:04:16	
85	身障中心B1F 廢水馬達PP2- 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 09:04:24	
86	身障中心B1F 廢水馬達PP2- 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 09:04:25	
87	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 09:04:18	
88	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 09:04:19	
89	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 09:05:34	
90	身障中心B1F 廢水馬達 PP10-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 09:05:36	
91	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 09:09:47	
92	身障中心B1F 廢水馬達 PP11-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 09:09:48	
93	身障中心B1F 廢水馬達PP3- 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 09:11:03	
94	身障中心B1F 廢水馬達PP3- 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 09:11:05	
95	身障中心B1F 污水馬達PP4- 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 09:11:06	
96	身障中心B1F 污水馬達PP4- 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 09:11:07	
97	身障中心B1F 廢水馬達PP5- 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 09:07:49	
98	身障中心B1F 廢水馬達PP5- 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 09:07:50	
99	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 08:46:57	
100	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 08:46:58	
101	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 08:46:51	

102	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 08:46:52	
103	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 08:46:54	
104	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 08:46:55	
105	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 10:42:11	
106	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 10:42:12	
107	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 10:42:07	
108	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 10:42:09	
109	思源樓1F 污水加藥設備 後方	藥水高度		74	連景雲	2022-05-26 10:38:20	
		設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 10:38:00	
110	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月上	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 13:33:35	
111	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月中	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 13:33:41	
112	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月下	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 13:33:36	
113	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月上	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 13:33:30	
114	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月中	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 13:33:34	
115	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月下	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 13:33:33	
116	思源樓B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 13:29:56	
117	思源樓B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 13:29:57	
118	思源樓B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 13:30:00	
119	思源樓B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 13:30:01	
120	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 08:51:16	
121	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 08:51:18	
122	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 08:57:22	
123	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 08:57:23	

124	致德樓B1F 廢水馬達PP7-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 08:49:05	
125	致德樓B1F 廢水馬達PP7-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 08:49:07	
126	致德樓B1F 飲用馬達-致德屋頂-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 08:54:55	
127	致德樓B1F 飲用馬達-致德屋頂-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 08:54:57	
128	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 09:00:03	
129	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 09:00:04	
130	致德樓B1F 沖洗馬達-致德1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 09:00:06	
131	致德樓B1F 沖洗馬達-致德2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 09:00:07	
132	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍3	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 08:54:48	
133	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍4	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 08:54:50	
134	致德樓B1F 污水馬達PP6-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 09:01:53	
135	致德樓B1F 污水馬達PP6-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 09:01:55	
136	致德樓B1F 廢水馬達PP8-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 09:02:52	
137	致德樓B1F 廢水馬達PP8-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 09:02:54	
138	致德樓B1F 廢水馬達PP9-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 09:02:56	
139	致德樓B1F 廢水馬達PP9-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 09:02:59	
140	身障中心B1F 廢水馬達PP12-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 09:02:39	
141	身障中心B1F 廢水馬達PP12-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 09:02:42	
142	致德樓B1F 廢水馬達PP13-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 09:02:45	
143	致德樓B1F 廢水馬達PP13-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 09:02:47	
144	致德樓B1F 廢水馬達PP16-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 15:56:02	
145	致德樓B1F 廢水馬達PP16-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 15:56:04	
146	致德樓RF 加壓馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 08:45:45	

147	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 14:27:56	
148	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 14:27:57	
149	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 14:27:59	
150	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 14:28:01	
151	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 14:28:02	
152	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 14:28:04	
153	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 14:28:05	
154	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 14:28:07	
155	迴旋加速中心 B2F 恆壓馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 14:27:45	
156	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 09:40:22	
157	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 09:40:23	
158	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 09:41:28	
159	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 09:41:30	
160	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 09:40:24	
161	動力中心B1F 低層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 09:40:25	
162	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 09:41:31	
163	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 09:41:32	
164	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 09:40:29	
165	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 09:40:30	
166	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 09:41:44	
167	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 09:41:45	
168	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 09:41:40	
169	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 09:41:41	
170	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 09:41:43	
171	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 09:41:34	
172	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 09:41:35	
173	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 09:41:36	

174	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 09:41:37	
175	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 09:40:26	
176	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 09:40:28	
177	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 10:32:00	
178	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 10:32:02	
179	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 10:31:56	
180	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 10:31:57	
181	地下連通道 B1F 中廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 08:40:49	
182	地下連通道 B1F 中廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 08:40:50	
183	地下連通道 B1F 中揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 08:41:03	
184	地下連通道 B1F 中揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 08:41:03	
185	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 08:41:04	
186	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 08:41:06	
187	地下連通道 B1F 油槽污水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 08:41:07	
188	地下連通道 B1F 油槽污水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 08:41:08	
189	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 08:38:45	
190	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 08:38:46	
191	精神樓1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 14:18:52	
192	精神樓1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 14:18:54	
193	精神樓1F 廢水馬達-運動間	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 14:18:38	
194	精神樓1F 廢水馬達-樓梯下	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 14:18:34	
195	舊資訊室B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 10:51:35	
196	舊資訊室B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 10:51:37	
197	中繼水池山坡 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 13:57:52	

198	中繼水池山坡揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 13:57:54	
199	護士宿舍B1F污水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 10:32:03	
200	護士宿舍B1F污水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 10:32:04	
201	護士宿舍B1F廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 10:31:58	
202	護士宿舍B1F廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 10:31:59	
203	介壽堂1F噴水馬達左	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 09:40:49	
204	介壽堂1F噴水馬達右	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 09:40:48	
205	介壽堂1F噴水馬達中	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-26 09:40:46	
206	思源樓B1F廢水馬達藥局內	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 13:29:59	
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政
 2022/05/26 16:10:38
 承商駐院主任：謝濱隆
 2022/05/26 19:37:06
 承辦工程司：黃睿楷
 2022/06/01 11:29:38

單位 項號	給排水 檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 27 日		
				檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	一門診1F 污水馬達 EB1A2-3	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 10:26:51	
2	一門診1F 污水馬達 EB1A2-4	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 10:26:51	
3	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 10:26:49	
4	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 10:26:50	
5	一門診B1F 廢水馬達-空調 機房內	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 10:30:56	
6	一門診B1F 廢水馬達-檔案 室內	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 10:30:55	
7	一門診B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 10:35:12	
8	二門診B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 10:35:13	
9	二門診B1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 10:35:11	
10	二門診B1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 10:35:11	
11	一門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 10:36:06	
12	二門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 10:36:07	
13	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 10:36:05	
14	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 10:36:05	
15	一門診B1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 11:15:05	

16	三門診R1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 11:15:06	
17	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 11:02:23	
18	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 11:02:24	
19	一門診B1F 廢水馬達 EPB1G-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 11:02:25	
20	三門診B1F 廢水馬達 EPB1G-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 11:02:28	
21	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 10:54:22	
22	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 10:54:23	
23	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 10:51:35	
24	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 10:51:36	
25	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 10:51:37	
26	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 10:51:37	
27	一門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 10:54:24	
28	三門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 10:54:25	
29	一門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 10:51:38	
30	三門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 10:51:40	
31	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 10:54:18	
32	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 10:54:19	
33	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 10:54:20	
34	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 10:54:20	
35	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 10:54:21	
36	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 10:54:21	
37	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 10:51:34	

38	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 10:51:35	
39	一門診B3F 廢水馬達 EPB3I-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 10:52:36	
40	三門診B3F 廢水馬達 EPB3I-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 10:52:37	
41	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 14:28:41	
42	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 14:28:42	
43	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC3	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 14:28:44	
44	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC4	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 14:28:45	
45	中正樓B1F 直上型馬達 PA1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 14:28:52	
46	中正樓B1F 直上型馬達 PA2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 14:28:53	
47	中正樓B1F 直上型馬達 PA3	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 14:28:55	
48	中正樓B1F 直上型馬達 PA4	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 14:28:57	
49	中正樓B1F 燭光型馬達 PT1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 14:28:46	
50	中正樓B1F 燭光型馬達 PT2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 14:28:48	
51	中正樓B1F 燭光型馬達 PT3	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 14:28:49	
52	中正樓B1F 燭光型馬達 PT4	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 14:28:51	
53	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 14:37:40	
54	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 14:37:42	
55	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 14:38:26	
56	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 14:38:28	
57	中正樓B3F 廚餘馬達1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 14:38:24	
58	中正樓B3F 廚餘馬達2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 14:38:25	
59	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 14:39:09	
60	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 14:39:11	
61	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 14:49:05	
62	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 14:47:50	
63	介壽堂B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-05-27 16:27:03	

64	介壽堂B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-05-27 16:27:04	
65	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-05-27 10:58:00	
66	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-05-27 10:58:02	
67	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 1	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-05-27 10:57:59	
68	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 2	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-05-27 10:58:00	
69	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-05-27 10:52:50	
70	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-05-27 10:52:51	
71	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑- 1	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-05-27 10:52:46	
72	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑- 2	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-05-27 10:52:47	
73	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-05-27 10:52:48	
74	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-05-27 10:52:49	
75	托兒所大樓1F 污水馬達-廁所 內-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 09:10:55	
76	托兒所大樓 B1F 污水馬達-廁所 內-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 09:10:55	
77	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁- 1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 09:10:52	
78	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁- 2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 09:10:52	
79	托兒所大樓1F 廢水馬達-消防 室內-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 09:10:53	
80	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-消防 室內-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 09:10:54	
81	技警宿舍1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 09:41:28	
82	技警宿舍1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 09:41:29	
83	身障中心B1F 廢水馬達PP1- 1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 14:37:55	

84	身障中心B1F 廢水馬達PP1-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 14:37:55	
85	身障中心B1F 廢水馬達PP2-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 14:37:57	
86	身障中心B1F 廢水馬達PP2-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 14:38:01	
87	身障中心B1F 廢水馬達PP12-1-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 14:37:56	
88	身障中心B1F 廢水馬達PP12-1-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 14:37:57	
89	身障中心B1F 廢水馬達PP10-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 14:40:09	
90	身障中心B1F 廢水馬達PP10-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 14:40:10	
91	身障中心B1F 廢水馬達PP11-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 14:45:34	
92	身障中心B1F 廢水馬達PP11-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 14:45:35	
93	身障中心B1F 廢水馬達PP3-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 14:44:12	
94	身障中心B1F 廢水馬達PP3-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 14:44:13	
95	身障中心B1F 污水馬達PP4-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 14:44:14	
96	身障中心B1F 污水馬達PP4-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 14:44:16	
97	身障中心B1F 廢水馬達PP5-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 14:42:16	
98	身障中心B1F 廢水馬達PP5-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 14:42:17	
99	法定停車場B3F 污水馬達B3SPB-1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 10:50:59	
100	法定停車場B3F 污水馬達B3SPB-2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 10:51:00	
101	法定停車場B3F 廢水馬達B3WP1-1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 10:50:53	
102	法定停車場B3F 廢水馬達B3WP1-2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 10:50:54	
103	法定停車場B3F 廢水馬達B3WP2-1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 10:50:56	

104	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 10:50:57	
105	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 09:21:43	
106	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 09:21:44	
107	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 09:21:42	
108	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 09:21:42	
109	思源樓1F 污水加藥設備 後方	藥水高度		70	喀召阿外	2022-05-27 09:18:09	
		設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 09:18:04	
110	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月上	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 10:02:01	
111	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月中	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 10:02:04	
112	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月下	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 10:02:02	
113	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月上	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 10:01:57	
114	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月中	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 10:02:00	
115	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月下	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 10:01:58	
116	思源樓B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 09:59:39	
117	思源樓B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 09:59:41	
118	思源樓B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 09:59:45	
119	思源樓B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 09:59:48	
120	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 14:22:00	
121	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 14:22:01	
122	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 14:17:08	
123	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 14:17:08	
124	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 14:23:37	
125	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 14:23:38	
126	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-05-27 15:08:55	

127	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-05-27 15:08:58	
128	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍- 1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 14:13:32	
129	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍- 2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 14:13:33	
130	致德樓B1F 沖洗馬達-致德- 1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 14:13:34	
131	致德樓B1F 沖洗馬達-致德- 2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 14:13:35	
132	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍- 3	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-05-27 15:08:53	
133	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍- 4	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-05-27 15:08:54	
134	致德樓B1F 污水馬達PP6- 1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 14:32:43	
135	致德樓B1F 污水馬達PP6- 2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 14:32:44	
136	致德樓B1F 廢水馬達PP8- 1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 14:33:29	
137	致德樓B1F 廢水馬達PP8- 2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 14:33:29	
138	致德樓B1F 廢水馬達PP9- 1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 14:33:30	
139	致德樓B1F 廢水馬達PP9- 2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 14:33:31	
140	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 14:33:26	
141	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 14:33:27	
142	致德樓B1F 廢水馬達 PP13-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 14:33:27	
143	致德樓B1F 廢水馬達 PP13-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 14:33:28	
144	致德樓B1F 廢水馬達 PP16-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 14:12:21	
145	致德樓B1F 廢水馬達 PP16-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 14:12:21	
146	致德樓RF 加壓馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 14:26:11	
147	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 09:28:25	
148	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 09:28:26	
149	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 09:28:26	

150	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 09:28:27	
151	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 09:28:28	
152	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 09:28:28	
153	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 09:28:29	
154	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 09:28:30	
155	迴旋加速中心 B2F 恆壓馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 09:28:24	
156	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 09:14:59	
157	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 09:15:00	
158	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 09:16:53	
159	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 09:16:55	
160	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 09:15:02	
161	動力中心B1F 低層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 09:15:03	
162	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 09:16:56	
163	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 09:16:58	
164	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 09:15:07	
165	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 09:15:09	
166	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 09:17:10	
167	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 09:17:11	
168	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 09:17:05	
169	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 09:17:07	
170	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 09:17:08	
171	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 09:17:00	
172	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 09:17:01	
173	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 09:17:03	
174	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 09:17:04	
175	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 09:15:04	
176	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 09:15:06	

177	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 10:22:31	
178	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 10:22:32	
179	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 10:22:28	
180	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 10:22:29	
181	地下連通道 B1F 中廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 13:48:26	
182	地下連通道 B1F 中廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 13:48:28	
183	地下連通道 B1F 中揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 13:48:29	
184	地下連通道 B1F 中揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 13:48:31	
185	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 13:48:32	
186	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 13:48:34	
187	地下連通道 B1F 油槽污水馬達1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 13:48:35	
188	地下連通道 B1F 油槽污水馬達2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 13:48:37	
189	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 13:47:14	
190	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 13:47:17	
191	精神樓1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 09:32:15	
192	精神樓1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 09:32:16	
193	精神樓1F 廢水馬達-運動間	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 09:32:15	
194	精神樓1F 廢水馬達-樓梯下	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 09:32:14	
195	舊資訊室B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 09:05:21	
196	舊資訊室B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 09:05:22	
197	中繼水池山坡 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 09:38:11	
198	中繼水池山坡 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 09:38:13	
199	護士宿舍B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 10:22:32	
200	護士宿舍B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 10:22:33	
201	護士宿舍B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 10:22:30	

202	護士宿舍B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	喀召阿外	2022-05-27 10:22:30	
203	介壽堂1F 噴水馬達左	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-05-27 16:27:01	
204	介壽堂1F 噴水馬達右	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-05-27 16:27:00	
205	介壽堂1F 噴水馬達中	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-05-27 16:26:58	
206	思源樓B1F 廢水馬達藥局 內	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 09:59:43	
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政
2022/05/30 08:22:25

承商駐院主任：謝濱隆
2022/05/30 12:55:33

承辦工程司：黃睿楷
2022/06/01 11:30:48

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 28 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]給排水設備巡查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 29 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]給排水設備巡查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 30 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	一門診1F 污水馬達 EB1A2-3	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 09:20:15	
2	一門診1F 污水馬達 EB1A2-4	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 09:20:16	
3	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 09:20:13	
4	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 09:20:14	
5	一門診B1F 廢水馬達-空調 機房內	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 09:22:14	
6	一門診B1F 廢水馬達-檔案 室內	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 09:22:13	
7	一門診B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 09:25:14	
8	二門診B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 09:25:15	
9	二門診B1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 09:25:12	
10	二門診B1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 09:25:13	
11	一門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 09:26:08	
12	二門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 09:26:09	
13	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 09:26:06	

14	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 09:26:07	
15	一門診B1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 09:47:34	
16	三門診R1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 09:47:35	
17	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 09:38:09	
18	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 09:38:10	
19	一門診B1F 廢水馬達 EPB1G-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 09:38:11	
20	三門診B1F 廢水馬達 EPB1G-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 09:38:12	
21	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 09:43:31	
22	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 09:43:32	
23	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 09:41:38	
24	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 09:41:39	
25	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 09:41:41	
26	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 09:41:41	
27	一門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 09:43:33	
28	三門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 09:43:34	
29	一門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 09:41:42	
30	三門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 09:41:43	
31	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 09:43:25	
32	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 09:43:26	
33	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 09:43:28	
34	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 09:43:28	
35	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 09:43:29	

36	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 09:43:30	
37	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 09:41:25	
38	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 09:41:37	
39	一門診B3F 廢水馬達 EPB3I-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 09:42:06	
40	三門診B3F 廢水馬達 EPB3I-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 09:42:07	
41	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 10:22:54	
42	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 10:22:55	
43	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 10:22:56	
44	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 10:22:56	
45	中正樓B1F 直上型馬達 PA1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 10:23:00	
46	中正樓B1F 直上型馬達 PA2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 10:23:00	
47	中正樓B1F 直上型馬達 PA3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 10:23:01	
48	中正樓B1F 直上型馬達 PA4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 10:23:03	
49	中正樓B1F 燭光型馬達 PT1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 10:22:57	
50	中正樓B1F 燭光型馬達 PT2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 10:22:58	
51	中正樓B1F 燭光型馬達 PT3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 10:22:58	
52	中正樓B1F 燭光型馬達 PT4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 10:22:59	
53	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 10:28:30	
54	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 10:28:32	
55	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 10:29:39	
56	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 10:29:41	
57	中正樓B3F 廚餘馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 10:29:37	
58	中正樓B3F 廚餘馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 10:29:38	
59	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 10:30:05	
60	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 10:30:07	

61	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 10:36:44	
62	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 10:35:13	
63	介壽堂B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-05-30 10:11:09	
64	介壽堂B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-05-30 10:11:11	
65	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-05-30 09:58:45	
66	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-05-30 09:58:47	
67	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-05-30 09:58:36	
68	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-05-30 09:58:45	
69	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-05-30 10:00:16	
70	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-05-30 10:00:26	
71	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-05-30 10:00:13	
72	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-05-30 10:00:13	
73	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-05-30 10:00:14	
74	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-05-30 10:00:15	
75	托兒所大樓1F 污水馬達-廁所 內-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 08:28:46	
76	托兒所大樓 B1F 污水馬達-廁所 內-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 08:28:47	
77	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 08:28:43	
78	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 08:28:44	
79	托兒所大樓1F 廢水馬達-消防 室內-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 08:28:44	
80	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-消防 室內-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 08:28:45	
81	技警宿舍1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 08:52:42	

82	技警宿舍1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 08:52:43	
83	身障中心B1F 廢水馬達PP1-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 10:31:58	
84	身障中心B1F 廢水馬達PP1-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 10:31:58	
85	身障中心B1F 廢水馬達PP2-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 10:32:01	
86	身障中心B1F 廢水馬達PP2-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 10:32:02	
87	身障中心B1F 廢水馬達PP12-1-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 10:31:59	
88	身障中心B1F 廢水馬達PP12-1-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 10:32:00	
89	身障中心B1F 廢水馬達PP10-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 10:33:06	
90	身障中心B1F 廢水馬達PP10-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 10:33:07	
91	身障中心B1F 廢水馬達PP11-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 10:38:02	
92	身障中心B1F 廢水馬達PP11-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 10:38:03	
93	身障中心B1F 廢水馬達PP3-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 10:36:42	
94	身障中心B1F 廢水馬達PP3-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 10:36:43	
95	身障中心B1F 污水馬達PP4-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 10:36:44	
96	身障中心B1F 污水馬達PP4-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 10:36:45	
97	身障中心B1F 廢水馬達PP5-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 10:34:54	
98	身障中心B1F 廢水馬達PP5-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 10:34:55	
99	法定停車場 B3F 污水馬達B3SPB-1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 14:14:36	
100	法定停車場 B3F 污水馬達B3SPB-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 14:14:38	
101	法定停車場 B3F 廢水馬達B3WP1-1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 14:14:34	
102	法定停車場 B3F 廢水馬達B3WP1-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 14:14:34	

103	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 14:14:35	
104	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 14:14:36	
105	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 08:35:33	
106	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 08:35:34	
107	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 08:35:31	
108	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 08:35:32	
109	思源樓1F 污水加藥設備 後方	藥水高度		60	倪鵬凱	2022-05-30 08:33:29	
		設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 08:33:16	
110	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月上	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 09:50:23	
111	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月中	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 09:50:25	
112	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月下	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 09:50:23	
113	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月上	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 09:50:21	
114	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月中	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 09:50:22	
115	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月下	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 09:50:21	
116	思源樓B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 09:51:48	
117	思源樓B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 09:51:48	
118	思源樓B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 09:51:50	
119	思源樓B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 09:51:51	
120	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 10:23:04	
121	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 10:23:05	
122	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 10:19:28	
123	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 10:19:29	
124	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 10:24:16	
125	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 10:24:16	

126	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 10:21:49	
127	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 10:21:50	
128	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 10:21:04	
129	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 10:21:06	
130	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 10:21:07	
131	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 10:21:07	
132	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 10:21:47	
133	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 10:21:48	
134	致德樓B1F 污水馬達PP6- 1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 10:29:47	
135	致德樓B1F 污水馬達PP6- 2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 10:29:48	
136	致德樓B1F 廢水馬達PP8- 1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 10:30:23	
137	致德樓B1F 廢水馬達PP8- 2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 10:30:24	
138	致德樓B1F 廢水馬達PP9- 1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 10:30:25	
139	致德樓B1F 廢水馬達PP9- 2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 10:30:26	
140	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 10:30:19	
141	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 10:30:20	
142	致德樓B1F 廢水馬達 PP13-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 10:30:21	
143	致德樓B1F 廢水馬達 PP13-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 10:30:22	
144	致德樓B1F 廢水馬達 PP16-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 10:17:42	
145	致德樓B1F 廢水馬達 PP16-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 10:17:43	
146	致德樓RF 加壓馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 10:26:29	
147	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 08:41:15	
148	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 08:41:18	

149	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 08:41:19	
150	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 08:41:20	
151	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 08:41:21	
152	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 08:41:22	
153	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 08:41:23	
154	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 08:41:24	
155	迴旋加速中心 B2F 恆壓馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 08:41:14	
156	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 09:18:28	
157	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 09:18:28	
158	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 09:19:54	
159	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 09:19:55	
160	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 09:18:29	
161	動力中心B1F 低層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 09:18:30	
162	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 09:19:56	
163	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 09:19:56	
164	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 09:18:32	
165	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 09:18:34	
166	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 09:20:02	
167	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 09:20:04	
168	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 09:20:00	
169	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 09:20:01	
170	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 09:20:01	
171	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 09:19:57	
172	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 09:19:58	
173	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 09:19:59	
174	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 09:19:59	
175	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 09:18:30	

176	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 09:18:31	
177	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 09:16:34	
178	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 09:16:35	
179	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 09:16:25	
180	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 09:16:26	
181	地下連通道 B1F 中廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 14:06:15	
182	地下連通道 B1F 中廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 14:06:16	
183	地下連通道 B1F 中揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 14:06:17	
184	地下連通道 B1F 中揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 14:06:17	
185	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 14:06:18	
186	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 14:06:19	
187	地下連通道 B1F 油槽污水馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 14:06:20	
188	地下連通道 B1F 油槽污水馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 14:06:21	
189	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 14:05:00	
190	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 14:07:54	
191	精神樓1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 08:46:05	
192	精神樓1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 08:46:06	
193	精神樓1F 廢水馬達-運動間	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 08:46:04	
194	精神樓1F 廢水馬達-樓梯下	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 08:46:03	
195	舊資訊室B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 08:24:19	
196	舊資訊室B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 08:24:21	
197	中繼水池山坡 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 17:09:05	
198	中繼水池山坡 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 17:09:09	
199	護士宿舍B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 09:16:36	
200	護士宿舍B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 09:16:37	

201	護士宿舍B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 09:16:28	
202	護士宿舍B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	倪鵬凱	2022-05-30 09:16:33	
203	介壽堂1F 噴水馬達左	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-05-30 10:11:08	
204	介壽堂1F 噴水馬達右	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-05-30 10:11:07	
205	介壽堂1F 噴水馬達中	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-05-30 10:11:06	
206	思源樓B1F 廢水馬達藥局 內	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 09:51:49	
備註:							
改善措施:							

每日[平常日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政
2022/05/30 17:17:16

承商駐院主任：謝濟隆
2022/05/30 18:57:31

承辦工程司：黃睿楷
2022/06/01 11:37:38

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 31 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	一門診1F 污水馬達 EB1A2-3	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 15:20:37	
2	一門診1F 污水馬達 EB1A2-4	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 15:20:38	
3	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 15:20:35	
4	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 15:20:36	
5	一門診B1F 廢水馬達-空調 機房內	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 15:30:45	
6	一門診B1F 廢水馬達-檔案 室內	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 15:30:43	
7	一門診B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 15:34:01	
8	二門診B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 15:34:02	
9	二門診B1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 15:33:58	
10	二門診B1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 15:34:00	
11	一門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 15:35:00	
12	二門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 15:35:01	
13	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 15:34:58	
14	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 15:34:59	
15	一門診B1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 15:56:17	
16	三門診R1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 15:56:18	
17	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 16:16:04	

18	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 16:16:05	
19	一門診B1F 廢水馬達 EPB1G-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 16:16:06	
20	三門診B1F 廢水馬達 EPB1G-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 16:16:07	
21	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 16:12:03	
22	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 16:12:04	
23	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 16:09:14	
24	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 16:09:15	
25	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 16:09:17	
26	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 16:09:18	
27	一門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 16:12:05	
28	三門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 16:12:07	
29	一門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 16:09:19	
30	三門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 16:09:20	
31	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 16:11:54	
32	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 16:11:56	
33	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 16:11:57	
34	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 16:11:58	
35	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 16:12:00	
36	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 16:12:01	
37	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 16:09:12	
38	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 16:09:13	
39	一門診B3F 廢水馬達 EPB3I-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 16:10:31	

40	三門診B3F 廢水馬達 EPB3I-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 16:10:32	
41	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 08:41:20	
42	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 08:41:27	
43	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 08:41:29	
44	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 08:41:31	
45	中正樓B1F 直上型馬達 PA1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 08:41:41	
46	中正樓B1F 直上型馬達 PA2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 08:41:43	
47	中正樓B1F 直上型馬達 PA3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 08:41:44	
48	中正樓B1F 直上型馬達 PA4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 08:41:46	
49	中正樓B1F 燭光型馬達 PT1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 08:41:33	
50	中正樓B1F 燭光型馬達 PT2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 08:41:35	
51	中正樓B1F 燭光型馬達 PT3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 08:41:37	
52	中正樓B1F 燭光型馬達 PT4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 08:41:39	
53	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 08:32:56	
54	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 08:32:56	
55	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 08:32:19	
56	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 08:32:20	
57	中正樓B3F 廚餘馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 08:32:17	
58	中正樓B3F 廚餘馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 08:32:18	
59	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 08:31:46	
60	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 08:31:48	
61	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 10:41:33	
62	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 10:40:44	
63	介壽堂B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-05-31 09:39:49	
64	介壽堂B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-05-31 09:39:52	
65	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-05-31 09:51:22	

66	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-05-31 09:51:24	
67	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-05-31 09:51:20	
68	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-05-31 09:51:21	
69	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-05-31 09:49:58	
70	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-05-31 09:50:01	
71	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-05-31 09:49:55	
72	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-05-31 09:49:56	
73	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-05-31 09:49:57	
74	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-05-31 09:49:57	
75	托兒所大樓1F 污水馬達-廁所 內-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 14:24:18	
76	托兒所大樓 B1F 污水馬達-廁所 內-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 14:24:19	
77	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 14:24:14	
78	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-床旁-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 14:24:15	
79	托兒所大樓1F 廢水馬達-消防 室內-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 14:24:16	
80	托兒所大樓 B1F 廢水馬達-消防 室內-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 14:24:17	
81	技警宿舍1F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 14:59:24	
82	技警宿舍1F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 14:59:25	
83	身障中心B1F 廢水馬達PP1-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 10:18:39	
84	身障中心B1F 廢水馬達PP1-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 10:18:40	
85	身障中心B1F 廢水馬達PP2-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 10:18:43	

86	身障中心B1F 廢水馬達PP2-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 10:18:45	
87	身障中心B1F 廢水馬達PP12-1-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 10:18:41	
88	身障中心B1F 廢水馬達PP12-1-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 10:18:42	
89	身障中心B1F 廢水馬達PP10-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 10:17:24	
90	身障中心B1F 廢水馬達PP10-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 10:17:25	
91	身障中心B1F 廢水馬達PP11-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 10:38:10	
92	身障中心B1F 廢水馬達PP11-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 10:38:11	
93	身障中心B1F 廢水馬達PP3-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 10:36:12	
94	身障中心B1F 廢水馬達PP3-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 10:36:13	
95	身障中心B1F 污水馬達PP4-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 10:36:14	
96	身障中心B1F 污水馬達PP4-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 10:36:15	
97	身障中心B1F 廢水馬達PP5-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 10:25:33	
98	身障中心B1F 廢水馬達PP5-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 10:25:34	
99	法定停車場B3F 污水馬達B3SPB-1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 10:24:41	
100	法定停車場B3F 污水馬達B3SPB-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 10:24:43	
101	法定停車場B3F 廢水馬達B3WP1-1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 10:24:33	
102	法定停車場B3F 廢水馬達B3WP1-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 10:24:34	
103	法定停車場B3F 廢水馬達B3WP2-1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 10:24:35	
104	法定停車場B3F 廢水馬達B3WP2-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 10:24:39	
105	思源樓1F 迴旋揚水馬達1F後方-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 14:29:17	

106	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 14:29:19	
107	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 14:29:15	
108	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 14:29:16	
109	思源樓1F 污水加藥設備 後方	藥水高度 設備狀況	目視	56 正常	林柏辰 林柏辰	2022-05-31 14:31:51 2022-05-31 14:31:37	
110	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月上	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:09:33	
111	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月中	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:09:35	
112	思源樓B1F 揚水馬達-左單 月下	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:09:34	
113	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月上	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:09:30	
114	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月中	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:09:31	
115	思源樓B1F 揚水馬達-右單 月下	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:09:31	
116	思源樓B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 08:57:24	
117	思源樓B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 08:57:25	
118	思源樓B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 08:57:41	
119	思源樓B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 08:57:43	
120	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 14:10:56	
121	致德樓B1F 廢水馬達 PP15-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 14:10:57	
122	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 14:07:10	
123	致德樓B1F 廢水馬達 PP14-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 14:07:13	
124	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 09:33:09	
125	致德樓B1F 廢水馬達PP7- 2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 09:33:10	
126	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 09:54:14	
127	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 09:54:16	
128	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 09:57:41	

129	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 09:57:41	
130	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 09:57:43	
131	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 09:57:44	
132	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 09:54:12	
133	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 09:54:13	
134	致德樓B1F 污水馬達PP6- 1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 10:00:12	
135	致德樓B1F 污水馬達PP6- 2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 10:00:14	
136	致德樓B1F 廢水馬達PP8- 1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 10:05:36	
137	致德樓B1F 廢水馬達PP8- 2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 10:05:37	
138	致德樓B1F 廢水馬達PP9- 1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 10:05:38	
139	致德樓B1F 廢水馬達PP9- 2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 10:05:39	
140	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 10:05:32	
141	身障中心B1F 廢水馬達 PP12-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 10:05:33	
142	致德樓B1F 廢水馬達 PP13-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 10:05:34	
143	致德樓B1F 廢水馬達 PP13-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 10:05:35	
144	致德樓B1F 廢水馬達 PP16-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 14:05:04	
145	致德樓B1F 廢水馬達 PP16-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 14:05:05	
146	致德樓RF 加壓馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 09:28:21	
147	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 14:41:47	
148	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 14:41:48	
149	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 14:41:50	
150	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 14:41:58	
151	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 14:42:00	

152	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 14:42:02	
153	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 14:42:03	
154	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 14:42:04	
155	迴旋加速中心 B2F 恆壓馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 14:41:45	
156	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:31:26	
157	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:31:27	
158	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:33:09	
159	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:33:11	
160	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:31:28	
161	動力中心B1F 低層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:31:30	
162	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:33:12	
163	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:33:14	
164	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:31:34	
165	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:31:35	
166	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:33:31	
167	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:33:33	
168	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:33:25	
169	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:33:26	
170	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:33:29	
171	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:33:15	
172	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:33:16	
173	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:33:21	
174	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:33:23	
175	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:31:31	
176	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:31:32	
177	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 15:12:35	
178	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 15:12:36	

179	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 15:12:31	
180	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 15:12:32	
181	地下連通道 B1F 中廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 10:29:10	
182	地下連通道 B1F 中廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 10:29:12	
183	地下連通道 B1F 中揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 10:29:26	
184	地下連通道 B1F 中揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 10:29:27	
185	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 10:29:29	
186	地下連通道 B1F 油槽廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 10:29:30	
187	地下連通道 B1F 油槽污水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 10:29:32	
188	地下連通道 B1F 油槽污水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 10:29:33	
189	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 10:30:04	
190	地下連通道 B1F 污水馬達PS1-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 10:30:05	
191	精神樓1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 14:37:17	
192	精神樓1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 14:37:18	
193	精神樓1F 廢水馬達-運動間	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 14:37:15	
194	精神樓1F 廢水馬達-樓梯下	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 14:37:14	
195	舊資訊室B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 16:50:45	
196	舊資訊室B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 16:50:47	
197	中繼水池山坡 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 16:50:27	
198	中繼水池山坡 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 16:50:31	
199	護士宿舍B1F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 15:12:38	
200	護士宿舍B1F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 15:12:39	
201	護士宿舍B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 15:12:33	
202	護士宿舍B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	林柏辰	2022-05-31 15:12:34	
203	介壽堂1F 噴水馬達左	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-05-31 09:39:48	

204	介壽堂1F 噴水馬達右	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-05-31 09:39:47	
205	介壽堂1F 噴水馬達中	設備狀況	目視	正常	邱清標	2022-05-31 09:39:47	
206	思源樓B1F 廢水馬達藥局 內	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 08:57:26	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：蕭獻政
 2022/05/31 16:58:04
 承商駐院主任：謝濱隆
 2022/05/31 19:06:13
 承辦工程司：黃睿楷
 2022/06/01 11:38:21