

二門診火警自動警報設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	二門診1F R型受信總機- 電源盤	電壓表	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:51:01	
		開關定位	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:51:01	
		電池電壓(23.5-27.0V)	目視	26.5	吳金龍	2022-06-06 14:51:38	
2	二門診8F 火警綜合盤及 火警探測器- M4-161	音響裝置	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:10:03	
		火警標示燈	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:10:02	
		手動報警機	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:10:02	
		定址式火警探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:10:05	
3	二門診8F 火警綜合盤及 火警探測器- M4-187	定址式火警探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:21:48	
		音響裝置	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:21:31	
		火警標示燈	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:21:30	
		手動報警機	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:21:29	
4	二門診8F 火警綜合盤及 火警探測器- M4-207	定址式火警探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:06:02	
		音響裝置	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:06:00	
		火警標示燈	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:05:59	
		手動報警機	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:05:59	
5	二門診7F 火警綜合盤及 火警探測器- M4-96	定址式火警探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:24:17	
		音響裝置	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:24:15	
		火警標示燈	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:24:14	
		手動報警機	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:24:14	
6	二門診7F 火警綜合盤及 火警探測器- M4-106	定址式火警探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:11:31	
		音響裝置	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:11:29	
		火警標示燈	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:11:28	
		手動報警機	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:11:27	
7	二門診7F 火警綜合盤及 火警探測器- M4-133	定址式火警探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:23:40	
		音響裝置	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:23:38	
		火警標示燈	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:23:37	
		手動報警機	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:23:36	
8	二門診6F 火警綜合盤及 火警探測器- M4-71	定址式火警探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:32:19	
		音響裝置	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:32:17	
		火警標示燈	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:32:16	
		手動報警機	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:32:16	
9	二門診6F 火警綜合盤及 火警探測器- M4-72	定址式火警探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:31:30	
		音響裝置	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:31:28	
		火警標示燈	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:31:27	
		手動報警機	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:31:26	
10	二門診5F 火警綜合盤及 火警探測器- M3-186	定址式火警探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:37:27	
		音響裝置	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:37:25	
		火警標示燈	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:37:24	
		手動報警機	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:37:23	
11	二門診5F 火警綜合盤及 火警探測器- M3-235	定址式火警探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:38:11	
		音響裝置	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:38:09	
		火警標示燈	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:38:08	
		手動報警機	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:38:08	
12	二門診4F 火警綜合盤及 火警探測器- M3-105	定址式火警探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:41:29	
		音響裝置	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:41:27	
		火警標示燈	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:41:26	
		手動報警機	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:41:25	
13	二門診4F 火警綜合盤及 火警探測器- M3-144	定址式火警探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:42:43	
		音響裝置	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:42:41	
		火警標示燈	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:42:40	
		手動報警機	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:42:40	
14	二門診3F 火警綜合盤及 火警探測器- M3-19	定址式火警探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:45:41	
		音響裝置	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:45:39	
		火警標示燈	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:45:39	
		手動報警機	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:45:38	
15	二門診3F 火警綜合盤及 火警探測器-	定址式火警探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:44:05	
		音響裝置	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:44:03	
		火警標示燈	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:44:02	

	M3-57	手動報警機	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:44:02	
16	二門診2F	定址式火警探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:48:20	
	火警綜合盤及 火警探測器- M2-177	音響裝置	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:48:18	
		火警標示燈	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:48:18	
		手動報警機	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:48:17	
	17	二門診2F	定址式火警探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:47:33
火警綜合盤及 火警探測器- M2-215		音響裝置	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:47:30	
		火警標示燈	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:47:29	
		手動報警機	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:47:29	
18	二門診1F	定址式火警探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 16:19:37	
	火警綜合盤及 火警探測器- M2-81	音響裝置	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 16:19:34	
		火警標示燈	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 16:19:33	
		手動報警機	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 16:19:32	
19	二門診1F	定址式火警探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 11:17:21	
	火警綜合盤及 火警探測器- M2-116	音響裝置	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 11:17:20	
		火警標示燈	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 11:17:19	
		手動報警機	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 11:17:18	
20	二門診1F	定址式火警探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 11:17:00	
	火警綜合盤及 火警探測器- M2-120	音響裝置	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 11:16:58	
		火警標示燈	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 11:16:58	
		手動報警機	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 11:16:57	
21	二門診1F	定址式火警探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:53:39	
	火警綜合盤及 火警探測器- M2-126	音響裝置	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:53:38	
		火警標示燈	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:53:37	
		手動報警機	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:53:36	
22	二門診B1F	定址式火警探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:55:52	
	火警綜合盤及 火警探測器- M2-1	音響裝置	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:55:50	
		火警標示燈	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:55:49	
		手動報警機	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:55:48	
23	二門診B1F	定址式火警探測器	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:56:28	
	火警綜合盤及 火警探測器- M2-29	音響裝置	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:56:27	
		火警標示燈	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:56:26	
		手動報警機	目視	正常	吳金龍	2022-06-06 14:56:25	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士): 楊文生  
2022/06/24 12:33:53

承商駐院主任: 謝濱隆  
2022/06/24 20:25:56

承辦工程司: 倪銘仁  
2022/06/30 11:47:50