一門診出口標示燈(月)檢查

單位	消防			檢查日期		2022年06月	
項號	檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
	第一門診1F	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:06:47	
1	出口燈-L-01-	光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:06:46	
	01	外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:06:45	
	第一門診1F	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:06:49	
2	出口燈-L-01-	光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:06:49	
_	02	外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:06:48	
	第一門診1F	蓄電池		正常	邱清標	2022-06-01 11:06:52	
3	出口燈-L-01-	光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:06:51	
	03	外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:06:50	
	第一門診1F	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:06:55	
4	出口燈-L-01-	光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:06:54	
	04	外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:06:53	
	9	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:07:00	
5	第一门診 IF 出口燈-L-01-	光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:06:56	
0	05	外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 11:06:55	
		蓄電池		t	四/月1示	(2022-06-01 00:00)	
6	第一門診2F 出口燈-L-02-	光源	目視目視	未到位 未到位		(2022-06-01 00:00)	
Ö	出口燈-L-02-	外型		t		(2022-06-01 00:00)	
		新型 蓄電池	目視目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
7	第一門診2F 出口燈-L-02-	光源	目視 目視	未到位 未到位		(2022-06-01 00:00)	
,	□□短-L-02- 02	外型	目視 目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		蓄電池	目視 目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
8	第一門診2F 出口燈-L-02-		目視	未到位		,	
0	品□短-L-02- 03	光源				(2022-06-01 00:00)	
		外型	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
0	第一門診2F	蓄電池	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
9	出口燈-L-02- 04	光源	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		外型	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
10	第一門診2F	蓄電池	目視	, , , , ,	(2022-06-01 00:00)		
10	出口燈-L-02- 05	光源	目視	t		(2022-06-01 00:00)	
		外型	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
44	第一門診2F	蓄電池	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
11	出口燈-L-02- 06	光源	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		外型	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
40	第一門診2F	蓄電池	目視		长到位 5-20位	(2022-06-01 00:00)	
12	出口燈-L-02- 07	光源	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		外型	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
40	第一門診2F	蓄電池	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
13	出口燈-L-02- 08	光源	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		外型	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
4.4	第一門診3F	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:57:18	
14	出口燈-L-03- 02	光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:57:17	
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:57:16	
4-	第一門診3F	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:57:20	
15	出口燈-L-03-	光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:57:19	
	03	外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:57:19	
	第一門診3F	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:57:25	
16	出口燈-L-03-	光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:57:22	
	05	外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:57:21	
	第一門診3F	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:59:14	
17	出口燈-L-03-	光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:59:13	
	01	外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:59:12	
	第一門診3F 出口燈-L-03-	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:59:17	
18		光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:59:15	
	04	外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:59:15	
	第一門診4F	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:54:36	
19	出口燈-L-04-	光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:54:35	
	01	外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:54:34	
	第一門診4F	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:54:39	

20	出口燈-L-04- 04	光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:54:37
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:54:37
21	第一門診4F 出口燈-L-04- 02	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:51:42
		光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:51:41
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:51:40
22	第一門診4F 出口燈-L-04- 03	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:51:44
		光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:51:43
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:51:43
23	第一門診4F 出口燈-L-04- 05	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:51:50
		光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:51:46
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 10:51:45
24	第一門診B1F 出口燈-L-B1- 01	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:26:37
		光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:26:35
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:26:34
25	第一門診B1F 出口燈-L-B1- 02	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:46:13
		光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:46:13
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:46:12
26	第一門診B1F 出口燈-L-B1- 03	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:46:16
		光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:46:15
		外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:46:14
27	第一門診B1F	蓄電池	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:46:19
	出口燈-L-B1-	光源	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:46:17
	04	外型	目視	正常	邱清標	2022-06-01 13:46:16

改善措施:

2022/06/24 09:51:35

承商駐院工程師(消防設備士):楊文生 承商駐院主任:謝濱隆 承辦工程司: 倪銘仁 2022/06/24 19:37:23 2022/06/30 12:35:00