

## 每日[例假日]給排水設備巡查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 01 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-01 10:10:46	
2	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-01 10:10:47	
3	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-01 10:11:32	
4	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-01 10:11:33	
5	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-01 10:12:43	
6	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-01 10:12:44	
7	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-01 09:31:24	
8	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-01 09:33:06	
9	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-01 10:20:15	
10	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-01 10:20:16	
11	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-01 10:20:13	
12	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-01 10:20:14	
13	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-01 16:54:13	
14	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-01 16:54:15	
15	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-01 16:54:08	
16	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-01 16:54:09	
17	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-01 16:54:11	
18	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-01 16:54:12	
19	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-01 11:05:55	
20	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-01 11:05:57	
21	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-01 11:05:54	
22	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-01 11:05:54	

23	思源樓1F 污水加藥設備 後方	藥水高度	目視	82	王德全	2022-05-01 11:03:03	
24	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-01 10:28:08	
25	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-01 10:28:09	
26	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-01 10:28:43	
27	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-01 10:28:44	
28	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-01 10:28:45	
29	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-01 10:28:46	
30	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-01 10:28:07	
31	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-01 10:28:07	
32	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-01 10:42:23	
33	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-01 10:42:24	
34	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-01 10:43:29	
35	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-01 10:43:30	
36	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-01 10:42:25	
37	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-01 10:43:31	
38	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-01 10:43:32	
39	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-01 10:42:27	
40	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-01 10:42:28	
41	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-01 10:43:39	
42	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-01 10:43:40	
43	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-01 10:43:36	
44	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-01 10:43:37	
45	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-01 10:43:38	
46	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-01 10:43:32	
47	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-01 10:43:34	
48	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-01 10:43:35	

49	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-01 10:43:36	
50	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-01 10:42:26	
51	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-01 10:42:26	
52	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-01 15:06:19	
53	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-01 15:06:20	
54	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-01 15:06:13	
55	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	王德全	2022-05-01 15:06:14	
備註:							
改善措施:							

## 每日[例假日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政  
2022/06/01 22:08:44

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/01 22:10:28

承辦工程司：黃睿楷  
2022/06/02 15:24:00

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 02 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 10:21:27	
2	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 10:21:28	
3	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 10:22:04	
4	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 10:22:05	
5	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 10:22:40	
6	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 10:22:42	
7	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 10:49:23	
8	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 10:48:16	
9	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-02 10:42:05	
10	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-02 10:42:07	
11	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-02 10:42:02	
12	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-02 10:42:03	
13	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-02 10:53:57	
14	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-02 10:53:58	
15	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-02 10:53:51	

16	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-02 10:53:53	
17	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-02 10:53:54	
18	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-02 10:53:55	
19	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 09:43:45	
20	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 09:43:46	
21	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 09:43:44	
22	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 09:43:45	
23	思源樓1F 污水加藥設備 後方	藥水高度	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 09:41:03	
24	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-02 15:29:54	
25	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-02 15:29:56	
26	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-02 15:29:00	
27	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-02 15:29:00	
28	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-02 15:29:01	
29	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-02 15:29:03	
30	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-02 15:29:52	
31	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-02 15:29:53	
32	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 08:50:04	
33	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 08:50:05	
34	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 08:52:09	
35	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 08:52:10	
36	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 08:50:05	
37	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 08:52:11	
38	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 08:52:11	
39	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 08:50:07	
40	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 08:50:09	

41	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 08:52:17	
42	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 08:52:19	
43	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 08:52:15	
44	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 08:52:16	
45	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 08:52:16	
46	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 08:52:12	
47	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 08:52:13	
48	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 08:52:14	
49	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 08:52:14	
50	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 08:50:06	
51	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 08:50:07	
52	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 09:02:33	
53	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 09:02:33	
54	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 09:02:30	
55	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 09:02:31	
備註:							
改善措施:							

## 每日[例假日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政  
2022/05/03 08:21:12

承商駐院主任：謝濟隆  
2022/05/03 12:41:47

承辦工程司：黃睿楷  
2022/05/03 14:29:00

單位 項號	給排水 檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 03 日		
				檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-03 00:00)	
2	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-03 00:00)	
3	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-03 00:00)	
4	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-03 00:00)	
5	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-03 00:00)	
6	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-03 00:00)	
7	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-03 00:00)	
8	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-03 00:00)	
9	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-03 00:00)	

10	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-03 00:00)	
11	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-03 00:00)	
12	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-03 00:00)	
13	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-03 00:00)	
14	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-03 00:00)	
15	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-03 00:00)	
16	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-03 00:00)	
17	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-03 00:00)	
18	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-03 00:00)	
19	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-03 00:00)	
20	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-03 00:00)	
21	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-03 00:00)	
22	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-03 00:00)	
23	思源樓1F 污水加藥設備 後方	藥水高度	目視	未到位		(2022-05-03 00:00)	
24	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-03 00:00)	
25	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-03 00:00)	
26	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-03 00:00)	
27	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-03 00:00)	
28	致德樓B1F 沖洗馬達-致德-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-03 00:00)	
29	致德樓B1F 沖洗馬達-致德-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-03 00:00)	
30	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍-3	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-03 00:00)	

31	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍4	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-03 00:00)	
32	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-03 00:00)	
33	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-03 00:00)	
34	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-03 00:00)	
35	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-03 00:00)	
36	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-03 00:00)	
37	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-03 00:00)	
38	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-03 00:00)	
39	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-03 00:00)	
40	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-03 00:00)	
41	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-03 00:00)	
42	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-03 00:00)	
43	動力中心B1F 後山水庫馬達A	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-03 00:00)	
44	動力中心B1F 後山水庫馬達B	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-03 00:00)	
45	動力中心B1F 後山水庫馬達C	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-03 00:00)	
46	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-03 00:00)	
47	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-03 00:00)	
48	動力中心B1F 廢水馬達SDP1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-03 00:00)	
49	動力中心B1F 廢水馬達SDP1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-03 00:00)	
50	動力中心B1F 廢水馬達SDP1-3	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-03 00:00)	
51	動力中心B1F 廢水馬達SDP1-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-03 00:00)	
52	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-03 00:00)	
53	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-03 00:00)	
54	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-03 00:00)	
55	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-03 00:00)	
備註:							
改善措施:							

每日[例假日]給排水設備巡查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 04 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註

1	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-04 00:00)	
2	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-04 00:00)	
3	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-04 00:00)	
4	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-04 00:00)	
5	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-04 00:00)	
6	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-04 00:00)	
7	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-04 00:00)	
8	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-04 00:00)	
9	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-05-04 14:33:16	
10	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-05-04 14:33:19	
11	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-05-04 14:33:14	
12	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-05-04 14:33:15	
13	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-05-04 14:31:08	
14	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-05-04 14:31:10	
15	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-05-04 14:31:03	
16	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-05-04 14:31:04	
17	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-05-04 14:31:06	
18	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-05-04 14:31:07	
19	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-04 00:00)	
20	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-04 00:00)	
21	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-04 00:00)	
22	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-04 00:00)	
23	思源樓1F 污水加藥設備 後方	藥水高度	目視	未到位		(2022-05-04 00:00)	
24	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-05-04 14:44:32	



25	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-05-04 14:44:34	
26	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-05-04 14:42:44	
27	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-05-04 14:42:45	
28	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-05-04 14:42:46	
29	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-05-04 14:42:49	
30	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-05-04 14:44:26	
31	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-05-04 14:44:30	
32	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-04 00:00)	
33	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-04 00:00)	
34	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-04 00:00)	
35	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-04 00:00)	
36	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-04 00:00)	
37	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-04 00:00)	
38	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-04 00:00)	
39	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-04 00:00)	
40	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-04 00:00)	
41	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-04 00:00)	
42	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-04 00:00)	
43	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-04 00:00)	
44	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-04 00:00)	
45	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-04 00:00)	
46	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-04 00:00)	
47	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-04 00:00)	
48	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-04 00:00)	
49	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-04 00:00)	

50	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-04 00:00)	
51	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-04 00:00)	
52	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-04 00:00)	
53	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-04 00:00)	
54	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-04 00:00)	
55	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-04 00:00)	

備註:

改善措施:

## 每日[例假日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政  
2022/05/04 16:24:20

承商駐院主任：謝濟隆  
2022/05/04 19:46:09

承辦工程司：黃睿楷  
2022/05/06 14:18:08

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 05 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 11:04:14	
2	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 11:04:15	
3	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 11:04:55	
4	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 11:04:58	
5	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 11:05:22	
6	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 11:05:24	
7	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 11:12:00	
8	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 11:10:45	
9	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-05-05 10:55:17	
10	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-05-05 10:55:23	
11	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-05-05 10:55:15	
12	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-05-05 10:55:16	
13	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-05-05 10:52:01	
14	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-05-05 10:52:04	
15	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-05-05 10:51:57	
16	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-05-05 10:51:58	

17	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-05-05 10:51:59	
18	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-05-05 10:52:00	
19	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 14:31:17	
20	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 14:31:25	
21	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 14:31:15	
22	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 14:31:16	
23	思源樓1F 污水加藥設備 後方	藥水高度	目視	72	連景雲	2022-05-05 14:28:02	
24	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 08:24:23	
25	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 08:24:25	
26	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 08:28:31	
27	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 08:28:33	
28	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 08:28:35	
29	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 08:28:36	
30	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 08:24:18	
31	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 08:24:20	
32	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 09:58:42	
33	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 09:58:43	
34	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:00:38	
35	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:00:39	
36	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 09:58:44	
37	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:00:40	
38	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:00:41	
39	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 09:58:47	
40	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:00:50	
41	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:00:53	

42	動力中心B1F 後山水庫馬達A	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:00:48	
43	動力中心B1F 後山水庫馬達B	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:00:49	
44	動力中心B1F 後山水庫馬達C	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:00:50	
45	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:00:45	
46	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:00:46	
47	動力中心B1F 廢水馬達SDP1-1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:00:47	
48	動力中心B1F 廢水馬達SDP1-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 10:00:47	
49	動力中心B1F 廢水馬達SDP1-3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 09:58:45	
50	動力中心B1F 廢水馬達SDP1-4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 09:58:45	
51	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 10:05:20	
52	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 10:05:22	
53	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 10:05:15	
54	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-05 10:05:16	
備註:							
改善措施:							

## 每日[例假日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政 2022/05/05 16:03:18  
 承商駐院主任：謝濱隆 2022/05/05 19:40:51  
 承辦工程司：黃睿楷 2022/05/06 14:14:09

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 06 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-06 00:00)	
2	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-06 00:00)	
3	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-06 00:00)	
4	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-06 00:00)	
5	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-06 00:00)	
6	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-06 00:00)	
7	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-06 00:00)	
8	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-06 00:00)	
9	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-06 09:57:42	
10	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-06 09:57:44	

11	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-06 09:57:41	
12	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-06 09:57:41	
13	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-06 09:58:54	
14	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-06 09:58:56	
15	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-06 09:58:51	
16	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-06 09:58:52	
17	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-06 09:58:53	
18	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-06 09:58:53	
19	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-06 00:00)	
20	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-06 00:00)	
21	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-06 00:00)	
22	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-06 00:00)	
23	思源樓1F 污水加藥設備 後方	藥水高度	目視	未到位		(2022-05-06 00:00)	
24	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-06 00:00)	
25	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-06 00:00)	
26	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-06 00:00)	
27	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-06 00:00)	
28	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-06 00:00)	
29	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-06 00:00)	
30	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-06 00:00)	
31	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-06 00:00)	
32	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-06 00:00)	
33	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-06 00:00)	
34	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-06 00:00)	
35	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-06 00:00)	

36	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-06 00:00)	
37	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-06 00:00)	
38	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-06 00:00)	
39	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-06 00:00)	
40	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-06 00:00)	
41	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-06 00:00)	
42	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-06 00:00)	
43	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-06 00:00)	
44	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-06 00:00)	
45	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-06 00:00)	
46	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-06 00:00)	
47	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-06 00:00)	
備註:							
改善措施:							

## 每日[例假日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政  
2022/05/06 14:23:02

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/05/06 19:53:37

承辦工程司：黃睿楷  
2022/05/10 10:56:29

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 07 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 13:56:56	
2	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 13:56:58	
3	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 13:57:49	
4	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 13:57:51	
5	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 13:59:03	
6	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 13:59:06	
7	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 14:04:31	
8	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 14:03:19	
9	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-05-07 15:30:19	
10	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-05-07 15:30:20	
11	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 1	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-05-07 15:30:17	

12	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 2	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-05-07 15:30:18	
13	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-05-07 15:32:19	
14	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-05-07 15:32:21	
15	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑- 1	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-05-07 15:32:10	
16	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑- 2	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-05-07 15:32:11	
17	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-05-07 15:32:11	
18	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-05-07 15:32:17	
19	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 15:27:47	
20	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 15:27:49	
21	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 15:27:43	
22	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 15:27:45	
23	思源樓1F 污水加藥設備 後方	藥水高度	目視	68	郭國儀	2022-05-07 09:17:19	
24	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-05-07 15:40:11	
25	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-05-07 15:40:12	
26	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-05-07 15:43:25	
27	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-05-07 15:43:26	
28	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-05-07 15:43:27	
29	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-05-07 15:43:30	
30	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-05-07 15:40:09	
31	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-05-07 15:40:10	
32	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 15:40:14	
33	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 15:40:16	

34	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 09:07:57	
35	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 09:07:58	
36	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 15:40:18	
37	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 09:08:00	
38	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 09:08:02	
39	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 15:40:22	
40	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 15:40:24	
41	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 09:08:17	
42	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 09:08:18	
43	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 09:08:10	
44	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 09:08:12	
45	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 09:08:15	
46	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 09:08:03	
47	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 09:08:05	
48	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 09:08:07	
49	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 09:08:09	
50	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 15:40:19	
51	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 15:40:21	
52	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 15:36:16	
53	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 15:36:19	
54	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 15:36:10	
55	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 15:36:12	
備註:							
改善措施:							

每日[例假日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政 2022/05/09 11:20:13 承商駐院主任：謝濱隆 2022/05/09 20:05:59 承辦工程司：黃睿楷 2022/05/10 11:01:56

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 08 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 10:14:30	
2	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 10:14:32	
3	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 10:15:09	



4	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 10:15:12	
5	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 10:16:07	
6	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 10:16:09	
7	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 14:20:22	
8	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 10:18:59	
9	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-08 14:14:56	
10	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-08 14:14:59	
11	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-08 14:14:54	
12	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-08 14:14:55	
13	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-08 14:16:30	
14	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-08 14:16:33	
15	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-08 14:16:27	
16	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-08 14:16:28	
17	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-08 14:16:29	
18	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-08 14:16:30	
19	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 09:33:25	
20	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 09:33:27	
21	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 09:33:22	
22	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 09:33:24	
23	思源樓1F 污水加藥設備 後方	藥水高度	目視	67	曾俊豪	2022-05-08 09:35:26	
24	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-08 14:25:37	
25	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-08 14:25:40	
26	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-08 14:27:11	

27	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-08 14:27:12	
28	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-08 14:27:13	
29	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-08 14:27:16	
30	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-08 14:25:35	
31	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-08 14:25:36	
32	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 08:30:30	
33	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 08:30:31	
34	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 08:31:43	
35	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 08:31:44	
36	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 08:30:32	
37	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 08:31:45	
38	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 08:31:45	
39	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 08:30:35	
40	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 08:30:38	
41	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 08:31:52	
42	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 08:31:54	
43	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 08:31:50	
44	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 08:31:50	
45	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 08:31:51	
46	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 08:31:46	
47	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 08:31:47	
48	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 08:31:48	
49	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 08:31:49	
50	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 08:30:33	
51	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 08:30:34	
52	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 08:39:41	
53	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 08:39:41	

54	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 08:39:39	
55	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 08:39:40	

備註:

改善措施:

## 每日[例假日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政  
2022/05/09 11:19:45

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/05/09 20:08:37

承辦工程司：黃睿楷  
2022/05/10 11:02:28

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 09 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-09 00:00)	
2	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-09 00:00)	
3	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-09 00:00)	
4	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-09 00:00)	
5	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-09 00:00)	
6	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-09 00:00)	
7	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-09 00:00)	
8	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-09 00:00)	
9	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-09 09:34:51	
10	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-09 09:34:52	
11	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-09 09:34:49	
12	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-09 09:34:50	
13	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-09 09:32:59	
14	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-09 09:33:00	
15	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-09 09:32:56	
16	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-09 09:32:57	
17	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-09 09:32:58	
18	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-09 09:32:58	
19	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-09 00:00)	

20	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-09 00:00)	
21	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-09 00:00)	
22	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-09 00:00)	
23	思源樓1F 污水加藥設備 後方	藥水高度	目視	未到位		(2022-05-09 00:00)	
24	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-09 00:00)	
25	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-09 00:00)	
26	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-09 09:48:38	
27	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-09 09:48:39	
28	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-09 09:48:40	
29	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-09 09:48:41	
30	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-09 00:00)	
31	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-09 00:00)	
32	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-09 00:00)	
33	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-09 00:00)	
34	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-09 00:00)	
35	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-09 00:00)	
36	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-09 00:00)	
37	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-09 00:00)	
38	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-09 00:00)	
39	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-09 00:00)	
40	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-09 00:00)	
41	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-09 00:00)	
42	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-09 00:00)	
43	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-09 00:00)	
44	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-09 00:00)	
45	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-09 00:00)	

46	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-09 00:00)	
47	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-09 00:00)	
48	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-09 00:00)	
49	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-09 00:00)	
50	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-09 00:00)	
51	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-09 00:00)	
52	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-09 00:00)	
53	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-09 00:00)	
54	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-09 00:00)	
55	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-09 00:00)	
備註:							
改善措施:							

## 每日[例假日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政  
2022/05/09 11:18:37

承商駐院主任：謝濟隆  
2022/05/09 20:10:24

承辦工程司：黃睿楷  
2022/05/10 11:03:05

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 10 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:42:42	
2	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:42:44	
3	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:43:31	
4	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:43:33	
5	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:43:59	
6	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:44:01	
7	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:59:40	
8	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:58:33	
9	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-05-10 09:45:01	
10	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-05-10 09:45:03	
11	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-05-10 09:44:58	
12	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-05-10 09:44:59	
13	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-05-10 09:43:18	

14	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-05-10 09:43:20	
15	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-05-10 09:43:14	
16	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-05-10 09:43:15	
17	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-05-10 09:43:16	
18	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-05-10 09:43:17	
19	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 13:02:07	
20	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 13:02:08	
21	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 13:02:05	
22	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 13:02:06	
23	思源樓1F 污水加藥設備 後方	藥水高度	目視	62	連景雲	2022-05-10 13:00:16	
24	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 09:17:19	
25	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 09:17:20	
26	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 09:22:44	
27	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 09:22:46	
28	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 09:22:47	
29	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 09:22:49	
30	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 09:17:16	
31	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 09:17:17	
32	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 09:31:57	
33	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 09:31:58	
34	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 09:33:37	
35	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 09:33:37	
36	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 09:31:59	

37	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 09:33:38	
38	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 09:33:39	
39	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 09:32:01	
40	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 09:32:04	
41	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 09:33:45	
42	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 09:33:46	
43	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 09:33:43	
44	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 09:33:43	
45	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 09:33:44	
46	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 09:33:40	
47	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 09:33:41	
48	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 09:33:41	
49	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 09:33:42	
50	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 09:32:00	
51	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 09:32:01	
52	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 13:55:57	
53	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 13:55:58	
54	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 13:55:55	
55	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-10 13:55:56	
備註:							
改善措施:							

## 每日[例假日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政  
2022/05/10 15:38:46

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/05/10 19:40:56

承辦工程司：黃睿楷  
2022/05/12 10:32:35

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 11 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-11 00:00)	
2	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-11 00:00)	
3	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-11 00:00)	
4	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-11 00:00)	
5	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-11 00:00)	
6	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-11 00:00)	

7	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-11 00:00)	
8	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-11 00:00)	
9	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-11 00:00)	
10	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-11 00:00)	
11	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-11 00:00)	
12	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-11 00:00)	
13	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-11 00:00)	
14	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-11 00:00)	
15	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-11 00:00)	
16	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-11 00:00)	
17	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-11 00:00)	
18	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-11 00:00)	
19	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-11 00:00)	
20	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-11 00:00)	
21	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-11 00:00)	
22	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-11 00:00)	
23	思源樓1F 污水加藥設備 後方	藥水高度	目視	未到位		(2022-05-11 00:00)	
24	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-11 00:00)	
25	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-11 00:00)	
26	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-11 00:00)	
27	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-11 00:00)	
28	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-11 00:00)	



29	致德樓B1F 沖洗馬達-致德-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-11 00:00)	
30	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍-3	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-11 00:00)	
31	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-11 00:00)	
32	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-11 00:00)	
33	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-11 00:00)	
34	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-11 00:00)	
35	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-11 00:00)	
36	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-11 00:00)	
37	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-11 00:00)	
38	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-11 00:00)	
39	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-11 00:00)	
40	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-11 00:00)	
41	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-11 00:00)	
42	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-11 00:00)	
43	動力中心B1F 後山水庫馬達A	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-11 00:00)	
44	動力中心B1F 後山水庫馬達B	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-11 00:00)	
45	動力中心B1F 後山水庫馬達C	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-11 00:00)	
46	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-11 00:00)	
47	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-11 00:00)	
48	動力中心B1F 廢水馬達SDP1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-11 00:00)	
49	動力中心B1F 廢水馬達SDP1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-11 00:00)	
50	動力中心B1F 廢水馬達SDP1-3	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-11 00:00)	
51	動力中心B1F 廢水馬達SDP1-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-11 00:00)	
52	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-11 00:00)	
53	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-11 00:00)	
54	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-11 00:00)	
55	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-11 00:00)	

備註:

改善措施:

每日[例假日]給排水設備巡查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 12 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 10:57:09	
2	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 10:57:10	
3	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 10:57:42	
4	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 10:57:44	
5	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 10:58:16	
6	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 10:58:18	
7	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-12 00:00)	
8	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-12 00:00)	
9	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-05-12 10:52:48	
10	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-05-12 10:52:53	
11	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-05-12 10:52:46	
12	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-05-12 10:52:47	
13	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-05-12 16:27:17	
14	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-05-12 16:27:19	
15	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-05-12 16:27:11	
16	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-05-12 16:27:13	
17	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-05-12 16:27:14	
18	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-05-12 16:27:15	
19	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-12 00:00)	
20	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-12 00:00)	
21	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-12 00:00)	

22	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-12 00:00)	
23	思源樓1F 污水加藥設備 後方	藥水高度	目視	未到位		(2022-05-12 00:00)	
24	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-05-12 14:07:09	
25	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-05-12 14:07:13	
26	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-05-12 14:10:24	
27	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-05-12 14:10:25	
28	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-05-12 14:10:25	
29	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-05-12 14:10:28	
30	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-05-12 14:07:07	
31	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-05-12 14:07:08	
32	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-12 00:00)	
33	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-12 00:00)	
34	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-12 00:00)	
35	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-12 00:00)	
36	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-12 00:00)	
37	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-12 00:00)	
38	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-12 00:00)	
39	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-12 00:00)	
40	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-12 00:00)	
41	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-12 00:00)	
42	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-12 00:00)	
43	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-12 00:00)	
44	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-12 00:00)	
45	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-12 00:00)	
46	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-12 00:00)	
47	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-12 00:00)	

48	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-12 00:00)	
49	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-12 00:00)	
50	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-12 00:00)	
51	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-12 00:00)	
52	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-12 00:00)	
53	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-12 00:00)	
54	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-12 00:00)	
備註:							
改善措施:							

## 每日[例假日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政  
2022/05/12 16:46:44

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/05/12 19:44:46

承辦工程司：黃睿楷  
2022/05/13 10:59:39

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 13 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-13 00:00)	
2	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-13 00:00)	
3	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-13 00:00)	
4	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-13 00:00)	
5	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-13 00:00)	
6	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-13 00:00)	
7	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-13 00:00)	
8	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-13 00:00)	
9	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	張玟翊	2022-05-13 16:41:56	
10	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	張玟翊	2022-05-13 16:42:00	
11	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	張玟翊	2022-05-13 16:41:54	
12	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	張玟翊	2022-05-13 16:41:55	
13	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	張玟翊	2022-05-13 16:42:41	
14	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	張玟翊	2022-05-13 16:42:42	
15	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	張玟翊	2022-05-13 16:42:36	

16	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑- 2	設備狀況	目視	正常	張玟翊	2022-05-13 16:42:37	
17	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	張玟翊	2022-05-13 16:42:39	
18	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	張玟翊	2022-05-13 16:42:40	
19	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-13 00:00)	
20	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-13 00:00)	
21	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-13 00:00)	
22	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-13 00:00)	
23	思源樓1F 污水加藥設備 後方	藥水高度	目視	未到位		(2022-05-13 00:00)	
24	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-13 00:00)	
25	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-13 00:00)	
26	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-13 00:00)	
27	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-13 00:00)	
28	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-13 00:00)	
29	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-13 00:00)	
30	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-13 00:00)	
31	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-13 00:00)	
32	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-13 00:00)	
33	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-13 00:00)	
34	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-13 00:00)	
35	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-13 00:00)	
36	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-13 00:00)	
37	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-13 00:00)	
38	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-13 00:00)	
39	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-13 00:00)	
40	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-13 00:00)	
41	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-13 00:00)	

42	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-13 00:00)	
43	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-13 00:00)	
44	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-13 00:00)	
45	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-13 00:00)	
46	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-13 00:00)	
47	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-13 00:00)	

備註:

改善措施:

## 每日[例假日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政

2022/05/13 16:56:02

承商駐院主任：謝濟隆

2022/05/13 19:58:34

承辦工程司：黃睿楷

2022/05/16 15:57:01

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 14 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 09:02:12	
2	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 09:02:14	
3	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 09:03:08	
4	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 09:03:10	
5	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 09:03:46	
6	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 09:03:48	
7	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 09:10:00	
8	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 09:09:04	
9	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-14 10:15:04	
10	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-14 10:15:05	
11	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-14 10:15:02	
12	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-14 10:15:03	
13	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-14 10:12:51	
14	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-14 10:12:52	
15	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-14 10:12:48	
16	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-14 10:12:49	

17	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-14 10:12:49	
18	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-14 10:12:50	
19	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 09:59:36	
20	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 09:59:38	
21	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 09:59:35	
22	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 09:59:35	
23	思源樓1F 污水加藥設備 後方	藥水高度	目視	55	廖學智	2022-05-14 10:03:52	
24	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-14 10:25:35	
25	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-14 10:25:36	
26	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-14 10:26:26	
27	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-14 10:26:27	
28	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-14 10:26:30	
29	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-14 10:26:31	
30	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-14 10:25:33	
31	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-14 10:25:34	
32	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 14:33:40	
33	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 14:33:41	
34	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 14:35:09	
35	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 14:35:09	
36	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 14:33:42	
37	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 14:35:10	
38	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 14:35:11	
39	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 14:33:44	
40	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 14:33:45	
41	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 14:35:17	
42	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 14:35:19	

43	動力中心B1F 後山水庫馬達A	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 14:35:15	
44	動力中心B1F 後山水庫馬達B	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 14:35:16	
45	動力中心B1F 後山水庫馬達C	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 14:35:17	
46	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 14:35:12	
47	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 14:35:12	
48	動力中心B1F 廢水馬達SDP1-1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 14:35:13	
49	動力中心B1F 廢水馬達SDP1-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 14:35:14	
50	動力中心B1F 廢水馬達SDP1-3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 14:33:43	
51	動力中心B1F 廢水馬達SDP1-4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 14:33:43	
52	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 14:24:53	
53	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 14:24:54	
54	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 14:24:50	
55	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 14:24:51	
備註:							
改善措施:							

## 每日[例假日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政 2022/05/16 08:39:09  
 承商駐院主任：謝濟隆 2022/05/16 21:08:26  
 承辦工程司：黃睿楷 2022/05/17 11:00:09

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 15 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 10:41:30	
2	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 10:41:33	
3	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 10:42:25	
4	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 10:42:27	
5	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 10:42:50	
6	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 10:42:52	
7	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 10:52:15	
8	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 10:50:54	
9	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-05-15 11:13:36	
10	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-05-15 11:13:37	



11	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	張珣翊	2022-05-15 11:13:34	
12	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	張珣翊	2022-05-15 11:13:35	
13	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	張珣翊	2022-05-15 08:35:08	
14	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	張珣翊	2022-05-15 08:35:09	
15	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	張珣翊	2022-05-15 08:35:03	
16	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	張珣翊	2022-05-15 08:35:04	
17	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	張珣翊	2022-05-15 08:35:05	
18	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	張珣翊	2022-05-15 08:35:07	
19	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	張珣翊	2022-05-15 08:34:17	
20	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	張珣翊	2022-05-15 08:34:19	
21	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	張珣翊	2022-05-15 08:34:14	
22	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	張珣翊	2022-05-15 08:34:16	
23	思源樓1F 污水加藥設備 後方	藥水高度	目視	77	張珣翊	2022-05-15 08:34:44	
24	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	正常	張珣翊	2022-05-15 15:39:25	
25	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	正常	張珣翊	2022-05-15 15:39:26	
26	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	正常	張珣翊	2022-05-15 15:38:20	
27	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	正常	張珣翊	2022-05-15 15:38:21	
28	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	正常	張珣翊	2022-05-15 15:38:22	
29	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2	設備狀況	目視	正常	張珣翊	2022-05-15 15:38:25	
30	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3	設備狀況	目視	正常	張珣翊	2022-05-15 15:39:23	
31	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4	設備狀況	目視	正常	張珣翊	2022-05-15 15:39:24	

32	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 09:27:50	
33	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 09:27:51	
34	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 09:29:29	
35	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 09:29:30	
36	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 09:27:52	
37	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 09:29:31	
38	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 09:29:31	
39	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 09:27:54	
40	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 09:27:56	
41	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 09:29:37	
42	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 09:29:39	
43	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 09:29:35	
44	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 09:29:36	
45	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 09:29:36	
46	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 09:29:32	
47	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 09:29:33	
48	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 09:29:34	
49	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 09:29:34	
50	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 09:27:52	
51	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 09:27:53	
52	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-05-15 08:33:42	
53	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-05-15 08:33:43	
54	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達1	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-05-15 08:33:40	
55	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達2	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-05-15 08:33:41	
備註:							
改善措施:							

每日[例假日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政  
2022/06/02 08:53:30

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/02 10:13:11

承辦工程司：黃睿楷  
2022/06/02 15:24:53

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 16 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 08:47:47	

2	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 08:47:48	
3	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 08:47:01	
4	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 08:47:03	
5	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 08:45:58	
6	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 08:46:00	
7	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 14:38:25	
8	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 14:37:17	
9	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-16 13:52:58	
10	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-16 13:53:00	
11	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-16 13:52:56	
12	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-16 13:52:57	
13	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-16 13:54:17	
14	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-16 13:54:19	
15	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-16 13:54:14	
16	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-16 13:54:15	
17	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-16 13:54:16	
18	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-16 13:54:16	
19	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-16 00:00)	
20	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-16 00:00)	
21	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-16 00:00)	
22	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-16 00:00)	
23	思源樓1F 污水加藥設備 後方	藥水高度	目視	未到位		(2022-05-16 00:00)	
24	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-16 00:00)	

25	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-16 00:00)	
26	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-16 00:00)	
27	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-16 00:00)	
28	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-16 00:00)	
29	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-16 00:00)	
30	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-16 00:00)	
31	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-16 00:00)	
32	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 10:19:09	
33	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 10:19:11	
34	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 10:20:31	
35	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 10:20:33	
36	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 10:19:12	
37	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 10:20:35	
38	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 10:20:36	
39	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 10:19:17	
40	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 10:19:19	
41	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 10:20:47	
42	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 10:20:48	
43	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 10:20:43	
44	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 10:20:44	
45	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 10:20:45	
46	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 10:20:38	
47	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 10:20:39	
48	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 10:20:40	
49	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 10:20:41	
50	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 10:19:13	

51	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 10:19:15	
52	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-16 00:00)	
53	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-16 00:00)	
54	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-16 00:00)	
55	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-16 00:00)	
備註:							
改善措施:							

## 每日[例假日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政  
2022/05/16 15:58:22

承商駐院主任：謝濟隆  
2022/05/16 19:40:11

承辦工程司：黃睿楷  
2022/05/17 10:58:46

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 17 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 15:07:59	
2	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 15:08:01	
3	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 15:08:50	
4	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 15:08:51	
5	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 15:09:36	
6	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 15:09:38	
7	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 15:26:54	
8	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 15:25:57	
9	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-17 00:00)	
10	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-17 00:00)	
11	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-17 00:00)	
12	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-17 00:00)	
13	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-17 00:00)	
14	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-17 00:00)	
15	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-17 00:00)	
16	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-17 00:00)	
17	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-17 00:00)	

18	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-17 00:00)	
19	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-17 00:00)	
20	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-17 00:00)	
21	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-17 00:00)	
22	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-17 00:00)	
23	思源樓1F 污水加藥設備 後方	藥水高度	目視	未到位		(2022-05-17 00:00)	
24	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-17 00:00)	
25	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-17 00:00)	
26	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-17 00:00)	
27	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-17 00:00)	
28	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-17 00:00)	
29	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-17 00:00)	
30	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-17 00:00)	
31	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-17 00:00)	
32	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-17 00:00)	
33	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-17 00:00)	
34	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-17 00:00)	
35	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-17 00:00)	
36	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-17 00:00)	
37	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-17 00:00)	
38	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-17 00:00)	
39	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-17 00:00)	
40	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-17 00:00)	
41	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-17 00:00)	
42	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-17 00:00)	
43	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-17 00:00)	

44	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-17 00:00)	
45	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-17 00:00)	
46	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-17 00:00)	
47	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-17 00:00)	
48	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-17 00:00)	
49	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-17 00:00)	
50	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-17 00:00)	
51	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-17 00:00)	
52	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-17 00:00)	
53	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-17 00:00)	
54	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-17 00:00)	
55	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-17 00:00)	
備註:							
改善措施:							

## 每日[例假日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政  
2022/05/17 16:30:36

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/05/17 19:42:08

承辦工程司：黃睿楷  
2022/05/18 14:11:43

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 18 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-18 00:00)	
2	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-18 00:00)	
3	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-18 00:00)	
4	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-18 00:00)	
5	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-18 00:00)	
6	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-18 00:00)	
7	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-18 00:00)	
8	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-18 00:00)	
9	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-18 00:00)	
10	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-18 00:00)	
11	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-18 00:00)	

12	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-18 00:00)	
13	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-18 00:00)	
14	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-18 00:00)	
15	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑- 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-18 00:00)	
16	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑- 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-18 00:00)	
17	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-18 00:00)	
18	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-18 00:00)	
19	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-18 00:00)	
20	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-18 00:00)	
21	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-18 00:00)	
22	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-18 00:00)	
23	思源樓1F 污水加藥設備 後方	藥水高度	目視	未到位		(2022-05-18 00:00)	
24	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-05-18 09:52:43	
25	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-05-18 09:52:44	
26	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-05-18 09:53:44	
27	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-05-18 09:53:45	
28	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-05-18 09:53:46	
29	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-05-18 09:53:47	
30	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-05-18 09:52:42	
31	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4	設備狀況	目視	正常	張玆翊	2022-05-18 09:52:42	
32	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-18 00:00)	
33	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-18 00:00)	



34	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-18 00:00)	
35	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-18 00:00)	
36	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-18 00:00)	
37	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-18 00:00)	
38	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-18 00:00)	
39	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-18 00:00)	
40	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-18 00:00)	
41	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-18 00:00)	
42	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-18 00:00)	
43	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-18 00:00)	
44	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-18 00:00)	
45	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-18 00:00)	
46	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-18 00:00)	
47	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-18 00:00)	
48	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-18 00:00)	
49	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-18 00:00)	
50	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-18 00:00)	
51	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-18 00:00)	
52	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-18 00:00)	
53	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-18 00:00)	
54	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-18 00:00)	
55	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-18 00:00)	
備註:							
改善措施:							

## 每日[例假日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政 2022/05/18 15:37:37  
 承商駐院主任：謝濱隆 2022/05/18 20:16:59  
 承辦工程司：黃睿楷 2022/05/19 15:07:43

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 19 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-19 00:00)	
2	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-19 00:00)	
3	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-19 00:00)	

4	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-19 00:00)	
5	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-19 00:00)	
6	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-19 00:00)	
7	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-19 00:00)	
8	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-19 00:00)	
9	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-05-19 14:33:31	
10	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-05-19 14:33:34	
11	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-05-19 14:33:28	
12	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-05-19 14:33:30	
13	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-05-19 14:31:34	
14	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-05-19 14:31:36	
15	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-05-19 14:31:29	
16	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-05-19 14:31:30	
17	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-05-19 14:31:31	
18	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	高偉凡	2022-05-19 14:31:32	
19	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-19 00:00)	
20	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-19 00:00)	
21	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-19 00:00)	
22	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-19 00:00)	
23	思源樓1F 污水加藥設備 後方	藥水高度	目視	未到位		(2022-05-19 00:00)	
24	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 08:28:00	
25	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 08:28:01	
26	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 08:29:37	

27	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 08:29:39	
28	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 08:29:40	
29	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 08:29:43	
30	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 08:27:56	
31	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4	設備狀況	目視	正常	連景雲	2022-05-19 08:27:58	
32	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-19 00:00)	
33	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-19 00:00)	
34	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-19 00:00)	
35	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-19 00:00)	
36	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-19 00:00)	
37	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-19 00:00)	
38	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-19 00:00)	
39	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-19 00:00)	
40	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-19 00:00)	
41	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-19 00:00)	
42	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-19 00:00)	
43	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-19 00:00)	
44	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-19 00:00)	
45	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-19 00:00)	
46	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-19 00:00)	
47	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-19 00:00)	
48	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-19 00:00)	
49	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-19 00:00)	
50	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-19 00:00)	
51	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-19 00:00)	
52	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-19 00:00)	
53	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-19 00:00)	

54	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-19 00:00)	
備註:							
改善措施:							

## 每日[例假日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政 2022/05/19 15:59:12  
 承商駐院主任：謝濟隆 2022/05/19 19:59:27  
 承辦工程司：黃睿楷 2022/05/23 14:01:49

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 20 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-20 00:00)	
2	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-20 00:00)	
3	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-20 00:00)	
4	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-20 00:00)	
5	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-20 00:00)	
6	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-20 00:00)	
7	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-20 00:00)	
8	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-20 00:00)	
9	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-05-20 09:42:28	
10	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-05-20 09:42:30	
11	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-05-20 09:42:26	
12	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-05-20 09:42:27	
13	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-05-20 09:44:57	
14	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-05-20 09:44:59	
15	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-05-20 09:44:53	
16	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-05-20 09:44:53	
17	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-05-20 09:44:54	
18	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-05-20 09:44:55	
19	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-20 00:00)	
20	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-20 00:00)	

21	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-20 00:00)	
22	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-20 00:00)	
23	思源樓1F 污水加藥設備 後方	藥水高度	目視	未到位		(2022-05-20 00:00)	
24	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-20 00:00)	
25	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-20 00:00)	
26	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-20 00:00)	
27	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-20 00:00)	
28	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-20 00:00)	
29	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-20 00:00)	
30	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-20 00:00)	
31	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-20 00:00)	
32	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-20 00:00)	
33	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-20 00:00)	
34	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-20 00:00)	
35	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-20 00:00)	
36	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-20 00:00)	
37	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-20 00:00)	
38	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-20 00:00)	
39	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-20 00:00)	
40	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-20 00:00)	
41	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-20 00:00)	
42	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-20 00:00)	
43	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-20 00:00)	
44	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-20 00:00)	
45	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-20 00:00)	
46	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-20 00:00)	
47	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-20 00:00)	

備註:
改善措施:

## 每日[例假日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政    承商駐院主任：謝濱隆    承辦工程司：黃睿楷  
 2022/05/20 17:30:32    2022/05/20 19:19:24    2022/05/23 14:02:29

單位 項號	給排水 檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 21 日		
				檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 09:08:12	
2	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 09:08:13	
3	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 09:07:15	
4	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 09:07:15	
5	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 09:06:08	
6	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 09:06:09	
7	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 14:40:20	
8	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 14:39:04	
9	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-21 09:17:26	
10	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-21 09:17:28	
11	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-21 09:17:25	
12	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-21 09:17:26	
13	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-21 09:18:32	
14	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-21 09:18:33	
15	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-21 09:18:29	
16	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-21 09:18:30	
17	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-21 09:18:30	
18	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-21 09:18:31	
19	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 09:28:42	
20	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 09:28:44	
21	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 09:28:40	

22	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 09:28:41	
23	思源樓1F 污水加藥設備 後方	藥水高度	目視	90	陳志洋	2022-05-21 09:33:31	
24	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-21 09:24:30	
25	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-21 09:24:31	
26	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-21 09:25:35	
27	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-21 09:25:35	
28	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-21 09:25:36	
29	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-21 09:25:37	
30	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-21 09:24:28	
31	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4	設備狀況	目視	正常	錢志浩	2022-05-21 09:24:29	
32	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 11:13:42	
33	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 11:13:43	
34	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 11:15:26	
35	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 11:15:27	
36	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 11:13:44	
37	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 11:15:28	
38	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 11:15:29	
39	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 11:13:47	
40	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 11:13:49	
41	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 11:15:38	
42	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 11:15:39	
43	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 11:15:35	
44	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 11:15:36	
45	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 11:15:37	
46	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 11:15:30	
47	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 11:15:31	

48	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 11:15:32	
49	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 11:15:33	
50	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 11:13:45	
51	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 11:13:46	
52	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 11:04:42	
53	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 11:04:43	
54	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 11:04:40	
55	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 11:04:41	
備註:							
改善措施:							

## 每日[例假日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政  
2022/05/25 08:12:20

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/05/25 20:33:07

承辦工程司：黃睿楷  
2022/05/26 14:50:29

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 22 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 10:48:36	
2	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 10:48:37	
3	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 10:49:15	
4	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 10:49:17	
5	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 10:49:58	
6	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 10:49:59	
7	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 14:27:47	
8	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 14:26:39	
9	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-05-22 10:00:43	
10	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-05-22 10:00:44	
11	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-05-22 10:00:42	
12	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-05-22 10:00:42	
13	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-05-22 10:02:25	
14	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-05-22 10:02:30	



15	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-05-22 10:02:20	
16	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-05-22 10:02:22	
17	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-05-22 10:02:23	
18	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-05-22 10:02:24	
19	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 09:29:53	
20	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 09:29:55	
21	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 09:29:52	
22	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 09:29:52	
23	思源樓1F 污水加藥設備 後方	藥水高度	目視	86	朱忠正	2022-05-22 09:28:09	
24	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-05-22 10:29:00	
25	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-05-22 10:29:01	
26	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-05-22 10:31:16	
27	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-05-22 10:31:17	
28	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-05-22 10:31:18	
29	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-05-22 10:31:20	
30	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-05-22 10:28:57	
31	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4	設備狀況	目視	正常	林琮凱	2022-05-22 10:28:58	
32	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 08:23:19	
33	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 08:23:19	
34	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 08:26:59	
35	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 08:27:00	
36	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 08:23:20	
37	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 08:27:01	
38	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 08:27:01	

39	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 08:23:22	
40	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 08:23:25	
41	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 08:27:07	
42	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 08:27:09	
43	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 08:27:05	
44	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 08:27:05	
45	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 08:27:06	
46	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 08:27:02	
47	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 08:27:03	
48	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 08:27:03	
49	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 08:27:04	
50	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 08:23:21	
51	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 08:23:21	
52	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 08:41:30	
53	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 08:41:31	
54	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達1	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 08:41:27	
55	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達2	設備狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 08:41:28	
備註:							
改善措施:							

每日[例假日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政 2022/06/02 08:53:22 承商駐院主任：謝濟隆 2022/06/02 10:13:12 承辦工程司：黃睿楷 2022/06/02 15:24:54

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 23 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-23 00:00)	
2	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-23 00:00)	
3	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-23 00:00)	
4	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-23 00:00)	
5	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-23 00:00)	
6	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-23 00:00)	
7	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-23 00:00)	
8	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-23 00:00)	

9	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-05-23 10:23:24	
10	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-05-23 10:23:25	
11	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-05-23 10:23:21	
12	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-05-23 10:23:22	
13	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-05-23 10:18:33	
14	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-05-23 10:18:37	
15	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-05-23 10:18:27	
16	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-05-23 10:18:28	
17	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-05-23 10:18:30	
18	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	黃精忠	2022-05-23 10:18:32	
19	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-23 00:00)	
20	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-23 00:00)	
21	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-23 00:00)	
22	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-23 00:00)	
23	思源樓1F 污水加藥設備 後方	藥水高度	目視	未到位		(2022-05-23 00:00)	
24	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-23 00:00)	
25	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-23 00:00)	
26	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-23 00:00)	
27	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-23 00:00)	
28	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-23 00:00)	
29	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-23 00:00)	

30	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-23 00:00)	
31	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-23 00:00)	
32	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-23 00:00)	
33	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-23 00:00)	
34	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-23 00:00)	
35	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-23 00:00)	
36	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-23 00:00)	
37	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-23 00:00)	
38	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-23 00:00)	
39	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-23 00:00)	
40	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-23 00:00)	
41	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-23 00:00)	
42	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-23 00:00)	
43	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-23 00:00)	
44	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-23 00:00)	
45	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-23 00:00)	
46	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-23 00:00)	
47	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-23 00:00)	
48	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-23 00:00)	
49	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-23 00:00)	
50	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-23 00:00)	
51	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-23 00:00)	
52	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-23 00:00)	
53	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-23 00:00)	
54	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-23 00:00)	
55	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-23 00:00)	
備註:							
改善措施:							

每日[例假日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：黃睿楷

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 24 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-24 00:00)	
2	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-24 00:00)	
3	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-24 00:00)	
4	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-24 00:00)	
5	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-24 00:00)	
6	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-24 00:00)	
7	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-24 00:00)	
8	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-24 00:00)	
9	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-24 00:00)	
10	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-24 00:00)	
11	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-24 00:00)	
12	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-24 00:00)	
13	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-24 00:00)	
14	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-24 00:00)	
15	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-24 00:00)	
16	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-24 00:00)	
17	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-24 00:00)	
18	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-24 00:00)	
19	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-24 00:00)	
20	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-24 00:00)	
21	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-24 00:00)	
22	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-24 00:00)	
23	思源樓1F 污水加藥設備 後方	藥水高度	目視	未到位		(2022-05-24 00:00)	

24	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-24 00:00)	
25	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-24 00:00)	
26	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-24 00:00)	
27	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-24 00:00)	
28	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-24 00:00)	
29	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-24 00:00)	
30	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-24 00:00)	
31	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-24 00:00)	
32	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-24 00:00)	
33	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-24 00:00)	
34	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-24 00:00)	
35	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-24 00:00)	
36	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-24 00:00)	
37	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-24 00:00)	
38	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-24 00:00)	
39	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-24 00:00)	
40	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-24 00:00)	
41	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-24 00:00)	
42	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-24 00:00)	
43	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-24 00:00)	
44	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-24 00:00)	
45	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-24 00:00)	
46	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-24 00:00)	
47	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-24 00:00)	
48	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-24 00:00)	
49	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-24 00:00)	

50	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-24 00:00)	
51	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-24 00:00)	
52	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-24 00:00)	
53	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-24 00:00)	
54	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-24 00:00)	
55	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-24 00:00)	

備註:

改善措施:

## 每日[例假日]給排水設備巡查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 25 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 10:56:04	
2	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 10:56:06	
3	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 10:56:47	
4	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 10:56:48	
5	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 10:57:26	
6	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 10:57:28	
7	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 11:07:49	
8	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 11:06:45	
9	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-05-25 10:13:10	
10	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-05-25 10:13:11	
11	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-05-25 10:13:08	
12	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-05-25 10:13:09	
13	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-05-25 10:18:38	
14	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-05-25 10:18:40	
15	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-05-25 10:18:35	
16	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-05-25 10:18:35	

17	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-05-25 10:18:36	
18	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	徐永誠	2022-05-25 10:18:37	
19	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-25 00:00)	
20	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-25 00:00)	
21	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-25 00:00)	
22	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-25 00:00)	
23	思源樓1F 污水加藥設備 後方	藥水高度	目視	未到位		(2022-05-25 00:00)	
24	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-25 00:00)	
25	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-25 00:00)	
26	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-25 00:00)	
27	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-25 00:00)	
28	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-25 00:00)	
29	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-25 00:00)	
30	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-25 00:00)	
31	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-25 00:00)	
32	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 16:51:48	
33	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 16:51:49	
34	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 16:53:43	
35	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 16:53:44	
36	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 16:51:51	
37	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 16:53:46	
38	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 16:53:47	
39	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 16:51:54	
40	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 16:51:57	
41	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 16:53:57	
42	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 16:53:58	



43	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 16:53:53	
44	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 16:53:54	
45	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 16:53:56	
46	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 16:53:48	
47	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 16:53:49	
48	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 16:53:51	
49	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 16:53:52	
50	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 16:51:52	
51	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 16:51:53	
52	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-25 00:00)	
53	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-25 00:00)	
54	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-25 00:00)	
55	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-25 00:00)	
備註:							
改善措施:							

## 每日[例假日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政 2022/05/25 17:06:48  
 承商駐院主任：謝濱隆 2022/05/25 20:01:01  
 承辦工程司：黃睿楷 2022/05/26 14:51:20

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 26 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 08:27:17	
2	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 08:27:19	
3	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 08:26:24	
4	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 08:26:25	
5	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 08:25:54	
6	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 08:25:56	
7	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 10:32:38	
8	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 10:31:37	
9	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-26 09:52:07	
10	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-26 09:52:09	

11	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-26 09:52:05	
12	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-26 09:52:06	
13	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-26 09:53:19	
14	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-26 09:53:21	
15	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-26 09:53:16	
16	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-26 09:53:17	
17	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-26 09:53:18	
18	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-26 09:53:19	
19	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-26 00:00)	
20	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-26 00:00)	
21	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-26 00:00)	
22	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-26 00:00)	
23	思源樓1F 污水加藥設備 後方	藥水高度	目視	未到位		(2022-05-26 00:00)	
24	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-26 00:00)	
25	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-26 00:00)	
26	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-26 00:00)	
27	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-26 00:00)	
28	致德樓B1F 沖洗馬達-致德-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-26 00:00)	
29	致德樓B1F 沖洗馬達-致德-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-26 00:00)	
30	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍-3	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-26 00:00)	
31	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-26 00:00)	

32	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 09:40:31	
33	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 09:40:33	
34	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 09:41:47	
35	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 09:41:48	
36	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 09:40:34	
37	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 09:41:50	
38	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 09:41:51	
39	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 09:40:38	
40	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 09:42:04	
41	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 09:42:06	
42	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 09:41:59	
43	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 09:42:01	
44	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 09:42:02	
45	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 09:41:52	
46	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 09:41:53	
47	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 09:41:56	
48	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 09:41:57	
49	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 09:40:35	
50	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 09:40:36	
51	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-26 00:00)	
52	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-26 00:00)	
53	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-26 00:00)	
54	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-26 00:00)	
備註:							
改善措施:							

## 每日[例假日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政  
2022/05/26 15:19:38

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/05/26 19:37:00

承辦工程司：黃睿楷  
2022/06/01 11:28:59

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 27 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-27 00:00)	
2	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-27 00:00)	

3	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-27 00:00)	
4	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-27 00:00)	
5	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-27 00:00)	
6	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-27 00:00)	
7	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-27 00:00)	
8	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-27 00:00)	
9	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-05-27 10:58:04	
10	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-05-27 10:58:06	
11	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-05-27 10:58:02	
12	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-05-27 10:58:03	
13	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-05-27 10:52:56	
14	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-05-27 10:52:58	
15	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-05-27 10:52:52	
16	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-05-27 10:52:53	
17	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-05-27 10:52:54	
18	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	林建興	2022-05-27 10:52:55	
19	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-27 00:00)	
20	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-27 00:00)	
21	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-27 00:00)	
22	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-27 00:00)	
23	思源樓1F 污水加藥設備 後方	藥水高度	目視	未到位		(2022-05-27 00:00)	
24	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-27 00:00)	
25	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-27 00:00)	
26	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-27 00:00)	

27	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-27 00:00)	
28	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-27 00:00)	
29	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-27 00:00)	
30	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-27 00:00)	
31	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-27 00:00)	
32	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-27 00:00)	
33	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-27 00:00)	
34	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-27 00:00)	
35	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-27 00:00)	
36	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-27 00:00)	
37	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-27 00:00)	
38	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-27 00:00)	
39	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-27 00:00)	
40	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-27 00:00)	
41	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-27 00:00)	
42	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-27 00:00)	
43	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-27 00:00)	
44	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-27 00:00)	
45	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-27 00:00)	
46	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-27 00:00)	
47	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-27 00:00)	
備註:							
改善措施:							

每日[例假日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政 2022/05/27 16:23:15 承商駐院主任：謝濱隆 2022/05/27 19:25:43 承辦工程司：黃睿楷 2022/06/01 11:24:32

單位	給排水		判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 28 日		
	項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
	1	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 10:25:45	
	2	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 10:25:47	
	3	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 10:26:17	
	4	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 10:26:20	

5	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 10:26:50	
6	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 10:26:53	
7	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 10:32:04	
8	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 10:31:23	
9	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-28 14:11:55	
10	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-28 14:11:57	
11	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-28 14:11:53	
12	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-28 14:11:54	
13	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-28 14:12:57	
14	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-28 14:12:59	
15	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-28 14:12:53	
16	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-28 14:12:54	
17	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-28 14:12:55	
18	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-28 14:12:56	
19	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 09:43:59	
20	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 09:44:00	
21	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 09:43:57	
22	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 09:43:58	
23	思源樓1F 污水加藥設備 後方	藥水高度	目視	67	曾俊豪	2022-05-28 09:45:35	
24	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-28 14:23:14	
25	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-28 14:23:17	
26	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-28 14:24:22	

27	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-28 14:24:23	
28	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-28 14:24:24	
29	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-28 14:24:27	
30	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-28 14:23:12	
31	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4	設備狀況	目視	正常	陳建誌	2022-05-28 14:23:13	
32	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 08:49:59	
33	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 08:50:00	
34	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 08:50:43	
35	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 08:50:44	
36	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 08:50:01	
37	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 08:50:44	
38	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 08:50:45	
39	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 08:50:03	
40	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 08:50:06	
41	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 08:50:51	
42	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 08:50:53	
43	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 08:50:49	
44	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 08:50:50	
45	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 08:50:51	
46	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 08:50:46	
47	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 08:50:47	
48	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 08:50:47	
49	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 08:50:48	
50	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 08:50:01	
51	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 08:50:02	
52	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 08:54:23	
53	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 08:54:23	

54	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 08:54:21	
55	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 08:54:22	

備註:

改善措施:

## 每日[例假日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政  
2022/05/30 08:22:13

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/05/30 12:55:36

承辦工程司：黃睿楷  
2022/06/01 11:34:01

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 29 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-29 08:48:31	
2	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-29 08:48:32	
3	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-29 08:49:28	
4	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-29 08:49:30	
5	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-29 08:50:16	
6	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-29 08:50:18	
7	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-29 08:55:48	
8	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-29 08:55:00	
9	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-29 09:55:44	
10	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-29 09:55:44	
11	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-29 09:55:42	
12	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-29 09:55:43	
13	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-29 09:57:12	
14	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-29 09:57:13	
15	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-29 09:57:08	
16	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-29 09:57:09	
17	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-29 09:57:10	
18	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-29 09:57:11	
19	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-29 09:42:48	



20	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-29 09:43:09	
21	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-29 09:42:45	
22	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-29 09:42:46	
23	思源樓1F 污水加藥設備 後方	藥水高度	目視	64	廖學智	2022-05-29 09:45:01	
24	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-29 11:04:49	
25	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-29 11:04:50	
26	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-29 11:06:01	
27	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-29 11:06:02	
28	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-29 11:06:03	
29	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-29 11:06:05	
30	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-29 11:04:48	
31	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4	設備狀況	目視	正常	梁柏翰	2022-05-29 11:04:49	
32	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-29 14:54:57	
33	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-29 14:54:58	
34	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-29 14:53:51	
35	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-29 14:53:52	
36	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-29 14:54:59	
37	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-29 14:53:53	
38	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-29 14:53:53	
39	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-29 14:55:01	
40	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-29 14:55:02	
41	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-29 14:53:59	
42	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-29 14:54:01	
43	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-29 14:53:57	
44	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-29 14:53:58	
45	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-29 14:53:59	

46	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-29 14:53:54	
47	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-29 14:53:55	
48	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-29 14:53:56	
49	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-29 14:53:56	
50	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-29 14:55:00	
51	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-29 14:55:00	
52	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-29 08:47:30	
53	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-29 08:47:31	
54	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達1	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-29 08:47:26	
55	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達2	設備狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-29 08:47:28	
備註:							
改善措施:							

## 每日[例假日]給排水設備巡查

承商工程師：蕭獻政  
2022/06/02 08:53:21

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/02 10:13:24

承辦工程司：黃睿楷  
2022/06/02 15:24:55

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 30 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-30 00:00)	
2	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-30 00:00)	
3	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-30 00:00)	
4	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-30 00:00)	
5	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-30 00:00)	
6	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-30 00:00)	
7	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-30 00:00)	
8	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-30 00:00)	
9	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-30 00:00)	
10	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-30 00:00)	
11	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-30 00:00)	
12	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑- 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-30 00:00)	
13	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-30 00:00)	

14	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-30 00:00)	
15	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-30 00:00)	
16	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-30 00:00)	
17	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-30 00:00)	
18	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-30 00:00)	
19	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-30 00:00)	
20	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-30 00:00)	
21	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-30 00:00)	
22	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-30 00:00)	
23	思源樓1F 污水加藥設備 後方	藥水高度	目視	未到位		(2022-05-30 00:00)	
24	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-30 00:00)	
25	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-30 00:00)	
26	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-30 00:00)	
27	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-30 00:00)	
28	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-30 00:00)	
29	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-30 00:00)	
30	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 3	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-30 00:00)	
31	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍 4	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-30 00:00)	
32	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-30 00:00)	
33	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-30 00:00)	
34	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-30 00:00)	
35	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-30 00:00)	
36	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-30 00:00)	
37	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-30 00:00)	

38	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-30 00:00)	
39	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-30 00:00)	
40	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-30 00:00)	
41	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-30 00:00)	
42	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-30 00:00)	
43	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-30 00:00)	
44	動力中心B1F 後山水庫馬達 B	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-30 00:00)	
45	動力中心B1F 後山水庫馬達 C	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-30 00:00)	
46	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-30 00:00)	
47	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-30 00:00)	
48	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-30 00:00)	
49	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-30 00:00)	
50	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-30 00:00)	
51	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-30 00:00)	
52	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-30 00:00)	
53	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-30 00:00)	
54	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-30 00:00)	
55	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬 達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-30 00:00)	
備註:							
改善措施:							

每日[例假日]給排水設備巡查

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 31 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B3F 湧水馬達A-1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 08:33:13	
2	中正樓B3F 湧水馬達A-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 08:33:19	
3	中正樓B3F 污水馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 08:32:33	
4	中正樓B3F 污水馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 08:32:34	
5	中正樓B3F 湧水馬達B-1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 08:31:48	
6	中正樓B3F 湧水馬達B-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 08:31:49	
7	中正樓23F 恆壓飲用1.2.3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 10:41:34	

8	中正樓23F 恆壓沖洗1.2.3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 10:40:46	
9	立體停車場 B1F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-31 00:00)	
10	立體停車場 B1F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-31 00:00)	
11	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-31 00:00)	
12	立體停車場 B1F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-31 00:00)	
13	立體停車場 B2F 揚水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-31 00:00)	
14	立體停車場 B2F 揚水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-31 00:00)	
15	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-31 00:00)	
16	立體停車場 B2F 廢水馬達-機坑-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-31 00:00)	
17	立體停車場 B2F 廢水馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-31 00:00)	
18	立體停車場 B2F 廢水馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-31 00:00)	
19	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-31 00:00)	
20	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-31 00:00)	
21	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-31 00:00)	
22	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-31 00:00)	
23	思源樓1F 污水加藥設備 後方	藥水高度	目視	未到位		(2022-05-31 00:00)	
24	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-31 00:00)	
25	致德樓B1F 飲用馬達-致德 屋頂-2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-31 00:00)	
26	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-31 00:00)	
27	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍 2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-31 00:00)	
28	致德樓B1F 沖洗馬達-致德 1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-31 00:00)	

29	致德樓B1F 沖洗馬達-致德2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-31 00:00)	
30	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍3	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-31 00:00)	
31	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍4	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-31 00:00)	
32	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:31:35	
33	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:31:36	
34	動力中心B1F 中層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:33:36	
35	動力中心B1F 中層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:33:38	
36	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:31:37	
37	動力中心B1F 低層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:33:40	
38	動力中心B1F 低層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:33:43	
39	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:31:40	
40	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:31:41	
41	動力中心B1F 高層飲用馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:33:58	
42	動力中心B1F 高層飲用馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:33:59	
43	動力中心B1F 後山水庫馬達A	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:33:53	
44	動力中心B1F 後山水庫馬達B	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:33:55	
45	動力中心B1F 後山水庫馬達C	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:33:57	
46	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:33:45	
47	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:33:49	
48	動力中心B1F 廢水馬達SDP1-1	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:33:51	
49	動力中心B1F 廢水馬達SDP1-2	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:33:52	
50	動力中心B1F 廢水馬達SDP1-3	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:31:38	
51	動力中心B1F 廢水馬達SDP1-4	設備狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 09:31:39	
52	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-31 00:00)	
53	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-31 00:00)	
54	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達1	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-31 00:00)	
55	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達2	設備狀況	目視	未到位		(2022-05-31 00:00)	

備註:
改善措施:

承商工程師：蕭獻政 2022/05/31 14:40:01	承商駐院主任：謝濱隆 2022/05/31 19:06:14	承辦工程司：黃睿楷 2022/06/01 11:38:22
----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

---