

單身宿舍大樓避難方向燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	單身宿舍大樓	蓄電池	目視	正常	辛祖元	2022-06-02 08:27:21	
	身障全棟含洗衣輔助8F	光源	目視	正常	辛祖元	2022-06-02 08:27:20	
	避難方向燈-D-08-01	外型	目視	正常	辛祖元	2022-06-02 08:27:20	
2	單身宿舍大樓	蓄電池	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 08:28:07	
	身障全棟含洗衣輔助8F	光源	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 08:28:07	
	避難方向燈-D-08-02	外型	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 08:28:06	
3	單身宿舍大樓	蓄電池	目視	正常	辛祖元	2022-06-02 08:30:08	
	身障全棟含洗衣輔助8F	光源	目視	正常	辛祖元	2022-06-02 08:30:07	
	避難方向燈-D-08-03	外型	目視	正常	辛祖元	2022-06-02 08:30:06	
4	單身宿舍大樓	蓄電池	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 08:30:51	
	身障全棟含洗衣輔助8F	光源	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 08:30:51	
	避難方向燈-D-08-04	外型	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 08:30:50	
5	單身宿舍大樓	蓄電池	目視	正常	辛祖元	2022-06-02 08:34:06	
	身障全棟含洗衣輔助7F	光源	目視	正常	辛祖元	2022-06-02 08:34:06	
	避難方向燈-D-07-01	外型	目視	正常	辛祖元	2022-06-02 08:34:05	
6	單身宿舍大樓	蓄電池	目視	正常	辛祖元	2022-06-02 08:35:02	
	身障全棟含洗衣輔助7F	光源	目視	正常	辛祖元	2022-06-02 08:35:01	
	避難方向燈-D-07-02	外型	目視	正常	辛祖元	2022-06-02 08:35:01	
7	單身宿舍大樓	蓄電池	目視	正常	辛祖元	2022-06-02 08:37:01	
	身障全棟含洗衣輔助7F	光源	目視	正常	辛祖元	2022-06-02 08:37:00	
	避難方向燈-D-07-03	外型	目視	正常	辛祖元	2022-06-02 08:37:00	
8	單身宿舍大樓	蓄電池	目視	正常	辛祖元	2022-06-02 08:37:49	
	身障全棟含洗衣輔助7F	光源	目視	正常	辛祖元	2022-06-02 08:37:48	
	避難方向燈-D-07-04	外型	目視	正常	辛祖元	2022-06-02 08:37:47	
9	單身宿舍大樓	蓄電池	目視	正常	辛祖元	2022-06-02 08:40:27	
	身障全棟含洗衣輔助6F	光源	目視	正常	辛祖元	2022-06-02 08:40:26	
	避難方向燈-D-06-01	外型	目視	正常	辛祖元	2022-06-02 08:40:25	
10	單身宿舍大樓	蓄電池	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 08:41:12	
	身障全棟含洗衣輔助6F	光源	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 08:41:11	
	避難方向燈-D-06-02	外型	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 08:41:10	
11	單身宿舍大樓	蓄電池	目視	正常	辛祖元	2022-06-02 08:43:23	
	身障全棟含洗衣輔助6F	光源	目視	正常	辛祖元	2022-06-02 08:43:23	
	避難方向燈-D-06-03	外型	目視	正常	辛祖元	2022-06-02 08:43:22	
12	單身宿舍大樓	蓄電池	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 08:43:57	
	身障全棟含洗衣輔助6F	光源	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 08:43:56	
	避難方向燈-D-06-04	外型	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 08:43:56	
	單身宿舍大樓	蓄電池	目視	正常	辛祖元	2022-06-02 08:50:01	
	身障全棟含洗衣輔助6F	光源	目視	正常	辛祖元	2022-06-02 08:50:01	

13	衣輔助5F 避難方向燈-D-05-01	外型	目視	正常	辛祖元	2022-06-02 08:50:00	
14	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助5F 避難方向燈-D-05-02	蓄電池	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 08:50:50	
		光源	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 08:50:49	
		外型	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 08:50:49	
15	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助5F 避難方向燈-D-05-03	蓄電池	目視	正常	辛祖元	2022-06-02 08:47:16	
		光源	目視	正常	辛祖元	2022-06-02 08:47:15	
		外型	目視	正常	辛祖元	2022-06-02 08:47:14	
16	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助5F 避難方向燈-D-05-04	蓄電池	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 08:47:59	
		光源	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 08:47:59	
		外型	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 08:47:58	
17	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助4F 避難方向燈-D-04-01	蓄電池	目視	正常	辛祖元	2022-06-02 08:53:11	
		光源	目視	正常	辛祖元	2022-06-02 08:53:10	
		外型	目視	正常	辛祖元	2022-06-02 08:53:10	
18	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助4F 避難方向燈-D-04-02	蓄電池	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 08:53:51	
		光源	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 08:53:50	
		外型	目視	正常	陳思翰	2022-06-02 08:53:49	
19	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助4F 避難方向燈-D-04-03	蓄電池	目視	正常	辛祖元	2022-06-28 08:45:23	
		光源	目視	正常	辛祖元	2022-06-28 08:45:22	
		外型	目視	正常	辛祖元	2022-06-28 08:45:21	
20	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助4F 避難方向燈-D-04-04	蓄電池	目視	正常	辛祖元	2022-06-28 08:46:09	
		光源	目視	正常	辛祖元	2022-06-28 08:46:09	
		外型	目視	正常	辛祖元	2022-06-28 08:46:08	
21	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助3F 避難方向燈-D-03-01	蓄電池	目視	正常	辛祖元	2022-06-02 08:56:36	
		光源	目視	正常	辛祖元	2022-06-02 08:56:36	
		外型	目視	正常	辛祖元	2022-06-02 08:56:35	
22	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助3F 避難方向燈-D-03-02	蓄電池	目視	正常	辛祖元	2022-06-02 08:57:36	
		光源	目視	正常	辛祖元	2022-06-02 08:57:35	
		外型	目視	正常	辛祖元	2022-06-02 08:57:35	
23	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助2F 避難方向燈-D-02-05	蓄電池	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:17:07	
		光源	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:17:06	
		外型	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:17:06	
24	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助2F 避難方向燈-D-02-06	蓄電池	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:17:09	
		光源	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:17:08	
		外型	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:17:08	
25	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助2F 避難方向燈-D-02-07	蓄電池	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:17:11	
		光源	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:17:11	
		外型	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:17:10	
26	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助2F 避難方向燈-D-02-08	蓄電池	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:17:14	
		光源	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:17:13	
		外型	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:17:12	
	單身宿舍大樓	蓄電池	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:17:16	

27	身障全棟含洗衣輔助2F 避難方向燈-D-02-09	光源	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:17:15	
		外型	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:17:15	
28	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助2F 避難方向燈-D-02-12	蓄電池	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:17:18	
		光源	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:17:17	
		外型	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:17:17	
29	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助2F 避難方向燈-D-02-01	蓄電池	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:18:46	
		光源	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:18:45	
		外型	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:18:44	
30	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助2F 避難方向燈-D-02-02	蓄電池	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:18:48	
		光源	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:18:47	
		外型	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:18:46	
31	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助2F 避難方向燈-D-02-03	蓄電池	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:18:50	
		光源	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:18:49	
		外型	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:18:48	
32	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助2F 避難方向燈-D-02-04	蓄電池	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:18:52	
		光源	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:18:51	
		外型	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:18:51	
33	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助2F 避難方向燈-D-02-10	蓄電池	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 08:21:46	
		光源	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 08:21:45	
		外型	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 08:21:44	
34	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助2F 避難方向燈-D-02-11	蓄電池	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 08:21:48	
		光源	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 08:21:47	
		外型	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 08:21:46	
35	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助1F 避難方向燈-D-01-06	蓄電池	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 08:31:15	
		光源	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 08:31:15	
		外型	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 08:31:13	
36	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助1F 避難方向燈-D-01-07	蓄電池	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 08:32:53	
		光源	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 08:32:52	
		外型	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 08:32:52	
37	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助1F 避難方向燈-D-01-08	蓄電池	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 08:32:55	
		光源	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 08:32:55	
		外型	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 08:32:54	
38	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助1F 避難方向燈-D-01-04	蓄電池	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:31:32	
		光源	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:31:31	
		外型	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:31:31	
39	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助1F 避難方向燈-D-01-05	蓄電池	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:31:34	
		光源	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:31:33	
		外型	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:31:32	
40	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助1F 避難方向燈-D-01-02	蓄電池	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:30:14	
		光源	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:30:13	
		外型	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:30:13	

41	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助1F 避難方向燈-D-01-03	蓄電池	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:30:16	
		光源	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:30:16	
		外型	目視	正常	辛祖元	2022-06-08 08:30:15	
42	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助1F 避難方向燈-D-01-01	蓄電池	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 08:26:21	
		光源	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 08:26:20	
		外型	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 08:26:19	
43	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助1F 避難方向燈-D-01-09	蓄電池	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 08:26:23	
		光源	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 08:26:22	
		外型	目視	正常	陳思翰	2022-06-08 08:26:21	
44	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 避難方向燈-D-B1-09	蓄電池	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:49:03	
		光源	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:49:02	
		外型	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:49:02	
45	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 避難方向燈-D-B1-04	蓄電池	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:49:01	
		光源	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:49:00	
		外型	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:48:59	
46	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 避難方向燈-D-B1-05	蓄電池	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:35:35	
		光源	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:35:34	
		外型	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:35:33	
47	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 避難方向燈-D-B1-06	蓄電池	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:35:37	
		光源	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:35:36	
		外型	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:35:35	
48	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 避難方向燈-D-B1-07	蓄電池	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:35:39	
		光源	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:35:38	
		外型	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:35:38	
49	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 避難方向燈-D-B1-21	蓄電池	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:35:41	
		光源	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:35:40	
		外型	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:35:40	
50	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 避難方向燈-D-B1-01	蓄電池	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 08:51:59	
		光源	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 08:51:58	
		外型	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 08:51:57	
51	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 避難方向燈-D-B1-02	蓄電池	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 08:52:02	
		光源	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 08:52:01	
		外型	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 08:52:00	
52	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 避難方向燈-D-B1-03	蓄電池	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 08:52:04	
		光源	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 08:52:04	
		外型	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 08:52:03	
53	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 避難方向燈-D-B1-08	蓄電池	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 08:52:07	
		光源	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 08:52:06	
		外型	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 08:52:05	
54	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 避難方向燈-D-B1-11	蓄電池	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:27:47	
		光源	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:27:46	
		外型	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:27:45	
55	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 避難方向燈-D-B1-12	蓄電池	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 08:28:38	
		光源	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 08:28:37	
		外型	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 08:28:37	
56	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 避難方向燈-D-B1-13	蓄電池	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 08:28:41	
		光源	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 08:28:40	
		外型	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 08:28:39	
	單身宿舍大樓	蓄電池	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 08:28:43	

57	輔具工廠B1F 避難方向燈-D- B1-14	光源	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 08:28:42	
		外型	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 08:28:41	
58	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 避難方向燈-D- B1-16	蓄電池	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 08:37:59	
		光源	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 08:37:59	
		外型	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 08:37:58	
59	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 避難方向燈-D- B1-17	蓄電池	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 08:38:02	
		光源	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 08:38:01	
		外型	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 08:38:00	
60	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 避難方向燈-D- B1-18	蓄電池	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 08:38:04	
		光源	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 08:38:03	
		外型	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 08:38:02	
61	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 避難方向燈-D- B1-19	蓄電池	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 08:38:07	
		光源	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 08:38:06	
		外型	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 08:38:05	
62	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 避難方向燈-D- B1-20	蓄電池	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:47:06	
		光源	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:47:05	
		外型	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:47:04	
63	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 避難方向燈-D- B1-10	蓄電池	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:34:09	
		光源	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:34:09	
		外型	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:34:08	
64	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 避難方向燈-D- B1-15	蓄電池	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:34:12	
		光源	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:34:11	
		外型	目視	正常	王呈耀	2022-06-13 08:34:10	
65	單身宿舍大樓 洗衣工廠B1F 避難方向燈-D- B1-10	蓄電池	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 14:04:14	
		光源	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 14:04:13	
		外型	目視	正常	吳銘賢	2022-06-13 14:04:12	
66	單身宿舍大樓 東三宿舍3F 避難方向燈-D- 03-03	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 09:16:47	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 09:16:47	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 09:16:46	
67	單身宿舍大樓 東三宿舍3F 避難方向燈-D- 03-05	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 09:16:50	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 09:16:49	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 09:16:48	
68	單身宿舍大樓 東三宿舍3F 避難方向燈-D- 03-07	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 09:16:52	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 09:16:51	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 09:16:51	
69	單身宿舍大樓 東三宿舍3F 避難方向燈-D- 03-04	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 09:19:30	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 09:19:29	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 09:19:28	
70	單身宿舍大樓 東三宿舍3F 避難方向燈-D- 03-06	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 09:19:32	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 09:19:31	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-22 09:19:30	
71	單身宿舍大樓 孝威館 鍋爐房 1F 避難方向燈-D- 01-01	蓄電池	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:46:13	
		光源	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:46:12	
		外型	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:46:11	
72	單身宿舍大樓 孝威館 鍋爐房 1F 避難方向燈-D- 01-02	蓄電池	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:46:16	
		光源	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:46:15	
		外型	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:46:14	
73	單身宿舍大樓 孝威館 鍋爐房 1F	蓄電池	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:47:54	
		光源	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:47:53	

	避難方向燈-D-01-03	外型	目視	正常	黃精忠	2022-06-17 09:47:52	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生  
2022/06/28 11:17:54

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/28 20:49:22

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/30 12:43:15