

3號門停車場火警自動警報設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	3號門停車場 1F 火警綜合盤及 火警探測器- M2-104	火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:36:30	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:36:29	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:36:28	
		火警警鈴		正常	曾耀緯	2022-06-23 09:36:31	
2	3號門停車場 1F 火警綜合盤及 火警探測器- M2-105	火警警鈴		正常	曾耀緯	2022-06-23 10:53:24	
		火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:53:22	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:53:22	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:53:21	
3	3號門停車場 B1F 火警綜合盤及 火警探測器- M2-87	火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:54:57	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:54:57	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:54:56	
		火警警鈴		正常	曾耀緯	2022-06-23 09:55:07	
4	3號門停車場 B1F 火警綜合盤及 火警探測器- M2-90	火警警鈴		正常	曾耀緯	2022-06-23 09:43:23	
		火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:43:19	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:43:18	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:43:17	
5	3號門停車場 B1F 火警綜合盤及 火警探測器- M2-85	火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:54:27	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:54:27	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:54:26	
		火警警鈴		正常	曾耀緯	2022-06-23 09:54:30	
6	3號門停車場 B1F 火警綜合盤及 火警探測器- M2-88	火警警鈴		正常	曾耀緯	2022-06-23 09:47:48	
		火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:47:44	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:47:43	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:47:43	
7	3號門停車場 B1F 火警綜合盤及 火警探測器- M2-86	火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:45:27	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:45:26	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:45:26	
		火警警鈴		正常	曾耀緯	2022-06-23 09:45:31	
8	3號門停車場 B1F 火警綜合盤及 火警探測器- M2-91	火警警鈴		正常	曾耀緯	2022-06-23 09:58:58	
		火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:58:53	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:58:52	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:58:51	
9	3號門停車場 B1F 火警綜合盤及 火警探測器- M2-89	火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:49:10	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:49:09	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 09:49:09	
		火警警鈴		正常	曾耀緯	2022-06-23 09:49:12	
10	3號門停車場 B2F 火警綜合盤及 火警探測器- M2-50	火警警鈴		正常	曾耀緯	2022-06-23 10:08:23	
		火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:08:21	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:08:20	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:07:56	
11	3號門停車場 B2F 火警綜合盤及 火警探測器- M2-48	火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:05:32	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:05:32	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:05:31	
		火警警鈴		正常	曾耀緯	2022-06-23 10:05:35	
12	3號門停車場 B2F 火警綜合盤及 火警探測器- M2-49	火警警鈴		正常	曾耀緯	2022-06-23 10:11:56	
		火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:11:53	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:11:53	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:11:52	
13	3號門停車場 B2F 火警綜合盤及	火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:13:13	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:13:12	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:13:11	

	火警探測器-M2-51	火警警鈴		正常	曾耀緯	2022-06-23 10:13:23	
14	3號門停車場 B2F 火警綜合盤及 火警探測器-M2-52	火警警鈴		正常	曾耀緯	2022-06-23 10:14:45	
		火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:14:42	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:14:41	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:14:40	
15	3號門停車場 B3F 火警綜合盤及 火警探測器-M2-17	火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:27:29	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:27:29	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:27:28	
		火警警鈴		正常	曾耀緯	2022-06-23 10:27:37	
16	3號門停車場 B3F 火警綜合盤及 火警探測器-M2-15	火警警鈴		正常	曾耀緯	2022-06-23 10:42:49	
		火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:42:47	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:42:46	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:42:46	
17	3號門停車場 B3F 火警綜合盤及 火警探測器-M2-16	火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:31:53	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:31:52	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:31:51	
		火警警鈴		正常	曾耀緯	2022-06-23 10:31:55	
18	3號門停車場 B3F 火警綜合盤及 火警探測器-M2-18	火警警鈴		正常	曾耀緯	2022-06-23 10:33:50	
		火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:33:49	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:33:48	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:33:48	
19	3號門停車場 B3F 火警綜合盤及 火警探測器-M2-19	火警探測器	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:34:52	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:34:51	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 10:34:50	
		火警警鈴		正常	曾耀緯	2022-06-23 10:35:08	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
 2022/06/27 12:31:09

承商駐院主任：謝濟隆
 2022/06/27 19:54:04

承辦工程司：倪銘仁
 2022/06/30 11:09:30