

中正樓13樓安全檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 01 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓13F 中正樓13樓安全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 14:30:20	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 14:30:18	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 14:30:17	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 14:30:17	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 14:30:16	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 14:30:15	
		水電,門窗,氣體有無關閉	目視	正常	朱忠正	2022-06-01 14:30:15	
備註:							
改善措施:							

中正樓13樓安全檢查

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：徐誌輝  
2022/06/01 16:24:22 2022/06/01 18:59:49 2022/06/02 08:57:49

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 02 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓13F 中正樓13樓安全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	董家圻	2022-06-02 15:53:39	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	董家圻	2022-06-02 15:53:38	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	董家圻	2022-06-02 15:53:37	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	董家圻	2022-06-02 15:53:36	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-02 15:53:35	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	董家圻	2022-06-02 15:53:34	
		水電.門窗.氣體有無關閉	目視	正常	董家圻	2022-06-02 15:53:34	
備註:							
改善措施:							

中正樓13樓安全檢查

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/02 16:44:09 2022/06/02 19:22:06

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 03 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓13F 中正樓13樓安全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	廖學智	2022-06-03 09:28:20	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	廖學智	2022-06-03 09:28:18	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	廖學智	2022-06-03 09:28:17	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	廖學智	2022-06-03 09:28:16	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-03 09:28:15	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	廖學智	2022-06-03 09:28:14	
		水電,門窗,氣體有無關閉	目視	正常	廖學智	2022-06-03 09:28:13	
備註:							
改善措施:							

中正樓13樓安全檢查

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：徐誌輝  
2022/06/04 09:53:24 2022/06/04 09:55:16 2022/06/10 08:50:57

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 04 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓13F 中正樓13樓安全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 11:18:36	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 11:18:34	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 11:18:34	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 11:18:33	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 11:18:32	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 11:18:32	
		水電,門窗,氣體有無關閉	目視	正常	辛祖元	2022-06-04 11:18:31	
備註:							
改善措施:							

中正樓13樓安全檢查

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：徐誌輝  
2022/06/04 19:54:16 2022/06/04 19:56:23 2022/06/10 08:52:07

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 05 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註

1	中正樓13F 中正樓13樓安全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 11:01:43	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 11:01:42	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 11:01:40	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 11:01:39	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 11:01:38	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 11:01:37	
		水電.門窗.氣體有無關閉	目視	正常	陳志洋	2022-06-05 11:01:36	
備註:							
改善措施:							

## 中正樓13樓安全檢查

承商駐院主任：陳詩經 承辦工程司：徐誌輝  
2022/06/05 12:40:48 2022/06/10 08:52:38

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 06 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓13F 中正樓13樓安全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 15:10:52	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 15:10:50	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 15:10:49	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 15:10:47	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 15:10:46	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 15:10:45	
		水電,門窗,氣體有無關閉	目視	正常	郭國儀	2022-06-06 15:10:43	
備註:							
改善措施:							

## 中正樓13樓安全檢查

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：徐誌輝  
2022/06/06 19:05:56 2022/06/06 19:10:10 2022/06/10 08:54:13

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 07 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓13F 中正樓13樓安全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 14:34:28	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 14:34:25	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 14:34:24	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 14:34:23	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 14:34:23	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 14:34:22	
		水電.門窗.氣體有無關閉	目視	正常	曾俊豪	2022-06-07 14:34:21	
備註:							
改善措施:							

## 中正樓13樓安全檢查

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：徐誌輝  
2022/06/08 09:46:37 2022/06/08 19:12:06 2022/06/10 08:55:30

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 08 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓13F 中正樓13樓安全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	廖學智	2022-06-08 13:54:40	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	廖學智	2022-06-08 13:54:39	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	廖學智	2022-06-08 13:54:38	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	廖學智	2022-06-08 13:54:37	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-08 13:54:36	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	廖學智	2022-06-08 13:54:35	
		水電.門窗.氣體有無關閉	目視	正常	廖學智	2022-06-08 13:54:34	
備註:							
改善措施:							

## 中正樓13樓安全檢查

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：陳詩經 承辦工程司：徐誌輝  
2022/06/08 22:07:57 2022/06/08 22:10:41 2022/06/10 08:56:22

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 09 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓13F 中正樓13樓安全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 14:48:39	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 14:48:37	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 14:48:37	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 14:48:36	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-09 14:48:35	



中正樓13樓安全檢查

承商工程師：李中榮  
 2022/06/13 15:09:10
 承商駐院主任：謝濱隆  
 2022/06/14 09:07:57
 承辦工程司：徐誌輝  
 2022/06/14 12:31:46

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 14 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓13F 中正樓13樓安全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 11:09:32	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 11:09:30	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 11:09:30	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 11:09:29	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 11:09:28	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 11:09:28	
		水電.門窗.氣體有無關閉	目視	正常	辛祖元	2022-06-14 11:09:27	
備註:							
改善措施:							

中正樓13樓安全檢查

承商工程師：李中榮  
 2022/06/14 13:54:26
 承商駐院主任：謝濱隆  
 2022/06/14 19:02:31
 承辦工程司：徐誌輝  
 2022/06/16 08:28:23

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 15 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓13F 中正樓13樓安全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 10:56:52	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 10:56:50	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 10:56:49	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 10:56:49	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 10:56:48	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 10:56:47	
		水電.門窗.氣體有無關閉	目視	正常	陳志洋	2022-06-15 10:56:46	
備註:							
改善措施:							

中正樓13樓安全檢查

承商工程師：李中榮  
 2022/06/15 16:25:15
 承商駐院主任：謝濱隆  
 2022/06/15 20:19:00
 承辦工程司：徐誌輝  
 2022/06/16 08:29:54

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 16 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓13F 中正樓13樓安全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	王德全	2022-06-16 16:43:16	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	王德全	2022-06-16 16:43:15	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	王德全	2022-06-16 16:43:14	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	王德全	2022-06-16 16:43:13	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	王德全	2022-06-16 16:43:13	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	王德全	2022-06-16 16:43:12	
		水電.門窗.氣體有無關閉	目視	正常	王德全	2022-06-16 16:43:11	
備註:							
改善措施:							

中正樓13樓安全檢查

承商工程師：李中榮  
 2022/06/16 17:21:17
 承商駐院主任：謝濱隆  
 2022/06/16 19:42:15
 承辦工程司：徐誌輝  
 2022/06/17 12:16:51

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 17 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓13F 中正樓13樓安全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 14:04:59	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 14:04:56	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 14:04:54	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 14:04:53	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 14:04:52	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 14:04:52	
		水電.門窗.氣體有無關閉	目視	正常	曾俊豪	2022-06-17 14:04:51	
備註:							
改善措施:							

中正樓13樓安全檢查

承商工程師：李中榮  
 2022/06/17 17:25:30
 承商駐院主任：謝濱隆  
 2022/06/17 19:26:21
 承辦工程司：徐誌輝  
 2022/06/21 12:07:58

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 18 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註

1	中正樓13F 中正樓13樓安全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	廖學智	2022-06-18 09:28:57	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	廖學智	2022-06-18 09:28:56	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	廖學智	2022-06-18 09:28:55	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	廖學智	2022-06-18 09:28:54	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-18 09:28:53	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	廖學智	2022-06-18 09:28:52	
		水電.門窗.氣體有無關閉	目視	正常	廖學智	2022-06-18 09:28:51	
備註:							
改善措施:							

## 中正樓13樓安全檢查

承商工程師：李中榮 2022/06/20 09:39:04  
承商駐院主任：謝濱隆 2022/06/20 20:25:58  
承辦工程司：徐誌輝 2022/06/21 12:11:23

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 19 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓13F 中正樓13樓安全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 11:44:03	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 11:44:01	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 11:44:00	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 11:44:00	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 11:43:59	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 11:43:58	
		水電.門窗.氣體有無關閉	目視	正常	辛祖元	2022-06-19 11:43:57	

備註:							
改善措施:							

## 中正樓13樓安全檢查

承商工程師：李中榮 2022/06/20 09:35:44  
承商駐院主任：謝濱隆 2022/06/20 20:28:09  
承辦工程司：徐誌輝 2022/06/21 12:21:35

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 20 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓13F 中正樓13樓安全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 10:19:35	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 10:19:34	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 10:19:32	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 10:19:20	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 10:19:19	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 10:19:18	
		水電.門窗.氣體有無關閉	目視	正常	陳志洋	2022-06-20 10:19:17	

備註:							
改善措施:							

## 中正樓13樓安全檢查

承商工程師：李中榮 2022/06/20 12:06:44  
承商駐院主任：謝濱隆 2022/06/20 20:24:28  
承辦工程司：徐誌輝 2022/06/21 12:10:15

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 21 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓13F 中正樓13樓安全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 14:29:38	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 14:29:37	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 14:29:36	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 14:29:35	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 14:29:35	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 14:29:34	
		水電.門窗.氣體有無關閉	目視	正常	朱忠正	2022-06-21 14:29:33	

備註:							
改善措施:							

## 中正樓13樓安全檢查

承商工程師：李中榮 2022/06/21 16:53:39  
承商駐院主任：謝濱隆 2022/06/21 19:52:15

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 22 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓13F 中正樓13樓安全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	董家圻	2022-06-22 16:08:32	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	董家圻	2022-06-22 16:08:30	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	董家圻	2022-06-22 16:08:29	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	董家圻	2022-06-22 16:08:29	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	董家圻	2022-06-22 16:08:28	





## 中正樓13樓安全檢查

承商工程師：李中榮  
2022/06/27 08:47:44

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/27 19:10:15

承辦工程司：徐誌輝  
2022/06/30 13:29:46

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 27 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓13F 中正樓13樓安 全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 14:31:20	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 14:31:17	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 14:31:16	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 14:31:15	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 14:31:13	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 14:31:12	
		水電.門窗.氣體有無關閉	目視	正常	曾俊豪	2022-06-27 14:31:11	
備註:							
改善措施:							

## 中正樓13樓安全檢查

承商工程師：李中榮  
2022/06/27 16:41:33

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/27 19:48:16

承辦工程司：徐誌輝  
2022/06/30 13:31:37

單位 項號	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 28 日		
	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓13F 中正樓13樓安全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	廖學智	2022-06-28 14:00:57	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	廖學智	2022-06-28 14:00:56	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	廖學智	2022-06-28 14:00:55	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	廖學智	2022-06-28 14:00:54	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	廖學智	2022-06-28 14:00:53	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	廖學智	2022-06-28 14:00:52	
		水電.門窗.氣體有無關閉	目視	正常	廖學智	2022-06-28 14:00:51	
備註:							
改善措施:							

## 中正樓13樓安全檢查

承商工程師：李中榮  
2022/06/28 20:54:27

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/28 20:59:56

承辦工程司：徐誌輝  
2022/06/30 15:25:35

單位 項號	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 29 日		
	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓13F 中正樓13樓安全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 11:08:48	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 11:08:46	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 11:08:45	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 11:08:44	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 11:08:44	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 11:08:43	
		水電.門窗.氣體有無關閉	目視	正常	辛祖元	2022-06-29 11:08:42	
備註:							
改善措施:							

## 中正樓13樓安全檢查

承商工程師：李中榮  
2022/06/30 15:56:27

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/30 19:18:35

承辦工程司：徐誌輝  
2022/07/01 11:37:25

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 30 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓13F 中正樓13樓安全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 10:22:09	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 10:22:07	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 10:22:06	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 10:22:04	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 10:22:03	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 10:21:50	
		水電.門窗.氣體有無關閉	目視	正常	陳志洋	2022-06-30 10:21:49	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮  
2022/06/30 15:54:44

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/30 19:21:28

承辦工程司：徐誌輝  
2022/07/01 11:39:32