

三門診自動撒水設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	第三門診1F 自動撒水設備-01F-01	撒水頭	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 15:22:40	
		末端查驗管	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 15:22:38	
		閥類	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 15:22:37	
		蜂鳴器	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 15:22:37	
		壓力表	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 15:22:36	
		壓力開關	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 15:22:35	
		自動警報逆止閥	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 15:22:35	
2	第三門診2F 自動撒水設備-02F-01	撒水頭	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 15:18:27	
		末端查驗管	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 15:18:25	
		閥類	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 15:18:24	
		蜂鳴器	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 15:18:24	
		壓力表	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 15:18:23	
		壓力開關	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 15:18:22	
		自動警報逆止閥	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 15:18:21	
3	第三門診3F 自動撒水設備-03F-01	撒水頭	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:58:59	
		末端查驗管	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:58:57	
		閥類	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:58:56	
		蜂鳴器	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:58:55	
		壓力表	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:58:54	
		壓力開關	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:58:54	
		自動警報逆止閥	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:58:53	
4	第三門診4F 自動撒水設備-04F-01	撒水頭	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:52:05	
		末端查驗管	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:52:03	
		閥類	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:52:02	
		蜂鳴器	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:52:01	
		壓力表	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:52:00	
		壓力開關	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:51:59	
		自動警報逆止閥	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:51:59	
5	第三門診5F 自動撒水設備-05F-01	撒水頭	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:44:00	
		末端查驗管	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:43:58	
		閥類	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:43:58	
		蜂鳴器	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:43:57	
		壓力表	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:43:56	
		壓力開關	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:43:55	
		自動警報逆止閥	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:43:54	
6	第三門診6F 自動撒水設備-06F-01	撒水頭	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 14:52:31	
		末端查驗管	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 14:52:27	
		閥類	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 14:52:27	
		蜂鳴器	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 14:52:26	
		壓力表	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 14:52:25	
		壓力開關	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 14:52:24	
		自動警報逆止閥	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 14:52:23	
7	第三門診7F 自動撒水設備-07F-01	撒水頭	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 14:49:54	
		末端查驗管	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 14:49:53	
		閥類	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 14:49:52	
		蜂鳴器	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 14:49:51	
		壓力表	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 14:49:51	
		壓力開關	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 14:49:50	
		自動警報逆止閥	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 14:49:49	
8	第三門診8F 自動撒水設備-08F-01	撒水頭	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 14:38:02	
		末端查驗管	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 14:38:00	
		閥類	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 14:37:59	
		蜂鳴器	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 14:37:59	
		壓力表	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 14:37:58	
		壓力開關	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 14:37:57	
		自動警報逆止閥	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 14:37:56	
		撒水頭	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 14:33:35	
		末端查驗管	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 14:33:33	

9	第三門診9F 自動撒水設備- 09F-01	閥類	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 14:33:32	
		蜂鳴器	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 14:33:32	
		壓力表	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 14:33:31	
		壓力開關	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 14:33:30	
		自動警報逆止閥	目視	正常	吳金龍	2022-06-08 14:33:29	
10	第三門診B1F 自動撒水設備- B1F-01	撒水頭	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:37:54	
		末端查驗管	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:37:52	
		閥類	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:37:51	
		蜂鳴器	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:37:50	
		壓力表	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:37:50	
		壓力開關	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:37:49	
		自動警報逆止閥	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:37:48	
11	第三門診B2F 自動撒水設備- B2F-01	撒水頭	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:46:46	
		末端查驗管	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:46:45	
		閥類	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:46:44	
		蜂鳴器	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:46:43	
		壓力表	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:46:42	
		壓力開關	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:46:42	
		自動警報逆止閥	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:46:41	
12	第三門診B3F 自動撒水設備- B3F-01	撒水頭	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:50:36	
		末端查驗管	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:50:34	
		閥類	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:50:33	
		蜂鳴器	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:50:32	
		壓力表	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:50:32	
		壓力開關	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:50:31	
		自動警報逆止閥	目視	正常	吳金龍	2022-06-10 10:50:30	
13	第三門診RF 自動撒水設備- RF-01	撒水頭	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:29:33	
		末端查驗管	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:29:30	
		閥類	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:29:30	
		蜂鳴器	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:29:29	
		壓力表	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:29:28	
		壓力開關	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:29:27	
		自動警報逆止閥	目視	正常	吳金龍	2022-06-09 14:29:26	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士): 楊文生
2022/06/24 12:42:15

承商駐院主任: 謝濱隆
2022/06/24 20:29:47

承辦工程師: 倪銘仁
2022/06/30 11:41:10