

中正樓室外消防栓檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 01 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓1F 噴水池左前-消防栓	室外消防栓	目視	正常	董儲飴	2023-01-05 16:25:42	
		水帶箱	目視	正常	董儲飴	2023-01-05 16:25:43	
		水帶	目視	正常	董儲飴	2023-01-05 16:25:44	
		瞄子	目視	正常	董儲飴	2023-01-05 16:25:45	
		開關把手	目視	正常	董儲飴	2023-01-05 16:25:46	
2	中正樓1F 噴水池右前-消防栓	室外消防栓	目視	正常	錢志瑜	2023-01-05 16:23:50	
3	中正樓1F 介壽堂左前-消防栓	室外消防栓	目視	正常	董儲飴	2023-01-12 15:36:02	
4	中正樓1F 急診左前-消防栓	室外消防栓	目視	正常	董儲飴	2023-01-05 16:28:33	
5	中正樓1F 介壽堂前-消防栓	室外消防栓	目視	正常	董儲飴	2023-01-12 15:36:53	
		水帶箱	目視	正常	董儲飴	2023-01-12 15:36:54	
		水帶	目視	正常	董儲飴	2023-01-12 15:36:54	
		瞄子	目視	正常	董儲飴	2023-01-12 15:36:55	
		開關把手	目視	正常	董儲飴	2023-01-12 15:36:57	
6	中正樓1F 東院區園藝花圃內-消防栓-01	室外消防栓	目視	正常	張敬德	2023-01-13 16:16:33	
7	中正樓1F 東院區園藝花圃內-消防栓-02	室外消防栓	目視	正常	張敬德	2023-01-13 16:16:51	
8	中正樓1F 東區眷舍38棟旁-消防栓	室外消防栓	目視	正常	董儲飴	2023-01-12 15:41:01	
		水帶箱	目視	正常	董儲飴	2023-01-12 15:41:02	
		水帶	目視	正常	董儲飴	2023-01-12 15:41:04	
		瞄子	目視	正常	董儲飴	2023-01-12 15:41:04	
		開關把手	目視	正常	董儲飴	2023-01-12 15:41:06	
9	中正樓1F 東區眷舍29棟旁-消防栓	室外消防栓	目視	正常	董儲飴	2023-01-12 15:42:15	
		水帶箱	目視	正常	董儲飴	2023-01-12 15:42:16	
		水帶	目視	正常	董儲飴	2023-01-12 15:42:16	
		瞄子	目視	正常	董儲飴	2023-01-12 15:42:17	
		開關把手	目視	正常	董儲飴	2023-01-12 15:42:18	
10	中正樓1F 東區眷舍20棟旁-消防栓	室外消防栓	目視	正常	董儲飴	2023-01-12 15:32:57	
		水帶箱	目視	正常	董儲飴	2023-01-12 15:32:58	
		水帶	目視	正常	董儲飴	2023-01-12 15:32:59	
		瞄子	目視	正常	董儲飴	2023-01-12 15:33:02	
		開關把手	目視	正常	董儲飴	2023-01-12 15:33:03	
11	中正樓1F 急診右前-消防栓	室外消防栓	目視	正常	錢志瑜	2023-01-05 16:27:37	
12	中正樓1F 思源樓大門前-消防栓	室外消防栓	目視	正常	張敬德	2023-01-11 14:43:18	
13	中正樓1F A站發電機-消防栓	室外消防栓	目視	正常	董儲飴	2023-01-05 16:32:11	
		水帶箱	目視	正常	董儲飴	2023-01-05 16:32:11	
		水帶	目視	正常	董儲飴	2023-01-05 16:32:12	
		瞄子	目視	正常	董儲飴	2023-01-05 16:32:13	
		開關把手	目視	正常	董儲飴	2023-01-05 16:32:18	
14	中正樓1F D棟宿舍前-消防栓	室外消防栓	目視	正常	董儲飴	2023-01-05 16:33:07	
15	中正樓1F 平面車道收費亭旁-消防栓	室外消防栓	目視	正常	董儲飴	2023-01-05 16:34:30	
		水帶箱	目視	正常	董儲飴	2023-01-05 16:34:32	
		水帶	目視	正常	董儲飴	2023-01-05 16:34:32	
		瞄子	目視	正常	董儲飴	2023-01-05 16:34:33	

		開關把手	目視	正常	董儲飴	2023-01-05 16:34:34	
16	中正樓1F 往醫學院隧道 口前-消防栓	室外消防栓	目視	正常	張敬德	2023-01-10 10:15:07	
		水帶箱	目視	正常	張敬德	2023-01-10 10:15:08	
		水帶	目視	正常	張敬德	2023-01-10 10:15:09	
		瞄子	目視	正常	張敬德	2023-01-10 10:15:10	
		開關把手	目視	正常	張敬德	2023-01-10 10:15:11	
17	中正樓1F 往幹細胞研究 中心走道-消防 栓	室外消防栓	目視	正常	張敬德	2023-01-10 10:16:42	
		水帶箱	目視	正常	張敬德	2023-01-10 10:16:43	
		水帶	目視	正常	張敬德	2023-01-10 10:16:45	
		瞄子	目視	正常	張敬德	2023-01-10 10:16:45	
		開關把手	目視	正常	張敬德	2023-01-10 10:16:47	
18	中正樓1F 幹細胞研究中 心大門口-消防 栓	室外消防栓	目視	正常	張敬德	2023-01-10 10:17:50	
		水帶箱	目視	正常	張敬德	2023-01-10 10:17:51	
		水帶	目視	正常	張敬德	2023-01-10 10:17:52	
		瞄子	目視	正常	張敬德	2023-01-10 10:17:53	
		開關把手	目視	正常	張敬德	2023-01-10 10:17:54	
19	中正樓1F 幹細胞研究中 心內左側-消防 栓	室外消防栓	目視	正常	張敬德	2023-01-13 16:38:09	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
 2023/01/30 10:41:47 2023/01/30 13:32:14 2023/02/14 10:17:08