中正樓火警自動警報設備(月)檢查

單位	消防			檢查日期		2022年06月	
項號	檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
· H.M.	IM D. AL	火災/斷線測試	 目視	正常		2022-06-09 10:15:43	MILL
	中正樓B2F	回路表示	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:15:42	
1	P型受信總機	電池電壓(23.5-27.0V)	目視	25.6	曾耀緯	2022-06-09 10:15:40	
	火警受信總機	開關定位	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:15:37	
	八昌文旧巡戏	電壓表	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:15:36	
	由工 排 D2E	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:38:05	
2	中正樓B2F 火警綜合盤-B2		目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:38:04	
	第一區1	手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:38:03	
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:38:31	
3	中正樓B2F 火警綜合盤-B2		目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:38:30	
	第一區2	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2				2022-06-09 10:38:29	
4		手動報警機	目視	正常	曾耀緯		
	中正樓B2F	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:39:18	
	火警綜合盤-B2		目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:39:17	
	第一區3	手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:39:16	
	中正樓B2F 火警綜合盤-B2	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:36:05	
5			目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:36:03	
	第二區1	手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:36:02	
	火警綜合盤-B2	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:36:41	
6			目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:36:39	
	第二區2	手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:36:39	
	中正樓B2F	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:37:28	
7	火警綜合盤-B2	火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:37:27	
	第三區	手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:37:27	
8	中正樓B2F	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:30:50	
	火警綜合盤-B2	火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:30:49	
	第五區1	手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:30:49	
9	中正樓B2F 火警綜合盤-B2	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:31:41	
		火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:31:40	
	第五區2	手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:31:39	
	中正樓B2F	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:30:18	
10	火警綜合盤-B2	火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:30:17	
	第六區1	手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:30:16	
	中正樓B2F	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:29:38	
11	火警綜合盤-B2	火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:29:37	
	第六區2	手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:29:36	
	中正樓B2F	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:27:10	
12	火警綜合盤-B2	火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:27:08	
	第七區1	手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:27:08	
	中正樓B2F	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:28:04	
13	火警綜合盤-B2		目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:28:03	
	第七區2	手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:28:02	
	中正樓B2F	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:28:30	
14	火警綜合盤-B2		目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:28:29	
	第七區3	手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:28:28	
15	中正樓B2F	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:29:18	
15	火警綜合盤-B2 第七區4		目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:29:16	
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:29:15	
40	中正樓B2F	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:40:13	
16	火警綜合盤-B2		目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:40:11	
	第八區1	手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:40:10	
	中正樓B2F	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:42:22	
17	火警綜合盤-B2		目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:42:21	
	第八區2	手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:42:20	
	中正樓B2F	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:42:46	
18	火警綜合盤-B2	火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:42:45	
	第八區3	手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:42:44	
· <u></u>	中正樓B2F	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:21:36	
19	火警綜合盤-重	火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:21:35	

	慶(檔案室)	手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:21:34
	中正樓B2F	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:25:31
20	火警綜合盤-	火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:25:30
	VIP1	手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:25:29
	中正樓B2F	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:24:51
21	火警綜合盤-	火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:24:50
	VIP2	手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:24:49
	中正樓B3F	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:46:57
22	火警綜合盤-B3		目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:46:56
	第一區1	手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:46:55
23	中正樓B3F	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 11:02:21
	火警綜合盤-B3		目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 11:02:20
	第一區2	手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 11:02:19
	中正樓B3F	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 11:01:49
24	. —		目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 11:01:47
	火警綜合盤-B3 第一區3	手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 11:01:47
	中正樓B3F 火警綜合盤-B3	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 11:51:47
25			目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:59:25
23					Д //ш v 1	
		手動報警機	目視日本	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:59:24 2022-06-09 10:59:51
26	中正樓B3F 火敵給合船 B2	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	
	火警綜合盤-B3 第二區2		目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:59:50
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:59:49
27	中正樓B3F	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:49:52
	火警綜合盤-B3 第三區		目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:49:51
		手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:49:50
28	中正樓B3F	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:48:37
	火警綜合盤-B3		目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:48:36
	第五區1	手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:48:35
29	中正樓B3F	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:48:03
	火警綜合盤-B3	火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:48:02
	第五區2	手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:48:02
30	中正樓B3F	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 11:01:18
	火警綜合盤-B3	火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 11:01:17
	第六區1	手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 11:01:16
	中正樓B3F	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:58:34
31	火警綜合盤-B3	火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:58:32
	第六區2	手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:58:30
	中正樓B3F	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:57:52
32	火警綜合盤-B3	火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:57:51
	第六區3	手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:57:51
	中正樓B3F	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:50:24
33	火警綜合盤-B3	火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:50:24
	第八區1	手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:50:23
	中正樓B3F	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:52:35
34	火警綜合盤-B3	火警標示燈	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:52:34
	第八區2	手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:52:33
	中正樓B3F	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:52:03
35	火警綜合盤-B3		目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:52:02
	第九區1	手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:52:01
	中正樓B3F	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:51:30
36	火警綜合盤-B3		目視	 正常	曾耀緯	2022-06-09 10:51:29
	第九區2	手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:51:28
	中正樓B3F	手動報警機	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:55:07
7	火警綜合盤-B3		目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:55:08
37	第七區1	音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:55:09
		音響裝置	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:54:36
88	中正樓B3F 火警綜合盤-B3		目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:54:35
,0	失音綜合盤-D3 第七區2					2022-06-09 10:54:34
	// CE-	手動報警機	日視日祖	正常	曾耀緯	
	由元胂D2F	音響裝置	目視日報	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:54:01
39	中正樓B3F 火警綜合盤-B3	火警標示燈	目視日報	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:53:59
	ン/ ■ ∞/ □ 斑-DO	丁虯牧育慨	目視	正常	曾耀緯	2022-06-09 10:53:58

備註:		
改善措施:		

承商駐院工程師(消防設備士):楊文生 承商駐院主任:謝濱隆 承辦工程司:倪銘仁 2022/06/24 12:31:35 2022/06/24 20:23:47 2022/06/30 11:30:54