

迴旋加速中心出口標示燈(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	迴旋加速中心 1F 出口燈-L-01-01	蓄電池	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:37:44	
		光源	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:37:44	
		外型	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:37:43	
2	迴旋加速中心 1F 出口燈-L-01-02	蓄電池	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:37:48	
		光源	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:37:46	
		外型	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:37:45	
3	迴旋加速中心 1F 出口燈-L-01-04	蓄電池	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:37:51	
		光源	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:37:50	
		外型	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:37:49	
4	迴旋加速中心 1F 出口燈-L-01-06	蓄電池	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:37:54	
		光源	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:37:53	
		外型	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:37:52	
5	迴旋加速中心 1F 出口燈-L-01-07	蓄電池	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:37:57	
		光源	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:37:55	
		外型	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:37:55	
6	迴旋加速中心 1F 出口燈-L-01-05	蓄電池	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:43:11	
		光源	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:43:10	
		外型	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:43:06	
7	迴旋加速中心 2F 出口燈-L-02-01	蓄電池	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:05:47	
		光源	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:05:45	
		外型	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:05:45	
8	迴旋加速中心 2F 出口燈-L-02-06	蓄電池	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:08:33	
		光源	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:08:32	
		外型	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:08:31	
9	迴旋加速中心 3F 出口燈-L-03-01	蓄電池	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:58:22	
		光源	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:58:21	
		外型	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:58:20	
10	迴旋加速中心 3F 出口燈-L-03-02	蓄電池	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:58:27	
		光源	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:58:25	
		外型	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:58:24	
11	迴旋加速中心 3F 出口燈-L-03-03	蓄電池	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:03:43	
		光源	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:03:42	
		外型	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:03:41	
12	迴旋加速中心 4F 出口燈-L-04-01	蓄電池	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:45:09	
		光源	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:45:05	
		外型	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:45:04	
13	迴旋加速中心 4F 出口燈-L-04-02	蓄電池	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:45:16	
		光源	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:45:11	
		外型	目視	正常	陳明德	2022-06-08 14:45:10	
14	迴旋加速中心 B1F 出口燈-L-B1-01	蓄電池	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:19:22	
		光源	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:19:21	
		外型	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:19:20	
15	迴旋加速中心 B1F 出口燈-L-B1-02	蓄電池	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:19:25	
		光源	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:19:24	
		外型	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:19:23	
16	迴旋加速中心 B1F	蓄電池	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:11:54	
		光源	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:11:53	

	出口燈-L-B1-03	外型	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:11:52	
17	迴旋加速中心 B1F 出口燈-L-B1-04	蓄電池	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:11:58	
		光源	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:11:56	
		外型	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:11:55	
18	迴旋加速中心 B2F 出口燈-L-B2-01	蓄電池	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:16:25	
		光源	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:16:24	
		外型	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:16:23	
19	迴旋加速中心 B2F 出口燈-L-B2-02	蓄電池	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:14:21	
		光源	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:14:20	
		外型	目視	正常	陳明德	2022-06-08 15:14:19	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士): 楊文生
2022/06/24 12:27:23

承商駐院主任: 謝濟隆
2022/06/24 20:22:44

承辦工程司: 倪銘仁
2022/06/30 11:39:49