## 立體停車場發電機750KVA每日維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期		2022年05月01日	
項號	檢查項目	刊上基準	恢宜万法	檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	王德全	2022-05-01 16:20:57	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	王德全	2022-05-01 16:20:56	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	27.5	王德全	2022-05-01 16:20:55	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-05-01 16:20:46	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	王德全	2022-05-01 16:20:44	
	立體停車場1F 750KVA發電	主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-05-01 16:20:43	
		供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	王德全	2022-05-01 16:20:43	
1		供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	王德全	2022-05-01 16:20:40	
	20 0	供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	王德全	2022-05-01 16:20:39	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	王德全	2022-05-01 16:20:38	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	王德全	2022-05-01 16:20:38	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-05-01 16:20:37	
		供油部份-供油管<油槽至發電機>是 否有漏	目視	正常	王德全	2022-05-01 16:20:36	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足 (90%以上)	目視	93	王德全	2022-05-01 16:20:35	

立體停車場發電機**750KVA**每日維護保養記 承商工程師: 李中榮 承商駐院主任: 謝濱隆 2022/05/04 11:40:19 銀

險查項目	判定基準 發電機部份-溫度表是否功能正常	<u>檢查方法</u> ————— 目視	檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		日視				
		H 1/4	正常	朱忠正	2022-05-02 09:57:30	
	發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 09:57:27	
	主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26.1	朱忠正	2022-05-02 09:57:25	
	主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 09:57:17	
	主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 09:57:16	
	主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 09:57:15	
#信士担15	供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 09:57:14	
	供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 09:57:13	
	供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 09:57:12	
	供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 09:57:11	
	供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 09:57:10	
		目視	正常	朱忠正	2022-05-02 09:57:09	
	供油部份-供油管<油槽至發電機>是 否有漏	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 09:57:08	
		目視	95	朱忠正	2022-05-02 09:57:05	
	(VA·玻龟	主控盤部份-各式泵是否置於自動位置 供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常 供水部分-微水管至發電機是否漏水 供水部分-散熱水箱是否正常 供油部份-油水分離器外觀是否正常 供油部份-地下油槽注油口是否上鎖 供油部份-油泵開關是否正常置於自動 位置 供油部份-供油管<油槽至發電機>是	主控盤部份-各式泵是否置於自動位置 目視 供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常 目視 供水部分-微小塔穿球開關是否正常 目視 供水部分-散熱水箱是否正常 目視 供油部份-油水分離器外觀是否正常 目視 供油部份-地下油槽注油口是否上鎖 目視 供油部份-油泵開關是否正常置於自動 位置 供油部份-供油管<油槽至發電機>是 百視 供油部份-供油管<油槽至發電機>是 目視	主控盤部份-各式泵是否置於自動位置 目視 正常 供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常 目視 正常 供水部分-供水管至發電機是否漏水 目視 正常 供水部分-散熱水箱是否正常 目視 正常 供油部份-油水分離器外觀是否正常 目視 正常 供油部份-地下油槽注油口是否上鎖 目視 正常 供油部份-油泵開關是否正常置於自動 位置 供油部份-供油管<油槽至發電機>是 目視 正常 供油部份-供油管<油槽至發電機>是 百润 正常	主控盤部份-各式泵是否置於自動位置 目視 正常 朱忠正 供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常 目視 正常 朱忠正 供水部分-快水管至發電機是否漏水 目視 正常 朱忠正 供油部份-油水分離器外觀是否正常 目視 正常 朱忠正 供油部份-地下油槽注油口是否上鎖 目視 正常 朱忠正 供油部份-油泵開關是否正常置於自動	主控盤部份-各式泵是否置於自動位置   目視   正常   朱忠正   2022-05-02 09:57:15   供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常   目視   正常   朱忠正   2022-05-02 09:57:14   供水部分-快水管至發電機是否漏水   目視   正常   朱忠正   2022-05-02 09:57:13   供水部分-散熱水箱是否正常   目視   正常   朱忠正   2022-05-02 09:57:12   供油部份-油水分離器外觀是否正常   目視   正常   朱忠正   2022-05-02 09:57:11   供油部份-地下油槽注油口是否上鎖   目視   正常   朱忠正   2022-05-02 09:57:10   供油部份-油泵開關是否正常置於自動   日視   正常   朱忠正   2022-05-02 09:57:09   任油部份-供油管<油槽至發電機>是   日視   正常   朱忠正   2022-05-02 09:57:08   百有漏   供油部份-每日油箱存油量是否充足   日視   正常   朱忠正   2022-05-02 09:57:08

		2471					
單位	電力	ができた。	松木十江	檢查日期		2022年05月03日	
項號	檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	董家圻	2022-05-03 11:04:13	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	董家圻	2022-05-03 11:04:12	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26.2	董家圻	2022-05-03 11:04:11	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-05-03 11:04:05	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	董家圻	2022-05-03 11:04:04	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-05-03 11:04:03	

	立體停車場1F	供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	董家圻	2022-05-03 11:04:02	
1	750KVA發電	供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	董家圻	2022-05-03 11:04:01	
	機	供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	董家圻	2022-05-03 11:04:01	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	董家圻	2022-05-03 11:04:00	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	董家圻	2022-05-03 11:03:59	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-05-03 11:03:58	
		供油部份-供油管<油槽至發電機>是 否有漏	目視	正常	董家圻	2022-05-03 11:03:57	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足 (90%以上)	目視	90	董家圻	2022-05-03 11:03:55	
備註: 改善措	施:						

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期		2022年05月04日	
項號	檢查項目	刊足至华	燃旦刀石	檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-05-04 10:17:25	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2022-05-04 10:17:23	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26	廖學智	2022-05-04 10:17:21	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-04 10:17:13	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-04 10:17:12	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-04 10:17:11	
	立體停車場1F 750KVA發電	供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-04 10:17:09	
1		供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	廖學智	2022-05-04 10:17:08	
'		供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-04 10:17:07	
	<i>V</i> ×	供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-04 10:17:06	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	廖學智	2022-05-04 10:17:05	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-04 10:17:04	
		供油部份-供油管<油槽至發電機>是 否有漏	目視	正常	廖學智	2022-05-04 10:17:03	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足 (90%以上)	目視	91	廖學智	2022-05-04 10:17:01	
備註: 改善措	施:						

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期		2022年05月05日	
項號	檢查項目	刊化奉华	恢宜万法	檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 14:12:37	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 14:12:34	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26	辛祖元	2022-05-05 14:12:33	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 14:12:29	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 14:12:28	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 14:12:27	
		供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 14:12:25	
	立體停車場 <b>1F</b>	供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 14:12:24	
1	750KVA發電	供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 14:12:23	
	機	供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 14:12:22	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 14:12:20	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 14:12:19	
		供油部份-供油管<油槽至發電機>是 否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 14:12:18	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足 (90%以上)	目視	95	辛祖元	2022-05-05 14:12:17	

備註: 改善措施:

# 立體停車場發電機**750KVA**每日維護保養記 承商工程師: 李中榮 承商駐院主任: 謝濱隆 2022/05/06 16:33:36 第2022/05/06 19:48:15 金2022/06/09 16:31:06

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期		2022年05月06日	
項號	檢查項目	刊足左华	恢旦力法	檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	王德全	2022-05-06 14:54:27	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	王德全	2022-05-06 14:54:26	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	27.5	王德全	2022-05-06 14:54:25	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-05-06 14:54:12	
	立體停車場1F 750KVA發電	主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	王德全	2022-05-06 14:54:11	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-05-06 14:54:10	
		供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	王德全	2022-05-06 14:54:09	
1		供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	王德全	2022-05-06 14:54:08	
'	機	供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	王德全	2022-05-06 14:54:07	
	0%	供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	王德全	2022-05-06 14:54:06	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	王德全	2022-05-06 14:54:05	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-05-06 14:54:04	
		供油部份-供油管<油槽至發電機>是 否有漏	目視	正常	王德全	2022-05-06 14:54:03	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足 (90%以上)	目視	90	王德全	2022-05-06 14:54:02	

立體停車場發電機**750KVA**每日維護保養記 承商工程師: 李中榮 承商駐院主任: 謝濱隆 承辦工程司: 倪銘仁 2022/05/06 16:32:26 名 2022/05/06 19:50:18 名 2022/06/09 16:14:11

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期		2022年05月07日	
項號	檢查項目	<b>判</b> 此整年	烟里刀広	檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 10:36:30	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 10:36:29	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26	郭國儀	2022-05-07 10:36:27	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 10:36:17	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 10:36:15	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 10:36:14	
	立體停車場1F 750KVA發電	供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 10:36:13	
		供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 10:36:11	
	機	供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 10:36:09	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 10:36:08	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 10:36:07	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 10:36:05	
		供油部份-供油管<油槽至發電機>是 否有漏	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 10:36:04	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足 (90%以上)	目視	90	郭國儀	2022-05-07 10:36:01	

		<u> </u>					
單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期		2022年05月08日	
項號	檢查項目	刊足签华	<b>恢</b> 重力法	檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 09:19:34	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 09:19:30	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26.2	曾俊豪	2022-05-08 09:19:28	

		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 09:19:13
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 09:19:11
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 09:19:10
	立體停車場1F	供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 09:19:09
1	750KVA發電	供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 09:19:08
	機	供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 09:19:05
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 09:19:04
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 09:19:03
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 09:19:02
		供油部份-供油管<油槽至發電機>是 否有漏	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 09:19:00
		供油部份-每日油箱存油量是否充足 (90%以上)	目視	90	曾俊豪	2022-05-08 09:18:08
備註:	•					
改善措	施:					

單位	電力	判定基準	松木士汁	檢查日期		2022年05月09日	
項號	檢查項目	判此基準	檢查方法	檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-05-09 10:40:20	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2022-05-09 10:40:06	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26	廖學智	2022-05-09 10:39:59	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-09 10:39:55	
	立體停車場1F 750KVA發電	主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-09 10:39:54	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-09 10:39:53	
		供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-09 10:39:52	
1		供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	廖學智	2022-05-09 10:39:51	
•	機	供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-09 10:39:50	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-09 10:39:49	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	廖學智	2022-05-09 10:39:48	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-09 10:39:47	
		供油部份-供油管<油槽至發電機>是 否有漏	目視	正常	廖學智	2022-05-09 10:39:46	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足 (90%以上)	目視	91	廖學智	2022-05-09 10:39:44	

單位	電力	判定基準	松木十汁	檢查日期		2022年05月10日	
項號	檢查項目	判此基準	檢查方法	檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:28:18	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:28:15	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26	辛祖元	2022-05-10 10:28:13	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:28:10	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:28:08	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:28:07	
		供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:28:06	
	立體停車場1F	供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:28:05	
1	750KVA發電	供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:28:03	
	機	供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:28:02	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:28:01	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:27:59	

	供油部份-供油管<油槽至發電機>是 否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-05-10 10:27:57	
	供油部份-每日油箱存油量是否充足 (90%以上)	目視	98	辛祖元	2022-05-10 10:27:56	
備註:	新·					

立體停車場發電機**750KVA**每日維護保養記 承商工程師: 李中榮 承商駐院主任: 謝濱隆 承辦工程司: 倪銘仁 2022/05/10 13:46:22 2022/05/10 19:33:49 2022/06/09 16:14:34

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期		2022年05月11日	
項號	檢查項目	刊足左华	傚旦万冶	檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	王德全	2022-05-11 10:21:26	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	王德全	2022-05-11 10:21:25	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	27.5	王德全	2022-05-11 10:21:23	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-05-11 10:21:14	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	王德全	2022-05-11 10:21:13	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-05-11 10:21:12	
	立體停車場 <b>1F</b>	供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	王德全	2022-05-11 10:21:11	
1	□ 短行車場 IF 750KVA發電	供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	王德全	2022-05-11 10:21:10	
'	200	供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	王德全	2022-05-11 10:21:09	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	王德全	2022-05-11 10:21:08	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	王德全	2022-05-11 10:21:08	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	王德全	2022-05-11 10:21:07	
		供油部份-供油管<油槽至發電機>是否有漏	目視	正常	王德全	2022-05-11 10:21:06	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足 (90%以上)	目視	90	王德全	2022-05-11 10:21:05	
備註: 改善措	施:						

立體停車場發電機**750KVA**每日維護保養記 承商工程師: 李中榮 承商駐院主任: 謝濱隆 承辦工程司: 倪銘仁 2022/05/12 13:02:28 2022/05/12 19:41:34 2022/06/09 16:14:48 錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期		2022年05月12日	
項號	檢查項目	刊足基準	<b>恢</b> 重力/宏	檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 10:01:04	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 10:01:02	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26.1	朱忠正	2022-05-12 10:01:00	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 10:00:50	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 10:00:47	
	立體停車場 <b>1F</b>	主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 10:00:45	
		供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 10:00:43	
1		供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 10:00:42	
•	機	供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 10:00:41	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 10:00:40	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 10:00:39	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 10:00:38	
	<u>.</u>	供油部份-供油管<油槽至發電機>是 否有漏	目視	正常	朱忠正	2022-05-12 10:00:37	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足 (90%以上)	目視	90	朱忠正	2022-05-12 10:00:36	

立體停車場發電機**750KVA**每日維護保養記 承商工程師: 李中榮 承商駐院主任: 謝濱隆 承辦工程司: 倪銘仁 2022/05/12 17:06:37 ②022/05/12 19:47:11 ②022/06/09 16:15:08

		241					
單位	電力			檢查日期		2022年05月13日	
項號	檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查結果	檢查員	檢查時間	備註

		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	董家圻	2022-05-13 10:31:31
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	董家圻	2022-05-13 10:31:30
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26.2	董家圻	2022-05-13 10:31:29
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-05-13 10:31:25
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	董家圻	2022-05-13 10:31:25
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-05-13 10:31:24
	→ 雕/声 排 <b>1</b> Γ	供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	董家圻	2022-05-13 10:31:23
1	立體停車場1F 750KVA發電 機	供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	董家圻	2022-05-13 10:31:22
l '		供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	董家圻	2022-05-13 10:31:21
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	董家圻	2022-05-13 10:31:20
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	董家圻	2022-05-13 10:31:20
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-05-13 10:31:19
		供油部份-供油管<油槽至發電機>是 否有漏	目視	正常	董家圻	2022-05-13 10:31:18
		供油部份-每日油箱存油量是否充足 (90%以上)	目視	90	董家圻	2022-05-13 10:31:17
備註:						•
改善措施	施:					

立體停車場發電機**750KVA**每日維護保養記 承商工程師: 李中榮 承商駐院主任: 謝濱隆 承辦工程司: 倪銘仁 2022/05/16 11:32:40 銀

單位	電力	V(r) ≥>> +++ > 2+>	TV -+ /T	檢查日期		2022年05月14日	
項號	檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-05-14 09:43:58	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2022-05-14 09:43:57	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26	廖學智	2022-05-14 09:43:55	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-14 09:43:51	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-14 09:43:50	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-14 09:43:49	
	立體停車場 <b>1F</b>	供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-14 09:43:48	
1	750KVA發電	供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	廖學智	2022-05-14 09:43:47	
•	機	供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-14 09:43:46	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-14 09:43:45	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	廖學智	2022-05-14 09:43:44	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-14 09:43:42	
		供油部份-供油管<油槽至發電機>是 否有漏	目視	正常	廖學智	2022-05-14 09:43:42	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足 (90%以上)	目視	90	廖學智	2022-05-14 09:43:40	

單位	電力	\u00e4d ≥ 44 > 24 ×	TV → → √T	檢查日期		2022年05月15日	
項號	檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 10:29:34	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 10:29:32	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26	辛祖元	2022-05-15 10:29:30	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 10:29:27	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 10:29:25	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 10:29:24	
	). mm /~ 1	供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 10:29:23	
1	立體停車場1F 750KVA發電 機	供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 10:29:22	
1		供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 10:29:20	
	77%	供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 10:29:19	
1		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 10:29:18	

供油部份-油泵開關是否正常置於自動 位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 10:29:17	
供油部份-供油管<油槽至發電機>是 否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 10:29:16	
供油部份-每日油箱存油量是否充足 (90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-05-15 10:29:15	

備註: 改善措施:

#### 立體停車場發電機**750KVA**每日維護保養記 承商工程師: 李中榮 2022/05/16 10:10:50 承商駐院主任:謝濱隆 承辦工程司: 倪銘仁 2022/05/16 20:51:28 2022/06/09 16:05:52 錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期		2022年05月16日	
項號	檢查項目	判定整件	<b>恢</b> 重力法	檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 09:25:05	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 09:25:03	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26	陳志洋	2022-05-16 09:25:01	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 09:24:53	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 09:24:52	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 09:24:50	
	立體停車場 <b>1F</b>	供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 09:24:48	
	750KVA發電	供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 09:24:46	
		供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 09:24:45	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 09:24:45	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 09:24:44	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 09:24:42	
		供油部份-供油管<油槽至發電機>是否有漏	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 09:24:41	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足 (90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-05-16 09:24:39	

立體停車場發電機**750KVA**每日維護保養記 率商工程師: 李中榮 2022/05/16 13:40:26 承商駐院主任:謝濱隆 承辦工程司: 倪銘仁 2022/05/16 20:20:05 2022/06/09 16:05:40 錄

單位	電力	如台井建	松木十二十	檢查日期		2022年05月17日	
項號	檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 13:58:12	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 13:58:10	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26	郭國儀	2022-05-17 13:58:08	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 13:58:00	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 13:57:58	
	→ M# (台 古 1日 <b>1 □</b>	主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 13:57:56	
		供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 13:57:54	
1	立體停車場1F 750KVA發電	供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 13:57:53	
·	機	供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 13:57:51	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 13:57:49	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 13:57:48	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 13:57:46	
		供油部份-供油管<油槽至發電機>是 否有漏	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 13:57:44	
	f	供油部份-每日油箱存油量是否充足 (90%以上)	目視	90	郭國儀	2022-05-17 13:57:40	

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期		2022年05月18日	
項號	檢查項目	刊足弦华	<b>恢</b> 旦力/云	檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:18:12	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:18:09	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26.1	曾俊豪	2022-05-18 09:18:08	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:18:03	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:18:01	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:17:58	
	立體停車場 <b>1F</b>	供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:17:57	
1	750KVA發電	供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:17:55	
'		供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:17:54	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:17:52	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:17:50	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:17:49	
		供油部份-供油管<油槽至發電機>是 否有漏	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 09:17:48	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足 (90%以上)	目視	90	曾俊豪	2022-05-18 09:17:46	
備註: 改善措	施:						

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期		2022年05月19日	
項號	檢查項目	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	傚重万広	檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-05-19 09:56:09	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2022-05-19 09:56:07	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26	廖學智	2022-05-19 09:56:06	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-19 09:55:53	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-19 09:55:52	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-19 09:55:51	
		供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-19 09:55:50	
	立體停車場1F	供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	廖學智	2022-05-19 09:55:49	
1	750KVA發電 機	供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-19 09:55:48	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-19 09:55:47	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	廖學智	2022-05-19 09:55:46	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-19 09:55:45	
		供油部份-供油管<油槽至發電機>是 否有漏	目視	正常	廖學智	2022-05-19 09:55:44	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足 (90%以上)	目視	91	廖學智	2022-05-19 09:55:42	
蒲註:							•
<b>改善措</b>	施:						

立體停車場發電機**750KVA**每日維護保養記 承商工程師: 李中榮 承商駐院主任: 謝濱隆 承辦工程司: 倪銘仁 2022/05/19 16:08:19 銀2/05/05/19 19:44:08 2022/06/09 15:40:05

單位	電力	判定基準	松木十汁	檢查日期		2022年05月20日	
項號	檢查項目	刊足签华	檢查方法	檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 10:20:08	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 10:20:06	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26	辛祖元	2022-05-20 10:20:05	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 10:20:01	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 10:20:00	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 10:19:59	
		供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 10:19:58	
	立體停車場1F	供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 10:19:57	
1	750KVA發電						

機	供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 10:19:55
	供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 10:19:55
	供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 10:19:54
	供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 10:19:53
	供油部份-供油管<油槽至發電機>是 否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 10:19:52
	供油部份-每日油箱存油量是否充足 (90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-05-20 10:19:51
備註: 改善措施:					

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期		2022年05月21日	
項號	檢查項目	刊足基準	<b>恢</b> 旦力/云	檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 08:03:06	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 08:03:02	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26	陳志洋	2022-05-21 08:02:59	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 08:02:53	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 08:02:51	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 08:02:50	
	立體停車場 <b>1F</b>	供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 08:02:48	
1	750KVA發電	供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 08:02:47	
'	機	供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 08:02:46	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 08:02:44	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 08:02:43	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 08:02:42	
		供油部份-供油管<油槽至發電機>是 否有漏	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 08:02:40	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足 (90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-05-21 08:02:36	
備註: 改善措	施:						

立體停車場發電機**750KVA**每日維護保養記 承商工程師: 李中榮 承商駐院主任: 謝濱隆 承辦工程司: 倪銘仁 立體停車場發電機**750KVA**每日維護保養記 2022/05/21 08:33:29 2022/05/21 15:31:50 2022/06/09 15:10:08

		錄					
單位	電力	사내 스카 <del>1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 </del>	4A-★->->-	檢查日期		2022年05月22日	
項號	檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 09:42:08	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 09:42:07	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26.1	朱忠正	2022-05-22 09:42:05	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 09:42:00	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 09:41:59	
	立體停車場1F 750KVA發電 機	主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 09:41:57	
		供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 09:41:56	
1		供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 09:41:55	
•		供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 09:41:54	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 09:41:52	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 09:41:51	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 09:41:50	
		供油部份-供油管<油槽至發電機>是 否有漏	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 09:41:49	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足 (90%以上)	目視	92	朱忠正	2022-05-22 09:41:47	
備註: 改善措	施:			•			

承商工程師:李中榮 承商駐院主任:謝濱隆 承辦工程司:倪銘仁

## 立體停車場發電機**750KVA**每日維護保養記 2022/05/24 15:54:43 2022/05/24 19:49:42

2022/06/09 15:10:12

錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期		2022年05月23日	
項號	檢查項目	判足弦华	<b>恢</b> 重力/宏	檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	董家圻	2022-05-23 10:19:13	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	董家圻	2022-05-23 10:19:12	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26.2	董家圻	2022-05-23 10:19:11	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-05-23 10:19:07	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	董家圻	2022-05-23 10:19:07	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-05-23 10:19:06	
	立體停車場 <b>1F</b>	供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	董家圻	2022-05-23 10:19:05	
		供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	董家圻	2022-05-23 10:19:04	
	機	供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	董家圻	2022-05-23 10:19:03	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	董家圻	2022-05-23 10:19:02	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	董家圻	2022-05-23 10:19:02	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	董家圻	2022-05-23 10:19:01	
		供油部份-供油管<油槽至發電機>是否有漏	目視	正常	董家圻	2022-05-23 10:19:00	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足 (90%以上)	目視	90	董家圻	2022-05-23 10:18:59	

### 立體停車場發電機**750KVA**每日維護保養記 承商工程師: 李中榮 承商駐院主任: 謝濱隆 2022/05/24 15:52:15 2022/05/24 19:53:17 承辦工程司: 倪銘仁 2022/06/09 15:09:08 錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期		2022年05月24日	
項號	檢查項目	刊足至华	燃旦刀広	檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-05-24 10:12:40	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2022-05-24 10:12:39	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26	廖學智	2022-05-24 10:12:37	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-24 10:12:32	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-24 10:12:31	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-24 10:12:30	
	↑體停車場 <b>1</b> F	供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-24 10:12:29	
1	立 起 停 車 場 「	供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	廖學智	2022-05-24 10:12:28	
	機	供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-24 10:12:27	
	<i>V</i> ×	供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-24 10:12:25	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	廖學智	2022-05-24 10:12:24	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-24 10:12:23	
		供油部份-供油管<油槽至發電機>是 否有漏	目視	正常	廖學智	2022-05-24 10:12:22	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足 (90%以上)	目視	90	廖學智	2022-05-24 10:12:21	
蒲註: 改善措	施:						

#### 立體停車場發電機**750KVA**每日維護保養記 承商工程師: 李中榮 承商駐院主任: 謝濱隆 立體停車場發電機**750KVA**每日維護保養記 2022/05/24 15:51:25 2022/05/24 19:54:25 承商駐院主任:謝濱隆 承辦工程司: 倪銘仁 2022/06/09 15:08:58 錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期		2022年05月25日	
項號	檢查項目	刊足奉华	恢宜万法	檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 10:43:49	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 10:43:47	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26	辛祖元	2022-05-25 10:43:46	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 10:43:42	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 10:43:41	

1							
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 10:43:39	
	立體停車場1F	供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 10:43:38	
1	750KVA發電	供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 10:43:37	
	機	供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 10:43:36	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 10:43:35	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 10:43:34	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 10:43:33	
		供油部份-供油管<油槽至發電機>是 否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-05-25 10:43:32	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足 (90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-05-25 10:43:31	
備註:						<u>.</u>	
改善措施	疶:						

單位	電力	判定基準	松木士汁	檢查日期		2022年05月26日	
項號	檢查項目	刊足基準	檢查方法	檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 08:54:17	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 08:54:16	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26	陳志洋	2022-05-26 08:54:14	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 08:54:09	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 08:54:08	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 08:54:07	
	立體停車場 <b>1F</b>	供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 08:54:05	
1	750KVA發電	供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 08:54:04	
·	機	供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 08:54:03	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 08:54:02	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 08:54:01	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 08:54:00	
		供油部份-供油管<油槽至發電機>是 否有漏	目視	正常	陳志洋	2022-05-26 08:53:58	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足 (90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-05-26 08:53:57	
備註: 改善措	施:						

立體停車場發電機**750KVA**每日維護保養記 承商工程師: 李中榮 承商駐院主任: 謝濱隆 承辦工程司: 倪銘仁 2022/05/26 14:16:44 2022/05/26 19:39:43 2022/06/09 14:48:42

單位	電力	和台手港	松木士汁	檢查日期		2022年05月27日	
項號	檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 15:25:30	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 10:36:22	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26	郭國儀	2022-05-27 10:36:20	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 10:36:12	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 10:36:10	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 10:36:08	
	文雕/声表担 <b>1</b> F	供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 10:36:07	
1	立體停車場1F 750KVA發電	供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 10:36:05	
'	機	供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 10:36:04	
	D24	供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 10:36:02	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 10:36:01	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 10:35:59	
		供油部份-供油管<油槽至發電機>是 否有漏	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 10:35:58	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足 (90%以上)	目視	90	郭國儀	2022-05-27 10:35:55	

備註: 改善措施:

# 立體停車場發電機**750KVA**每日維護保養記 承商工程師: 李中榮 承商駐院主任: 謝濱隆 承辦工程司: 倪銘仁 2022/06/06 19:06:51 銀 2022/06/06 19:07:51 2022/06/09 14:47:24

單位	電力	机合并进	松木十汁	檢查日期		2022年05月28日	
項號	檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 09:29:43	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 09:29:41	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26.1	曾俊豪	2022-05-28 09:29:40	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 09:29:35	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 09:29:34	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 09:29:32	
	立體停車場 <b>1F</b>	供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 09:29:31	
1	立 起 行 早 場 「  「	供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 09:29:30	
	機	供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 09:29:29	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 09:29:28	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 09:29:27	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 09:29:26	
		供油部份-供油管<油槽至發電機>是 否有漏	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 09:29:25	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足 (90%以上)	目視	90	曾俊豪	2022-05-28 09:29:23	

立體停車場發電機**750KVA**每日維護保養記 承商工程師: 李中榮 承商駐院主任: 謝濱隆 承辦工程司: 倪銘仁 立體停車場發電機**750KVA**每日維護保養記 2022/05/30 14:32:53 2022/05/30 14:37:58 2022/06/09 14:47:00 錄

單位	電力	判定基準	松木十二	檢查日期		2022年05月29日	
項號	檢查項目	刊足基準	檢查方法	檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2022-05-29 09:28:38	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2022-05-29 09:27:06	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26	廖學智	2022-05-29 09:27:04	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-29 09:27:01	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-29 09:27:00	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-29 09:26:59	
	立體停車場 <b>1F</b>	供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-29 09:26:58	
1	750KVA發電	供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	廖學智	2022-05-29 09:26:57	
·	機	供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-29 09:26:56	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2022-05-29 09:26:55	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	廖學智	2022-05-29 09:26:54	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2022-05-29 09:26:53	
		供油部份-供油管<油槽至發電機>是 否有漏	目視	正常	廖學智	2022-05-29 09:26:52	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足 (90%以上)	目視	90	廖學智	2022-05-29 09:26:50	
備註: 改善措	施:						

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022年05月30日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 10:13:52	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 10:13:50	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26	辛祖元	2022-05-30 10:13:48	

	立體停車場1F 750KVA發電 機	主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 10:13:45
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 10:13:44
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 10:13:43
		供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 10:13:42
1		供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 10:13:40
		供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 10:13:39
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 10:13:38
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 10:13:37
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 10:13:36
		供油部份-供油管<油槽至發電機>是 否有漏	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 10:13:35
		供油部份-每日油箱存油量是否充足 (90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-05-30 10:13:33
備註: 改善措	施:					

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022年05月31日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
	立體停車場1F 750KVA發電 機	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 07:46:29	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 07:46:24	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26	陳志洋	2022-05-31 07:46:23	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 07:46:16	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 07:46:14	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 07:46:12	
		供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 07:46:11	
1		供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 07:46:09	
		供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 07:46:08	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 07:46:06	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 07:46:05	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 07:46:03	
		供油部份-供油管<油槽至發電機>是 否有漏	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 07:46:02	
		供油部份-每日油箱存油量是否充足 (90%以上)	目視	90	陳志洋	2022-05-31 07:45:57	

承商工程師:李中榮 承商駐院主任:謝濱隆 承辦工程司:倪銘仁 2022/05/31 13:41:06 2022/05/31 13:43:19 2022/06/09 14:42:20