

## 湖畔門診避難器具(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	湖畔門診2F 緩降機-S-02-01	收藏狀況	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		避難器具燈	目視	正常	吳金龍	2022-06-07 08:26:16	
		固定部	目視	正常	吳金龍	2022-06-07 08:26:14	
		固定架	目視	正常	吳金龍	2022-06-07 08:26:13	
		本體	目視	正常	吳金龍	2022-06-07 08:26:13	
2	湖畔門診2F 緩降機-S-02-02	收藏狀況	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		避難器具燈	目視	正常	吳金龍	2022-06-07 08:25:11	
		固定部	目視	正常	吳金龍	2022-06-07 08:25:09	
		固定架	目視	正常	吳金龍	2022-06-07 08:25:08	
		本體	目視	正常	吳金龍	2022-06-07 08:25:07	
3	湖畔門診3F 救助袋-S-03-01	收藏狀況	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		避難器具燈	目視	正常	吳金龍	2022-06-07 08:20:23	
		固定部	目視	正常	吳金龍	2022-06-07 08:20:21	
		固定架	目視	正常	吳金龍	2022-06-07 08:20:21	
		本體	目視	正常	吳金龍	2022-06-07 08:20:20	
4	湖畔門診3F 救助袋-S-03-02	本體	目視	正常	吳金龍	2022-06-07 08:21:05	
		固定架	目視	正常	吳金龍	2022-06-07 08:21:06	
		固定部	目視	正常	吳金龍	2022-06-07 08:21:06	
		避難器具燈	目視	正常	吳金龍	2022-06-07 08:21:08	
		收藏狀況	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生  
2022/06/24 12:20:47

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/24 20:09:49

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/30 11:47:32