

護士宿舍ABC避難方向燈檢查(月)

單位 項號	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	護士宿舍 ABC3F 避難方向燈-D-03-02	外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:27:20	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:27:20	
		蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:27:21	
2	護士宿舍 ABC1F 避難方向燈-D-01-02	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:06:26	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:06:25	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:06:24	
3	護士宿舍 ABC1F 避難方向燈-D-01-03	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:09:30	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:09:29	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:09:29	
4	護士宿舍 ABC2F 避難方向燈-D-02-01	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:21:16	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:21:16	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:21:15	
5	護士宿舍 ABC2F 避難方向燈-D-02-02	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:17:32	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:17:31	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:17:31	
6	護士宿舍 ABC2F 避難方向燈-D-02-03	蓄電池	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		光源	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		外型	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
7	護士宿舍 ABC3F 避難方向燈-D-03-03	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:29:29	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:29:26	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:29:25	
8	護士宿舍 ABC4F 避難方向燈-D-04-01	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:15:00	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:14:59	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:14:59	
9	護士宿舍 ABC4F 避難方向燈-D-04-02	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:34:33	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:34:32	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:34:31	
10	護士宿舍 ABC4F 避難方向燈-D-04-03	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:32:13	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:32:12	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:32:11	
11	護士宿舍 ABCB1F 避難方向燈-D-B1-01	蓄電池	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:12:40	
		光源	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:12:40	
		外型	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:12:39	
12	護士宿舍 ABCB1F 避難方向燈-D-B1-02	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 17:09:18	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 17:09:18	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 17:09:17	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2022/06/30 17:15:04

承商駐院主任：謝濟隆
2022/06/30 19:18:03

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/30 11:13:24