

護士宿舍ABC室內消防栓檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	護士宿舍 ABC1F 消防栓-F-01-01	瞄子	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:03:07	
		水帶	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:03:07	
		消防栓	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:03:06	
2	護士宿舍 ABC1F 消防栓-F-01-02	瞄子	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:02:12	
		水帶	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:02:11	
		消防栓	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:02:11	
3	護士宿舍 ABC1F 消防栓-F-01-03	瞄子	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:06:30	
		水帶	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:06:29	
		消防栓	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:06:29	
4	護士宿舍 ABC1F 消防栓-F-01-04	瞄子	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:06:31	
		水帶	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:06:30	
		消防栓	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:06:29	
5	護士宿舍 ABC1F 消防栓-F-01-05	瞄子	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:09:45	
		水帶	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:09:45	
		消防栓	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:09:44	
6	護士宿舍 ABC1F 消防栓-F-01-06	瞄子	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:09:37	
		水帶	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:09:36	
		消防栓	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:09:35	
7	護士宿舍 ABC2F 消防栓-F-02-01	瞄子	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:21:02	
		水帶	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:21:01	
		消防栓	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:21:00	
8	護士宿舍 ABC2F 消防栓-F-02-02	瞄子	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:21:19	
		水帶	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:21:18	
		消防栓	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:21:17	
9	護士宿舍 ABC2F 消防栓-F-02-03	瞄子	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:17:14	
		水帶	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:17:13	
		消防栓	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:17:12	
10	護士宿舍 ABC2F 消防栓-F-02-04	瞄子	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:17:35	
		水帶	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:17:34	
		消防栓	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:17:33	
11	護士宿舍 ABC2F 消防栓-F-02-05	瞄子	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		水帶	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		消防栓	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
12	護士宿舍 ABC2F 消防栓-F-02-06	瞄子	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		水帶	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
		消防栓	目視	未到位		(2022-06-01 00:00)	
13	護士宿舍 ABC3F 消防栓-F-03-01	瞄子	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:24:40	
		水帶	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:24:39	
		消防栓	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:24:38	
14	護士宿舍 ABC3F 消防栓-F-03-02	瞄子	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:25:00	
		水帶	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:24:59	
		消防栓	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:24:58	
15	護士宿舍 ABC3F 消防栓-F-03-03	瞄子	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:26:59	
		水帶	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:26:59	
		消防栓	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:26:58	
16	護士宿舍 ABC3F	瞄子	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:27:24	
		水帶	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:27:23	

	消防栓-F-03-04	消防栓	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:27:22	
17	護士宿舍 ABC3F 消防栓-F-03-05	瞄子	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:29:25	
		水帶	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:29:24	
		消防栓	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:29:24	
18	護士宿舍 ABC3F 消防栓-F-03-06	瞄子	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:29:31	
		水帶	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:29:30	
		消防栓	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:29:29	
19	護士宿舍 ABC4F 消防栓-F-04-01	瞄子	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:36:44	
		水帶	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:36:43	
		消防栓	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:36:42	
20	護士宿舍 ABC4F 消防栓-F-04-02	瞄子	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:15:03	
		水帶	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:15:02	
		消防栓	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:15:01	
21	護士宿舍 ABC4F 消防栓-F-04-03	瞄子	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:34:25	
		水帶	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:34:24	
		消防栓	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:34:24	
22	護士宿舍 ABC4F 消防栓-F-04-04	瞄子	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:34:36	
		水帶	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:34:35	
		消防栓	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:34:34	
23	護士宿舍 ABC4F 消防栓-F-04-05	瞄子	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:32:13	
		水帶	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:32:13	
		消防栓	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:32:12	
24	護士宿舍 ABC4F 消防栓-F-04-06	瞄子	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:32:15	
		水帶	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:32:15	
		消防栓	目視	正常	曾耀緯	2022-06-23 14:32:14	
25	護士宿舍 ABCB1F 消防栓-F-B1-01	瞄子	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:12:42	
		水帶	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:12:42	
		消防栓	目視	正常	吳金龍	2022-06-23 14:12:41	
26	護士宿舍 ABCB1F 消防栓-F-B1-02	瞄子	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 17:09:25	
		水帶	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 17:09:24	
		消防栓	目視	正常	曾耀緯	2022-06-30 17:09:23	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2022/06/30 17:15:00

承商駐院主任：謝濟隆
2022/06/30 19:18:06

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/30 11:13:30