

三門診樓層指示燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	第三門診1F 樓層指示燈- LB-01-01	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:39:34	
		光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:39:33	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:39:32	
2	第三門診1F 樓層指示燈- LB-01-02	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:39:36	
		光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:39:35	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:39:34	
3	第三門診1F 樓層指示燈- LA-01-01	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:48:12	
		光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:48:11	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:48:10	
4	第三門診1F 樓層指示燈- LA-01-02	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:48:15	
		光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:48:14	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:48:13	
5	第三門診2F 樓層指示燈- LB-02-01	蓄電池	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:25:35	
		光源	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:25:34	
		外型	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:25:33	
6	第三門診2F 樓層指示燈- LB-02-02	蓄電池	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:25:37	
		光源	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:25:36	
		外型	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:25:35	
7	第三門診2F 樓層指示燈- LA-02-01	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:26:46	
		光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:26:46	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:26:45	
8	第三門診2F 樓層指示燈- LA-02-02	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:26:49	
		光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:26:48	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:26:47	
9	第三門診3F 樓層指示燈- LB-03-01	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:20:21	
		光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:20:20	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:20:19	
10	第三門診3F 樓層指示燈- LB-03-02	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:20:23	
		光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:20:23	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 09:20:22	
11	第三門診3F 樓層指示燈- LA-03-01	蓄電池	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:11:19	
		光源	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:11:18	
		外型	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:11:18	
12	第三門診3F 樓層指示燈- LA-03-02	蓄電池	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:11:21	
		光源	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:11:21	
		外型	目視	正常	董家圻	2022-06-01 09:11:20	
13	第三門診4F 樓層指示燈- LB-04-01	蓄電池	目視	正常	董家圻	2022-06-01 08:52:58	
		光源	目視	正常	董家圻	2022-06-01 08:52:57	
		外型	目視	正常	董家圻	2022-06-01 08:52:56	
14	第三門診4F 樓層指示燈- LB-04-02	蓄電池	目視	正常	董家圻	2022-06-01 08:53:00	
		光源	目視	正常	董家圻	2022-06-01 08:52:59	
		外型	目視	正常	董家圻	2022-06-01 08:52:59	
15	第三門診4F 樓層指示燈- LA-04-01	蓄電池	目視	正常	董家圻	2022-06-01 08:58:45	
		光源	目視	正常	董家圻	2022-06-01 08:58:44	
		外型	目視	正常	董家圻	2022-06-01 08:58:44	
16	第三門診4F 樓層指示燈- LA-04-02	蓄電池	目視	正常	董家圻	2022-06-01 08:58:47	
		光源	目視	正常	董家圻	2022-06-01 08:58:47	
		外型	目視	正常	董家圻	2022-06-01 08:58:46	
17	第三門診5F 樓層指示燈- LB-05-01	蓄電池	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:56:00	
		光源	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:55:59	
		外型	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:55:58	
18	第三門診5F 樓層指示燈- LB-05-02	蓄電池	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:56:06	
		光源	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:56:06	
		外型	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:56:05	
19	第三門診5F 樓層指示燈- LA-05-01	蓄電池	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:54:18	
		光源	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:54:17	
		外型	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:54:17	
	第三門診5F	蓄電池	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:54:20	

20	樓層指示燈- LA-05-02	光源	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:54:19	
		外型	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:54:19	
21	第三門診6F 樓層指示燈- LB-06-01	蓄電池	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:36:12	
		光源	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:36:11	
		外型	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:36:10	
22	第三門診6F 樓層指示燈- LB-06-02	蓄電池	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:36:14	
		光源	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:36:13	
		外型	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:36:13	
23	第三門診6F 樓層指示燈- LA-06-01	蓄電池	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:30:33	
		光源	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:30:32	
		外型	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:30:32	
24	第三門診6F 樓層指示燈- LA-06-02	蓄電池	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:30:36	
		光源	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:30:35	
		外型	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:30:34	
25	第三門診7F 樓層指示燈- LB-07-01	蓄電池	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:31:04	
		光源	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:31:03	
		外型	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:31:03	
26	第三門診7F 樓層指示燈- LB-07-02	蓄電池	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:31:06	
		光源	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:31:05	
		外型	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:31:05	
27	第三門診7F 樓層指示燈- LA-07-01	蓄電池	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:41:22	
		光源	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:41:22	
		外型	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:41:21	
28	第三門診7F 樓層指示燈- LA-07-02	蓄電池	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:41:24	
		光源	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:41:24	
		外型	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:41:23	
29	第三門診8F 樓層指示燈- LB-08-01	蓄電池	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:22:21	
		光源	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:22:20	
		外型	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:22:19	
30	第三門診8F 樓層指示燈- LB-08-02	蓄電池	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:22:23	
		光源	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:22:22	
		外型	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:22:21	
31	第三門診8F 樓層指示燈- LA-08-01	蓄電池	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:11:24	
		光源	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:11:23	
		外型	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:11:22	
32	第三門診8F 樓層指示燈- LA-08-02	蓄電池	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:11:26	
		光源	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:11:25	
		外型	目視	正常	施元晟	2022-06-01 09:11:24	
33	第三門診9F 樓層指示燈- LB-09-01	蓄電池	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:14:22	
		光源	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:14:21	
		外型	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:14:20	
34	第三門診9F 樓層指示燈- LB-09-02	蓄電池	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:14:24	
		光源	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:14:23	
		外型	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:14:23	
35	第三門診9F 樓層指示燈- LB-R1-01	蓄電池	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:14:26	
		光源	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:14:26	
		外型	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:14:25	
36	第三門診9F 樓層指示燈- LA-R1-02	蓄電池	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:24:28	
		光源	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:24:27	
		外型	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:24:26	
37	第三門診9F 樓層指示燈- LA-R1-03	蓄電池	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:24:30	
		光源	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:24:30	
		外型	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:24:29	
38	第三門診9F 樓層指示燈- LA-09-01	蓄電池	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:24:23	
		光源	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:24:22	
		外型	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:24:21	
39	第三門診9F 樓層指示燈- LA-09-02	蓄電池	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:24:25	
		光源	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:24:24	
		外型	目視	正常	曾俊豪	2022-06-01 09:24:24	
40	第三門診B1F 樓層指示燈- LB-B1-01	蓄電池	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:04:18	
		光源	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:04:17	
		外型	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:04:16	

41	第三門診B1F	蓄電池	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:04:20	
	樓層指示燈- LB-B1-02	光源	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:04:19	
		外型	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:04:18	
42	第三門診B1F	蓄電池	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:04:23	
	樓層指示燈- LB-B1-03	光源	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:04:22	
		外型	目視	正常	董家圻	2022-06-01 14:04:21	
43	第三門診B1F	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:14:39	
	樓層指示燈- LA-B1-01	光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:14:38	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:14:37	
44	第三門診B1F	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:14:41	
	樓層指示燈- LA-B1-02	光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:14:40	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:14:39	
45	第三門診B1F	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:14:44	
	樓層指示燈- LA-B1-03	光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:14:43	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:14:42	
46	第三門診B2F	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:21:56	
	樓層指示燈- LB-B2-01	光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:21:55	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:21:54	
47	第三門診B2F	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:21:58	
	樓層指示燈- LB-B2-02	光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:21:57	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:21:56	
48	第三門診B2F	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:26:47	
	樓層指示燈- LA-B2-01	光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:26:47	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:26:46	
49	第三門診B2F	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:26:50	
	樓層指示燈- LA-B2-02	光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:26:49	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:26:48	
50	第三門診B3F	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:29:01	
	樓層指示燈- LB-B3-01	光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:29:00	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:28:59	
51	第三門診B3F	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:33:38	
	樓層指示燈- LA-B3-01	光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:33:37	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-01 14:33:36	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2022/06/24 09:52:28

承商駐院主任：謝濟隆
2022/06/24 19:38:00

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/30 12:48:16