

中正樓20樓安全檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 01 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓20F 中正樓20樓安全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	王德全	2022-05-01 09:40:03	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	王德全	2022-05-01 09:40:02	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	王德全	2022-05-01 09:40:01	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	王德全	2022-05-01 09:40:00	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	王德全	2022-05-01 09:39:59	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	王德全	2022-05-01 09:39:58	
		水電.門窗.氣體有無關閉	目視	正常	王德全	2022-05-01 09:39:57	
備註:							
改善措施:							

中正樓20樓安全檢查

承商工程師：李中榮 2022/05/04 11:39:54 承商駐院主任：謝濱隆 2022/05/04 13:14:23 承辦工程司：徐誌輝 2022/05/04 17:46:04

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 02 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓20F 中正樓20樓安全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 10:55:05	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 10:55:04	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 10:55:03	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 10:55:03	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 10:55:02	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 10:55:01	
		水電.門窗.氣體有無關閉	目視	正常	朱忠正	2022-05-02 10:55:01	
備註:							
改善措施:							

中正樓20樓安全檢查

承商工程師：李中榮 2022/05/04 11:38:30 承商駐院主任：謝濱隆 2022/05/04 13:20:37 承辦工程司：徐誌輝 2022/05/04 17:52:19

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 03 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓20F 中正樓20樓安全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	董家圻	2022-05-03 14:56:30	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	董家圻	2022-05-03 14:56:28	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	董家圻	2022-05-03 14:56:28	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	董家圻	2022-05-03 14:56:27	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	董家圻	2022-05-03 14:56:26	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	董家圻	2022-05-03 14:56:25	
		水電.門窗.氣體有無關閉	目視	正常	董家圻	2022-05-03 14:56:25	
備註:							
改善措施:							

中正樓20樓安全檢查

承商工程師：李中榮 2022/05/04 11:37:12 承商駐院主任：謝濱隆 2022/05/04 13:29:09 承辦工程司：徐誌輝 2022/05/04 17:53:40

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 04 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓20F 中正樓20樓安全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	廖學智	2022-05-04 09:41:55	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	廖學智	2022-05-04 09:41:52	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	廖學智	2022-05-04 09:41:50	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	廖學智	2022-05-04 09:41:35	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-04 09:41:34	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	廖學智	2022-05-04 09:41:32	
		水電.門窗.氣體有無關閉	目視	正常	廖學智	2022-05-04 09:41:28	
備註:							
改善措施:							

中正樓20樓安全檢查

承商工程師：李中榮 2022/05/04 11:36:24 承商駐院主任：謝濱隆 2022/05/04 13:31:35 承辦工程司：徐誌輝 2022/05/04 17:55:06

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 05 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註

1	中正樓20F 中正樓20樓安全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 11:19:27	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 11:19:24	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 11:19:24	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 11:19:23	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 11:19:22	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 11:19:21	
		水電.門窗.氣體有無關閉	目視	正常	辛祖元	2022-05-05 11:19:21	
備註:							
改善措施:							

## 中正樓20樓安全檢查

承商工程師：李中榮  
2022/05/06 16:33:40

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/05/06 19:48:12

承辦工程司：徐誌輝  
2022/05/09 09:19:42

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 06 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓20F 中正樓20樓安全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	王德全	2022-05-06 09:38:30	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	王德全	2022-05-06 09:38:30	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	王德全	2022-05-06 09:38:29	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	王德全	2022-05-06 09:38:28	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	王德全	2022-05-06 09:38:27	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	王德全	2022-05-06 09:38:26	
		水電.門窗.氣體有無關閉	目視	正常	王德全	2022-05-06 09:38:25	
備註:							
改善措施:							

## 中正樓20樓安全檢查

承商工程師：李中榮  
2022/05/06 16:32:01

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/05/06 19:51:39

承辦工程司：徐誌輝  
2022/05/09 09:20:58

單位 項號	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 07 日		
	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓20F 中正樓20樓安 全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 14:14:15	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 14:14:08	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 14:14:06	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 14:14:04	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 14:14:03	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 14:14:01	
		水電.門窗.氣體有無關閉	目視	正常	郭國儀	2022-05-07 14:13:59	
備註:							
改善措施:							

## 中正樓20樓安全檢查

承商工程師：李中榮  
2022/05/10 08:57:45

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/05/10 19:31:02

承辦工程司：徐誌輝  
2022/05/11 12:17:09

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 08 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓20F 中正樓20樓安全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 10:22:56	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 10:22:53	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 10:22:52	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 10:22:51	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 10:22:50	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 10:22:49	
		水電.門窗.氣體有無關閉	目視	正常	曾俊豪	2022-05-08 10:22:49	
備註:							
改善措施:							

## 中正樓20樓安全檢查

承商工程師：李中榮  
2022/05/10 08:56:48

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/05/10 19:27:43

承辦工程司：徐誌輝  
2022/05/11 12:16:13

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 09 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓20F 中正樓20樓安全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	廖學智	2022-05-09 10:01:02	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	廖學智	2022-05-09 10:01:00	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	廖學智	2022-05-09 10:00:59	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	廖學智	2022-05-09 10:00:58	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-09 10:00:57	



中正樓20樓安全檢查

承商工程師：李中榮  
 2022/05/16 11:30:54
 承商駐院主任：謝濱隆  
 2022/05/16 20:37:24
 承辦工程司：徐誌輝  
 2022/05/19 09:31:23

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 14 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓20F 中正樓20樓安全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	廖學智	2022-05-14 09:15:59	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	廖學智	2022-05-14 09:15:56	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	廖學智	2022-05-14 09:15:55	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	廖學智	2022-05-14 09:15:54	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-14 09:15:53	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	廖學智	2022-05-14 09:15:52	
		水電.門窗.氣體有無關閉	目視	正常	廖學智	2022-05-14 09:15:51	
備註:							
改善措施:							

中正樓20樓安全檢查

承商工程師：李中榮  
 2022/05/16 11:25:27
 承商駐院主任：謝濱隆  
 2022/05/16 20:39:55
 承辦工程司：徐誌輝  
 2022/05/19 09:32:02

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 15 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓20F 中正樓20樓安全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 10:57:21	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 10:57:20	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 10:57:19	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 10:57:18	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 10:57:18	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 10:57:17	
		水電,門窗,氣體有無關閉	目視	正常	辛祖元	2022-05-15 10:57:16	
備註:							
改善措施:							

中正樓20樓安全檢查

承商工程師：李中榮  
 2022/05/16 10:08:34
 承商駐院主任：謝濱隆  
 2022/05/16 21:05:26
 承辦工程司：徐誌輝  
 2022/05/19 09:33:11

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 16 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓20F 中正樓20樓安全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 14:52:12	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 14:52:11	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 14:52:10	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 14:52:09	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 14:52:08	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 14:52:07	
		水電,門窗,氣體有無關閉	目視	正常	陳志洋	2022-05-16 14:52:05	
備註:							
改善措施:							

中正樓20樓安全檢查

承商工程師：李中榮  
 2022/05/17 08:05:31
 承商駐院主任：謝濱隆  
 2022/05/17 20:03:01
 承辦工程司：徐誌輝  
 2022/05/19 09:34:38

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 17 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓20F 中正樓20樓安全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 15:37:04	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 15:37:02	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 15:37:01	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 15:36:59	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 15:36:58	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 15:36:56	
		水電.門窗.氣體有無關閉	目視	正常	郭國儀	2022-05-17 15:36:55	
備註:							
改善措施:							

中正樓20樓安全檢查

承商工程師：李中榮  
 2022/05/17 17:18:24
 承商駐院主任：謝濱隆  
 2022/05/17 19:38:03
 承辦工程司：徐誌輝  
 2022/05/19 09:34:36

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 18 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註

1	中正樓20F 中正樓20樓安全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 10:33:43	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 10:33:42	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 10:33:41	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 10:33:40	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 10:33:40	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 10:33:39	
		水電.門窗.氣體有無關閉	目視	正常	曾俊豪	2022-05-18 10:33:38	
		備註:					
改善措施:							

## 中正樓20樓安全檢查

承商工程師：李中榮 2022/05/18 11:39:14 承商駐院主任：謝濱隆 2022/05/18 20:22:11 承辦工程司：徐誌輝 2022/05/19 09:35:51

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 19 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓20F 中正樓20樓安全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	廖學智	2022-05-19 09:30:26	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	廖學智	2022-05-19 09:30:24	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	廖學智	2022-05-19 09:30:23	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	廖學智	2022-05-19 09:30:22	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-19 09:30:21	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	廖學智	2022-05-19 09:30:19	
		水電.門窗.氣體有無關閉	目視	正常	廖學智	2022-05-19 09:30:18	

備註:							
改善措施:							

## 中正樓20樓安全檢查

承商工程師：李中榮 2022/05/19 16:07:41 承商駐院主任：謝濱隆 2022/05/19 19:57:43 承辦工程司：徐誌輝 2022/05/20 12:20:53

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 20 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓20F 中正樓20樓安全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 10:48:10	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 10:48:08	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 10:48:07	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 10:48:06	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 10:48:06	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 10:48:05	
		水電.門窗.氣體有無關閉	目視	正常	辛祖元	2022-05-20 10:48:05	

備註:							
改善措施:							

## 中正樓20樓安全檢查

承商工程師：李中榮 2022/05/20 16:55:23 承商駐院主任：謝濱隆 2022/05/20 19:25:06 承辦工程司：徐誌輝 2022/05/24 09:07:49

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 21 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓20F 中正樓20樓安全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 14:48:17	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 14:48:16	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 14:48:14	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 14:48:13	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 14:48:12	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 14:48:11	
		水電.門窗.氣體有無關閉	目視	正常	陳志洋	2022-05-21 14:48:09	

備註:							
改善措施:							

## 中正樓20樓安全檢查

承商工程師：李中榮 2022/05/24 15:54:48 承商駐院主任：謝濱隆 2022/05/24 19:49:07 承辦工程司：徐誌輝 2022/05/25 12:52:04

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 22 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓20F 中正樓20樓安全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 14:35:09	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 14:35:07	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 14:35:06	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 14:35:06	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	朱忠正	2022-05-22 14:35:05	





中正樓20樓安全檢查

承商工程師：李中榮  
 2022/05/26 14:16:20
 承商駐院主任：謝濱隆  
 2022/05/26 19:40:34
 承辦工程司：徐誌輝  
 2022/05/27 11:57:26

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 27 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓20F 中正樓20樓安全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 15:01:01	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 15:00:59	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 15:00:58	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 15:00:57	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 15:00:55	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 15:00:54	
		水電,門窗,氣體有無關閉	目視	正常	郭國儀	2022-05-27 15:00:52	
備註:							
改善措施:							

中正樓20樓安全檢查

承商工程師：李中榮  
 2022/05/30 14:33:31
 承商駐院主任：謝濱隆  
 2022/05/30 14:37:24
 承辦工程司：徐誌輝  
 2022/05/30 16:50:01

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 28 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓20F 中正樓20樓安全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 10:36:46	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 10:36:44	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 10:36:43	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 10:36:42	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 10:36:42	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 10:36:41	
		水電,門窗,氣體有無關閉	目視	正常	曾俊豪	2022-05-28 10:36:40	
備註:							
改善措施:							

中正樓20樓安全檢查

承商工程師：李中榮  
 2022/05/30 14:32:20
 承商駐院主任：謝濱隆  
 2022/05/30 14:38:34
 承辦工程司：徐誌輝  
 2022/05/30 16:51:33

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 29 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓20F 中正樓20樓安全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	廖學智	2022-05-29 09:02:33	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	廖學智	2022-05-29 09:02:31	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	廖學智	2022-05-29 09:02:30	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	廖學智	2022-05-29 09:02:29	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	廖學智	2022-05-29 09:02:29	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	廖學智	2022-05-29 09:02:28	
		水電,門窗,氣體有無關閉	目視	正常	廖學智	2022-05-29 09:02:27	
備註:							
改善措施:							

中正樓20樓安全檢查

承商工程師：李中榮  
 2022/05/30 13:49:55
 承商駐院主任：謝濱隆  
 2022/05/30 14:39:15
 承辦工程司：徐誌輝  
 2022/05/30 16:52:04

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 30 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓20F 中正樓20樓安全檢查	消防器材是否堪用	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 10:44:48	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 10:44:46	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 10:44:45	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 10:44:45	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 10:44:44	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 10:44:43	
		水電.門窗.氣體有無關閉	目視	正常	辛祖元	2022-05-30 10:44:43	
備註:							
改善措施:							

中正樓20樓安全檢查

承商工程師：李中榮  
 2022/05/30 13:47:38
 承商駐院主任：謝濱隆  
 2022/05/30 14:41:33
 承辦工程司：徐誌輝  
 2022/05/30 16:53:22

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 05 月 31 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		消防器材是否堪用	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 10:47:10	

1	中正樓20F 中正樓20樓安全檢查	責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 10:47:08	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 10:47:07	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 10:47:06	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 10:47:04	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 10:47:03	
		水電.門窗.氣體有無關閉	目視	正常	陳志洋	2022-05-31 10:47:02	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮      承商駐院主任：謝濱隆      承辦工程司：徐誌輝  
 2022/05/31 13:40:37      2022/05/31 13:43:55      2022/05/31 16:08:58