

思源樓避難器具(月)檢查

| 單位 | 消防 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 | | |
|-------|-----------------------|-------|------|------|-------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 思源樓10F 救助袋-S-10-01 | 收藏狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-06-01 00:00) | |
| | | 避難器具燈 | 目視 | 正常 | 徐永誠 | 2022-06-15 09:54:36 | |
| | | 固定部 | 目視 | 正常 | 徐永誠 | 2022-06-15 09:54:34 | |
| | | 固定架 | 目視 | 正常 | 徐永誠 | 2022-06-15 09:54:33 | |
| | | 本體 | 目視 | 正常 | 徐永誠 | 2022-06-15 09:54:32 | |
| 2 | 思源樓5F 救助袋-S-05-01 | 收藏狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-06-01 00:00) | |
| | | 避難器具燈 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-30 10:51:13 | |
| | | 固定部 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-30 10:51:12 | |
| | | 固定架 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-30 10:51:11 | |
| | | 本體 | 目視 | 正常 | 曾耀緯 | 2022-06-30 10:51:07 | |
| 3 | 思源樓6F 救助袋-S-06-01 | 收藏狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-06-01 00:00) | |
| | | 避難器具燈 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-15 15:56:19 | |
| | | 固定部 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-15 15:56:18 | |
| | | 固定架 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-15 15:56:17 | |
| | | 本體 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-15 15:56:16 | |
| 4 | 思源樓7F 救助袋-S-07-01 | 收藏狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-06-01 00:00) | |
| | | 避難器具燈 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-15 14:21:31 | |
| | | 固定部 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-15 14:21:30 | |
| | | 固定架 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-15 14:21:29 | |
| | | 本體 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-15 14:21:28 | |
| 5 | 思源樓8F 救助袋-S-08-01 | 收藏狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-06-01 00:00) | |
| | | 避難器具燈 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-15 10:56:13 | |
| | | 固定部 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-15 10:56:12 | |
| | | 固定架 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-15 10:56:11 | |
| | | 本體 | 目視 | 正常 | 林琮凱 | 2022-06-15 10:56:10 | |
| 6 | 思源樓9F 救助袋-S-09-01 | 收藏狀況 | 目視 | 未到位 | | (2022-06-01 00:00) | |
| | | 避難器具燈 | 目視 | 未到位 | | (2022-06-01 00:00) | |
| | | 固定部 | 目視 | 未到位 | | (2022-06-01 00:00) | |
| | | 固定架 | 目視 | 未到位 | | (2022-06-01 00:00) | |
| | | 本體 | 目視 | 未到位 | | (2022-06-01 00:00) | |
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |
| | | | | | | | |

承商駐院工程師(消防設備士): 楊文生
2022/06/30 15:34:25

承商駐院主任: 謝濱隆
2022/06/30 15:44:27

承辦工程司: 倪銘仁
2022/06/30 11:04:20