

思源樓發電機400KW每日維護保養記錄

| 單位 | 電力                       | 判定基準                        | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 01 日 |                     |    |
|----|--------------------------|-----------------------------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目                     |                             |      | 檢查結果 | 檢查員              | 檢查時間                | 備註 |
| 1  | 思源樓B1F<br>400KW發電機<br>G1 | 發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常         | 目視   | 正常   | 朱忠正              | 2022-06-01 09:34:12 |    |
|    |                          | 發電機部份(3台)-壓力表是否漏油           | 目視   | 正常   | 朱忠正              | 2022-06-01 09:34:10 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-充電機是否正常           | 目視   | 正常   | 朱忠正              | 2022-06-01 09:34:09 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)   | 目視   | 26.1 | 朱忠正              | 2022-06-01 09:34:08 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置     | 目視   | 正常   | 朱忠正              | 2022-06-01 09:34:02 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常          | 目視   | 正常   | 朱忠正              | 2022-06-01 09:34:00 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置       | 目視   | 正常   | 朱忠正              | 2022-06-01 09:33:59 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常       | 目視   | 正常   | 朱忠正              | 2022-06-01 09:33:58 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水        | 目視   | 正常   | 朱忠正              | 2022-06-01 09:33:57 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-散熱水箱是否正常           | 目視   | 正常   | 朱忠正              | 2022-06-01 09:33:56 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常        | 目視   | 正常   | 朱忠正              | 2022-06-01 09:33:56 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視   | 正常   | 朱忠正              | 2022-06-01 09:33:55 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏    | 目視   | 正常   | 朱忠正              | 2022-06-01 09:33:54 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上) | 目視   | 92   | 朱忠正              | 2022-06-01 09:33:52 |    |
| 2  | 思源樓B1F<br>400KW發電機<br>G2 | 發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常         | 目視   | 正常   | 朱忠正              | 2022-06-01 09:34:43 |    |
|    |                          | 發電機部份(3台)-壓力表是否漏油           | 目視   | 正常   | 朱忠正              | 2022-06-01 09:34:41 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-充電機是否正常           | 目視   | 正常   | 朱忠正              | 2022-06-01 09:34:40 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)   | 目視   | 26.1 | 朱忠正              | 2022-06-01 09:34:39 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置     | 目視   | 正常   | 朱忠正              | 2022-06-01 09:34:32 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常          | 目視   | 正常   | 朱忠正              | 2022-06-01 09:34:30 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置       | 目視   | 正常   | 朱忠正              | 2022-06-01 09:34:29 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常       | 目視   | 正常   | 朱忠正              | 2022-06-01 09:34:28 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水        | 目視   | 正常   | 朱忠正              | 2022-06-01 09:34:27 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-散熱水箱是否正常           | 目視   | 正常   | 朱忠正              | 2022-06-01 09:34:26 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常        | 目視   | 正常   | 朱忠正              | 2022-06-01 09:34:26 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視   | 正常   | 朱忠正              | 2022-06-01 09:34:25 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏    | 目視   | 正常   | 朱忠正              | 2022-06-01 09:34:24 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上) | 目視   | 92   | 朱忠正              | 2022-06-01 09:34:23 |    |
| 3  | 思源樓B1F<br>400KW發電機<br>G3 | 發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常         | 目視   | 正常   | 朱忠正              | 2022-06-01 09:35:07 |    |
|    |                          | 發電機部份(3台)-壓力表是否漏油           | 目視   | 正常   | 朱忠正              | 2022-06-01 09:35:05 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-充電機是否正常           | 目視   | 正常   | 朱忠正              | 2022-06-01 09:35:04 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)   | 目視   | 26.1 | 朱忠正              | 2022-06-01 09:35:03 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置     | 目視   | 正常   | 朱忠正              | 2022-06-01 09:34:58 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常          | 目視   | 正常   | 朱忠正              | 2022-06-01 09:34:57 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置       | 目視   | 正常   | 朱忠正              | 2022-06-01 09:34:56 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常       | 目視   | 正常   | 朱忠正              | 2022-06-01 09:34:55 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水        | 目視   | 正常   | 朱忠正              | 2022-06-01 09:34:54 |    |
|    |                          |                             |      |      |                  |                     |    |

|  |  |                             |    |    |     |                     |  |
|--|--|-----------------------------|----|----|-----|---------------------|--|
|  |  | 供水部分(3台)-散熱水箱是否正常           | 目視 | 正常 | 朱忠正 | 2022-06-01 09:34:54 |  |
|  |  | 供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常        | 目視 | 正常 | 朱忠正 | 2022-06-01 09:34:53 |  |
|  |  | 供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視 | 正常 | 朱忠正 | 2022-06-01 09:34:52 |  |
|  |  | 供油部份(1台)-供油管<油槽至發電機>是否有漏    | 目視 | 正常 | 朱忠正 | 2022-06-01 09:34:52 |  |
|  |  | 供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上) | 目視 | 92 | 朱忠正 | 2022-06-01 09:34:50 |  |

|       |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 備註:   |  |  |  |  |  |  |  |
| 改善措施: |  |  |  |  |  |  |  |
|       |  |  |  |  |  |  |  |

思源樓發電機400KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮  
 2022/06/01 16:24:24
 承商駐院主任：謝濟隆  
 2022/06/01 19:00:25
 承辦工程司：倪銘仁  
 2022/06/09 14:37:59

| 單位 | 電力                       | 判定基準                        | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 02 日 |                     |    |
|----|--------------------------|-----------------------------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目                     |                             |      | 檢查結果 | 檢查員              | 檢查時間                | 備註 |
| 1  | 思源樓B1F<br>400KW發電機<br>G1 | 發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常         | 目視   | 正常   | 董家圻              | 2022-06-02 16:18:04 |    |
|    |                          | 發電機部份(3台)-壓力表是否漏油           | 目視   | 正常   | 董家圻              | 2022-06-02 16:18:03 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-充電機是否正常           | 目視   | 正常   | 董家圻              | 2022-06-02 16:18:03 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)   | 目視   | 26.2 | 董家圻              | 2022-06-02 16:18:02 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置     | 目視   | 正常   | 董家圻              | 2022-06-02 16:17:59 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常          | 目視   | 正常   | 董家圻              | 2022-06-02 16:17:58 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置       | 目視   | 正常   | 董家圻              | 2022-06-02 16:17:57 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常       | 目視   | 正常   | 董家圻              | 2022-06-02 16:17:56 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水        | 目視   | 正常   | 董家圻              | 2022-06-02 16:17:56 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-散熱水箱是否正常           | 目視   | 正常   | 董家圻              | 2022-06-02 16:17:55 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常        | 目視   | 正常   | 董家圻              | 2022-06-02 16:17:54 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視   | 正常   | 董家圻              | 2022-06-02 16:17:53 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-供油管<油槽至發電機>是否有漏    | 目視   | 正常   | 董家圻              | 2022-06-02 16:17:53 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上) | 目視   | 90   | 董家圻              | 2022-06-02 16:17:51 |    |
| 2  | 思源樓B1F<br>400KW發電機<br>G2 | 發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常         | 目視   | 正常   | 董家圻              | 2022-06-02 16:18:27 |    |
|    |                          | 發電機部份(3台)-壓力表是否漏油           | 目視   | 正常   | 董家圻              | 2022-06-02 16:18:26 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-充電機是否正常           | 目視   | 正常   | 董家圻              | 2022-06-02 16:18:25 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)   | 目視   | 26.1 | 董家圻              | 2022-06-02 16:18:24 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置     | 目視   | 正常   | 董家圻              | 2022-06-02 16:18:18 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常          | 目視   | 正常   | 董家圻              | 2022-06-02 16:18:17 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置       | 目視   | 正常   | 董家圻              | 2022-06-02 16:18:16 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常       | 目視   | 正常   | 董家圻              | 2022-06-02 16:18:15 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水        | 目視   | 正常   | 董家圻              | 2022-06-02 16:18:15 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-散熱水箱是否正常           | 目視   | 正常   | 董家圻              | 2022-06-02 16:18:14 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常        | 目視   | 正常   | 董家圻              | 2022-06-02 16:18:13 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視   | 正常   | 董家圻              | 2022-06-02 16:18:12 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-供油管<油槽至發電機>是否有漏    | 目視   | 正常   | 董家圻              | 2022-06-02 16:18:12 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上) | 目視   | 90   | 董家圻              | 2022-06-02 16:18:11 |    |
|    |                          | 發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常         | 目視   | 正常   | 董家圻              | 2022-06-02 16:18:45 |    |
|    |                          | 發電機部份(3台)-壓力表是否漏油           | 目視   | 正常   | 董家圻              | 2022-06-02 16:18:44 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-充電機是否正常           | 目視   | 正常   | 董家圻              | 2022-06-02 16:18:44 |    |

|       |                          |                             |    |      |     |                     |  |
|-------|--------------------------|-----------------------------|----|------|-----|---------------------|--|
| 3     | 思源樓B1F<br>400KW發電機<br>G3 | 主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24V以上)     | 目視 | 26.2 | 董家圻 | 2022-06-02 16:18:43 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置     | 目視 | 正常   | 董家圻 | 2022-06-02 16:18:40 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常          | 目視 | 正常   | 董家圻 | 2022-06-02 16:18:39 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置       | 目視 | 正常   | 董家圻 | 2022-06-02 16:18:38 |  |
|       |                          | 供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常       | 目視 | 正常   | 董家圻 | 2022-06-02 16:18:37 |  |
|       |                          | 供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水        | 目視 | 正常   | 董家圻 | 2022-06-02 16:18:36 |  |
|       |                          | 供水部分(3台)-散熱水箱是否正常           | 目視 | 正常   | 董家圻 | 2022-06-02 16:18:35 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常        | 目視 | 正常   | 董家圻 | 2022-06-02 16:18:35 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視 | 正常   | 董家圻 | 2022-06-02 16:18:34 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏    | 目視 | 正常   | 董家圻 | 2022-06-02 16:18:33 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上) | 目視 | 90   | 董家圻 | 2022-06-02 16:18:32 |  |
| 備註：   |                          |                             |    |      |     |                     |  |
| 改善措施： |                          |                             |    |      |     |                     |  |
|       |                          |                             |    |      |     |                     |  |

思源樓發電機400KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮  
 2022/06/02 16:44:05
 承商駐院主任：謝濟隆  
 2022/06/02 19:23:13
 承辦工程司：倪銘仁  
 2022/06/09 14:36:56

| 單位 | 電力                       | 判定基準                        | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 03 日 |                     |    |
|----|--------------------------|-----------------------------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目                     |                             |      | 檢查結果 | 檢查員              | 檢查時間                | 備註 |
| 1  | 思源樓B1F<br>400KW發電機<br>G1 | 發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常         | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-03 10:26:46 |    |
|    |                          | 發電機部份(3台)-壓力表是否漏油           | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-03 10:26:44 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-充電機是否正常           | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-03 10:26:42 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)   | 目視   | 26   | 廖學智              | 2022-06-03 10:26:38 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置     | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-03 10:26:36 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常          | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-03 10:26:22 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置       | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-03 10:26:21 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常       | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-03 10:26:19 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水        | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-03 10:26:18 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-散熱水箱是否正常           | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-03 10:26:17 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常        | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-03 10:26:16 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-03 10:26:16 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏    | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-03 10:26:15 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上) | 目視   | 90   | 廖學智              | 2022-06-03 10:26:13 |    |
| 2  | 思源樓B1F<br>400KW發電機<br>G2 | 發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常         | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-03 10:27:24 |    |
|    |                          | 發電機部份(3台)-壓力表是否漏油           | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-03 10:27:22 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-充電機是否正常           | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-03 10:27:20 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)   | 目視   | 26   | 廖學智              | 2022-06-03 10:27:19 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置     | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-03 10:27:14 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常          | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-03 10:27:13 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置       | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-03 10:27:12 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常       | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-03 10:27:11 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水        | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-03 10:27:09 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-散熱水箱是否正常           | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-03 10:27:08 |    |
|    |                          |                             |      |      |                  |                     |    |
|    |                          |                             |      |      |                  |                     |    |

|       |                          |                                 |    |    |     |                     |  |
|-------|--------------------------|---------------------------------|----|----|-----|---------------------|--|
|       |                          | 供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正<br>常        | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-03 10:27:07 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於<br>自動位置     | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-03 10:27:06 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機<br>＞是否有漏    | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-03 10:27:04 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充<br>足(90%以上) | 目視 | 90 | 廖學智 | 2022-06-03 10:27:02 |  |
| 3     | 思源樓B1F<br>400KW發電機<br>G3 | 發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常             | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-03 10:27:59 |  |
|       |                          | 發電機部份(3台)-壓力表是否漏油               | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-03 10:27:57 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-充電機是否正常               | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-03 10:27:56 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以<br>上)   | 目視 | 26 | 廖學智 | 2022-06-03 10:27:55 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於<br>自動位置     | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-03 10:27:51 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常              | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-03 10:27:50 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動<br>位置       | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-03 10:27:48 |  |
|       |                          | 供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否<br>正常       | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-03 10:27:47 |  |
|       |                          | 供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏<br>水        | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-03 10:27:46 |  |
|       |                          | 供水部分(3台)-散熱水箱是否正常               | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-03 10:27:44 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正<br>常        | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-03 10:27:43 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於<br>自動位置     | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-03 10:27:42 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機<br>＞是否有漏    | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-03 10:27:40 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充<br>足(90%以上) | 目視 | 90 | 廖學智 | 2022-06-03 10:27:39 |  |
| 備註：   |                          |                                 |    |    |     |                     |  |
| 改善措施： |                          |                                 |    |    |     |                     |  |
|       |                          |                                 |    |    |     |                     |  |

## 思源樓發電機400KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮  
 2022/06/04 09:54:03

承商駐院主任：謝濱隆  
 2022/06/04 09:55:12

承辦工程司：倪銘仁  
 2022/06/09 14:36:34

| 單位 | 電力                       | 判定基準                            | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 04 日 |                     |    |
|----|--------------------------|---------------------------------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目                     |                                 |      | 檢查結果 | 檢查員              | 檢查時間                | 備註 |
| 1  | 思源樓B1F<br>400KW發電機<br>G1 | 發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常             | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-04 10:02:19 |    |
|    |                          | 發電機部份(3台)-壓力表是否漏油               | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-04 10:02:17 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-充電機是否正常               | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-04 10:02:16 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以<br>上)   | 目視   | 26   | 辛祖元              | 2022-06-04 10:02:14 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於<br>自動位置     | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-04 10:02:10 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常              | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-04 10:02:09 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動<br>位置       | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-04 10:02:07 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否<br>正常       | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-04 10:02:06 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏<br>水        | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-04 10:02:05 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-散熱水箱是否正常               | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-04 10:02:03 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正<br>常        | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-04 10:02:02 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於<br>自動位置     | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-04 10:02:01 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-供油管<油槽至發電機<br>> 是否有漏   | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-04 10:02:00 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充<br>足(90%以上) | 目視   | 90   | 辛祖元              | 2022-06-04 10:01:58 |    |
|    |                          | 發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常             | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-04 10:02:52 |    |
|    |                          | 發電機部份(3台)-壓力表是否漏油               | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-04 10:02:50 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-充電機是否正常               | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-04 10:02:49 |    |
|    |                          |                                 |      |      |                  |                     |    |

|                             |                          |                             |     |                     |     |                     |  |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----|---------------------|-----|---------------------|--|
| 2                           | 思源樓B1F<br>400KW發電機<br>G2 | 主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)   | 目視  | 26                  | 辛祖元 | 2022-06-04 10:02:47 |  |
|                             |                          | 主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置     | 目視  | 正常                  | 辛祖元 | 2022-06-04 10:02:44 |  |
|                             |                          | 主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常          | 目視  | 正常                  | 辛祖元 | 2022-06-04 10:02:43 |  |
|                             |                          | 主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置       | 目視  | 正常                  | 辛祖元 | 2022-06-04 10:02:41 |  |
|                             |                          | 供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常       | 目視  | 正常                  | 辛祖元 | 2022-06-04 10:02:40 |  |
|                             |                          | 供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水        | 目視  | 正常                  | 辛祖元 | 2022-06-04 10:02:39 |  |
|                             |                          | 供水部分(3台)-散熱水箱是否正常           | 目視  | 正常                  | 辛祖元 | 2022-06-04 10:02:38 |  |
|                             |                          | 供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常        | 目視  | 正常                  | 辛祖元 | 2022-06-04 10:02:37 |  |
|                             |                          | 供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視  | 正常                  | 辛祖元 | 2022-06-04 10:02:36 |  |
|                             |                          | 供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏    | 目視  | 正常                  | 辛祖元 | 2022-06-04 10:02:35 |  |
|                             |                          | 供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上) | 目視  | 90                  | 辛祖元 | 2022-06-04 10:02:34 |  |
| 3                           | 思源樓B1F<br>400KW發電機<br>G3 | 發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常         | 目視  | 正常                  | 辛祖元 | 2022-06-04 10:03:24 |  |
|                             |                          | 發電機部份(3台)-壓力表是否漏油           | 目視  | 正常                  | 辛祖元 | 2022-06-04 10:03:21 |  |
|                             |                          | 主控盤部份(3台)-充電機是否正常           | 目視  | 正常                  | 辛祖元 | 2022-06-04 10:03:20 |  |
|                             |                          | 主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)   | 目視  | 26                  | 辛祖元 | 2022-06-04 10:03:19 |  |
|                             |                          | 主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置     | 目視  | 正常                  | 辛祖元 | 2022-06-04 10:03:16 |  |
|                             |                          | 主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常          | 目視  | 正常                  | 辛祖元 | 2022-06-04 10:03:15 |  |
|                             |                          | 主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置       | 目視  | 正常                  | 辛祖元 | 2022-06-04 10:03:14 |  |
|                             |                          | 供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常       | 目視  | 正常                  | 辛祖元 | 2022-06-04 10:03:12 |  |
|                             |                          | 供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水        | 目視  | 正常                  | 辛祖元 | 2022-06-04 10:03:11 |  |
|                             |                          | 供水部分(3台)-散熱水箱是否正常           | 目視  | 正常                  | 辛祖元 | 2022-06-04 10:03:10 |  |
|                             |                          | 供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常        | 目視  | 正常                  | 辛祖元 | 2022-06-04 10:03:09 |  |
|                             |                          | 供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視  | 正常                  | 辛祖元 | 2022-06-04 10:03:08 |  |
|                             |                          | 供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏    | 目視  | 正常                  | 辛祖元 | 2022-06-04 10:03:07 |  |
| 供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上) | 目視                       | 90                          | 辛祖元 | 2022-06-04 10:03:05 |     |                     |  |
| 備註:                         |                          |                             |     |                     |     |                     |  |
| 改善措施:                       |                          |                             |     |                     |     |                     |  |
|                             |                          |                             |     |                     |     |                     |  |

## 思源樓發電機400KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮  
 2022/06/04 19:54:20

承商駐院主任：謝濟隆  
 2022/06/04 19:56:19

承辦工程司：倪銘仁  
 2022/06/09 14:36:08

| 單位 | 電力                       | 判定基準                      | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 05 日 |                     |    |
|----|--------------------------|---------------------------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目                     |                           |      | 檢查結果 | 檢查員              | 檢查時間                | 備註 |
| 1  | 思源樓B1F<br>400KW發電機<br>G1 | 發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常       | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-05 09:20:06 |    |
|    |                          | 發電機部份(3台)-壓力表是否漏油         | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-05 09:20:04 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-充電機是否正常         | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-05 09:20:03 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上) | 目視   | 26   | 陳志洋              | 2022-06-05 09:20:02 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置   | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-05 09:19:57 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常        | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-05 09:19:55 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置     | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-05 09:19:54 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常     | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-05 09:19:53 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水      | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-05 09:19:52 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-散熱水箱是否正常         | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-05 09:19:50 |    |
|    |                          |                           |      |      |                  |                     |    |
|    |                          |                           |      |      |                  |                     |    |



|       |                          |                             |    |    |     |                     |  |
|-------|--------------------------|-----------------------------|----|----|-----|---------------------|--|
|       |                          | 供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常        | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-05 09:19:49 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-05 09:19:48 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-供油管<油槽至發電機>是否有漏    | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-05 09:19:47 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上) | 目視 | 90 | 陳志洋 | 2022-06-05 09:19:45 |  |
| 2     | 思源樓B1F<br>400KW發電機<br>G2 | 發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常         | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-05 09:20:52 |  |
|       |                          | 發電機部份(3台)-壓力表是否漏油           | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-05 09:20:50 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-充電機是否正常           | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-05 09:20:49 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)   | 目視 | 26 | 陳志洋 | 2022-06-05 09:20:47 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置     | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-05 09:20:42 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常          | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-05 09:21:27 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置       | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-05 09:21:26 |  |
|       |                          | 供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常       | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-05 09:21:25 |  |
|       |                          | 供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水        | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-05 09:21:24 |  |
|       |                          | 供水部分(3台)-散熱水箱是否正常           | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-05 09:21:23 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常        | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-05 09:21:22 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-05 09:21:21 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-供油管<油槽至發電機>是否有漏    | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-05 09:21:21 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上) | 目視 | 90 | 陳志洋 | 2022-06-05 09:20:24 |  |
| 3     | 思源樓B1F<br>400KW發電機<br>G3 | 發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常         | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-05 09:22:15 |  |
|       |                          | 發電機部份(3台)-壓力表是否漏油           | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-05 09:22:14 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-充電機是否正常           | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-05 09:22:12 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)   | 目視 | 26 | 陳志洋 | 2022-06-05 09:22:08 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置     | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-05 09:22:01 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常          | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-05 09:22:00 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置       | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-05 09:21:52 |  |
|       |                          | 供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常       | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-05 09:21:51 |  |
|       |                          | 供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水        | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-05 09:21:49 |  |
|       |                          | 供水部分(3台)-散熱水箱是否正常           | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-05 09:21:48 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常        | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-05 09:21:48 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-05 09:21:47 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-供油管<油槽至發電機>是否有漏    | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-05 09:21:45 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上) | 目視 | 90 | 陳志洋 | 2022-06-05 09:21:44 |  |
| 備註:   |                          |                             |    |    |     |                     |  |
| 改善措施: |                          |                             |    |    |     |                     |  |
|       |                          |                             |    |    |     |                     |  |

思源樓發電機400KW每日維護保養記錄

承商駐院主任：陳詩經  
2022/06/05 12:40:51

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/09 14:36:05

| 單位 | 電力   | 判定基準                      | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 06 日 |                     |    |
|----|------|---------------------------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 |                           |      | 檢查結果 | 檢查員              | 檢查時間                | 備註 |
|    |      | 發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常       | 目視   | 正常   | 郭國儀              | 2022-06-06 10:38:29 |    |
|    |      | 發電機部份(3台)-壓力表是否漏油         | 目視   | 正常   | 郭國儀              | 2022-06-06 10:38:28 |    |
|    |      | 主控盤部份(3台)-充電機是否正常         | 目視   | 正常   | 郭國儀              | 2022-06-06 10:38:27 |    |
|    |      | 主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上) | 目視   | 26   | 郭國儀              | 2022-06-06 10:38:25 |    |

|   |                          |                             |    |    |     |                     |  |
|---|--------------------------|-----------------------------|----|----|-----|---------------------|--|
| 1 | 思源樓B1F<br>400KW發電機<br>G1 | 主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置     | 目視 | 正常 | 郭國儀 | 2022-06-06 10:38:17 |  |
|   |                          | 主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常          | 目視 | 正常 | 郭國儀 | 2022-06-06 10:38:16 |  |
|   |                          | 主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置       | 目視 | 正常 | 郭國儀 | 2022-06-06 10:38:14 |  |
|   |                          | 供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常       | 目視 | 正常 | 郭國儀 | 2022-06-06 10:38:13 |  |
|   |                          | 供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水        | 目視 | 正常 | 郭國儀 | 2022-06-06 10:38:11 |  |
|   |                          | 供水部分(3台)-散熱水箱是否正常           | 目視 | 正常 | 郭國儀 | 2022-06-06 10:38:10 |  |
|   |                          | 供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常        | 目視 | 正常 | 郭國儀 | 2022-06-06 10:38:08 |  |
|   |                          | 供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視 | 正常 | 郭國儀 | 2022-06-06 10:38:06 |  |
|   |                          | 供油部份(1台)-供油管<油槽至發電機>是否有漏    | 目視 | 正常 | 郭國儀 | 2022-06-06 10:38:05 |  |
|   |                          | 供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上) | 目視 | 90 | 郭國儀 | 2022-06-06 10:38:03 |  |
| 2 | 思源樓B1F<br>400KW發電機<br>G2 | 發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常         | 目視 | 正常 | 郭國儀 | 2022-06-06 10:39:06 |  |
|   |                          | 發電機部份(3台)-壓力表是否漏油           | 目視 | 正常 | 郭國儀 | 2022-06-06 10:39:04 |  |
|   |                          | 主控盤部份(3台)-充電機是否正常           | 目視 | 正常 | 郭國儀 | 2022-06-06 10:39:03 |  |
|   |                          | 主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)   | 目視 | 26 | 郭國儀 | 2022-06-06 10:39:01 |  |
|   |                          | 主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置     | 目視 | 正常 | 郭國儀 | 2022-06-06 10:38:54 |  |
|   |                          | 主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常          | 目視 | 正常 | 郭國儀 | 2022-06-06 10:38:52 |  |
|   |                          | 主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置       | 目視 | 正常 | 郭國儀 | 2022-06-06 10:38:50 |  |
|   |                          | 供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常       | 目視 | 正常 | 郭國儀 | 2022-06-06 10:38:49 |  |
|   |                          | 供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水        | 目視 | 正常 | 郭國儀 | 2022-06-06 10:38:48 |  |
|   |                          | 供水部分(3台)-散熱水箱是否正常           | 目視 | 正常 | 郭國儀 | 2022-06-06 10:38:47 |  |
|   |                          | 供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常        | 目視 | 正常 | 郭國儀 | 2022-06-06 10:38:45 |  |
|   |                          | 供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視 | 正常 | 郭國儀 | 2022-06-06 10:38:44 |  |
|   |                          | 供油部份(1台)-供油管<油槽至發電機>是否有漏    | 目視 | 正常 | 郭國儀 | 2022-06-06 10:38:43 |  |
|   |                          | 供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上) | 目視 | 90 | 郭國儀 | 2022-06-06 10:38:41 |  |
| 3 | 思源樓B1F<br>400KW發電機<br>G3 | 發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常         | 目視 | 正常 | 郭國儀 | 2022-06-06 10:39:41 |  |
|   |                          | 發電機部份(3台)-壓力表是否漏油           | 目視 | 正常 | 郭國儀 | 2022-06-06 10:39:39 |  |
|   |                          | 主控盤部份(3台)-充電機是否正常           | 目視 | 正常 | 郭國儀 | 2022-06-06 10:39:38 |  |
|   |                          | 主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)   | 目視 | 26 | 郭國儀 | 2022-06-06 10:39:36 |  |
|   |                          | 主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置     | 目視 | 正常 | 郭國儀 | 2022-06-06 10:39:30 |  |
|   |                          | 主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常          | 目視 | 正常 | 郭國儀 | 2022-06-06 10:39:27 |  |
|   |                          | 主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置       | 目視 | 正常 | 郭國儀 | 2022-06-06 10:39:25 |  |
|   |                          | 供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常       | 目視 | 正常 | 郭國儀 | 2022-06-06 10:39:24 |  |
|   |                          | 供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水        | 目視 | 正常 | 郭國儀 | 2022-06-06 10:39:23 |  |
|   |                          | 供水部分(3台)-散熱水箱是否正常           | 目視 | 正常 | 郭國儀 | 2022-06-06 10:39:22 |  |
|   |                          | 供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常        | 目視 | 正常 | 郭國儀 | 2022-06-06 10:39:20 |  |
|   |                          | 供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視 | 正常 | 郭國儀 | 2022-06-06 10:39:19 |  |
|   |                          | 供油部份(1台)-供油管<油槽至發電機>是否有漏    | 目視 | 正常 | 郭國儀 | 2022-06-06 10:39:18 |  |
|   |                          | 供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上) | 目視 | 90 | 郭國儀 | 2022-06-06 10:39:16 |  |
|   |                          |                             |    |    |     |                     |  |

備註:

改善措施:

思源樓發電機400KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮  
2022/06/06 19:06:30

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/06 19:08:22

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/09 14:35:19

| 單位 | 電力                       | 判定基準                         | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 07 日 |                     |    |
|----|--------------------------|------------------------------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目                     |                              |      | 檢查結果 | 檢查員              | 檢查時間                | 備註 |
| 1  | 思源樓B1F<br>400KW發電機<br>G1 | 發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常          | 目視   | 正常   | 曾俊豪              | 2022-06-07 09:12:13 |    |
|    |                          | 發電機部份(3台)-壓力表是否漏油            | 目視   | 正常   | 曾俊豪              | 2022-06-07 09:12:08 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-充電機是否正常            | 目視   | 正常   | 曾俊豪              | 2022-06-07 09:12:07 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)    | 目視   | 26.2 | 曾俊豪              | 2022-06-07 09:12:05 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置      | 目視   | 正常   | 曾俊豪              | 2022-06-07 09:12:01 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常           | 目視   | 正常   | 曾俊豪              | 2022-06-07 09:11:58 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置        | 目視   | 正常   | 曾俊豪              | 2022-06-07 09:11:57 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常        | 目視   | 正常   | 曾俊豪              | 2022-06-07 09:11:53 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水         | 目視   | 正常   | 曾俊豪              | 2022-06-07 09:11:52 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-散熱水箱是否正常            | 目視   | 正常   | 曾俊豪              | 2022-06-07 09:11:44 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常         | 目視   | 正常   | 曾俊豪              | 2022-06-07 09:11:43 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置      | 目視   | 正常   | 曾俊豪              | 2022-06-07 09:11:42 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-供油管 < 油槽至發電機 > 是否有漏 | 目視   | 正常   | 曾俊豪              | 2022-06-07 09:11:41 |    |
| 2  | 思源樓B1F<br>400KW發電機<br>G2 | 發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常          | 目視   | 正常   | 曾俊豪              | 2022-06-07 09:12:52 |    |
|    |                          | 發電機部份(3台)-壓力表是否漏油            | 目視   | 正常   | 曾俊豪              | 2022-06-07 09:12:50 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-充電機是否正常            | 目視   | 正常   | 曾俊豪              | 2022-06-07 09:12:49 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)    | 目視   | 26.1 | 曾俊豪              | 2022-06-07 09:12:47 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置      | 目視   | 正常   | 曾俊豪              | 2022-06-07 09:12:38 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常           | 目視   | 正常   | 曾俊豪              | 2022-06-07 09:12:37 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置        | 目視   | 正常   | 曾俊豪              | 2022-06-07 09:12:36 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常        | 目視   | 正常   | 曾俊豪              | 2022-06-07 09:12:34 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水         | 目視   | 正常   | 曾俊豪              | 2022-06-07 09:12:32 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-散熱水箱是否正常            | 目視   | 正常   | 曾俊豪              | 2022-06-07 09:12:31 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常         | 目視   | 正常   | 曾俊豪              | 2022-06-07 09:12:30 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置      | 目視   | 正常   | 曾俊豪              | 2022-06-07 09:12:29 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-供油管 < 油槽至發電機 > 是否有漏 | 目視   | 正常   | 曾俊豪              | 2022-06-07 09:12:27 |    |
| 3  | 思源樓B1F<br>400KW發電機       | 發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常          | 目視   | 正常   | 曾俊豪              | 2022-06-07 09:13:37 |    |
|    |                          | 發電機部份(3台)-壓力表是否漏油            | 目視   | 正常   | 曾俊豪              | 2022-06-07 09:13:34 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-充電機是否正常            | 目視   | 正常   | 曾俊豪              | 2022-06-07 09:13:33 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)    | 目視   | 26.1 | 曾俊豪              | 2022-06-07 09:13:31 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置      | 目視   | 正常   | 曾俊豪              | 2022-06-07 09:13:22 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常           | 目視   | 正常   | 曾俊豪              | 2022-06-07 09:13:21 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置        | 目視   | 正常   | 曾俊豪              | 2022-06-07 09:13:19 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常        | 目視   | 正常   | 曾俊豪              | 2022-06-07 09:13:13 |    |
|    |                          |                              |      |      |                  |                     |    |



|       |    |                             |    |    |     |                     |  |
|-------|----|-----------------------------|----|----|-----|---------------------|--|
|       | G3 | 供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水        | 目視 | 正常 | 曾俊豪 | 2022-06-07 09:13:11 |  |
|       |    | 供水部分(3台)-散熱水箱是否正常           | 目視 | 正常 | 曾俊豪 | 2022-06-07 09:13:10 |  |
|       |    | 供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常        | 目視 | 正常 | 曾俊豪 | 2022-06-07 09:13:09 |  |
|       |    | 供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視 | 正常 | 曾俊豪 | 2022-06-07 09:13:08 |  |
|       |    | 供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏    | 目視 | 正常 | 曾俊豪 | 2022-06-07 09:13:06 |  |
|       |    | 供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上) | 目視 | 90 | 曾俊豪 | 2022-06-07 09:13:05 |  |
| 備註:   |    |                             |    |    |     |                     |  |
| 改善措施: |    |                             |    |    |     |                     |  |
|       |    |                             |    |    |     |                     |  |

思源樓發電機400KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮  
 2022/06/07 13:57:08
 承商駐院主任：謝濱隆  
 2022/06/07 19:34:20
 承辦工程司：倪銘仁  
 2022/06/09 14:34:51

| 單位 | 電力                       | 判定基準                        | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 08 日 |                     |    |
|----|--------------------------|-----------------------------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目                     |                             |      | 檢查結果 | 檢查員              | 檢查時間                | 備註 |
| 1  | 思源樓B1F<br>400KW發電機<br>G1 | 發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常         | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-08 15:11:58 |    |
|    |                          | 發電機部份(3台)-壓力表是否漏油           | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-08 15:11:57 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-充電機是否正常           | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-08 15:11:56 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)   | 目視   | 26   | 廖學智              | 2022-06-08 15:11:54 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置     | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-08 15:11:50 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常          | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-08 15:11:48 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置       | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-08 15:11:47 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常       | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-08 15:11:46 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水        | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-08 15:11:44 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-散熱水箱是否正常           | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-08 15:11:43 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常        | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-08 15:11:42 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-08 15:11:40 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏    | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-08 15:11:39 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上) | 目視   | 90   | 廖學智              | 2022-06-08 15:11:37 |    |
| 2  | 思源樓B1F<br>400KW發電機<br>G2 | 發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常         | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-08 15:12:30 |    |
|    |                          | 發電機部份(3台)-壓力表是否漏油           | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-08 15:12:28 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-充電機是否正常           | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-08 15:12:27 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)   | 目視   | 26   | 廖學智              | 2022-06-08 15:12:26 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置     | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-08 15:12:23 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常          | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-08 15:12:22 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置       | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-08 15:12:21 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常       | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-08 15:12:19 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水        | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-08 15:12:19 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-散熱水箱是否正常           | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-08 15:12:17 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常        | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-08 15:12:16 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-08 15:12:15 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏    | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-08 15:12:14 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上) | 目視   | 90   | 廖學智              | 2022-06-08 15:12:13 |    |
|    |                          | 發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常         | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-08 15:13:03 |    |
|    |                          | 發電機部份(3台)-壓力表是否漏油           | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-08 15:13:01 |    |

|   |                          |                             |    |    |     |                     |  |
|---|--------------------------|-----------------------------|----|----|-----|---------------------|--|
| 3 | 思源樓B1F<br>400KW發電機<br>G3 | 主控盤部份(3台)-充電機是否正常           | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-08 15:13:00 |  |
|   |                          | 主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)   | 目視 | 26 | 廖學智 | 2022-06-08 15:12:58 |  |
|   |                          | 主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置     | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-08 15:12:55 |  |
|   |                          | 主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常          | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-08 15:12:53 |  |
|   |                          | 主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置       | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-08 15:12:52 |  |
|   |                          | 供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常       | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-08 15:12:51 |  |
|   |                          | 供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水        | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-08 15:12:50 |  |
|   |                          | 供水部分(3台)-散熱水箱是否正常           | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-08 15:12:49 |  |
|   |                          | 供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常        | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-08 15:12:48 |  |
|   |                          | 供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-08 15:12:47 |  |
|   |                          | 供油部份(1台)-供油管<油槽至發電機>是否有漏    | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-08 15:12:46 |  |
|   |                          | 供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上) | 目視 | 90 | 廖學智 | 2022-06-08 15:12:44 |  |
|   |                          | 備註:<br>改善措施:                |    |    |     |                     |  |

思源樓發電機400KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮  
2022/06/08 22:07:58

承商駐院主任：陳詩經  
2022/06/08 22:10:22

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/09 14:33:13

| 單位 | 電力                       | 判定基準                      | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 09 日 |                     |    |
|----|--------------------------|---------------------------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目                     |                           |      | 檢查結果 | 檢查員              | 檢查時間                | 備註 |
| 1  | 思源樓B1F<br>400KW發電機<br>G1 | 發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常       | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-09 10:19:18 |    |
|    |                          | 發電機部份(3台)-壓力表是否漏油         | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-09 10:19:16 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-充電機是否正常         | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-09 10:19:16 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上) | 目視   | 26   | 辛祖元              | 2022-06-09 10:19:14 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置   | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-09 10:19:11 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常        | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-09 10:19:10 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置     | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-09 10:19:09 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常     | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-09 10:19:08 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水      | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-09 10:19:07 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-散熱水箱是否正常         | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-09 10:19:06 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常      | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-09 10:19:05 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置   | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-09 10:19:05 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-供油管<油槽至發電機>是否有漏  | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-09 10:19:04 |    |
| 2  | 思源樓B1F<br>400KW發電機<br>G2 | 發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常       | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-09 10:19:47 |    |
|    |                          | 發電機部份(3台)-壓力表是否漏油         | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-09 10:19:46 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-充電機是否正常         | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-09 10:19:45 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上) | 目視   | 26   | 辛祖元              | 2022-06-09 10:19:44 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置   | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-09 10:19:41 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常        | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-09 10:19:40 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置     | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-09 10:19:38 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常     | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-09 10:19:38 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水      | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-09 10:19:36 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-散熱水箱是否正常         | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-09 10:19:36 |    |
|    |                          |                           |      |      |                  |                     |    |
|    |                          |                           |      |      |                  |                     |    |
|    |                          |                           |      |      |                  |                     |    |

|       |                          |                             |    |    |     |                     |  |
|-------|--------------------------|-----------------------------|----|----|-----|---------------------|--|
|       |                          | 供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常        | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-09 10:19:35 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-09 10:19:34 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏    | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-09 10:19:33 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上) | 目視 | 90 | 辛祖元 | 2022-06-09 10:19:32 |  |
| 3     | 思源樓B1F<br>400KW發電機<br>G3 | 發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常         | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-09 10:20:18 |  |
|       |                          | 發電機部份(3台)-壓力表是否漏油           | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-09 10:20:16 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-充電機是否正常           | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-09 10:20:15 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)   | 目視 | 26 | 辛祖元 | 2022-06-09 10:20:14 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置     | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-09 10:20:10 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常          | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-09 10:20:09 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置       | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-09 10:20:08 |  |
|       |                          | 供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常       | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-09 10:20:06 |  |
|       |                          | 供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水        | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-09 10:20:05 |  |
|       |                          | 供水部分(3台)-散熱水箱是否正常           | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-09 10:20:04 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常        | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-09 10:20:04 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-09 10:20:03 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏    | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-09 10:20:02 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上) | 目視 | 90 | 辛祖元 | 2022-06-09 10:20:01 |  |
| 備註:   |                          |                             |    |    |     |                     |  |
| 改善措施: |                          |                             |    |    |     |                     |  |
|       |                          |                             |    |    |     |                     |  |

## 思源樓發電機400KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮  
2022/06/09 15:31:12

承商駐院主任：謝濟隆  
2022/06/09 20:32:49

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/13 12:08:08

| 單位 | 電力                       | 判定基準                        | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 10 日 |                     |    |
|----|--------------------------|-----------------------------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目                     |                             |      | 檢查結果 | 檢查員              | 檢查時間                | 備註 |
| 1  | 思源樓B1F<br>400KW發電機<br>G1 | 發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常         | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-10 09:12:28 |    |
|    |                          | 發電機部份(3台)-壓力表是否漏油           | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-10 09:12:26 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-充電機是否正常           | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-10 09:12:25 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)   | 目視   | 26   | 陳志洋              | 2022-06-10 09:12:24 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置     | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-10 09:12:19 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常          | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-10 09:12:14 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置       | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-10 09:12:13 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常       | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-10 09:12:12 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水        | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-10 09:12:11 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-散熱水箱是否正常           | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-10 09:12:10 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常        | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-10 09:12:08 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-10 09:12:07 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-供油管<油槽至發電機>是否有漏    | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-10 09:12:06 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上) | 目視   | 90   | 陳志洋              | 2022-06-10 09:12:03 |    |
|    |                          | 發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常         | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-10 09:13:05 |    |
|    |                          | 發電機部份(3台)-壓力表是否漏油           | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-10 09:13:04 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-充電機是否正常           | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-10 09:13:03 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)   | 目視   | 26   | 陳志洋              | 2022-06-10 09:13:02 |    |

|       |                          |                             |    |    |     |                     |  |
|-------|--------------------------|-----------------------------|----|----|-----|---------------------|--|
| 2     | 思源樓B1F<br>400KW發電機<br>G2 | 主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置     | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-10 09:12:57 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常          | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-10 09:12:55 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置       | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-10 09:12:54 |  |
|       |                          | 供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常       | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-10 09:12:53 |  |
|       |                          | 供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水        | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-10 09:12:52 |  |
|       |                          | 供水部分(3台)-散熱水箱是否正常           | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-10 09:12:51 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常        | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-10 09:12:50 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-10 09:12:49 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏    | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-10 09:12:48 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上) | 目視 | 90 | 陳志洋 | 2022-06-10 09:12:46 |  |
| 3     | 思源樓B1F<br>400KW發電機<br>G3 | 發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常         | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-10 09:14:13 |  |
|       |                          | 發電機部份(3台)-壓力表是否漏油           | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-10 09:14:12 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-充電機是否正常           | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-10 09:13:56 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)   | 目視 | 26 | 陳志洋 | 2022-06-10 09:13:55 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置     | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-10 09:13:47 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常          | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-10 09:13:46 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置       | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-10 09:13:45 |  |
|       |                          | 供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常       | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-10 09:13:39 |  |
|       |                          | 供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水        | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-10 09:13:37 |  |
|       |                          | 供水部分(3台)-散熱水箱是否正常           | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-10 09:13:36 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常        | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-10 09:13:29 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-10 09:13:27 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏    | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-10 09:13:26 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上) | 目視 | 90 | 陳志洋 | 2022-06-10 09:13:24 |  |
| 備註:   |                          |                             |    |    |     |                     |  |
| 改善措施: |                          |                             |    |    |     |                     |  |
|       |                          |                             |    |    |     |                     |  |

思源樓發電機400KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮  
2022/06/10 11:21:21

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/10 19:56:03

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/13 12:08:03

| 單位 | 電力                       | 判定基準                      | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 11 日 |                     |    |
|----|--------------------------|---------------------------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目                     |                           |      | 檢查結果 | 檢查員              | 檢查時間                | 備註 |
| 1  | 思源樓B1F<br>400KW發電機<br>G1 | 發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常       | 目視   | 正常   | 王德全              | 2022-06-11 14:34:57 |    |
|    |                          | 發電機部份(3台)-壓力表是否漏油         | 目視   | 正常   | 王德全              | 2022-06-11 14:34:56 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-充電機是否正常         | 目視   | 正常   | 王德全              | 2022-06-11 14:34:55 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上) | 目視   | 27   | 王德全              | 2022-06-11 14:34:54 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置   | 目視   | 正常   | 王德全              | 2022-06-11 14:34:41 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常        | 目視   | 正常   | 王德全              | 2022-06-11 14:34:40 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置     | 目視   | 正常   | 王德全              | 2022-06-11 14:34:39 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常     | 目視   | 正常   | 王德全              | 2022-06-11 14:34:38 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水      | 目視   | 正常   | 王德全              | 2022-06-11 14:34:37 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-散熱水箱是否正常         | 目視   | 正常   | 王德全              | 2022-06-11 14:34:36 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常      | 目視   | 正常   | 王德全              | 2022-06-11 14:34:35 |    |
|    |                          |                           |      |      |                  |                     |    |

|       |                          |                             |    |    |     |                     |  |
|-------|--------------------------|-----------------------------|----|----|-----|---------------------|--|
|       |                          | 供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視 | 正常 | 王德全 | 2022-06-11 14:34:34 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏    | 目視 | 正常 | 王德全 | 2022-06-11 14:34:33 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上) | 目視 | 90 | 王德全 | 2022-06-11 14:34:32 |  |
| 2     | 思源樓B1F<br>400KW發電機<br>G2 | 發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常         | 目視 | 正常 | 王德全 | 2022-06-11 14:35:28 |  |
|       |                          | 發電機部份(3台)-壓力表是否漏油           | 目視 | 正常 | 王德全 | 2022-06-11 14:35:27 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-充電機是否正常           | 目視 | 正常 | 王德全 | 2022-06-11 14:35:26 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)   | 目視 | 27 | 王德全 | 2022-06-11 14:35:25 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置     | 目視 | 正常 | 王德全 | 2022-06-11 14:35:22 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常          | 目視 | 正常 | 王德全 | 2022-06-11 14:35:21 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置       | 目視 | 正常 | 王德全 | 2022-06-11 14:35:20 |  |
|       |                          | 供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常       | 目視 | 正常 | 王德全 | 2022-06-11 14:35:19 |  |
|       |                          | 供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水        | 目視 | 正常 | 王德全 | 2022-06-11 14:35:18 |  |
|       |                          | 供水部分(3台)-散熱水箱是否正常           | 目視 | 正常 | 王德全 | 2022-06-11 14:35:17 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常        | 目視 | 正常 | 王德全 | 2022-06-11 14:35:16 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視 | 正常 | 王德全 | 2022-06-11 14:35:14 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏    | 目視 | 正常 | 王德全 | 2022-06-11 14:35:13 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上) | 目視 | 90 | 王德全 | 2022-06-11 14:35:12 |  |
| 3     | 思源樓B1F<br>400KW發電機<br>G3 | 發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常         | 目視 | 正常 | 王德全 | 2022-06-11 14:35:56 |  |
|       |                          | 發電機部份(3台)-壓力表是否漏油           | 目視 | 正常 | 王德全 | 2022-06-11 14:35:55 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-充電機是否正常           | 目視 | 正常 | 王德全 | 2022-06-11 14:35:54 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)   | 目視 | 27 | 王德全 | 2022-06-11 14:35:53 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置     | 目視 | 正常 | 王德全 | 2022-06-11 14:35:50 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常          | 目視 | 正常 | 王德全 | 2022-06-11 14:35:49 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置       | 目視 | 正常 | 王德全 | 2022-06-11 14:35:49 |  |
|       |                          | 供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常       | 目視 | 正常 | 王德全 | 2022-06-11 14:35:48 |  |
|       |                          | 供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水        | 目視 | 正常 | 王德全 | 2022-06-11 14:35:47 |  |
|       |                          | 供水部分(3台)-散熱水箱是否正常           | 目視 | 正常 | 王德全 | 2022-06-11 14:35:46 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常        | 目視 | 正常 | 王德全 | 2022-06-11 14:35:45 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視 | 正常 | 王德全 | 2022-06-11 14:35:45 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏    | 目視 | 正常 | 王德全 | 2022-06-11 14:35:44 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上) | 目視 | 90 | 王德全 | 2022-06-11 14:35:40 |  |
| 備註:   |                          |                             |    |    |     |                     |  |
| 改善措施: |                          |                             |    |    |     |                     |  |
|       |                          |                             |    |    |     |                     |  |

思源樓發電機400KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮  
 2022/06/13 09:50:42
 承商駐院主任：謝濱隆  
 2022/06/14 09:09:29
 承辦工程司：倪銘仁  
 2022/06/17 16:58:41

| 單位 | 電力   | 判定基準                      | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 12 日 |                     |    |
|----|------|---------------------------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 |                           |      | 檢查結果 | 檢查員              | 檢查時間                | 備註 |
|    |      | 發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常       | 目視   | 正常   | 董家圻              | 2022-06-12 09:34:34 |    |
|    |      | 發電機部份(3台)-壓力表是否漏油         | 目視   | 正常   | 董家圻              | 2022-06-12 09:34:33 |    |
|    |      | 主控盤部份(3台)-充電機是否正常         | 目視   | 正常   | 董家圻              | 2022-06-12 09:34:32 |    |
|    |      | 主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上) | 目視   | 26.2 | 董家圻              | 2022-06-12 09:34:31 |    |
|    |      |                           |      |      |                  |                     |    |



|                             |                          |                             |     |                     |     |                     |  |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----|---------------------|-----|---------------------|--|
| 1                           | 思源樓B1F<br>400KW發電機<br>G1 | 主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置     | 目視  | 正常                  | 董家圻 | 2022-06-12 09:34:28 |  |
|                             |                          | 主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常          | 目視  | 正常                  | 董家圻 | 2022-06-12 09:34:27 |  |
|                             |                          | 主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置       | 目視  | 正常                  | 董家圻 | 2022-06-12 09:34:26 |  |
|                             |                          | 供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常       | 目視  | 正常                  | 董家圻 | 2022-06-12 09:34:25 |  |
|                             |                          | 供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水        | 目視  | 正常                  | 董家圻 | 2022-06-12 09:34:24 |  |
|                             |                          | 供水部分(3台)-散熱水箱是否正常           | 目視  | 正常                  | 董家圻 | 2022-06-12 09:34:23 |  |
|                             |                          | 供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常        | 目視  | 正常                  | 董家圻 | 2022-06-12 09:34:22 |  |
|                             |                          | 供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視  | 正常                  | 董家圻 | 2022-06-12 09:34:22 |  |
|                             |                          | 供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏    | 目視  | 正常                  | 董家圻 | 2022-06-12 09:34:21 |  |
|                             |                          | 供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上) | 目視  | 90                  | 董家圻 | 2022-06-12 09:34:20 |  |
| 2                           | 思源樓B1F<br>400KW發電機<br>G2 | 發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常         | 目視  | 正常                  | 董家圻 | 2022-06-12 09:34:52 |  |
|                             |                          | 發電機部份(3台)-壓力表是否不漏油          | 目視  | 正常                  | 董家圻 | 2022-06-12 09:34:51 |  |
|                             |                          | 主控盤部份(3台)-充電機是否正常           | 目視  | 正常                  | 董家圻 | 2022-06-12 09:34:50 |  |
|                             |                          | 主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)   | 目視  | 26.2                | 董家圻 | 2022-06-12 09:34:49 |  |
|                             |                          | 主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置     | 目視  | 正常                  | 董家圻 | 2022-06-12 09:34:46 |  |
|                             |                          | 主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常          | 目視  | 正常                  | 董家圻 | 2022-06-12 09:34:45 |  |
|                             |                          | 主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置       | 目視  | 正常                  | 董家圻 | 2022-06-12 09:34:44 |  |
|                             |                          | 供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常       | 目視  | 正常                  | 董家圻 | 2022-06-12 09:34:44 |  |
|                             |                          | 供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水        | 目視  | 正常                  | 董家圻 | 2022-06-12 09:34:43 |  |
|                             |                          | 供水部分(3台)-散熱水箱是否正常           | 目視  | 正常                  | 董家圻 | 2022-06-12 09:34:42 |  |
|                             |                          | 供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常        | 目視  | 正常                  | 董家圻 | 2022-06-12 09:34:41 |  |
|                             |                          | 供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視  | 正常                  | 董家圻 | 2022-06-12 09:34:41 |  |
|                             |                          | 供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏    | 目視  | 正常                  | 董家圻 | 2022-06-12 09:34:40 |  |
| 供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上) | 目視                       | 90                          | 董家圻 | 2022-06-12 09:34:39 |     |                     |  |
| 3                           | 思源樓B1F<br>400KW發電機<br>G3 | 發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常         | 目視  | 正常                  | 董家圻 | 2022-06-12 09:35:11 |  |
|                             |                          | 發電機部份(3台)-壓力表是否不漏油          | 目視  | 正常                  | 董家圻 | 2022-06-12 09:35:10 |  |
|                             |                          | 主控盤部份(3台)-充電機是否正常           | 目視  | 正常                  | 董家圻 | 2022-06-12 09:35:10 |  |
|                             |                          | 主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)   | 目視  | 26.2                | 董家圻 | 2022-06-12 09:35:09 |  |
|                             |                          | 主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置     | 目視  | 正常                  | 董家圻 | 2022-06-12 09:35:06 |  |
|                             |                          | 主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常          | 目視  | 正常                  | 董家圻 | 2022-06-12 09:35:05 |  |
|                             |                          | 主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置       | 目視  | 正常                  | 董家圻 | 2022-06-12 09:35:04 |  |
|                             |                          | 供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常       | 目視  | 正常                  | 董家圻 | 2022-06-12 09:35:03 |  |
|                             |                          | 供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水        | 目視  | 正常                  | 董家圻 | 2022-06-12 09:35:02 |  |
|                             |                          | 供水部分(3台)-散熱水箱是否正常           | 目視  | 正常                  | 董家圻 | 2022-06-12 09:35:01 |  |
|                             |                          | 供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常        | 目視  | 正常                  | 董家圻 | 2022-06-12 09:35:01 |  |
|                             |                          | 供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視  | 正常                  | 董家圻 | 2022-06-12 09:35:00 |  |
|                             |                          | 供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏    | 目視  | 正常                  | 董家圻 | 2022-06-12 09:34:59 |  |
|                             |                          | 供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上) | 目視  | 90                  | 董家圻 | 2022-06-12 09:34:58 |  |
| 備註:                         |                          |                             |     |                     |     |                     |  |
| 改善措施:                       |                          |                             |     |                     |     |                     |  |

# 思源樓發電機400KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮  
2022/06/13 09:40:46

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/14 09:14:57

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/17 16:58:09

| 單位 | 電力                       | 判定基準                      | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 13 日 |                     |    |
|----|--------------------------|---------------------------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目                     |                           |      | 檢查結果 | 檢查員              | 檢查時間                | 備註 |
| 1  | 思源樓B1F<br>400KW發電機<br>G1 | 發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常       | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-13 10:36:59 |    |
|    |                          | 發電機部份(3台)-壓力表是否漏油         | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-13 10:36:57 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-充電機是否正常         | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-13 10:36:56 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上) | 目視   | 26   | 廖學智              | 2022-06-13 10:36:55 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置   | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-13 10:36:50 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常        | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-13 10:36:49 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置     | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-13 10:36:48 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常     | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-13 10:36:47 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水      | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-13 10:36:46 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-散熱水箱是否正常         | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-13 10:36:44 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常      | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-13 10:36:43 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置   | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-13 10:36:41 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏  | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-13 10:36:40 |    |
| 2  | 思源樓B1F<br>400KW發電機<br>G2 | 發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常       | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-13 10:37:32 |    |
|    |                          | 發電機部份(3台)-壓力表是否漏油         | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-13 10:37:31 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-充電機是否正常         | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-13 10:37:30 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上) | 目視   | 26   | 廖學智              | 2022-06-13 10:37:29 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置   | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-13 10:37:25 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常        | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-13 10:37:24 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置     | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-13 10:37:23 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常     | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-13 10:37:22 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水      | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-13 10:37:21 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-散熱水箱是否正常         | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-13 10:37:20 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常      | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-13 10:37:19 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置   | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-13 10:37:17 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏  | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-13 10:37:16 |    |
| 3  | 思源樓B1F<br>400KW發電機<br>G3 | 發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常       | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-13 10:38:04 |    |
|    |                          | 發電機部份(3台)-壓力表是否漏油         | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-13 10:38:03 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-充電機是否正常         | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-13 10:38:02 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上) | 目視   | 26   | 廖學智              | 2022-06-13 10:38:00 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置   | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-13 10:37:57 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常        | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-13 10:37:56 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置     | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-13 10:37:55 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常     | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-13 10:37:54 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水      | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-13 10:37:53 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-散熱水箱是否正常         | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-13 10:37:52 |    |

|       |                             |    |    |     |                     |  |
|-------|-----------------------------|----|----|-----|---------------------|--|
|       | 供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常        | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-13 10:37:51 |  |
|       | 供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-13 10:37:50 |  |
|       | 供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏    | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-13 10:37:49 |  |
|       | 供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上) | 目視 | 90 | 廖學智 | 2022-06-13 10:37:48 |  |
| 備註:   |                             |    |    |     |                     |  |
| 改善措施: |                             |    |    |     |                     |  |

思源樓發電機400KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮  
 2022/06/14 09:03:11
 承商駐院主任：謝濟隆  
 2022/06/14 09:06:05
 承辦工程司：倪銘仁  
 2022/06/17 16:58:49

| 單位 | 電力                       | 判定基準                        | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 14 日 |                     |    |
|----|--------------------------|-----------------------------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目                     |                             |      | 檢查結果 | 檢查員              | 檢查時間                | 備註 |
| 1  | 思源樓B1F<br>400KW發電機<br>G1 | 發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常         | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-14 10:09:31 |    |
|    |                          | 發電機部份(3台)-壓力表是否漏油           | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-14 10:09:29 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-充電機是否正常           | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-14 10:09:27 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)   | 目視   | 26   | 辛祖元              | 2022-06-14 10:09:26 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置     | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-14 10:09:23 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常          | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-14 10:09:22 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置       | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-14 10:09:21 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常       | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-14 10:09:19 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水        | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-14 10:09:18 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-散熱水箱是否正常           | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-14 10:09:17 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常        | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-14 10:09:17 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-14 10:09:16 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏    | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-14 10:09:15 |    |
| 2  | 思源樓B1F<br>400KW發電機<br>G2 | 供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上) | 目視   | 90   | 辛祖元              | 2022-06-14 10:09:14 |    |
|    |                          | 發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常         | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-14 10:10:01 |    |
|    |                          | 發電機部份(3台)-壓力表是否漏油           | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-14 10:09:59 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-充電機是否正常           | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-14 10:09:58 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)   | 目視   | 26   | 辛祖元              | 2022-06-14 10:09:57 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置     | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-14 10:09:53 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常          | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-14 10:09:52 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置       | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-14 10:09:51 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常       | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-14 10:09:50 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水        | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-14 10:09:49 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-散熱水箱是否正常           | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-14 10:09:48 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常        | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-14 10:09:47 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-14 10:09:46 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏    | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-14 10:09:45 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上) | 目視   | 90   | 辛祖元              | 2022-06-14 10:09:44 |    |
|    |                          | 發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常         | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-14 10:10:28 |    |
|    |                          | 發電機部份(3台)-壓力表是否漏油           | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-14 10:10:26 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-充電機是否正常           | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-14 10:10:25 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)   | 目視   | 26   | 辛祖元              | 2022-06-14 10:10:24 |    |

|       |                          |                             |    |    |     |                     |  |
|-------|--------------------------|-----------------------------|----|----|-----|---------------------|--|
| 3     | 思源樓B1F<br>400KW發電機<br>G3 |                             |    |    |     |                     |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置     | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-14 10:10:21 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常          | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-14 10:10:20 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置       | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-14 10:10:19 |  |
|       |                          | 供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常       | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-14 10:10:19 |  |
|       |                          | 供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水        | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-14 10:10:18 |  |
|       |                          | 供水部分(3台)-散熱水箱是否正常           | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-14 10:10:17 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常        | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-14 10:10:17 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-14 10:10:16 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏    | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-14 10:10:15 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上) | 目視 | 90 | 辛祖元 | 2022-06-14 10:10:14 |  |
| 備註:   |                          |                             |    |    |     |                     |  |
| 改善措施: |                          |                             |    |    |     |                     |  |
|       |                          |                             |    |    |     |                     |  |

## 思源樓發電機400KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮  
2022/06/14 13:54:29

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/15 20:21:29

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/17 16:58:07

| 單位 | 電力                       | 判定基準                        | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 15 日 |                     |    |
|----|--------------------------|-----------------------------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目                     |                             |      | 檢查結果 | 檢查員              | 檢查時間                | 備註 |
| 1  | 思源樓B1F<br>400KW發電機<br>G1 | 發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常         | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-15 09:11:49 |    |
|    |                          | 發電機部份(3台)-壓力表是否漏油           | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-15 09:11:48 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-充電機是否正常           | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-15 09:11:47 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)   | 目視   | 26   | 陳志洋              | 2022-06-15 09:11:46 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置     | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-15 09:11:41 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常          | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-15 09:11:40 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置       | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-15 09:11:39 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常       | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-15 09:11:37 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水        | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-15 09:11:36 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-散熱水箱是否正常           | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-15 09:11:35 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常        | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-15 09:11:34 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-15 09:11:33 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏    | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-15 09:11:32 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上) | 目視   | 90   | 陳志洋              | 2022-06-15 09:11:30 |    |
| 2  | 思源樓B1F<br>400KW發電機<br>G2 | 發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常         | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-15 09:12:26 |    |
|    |                          | 發電機部份(3台)-壓力表是否漏油           | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-15 09:12:24 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-充電機是否正常           | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-15 09:12:23 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)   | 目視   | 26   | 陳志洋              | 2022-06-15 09:12:22 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置     | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-15 09:12:17 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常          | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-15 09:12:16 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置       | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-15 09:12:15 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常       | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-15 09:12:14 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水        | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-15 09:12:13 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-散熱水箱是否正常           | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-15 09:12:12 |    |

|       |                          |                             |    |    |     |                     |  |
|-------|--------------------------|-----------------------------|----|----|-----|---------------------|--|
|       |                          | 供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常        | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-15 09:12:11 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-15 09:12:09 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏    | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-15 09:12:08 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上) | 目視 | 90 | 陳志洋 | 2022-06-15 09:12:06 |  |
| 3     | 思源樓B1F<br>400KW發電機<br>G3 | 發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常         | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-15 09:13:16 |  |
|       |                          | 發電機部份(3台)-壓力表是否漏油           | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-15 09:13:14 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-充電機是否正常           | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-15 09:13:13 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)   | 目視 | 26 | 陳志洋 | 2022-06-15 09:13:11 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置     | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-15 09:13:07 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常          | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-15 09:13:05 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置       | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-15 09:13:01 |  |
|       |                          | 供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常       | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-15 09:13:00 |  |
|       |                          | 供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水        | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-15 09:12:59 |  |
|       |                          | 供水部分(3台)-散熱水箱是否正常           | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-15 09:12:57 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常        | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-15 09:12:53 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-15 09:12:50 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏    | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-15 09:12:48 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上) | 目視 | 90 | 陳志洋 | 2022-06-15 09:12:46 |  |
| 備註:   |                          |                             |    |    |     |                     |  |
| 改善措施: |                          |                             |    |    |     |                     |  |

# 思源樓發電機400KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮  
 2022/06/15 16:25:21
 承商駐院主任：謝濟隆  
 2022/06/15 19:59:38
 承辦工程司：倪銘仁  
 2022/06/17 16:57:56

| 單位 | 電力                       | 判定基準                        | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 16 日 |                     |    |
|----|--------------------------|-----------------------------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目                     |                             |      | 檢查結果 | 檢查員              | 檢查時間                | 備註 |
| 1  | 思源樓B1F<br>400KW發電機<br>G1 | 發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常         | 目視   | 正常   | 王德全              | 2022-06-16 11:17:31 |    |
|    |                          | 發電機部份(3台)-壓力表是否漏油           | 目視   | 正常   | 王德全              | 2022-06-16 11:17:30 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-充電機是否正常           | 目視   | 正常   | 王德全              | 2022-06-16 11:17:29 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)   | 目視   | 27   | 王德全              | 2022-06-16 11:17:27 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置     | 目視   | 正常   | 王德全              | 2022-06-16 11:17:21 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常          | 目視   | 正常   | 王德全              | 2022-06-16 11:17:20 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置       | 目視   | 正常   | 王德全              | 2022-06-16 11:17:19 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常       | 目視   | 正常   | 王德全              | 2022-06-16 11:17:18 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水        | 目視   | 正常   | 王德全              | 2022-06-16 11:17:17 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-散熱水箱是否正常           | 目視   | 正常   | 王德全              | 2022-06-16 11:17:16 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常        | 目視   | 正常   | 王德全              | 2022-06-16 11:17:16 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視   | 正常   | 王德全              | 2022-06-16 11:17:15 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-供油管<油槽至發電機>是否有漏    | 目視   | 正常   | 王德全              | 2022-06-16 11:17:14 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上) | 目視   | 90   | 王德全              | 2022-06-16 11:17:13 |    |
|    |                          | 發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常         | 目視   | 正常   | 王德全              | 2022-06-16 11:17:52 |    |
|    |                          | 發電機部份(3台)-壓力表是否漏油           | 目視   | 正常   | 王德全              | 2022-06-16 11:17:51 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-充電機是否正常           | 目視   | 正常   | 王德全              | 2022-06-16 11:17:50 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)   | 目視   | 27.2 | 王德全              | 2022-06-16 11:17:49 |    |



|       |                          |                             |    |    |     |                     |  |
|-------|--------------------------|-----------------------------|----|----|-----|---------------------|--|
| 2     | 思源樓B1F<br>400KW發電機<br>G2 | 主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置     | 目視 | 正常 | 王德全 | 2022-06-16 11:17:45 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常          | 目視 | 正常 | 王德全 | 2022-06-16 11:17:44 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置       | 目視 | 正常 | 王德全 | 2022-06-16 11:17:43 |  |
|       |                          | 供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常       | 目視 | 正常 | 王德全 | 2022-06-16 11:17:43 |  |
|       |                          | 供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水        | 目視 | 正常 | 王德全 | 2022-06-16 11:17:42 |  |
|       |                          | 供水部分(3台)-散熱水箱是否正常           | 目視 | 正常 | 王德全 | 2022-06-16 11:17:41 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常        | 目視 | 正常 | 王德全 | 2022-06-16 11:17:40 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視 | 正常 | 王德全 | 2022-06-16 11:17:39 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏    | 目視 | 正常 | 王德全 | 2022-06-16 11:17:38 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上) | 目視 | 90 | 王德全 | 2022-06-16 11:17:37 |  |
| 3     | 思源樓B1F<br>400KW發電機<br>G3 | 發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常         | 目視 | 正常 | 王德全 | 2022-06-16 11:18:17 |  |
|       |                          | 發電機部份(3台)-壓力表是否漏油           | 目視 | 正常 | 王德全 | 2022-06-16 11:18:16 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-充電機是否正常           | 目視 | 正常 | 王德全 | 2022-06-16 11:18:15 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)   | 目視 | 27 | 王德全 | 2022-06-16 11:18:14 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置     | 目視 | 正常 | 王德全 | 2022-06-16 11:18:12 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常          | 目視 | 正常 | 王德全 | 2022-06-16 11:18:11 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置       | 目視 | 正常 | 王德全 | 2022-06-16 11:18:10 |  |
|       |                          | 供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常       | 目視 | 正常 | 王德全 | 2022-06-16 11:18:09 |  |
|       |                          | 供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水        | 目視 | 正常 | 王德全 | 2022-06-16 11:18:08 |  |
|       |                          | 供水部分(3台)-散熱水箱是否正常           | 目視 | 正常 | 王德全 | 2022-06-16 11:18:07 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常        | 目視 | 正常 | 王德全 | 2022-06-16 11:18:06 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視 | 正常 | 王德全 | 2022-06-16 11:18:06 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏    | 目視 | 正常 | 王德全 | 2022-06-16 11:18:05 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上) | 目視 | 90 | 王德全 | 2022-06-16 11:18:04 |  |
| 備註:   |                          |                             |    |    |     |                     |  |
| 改善措施: |                          |                             |    |    |     |                     |  |
|       |                          |                             |    |    |     |                     |  |

思源樓發電機400KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮  
2022/06/16 17:21:23

承商駐院主任：謝濟隆  
2022/06/16 19:42:09

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/17 16:57:45

| 單位 | 電力                       | 判定基準                      | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 17 日 |                     |    |
|----|--------------------------|---------------------------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目                     |                           |      | 檢查結果 | 檢查員              | 檢查時間                | 備註 |
| 1  | 思源樓B1F<br>400KW發電機<br>G1 | 發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常       | 目視   | 正常   | 曾俊豪              | 2022-06-17 10:10:23 |    |
|    |                          | 發電機部份(3台)-壓力表是否漏油         | 目視   | 正常   | 曾俊豪              | 2022-06-17 10:10:22 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-充電機是否正常         | 目視   | 正常   | 曾俊豪              | 2022-06-17 10:10:21 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上) | 目視   | 26.1 | 曾俊豪              | 2022-06-17 10:10:20 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置   | 目視   | 正常   | 曾俊豪              | 2022-06-17 10:10:16 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常        | 目視   | 正常   | 曾俊豪              | 2022-06-17 10:10:14 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置     | 目視   | 正常   | 曾俊豪              | 2022-06-17 10:10:13 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常     | 目視   | 正常   | 曾俊豪              | 2022-06-17 10:10:12 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水      | 目視   | 正常   | 曾俊豪              | 2022-06-17 10:10:12 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-散熱水箱是否正常         | 目視   | 正常   | 曾俊豪              | 2022-06-17 10:10:10 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常      | 目視   | 正常   | 曾俊豪              | 2022-06-17 10:10:09 |    |
|    |                          |                           |      |      |                  |                     |    |
|    |                          |                           |      |      |                  |                     |    |

|       |                          |                             |    |      |     |                     |  |
|-------|--------------------------|-----------------------------|----|------|-----|---------------------|--|
|       |                          | 供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視 | 正常   | 曾俊豪 | 2022-06-17 10:10:08 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏    | 目視 | 正常   | 曾俊豪 | 2022-06-17 10:10:07 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上) | 目視 | 90   | 曾俊豪 | 2022-06-17 10:10:06 |  |
| 2     | 思源樓B1F<br>400KW發電機<br>G2 | 發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常         | 目視 | 正常   | 曾俊豪 | 2022-06-17 10:10:52 |  |
|       |                          | 發電機部份(3台)-壓力表是否漏油           | 目視 | 正常   | 曾俊豪 | 2022-06-17 10:10:50 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-充電機是否正常           | 目視 | 正常   | 曾俊豪 | 2022-06-17 10:10:49 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)   | 目視 | 26.2 | 曾俊豪 | 2022-06-17 10:10:48 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置     | 目視 | 正常   | 曾俊豪 | 2022-06-17 10:10:43 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常          | 目視 | 正常   | 曾俊豪 | 2022-06-17 10:10:41 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置       | 目視 | 正常   | 曾俊豪 | 2022-06-17 10:10:40 |  |
|       |                          | 供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常       | 目視 | 正常   | 曾俊豪 | 2022-06-17 10:10:40 |  |
|       |                          | 供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水        | 目視 | 正常   | 曾俊豪 | 2022-06-17 10:10:38 |  |
|       |                          | 供水部分(3台)-散熱水箱是否正常           | 目視 | 正常   | 曾俊豪 | 2022-06-17 10:10:38 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常        | 目視 | 正常   | 曾俊豪 | 2022-06-17 10:10:37 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視 | 正常   | 曾俊豪 | 2022-06-17 10:10:36 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏    | 目視 | 正常   | 曾俊豪 | 2022-06-17 10:10:35 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上) | 目視 | 90   | 曾俊豪 | 2022-06-17 10:10:34 |  |
| 3     | 思源樓B1F<br>400KW發電機<br>G3 | 發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常         | 目視 | 正常   | 曾俊豪 | 2022-06-17 10:11:21 |  |
|       |                          | 發電機部份(3台)-壓力表是否漏油           | 目視 | 正常   | 曾俊豪 | 2022-06-17 10:11:18 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-充電機是否正常           | 目視 | 正常   | 曾俊豪 | 2022-06-17 10:11:17 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)   | 目視 | 26.1 | 曾俊豪 | 2022-06-17 10:11:16 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置     | 目視 | 正常   | 曾俊豪 | 2022-06-17 10:11:12 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常          | 目視 | 正常   | 曾俊豪 | 2022-06-17 10:11:11 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置       | 目視 | 正常   | 曾俊豪 | 2022-06-17 10:11:09 |  |
|       |                          | 供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常       | 目視 | 正常   | 曾俊豪 | 2022-06-17 10:11:08 |  |
|       |                          | 供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水        | 目視 | 正常   | 曾俊豪 | 2022-06-17 10:11:07 |  |
|       |                          | 供水部分(3台)-散熱水箱是否正常           | 目視 | 正常   | 曾俊豪 | 2022-06-17 10:11:06 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常        | 目視 | 正常   | 曾俊豪 | 2022-06-17 10:11:06 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視 | 正常   | 曾俊豪 | 2022-06-17 10:11:05 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏    | 目視 | 正常   | 曾俊豪 | 2022-06-17 10:11:04 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上) | 目視 | 90   | 曾俊豪 | 2022-06-17 10:11:02 |  |
| 備註：   |                          |                             |    |      |     |                     |  |
| 改善措施： |                          |                             |    |      |     |                     |  |
|       |                          |                             |    |      |     |                     |  |

思源樓發電機400KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮  
 2022/06/17 17:25:59
 承商駐院主任：謝濱隆  
 2022/06/17 19:23:39
 承辦工程司：倪銘仁  
 2022/06/22 16:23:40

| 單位 | 電力   | 判定基準                      | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 18 日 |                     |    |
|----|------|---------------------------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 |                           |      | 檢查結果 | 檢查員              | 檢查時間                | 備註 |
|    |      | 發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常       | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-18 10:30:31 |    |
|    |      | 發電機部份(3台)-壓力表是否漏油         | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-18 10:30:29 |    |
|    |      | 主控盤部份(3台)-充電機是否正常         | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-18 10:30:27 |    |
|    |      | 主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上) | 目視   | 26   | 廖學智              | 2022-06-18 10:30:25 |    |
|    |      | 主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置   | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-18 10:30:20 |    |

|   |                          |                             |    |    |     |                     |  |
|---|--------------------------|-----------------------------|----|----|-----|---------------------|--|
| 1 | 思源樓B1F<br>400KW發電機<br>G1 | 主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常          | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-18 10:30:19 |  |
|   |                          | 主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置       | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-18 10:30:17 |  |
|   |                          | 供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常       | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-18 10:30:16 |  |
|   |                          | 供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水        | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-18 10:30:15 |  |
|   |                          | 供水部分(3台)-散熱水箱是否正常           | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-18 10:30:14 |  |
|   |                          | 供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常        | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-18 10:30:12 |  |
|   |                          | 供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-18 10:30:11 |  |
|   |                          | 供油部份(1台)-供油管<油槽至發電機>是否有漏    | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-18 10:30:10 |  |
|   |                          | 供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上) | 目視 | 90 | 廖學智 | 2022-06-18 10:30:08 |  |
| 2 | 思源樓B1F<br>400KW發電機<br>G2 | 發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常         | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-18 10:31:08 |  |
|   |                          | 發電機部份(3台)-壓力表是否漏油           | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-18 10:31:07 |  |
|   |                          | 主控盤部份(3台)-充電機是否正常           | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-18 10:31:05 |  |
|   |                          | 主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)   | 目視 | 26 | 廖學智 | 2022-06-18 10:31:03 |  |
|   |                          | 主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置     | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-18 10:30:58 |  |
|   |                          | 主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常          | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-18 10:30:57 |  |
|   |                          | 主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置       | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-18 10:30:56 |  |
|   |                          | 供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常       | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-18 10:30:55 |  |
|   |                          | 供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水        | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-18 10:30:54 |  |
|   |                          | 供水部分(3台)-散熱水箱是否正常           | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-18 10:30:53 |  |
|   |                          | 供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常        | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-18 10:30:52 |  |
|   |                          | 供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-18 10:30:51 |  |
| 3 | 思源樓B1F<br>400KW發電機<br>G3 | 供油部份(1台)-供油管<油槽至發電機>是否有漏    | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-18 10:30:50 |  |
|   |                          | 供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上) | 目視 | 90 | 廖學智 | 2022-06-18 10:30:48 |  |
|   |                          | 發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常         | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-18 10:31:47 |  |
|   |                          | 發電機部份(3台)-壓力表是否漏油           | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-18 10:31:44 |  |
|   |                          | 主控盤部份(3台)-充電機是否正常           | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-18 10:31:43 |  |
|   |                          | 主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)   | 目視 | 26 | 廖學智 | 2022-06-18 10:31:41 |  |
|   |                          | 主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置     | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-18 10:31:37 |  |
|   |                          | 主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常          | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-18 10:31:36 |  |
|   |                          | 主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置       | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-18 10:31:35 |  |
|   |                          | 供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常       | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-18 10:31:33 |  |
|   |                          | 供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水        | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-18 10:31:32 |  |
|   |                          | 供水部分(3台)-散熱水箱是否正常           | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-18 10:31:31 |  |
|   |                          | 供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常        | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-18 10:31:30 |  |
|   |                          | 供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-18 10:31:28 |  |
|   |                          | 供油部份(1台)-供油管<油槽至發電機>是否有漏    | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-18 10:31:26 |  |
|   |                          | 供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上) | 目視 | 90 | 廖學智 | 2022-06-18 10:31:25 |  |
|   |                          | 備註:                         |    |    |     |                     |  |
|   |                          | 改善措施:                       |    |    |     |                     |  |
|   |                          |                             |    |    |     |                     |  |

## 思源樓發電機400KW每日維護保養記錄

2022/06/20 09:39:26

2022/06/20 20:25:34

2022/06/22 16:23:34

| 單位 | 電力                       | 判定基準                      | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 19 日 |                     |    |
|----|--------------------------|---------------------------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目                     |                           |      | 檢查結果 | 檢查員              | 檢查時間                | 備註 |
| 1  | 思源樓B1F<br>400KW發電機<br>G1 | 發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常       | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-19 10:27:07 |    |
|    |                          | 發電機部份(3台)-壓力表是否漏油         | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-19 10:27:04 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-充電機是否正常         | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-19 10:27:03 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上) | 目視   | 26   | 辛祖元              | 2022-06-19 10:27:02 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置   | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-19 10:26:58 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常        | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-19 10:26:57 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置     | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-19 10:26:56 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常     | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-19 10:26:55 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水      | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-19 10:26:54 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-散熱水箱是否正常         | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-19 10:26:52 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常      | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-19 10:26:51 |    |
| 2  | 思源樓B1F<br>400KW發電機<br>G2 | 發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常       | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-19 10:27:38 |    |
|    |                          | 發電機部份(3台)-壓力表是否漏油         | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-19 10:27:36 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-充電機是否正常         | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-19 10:27:35 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上) | 目視   | 26   | 辛祖元              | 2022-06-19 10:27:34 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置   | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-19 10:27:31 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常        | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-19 10:27:29 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置     | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-19 10:27:28 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常     | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-19 10:27:27 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水      | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-19 10:27:26 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-散熱水箱是否正常         | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-19 10:27:25 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常      | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-19 10:27:24 |    |
| 3  | 思源樓B1F<br>400KW發電機<br>G3 | 發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常       | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-19 10:28:08 |    |
|    |                          | 發電機部份(3台)-壓力表是否漏油         | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-19 10:28:07 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-充電機是否正常         | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-19 10:28:06 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上) | 目視   | 26   | 辛祖元              | 2022-06-19 10:28:04 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置   | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-19 10:28:01 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常        | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-19 10:28:00 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置     | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-19 10:27:59 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常     | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-19 10:27:58 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水      | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-19 10:27:57 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-散熱水箱是否正常         | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-19 10:27:55 |    |
|    |                          |                           |      |      |                  |                     |    |

|       |  |                             |    |    |     |                     |  |
|-------|--|-----------------------------|----|----|-----|---------------------|--|
|       |  | 供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常        | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-19 10:27:54 |  |
|       |  | 供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-19 10:27:54 |  |
|       |  | 供油部份(1台)-供油管<油槽至發電機>是否有漏    | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-19 10:27:53 |  |
|       |  | 供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上) | 目視 | 90 | 辛祖元 | 2022-06-19 10:27:51 |  |
| 備註:   |  |                             |    |    |     |                     |  |
| 改善措施: |  |                             |    |    |     |                     |  |

思源樓發電機400KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮  
 2022/06/20 09:35:49
 承商駐院主任：謝濟隆  
 2022/06/20 20:27:35
 承辦工程司：倪銘仁  
 2022/06/22 16:23:29

| 單位 | 電力                       | 判定基準                        | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 20 日 |                     |    |
|----|--------------------------|-----------------------------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目                     |                             |      | 檢查結果 | 檢查員              | 檢查時間                | 備註 |
| 1  | 思源樓B1F<br>400KW發電機<br>G1 | 發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常         | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-20 08:55:05 |    |
|    |                          | 發電機部份(3台)-壓力表是否漏油           | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-20 08:55:04 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-充電機是否正常           | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-20 08:55:03 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)   | 目視   | 26   | 陳志洋              | 2022-06-20 08:55:02 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置     | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-20 08:54:57 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常          | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-20 08:54:55 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置       | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-20 08:54:55 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常       | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-20 08:54:54 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水        | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-20 08:54:53 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-散熱水箱是否正常           | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-20 08:54:52 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常        | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-20 08:54:51 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-20 08:54:51 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-供油管<油槽至發電機>是否有漏    | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-20 08:54:50 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上) | 目視   | 90   | 陳志洋              | 2022-06-20 08:54:44 |    |
| 2  | 思源樓B1F<br>400KW發電機<br>G2 | 發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常         | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-20 08:55:37 |    |
|    |                          | 發電機部份(3台)-壓力表是否漏油           | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-20 08:55:36 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-充電機是否正常           | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-20 08:55:35 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)   | 目視   | 26   | 陳志洋              | 2022-06-20 08:55:34 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置     | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-20 08:55:30 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常          | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-20 08:55:29 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置       | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-20 08:55:28 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常       | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-20 08:55:27 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水        | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-20 08:55:26 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-散熱水箱是否正常           | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-20 08:55:24 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常        | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-20 08:55:24 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-20 08:55:23 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-供油管<油槽至發電機>是否有漏    | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-20 08:55:22 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上) | 目視   | 90   | 陳志洋              | 2022-06-20 08:55:20 |    |
|    |                          | 發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常         | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-20 08:56:14 |    |
|    |                          | 發電機部份(3台)-壓力表是否漏油           | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-20 08:56:13 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-充電機是否正常           | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-20 08:56:12 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)   | 目視   | 26   | 陳志洋              | 2022-06-20 08:56:10 |    |



|       |                          |                             |    |    |     |                     |  |
|-------|--------------------------|-----------------------------|----|----|-----|---------------------|--|
| 3     | 思源樓B1F<br>400KW發電機<br>G3 | 主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置     | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-20 08:56:06 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常          | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-20 08:56:04 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置       | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-20 08:56:03 |  |
|       |                          | 供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常       | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-20 08:56:02 |  |
|       |                          | 供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水        | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-20 08:56:01 |  |
|       |                          | 供水部分(3台)-散熱水箱是否正常           | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-20 08:56:00 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常        | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-20 08:55:59 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-20 08:55:58 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏    | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-20 08:55:56 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上) | 目視 | 90 | 陳志洋 | 2022-06-20 08:55:55 |  |
| 備註:   |                          |                             |    |    |     |                     |  |
| 改善措施: |                          |                             |    |    |     |                     |  |
|       |                          |                             |    |    |     |                     |  |

思源樓發電機400KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮  
2022/06/20 12:06:49

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/20 20:24:23

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/22 16:23:32

| 單位 | 電力                       | 判定基準                        | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 21 日 |                     |    |
|----|--------------------------|-----------------------------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目                     |                             |      | 檢查結果 | 檢查員              | 檢查時間                | 備註 |
| 1  | 思源樓B1F<br>400KW發電機<br>G1 | 發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常         | 目視   | 正常   | 朱忠正              | 2022-06-21 09:38:35 |    |
|    |                          | 發電機部份(3台)-壓力表是否漏油           | 目視   | 正常   | 朱忠正              | 2022-06-21 09:38:33 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-充電機是否正常           | 目視   | 正常   | 朱忠正              | 2022-06-21 09:38:33 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)   | 目視   | 26.1 | 朱忠正              | 2022-06-21 09:38:31 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置     | 目視   | 正常   | 朱忠正              | 2022-06-21 09:38:23 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常          | 目視   | 正常   | 朱忠正              | 2022-06-21 09:38:22 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置       | 目視   | 正常   | 朱忠正              | 2022-06-21 09:38:21 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常       | 目視   | 正常   | 朱忠正              | 2022-06-21 09:38:20 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水        | 目視   | 正常   | 朱忠正              | 2022-06-21 09:38:19 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-散熱水箱是否正常           | 目視   | 正常   | 朱忠正              | 2022-06-21 09:38:18 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常        | 目視   | 正常   | 朱忠正              | 2022-06-21 09:38:17 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視   | 正常   | 朱忠正              | 2022-06-21 09:38:16 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏    | 目視   | 正常   | 朱忠正              | 2022-06-21 09:38:15 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上) | 目視   | 95   | 朱忠正              | 2022-06-21 09:38:13 |    |
| 2  | 思源樓B1F<br>400KW發電機<br>G2 | 發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常         | 目視   | 正常   | 朱忠正              | 2022-06-21 09:39:01 |    |
|    |                          | 發電機部份(3台)-壓力表是否漏油           | 目視   | 正常   | 朱忠正              | 2022-06-21 09:38:59 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-充電機是否正常           | 目視   | 正常   | 朱忠正              | 2022-06-21 09:38:58 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)   | 目視   | 26.1 | 朱忠正              | 2022-06-21 09:38:57 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置     | 目視   | 正常   | 朱忠正              | 2022-06-21 09:38:53 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常          | 目視   | 正常   | 朱忠正              | 2022-06-21 09:38:52 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置       | 目視   | 正常   | 朱忠正              | 2022-06-21 09:38:51 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常       | 目視   | 正常   | 朱忠正              | 2022-06-21 09:38:50 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水        | 目視   | 正常   | 朱忠正              | 2022-06-21 09:38:49 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-散熱水箱是否正常           | 目視   | 正常   | 朱忠正              | 2022-06-21 09:38:47 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常        | 目視   | 正常   | 朱忠正              | 2022-06-21 09:38:46 |    |
|    |                          |                             |      |      |                  |                     |    |
|    |                          |                             |      |      |                  |                     |    |
|    |                          |                             |      |      |                  |                     |    |

|       |                          |                             |    |      |     |                     |  |
|-------|--------------------------|-----------------------------|----|------|-----|---------------------|--|
|       |                          | 供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視 | 正常   | 朱忠正 | 2022-06-21 09:38:45 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏    | 目視 | 正常   | 朱忠正 | 2022-06-21 09:38:44 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上) | 目視 | 95   | 朱忠正 | 2022-06-21 09:38:43 |  |
| 3     | 思源樓B1F<br>400KW發電機<br>G3 | 發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常         | 目視 | 正常   | 朱忠正 | 2022-06-21 09:39:27 |  |
|       |                          | 發電機部份(3台)-壓力表是否漏油           | 目視 | 正常   | 朱忠正 | 2022-06-21 09:39:25 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-充電機是否正常           | 目視 | 正常   | 朱忠正 | 2022-06-21 09:39:24 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24V以上)     | 目視 | 26.1 | 朱忠正 | 2022-06-21 09:39:23 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置     | 目視 | 正常   | 朱忠正 | 2022-06-21 09:39:18 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常          | 目視 | 正常   | 朱忠正 | 2022-06-21 09:39:17 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置       | 目視 | 正常   | 朱忠正 | 2022-06-21 09:39:16 |  |
|       |                          | 供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常       | 目視 | 正常   | 朱忠正 | 2022-06-21 09:39:16 |  |
|       |                          | 供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水        | 目視 | 正常   | 朱忠正 | 2022-06-21 09:39:14 |  |
|       |                          | 供水部分(3台)-散熱水箱是否正常           | 目視 | 正常   | 朱忠正 | 2022-06-21 09:39:14 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常        | 目視 | 正常   | 朱忠正 | 2022-06-21 09:39:13 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視 | 正常   | 朱忠正 | 2022-06-21 09:39:12 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏    | 目視 | 正常   | 朱忠正 | 2022-06-21 09:39:11 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上) | 目視 | 95   | 朱忠正 | 2022-06-21 09:39:10 |  |
| 備註：   |                          |                             |    |      |     |                     |  |
| 改善措施： |                          |                             |    |      |     |                     |  |
|       |                          |                             |    |      |     |                     |  |

思源樓發電機400KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮  
2022/06/21 16:53:42

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/21 19:51:06

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/22 16:23:18

| 單位 | 電力                       | 判定基準                        | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 22 日 |                     |    |
|----|--------------------------|-----------------------------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目                     |                             |      | 檢查結果 | 檢查員              | 檢查時間                | 備註 |
| 1  | 思源樓B1F<br>400KW發電機<br>G1 | 發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常         | 目視   | 正常   | 董家圻              | 2022-06-22 10:17:06 |    |
|    |                          | 發電機部份(3台)-壓力表是否漏油           | 目視   | 正常   | 董家圻              | 2022-06-22 10:17:05 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-充電機是否正常           | 目視   | 正常   | 董家圻              | 2022-06-22 10:17:04 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)   | 目視   | 26.1 | 董家圻              | 2022-06-22 10:17:03 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置     | 目視   | 正常   | 董家圻              | 2022-06-22 10:17:01 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常          | 目視   | 正常   | 董家圻              | 2022-06-22 10:17:00 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置       | 目視   | 正常   | 董家圻              | 2022-06-22 10:16:59 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常       | 目視   | 正常   | 董家圻              | 2022-06-22 10:16:58 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水        | 目視   | 正常   | 董家圻              | 2022-06-22 10:16:57 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-散熱水箱是否正常           | 目視   | 正常   | 董家圻              | 2022-06-22 10:16:56 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常        | 目視   | 正常   | 董家圻              | 2022-06-22 10:16:56 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視   | 正常   | 董家圻              | 2022-06-22 10:16:55 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-供油管<油槽至發電機>是否有漏    | 目視   | 正常   | 董家圻              | 2022-06-22 10:16:54 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上) | 目視   | 90   | 董家圻              | 2022-06-22 10:16:53 |    |
|    |                          | 發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常         | 目視   | 正常   | 董家圻              | 2022-06-22 10:16:46 |    |
|    |                          | 發電機部份(3台)-壓力表是否漏油           | 目視   | 正常   | 董家圻              | 2022-06-22 10:16:45 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-充電機是否正常           | 目視   | 正常   | 董家圻              | 2022-06-22 10:16:44 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)   | 目視   | 26.2 | 董家圻              | 2022-06-22 10:16:43 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置     | 目視   | 正常   | 董家圻              | 2022-06-22 10:16:40 |    |

|       |                          |                             |    |      |     |                     |  |
|-------|--------------------------|-----------------------------|----|------|-----|---------------------|--|
| 2     | 思源樓B1F<br>400KW發電機<br>G2 | 主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常          | 目視 | 正常   | 董家圻 | 2022-06-22 10:16:39 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置       | 目視 | 正常   | 董家圻 | 2022-06-22 10:16:38 |  |
|       |                          | 供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常       | 目視 | 正常   | 董家圻 | 2022-06-22 10:16:38 |  |
|       |                          | 供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水        | 目視 | 正常   | 董家圻 | 2022-06-22 10:16:36 |  |
|       |                          | 供水部分(3台)-散熱水箱是否正常           | 目視 | 正常   | 董家圻 | 2022-06-22 10:16:36 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常        | 目視 | 正常   | 董家圻 | 2022-06-22 10:16:35 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視 | 正常   | 董家圻 | 2022-06-22 10:16:35 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏    | 目視 | 正常   | 董家圻 | 2022-06-22 10:16:34 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上) | 目視 | 90   | 董家圻 | 2022-06-22 10:16:33 |  |
| 3     | 思源樓B1F<br>400KW發電機<br>G3 | 發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常         | 目視 | 正常   | 董家圻 | 2022-06-22 10:16:28 |  |
|       |                          | 發電機部份(3台)-壓力表是否漏油           | 目視 | 正常   | 董家圻 | 2022-06-22 10:16:27 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-充電機是否正常           | 目視 | 正常   | 董家圻 | 2022-06-22 10:16:26 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)   | 目視 | 26.2 | 董家圻 | 2022-06-22 10:16:25 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置     | 目視 | 正常   | 董家圻 | 2022-06-22 10:16:20 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常          | 目視 | 正常   | 董家圻 | 2022-06-22 10:16:19 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置       | 目視 | 正常   | 董家圻 | 2022-06-22 10:16:19 |  |
|       |                          | 供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常       | 目視 | 正常   | 董家圻 | 2022-06-22 10:16:18 |  |
|       |                          | 供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水        | 目視 | 正常   | 董家圻 | 2022-06-22 10:16:17 |  |
|       |                          | 供水部分(3台)-散熱水箱是否正常           | 目視 | 正常   | 董家圻 | 2022-06-22 10:16:16 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常        | 目視 | 正常   | 董家圻 | 2022-06-22 10:16:15 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視 | 正常   | 董家圻 | 2022-06-22 10:16:14 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏    | 目視 | 正常   | 董家圻 | 2022-06-22 10:16:14 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上) | 目視 | 90   | 董家圻 | 2022-06-22 10:16:13 |  |
| 備註:   |                          |                             |    |      |     |                     |  |
| 改善措施: |                          |                             |    |      |     |                     |  |
|       |                          |                             |    |      |     |                     |  |

思源樓發電機400KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮  
 2022/06/23 09:09:30
 承商駐院主任：謝濱隆  
 2022/06/23 20:03:28
 承辦工程司：倪銘仁  
 2022/06/30 12:42:14

| 單位 | 電力                       | 判定基準                      | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 23 日 |                     |    |
|----|--------------------------|---------------------------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目                     |                           |      | 檢查結果 | 檢查員              | 檢查時間                | 備註 |
| 1  | 思源樓B1F<br>400KW發電機<br>G1 | 發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常       | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-23 10:04:11 |    |
|    |                          | 發電機部份(3台)-壓力表是否漏油         | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-23 10:04:09 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-充電機是否正常         | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-23 10:04:08 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上) | 目視   | 26   | 廖學智              | 2022-06-23 10:04:06 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置   | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-23 10:04:02 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常        | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-23 10:04:00 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置     | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-23 10:03:58 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常     | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-23 10:03:57 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水      | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-23 10:03:55 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-散熱水箱是否正常         | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-23 10:03:54 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常      | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-23 10:03:53 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置   | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-23 10:03:52 |    |

|       |                          |                             |    |    |     |                     |  |
|-------|--------------------------|-----------------------------|----|----|-----|---------------------|--|
|       |                          | 供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏    | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-23 10:03:51 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上) | 目視 | 90 | 廖學智 | 2022-06-23 10:03:49 |  |
| 2     | 思源樓B1F<br>400KW發電機<br>G2 | 發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常         | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-23 10:04:48 |  |
|       |                          | 發電機部份(3台)-壓力表是否漏油           | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-23 10:04:47 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-充電機是否正常           | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-23 10:04:46 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24V以上)     | 目視 | 26 | 廖學智 | 2022-06-23 10:04:44 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置     | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-23 10:04:39 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常          | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-23 10:04:38 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置       | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-23 10:04:37 |  |
|       |                          | 供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常       | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-23 10:04:35 |  |
|       |                          | 供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水        | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-23 10:04:34 |  |
|       |                          | 供水部分(3台)-散熱水箱是否正常           | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-23 10:04:32 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常        | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-23 10:04:31 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-23 10:04:30 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏    | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-23 10:04:29 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上) | 目視 | 90 | 廖學智 | 2022-06-23 10:04:27 |  |
| 3     | 思源樓B1F<br>400KW發電機<br>G3 | 發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常         | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-23 10:05:26 |  |
|       |                          | 發電機部份(3台)-壓力表是否漏油           | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-23 10:05:25 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-充電機是否正常           | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-23 10:05:23 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24V以上)     | 目視 | 26 | 廖學智 | 2022-06-23 10:05:22 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置     | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-23 10:05:18 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常          | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-23 10:05:16 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置       | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-23 10:05:15 |  |
|       |                          | 供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常       | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-23 10:05:14 |  |
|       |                          | 供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水        | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-23 10:05:13 |  |
|       |                          | 供水部分(3台)-散熱水箱是否正常           | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-23 10:05:12 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常        | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-23 10:05:11 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-23 10:05:09 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏    | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-23 10:05:08 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上) | 目視 | 90 | 廖學智 | 2022-06-23 10:05:07 |  |
| 備註:   |                          |                             |    |    |     |                     |  |
| 改善措施: |                          |                             |    |    |     |                     |  |

### 思源樓發電機400KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮  
 2022/06/24 09:27:46

承商駐院主任：謝濱隆  
 2022/06/24 09:29:15

承辦工程司：倪銘仁  
 2022/06/30 12:42:21

| 單位 | 電力   | 判定基準                      | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 24 日 |                     |    |
|----|------|---------------------------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 |                           |      | 檢查結果 | 檢查員              | 檢查時間                | 備註 |
|    |      | 發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常       | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-24 09:50:55 |    |
|    |      | 發電機部份(3台)-壓力表是否漏油         | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-24 09:50:53 |    |
|    |      | 主控盤部份(3台)-充電機是否正常         | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-24 09:50:52 |    |
|    |      | 主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上) | 目視   | 26   | 辛祖元              | 2022-06-24 09:50:50 |    |
|    |      | 主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置   | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-24 09:50:47 |    |
|    |      | 主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常        | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-24 09:50:45 |    |
|    |      |                           |      |      |                  |                     |    |

|       |                          |                             |    |    |     |                     |  |
|-------|--------------------------|-----------------------------|----|----|-----|---------------------|--|
| 1     | 思源樓B1F<br>400KW發電機<br>G1 | 主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置       | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-24 09:50:44 |  |
|       |                          | 供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常       | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-24 09:50:43 |  |
|       |                          | 供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水        | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-24 09:50:42 |  |
|       |                          | 供水部分(3台)-散熱水箱是否正常           | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-24 09:50:41 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常        | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-24 09:50:39 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-24 09:50:38 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏    | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-24 09:50:37 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上) | 目視 | 90 | 辛祖元 | 2022-06-24 09:50:35 |  |
| 2     | 思源樓B1F<br>400KW發電機<br>G2 | 發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常         | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-24 09:51:26 |  |
|       |                          | 發電機部份(3台)-壓力表是否漏油           | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-24 09:51:23 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-充電機是否正常           | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-24 09:51:22 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)   | 目視 | 26 | 辛祖元 | 2022-06-24 09:51:21 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置     | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-24 09:51:18 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常          | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-24 09:51:17 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置       | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-24 09:51:15 |  |
|       |                          | 供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常       | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-24 09:51:14 |  |
|       |                          | 供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水        | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-24 09:51:13 |  |
|       |                          | 供水部分(3台)-散熱水箱是否正常           | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-24 09:51:13 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常        | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-24 09:51:12 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-24 09:51:11 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏    | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-24 09:51:10 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上) | 目視 | 90 | 辛祖元 | 2022-06-24 09:51:09 |  |
| 3     | 思源樓B1F<br>400KW發電機<br>G3 | 發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常         | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-24 09:52:01 |  |
|       |                          | 發電機部份(3台)-壓力表是否漏油           | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-24 09:51:59 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-充電機是否正常           | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-24 09:51:58 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)   | 目視 | 26 | 辛祖元 | 2022-06-24 09:51:55 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置     | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-24 09:51:53 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常          | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-24 09:51:51 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置       | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-24 09:51:50 |  |
|       |                          | 供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常       | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-24 09:51:49 |  |
|       |                          | 供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水        | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-24 09:51:48 |  |
|       |                          | 供水部分(3台)-散熱水箱是否正常           | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-24 09:51:47 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常        | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-24 09:51:46 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-24 09:51:45 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏    | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-24 09:51:45 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上) | 目視 | 90 | 辛祖元 | 2022-06-24 09:51:43 |  |
| 備註:   |                          |                             |    |    |     |                     |  |
| 改善措施: |                          |                             |    |    |     |                     |  |
|       |                          |                             |    |    |     |                     |  |

## 思源樓發電機400KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮  
2022/06/24 20:36:16

承商駐院主任：謝濟隆  
2022/06/24 20:38:34

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/30 11:17:36



| 單位 | 電力                       | 判定基準                        | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 25 日 |                     |    |
|----|--------------------------|-----------------------------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目                     |                             |      | 檢查結果 | 檢查員              | 檢查時間                | 備註 |
| 1  | 思源樓B1F<br>400KW發電機<br>G1 | 發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常         | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-25 10:36:45 |    |
|    |                          | 發電機部份(3台)-壓力表是否漏油           | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-25 10:36:44 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-充電機是否正常           | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-25 10:36:42 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)   | 目視   | 26   | 陳志洋              | 2022-06-25 10:36:41 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置     | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-25 10:36:36 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常          | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-25 10:36:35 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置       | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-25 10:36:33 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常       | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-25 10:36:32 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水        | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-25 10:36:30 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-散熱水箱是否正常           | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-25 10:36:29 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常        | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-25 10:36:27 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-25 10:36:26 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏    | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-25 10:36:25 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上) | 目視   | 90   | 陳志洋              | 2022-06-25 10:36:23 |    |
| 2  | 思源樓B1F<br>400KW發電機<br>G2 | 發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常         | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-25 10:37:22 |    |
|    |                          | 發電機部份(3台)-壓力表是否漏油           | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-25 10:37:21 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-充電機是否正常           | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-25 10:37:19 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)   | 目視   | 26   | 陳志洋              | 2022-06-25 10:37:18 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置     | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-25 10:37:13 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常          | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-25 10:37:12 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置       | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-25 10:37:11 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常       | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-25 10:37:09 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水        | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-25 10:37:08 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-散熱水箱是否正常           | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-25 10:37:07 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常        | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-25 10:37:06 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-25 10:37:05 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏    | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-25 10:37:04 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上) | 目視   | 90   | 陳志洋              | 2022-06-25 10:37:02 |    |
| 3  | 思源樓B1F<br>400KW發電機<br>G3 | 發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常         | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-25 10:37:57 |    |
|    |                          | 發電機部份(3台)-壓力表是否漏油           | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-25 10:37:56 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-充電機是否正常           | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-25 10:37:55 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)   | 目視   | 26   | 陳志洋              | 2022-06-25 10:37:54 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置     | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-25 10:37:49 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常          | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-25 10:37:48 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置       | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-25 10:37:47 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常       | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-25 10:37:46 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水        | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-25 10:37:44 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-散熱水箱是否正常           | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-25 10:37:43 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常        | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-25 10:37:42 |    |

|       |  |                             |    |    |     |                     |  |
|-------|--|-----------------------------|----|----|-----|---------------------|--|
|       |  | 供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-25 10:37:41 |  |
|       |  | 供油部份(1台)-供油管<油槽至發電機>是否有漏    | 目視 | 正常 | 陳志洋 | 2022-06-25 10:37:40 |  |
|       |  | 供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上) | 目視 | 90 | 陳志洋 | 2022-06-25 10:37:39 |  |
| 備註:   |  |                             |    |    |     |                     |  |
| 改善措施: |  |                             |    |    |     |                     |  |

思源樓發電機400KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮  
 2022/06/25 17:32:38
 承商駐院主任：謝濱隆  
 2022/06/25 17:35:23
 承辦工程司：倪銘仁  
 2022/06/30 11:17:30

| 單位 | 電力                       | 判定基準                        | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 26 日 |                     |    |
|----|--------------------------|-----------------------------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目                     |                             |      | 檢查結果 | 檢查員              | 檢查時間                | 備註 |
| 1  | 思源樓B1F<br>400KW發電機<br>G1 | 發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常         | 目視   | 正常   | 郭國儀              | 2022-06-26 10:36:49 |    |
|    |                          | 發電機部份(3台)-壓力表是否漏油           | 目視   | 正常   | 郭國儀              | 2022-06-26 10:36:47 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-充電機是否正常           | 目視   | 正常   | 郭國儀              | 2022-06-26 10:36:46 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)   | 目視   | 26   | 郭國儀              | 2022-06-26 10:36:44 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置     | 目視   | 正常   | 郭國儀              | 2022-06-26 10:36:39 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常          | 目視   | 正常   | 郭國儀              | 2022-06-26 10:36:37 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置       | 目視   | 正常   | 郭國儀              | 2022-06-26 10:36:36 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常       | 目視   | 正常   | 郭國儀              | 2022-06-26 10:36:35 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水        | 目視   | 正常   | 郭國儀              | 2022-06-26 10:36:33 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-散熱水箱是否正常           | 目視   | 正常   | 郭國儀              | 2022-06-26 10:36:31 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常        | 目視   | 正常   | 郭國儀              | 2022-06-26 10:36:29 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視   | 正常   | 郭國儀              | 2022-06-26 10:36:25 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-供油管<油槽至發電機>是否有漏    | 目視   | 正常   | 郭國儀              | 2022-06-26 10:36:23 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上) | 目視   | 90   | 郭國儀              | 2022-06-26 10:36:21 |    |
| 2  | 思源樓B1F<br>400KW發電機<br>G2 | 發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常         | 目視   | 正常   | 郭國儀              | 2022-06-26 10:37:28 |    |
|    |                          | 發電機部份(3台)-壓力表是否漏油           | 目視   | 正常   | 郭國儀              | 2022-06-26 10:37:26 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-充電機是否正常           | 目視   | 正常   | 郭國儀              | 2022-06-26 10:37:25 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)   | 目視   | 26   | 郭國儀              | 2022-06-26 10:37:24 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置     | 目視   | 正常   | 郭國儀              | 2022-06-26 10:37:18 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常          | 目視   | 正常   | 郭國儀              | 2022-06-26 10:37:17 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置       | 目視   | 正常   | 郭國儀              | 2022-06-26 10:37:15 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常       | 目視   | 正常   | 郭國儀              | 2022-06-26 10:37:14 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水        | 目視   | 正常   | 郭國儀              | 2022-06-26 10:37:12 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-散熱水箱是否正常           | 目視   | 正常   | 郭國儀              | 2022-06-26 10:37:11 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常        | 目視   | 正常   | 郭國儀              | 2022-06-26 10:37:09 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視   | 正常   | 郭國儀              | 2022-06-26 10:37:08 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-供油管<油槽至發電機>是否有漏    | 目視   | 正常   | 郭國儀              | 2022-06-26 10:37:06 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上) | 目視   | 90   | 郭國儀              | 2022-06-26 10:37:05 |    |
|    |                          | 發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常         | 目視   | 正常   | 郭國儀              | 2022-06-26 10:38:10 |    |
|    |                          | 發電機部份(3台)-壓力表是否漏油           | 目視   | 正常   | 郭國儀              | 2022-06-26 10:38:08 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-充電機是否正常           | 目視   | 正常   | 郭國儀              | 2022-06-26 10:38:07 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)   | 目視   | 26   | 郭國儀              | 2022-06-26 10:38:05 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置     | 目視   | 正常   | 郭國儀              | 2022-06-26 10:37:59 |    |

|       |                          |                             |    |    |     |                     |  |
|-------|--------------------------|-----------------------------|----|----|-----|---------------------|--|
| 3     | 思源樓B1F<br>400KW發電機<br>G3 | 主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常          | 目視 | 正常 | 郭國儀 | 2022-06-26 10:37:57 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置       | 目視 | 正常 | 郭國儀 | 2022-06-26 10:37:56 |  |
|       |                          | 供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常       | 目視 | 正常 | 郭國儀 | 2022-06-26 10:37:55 |  |
|       |                          | 供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水        | 目視 | 正常 | 郭國儀 | 2022-06-26 10:37:54 |  |
|       |                          | 供水部分(3台)-散熱水箱是否正常           | 目視 | 正常 | 郭國儀 | 2022-06-26 10:37:52 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常        | 目視 | 正常 | 郭國儀 | 2022-06-26 10:37:51 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視 | 正常 | 郭國儀 | 2022-06-26 10:37:49 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏    | 目視 | 正常 | 郭國儀 | 2022-06-26 10:37:48 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上) | 目視 | 90 | 郭國儀 | 2022-06-26 10:37:46 |  |
| 備註:   |                          |                             |    |    |     |                     |  |
| 改善措施: |                          |                             |    |    |     |                     |  |
|       |                          |                             |    |    |     |                     |  |

思源樓發電機400KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮  
2022/06/27 09:18:07

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/27 20:10:57

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/30 10:33:45

| 單位 | 電力                       | 判定基準                      | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 27 日 |                     |    |
|----|--------------------------|---------------------------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目                     |                           |      | 檢查結果 | 檢查員              | 檢查時間                | 備註 |
| 1  | 思源樓B1F<br>400KW發電機<br>G1 | 發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常       | 目視   | 正常   | 曾俊豪              | 2022-06-27 10:07:12 |    |
|    |                          | 發電機部份(3台)-壓力表是否漏油         | 目視   | 正常   | 曾俊豪              | 2022-06-27 10:07:09 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-充電機是否正常         | 目視   | 正常   | 曾俊豪              | 2022-06-27 10:07:08 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上) | 目視   | 26.2 | 曾俊豪              | 2022-06-27 10:07:07 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置   | 目視   | 正常   | 曾俊豪              | 2022-06-27 10:07:03 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常        | 目視   | 正常   | 曾俊豪              | 2022-06-27 10:07:01 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置     | 目視   | 正常   | 曾俊豪              | 2022-06-27 10:07:00 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常     | 目視   | 正常   | 曾俊豪              | 2022-06-27 10:06:56 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水      | 目視   | 正常   | 曾俊豪              | 2022-06-27 10:06:56 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-散熱水箱是否正常         | 目視   | 正常   | 曾俊豪              | 2022-06-27 10:06:55 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常      | 目視   | 正常   | 曾俊豪              | 2022-06-27 10:06:53 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置   | 目視   | 正常   | 曾俊豪              | 2022-06-27 10:06:52 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-供油管<油槽至發電機>是否有漏  | 目視   | 正常   | 曾俊豪              | 2022-06-27 10:06:51 |    |
| 2  | 思源樓B1F<br>400KW發電機<br>G2 | 發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常       | 目視   | 正常   | 曾俊豪              | 2022-06-27 10:07:40 |    |
|    |                          | 發電機部份(3台)-壓力表是否漏油         | 目視   | 正常   | 曾俊豪              | 2022-06-27 10:07:37 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-充電機是否正常         | 目視   | 正常   | 曾俊豪              | 2022-06-27 10:07:36 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上) | 目視   | 26.1 | 曾俊豪              | 2022-06-27 10:07:35 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置   | 目視   | 正常   | 曾俊豪              | 2022-06-27 10:07:30 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常        | 目視   | 正常   | 曾俊豪              | 2022-06-27 10:07:28 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置     | 目視   | 正常   | 曾俊豪              | 2022-06-27 10:07:27 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常     | 目視   | 正常   | 曾俊豪              | 2022-06-27 10:07:26 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水      | 目視   | 正常   | 曾俊豪              | 2022-06-27 10:07:25 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-散熱水箱是否正常         | 目視   | 正常   | 曾俊豪              | 2022-06-27 10:07:24 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常      | 目視   | 正常   | 曾俊豪              | 2022-06-27 10:07:23 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置   | 目視   | 正常   | 曾俊豪              | 2022-06-27 10:07:22 |    |
|    |                          |                           |      |      |                  |                     |    |

|       |                          |                             |    |      |     |                     |  |
|-------|--------------------------|-----------------------------|----|------|-----|---------------------|--|
|       |                          | 供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏    | 目視 | 正常   | 曾俊豪 | 2022-06-27 10:07:21 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上) | 目視 | 90   | 曾俊豪 | 2022-06-27 10:07:20 |  |
| 3     | 思源樓B1F<br>400KW發電機<br>G3 | 發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常         | 目視 | 正常   | 曾俊豪 | 2022-06-27 10:08:19 |  |
|       |                          | 發電機部份(3台)-壓力表是否漏油           | 目視 | 正常   | 曾俊豪 | 2022-06-27 10:08:15 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-充電機是否正常           | 目視 | 正常   | 曾俊豪 | 2022-06-27 10:08:14 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)   | 目視 | 26.1 | 曾俊豪 | 2022-06-27 10:08:13 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置     | 目視 | 正常   | 曾俊豪 | 2022-06-27 10:08:07 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常          | 目視 | 正常   | 曾俊豪 | 2022-06-27 10:08:06 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置       | 目視 | 正常   | 曾俊豪 | 2022-06-27 10:08:04 |  |
|       |                          | 供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常       | 目視 | 正常   | 曾俊豪 | 2022-06-27 10:08:03 |  |
|       |                          | 供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水        | 目視 | 正常   | 曾俊豪 | 2022-06-27 10:08:02 |  |
|       |                          | 供水部分(3台)-散熱水箱是否正常           | 目視 | 正常   | 曾俊豪 | 2022-06-27 10:08:01 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常        | 目視 | 正常   | 曾俊豪 | 2022-06-27 10:08:00 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視 | 正常   | 曾俊豪 | 2022-06-27 10:07:59 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏    | 目視 | 正常   | 曾俊豪 | 2022-06-27 10:07:58 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上) | 目視 | 90   | 曾俊豪 | 2022-06-27 10:07:57 |  |
| 備註:   |                          |                             |    |      |     |                     |  |
| 改善措施: |                          |                             |    |      |     |                     |  |
|       |                          |                             |    |      |     |                     |  |

思源樓發電機400KW每日維護保養記錄

承包商工程師：李中榮  
 2022/06/27 16:41:43
 承包商駐院主任：謝濱隆  
 2022/06/27 19:47:42
 承辦工程司：倪銘仁  
 2022/06/30 11:15:57

| 單位 | 電力                       | 判定基準                        | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 28 日 |                     |    |
|----|--------------------------|-----------------------------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目                     |                             |      | 檢查結果 | 檢查員              | 檢查時間                | 備註 |
| 1  | 思源樓B1F<br>400KW發電機<br>G1 | 發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常         | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-28 09:51:40 |    |
|    |                          | 發電機部份(3台)-壓力表是否漏油           | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-28 09:51:38 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-充電機是否正常           | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-28 09:51:37 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)   | 目視   | 26   | 廖學智              | 2022-06-28 09:51:35 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置     | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-28 09:51:32 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常          | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-28 09:51:31 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置       | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-28 09:51:30 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常       | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-28 09:51:29 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水        | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-28 09:51:28 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-散熱水箱是否正常           | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-28 09:51:26 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常        | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-28 09:51:25 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-28 09:51:24 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏    | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-28 09:51:23 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上) | 目視   | 90   | 廖學智              | 2022-06-28 09:51:22 |    |
|    |                          | 發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常         | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-28 09:52:18 |    |
|    |                          | 發電機部份(3台)-壓力表是否漏油           | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-28 09:52:15 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-充電機是否正常           | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-28 09:52:14 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)   | 目視   | 26   | 廖學智              | 2022-06-28 09:52:12 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置     | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-28 09:52:08 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常          | 目視   | 正常   | 廖學智              | 2022-06-28 09:52:07 |    |
|    |                          |                             |      |      |                  |                     |    |

|       |                          |                             |    |    |     |                     |  |
|-------|--------------------------|-----------------------------|----|----|-----|---------------------|--|
| 2     | 思源樓B1F<br>400KW發電機<br>G2 | 主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置       | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-28 09:52:06 |  |
|       |                          | 供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常       | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-28 09:52:05 |  |
|       |                          | 供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水        | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-28 09:52:04 |  |
|       |                          | 供水部分(3台)-散熱水箱是否正常           | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-28 09:52:02 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常        | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-28 09:52:01 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-28 09:52:00 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏    | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-28 09:51:59 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上) | 目視 | 90 | 廖學智 | 2022-06-28 09:51:57 |  |
| 3     | 思源樓B1F<br>400KW發電機<br>G3 | 發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常         | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-28 09:52:51 |  |
|       |                          | 發電機部份(3台)-壓力表是否漏油           | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-28 09:52:50 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-充電機是否正常           | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-28 09:52:49 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)   | 目視 | 26 | 廖學智 | 2022-06-28 09:52:48 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置     | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-28 09:52:43 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常          | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-28 09:52:42 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置       | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-28 09:52:41 |  |
|       |                          | 供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常       | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-28 09:52:40 |  |
|       |                          | 供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水        | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-28 09:52:39 |  |
|       |                          | 供水部分(3台)-散熱水箱是否正常           | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-28 09:52:38 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常        | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-28 09:52:37 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-28 09:52:36 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏    | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2022-06-28 09:52:35 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上) | 目視 | 90 | 廖學智 | 2022-06-28 09:52:34 |  |
| 備註:   |                          |                             |    |    |     |                     |  |
| 改善措施: |                          |                             |    |    |     |                     |  |
|       |                          |                             |    |    |     |                     |  |

思源樓發電機400KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮  
 2022/06/28 20:56:21

承商駐院主任：謝濟隆  
 2022/06/28 20:58:50

承辦工程司：倪銘仁  
 2022/06/30 10:28:18

| 單位 | 電力                       | 判定基準                      | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 29 日 |                     |    |
|----|--------------------------|---------------------------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目                     |                           |      | 檢查結果 | 檢查員              | 檢查時間                | 備註 |
| 1  | 思源樓B1F<br>400KW發電機<br>G1 | 發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常       | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-29 09:41:34 |    |
|    |                          | 發電機部份(3台)-壓力表是否漏油         | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-29 09:41:33 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-充電機是否正常         | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-29 09:41:32 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上) | 目視   | 26   | 辛祖元              | 2022-06-29 09:41:30 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置   | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-29 09:41:26 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常        | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-29 09:41:25 |    |
|    |                          | 主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置     | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-29 09:41:24 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常     | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-29 09:41:23 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水      | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-29 09:41:22 |    |
|    |                          | 供水部分(3台)-散熱水箱是否正常         | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-29 09:41:21 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常      | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-29 09:41:20 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置   | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-29 09:41:19 |    |
|    |                          | 供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏  | 目視   | 正常   | 辛祖元              | 2022-06-29 09:41:18 |    |



|       |                          |                             |    |    |     |                     |  |
|-------|--------------------------|-----------------------------|----|----|-----|---------------------|--|
|       |                          | 供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上) | 目視 | 90 | 辛祖元 | 2022-06-29 09:41:16 |  |
| 2     | 思源樓B1F<br>400KW發電機<br>G2 | 發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常         | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-29 09:42:04 |  |
|       |                          | 發電機部份(3台)-壓力表是否漏油           | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-29 09:42:02 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-充電機是否正常           | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-29 09:42:01 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)   | 目視 | 26 | 辛祖元 | 2022-06-29 09:42:00 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置     | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-29 09:41:57 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常          | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-29 09:41:55 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置       | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-29 09:41:54 |  |
|       |                          | 供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常       | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-29 09:41:54 |  |
|       |                          | 供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水        | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-29 09:41:53 |  |
|       |                          | 供水部分(3台)-散熱水箱是否正常           | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-29 09:41:52 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常        | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-29 09:41:51 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-29 09:41:50 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-供油管<油槽至發電機>是否有漏    | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-29 09:41:49 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上) | 目視 | 90 | 辛祖元 | 2022-06-29 09:41:48 |  |
| 3     | 思源樓B1F<br>400KW發電機<br>G3 | 發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常         | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-29 09:42:33 |  |
|       |                          | 發電機部份(3台)-壓力表是否漏油           | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-29 09:42:31 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-充電機是否正常           | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-29 09:42:30 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)   | 目視 | 26 | 辛祖元 | 2022-06-29 09:42:29 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置     | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-29 09:42:27 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常          | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-29 09:42:25 |  |
|       |                          | 主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置       | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-29 09:42:24 |  |
|       |                          | 供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常       | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-29 09:42:23 |  |
|       |                          | 供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水        | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-29 09:42:22 |  |
|       |                          | 供水部分(3台)-散熱水箱是否正常           | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-29 09:42:22 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常        | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-29 09:42:20 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-29 09:42:19 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-供油管<油槽至發電機>是否有漏    | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-29 09:42:18 |  |
|       |                          | 供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上) | 目視 | 90 | 辛祖元 | 2022-06-29 09:42:17 |  |
| 備註:   |                          |                             |    |    |     |                     |  |
| 改善措施: |                          |                             |    |    |     |                     |  |

思源樓發電機400KW每日維護保養記錄

承商工程師：李中榮    承商駐院主任：謝濱隆  
 2022/06/30 15:56:11    2022/06/30 19:19:18

| 單位 | 電力   | 判定基準                      | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 30 日 |                     |    |
|----|------|---------------------------|------|------|------------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 |                           |      | 檢查結果 | 檢查員              | 檢查時間                | 備註 |
|    |      | 發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常       | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-30 09:55:07 |    |
|    |      | 發電機部份(3台)-壓力表是否漏油         | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-30 09:55:05 |    |
|    |      | 主控盤部份(3台)-充電機是否正常         | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-30 09:55:04 |    |
|    |      | 主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上) | 目視   | 26   | 陳志洋              | 2022-06-30 09:55:03 |    |
|    |      | 主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置   | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-30 09:54:59 |    |
|    |      | 主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常        | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-30 09:54:58 |    |
|    |      | 主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置     | 目視   | 正常   | 陳志洋              | 2022-06-30 09:54:57 |    |
|    |      |                           |      |      |                  |                     |    |

|                             |                          |                             |     |                     |     |                     |  |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----|---------------------|-----|---------------------|--|
| 1                           | 思源樓B1F<br>400KW發電機<br>G1 | 供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常       | 目視  | 正常                  | 陳志洋 | 2022-06-30 09:54:55 |  |
|                             |                          | 供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水        | 目視  | 正常                  | 陳志洋 | 2022-06-30 09:54:54 |  |
|                             |                          | 供水部分(3台)-散熱水箱是否正常           | 目視  | 正常                  | 陳志洋 | 2022-06-30 09:54:53 |  |
|                             |                          | 供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常        | 目視  | 正常                  | 陳志洋 | 2022-06-30 09:54:52 |  |
|                             |                          | 供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視  | 正常                  | 陳志洋 | 2022-06-30 09:54:51 |  |
|                             |                          | 供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏    | 目視  | 正常                  | 陳志洋 | 2022-06-30 09:54:49 |  |
|                             |                          | 供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上) | 目視  | 90                  | 陳志洋 | 2022-06-30 09:54:47 |  |
| 2                           | 思源樓B1F<br>400KW發電機<br>G2 | 發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常         | 目視  | 正常                  | 陳志洋 | 2022-06-30 09:55:42 |  |
|                             |                          | 發電機部份(3台)-壓力表是否漏油           | 目視  | 正常                  | 陳志洋 | 2022-06-30 09:55:41 |  |
|                             |                          | 主控盤部份(3台)-充電機是否正常           | 目視  | 正常                  | 陳志洋 | 2022-06-30 09:55:40 |  |
|                             |                          | 主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)   | 目視  | 26                  | 陳志洋 | 2022-06-30 09:55:38 |  |
|                             |                          | 主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置     | 目視  | 正常                  | 陳志洋 | 2022-06-30 09:55:32 |  |
|                             |                          | 主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常          | 目視  | 正常                  | 陳志洋 | 2022-06-30 09:55:31 |  |
|                             |                          | 主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置       | 目視  | 正常                  | 陳志洋 | 2022-06-30 09:55:30 |  |
|                             |                          | 供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常       | 目視  | 正常                  | 陳志洋 | 2022-06-30 09:55:29 |  |
|                             |                          | 供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水        | 目視  | 正常                  | 陳志洋 | 2022-06-30 09:55:28 |  |
|                             |                          | 供水部分(3台)-散熱水箱是否正常           | 目視  | 正常                  | 陳志洋 | 2022-06-30 09:55:27 |  |
|                             |                          | 供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常        | 目視  | 正常                  | 陳志洋 | 2022-06-30 09:55:26 |  |
|                             |                          | 供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視  | 正常                  | 陳志洋 | 2022-06-30 09:55:25 |  |
|                             |                          | 供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏    | 目視  | 正常                  | 陳志洋 | 2022-06-30 09:55:24 |  |
| 供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上) | 目視                       | 90                          | 陳志洋 | 2022-06-30 09:55:23 |     |                     |  |
| 3                           | 思源樓B1F<br>400KW發電機<br>G3 | 發電機部份(3台)-溫度表是否功能正常         | 目視  | 正常                  | 陳志洋 | 2022-06-30 09:56:19 |  |
|                             |                          | 發電機部份(3台)-壓力表是否漏油           | 目視  | 正常                  | 陳志洋 | 2022-06-30 09:56:18 |  |
|                             |                          | 主控盤部份(3台)-充電機是否正常           | 目視  | 正常                  | 陳志洋 | 2022-06-30 09:56:17 |  |
|                             |                          | 主控盤部份(3台)-電瓶電壓檢查(24 V 以上)   | 目視  | 26                  | 陳志洋 | 2022-06-30 09:56:15 |  |
|                             |                          | 主控盤部份(3台)-投入選擇鍵是否置於自動位置     | 目視  | 正常                  | 陳志洋 | 2022-06-30 09:56:11 |  |
|                             |                          | 主控盤部份(3台)-各指示燈是否正常          | 目視  | 正常                  | 陳志洋 | 2022-06-30 09:56:10 |  |
|                             |                          | 主控盤部份(3台)-各式泵是否置於自動位置       | 目視  | 正常                  | 陳志洋 | 2022-06-30 09:56:08 |  |
|                             |                          | 供水部分(3台)-冷卻水塔浮球開關是否正常       | 目視  | 正常                  | 陳志洋 | 2022-06-30 09:56:07 |  |
|                             |                          | 供水部分(3台)-供水管至發電機是否漏水        | 目視  | 正常                  | 陳志洋 | 2022-06-30 09:56:06 |  |
|                             |                          | 供水部分(3台)-散熱水箱是否正常           | 目視  | 正常                  | 陳志洋 | 2022-06-30 09:56:05 |  |
|                             |                          | 供油部份(1台)-油水分離器外觀是否正常        | 目視  | 正常                  | 陳志洋 | 2022-06-30 09:56:04 |  |
|                             |                          | 供油部份(1台)-油泵開關是否正常置於自動位置     | 目視  | 正常                  | 陳志洋 | 2022-06-30 09:56:03 |  |
|                             |                          | 供油部份(1台)-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏    | 目視  | 正常                  | 陳志洋 | 2022-06-30 09:56:02 |  |
| 供油部份(1台)-每日油槽存油量是否充足(90%以上) | 目視                       | 90                          | 陳志洋 | 2022-06-30 09:56:00 |     |                     |  |
| 備註:                         |                          |                             |     |                     |     |                     |  |
| 改善措施:                       |                          |                             |     |                     |     |                     |  |
|                             |                          |                             |     |                     |     |                     |  |